



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

N° Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 25-7-2019

Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL Y
SANITARIO DEL PROYECTO LOMAS DE MASTRANTO N°2, FASE I Y FASE II”

Categoría: 1 Expediente: DRPO-I-F-21-2019

Provincia: PANAMÁ OESTE

Distrito: LA CHORRERA

Corregimiento: BARRIO COLÓN

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: Panamá oeste

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM WGS84
LAS COORDENADAS SE LOCALIZAN FUERA DE ÁREA PROTEGIDA Y SE
UBICAN EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE LA
CHORRERA Y CORREGUIMIENTO DE BARRIO COLÓN.
LA DISTANCIA APROXIMADA DE LA LÍNEA ES DE 418.5 m.

Procesado por: **Amarilis Yudith Tugrí**

Fecha de Entrega: **25 DE JULIO -2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario