

El día martes 25 de junio del 2019, aproximadamente a las 11:00 a.m., el personal técnico de la Dirección Regional de Panamá Norte, y la por la parte consultora Ing. José González iniciamos la inspección ocular al área de influencia directa e indirecta donde se pretende desarrollar el proyecto categoría I, denominado “ADECUACION DE TERRACERIA MEDIANTE RELLENO”. La inspección se comenzó con un recorrido a pie, por el área de acceso al proyecto donde observamos los aspectos físicos, biológicos y sociales del área de influencia directa e indirecta. Se utilizó una cámara fotográfica digital para tomar evidencias, con el fin de demostrar la situación ambiental del área del proyecto; además, se

IV. METODOLOGIA

Según lo descrito en el EsIA, el proyecto denominado “ADECUACION DE TERRACERIA MEDIANTE RELLENO” consiste en la remoción de la cobertura vegetal, para mediante relleno de tierra (rocas, arena y arcilla), lograr conformar y compactar la terracería de la finca N° 271129, con una superficie de 1 ha 8750 m2 8 dm2, finca N° 271128, con una superficie de 2 ha 4957 m² 28 dm² y finca N° 271126, con una superficie de 1 ha 8731 m² 69 dm² logrando el nivel que señala la topografía que en este caso es el nivel de la calle, situada en Villalobos, Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Conocer la situación ambiental previa del área de influencia, donde se pretende Desarrollar el proyecto categoría I, denominado “ADECUACION DE TERRACERIA MEDIANTE RELLENO”.
- Verificar la ubicación del proyecto y si la línea base descrita en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) concuerda con lo observado en campo.

II. OBJETIVOS

Participantes:	DRPN – MIAMBIENTE HÉCTOR RAMOS PARTE CONSULTORA JOSÉ GONZÁLEZ
Fecha de informe:	12 DE JULIO DE 2019
Fecha de inspección:	25 DE JUNIO DE 2019
Localización del proyecto:	CORREGIMIENTO DE ERNESTO CORDOBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMÁ
Consultores ambientales:	FABIAN MAREGOCIO (IRC-031-08) ORTIZ ANGULO ANTONIO (IRC-168-2000)
Categoría:	I
Promotor:	CHELIER CANADA, INC.
Proyecto:	“ADECUACION DE TERRACERIA MEDIANTE RELLENO”

I. DATOS GENERALES

INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
DRPN-IIO-DEIA-013-2019

Elaborado y Revisado por:

CIENCIAS BIOLÓGICAS
Hector L. Ramos V.
C.T. Idoneidad N.º 143

VII. RECOMENDACIONES

- significante:

VI. CONCLUSION

PUNTOS REGISTRADOS		Este	Norte
	COORDENADAS UTM, DATUM UTM WGS 84		
	667744	1006030	
	667730	1005995	




COORDENADAS TOMADAS EN CAMPO

Observación 1: En el sitio visitado, se pudo observar que durante el recorrido la topografía donde se pretende desarrollar el proyecto es ondulada, con escasa vegetación y lo poco que se aprecia se caracteriza de gramíneas y se encuentra escaso de fauna.

V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DEL ÁREA

tomaron coordenadas de varios puntos del polígono del proyecto, con el equipo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 72H Garmin de mano.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS	DESCRIPCIÓN
	Fig. 2. La imagen muestra parte de la vegetación que se aprecia en el lugar donde se caracteriza de gramíneas.
	Fig. 3. Se muestra en la figura parte de la topografía del terreno mayormente ondulada a lo largo y ancho del terreno.
	Fig. 1. La imagen muestra el área de influencia directa e indirecta del proyecto, donde se aprecia parte del terreno colindante con la carretera, situada en, Corregimiento de Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.