



**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE CAMPO**

DRPO -SEIA -IIO- 107 -2019

1 - DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA POLLO DE ENGORDE (ETAPA II)	
PROMOTOR:	KATIA H BARRÍA DE CHUN	
REPRESENTANTE LEGAL:	KATIA H BARRÍA DE CHUN	
CONSULTORES Y REGISTRO:	ABDIEL GAITAN . LARISA GONZALEZ	IRC-054-04 IRC-005-08
UBICACIÓN:	UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE ITURRALDE, DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE.	
PARTICIPANTES:	Evelyn Grajales Ezequiel Castillo S Isaac Espinosa Germán Jaen Jesus Hernan.	Consultor SEIA – Panamá Oeste SAPB – Panamá Oeste SESH - Panamá Oeste SEFORD - Panamá Oeste
FECHA DE INSPECCIÓN:	08 DE JULIO DE 2019	

I. OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN

Verificar en campo los componentes ambientales presentes en el polígono donde se va a desarrollar el proyecto propuesto.

II. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

El día 08 de julio de 2019, a las 3:45 p.m., se realiza inspección en campo, a la cual asistieron los antes mencionados en la página principal de este informe de inspección de campo.

III. VERIFICACIÓN EN CAMPO

Durante la inspección, se identificaron las áreas a impactar con el desarrollo del proyecto.

A continuación se georeferenciarán algunas coordenadas geográficas en UTM Datum WGS84, para el proceso de evaluación:

- Punto 1) 617528 E, 998491 N;
- Punto 2) 617512 E, 998505 N;

TOPOGRAFÍA

En cuanto a la topografía se puede indicar que la misma es ondulada.

VEGETACIÓN

El área donde se pretende desarrollar el proyecto está ocupada con vegetación tipo gramínea, árboles dispersos y bosque secundario joven (rastrojo).