



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 25-7-2019

Proyecto: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”**

Categoría: 1

Expediente: DRBT-I-F-3-2019

Provincia: BOCAS DEL TORO

Distrito: CHANGUINOLA

Corregimiento: VALLE DE AGUA ARRIBA

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: **BOCAS DEL TORO**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM WGS84
LAS COORDENADAS SE LOCALIZAN FUERA DE ÁREA PROTEGIDA Y SE UBICAN EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA Y CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA ARRIBA.
EL ÁREA APROXIMADA DEL POLIGONO ES DE 2721 m².

Procesado por: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de Entrega: **26 DE JULIO -2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario