



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: 8
Fecha de solicitud: 1/8/2019

Proyecto: DISEÑO FINAL, DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO SAN MIGUEL

Categoría: 1 Expediente: _____

Provincia: PANAMA
Distrito: PANAMA

Corregimiento: CALIDONIA_____

Técnico Evaluador solicitante: PANAMA METRO
Nivel Central: _____ Dirección Regional de: PANAMA METRO_____

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Procesado por: JESUS DIMAS MARTINEZ MORENO

Fecha de Entrega: 2/8/2019 _____

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario