



**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL BOCAS DEL TORO**

**FORMATO EIA-FEA-007
INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN AL SITIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO**

Proyecto:	NUEVA ESTACION DELTA RAMBALA		
Categoría:	I		
Promotor:	PETROLEOS DELTA, S.A.		
Representante Legal:	AUGUSTO GERBAUD DE LA GUARDIA		
Ubicación:	Provincia de Bocas del Toro, distrito de Chiriquí Grande, corregimiento de Rambala.		
Expediente No.:	DRBT-I-S-8-2019.		
Fecha de la inspección:	Viernes 2 de Agosto de 2019		
Fecha del Informe:	Lunes 5 de agosto de 2019		
Participantes:	Nombre	Cargo	Institución
	Fernando A Martiro	Inspector Eléctrico	Benemérito Cuerpo de Bomberos
	Eliceo Bonilla	Inspector DINASEPI	Benemérito Cuerpo de Bomberos
	Jonathan Araúz	Ing. Residente Oslui S.A	De parte del Promotor
	Yoaris Aparicio	Técnico evaluador	MiAMBIENTE-BOCAS
	Victoriano Miranda	Agencia de Chiriquí Grande	MiAMBIENTE-BOCAS

I. OBJETIVOS:

- Verificar las características del área del proyecto, tomando como referencia la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental denominado: "NUEVA ESTACION DELTA RAMBALA".
- Verificar si el proyecto generar impactos ambientales negativos no significativos.
- Verificar las coordenadas del polígono del proyecto.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Consiste en la construcción de una estación de expendio de combustible en un lote de 2,500.40 m², parte de la finca 4413149, con código de ubicación 1201, Folio 710793, propiedad de Benicio Rolando Robinson Gutiérrez, arrendada por PETROLEOS DELTA, S. A.

III. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA:

Se coordinó la inspección para el día viernes 2 de agosto de 2019, a las 10:00 a.m., encontrándose en las oficinas del Ministerio de Ambiente. Agencia de Rambala.

Por medio de la nota DRBT-298-19 se invita a participar de la inspección, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Zona Regional de Bocas del Toro, para que aporten comentarios técnicos y legales para una buena gestión de riegos dirigidos a salvaguardar la seguridad ciudadana. Ademas se notifica al promotor por llamada telefónica y correo electrónico.

La inspección inició a las 10:30 am y finalizó a las 11:00 am, se verificó la ubicación del proyecto, se tomó fotografía y se procedió a llenar el acta de inspección (ver adjuntos) donde los participantes aportaron sus observaciones.

A. Ambiente Físico:

El área del proyecto se encuentra rellenado con material pétreo, la topografía es plana, no existe fuentes de aguas, se encuentra al frente de la carretera principal de Punta Peña - Chiriquí Grande.

B. Ambiente Biológico

En el sitio no existe cobertura vegetal, una parte se observó un pequeño rodal de Teca (Tectona grandis), no existe recurso biológico que proteger.

C. Ambiente Socioeconómico

Los sitios colindantes del proyecto presentan uso residencial, institucional y uso agropecuario.




**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL BOCAS DEL TORO**

IV. OBSERVACIONES:

- Cerca al proyecto se encuentra una construcción de una galera (ver figura No. 2) y luego el Hospital Regional de Chiriquí Grande.
- Se deberá tramitar un permiso de tala en la agencia del Ministerio de Ambiente en Rambala para los arboles de Teca plantados en el lugar, ver figura No. 3.

V. IMÁGENES:

Coordenada de ubicación UTM (WGS-84):	Imágenes tomadas en el sitio.
370161.63 987595.53	 2019/08/02 10:48
370159.68 987587.98	 2019/08/02 10:49



**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL BOCAS DEL TORO**

370163.17
987590.18




Fig. No.3: Vista del rodal de Teca (Tectona grandis) y los participantes de la inspección

VI. CONCLUSIONES:

- Se comprobó que las características y la descripción del área del proyecto según el EsIA cumple con lo observado en la inspección.
- El proyecto generar impactos ambientales negativos no significativos.
- Se comprobó la ubicación del Proyecto.

VII. RECOMENDACIÓN:

- Solicitar el informe técnico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Zona Regional de Bocas Del Toro, para analizar el riego a la salud de la población.

Elaborado por:



Yoarin Aparicio
YOARIS M. APARICIO G.
Jefe del la Sección de Evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental.

Revisado por:

Jorge Luis Guerra
JORGE LUIS GUERRA
Director Regional Encargado

JG/ya



MIAMBIENTE

**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

ACTA DE INSPECCIÓN

Fecha de inspección: 2/8/19 Hora de inicio: 10:30 Am Hora final: 11:00 Am

Nombre del Proyecto: Nueva Estación Delta Rambala

Categoría: 1 Promotor Petrolcos Delta S.A

Ubicación del proyecto: Rambala, Chiriquí Grande

Nombre	Cargo/Institución	Firma
Fernando A Martínez	Inspector Eléctrico	
Eduardo Bonilla	Inspector DANESEPI	
JONATHAN ARAÚZ	ING. RESIDENTE OSLVSA	
Yoaris Aparicio	Mi Ambiente	
Victoriano Piedra	Mi Ambiente Chiriquí Grande	

PUNTOS A AVERIFICAR

Ambiente Físico:
<p>El terreno es plano, relleno de material pátrico, no existe fuente de agua, se encuentra a la orilla de la carretera y cerca de una construcción y del Hospital Chiriquí Grande (CSS).</p>



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ambiente Biológico

No tiene Cobertura Vegetal, existe un pequeño rodal de Teca.

No existe recurso de flora y fauna que proteger

Ambiente Socioeconómico

Se encuentra adyacente a la carretera Principal, Rambala - Chiriquí grande y del Hospital de Chiriquí Grande (CSS)

COMENTARIOS U OBSERVACIONES

- Solicitar el Permiso de tala en la agencia de Mi Ambiente para aprovechar la Teca y el
- Cumplir con lo establecido en el Plano