



# Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Bocas del Toro 6 - Dep. De Panamá Tel: 7587102 - 7586166 Fax: 7586166

## Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de

### Incendio

(DINASEPI)

Zona Regional Bocas del Toro

Estación Local de Changuinola

*Ing Yoanis  
Atender.  
Jorge Luis Guerra*

Changuinola, 06 de Agosto del 2019.

Z.R.B.T. – DINASEPI -083 – 2019.

Técnico

Jorge Luis Guerra

Director Regional Encargado

MI AMBIENTE

Zona Regional de Bocas del Toro

E. S. M.

Respetado Técnico Guerra:

Por medio de la presente remito a usted copia del informe realizado por el Sargento i Eliceo Bonilla, concerniente a la inspección realizada el día 2 de agosto, a la Nueva Estacion Delta de Rambala Chiriqui Grande.

En espera que el mismo le sea útil para los fines correspondientes.

  
Capitán Enrique Morgan  
Jefe de DINASEPI

Atentamente,

Zona Regional de Bocas del Toro

*Shaydy Bmg*  
*06/08/2019*  
*2:51 PM*

CC/. Archivo.





# Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Bocas del Toro 6. Rep. De Panamá. Tel.: 7587102 – 7586166 Fax: 7586166

## Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio (DINASEPI)

Zona Regional Bocas del Toro  
Estación Local Changuinola

Changuinola, 06 de Agosto del 2019.

**Capitán**

**Enrique Morgan**

**Jefe DINASEPI**

**Zona Regional de Bocas del Toro**

**E. S. D.**

**Respetado Cap. Morgan,**

Por medio de la presente, es para informarle sobre la inspección realizada el día 02 de Agosto del presente año, al predio de la nueva construcción de la Estación Delta de Rambala, Distrito de Chiriquí Grande, cuyo promotor es PETROLEO DELTA, S.A. la misma fue solicitada por el Tec. Jorge Luis Guerra, Director Regional Encargado de MI AMBIENTE en la Zona Regional de Bocas del Toro.

Durante nuestra llegada al sitio fuimos recibidos por el ingeniero residente Jonathan Arauz de la constructora OSLUI, S.A y por Yoaris Aparicio y Victoriano Miranda de MI AMBIENTE.

Empezamos la inspección de acuerdo al plano presentado en nuestras Institución la misma fue revisado y aprobado de acuerdo a la normas NFPA.

En nuestra observación solo se le informo al ingeniero residente que la construcción se basara al plano aprobado y que cumpliera con las medidas de seguridad, no habiendo otras recomendaciones por parte nuestra terminamos la inspección.

Sin más que agregar queda de usted.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
  
  
\_\_\_\_\_  
Inspector Sgto. I Eliceo Bonilla

Mayor Fernando Martin