



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

N° Solicitud: 21
Fecha de solicitud: 25/7/2019

Proyecto: ADECUACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ASTILLERO
EXISTENTE EN PUERTO VACAMONTE

Categoría: 1 Expediente: _____

Provincia: PANAMA OESTE
Distrito: ARRAIJAN

Corregimiento: VERACRUZ

Técnico Evaluador solicitante: PANAMA OESTE
Nivel Central: _____ Dirección Regional de: PANAMA OESTE

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM EN WGS 84
POR FAVOR VERIFICAR, REVISAR LAS COORDENADS

Procesado por: JESUS DIMAS MARTINEZ MORENO

Fecha de Entrega: 8/8/2019

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario