



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 12-8-2019

Proyecto: **“LOTIFICACIÓN CORRUGADO”**

Categoría: 1 Expediente: DRBT-I-F-14-2019

Provincia: BOCAS DEL TORO

Distrito: CHANGUINOLA

Corregimiento: CHANGUINOLA

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: **BOCAS DEL TORO**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM WGS84
LAS COORDENADAS SE LOCALIZAN FUERA DE ÁREA PROTEGIDA Y SE
UBICAN EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO Y
CORREGIMIENTO DE CHANGUINOLA.
EL ÁREA APROXIMADA DEL POLIGONO ES DE 5,959 m².

Procesado por: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de Entrega: **12 DE AGOSTO -2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario