

ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS



Foto 1) Cuneta Este, obstruida, de la quebrada 1



Foto 2) Cuenta Oeste de la quebrada 1



Foto 3) Cuneta sobre el río Alejandro



Foto 4) Río Alejandro



Foto 5) Cuneta Oeste del río Alejandro



Foto 6) Cuneta Este del río Alejandro



Foto 7) Cuneta Oeste de la q. Villa Alondra



Foto 8) Cuneta Este de la q. Villa Alondra



Foto 9) Cuneta sobre la q. Villa Alondra



Foto 10) Quebrada Villa Alondra



Foto 11) Cuneta Oeste sobre el río Bejucu



Foto 12) Cuneta Este sobre el río Bejucu



Foto 13) Estructura de toma de agua en el río Alejandro



Foto 14) Toma de agua en el río Alejandro



Foto 15) Vía de acceso, entrada al proyecto



Foto 16) Vía de acceso, subida luego de la q. Villa Alondra



Foto 17) Vía de acceso y antigua bajada el Campamento 1



Foto 18) Vía de acceso, bajada al Campamento 1



Foto 19) Vista del sitio donde se encontraba el Campamento 1, ya desocupada



Foto 20) Vía de acceso, bajada al río Bejucu



Foto 21) Vía de acceso, recta del río Bejucu



Foto 22) Vía de acceso en la intersección con el Lote 4



Foto 23) Borde de la vía de acceso sobre el humedal



Foto 24) Borde de la vía de acceso sobre el humedal



Foto 25) Drenaje pluvial en la vía del Lote 4



Foto 26) Vía de acceso (Lote 4) cerrada, extremo Este



Foto 27) Vía de acceso (Lote 4) cerrada, extremo Oeste



Foto 28) Talud Sur del Lote 5



Foto 29) Talud Sur del Lote 5



Foto 30) Vista panorámica del Lote 2



Foto 31) Vista panorámica del talud Norte del Lote 2



Foto 32) Talud Norte del Lote 2



Foto 33) Talud Norte del Lote 2



Foto 34) Talud Norte del Lote 5



Foto 35) Talud Norte del Lote 5



Foto 36) Trabajos en el Lote 6



Foto 37) Tragante en el Lote 5 que drena al borde Lote 6



Foto 38) Salida de la cuenta que drena al borde del Lote 6



Foto 39) Talud Este del redondel junto al manglar



Foto 40) Talud Central del redondel junto al manglar



Foto 41) Talud Oeste del redondel junto al manglar



Foto 42) Vista de la trocha donde se construirá el pedraplén a los muelles a través del manglar



Foto 43) Campamento de construcción



Foto 44) Campamento de construcción



Foto 45) Talud del campamento de construcción



Foto 46) Talud del campamento de construcción



Foto 47) Talud Norte, revegetado, del Lote 11



Foto 48) Vista panorámica del Lote 1



Foto 49) Vista panorámica del Lote 11



Foto 50) Talud del material excedente en el Lote 11



Foto 51) Vegetación mezclada con el material excedente en el Lote 11



Foto 52) Vegetación mezclada con el material excedente en el Lote 11



Foto 53) Talud del material excedente en el Lote 11 sobre árboles existentes



Foto 54) Basura en el talud del campamento



Foto 55) Basura en el talud del material excedente en el Lote 11



Foto 56) Servicio químico en unos de los frentes de construcción



Foto 57) Señalización que prohíbe la cacería en la vía de acceso



Foto 58) Señalización que prohíbe la cacería en el Lote 5



Foto 59) Señalización indicando peligro de maquinaria en movimiento



Foto 60) Señalización que prohíbe la cacería en el Campamento 1



Foto 61) Cisterna de combustible