


## DICIEMBRE (2018) – ENERO (2019)

### Foto 1-4

Trabajos de recolección de concretos residuales y escombros.




1



2



3



4

**Foto 5-7**

Recolección de madera, concretos residuales, escombros habilitación de entradas a comercios y pasos peatonales

**Foto 8-10**

Utilización de sitio de disposición de material autorizado, mantenimiento de las vías de acceso en condiciones transitables.



**Foto 11-12**

Recepción de servicios de manejos de desechos sólidos por parte de empresas autorizadas.



11



12



13

**Foto 13**

Riego de agua con camión cisterna para mitigar el levantamiento de polvo.



14


**Foto 14**

Recepción de servicios de manejos de desechos líquidos por parte de empresas autorizadas.

**ENERO - FEBRERO, 2019**

**Foto 15-16**

Recolección de madera, concretos residuales, escombros habilitación de entradas a comercios y pasos peatonales



**Foto 17-18**

Utilización de camión cisterna para rociar agua y minimizar el levantamiento de polvo en época seca.



**Foto 19-20**

Colocación de barrera acústica y contra polvo en área de botadero.

**19****20****Foto 21**

Eliminación de material residual por empresa subcontratista que deposita en Relleno Sanitario de Cerro Patacón.

**21**

## FEBRERO - MARZO, 2019

### Foto 22-30

Visita a sitio de reforestación en camino de cruces para validar el mantenimiento de los plantones.



**Foto 31-32**

Utilización de riego de agua para control de polvo en obra y campamento.



31



32

**Foto 33-35**

Trabajos de recolección de escombros y residuos de concretos en carretera.



33



34



35

**Foto 11-14**

Utilización de barreras para control de erosión próximo al puente del Río Abajo durante la inyección de concreto en micropilotes

**Foto 40**

Servicio de recolección de desechos sólidos a través de empresa Revisalud quienes disponen en Relleno Sanitario de Cerro Patacón.




**MARZO - ABRIL, 2019**

**Foto 41-44**

Utilización de riego de agua en carretera para minimizar el levantamiento de polvo  
en las zonas de alta densidad residencial y comercial



41



**Foto 45-48**

Se realiza la recolección y traslado a sitio de disposición temporal de los residuos de construcción como maderas y aceros.



45



46



47



48

**Foto 49-52**

Trabajos de limpieza de escombros y adecuación de isleta central.



49



50



51



52

**ABRIL - MAYO, 2019**

**Foto 53-54**

Se continúa con los trabajos de recolección de escombros y residuos de concretos en proyecto.



**53**




**54**

**Foto 55-58**

Trabajos de reutilización de madera y recolección de desechos de proyecto



**55**



**56**



**57**



**58**

**Foto 59-62**

Instalación de barreras de control de erosión para protección de fuentes hídricas.



**Foto 63-66**

Trabajos de reutilización de madera y recolección de desechos de proyecto



63



65



64



66



67



68

**Foto 67-68**

Trabajos de limpieza de escombros y adecuación de isleta central.

**Foto 69-72**

Se realiza la recolección y traslado a sitio de disposición temporal de los residuos de construcción como maderas y aceros.



69



70



71



72

**Foto 73**

Utilización de riego de agua en carretera para mitigar levantamiento de polvo en las zonas de alta densidad residencial y comercial



73

**MAYO - JUNIO, 2019**

**Foto 74-78**

Colocación de señalización y letreros en los frentes donde se realizan actividades



74



76



75



78



77

**Foto 79-81**

Manejo de desechos líquidos en el área del proyecto



C.

**INVOICE**

Invoice Number: 2981  
Invoice Date: Jan 8, 2019  
Page: 1  
Duplicate

Ship to:  
Constructora MECO,S.A.  
Panamá

Customer PO	Payment Terms	
Shipping Method	Ship Date	Due Date
Airborne		2/7/19

Description	Unit Price	Amount
Alquiler y Mantenimientos de baños portátiles 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126,	150.00	2,550.00
Ubicados en la Vía Transístmica del 26/11/2018 al 25/12/2018 . Orden de Compra 4501087663.		
<b>Subtotal</b>		<b>2,550.00</b>
Sales Tax		178.50
Total Invoice Amount		2,728.50
Payment/Credit Applied		
<b>TOTAL</b>		<b>2,728.50</b>

79

79



80

81

**Foto 82-83**

Instalación de uso de pasos peatonales en las proximidades de las áreas de trabajo



82



83



84

**Foto 85-87**

Dotación de la ropa de trabajo (EPP) a todos los colaboradores del proyecto



85



86



87