

REPORTE DE TRABAJO

Nº **7382**

DATOS GENERALES

CLIENTE:	EQUIPO:
FECHA:	MARCA:
DIRECCION:	MODELO:
BODEGA:	SERIE:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
☐ ACEITE DE MOTOR	☐ FILTRO DE AIRE	☐ LAVADO DE MOTOR	☐ MASTIL	☐ CADENAS	☐ LLANTAS	☐ LUCES	☐ BOCINAS
☐ ACEITE DE TRANSMISION	☐ FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐ CONTACTOS ELET	☐ MOTORES ELECT	☐ DIRECCION	☐ FRENO	☐ MEDIDORES	☐
☐ ACEITE DE DIFERENCIAL	☐ FILTRO DE ACEITE	☐ BATERIA	☐ CHASIS	☐ ADITAMENTO	☐	☐	☐
☐ ACEITE HIDRAULICO	☐ FILTRO HIDRAULICO	☐	☐	☐ BALINERAS	☐	☐	☐
☐ ACEITE DE FRENO	☐ FILTRO DE TRANSMISION	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐ COOLANT	☐ BUJIAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐

OBSERVACIONES: *Se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo al equipo.*



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☒ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:		
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES	☐ MALA OPERACIÓN
	☐ FALTA DE MANTENIMIENTO	☐ DESGASTE
DESCRIPCION DE REPARACION:		
REPUESTOS UTILIZADO:		

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	INICIO:	SAIDA:	HORA:
					9/4/19			

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7425

DATOS GENERALES

CLIENTE:	RADER
FECHA:	7-4-2019
DIRECCION:	Av. 100
BODEGA:	
EQUIPO:	Montacarga # 1
MARCA:	GAZ
MODELO:	PPUSK
SERIE:	PPUSK 80745

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒ REEMPLAZO DE:		HOROMETRO		139612
ACEITE DE MOTOR		LIMPIEZA DE:		REVISION DE:
☐	FILTRO DE AIRE	☐	MASTIL	☐
☐	ACEITE DE TRANSMISION	☐	CADENAS	☐
☐	ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	DIRECCION	☐
☐	ACEITE HIDRAULICO	☐	ADITAMENTO	☐
☐	ACEITE DE FRENO	☐	BALINERAS	☐
☐	COOLANT	☐		☐
OBSERVACIONES:				
New lubricantes lubs 4-1 lubs				

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐ SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	
Mantenimiento preventivo 250 horas	
CAUSA DE DAÑOS:	
☐ GOLPES	☐ MALA OPERACIÓN
☐ FALTA DE MANTENIMIENTO	☐ DESGASTE
DESCRIPCION DE REPARACION:	
Se realizó mantenimiento preventivo lavado y engrase del equipo	
REPUESTOS UTILIZADO:	
8-aceite 15w40	Presengrosante
1-Filtro de aceite	1-Grasa lubrante
1-Filtro de aire	1-11-aceite
1-11-aceite	1-11-aceite

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA	HORA
					7-4-19	

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7424

DATOS GENERALES

CLIENTE:	BADER	EQUIPO:	Montacarga # 242
FECHA:	7-4-2019	MARCA:	DAVID
DIRECCION:	HOUMBO	MODELO:	DP40
BODEGA:		SERIE:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



REEMPLAZO DE:		HOROMETRO		13966.0
ACEITE DE MOTOR	FILTRO DE AIRE	LAVADO DE MOTOR	ENGRASE DE:	REVISION DE:
ACEITE DE TRANSMISION	FILTRO DE COMBUSTIBLE	CONTACTOS ELET	MASTIL	LLANTAS
ACEITE DE DIFERENCIAL	FILTRO DE ACEITE	MOTORES ELECT	CADENAS	LUCES
ACEITE HIDRAULICO	FILTRO HIDRAULICO	BATERIA	DIRECCION	BOCINAS
ACEITE DE FRENO	FILTRO DE TRANSMISION	CHASIS	ADITAMENTO	FRENO
COOLANT	BUJIAS		BALINERAS	MEDIDORES
OBSERVACIONES:				
Se reemplazó aceite de motor y aceite de transmisión. Se lavó el motor y se engrasó el mastil. Se revisaron las llantas, luces, bocinas, freno y medidores. Se ajustó la dirección y se reemplazó el cable de freno. Se reemplazó el cable de freno y se reemplazó el cable de freno.				

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



SE ENCONTRO EL EQUIPO:	OPERATIVO	INOPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Frenos	
CAUSA DE DAÑOS:	GOLPES	
	FALTA DE MANTENIMIENTO	
	MALA OPERACIÓN	
	DESGASTE	
	GARANZIA	
	OTROS:	
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se ajustó freno y se reemplazó el cable de freno.	
REPUESTOS UTILIZADO:	1. Filtro de aire	
	1. Aceite de motor	
	1. Aceite de transmisión	
	1. Cable de freno	
	1. Cable de freno	

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA	HORA
					7-4-19	

REPORTE DE TRABAJO

No. 7336

DATOS GENERALES

CLIENTE:	RADER	EQUIPO:	#43
FECHA:	5-10-19	MARCA:	HVSTER
DIRECCION:	Buenos Aires	MODELO:	5126KYS
BODEGA:		SERIE:	80041012317

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
HOROMETRO	410			
ACEITE DE MOTOR	REEMPLAZO DE:	LIMPIEZA DE:	ENGRASE DE:	REVISION DE:
ACEITE DE TRANSMISION	FILTRO DE MOTOR	LAVADO DE MOTOR	MASIL	LLANTAS
ACEITE DE DIFERENCIAL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	CONTACTOS ELET	CADENAS	LUCES
ACEITE HIDRAULICO	FILTRO DE ACEITE	MOTORES ELECT	DIRECCION	BOCINAS
ACEITE DE FRENO	FILTRO HIDRAULICO	BATERIA	ADITAMENTO	FRENO
COOLANT	FILTRO DE TRANSMISION	CHASIS	BALINERAS	MEDIDORES
	BUJAS			

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SE ENCONTRO EL EQUIPO:	
☐ INOPERATIVO	☒ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Moto de arranque
CAUSA DE DAÑOS:	GOLPES FALTA DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se procedió a montar motor al equipo
REPUESTOS UTILIZADO:	

	OPERATIVO		FECHA	INICIO:
	INOPERATIVO			SALIDA:
RECIBIDO CONFORME:	STATUS FINAL DEL EQUIPO:			