

REPORTE DE TRABAJO N° 7310

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Bolton	EQUIPO:	#1
FECHA:	13-3-19	MARCA:	CAT
DIRECCION:	Barro Colorado, Bolson	MODELO:	
BODEGA:		SERIE:	



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
ACEITE DE MOTOR	☐	MASTIL	☐	LLANTAS	☐
ACEITE DE TRANSMISION	☐	CADENAS	☐	LUCES	☐
ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	DIRECCION	☐	BOCINAS	☐
ACEITE HIDRAULICO	☐	ADITAMENTO	☐	FRENO	☐
ACEITE DE FRENO	☐	BALINERAS	☐	MEDIDORES	☐
COOLANT	☐				
LIMPIEZA DE:					
FILTRO DE AIRE	☐	LAVADO DE MOTOR	☐		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐	MOTORES ELET	☐		
FILTRO DE ACEITE	☐	MOTORES ELECT	☐		
FILTRO HIDRAULICO	☐	BATERIA	☐		
FILTRO DE TRANSMISION	☐	CHASIS	☐		
BUJIAS	☐				
OBSERVACIONES:					

HOROMETRO 136828



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☒ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Bolsa de Chumbeo Til	
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES ☐ FALTA DE MANTENIMIENTO ☐ MALA OPERACIÓN ☐ DESGASTE ☐ GARANTIA ☐ OTROS:	
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se instaló Cilindro aprobado por fuego de auto de los Bolson	
REPUESTOS UTILIZADO:	2 Bolas de Chumbeo 1 Bala de Chumbeo	

OPERATIVO	☐	INOPERATIVO	☐	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	OPERATIVO
RECIBIDO CONFORME:				TECNICO:	Fecha Bolson 13-3-19
				FECHA	
				HORA	

INICIO: 4:20 PM
SALIDA: 7:30 PM

REPORTE DE TRABAJO N° 7306

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Bodder	EQUIPO:	#1
FECHA:	12-3-19	MARCA:	CHT
DIRECCION:	Barand. Refino	MODELO:	DD4541
BODEGA:		SERIE:	AT19080347



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
☐ ACEITE DE MOTOR	☐ FILTRO DE AIRE	☐ LAVADO DE MOTOR	☐ MASTIL	☐ LLANTAS	☐	☐	☐
☐ ACEITE DE TRANSMISION	☐ FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐ CONTACTOS ELET	☐ CADENAS	☐	☐	☐	☐
☐ ACEITE DE DIFERENCIAL	☐ FILTRO DE ACEITE	☐ MOTORES ELECT	☐ DIRECCION	☐	☐	☐	☐
☐ ACEITE HIDRAULICO	☐ FILTRO HIDRAULICO	☐ BATERIA	☐ ADITAMENTO	☐	☐	☐	☐
☐ ACEITE DE FRENO	☐ FILTRO DE TRANSMISION	☐ CHASIS	☐ BALINERAS	☐	☐	☐	☐
☐ COOLANT	☐ BUJIAS			☐	☐	☐	☐
OBSERVACIONES: Se chequeo todo el equipo y se reemplazaron 2							

HOROMETRO 126825



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☒ INOPERATIVO	☐ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Muy grueso	
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES	☐ MALA OPERACIÓN
	☐ FALTA DE MANTENIMIENTO	☐ DESGASTE
	☐	☐
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se reinstalo los componentes de cil. y b. y se chequeo todo el equipo y se reemplazaron 2 bujias	
REPUESTOS UTILIZADO:		

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	HORA:
					12-3-19	

DATOS GENERALES

CLIENTE:	EQUIPO:
FECHA:	MARCA:
DIRECCION:	MODELO:
BODEGA:	SERIE:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		HOROMETRO		1335416	
ACEITE DE MOTOR	FILTRO DE AIRE	LAVADO DE MOTOR	CONTACTOS ELET	MASTIL	LLANTAS	ACEITE DE TRANSMISION	FILTRO DE COMBUSTIBLE	CADENAS	LUCES
ACEITE DE DIFERENCIAL	FILTRO DE ACEITE	MOTORES ELECT	BATERIA	DIRECCION	BOCINAS	ACEITE HIDRAULICO	FILTRO DE ACEITE	ADITAMENTO	FRENO
ACEITE DE FRENO	FILTRO HIDRAULICO	CHASIS	CHASIS	BALINERAS	MEDIDORES	ACEITE DE FRENO	FILTRO DE TRANSMISION		
COOLANT	BUJIAS								

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO



SE ENCONTRO EL EQUIPO:

☐ INOPERATIVO

☒ OPERATIVO

DESCRIPCION DE DAÑOS:

CAUSA DE DAÑOS:

☐ GOLPES

☐ FALTA DE MANTENIMIENTO

☐ MALA OPERACIÓN

☐ DESGASTE

☐ GARANTIA

☐ OTROS:

DESCRIPCION DE REPARACION:

REPUESTOS UTILIZADO:

OPERATIVO	OPERATIVO	INICIO:	14/12/18
INOPERATIVO	INOPERATIVO	SALIDA:	
RECIBIDO CONFORME:	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:
			HORA:

REPORTE DE TRABAJO

Nº **6794**

DATOS GENERALES

CLIENTE:	EQUIPO:
FECHA:	MARCA:
DIRECCION:	MODELO:
BODEGA:	SERIE:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
ACEITE DE MOTOR	FILTRO DE AIRE	LAVADO DE MOTOR	CONTACTOS ELET	MASTIL	CADENAS	LLANTAS	LUCES
ACEITE DE TRANSMISION	FILTRO DE COMBUSTIBLE	MOTORES ELECT	BATERIA	DIRECCION	BOCINAS		
ACEITE DE DIFERENCIAL	FILTRO DE ACEITE	CHASIS		ADITAMENTO	FRENO		
ACEITE HIDRAULICO	FILTRO HIDRAULICO			BALINERAS	MEDIDORES		
ACEITE DE FRENO	FILTRO DE TRANSMISION						
COOLANT	BUJIAS						

OBSERVACIONES:



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:

☐ INOPERATIVO

☐ OPERATIVO

DESCRIPCION DE DAÑOS:

CAUSA DE DAÑOS:

☐ GOLPES

☐ FALTA DE MANTENIMIENTO

☐ MALA OPERACIÓN

☐ DESGASTE

☐ GARANTIA

☐ OTROS:

DESCRIPCION DE REPARACION:

REPUESTOS UTILIZADO:

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA	INICIO:
	INOPERATIVO				SALIDA:

REPORTE DE TRABAJO

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Equipo: Montacargas #2
FECHA:	18/10/18
DIRECCION:	Radwood
BODEGA:	



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
ACEITE DE MOTOR	☐	FILTRO DE AIRE	☐	LAVADO DE MOTOR	☐	MASTIL	☐
ACEITE DE TRANSMISION	☐	FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐	CONTACTOS ELET	☐	CADENAS	☐
ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	FILTRO DE ACEITE	☐	MOTORES ELECT	☐	DIRECCION	☐
ACEITE HIDRAULICO	☐	FILTRO HIDRAULICO	☐	BATERIA	☐	ADITAMENTO	☐
ACEITE DE FRENO	☐	FILTRO DE TRANSMISION	☐	CHASIS	☐	BALINERAS	☐
COOLANT	☐	BUJIAS	☐				
OBSERVACIONES:							



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☒ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:		
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES ☐ FALTA DE MANTENIMIENTO ☐ MALA OPERACIÓN ☐ DESGASTE ☐ GARANTIA ☐ OTROS:	
DESCRIPCION DE REPARACION:	Si no hay que darle nada de feno	
REPUESTOS UTILIZADO:		

Radwood

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	HORA:
--------------------	-----------	-------------	--------------------------	----------	--------	-------

REPORTE DE TRABAJO

Nº 6989

DATOS GENERALES

CLIENTE:	BORDER	EQUIPO:	FJ
FECHA:	7-12-18	MARCA:	CAT
DIRECCION:	BORDER Panama BARR	MODELO:	DP43K1
BODEGA:		SERIE:	AT19C80745



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
ACEITE DE MOTOR	☐	LAVADO DE MOTOR	☐	MASTIL	☐	LLANTAS	☐
ACEITE DE TRANSMISION	☐	CONTACTOS ELET	☐	CADENAS	☐	LUCES	☐
ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	MOTORES ELECT	☐	DIRECCION	☐	BOCINAS	☐
ACEITE HIDRAULICO	☐	BATERIA	☐	ADITAMENTO	☐	FRENO	☐
ACEITE DE FRENO	☐	CHASIS	☐	BALINERAS	☐	MEDIDORES	☐
COOLANT	☐						
OBSERVACIONES:							
Se le dio mantenimiento preventivo por tener 100 horas de trabajo.							
No se encontraron fallas.							

HOROMETRO

130780



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☐ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Mando General Como de elevación	
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES ☐ FALTA DE MANTENIMIENTO ☐ MALA OPERACIÓN ☐ DESGASTE ☐ GARANTIA ☐ OTROS:	
DESCRIPCION DE REPARACION:		
REPUESTOS UTILIZADO:		

RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	HORA:
					7-12-18	

DATOS GENERALES

CLIENTE:	BADER	EQUIPO:	H2
FECHA:	7-12-18	MARCA:	CAT
DIRECCION:	PARRAL PUEBLO	MODELO:	
BODEGA:		SERIE:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
☐	ACEITE DE MOTOR	☐	FILTRO DE AIRE	☐	MANTIL	☐	LLANTAS
☐	ACEITE DE TRANSMISION	☐	FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐	CADENAS	☒	LUCES
☐	ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	FILTRO DE ACEITE	☐	DIRECCION	☐	BOCINAS
☐	ACEITE HIDRAULICO	☐	FILTRO HIDRAULICO	☐	ADITAMENTO	☐	FRENO
☐	ACEITE DE FRENO	☐	FILTRO DE TRANSMISION	☐	BALINERAS	☐	MEDIDORES
☐	COOLANT	☐	BILIAS	☐		☐	

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☒ OPERATIVO	
DESCRIPCION DE DAÑOS:	Fuga de aceite / Cambio de aceite		
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES ☐ FALTA DE MANTENIMIENTO	☐ MALA OPERACIÓN ☐ DESGASTE	☐ GARANTIA ☐ OTROS:
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se ajustó la presión de freno y se cambió el aceite		
REPUESTOS UTILIZADO:			

[illegible]

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7214

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Equipo:
FECHA:	MARCA:
DIRECCION:	MODELO:
BODEGA:	SERIE:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
ACEITE DE MOTOR	☐	FILTRO DE AIRE	☐	MASTIL	☐	LLANTAS	☐
ACEITE DE TRANSMISION	☐	FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐	CADENAS	☐	LUCES	☐
ACEITE DE DIFERENCIAL	☐	FILTRO DE ACEITE	☐	MOTORES ELET	☐	BOCINAS	☐
ACEITE HIDRAULICO	☐	FILTRO DE ACETE	☐	BATERIA	☐	FRENO	☐
ACEITE DE FRENO	☐	FILTRO HIDRAULICO	☐	ADITAMENTO	☐	MEDIDORES	☐
COOLANT	☐	FILTRO DE TRANSMISION	☐	BALINERAS	☐		
		BUJIAS	☐				

OBSERVACIONES:



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:
☐ INOPERATIVO ☐ OPERATIVO

DESCRIPCION DE DAÑOS:

del equipo no funciona, para poder
trabajar, se le dio mantenimiento a los
sistemas de frenado y de dirección, se
revisaron los niveles de aceite y se
reemplazaron los filtros de aceite y de
transmisión.

CAUSA DE DAÑOS:

☐ GOLPES ☐ MALA OPERACIÓN
☐ FALTA DE MANTENIMIENTO ☐ DESGASTE

☐ GARANTIA
☐ OTROS:

DESCRIPCION DE REPARACION:

Se revisó el motor de arranque y se
reemplazó el cable de arranque.

REPUESTOS UTILIZADO:

Motor de arranque			

OPERATIVO			
INOPERATIVO			
RECIBIDO CONFORME:	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA

INICIO:
SALIDA:
HORA