

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7542

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Equipo:
FECHA:	MARCA:
DIRECCION:	MODELO:
BODEGA:	SERIE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HOROMETRO		1420.8
ACEITE DE MOTOR ACEITE DE TRANSMISION ACEITE DE DIFERENCIAL ACEITE HIDRAULICO ACEITE DE FRENO COOLANT FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE TRANSMISION BUJIAS LAVADO DE MOTOR CONTACTOS ELET MOTORES ELECT BATERIA CHASIS MANTIL CADENAS DIRECCION ADITAMENTO BALINERAS REVISION DE: LLANTAS LUCES BOCINAS FRENO MEDIDORES		

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO: ☐ INOPERATIVO	OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	
CAUSA DE DAÑOS:	
GOLPES FALTA DE MANTENIMIENTO	MALA OPERACIÓN DESGASTE
DESCRIPCION DE REPARACION:	
REPUESTOS UTILIZADO:	

RECIBIDO CONFORME:	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	INICIO:	SAIDA:	HORA:

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7536

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Equipos
FECHA:	16-5-19
DIRECCION:	Buenos Aires
BODEGA:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REEMPLAZO DE:	ENGRASE DE:	REVISION DE:
ACEITE DE MOTOR	MASTIL	LLANTAS
ACEITE DE TRANSMISION	CADENAS	LUCE
ACEITE DE DIFERENCIAL	DIRECCION	BOCINAS
ACEITE HIDRAULICO	ADITAMENTO	FRENO
ACEITE DE FRENO	BALINERAS	MEDIDORES
COOLANT		

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:

☐ INOPERATIVO

☐ OPERATIVO

DESCRIPCION DE DAÑOS:

El equipo no funciona

CAUSA DE DAÑOS:

☐ GOLPES

☐ FALTA DE MANTENIMIENTO

☐ MALA OPERACIÓN

☐ DESGASTE

☐ GARANTIA

☐ OTROS:

DESCRIPCION DE REPARACION:

Se reemplazó el aceite de motor y se cambió el aceite de transmisión.

REPUESTOS UTILIZADO:

1 Filtro de aceite	1 Coolant	1 Mástil de acero	1 2.000.000.000
1 Filtro de aceite	1 Bomba	1 2.000.000.000	1 2.000.000.000
1 Filtro de aceite	1 Bomba	1 2.000.000.000	1 2.000.000.000

RECIBIDO CONFORME:	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA:	HORA:
	OPERATIVO	Y. R. D. N. V. S. 19	15-5-19	
	INOPERATIVO			

REPORTE DE TRABAJO

Nº 7535

DATOS GENERALES

CLIENTE:	Bochea	EQUIPO:	#250
FECHA:	14-5-19	MARCA:	CAI
DIRECCION:	Barrameda Pacifico	MODELO:	DP45 K1
BODEGA:		SERIE:	AT9C80225



MANTENIMIENTO PREVENTIVO


REEMPLAZO DE:		LIMPIEZA DE:		ENGRASE DE:		REVISION DE:	
☐ ACEITE DE MOTOR	☐ FILTRO DE AIRE	☐ LAVADO DE MOTOR	☐ MASTIL	☐ CADENAS	☐ LLANTAS	☐ LUCES	☐ BOCINAS
☐ ACEITE DE TRANSMISION	☐ FILTRO DE COMBUSTIBLE	☐ CONTACTOS ELET	☐ MOTORES ELECT	☐ DIRECCION	☐ FRENO	☐ MEDIDORES	
☐ ACEITE DE DIFERENCIAL	☐ FILTRO DE ACEITE	☐ BATERIA	☐ CHASIS	☐ ADITAMENTO			
☐ ACEITE HIDRAULICO	☐ FILTRO HIDRAULICO	☐ FILTRO DE TRANSMISION		☐ BALINERAS			
☐ ACEITE DE FRENO	☐ BUJIAS						
☐ COOLANT							

OBSERVACIONES:



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE ENCONTRO EL EQUIPO:	☐ INOPERATIVO	☐ OPERATIVO
DESCRIPCION DE DAÑOS:	cable de freno	
CAUSA DE DAÑOS:	☐ GOLPES ☐ FALTA DE MANTENIMIENTO ☐ MALA OPERACIÓN ☐ DESGASTE ☐ GARANTIA ☐ OTROS:	
DESCRIPCION DE REPARACION:	Se reemplazó el cable de freno del conductor	
REPUESTOS UTILIZADO:	1 cable de freno 1 cable de freno	



RECIBIDO CONFORME:	OPERATIVO	INOPERATIVO	STATUS FINAL DEL EQUIPO:	TECNICO:	FECHA	HORA
				Tubio Rodas	14-5-19	