



Proyecto: "Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento del Sistema de Recolección y
Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de
Santiago, Provincia de Veraguas"



Constancia de Atención

Yo Dororis González R. con cédula de identidad personal 9-167-188, propietaria de la residencia ubicada en el Corregimiento de Son mordín, Distrito de Santiago Provincia de Veraguas, hago constar que Constructora Meco ha realizado la reparación causada en los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario.

Libero a la Empresa-Constructora MECO S.A de cualquiera responsabilidad referente a este tema.

Tipo de Reparación:

Se le reparó lo oxidado del goraje el cual se
afectó por la instalación de domiciliarios.

Paquete: 4A eje: 353 Responsable: _____

Bloques Cemento Arena Piedra Barillas

Alambre ciclón Alambre de púas tubos galvanizados

Fecha de cierre: 3/4/2019

Firma: Dororis González R.

Ced : 9-167-188



Proyecto: "Estudio, Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento del Sistema de Recolección y
Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de
Santiago, Provincia de Veraguas"



Constancia de Atención

Yo Fernando Rodriguez con cédula de identidad personal 9-107-760 propietaria de la residencia ubicada en el Corregimiento de _____, Distrito de Santiago Provincia de Veraguas, hago constar que Constructora Meco ha realizado la reparación causada en los trabajos del sistema de alcantarillado sanitario.

Libero a la Empresa Constructora MECO S.A de cualquiera responsabilidad referente a este tema.

Tipo de Reparación:

Se reparo (en el) centro del garaje y una cuneta de fomento
en el cual fue afectado por el frobo de maquinarios

Paquete: 4A eje: 353 Responsable: _____

Bloques Cemento Arena Piedra Barillas

Alambre ciclón Alambre de púas tubos galvanizados

Fecha de cierre: 4/26/2019

Firma: Fernando Rodriguez

Ced: 9-107-760