

Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía	Fecha:
No.1	20-jun-2019

Descripción:

El proyecto (Centro Educativo de Formación Integral Altos de Los Lagos), cuenta con letreros de seguridad en diversas áreas como medida de prevención de riesgos.



Fotografía	Fecha:
No. 2	20-jun-2019

Descripción:

Como medida de prevención de riesgo de caídas en las excavaciones o desniveles del terreno, se observaron mallas de seguridad en diversas áreas del proyecto.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía
No.3**Fecha:**
20-jun-2019**Descripción:**

Se observaron letrinas sanitarias portátiles en varias áreas del proyecto, además se pudo observar el vehículo de una de las empresas, el cual realizaba la limpieza respectiva a uno de los sanitarios de la empresa TecSan. Otros de los sanitarios portátiles son proporcionados por las empresas STAP, Portucan.

**Fotografía**
No. 4**Fecha:**
20-jun-2019**Descripción:**

Se pudo observar letreros de uso de equipos de protección personal, en diferentes frentes y áreas del proyecto (Centro Educativo de Formación Integral Altos de Los Lagos)



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No. 5

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

El proyecto contaba con ambulancia e instalaciones de servicio de salud para la atención de emergencias médicas.

Se observó en varios frentes de trabajo, letreros con los números de teléfono de los médicos, paramédicos y ambulancias.



Fotografía

No. 6

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se observaron en distintos frentes de trabajo recipientes para el consumo de agua potable para los trabajadores.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía
No.7**Fecha:**
20-jun-2019**Descripción:**

En diversas áreas del proyecto se observaron sitios con mesas y bancas para que los trabajadores puedan almorzar, tomar agua, etc.

**Fotografía**
No. 8**Fecha:**
20-jun-2019**Descripción:**

En los caminos de acceso se encontraron señalizaciones de seguridad vial y demarcaciones para el tránsito de los equipos, vehículos y personas.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No.9

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se pudo observar que los equipos y maquinarias utilizados en el proyecto reciben una inspección periódica. A los mismos se les coloca una etiqueta una vez hayan sido revisados.

**Fotografía**

No.10

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En el recorrido por el proyecto se observó el letrero sobre la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, como lo solicita la normativa.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No.11

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se observaron cercas perimetrales en diversas áreas, especialmente en el área de los edificios que ya se encuentran habitados.

**Fotografía**

No. 12

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se mantienen señalizaciones indicando la velocidad máxima permitida para el control de los equipos y vehículos.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No.13

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se encontraron tanques con agua para el lavado de las manos, debidamente señalizadas para la higiene del personal en diferentes áreas del proyecto.

**Fotografía**

No. 14

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

El proyecto cuenta con garitas, portones y guardias de seguridad en diversas secciones internas del proyecto.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No. 15

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se utilizan camiones mezcladores de concreto sellados herméticamente.

**Fotografía**

No. 16

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En la fotografía se observa un área de almacenamiento temporal de desechos.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No. 17

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En las oficinas se pudo observar la instalación de letreros promoviendo el ahorro de energía.

**Fotografía**

No. 18

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En varios sitios del proyecto, se observó la revegetación de taludes con la técnica de tapete.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No. 19

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Los camiones y demás vehículos utilizan solamente las rutas de transito marcadas.

**Fotografía**

No. 20

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Los camiones de transporte de material cuenta con lona.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Altos de Los Lagos

Fotografía

No. 21

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

La franja de la vegetación en el perímetro del lago se ha mantenido sin intervención.

**Fotografía**

No. 22

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se observan las cunetas de drenaje en las áreas próximas a entregar.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía
No.1

Fecha:
20-jun-2019

Descripción:

Se observaron letrinas sanitarias portátiles en los diversos frentes de trabajo visitados.

**Fotografía**
No. 2

Fecha:
20-jun-2019

Descripción:

Se observaron recipientes, en todos los frentes de trabajo, para el suministro de agua potable a los trabajadores, los mismos estaban debidamente sellados con plástico y tenían letreros que indicaban que el agua que contenían era apta para el consumo humano.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía

No.3

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En los distintos frentes de trabajo se observaron murales con los números de emergencia, procedimientos de emergencia e información de seguridad y salud ocupacional.

**Fotografía**

No. 4

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Durante la inspección realizada se observó un vehículo de abastecimiento de combustible y lubricantes abasteciendo a un equipo. El mismo contaba con kit de pad absorbentes y extintor en caso de emergencias.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía

No.5

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se observó que en varios frentes de trabajo, se cuenta con personal para dirigir el tránsito de vehículos (banderilleros).

**Fotografía**

No. 6

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En diversos frentes del proyecto, se observaron áreas de descanso para los trabajadores.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía

No.7

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

En los sitios de trabajo se colocan letreros de advertencia de trabajos en la vía, vía cerrada, hombres trabajando, entre otros.

**Fotografía**

No. 8

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se observó que los parques cuentan con engramado, basureros y bancas. Aún se mantienen los trabajos de paisajismo en algunos parques.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía
No.9**Fecha:**
20-jun-2019**Descripción:**

Se observó, en algunos campamentos de trabajo tanques de basura común con tapa.



06/20/2019

Fotografía
No. 10**Fecha:**
20-jun-2019**Descripción:**

Las oficinas contaban con letreros promoviendo el ahorro de energía.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía

No.11

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Durante el recorrido se observó el letrero de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

**Fotografía**


No. 12

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Equipo auditor de URS junto con la contraparte técnica del proyecto en el campamento del Colegio Abel Bravo.



Proyecto:

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE COLÓN Y PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE LOS LAGOS.

Ubicación:

Provincia de Colón,
Colón Centro

Fotografía

No.13

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Se observó la colocación de grama en áreas donde se debía reparar por los diversos trabajos que se realizaban en estos frentes del proyecto.

**Fotografía**

No. 14

Fecha:

20-jun-2019

Descripción:

Podemos observar en algunos frentes de trabajo no tenían los materiales debidamente cubiertos y almacenados.





REGISTRO DE ACTIVIDADES

Fecha: 20 junio de 2019

Hora de Inicio: 7:40 : a.m

Hora Final: 12:00 p.m.

Lugar: Colón Centro (Renovación Colón)

Reunión con: _____

Inspección al Proyecto de: - Renovación Colón - CATEGORÍA III

Capacitación de:

Descripción: Inspección de Seguimiento Semestral del Plan de Manejo Ambiental

Categoría III. Colón Centro, Estaciones de Bomberos, Pasos Centenarios.

Calle 8, Calle 11 y Ave. Santa Isabel, Paseo Sucre, Calle 4, Ave. Justo Arosemena



REGISTRO DE ACTIVIDADES

Fecha: 20 de junio de 2019

Hora de Inicio: - 1:10 pm

Hora Final: 1:31 p.m.

Lugar: Oficina de Ambiente de CUSA.

Reunión con: Ing. Eleda Bernal.

Inspección al Proyecto de: _____

Capacitación de:

Descripción:

Descripción: Revisión - Informe de la inspección realizada hoy.
Halazgos: Revisión de ficha (evidencias en el porcero)



REGISTRO DE ACTIVIDADES

Fecha: 20 de junio de 2019

Hora de Inicio: 2:35 p.m.

Hora Final: 5:40 pm

Lugar: Alto de Los Lagos (Proyecto - Renovación Colchán)

Reunión con: _____

Inspección al Proyecto de: Renovación Colón - CATEGORÍA III

Capacitación de:

Descripción: Inspección de Seguimiento Semestral del Plan de Manejo Ambiental Categoría III. Sector #8, la Escuela (en construcción). Revisión de Fichas.