



Panamá, 21 de Agosto de 2019.
694-JAQ-C2019-07-532

Ingeniero.
César Cónete Gonzales
Director Regional de Colón- Encargado.
Ministerio de Ambiente
E. S. M.

Asunto: Informe de Seguimiento Ambiental Trimestral N° 4, periodo 10 de enero- 9 de abril 2019.


Ref.: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.

Respetado Ing. Conté.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Aprobación IA-DRCL-024-2018 del 10 de abril de 2018, artículo 4, literal h, hacemos entrega del Informe de Seguimiento Ambiental trimestral N° 4, correspondiente al periodo 10 de enero al 9 de abril de 2019, del proyecto Categoría I denominado "**SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN PARA LOS ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO DE LA CIUDAD DE COLÓN**"

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, nos suscribimos.

Atentamente

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Julio Concepción

Representante Legal

EB/lp

cc. Ing. Verónica Ríos – Directora de Ingeniería y Arquitectura MIVIOT
Ing. Joanne Carrera-Jefa de departamento de Inspección MIVIOT
Arq. Xavier Grenald – Coordinador de Proyectos MIVIOT – Provincia de Colón
Archivo

Contrato No. 3517

PROYECTO

“SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACION
PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DEL PASEO
MARINO DE LA CIUDAD DE COLON”

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL TRIMESTRAL N°4

(10 de enero al 9 de abril de 2019)

AUDITOR AMBIENTAL



Lic. YOSUANI MILLER
AA-023-2017



CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	4
II.	ASPECTOS TÉCNICOS	5
2.2.	Breve descripción del Proyecto.	5
2.2.	Equipo utilizado en el proyecto, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante la etapa del proyecto y soluciones propuestas..	4
2.3.	Descripción del Plan de Manejo Ambiental.....	9
2.4.	Identificación De La Empresa	9
2.5.	Fecha de Informe de Seguimiento Ambiental:	10
2.6.	Categoría del Estudio de Impacto Ambiental:	10
2.7.	Auditor Ambiental:.....	10
2.8.	Metodología del Seguimiento Ambiental.....	10
III.	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	10
3.1.	Cronograma de cumplimiento del PMA y Resolución de Aprobación, a la fecha de presentación del informe.....	10
IV.	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ADENDAS, AMPLIACIONES Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	23
V.	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO Y LA RESOLUCIÓN IA-DRCL-024 DE 2018 del 10 DE ABRIL DE 2018	51
VI.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROMOTOR DEL PROYECTO	52
VII.	ANEXOS	52
	Anexo N°1: Registro fotográfico	53
	Registro N°2: Notas enviadas y Recibidas.....	54
	Registro N°3: Registro de Capacitaciones	55
	Registro N°4: Registro de Entrega de Bolsas Plásticas	56
	Registro N°5: Registro de Disposición final de desechos.....	57

Registro N°6: Registro de Entrega de EPP	58
Registro N°7: Registro de Entrega de Paños Absorbentes.....	59
Registro N°8: Inventario de Baños Portátiles.	60
Registro N°9: Registro de Limpieza de Baños Portátiles	61
Registro N°10: Contruye Verde	62
Registro N°11: Inspección de Equipo.....	63
Registro N°12: Registro de Mantenimiento Preventivo	64
Registro N°13: Inspección de Extintores	65
Registro N°14: Inspección de Botiquines	66
Registro N°15: Informe de Resultados del Monitores de Calidad de aire PM10	67
Registro N°16: Registro de desechos líquidos	68

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto denominado "Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón", se desarrollará en parte del Paseo Washington y el Paseo Gorgas, de la Ciudad de Colón, Corregimiento Barrio Norte, Distrito de Colón, Provincia de Colón.

El presente informe presenta el nivel de cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I del Proyecto “Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón”, y la Resolución de Aprobación IA-DRCL-024 DE 2018 del 10 de abril de 2018 y en el contenido mínimo establecido en la Resolución AG-0347-2013 del 20 de junio de 2013.

Durante el trimestre (enero-abril 2019) las actividades ejecutadas en la Extensión Paseo Marino, fueron:

- 1) Sometimiento y aprobación del Diseño
- 2) Aceras en adoquines
- 3) Aceras en Adoquines (colocación de adoquines)
- 4) Aceras peatonales de concreto
- 5) Canchas múltiples
- 6) Cordones
- 7) Ciclovía (Concreto)
- 8) Edificaciones (comercio, policías, baños) Acabados
- 9) Instalación de adoquines
- 10) Construcción de Miradores
- 11) Cancha de futbol sintética
- 12) Construcción de la Pista de Atletismo
- 13) Colocación de asfalto alrededor de la pista de atletismo
- 14) Instalación de grama

- 15) Paisajismo
- 16) Acabados en general
- 17) Limpieza de los frentes de trabajo.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

El informe de cierre presenta el nivel de cumplimiento para cada una de las acciones establecidas en el PMA y la Resolución de Aprobación, realizadas durante la fase de construcción del proyecto.

2.1 Breve descripción del Proyecto.

El proyecto denominado “Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón”, se desarrollará en parte del **Paseo Washington** y el **Paseo Gorgas**, de la Ciudad de Colón, Corregimiento Barrio Norte, Distrito de Colón, Provincia de Colón.

La superficie aproximada es de 6.5 ha divididas de la siguiente manera: 5 ha+ 4524 m² en el área del Paseo Washington y 1ha+1150 m² en el Paseo Gorgas.

En cuanto el desarrollo del proyecto que brindara a la ciudadanía facilidades de tipo recreativa, deportivas y culturales entre otros, comprende los sitios entre Paseo Washington y Paseo Gorgas

El proyecto contara con áreas de estacionamiento, ciclovía, adoquinados, iluminación, área y equipamientos de juegos infantiles, cancha sintética y atletismo, canchas múltiples techadas, comercio, policía, oficina municipal, baños, miradores, área de picnic, juegos biosaludables, juego de mesa y puente.



Imagen 1. Extensión del paseo Marino área Paseo Washington. Fuente: Planos de diseño básico




Imagen 2. Extensión del paseo Marino área Paseo Górgas. Fuente: Planos de diseño básico

➤ Localización del Proyecto

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto.

Área 1. Paseo Washintong	
N	E
1035548.716	620907.509
1035461.495	620850.255
1035541.980	620806.034
1035521.781	620763.575
1035591.692	620774.021
1035586.266	620674.792
1035545.017	620645.638
1035610.124	620532.321
1035539.391	620498.244
1035605.924	620441.445
1035586.028	620387.759
1035505.902	620286.938
1035505.041	620320.262
1035523.546	620224.407
1035503.048	6201172.229
1035476.521	620122.162
1035430.091	620142.044
Área 2. Paseo Gorgas	
N	E
1035145.961	621340.737
1035115.422	621390.675
1035102.212	621422.199
1035110.426	621462.763
1035117.829	621516.606
1035102.649	621520.999
1035099.811	621512.822
1035093.880	621514.214
1035026.014	621441.097
1035054.854	621412.892
1035076.884	621366.795
1035100.347	621382.482
1035102.785	621358.357
1035128.209	621310.193



Imagen 3. Mapa de Ubicación Regional en escala 1: 50,000. Fuente: Planta de Localización Regional del Proyecto.

2.2 Equipo utilizado en el proyecto, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante la etapa del proyecto y soluciones propuestas.

El equipo necesario para realizar la obra durante esta etapa de construcción es; Retroexcavadora, excavadora, camión liviano plataforma, camiones volquete de 14 a 18 m³, tractores, motoniveladora, vehículo Pick up, mini cargador, compactadora, mezcladora de concreta mecánica, máquinas de soldar, equipo de Oxicorte, camión de agua, vibrador de concreto, torre luz, cortadora de pavimento, compactador tipo Sapo, barredora, generador, bomba de agua centrifuga.

El personal en el área de Paseo Marino se cuenta con un total de 85 distribuidas de la siguiente manera: 70 trabajadores por hora y 15 administrativos. El proyecto cuenta con mano de obra calificada como no

calificada entre los que podemos mencionar: ingeniero civil, ingeniero electromecánico, arquitecta, encargados de Salud y Seguridad Ocupacional, Inspector Ambiental, topógrafos, capataz, albañiles, reforzadores, carpinteros, ayudantes generales, celadores, entre otros.

- **Avance de actividades:** La obra cuenta en sus actividades constructivas hasta el mes de enero de 2019, con un avance de 90%.
- **Problemas enfrentados durante la etapa del proyecto**

No se presentaron problemas durante el periodo correspondiente al informe.

2.3. Descripción del Plan de Manejo Ambiental

El capítulo X - **Plan de Manejo Ambiental** del Estudio de Impacto Ambiental define las medidas de mitigaciones Socioambientales a ejecutar en el proyecto “Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del Paseo Marino de La Ciudad de Colón”,

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del EslA cuenta con 62 medidas de mitigación y 20 medidas establecidas en la resolución de aprobación del EslA del proyecto.

2.4. Identificación De La Empresa

Los principales datos de la empresa se presentan a continuación:

Datos de la Empresa:

Nombre de la Empresa	Constructora Urbana S. A.
Tipo de Empresa	Construcción
Representante Legal	Julio Concepción Triviño
Cédula del Representante legal	8-399-974
Persona a contactar	Lic. Graciela Palacios
Número de teléfono	(507) 6550-0423
Correo electrónico	gpalacios@grupocusa.com
Página WEB	www.grupocusa.com

2.5. Fecha de Informe de Seguimiento Ambiental:

El presente informe contiene las medidas ambientales aplicadas durante el periodo del 10 de enero al 9 de abril de 2019.

2.6. Categoría del Estudio de Impacto Ambiental:

El proyecto “Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del Paseo Marino de La Ciudad de Colón”, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, aprobado bajo la resolución IA-DRCL-024 de 2018 del 10 de abril de 2018.

2.7. Auditor Ambiental:

El auditor ambiental que elaboró el informe de Seguimiento Ambiental fue la Lic. Yosuani Miller, cuyo número de registro es AA-023-2017.

2.8. Metodología del Seguimiento Ambiental

La metodología del seguimiento ambiental del proyecto, utilizada para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y en la resolución de Aprobación del EsIA del proyecto, son inspección de campo, recolección de información de campo y de oficina, análisis de la información generada en el periodo del informe trimestral.

III. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.

La siguiente programación fue elaborada considerando las medidas de mitigación y la resolución IA-DRCL-024 de 2018 del 10 de abril de 2018, la cual que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

3.1 Cronograma de cumplimiento del PMA y Resolución de Aprobación, a la fecha de presentación del informe.

Tabla N°3. Cronograma de cumplimiento del PMA

Medida #	Medidas establecidas en EsIA-PMA	Cumplimiento			% de Cumplimiento		
		SI	NO	N/A			
Calidad de aire							
Alteración de la calidad de Aire							
1	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos utilizados en el proyecto.	*			100		
2	Aspersión con agua el área de trabajo.	*			95		
3	Establecer límites de velocidad de los equipos dentro del proyecto.	*			100		
4	Apagar los equipos cuando no estén en uso.	*			95		
5	Exigir uso de lona en los camiones volquetes para cubrir el material transportado y evitar o reducir la dispersión de estos materiales.	*			100		
6	Disponer de baños portátiles en los frentes de trabajo.	*			100		
7	Brindarles mantenimiento a los baños portátiles utilizados en el proyecto.	*			100		
8	Prohibido incinerar los desechos en el proyecto.	*			100		
9	Cubrir el material pétreo con plástico para evitar dispersión de polvo.	*			95		
Ruido /Vibraciones							
Incremento en los niveles de Ruido							
10	Apagar los equipos cuando no estén en uso	*			95		

11	Minimizar el uso de bocina, silbato o cualquier dispositivo que exceda los límites de ruido en el área de influencia directa del proyecto.	*			95
12	Entregar dispositivos a los colaboradores los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados para la protección contra el ruido.	*			100
Suelo/ Agua					
Alteración del régimen del flujo de las aguas pluviales					
13	Se cortará vegetación dentro del polígono estrictamente la necesaria.	*			100
14	Evitar la acumulación de los materiales que impidan el libre flujo de las aguas de escorrentía.	*			100
Incremento de la erosión/sedimentación					
15	Compactar los suelos expuestos a la erosión y sedimentación.	*			100
16	Construir de medidas temporales como las barreras para el control de erosión y sedimentación.			*	N/A
Contaminación de agua/suelo (derrames, desechos)					
17	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos utilizados en el proyecto.	*			100
18	Capacitar al personal en temas sobre Control de derrames.	*			100
19	Mantener kit de derrame en sitio en caso de que ocurra derrame de hidrocarburos u otros materiales peligrosos.	*			100
20	Disponer de baños portátiles en los frentes de trabajo.	*			100
21	Prohibido incinerar los desechos en el proyecto.	*			100
22	Brindarles mantenimiento a los baños portátiles utilizados en el proyecto.	*			100

23	Construir medidas temporales como las barreras para el control de erosión y sedimentación.			*	N/A
Flora					
Afectación a la Vegetación					
24	Delimitar los límites del proyecto.	*			100
25	Solicitar los permisos de indemnización ecológica, permisos de tala o poda otorgados por el Ministerio de Ambiente			*	N/A
26	Se cortará vegetación dentro del polígono estrictamente la necesaria.	*			100
27	Revegetación y arborización de los suelos que se mantienen desprovistos de vegetación.	*			100
Fauna					
Perturbación de la fauna silvestre					
28	En caso de encontrarse animales silvestres se procederá a realizar el rescate y la reubicación del animal.			N/A	N/A
29	Prohibido la pesca en el área del proyecto	*			100
30	Mantener los equipos apagados cuando no estén en uso.	*			95
Generación de Desechos					
Disposición inadecuada de los desechos					
31	Recolección de los desechos generados en el proyecto.	*			100
32	Disponer de bolsas de basura a los encargados de los frentes.	*			100
33	Establecer lugares de acopio temporales para el almacenamiento de los desechos.	*			100

34	Verificar el orden y aseo en los frentes de trabajo.	*			95
35	Llevar a cabos programas de reciclaje, reusó, reducir de los desechos generados en el proyecto.	*			100
36	Capacitación al personal en tema sobre el Manejo de los desechos.	*			100
Socioeconómico					
Aumento temporal del tráfico					
37	Establecer límites de velocidad de los equipos dentro del proyecto.	*			100
38	Evitar transitar en las horas de mayor flujo vehicular u horas pico.	*			90
39	Señalización de advertencia de trabajos y tránsito de equipos y maquinarias.	*			100
40	Instalación de letreros de señalización preventiva y otros accesorios tales como (conos, flechas, jersey).	*			100
41	Se mantiene los banderilleros para dirigir el tráfico en la vía.	*			100
Impacto sobre estructura existente (vía de acceso).					
42	Eliminación inmediata de material en rodadura de la vía de acceso.	*			100
Generación de empleo					
43	Apoyar a la población local con la contratación de personas del área.	*			100
Contribución a la economía local					
44	Facilitar el ingreso de personal local en manos de obra calificada y no calificada.	*			100
45	Evaluuar las posibilidades de insumo a nivel local	*			100
Alteración de los patrones de vida de la población local.					

46	Dar instrucción a los empleados sobre comportamiento y acciones que puedan traer problemas sociales.	*			100
47	Mantener comunicación entre la empresa contratista y los residentes.	*			100
Afección a la salud pública y ocupacional					
48	Colocar rótulo de prohibición de entrada de personas ajenas al proyecto.	*			100
49	Colocar señalización de advertencia en la entrada del proyecto que indique la circulación de vehículo y maquinaria pesada en el área.	*			100
Afectación a sitios históricos y arqueológicos desconocidos					
50	Realizar monitoreos arqueológicos durante el movimiento de tierra.			N/A	N/A
51	En caso de ocurrir un hallazgo arqueológico se procederá al rescate.			N/A	N/A
52	El promotor deberá preservar los hallazgos hasta que la autoridad competente así lo requiera.			N/A	N/A
53	Contratar a un personal idóneo para realizar el monitoreo el monitoreo arqueológico durante el movimiento de tierra.			N/A	N/A
Prevención de accidentes					
54	Se entregan los EPP al personal que labora en el proyecto.	*			100
55	Capacitaciones en temas de seguridad ocupacional y seguridad física.	*			100
56	Se mantienen los extintores en los equipos y en otras áreas donde se requiera.	*			100
57	Mantener botiquines en los frentes de trabajo.	*			100

58	Asignar un área para punto de reunión.	*			100
59	Colocación de señalización vial para información de los usuarios de la vía que mantengan precaución.	*			100
60	Mantener los banderilleros para dirigir el tráfico en la vía.	*			100
61	Colocar letreros en la entrada y salida de camiones.	*			100

Tabla N°4. Cronograma de Cumplimiento de las Medidas Establecidas en la Resolución de Aprobación IA-DRCL-024 de 2018 del 10 de abril de 2018.

Medida #	Medidas establecidas en EsIA-PMA	Cumplimiento			% Cumplimiento de la medida	Evidencias/Observación
		SI	NO	N/A		
1	Cumplir con todas las normas y leyes ambientales, permisos, aprobaciones e infraestructuras que conlleva el desarrollo del proyecto emita por las autoridades e instituciones competentes en este tipo de actividades.	*			100	Se realiza el proyecto cumpliendo con las normas, leyes, permisos entre otros requisitos ambientales que se solicite para finalizar el proyecto.
2	Reportar a la Administración Regional del Ministerio de Ambiente en Colón, por escrito la fecha de inicio de las actividades relativas al proyecto antes de su ejecución.	*			100	Se notificó el inicio del proyecto al Ministerio de Ambiente mediante la Nota 694-EBL-C2018-04-001 del 16 de abril de 2018. Esta evidencia fue incluida en el informe anterior.
3	Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura, INAC, el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.			N/A	N/A	Durante el periodo del informe no se han encontrados hallazgos arqueológicos dentro del área del proyecto. La actividad de

						movimiento de tierra finalizo en meses anteriores.
4	Las instalaciones deberán contar con un sistema de protección contra incendios con los permisos correspondientes.	*			95	Se mantienen en las oficinas del proyecto y en las áreas donde se requiera los extintores como sistema de protección contra incendios.
5	Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada, por el desarrollo del proyecto, el promotor, actuará siempre mostrando su mejor disposición, a conciliar con las partes, actuando de buena fe.	*			100	La empresa mantiene las oficinas de Relaciones comunitaria, en la cual las personas pueden aproximarse a poner quejas o a consultar las inquietudes que mantengan sobre el proyecto.
6	El promotor deberá aplicar y garantizar de manera general en el proyecto, todas aquellas medidas de producción más limpia que contribuyan a mejorar el ambiente, principalmente en lo que respecta al manejo racional del agua y de la energía eléctrica (por el uso de hidrocarburo); al igual que en la disposición de los desechos sólidos en termino de	*			95	Se verifica el cumplimiento de esta medida. Se implementan medidas de producción más limpias en el proyecto tales como: Reciclaje de papel y cartón en la oficina principal del proyecto. Áreas de acopio

	reciclaje y reutilización para aquellos materiales que por naturaleza y composición permitan este tipo de manejo. De ninguna manera se permita la acumulación de desperdicios en los predios y sitios donde se desarrolla el referido proyecto.					temporal de desechos sólidos.
7	Cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 2 de 14 de enero de 2009 por la cual se establece la Norma Ambiental de calidad de Suelo para diversos usos.	*			100	Se verifica el cumplimiento de esta medida.
8	Presentar ante la correspondencia Administración Regional del Ministerio de Ambiente, cada tres meses (3) y durante la construcción y operación del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de EL PROMOTOR del Proyecto.	*			100	<p>El informe de Seguimiento Ambiental corresponde al periodo del julio-octubre, 2018.</p> <p>Se realizó la entrega al Ministerio de Ambiente el informe de seguimiento ambiental N°002.</p> <p>Ver Notas enviadas y recibidas.</p>
9	Colocar, dentro del área del proyecto y antes de iniciar sus ejecuciones, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido.	*			100	Se colocó el letrero según las especificaciones establecidas en la resolución de aprobación.

						Las evidencias fueron colocadas en el informe N° 1
10	Presentar antes el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación adición, o cambios de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N°123 de 14 de agosto de 2009 modificado por el Decreto Ejecutivo N°155 de 05 de agosto de 2011.			N/A	N/A	No se pretende realizar modificaciones en este proyecto.
11	Cumplir las normas de Higiene y Seguridad Laboral.	*			100	Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida.
12	Poner anuncios y Guias para el cruce vehicular y peatones.	*			100	Se colocaron letreros dentro del proyecto. Ver registro fotográfico
13	Advertir al Promotor del Proyecto que solo debe utilizar la Mezcladora de concreto para la ejecución del proyecto de Paseo Marino.	*			100	La mezcladora de concreto fue desinstalada en el mes de marzo de 2019.
14	Advertir al Promotor del proyecto previo inicio de Construcción de	*			100	Se cuenta con el visto bueno del Instituto

	la Obra de tener el Visto Bueno del Instituto Nacional de Cultura.					Nacional de Cultura. Nota evidenciada en informes anteriores.
15	Advertir al Promotor del Proyecto que debe entregar Monitoreo de PM10 durante la Operación cada 2 meses.	*			100	Durante este periodo del informe se realizó el ultimo monitoreo de calidad de aire. Ver anexo 15. Resultados de monitoreo de calidad de aire.
16	Establecer al Promotor del Proyecto, que si durante las etapas de construcción o de operación del proyecto, decide abandonar la obra, deberá comunicar por escrito al Ministerio de Ambiente, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previo a la fecha en que se pretende efectuar el abandono.			N/A	N/A	La empresa no pretende abandonar el proyecto.
17	Advertir al promotor del proyecto, que si durante la fase de desarrollo, construcción o de operante del proyecto, provoca o causa algún daño al ambiente, se dará inicio a Proceso Administrativo, procediendo con la investigación y sanción que			N/A	N/A	Durante el periodo del informe no se evidencian daños ambientales. Se realiza el seguimiento ambiental para evitar los daños

	corresponda, conforme a la ley 8 de 25 de marzo de 2015, sus reglamentos y normas complementarias.					ambientales.
18	La presente Resolución Ambiental empezará a regir a partir de su notificación y tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la misma fecha.	*			100	La fecha de inicio del proyecto es el 10 de abril de 2018. Evidencias registradas en informes anteriores.
19	De conformidad con el artículo 54 y siguientes del Decreto Ejecutivo N° 123 de 14 de agosto de 2009, que “Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón”, mediante su Representante legal podrá interponer Recursos de Reconsideración, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación.			N/A	N/A	

IV. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ADENDAS, AMPLIACIONES Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

El alcance del seguimiento ambiental del proyecto, se establece verificando el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y de la Resolución de Aprobación del EsIA, donde se obtienen información valiosa tales como:

- % de cumplimiento de las medidas de mitigación evaluadas.
- Identificación de posibles impactos ambientales no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.
- Identificación de oportunidades de mejoras en la implementación de las medidas de mitigación.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla N°5. Cumplimiento de las Medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, Fase de Construcción.

Medida #	Medidas establecidas en EsIA-PMA	Cumplimiento			Efectividad de la Medida (%)	Observación			
		SI	NO	N/A					
Calidad de aire									
Alteración de la calidad de Aire									
1	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos utilizados en el proyecto.	*			100	<p>El mantenimiento de los equipos pesados es realizado según las horas de usos de los equipos o según las especificaciones del fabricante.</p> <p>Ver Registro fotográfico/Registro de mantenimiento preventivo.</p>			
2	Aspersión con agua el área de trabajo.	*			95	<p>Se realiza el control de polvo en el proyecto en la época de verano y en la lluviosa cuando sea necesario.</p> <p>Ver Registro fotográfico</p>			
3	Establecer límites de velocidad de los equipos dentro del proyecto.	*			100	<p>Se colocan letreros con los límites de velocidad permisibles</p>			

						dentro del proyecto. Ver Registro fotográfico
4	Apagar los equipos cuando no estén en uso.	*			95	Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida. Se dictan charlas al personal del proyecto en estos temas. Ver Registro fotográfico
5	Exigir uso de lona en los camiones volquetes para cubrir el material transportado y evitar o reducir la dispersión de estos materiales.	*			100	Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida. Ver Registro fotográfico
6	Disponer de baños portátiles en los frentes de trabajo.	*			100	Se mantienen baños portátiles en los frentes de trabajo. Ver Registro fotográfico/Inventario de Baños Portátiles
7	Brindarles mantenimiento a los baños portátiles utilizados en el proyecto.	*			100	El mantenimiento de los baños portátiles es realizado por la empresa subcontratista (Tecsan). La frecuencia de la limpieza es de 3 veces a la semana.

						Ver Registro fotográfico/ Registro de limpieza de baños portátiles
8	Prohibido incinerar los desechos en el proyecto.	*			100	Se colocaron letreros en el proyecto. Se les informa en las charlas cortas. Ver Registro fotográfico
9	Cubrir el material pétreo con plástico para evitar dispersión de polvo.	*			95	Los materiales pétreos se cubren con plástico para evitar la dispersión de polvo, el lavado del material fino cuando llueve. Ver Registro fotográfico
Ruido /Vibraciones						
Incremento en los niveles de Ruido						
10	Apagar los equipos cuando no estén en uso	*			95	Los equipos que no estén en uso se mantienen apagados. Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida. Ver Registro fotográfico
11	Minimizar el uso de bocina,	*			95	Se colocaron letreros

	silbato o cualquier dispositivo que exceda los límites de ruido en el área de influencia directa del proyecto.					informativos en el proyecto, se menciona en las charlas
12	Entregar dispositivos a los colaboradores los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados para la protección contra el ruido.	*			100	Se entrega los dispositivos adecuado para la protección contra el ruido. Ver Registro fotográfico/Registro de entrega de EPP
Suelo/ Agua						
Alteración del régimen del flujo de las aguas pluviales						
13	Se cortará vegetación dentro del polígono estrictamente la necesaria.	*			100	Se obtuvieron los permisos de indemnización ecológica correspondiente. Los permisos de indemnización fueron evidenciados en el informe de Seguimiento ambiental # 2. Se consideró solo talar la vegetación estrictamente necesaria. Ver Registro fotográfico
14	Evitar la acumulación de los	*			100	Los materiales son

	materiales que impidan el libre flujo de las aguas de escorrentía.					almacenados en área donde no impidan el libre flujo de las aguas de escorrentía.
Suelo/Agua						
Incremento de la erosión/sedimentación						
15	Compactar los suelos expuestos a la erosión y sedimentación.	*			100	<p>Se compactan los suelos para evitar que estos queden expuestos a la erosión y sedimentación.</p> <p>Se pavimentan las áreas que van de concreto y se instala la grama en las áreas verdes del proyecto.</p> <p>Ver Registro fotográfico</p>
16	Construir de medidas temporales como las barreras para el control de erosión y sedimentación.			*	N/A	<p>Se construyeron medidas temporales para el control de erosión en meses anteriores.</p> <p>Reportado en los informes anteriores.</p>
Contaminación de agua/suelo (derrames, desechos)						
17	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos utilizados en el proyecto.	*			100	El mantenimiento de los equipos pesados es realizado según las horas de usos de los equipos o según las

						especificaciones del fabricante. Ver Registro fotográfico/Registro de mantenimiento preventivo
18	Capacitar al personal en temas sobre Control de derrames.	*			100	Se dictan charlas al personal del proyecto en temas sobre el control de derrames.
19	Mantener kit de derrame en sitio en caso de que ocurra derrame de hidrocarburos u otros materiales peligrosos.	*			100	Se mantienen los kits de derrames en áreas específicas, por ejemplo: en el vehículo que utilizan los mecánicos, se entrega paños absorbentes a los operadores de los equipos. Ver Registro fotográfico/Registro de entrega de paños absorbentes
20	Disponer de baños portátiles en los frentes de trabajo.	*			100	Se mantienen baños portátiles dentro del proyecto. Los baños se colocan según la cantidad de personal contratado en el proyecto. Ver Registro

						fotográfico/Inventario de Baños portátiles.
21	Prohibido incinerar los desechos en el proyecto.	*			100	<p>Se ha colocado la señalización de Prohibido incinerar los desechos dentro del proyecto.</p> <p>Se capacita al personal en estos temas.</p> <p>Ver Registro fotográfico</p>
22	Brindarles mantenimiento a los baños portátiles utilizados en el proyecto.	*			100	<p>El mantenimiento de los baños portátiles es realizado por la empresa subcontratista (Tecsan). La frecuencia de la limpieza es de 3 veces a la semana.</p> <p>Ver Registro fotográfico/ Registro de limpieza de baños portátiles</p>

23	Construir medidas temporales como las barreras para el control de erosión y sedimentación.		*	N/A	Se construyeron medidas temporales como las barreras para el control de erosión y sedimentación en meses anteriores. Reportado en los informes anteriores.
Flora					
Afectación a la Vegetación					
24	Delimitar los límites del proyecto.	*		100	Los límites del proyecto son delimitados por la depto. de topografía. Ver Registro fotográfico
25	Solicitar los permisos de indemnización ecológica, permisos de tala o poda otorgados por el Ministerio de Ambiente		*	N/A	Se obtuvieron los permisos de indemnización ecológica, los mismos fueron evidenciados en el informe de gestión Ambiental # 2.
26	Se cortará vegetación dentro del polígono estrictamente lo necesario.	*		100	Se protege la vegetación existente solo se cortará lo estrictamente necesario. Ver Registro fotográfico
27	Revegetación y arborización de los	*		100	Se instala la grama

	suelos que se mantienen desprovistos de vegetación.					Zoysia toro y se siembran las plantas, palmas y árboles en las áreas verde del PM2. Registro Fotográfico
Fauna						
Perturbación de la fauna silvestre						
28	En caso de encontrarse animales silvestres se procederá a realizar el rescate y la reubicación del animal.		*	N/A	Se verifica el cumplimiento de esta medida. No se rescató ningún animal silvestre durante este periodo.	
29	Prohibido la pesca en el área del proyecto	*		100	Se colocaron letreros de Prohibido la Caza. Se colocaron letreros en el proyecto.	
30	Mantener los equipos apagados cuando no estén en uso.	*		95	Los equipos que no estén en uso se mantienen apagados. Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida. Ver registro fotográfico.	
Generación de Desechos						
Disposición inadecuada de los desechos						
31	Recolección de los desechos generados en el proyecto.	*		100	Los desechos son recolectados frecuentemente. En esta área de trabajo se mantiene una caja de	

						la empresa aguaseo, esta es cambiada cada vez que se requiera. Se ha iniciado a realizar la limpieza final del proyecto. Ver registro fotográfico
32	Disponer de bolsas de basura a los encargados de los frentes.	*		100	Se entregan a los capataces y al almacenista, bolsas plásticas para llevar a cabo la recolección de los desechos en el proyecto. Se verifica el cumplimiento de esta medida Ver registro fotográfico Registro de entrega de bolsas plásticas.	
33	Establecer lugares de acopio temporales para el almacenamiento de los desechos.	*		100	Dentro del proyecto se mantiene un área de acopio temporal para los desechos generados en el proyecto.	
34	Verificar el orden y aseo en los frentes de trabajo.	*		95	Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida.	

						Se ha iniciado a realizar la limpieza final del proyecto. Ver registro fotográfico
35	Llevar a cabos programas de reciclaje, reusó, reducir de los desechos generados en el proyecto.	*			100	En las oficinas del proyecto se lleva acabo el reciclaje de cartón y papel.
36	Capacitación al personal en tema sobre el Manejo de los desechos.	*			100	Se capacita al personal en temas relacionados al Manejo de los desechos, orden y aseo en las áreas de trabajo. Ver registro fotográfico
Socioeconómico						
Aumento temporal del tráfico						
37	Establecer límites de velocidad de los equipos dentro del proyecto.	*			100	Se colocan letreros con los límites de velocidad permisibles dentro del proyecto. Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida. Ver registro fotográfico
38	Evitar transitar en las horas de mayor flujo vehicular u horas pico.	*			90	Se verifica en campo el cumplimiento de esta medida. Se toman

						vías alternas. Ver registro fotográfico
39	Señalización de advertencia de trabajos y tránsito de equipos y maquinarias.	*			100	Se mantiene las entradas y salidas del proyecto señalizadas. Se colocaron letreros con los límites de velocidad permisibles dentro del proyecto Ver registro fotográfico
40	Instalación de letreros de señalización preventiva y otros accesorios tales como (conos, flechas, jersey).	*			100	Se colocan letreros con señalización preventiva y otros dispositivos de seguridad como los son: conos. Jersey, trafi tambor, entre otros.
41	Se mantiene los banderilleros en la vía cuando se requieren.	*			100	Se mantiene la presencia de los banderilleros en el área siempre y cuando se requiera. Ver registro fotográfico

Impacto sobre estructura existente (vía de acceso).						
Eliminación inmediata de material en rodadura de la vía de acceso.						
Generación de empleo						
42	Eliminación inmediata de material en rodadura de la vía de acceso.	*			100	Se verifica el cumplimiento de esta medida. Ver registro fotográfico
43	Apoyar a la población local con la contratación de personas del área.	*			100	Se verifica el cumplimiento de esta medida. Se contrata mano de obra local según las necesidades del proyecto. Ver registro fotográfico
Contribución a la economía local						
44	Facilitar el ingreso de personal local en manos de obra calificada y no calificada.	*			100	Se verifica el cumplimiento de esta medida. Parte de la mano de obra local según las necesidades del proyecto. Ver registro fotográfico
45	Evaluar las posibilidades de insumo a nivel local.	*			100	La empresa mantiene un listado de proveedores locales, los cuales nos ofrecen

						sus servicios al proyecto. Se verifica el cumplimiento de esta medida.
Alteración de los patrones de vida de la población local.						
46	Dar instrucción a los empleados sobre comportamiento y acciones que puedan traer problemas sociales.	*			100	Se le informa al personal a través de las charlas sobre el comportamiento y acciones que puedan traer problemas sociales.
47	Mantener comunicación entre la empresa contratista y los residentes.	*			100	Se mantiene comunicación entre ambas partes. Se informa a la comunidad sobre las actividades que se estarán ejecutando en el proyecto.
Afección a la salud pública y ocupacional						
48	Colocar rótulo de prohibición de entrada de personas ajenas al proyecto.	*			100	Se mantiene letreros donde se prohíbe la entrada a personal ajeno al proyecto. El proyecto se mantiene cerca para evitar que las personas ajenas a la obra estén ingresando al área.

						Ver registro fotográfico
49	Colocar señalización de advertencia en la entrada del proyecto que indique la circulación de vehículo y maquinaria pesada en el área.	*			100	Se colocan letreros informativos en el proyecto. Ver registro fotográfico
Afectación a sitios históricos y arqueológicos desconocidos						
50	Realizar monitорios arqueológicos durante el movimiento de tierra.			*	N/A	Las actividades de movimiento de tierra han finalizado. No se encontraron hallazgos arqueológicos durante las actividades de movimiento de tierra del proyecto.
51	En caso de ocurrir un hallazgo arqueológico se procederá al rescate.			*	N/A	Las actividades de movimiento de tierra han finalizado. No se encontraron hallazgos arqueológicos durante las actividades de movimiento de tierra del proyecto.
52	El promotor deberá preservar los hallazgos hasta que la autoridad competente así lo requiera.			*	N/A	Durante el movimiento de tierra no se presentaron hallazgos arqueológicos en el proyecto.

53	Contratar a un personal idóneo para realizar el monitoreo el monitoreo arqueológico durante el movimiento de tierra.			*	N/A	La actividad de movimiento de tierra ha finalizado.
Prevención de accidentes						
54	Se entregan los EPP al personal que labora en el proyecto.	*			100	Se entregan los Equipos de Protección Personal al personal que labora en el proyecto. Ver registro fotográfico/ Registro de entrega de EPP
55	Capacitaciones en temas de seguridad ocupacional y seguridad física.	*			100	Se le informa al personal a través de las charlas temas sobre seguridad ocupacional y la seguridad física. Ver Registro de capacitaciones
56	Se mantienen los extintores en los equipos y en otras áreas donde se requiera.	*			100	Los extintores son inspeccionados mensualmente para verificar su funcionamiento. Ver registro fotográficos/Registro de Extintores
57	Mantener botiquines en los frentes de trabajo.	*			100	Se mantiene botiquines en las áreas

						de vestidores, comedores y frente de trabajo que lo requieran. Ver registro fotográficos/Registro de Botiquines
58	Asignar un área para punto de reunión.	*			100	Se asignó un área como punto de reunión en el proyecto Ver registro fotográfico
59	Colocación de señalización vial para información de los usuarios de la vía que mantengan precaución.	*			100	Se coloca la señalización vial necesaria para que los usuarios de la vía mantengan la precaución necesaria y evitar accidentes e incidentes que lamentar Se verifica el cumplimiento de esta medida. Ver registro fotográfico
60	Mantener los banderilleros para dirigir el tráfico en la vía.	*			100	Se colocan los banderilleros en la entrada y salida del proyecto cuando se requiera.

						Ver registro fotográfico
61	Colocar letreros en la entrada y salida de camiones.	*			100	<p>Se han colocado letreros en la entrada y salida del proyecto, para que los usuarios de la vía tengan precaución.</p> <p>Ver registro fotográfico</p>

RESOLUCIÓN APROBADA IA-DRCL-024 DE 2018 DE 10 DE ABRIL DE 2018.

Cumplimiento de las Medidas Establecidas en la Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I.

Medida #	Medidas establecidas en EsIA-PMA	Cumplimiento			Efectividad de la Medida (%)	Observación
		SI	NO	N/A		
1	Cumplir con todas las normas y leyes ambientales, permisos, aprobaciones e infraestructuras que conlleva el desarrollo del proyecto emitida por las autoridades e instituciones competentes en este tipo de actividades.	*			100	Se realiza el proyecto cumpliendo con las normas, leyes, permisos entre otros requisitos ambientales que se requieran para finalizar el proyecto.
2	Reportar a la Administración Regional del Ministerio de Ambiente en Colón, por escrito la fecha de inicio de las actividades relativas al proyecto antes de su ejecución.	*			100	Se notificó el inicio del proyecto al Ministerio de Ambiente mediante la Nota 694-EBL-C2018-04-001 del 16 de abril de 2018.
3	Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura, INAC, el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.			N/A	N/A	Durante el periodo del informe no se han encontrados hallazgos arqueológicos dentro del área del proyecto.

4	Las instalaciones deberán contar con un sistema de protección contra incendios con los permisos correspondientes.	*			95	Se mantienen en las oficinas del proyecto y en las áreas donde se requiera los extintores como sistema de protección contra incendios.
5	Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada, por el desarrollo del proyecto, el promotor, actuará siempre mostrando su mejor disposición, a conciliar con las partes, actuando de buena fe.	*			100	La empresa mantiene las oficinas de Relaciones comunitarias, donde las personas pueden aproximarse a presentar quejas o a consultar las inquietudes que mantengan sobre el proyecto.
6	El promotor deberá aplicar y garantizar de manera general en el proyecto, todas aquellas medidas de producción más limpia que contribuyan a mejorar el ambiente, principalmente en lo que respecta al manejo racional del agua y de la energía eléctrica (por el uso de hidrocarburo); al igual que en la disposición de los	*			95	Se verifica el cumplimiento de esta medida. Se implementan medidas de producción más limpias en el proyecto tales como: Reciclaje de papel y cartón en la oficina

	desechos sólidos en término de reciclaje y reutilización para aquellos materiales que por naturaleza y composición permitan este tipo de manejo. De ninguna manera se permita la acumulación de desperdicios en los predios y sitios donde se desarrolla el referido proyecto.				principal del proyecto. Reuso de tanques de 55 galones.
7	Cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 2 de 14 de enero de 2009 por la cual se establece la Norma Ambiental de calidad de Suelo para diversos usos.	*		100	Se cumple con esta medida.
8	Presentar ante la correspondencia Administración Regional del Ministerio de Ambiente, cada tres meses (3) y durante la construcción y operación del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de EL PROMOTOR del Proyecto.	*		100	El informe de Seguimiento Ambiental corresponde al periodo de enero-abril, 2019.
9	Colocar, dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar	*		100	Se colocó el letrero según las especificaciones

	visible con el contenido establecido en formato adjunto.					establecidas en la resolución de aprobación. Las evidencias fueron colocadas en el informe N° 1
10	Presentar antes el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación adición, o cambios de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N°123 de 14 de agosto de 2009 modificado por el Decreto Ejecutivo N°155 de 05 de agosto de 2011.		N/A	N/A	No se pretende realizar modificaciones en este proyecto.	
11	Cumplir las normas de Higiene y Seguridad Laboral.	*			100	Se verifica el cumplimiento de esta medida. Ver registro fotográfica/Registro de disposición de desechos
12	Poner anuncios y Guías para el cruce vehicular y peatones.	*			100	Se han colocado letreros donde sea necesario dentro del proyecto.

						Ver registro fotográfico
13	Advertir al Promotor del Proyecto que solo debe utilizar la Mezcladora de concreto para la ejecución del proyecto de Paseo Marino.	*			100	La mezcladora de concreto fue desinstalada en el mes de marzo de 2019.
14	Advertir al Promotor del proyecto previo inicio de Construcción de la Obra de tener el Visto Bueno del Instituto Nacional de Cultura.	*			100	Se cuenta con el visto bueno del Instituto Nacional de Cultura.
15	Advertir al Promotor del Proyecto que debe entregar Monitoreo de PM10 durante la Operación cada 2 meses.	*			100	Durante este periodo del informe se realizó el ultimo monitoreo de calidad de aire. Ver anexo 15. Resultados de monitoreo de calidad de aire.
16	Establecer al Promotor del Proyecto, que si durante las etapas de construcción o de operación del proyecto, decide abandonar la obra, deberá comunicar por escrito al Ministerio de Ambiente, dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previo a la fecha en			N/A	N/A	La empresa no pretende abandonar el proyecto.

	que se pretende efectuar el abandono.					
17	Advertir al promotor del proyecto, que si durante la fase de desarrollo, construcción o de operante del proyecto, provoca o causa algún daño al ambiente, se dará inicio a Proceso Administrativo, procediendo con la investigación y sanción que corresponda, conforme a la ley 8 de 25 de marzo de 2015, sus reglamentos y normas complementarias.			N/A	N/A	Se realiza el seguimiento ambiental, aplicación de medidas de mitigación para evitar los daños ambientales.
18	La presente Resolución Ambiental empezará a regir a partir de su notificación y tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la misma fecha.	*			100	La fecha de inicio del proyecto es el 10 de abril de 2018. Evidencia registrada en los informes anteriores.
19	De conformidad con el artículo 54 y siguientes del Decreto Ejecutivo N° 123 de 14 de agosto de 2009, que "Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón", mediante su Representante legal podrá			N/A	N/A	

	interponer Recursos de Reconsideración, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación.					
--	--	--	--	--	--	--

V. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO Y LA RESOLUCIÓN IA-DRCL-024 DE 2018 del 10 DE ABRIL DE 2018

Tabla 7. Análisis de Cumplimiento de las Medidas establecidas en el Plan de Manejo y la Resolución IA-DRCL-024 de 2018 del 10 de abril de 2018

MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL	Nº de Medidas	Cumple	No Cumple	No Aplica	% Cumple	% No Cumple	% No Aplica
Medidas establecidas en el Plan de Manejo.							
PMA	61	53	0	8	87	0	13
Resolución de Aprobación.	19	14	0	5	74	0	26
Totales	80	67	0	13	84	0	16

En la tabla N°7 se evidencia que, durante el periodo correspondiente a los meses de enero-abril de 2019, se ha cumplido con la aplicación del 84 % de las medidas presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental y la Resolución de Aprobación y el 16% de las medidas no aplican a las actividades realizadas actualmente. Por lo que podemos indicar que, durante el periodo correspondiente a los meses de enero-abril de 2019, se ha implementado una buena gestión ambiental, en el proyecto en mención.

VI. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROMOTOR DEL PROYECTO.

- Se recomienda al Promotor implementar las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y lo establecido en la Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental.
- El documento muestra el cumplimiento de las medidas de mitigación ejecutadas en el proyecto y siempre enfocados en la mejora continua.
- Se dictan capacitaciones con el fin de brindar información necesaria al personal que sirvan para alcanzar el cumplimiento ambiental y mantener la seguridad del personal del proyecto.
- Mantener baños portátiles en los diversos frentes de trabajo, brindar el manejo adecuado de las aguas residuales; la frecuencia de la limpieza mínimo 3 veces por semana.
- Continuar implementando buenas prácticas ambientales en el proyecto.
- Continuar implementando el orden y aseo en los frentes de trabajo del proyecto.

VII. ANEXOS



Anexo N°1:

Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL N°4

P A S E O M A R I N O 2

Medidas para la Alteración de la calidad de Aire, Ruido y Vibraciones



	REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PROYECTO: EXTENSION DEL PASEO MARINO
CONSTRUCTORA URBANA S.A.	
EQUIPO N°: 2-24-00 HORÓMETRO: 2025 (100%)	MÉTANICO: 14/100/100 FECIAL: 14/Jan/2013
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORAS 12G, 12H, 12R, 12HL, 12HG, 12G, 14G, 14H	
220 HORAS	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta <input checked="" type="checkbox"/> Desengrasar nivel del aceite del mando del círculo <input checked="" type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta <input checked="" type="checkbox"/> Juntar de eje estante blindado <input checked="" type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta <input checked="" type="checkbox"/> Nivel de aceite de transmisión y diferencial <input checked="" type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta en la parte inferior <input checked="" type="checkbox"/> Agujero y fijación <input checked="" type="checkbox"/> Lavar pieza de alta <input checked="" type="checkbox"/> Desengrasar ópticas del tanque del aceite <input checked="" type="checkbox"/> Drenar agua sedimentaria de tanque de aceite <input checked="" type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta <input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar filtro de combustible <input checked="" type="checkbox"/> Revisar roda de rueda desprendible del círculo <input checked="" type="checkbox"/> Revisar rodaje del mando <input checked="" type="checkbox"/> Inspeccionar: Acelerador/Rompocierre, correa. 	
300 HORAS	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reemplazar filtro del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Limpieza tira y orificio del tanque de aceite <input type="checkbox"/> Revisar ópticas del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Lubricar de mando de la bomba <input type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta en el diferencial, eje interno eje impulsor 	
2000 HORAS	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de transmisión y diferencial 	
2000 HORAS	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Revisar ópticas del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Revisar ópticas de alta en el diferencial <input type="checkbox"/> Limpieza eje y ópticas de eje del diferencial 	
2000 HORAS	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Añadir refrigerante del refrigerante de larga duración <input type="checkbox"/> Reemplazar termostato del agua <input type="checkbox"/> Reemplazar refrigerante del motor 	
Observaciones: Mantenimiento al 100% hasta finalizar instalación.	

Foto1-6: Mantenimiento preventivo: Se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos según sus horas de uso, para velar que su funcionamiento sea el adecuado y minimizar cualquier afectación a la calidad del aire y la generación de olores molestos.





Foto 7-12: Control de Polvo: Se realiza el control de polvo, para minimizar la generación de las emisiones y afectaciones a las personas aledañas al área de influencia del proyecto.



Foto 13-15: Límites de Velocidad: Se establecen límites de velocidad, para los equipos pesados y toda la flota liviana que ingresa al proyecto.



30/01/2019



30/01/2019



30/01/2019



29/01/2019



29/01/2019



24/01/2019



02/15/2019 10:52



19/03/2019



19/03/2019

Foto 16-26: Se apagan los equipos pesados, pick up, entre otros cunado no están en usos.



Foto 27-30: Los camiones volquetes utilizan obligatoriamente las lonas, para cubrir el material transportado y evitar o reducir la dispersión de los materiales o incidentes/accidentes que lamentar.





Foto 31-36: Colocar baños portátiles en los frentes de trabajo.





Foto 37-44: Vigilar que se realice la limpieza de los baños portátiles. La limpieza de los baños portátiles es realizada por los proveedores Stap panamá y Tecsan.





Foto 45-47: Se prohíbe incinerar desechos en las áreas de influencia del proyecto.



Foto 48-50: Se cubran los materiales pétreos con plástico para evitar el arrastre y la dispersión de polvo.



24/01/2019



24/01/2019

Foto 51-52. Se minimiza el uso de bocina, silbato o cualquier dispositivo que exceda de los límites de ruido en el área de influencia del proyecto.



29/01/2019



29/01/2019



Foto 53-57: Verificar que se entreguen los Equipos de Protección Personal para el control de ruido al personal que lo requieren

CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS Y SUELO

Alteración del régimen del flujo de las aguas pluviales





Foto58-63: Se cortará vegetación dentro del polígono estrictamente la necesaria.



Foto 64-68: Evitar la acumulación de los materiales que impidan el libre flujo de las agua de escorrentía.

Control para el incremento de la erosión / sedimentación






Foto 69-77: Compactación de los suelos expuesto a la erosión y sedimentación en las áreas de trabajo.

Control de la contaminación de agua/suelo





REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	
PROYECTO: EXTENSION DEL PASEO MARINO	
CONSTRUCTORA URBANA S.A. EQUIPO N° 24622 / 10 / 2019 HORÓMETRO: 21055 / 10 / 2019 MECÁNICO: J.D.P. 200 FECHA: 14/03/2019	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORAS 13G, 12 H, 1200, 12HG, 13HG, 14HG	
200 HORAS <input type="checkbox"/> Inspección: <input type="checkbox"/> Lavar el filtro de aire <input type="checkbox"/> Reemplazar nivel del aceite de mando del circuito hidráulico <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión <input type="checkbox"/> Nivel de aceite en motor hidráulico <input type="checkbox"/> Nivel de aceite del motor de combustible <input type="checkbox"/> Nivel de aceite del sistema de refrigeración <input type="checkbox"/> Nivel de aceite del sistema de la rueda delantera <input type="checkbox"/> Lavar el filtro del aceite <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica frontal <input type="checkbox"/> Drenar agua sedimentada de tanques de aceite <input type="checkbox"/> Reemplazar filtro y aceite de motor <input type="checkbox"/> Frenos hidráulicos <input type="checkbox"/> Lubricar e inspección de los frenos hidráulicos <input type="checkbox"/> Lavar el sistema de refrigeración del motor 2000 HORAS <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de transmisión y hidráulico 2000 HORAS <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del motor del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del motor del sistema hidráulico frontal <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica 2000 HORAS <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica frontal <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera 3000 HORAS <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica frontal <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera Observaciones: Mantenimiento de 200 horas. Bocanilla averiada.	

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	
PROYECTO: EXTENSION DEL PASEO MARINO	
CONSTRUCTORA URBANA S.A. EQUIPO N° L755 / 10 / 2019 HORÓMETRO: GROWAX / 10 / 2019 MECÁNICO: C. 200 FECHA: 13/3/19	
CABEZALES, CANDONES DE VOLVOLINERAS, CAMIONES DE AGUA	
200 HORAS (270 Martí) Impresiones: <input type="checkbox"/> Reemplazar filtro del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Lavar tipo y color del tanque de aceite <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica <input type="checkbox"/> Lubricar aceite de mando de la boquilla <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica y diferencial <input type="checkbox"/> Lavar tipo y color del aceite hidráulico 2000 HORAS (270 Martí) Impresiones: <input type="checkbox"/> Reemplazar filtro y aceite de la transmisión hidráulica <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del motor del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del motor del sistema hidráulico frontal <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica 3000 HORAS (270 Martí) Impresiones: <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del motor del sistema hidráulico <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite del motor del sistema hidráulico frontal <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica frontal <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera <input type="checkbox"/> Reemplazar aceite de la transmisión hidráulica trasera Observaciones: Se realizó una revisión completa a la máquina. Se realizó una revisión completa a la máquina. Se realizó una revisión completa a la máquina.	

Foto 78-83: Mantenimiento preventivo: Se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos según sus horas de uso, para velar que su funcionamiento sea el adecuado y minimizar cualquier afectación a la calidad del aire y la generación de olores molestos.





Foto 84-89: Capacitación Ambiental: Vigilar que se brinden capacitaciones al personal del proyecto en temas relacionados con el control de derrame.





Foto 90-93: Entrega de Paños Absorbentes: Se entregan paños absorbentes a los operadores de los equipos y al personal de mecánica que labora en el proyecto.



Foto 94-95. Se prohíbe incinerar desechos en las áreas de influencia del proyecto.





Foto 96-99: Colocar baños portátiles en los frentes de trabajo. La limpieza de los baños portátiles es realizada por los proveedores Stap panamá y Tecsan.



Foto 100-104: Dentro de los frentes de trabajos se aplica el orden y la limpieza.

Flora

Control a la Afectación de la vegetación



Foto 105-109: Delimitación de los límites del proyecto. La topografía del proyecto marco los límites del proyecto.



Foto 110-114: Se cortará vegetación dentro del polígono estrictamente la necesaria.







Foto 115-132: Revegetación de los suelos que se mantienen desprovisto de vegetación.



Foto 133-135: Fertilización de la grama instalada en el PM2.





Foto 136-142: Preparación del terreno para instalación de grama.





Foto 137-144: Riego de las palmas plantadas alrededor del Cristo y de la grama instalada.








Foto 145-155: Instalación y prueba del Sistema de Riego











Foto 156-173: Paisajimo:

Abriendo huecos para la siembra de palmas, plantas ornamentales y arboles
Plantaciones de las especies de palmas, plantas ornamentales y arboles en el PM2
Fertilización de la vegetación plantada en el PM2

FAUNA

Perturbación de la fauna silvestre



Foto 174-176: Letreros de Prohibido la pesca en el área del proyecto.



Foto 177-180: Vigilar que se mantengan apagados los equipos cuando no esten en uso.

MANEJO DE DESECHOS

Disposición adecuada de los desechos








Foto 181-190: Recolección de los desechos generados en los frentes de trabajo.



Foto 191-192: Vigilar que sean entregadas las bolsas plásticas para depositar los desechos generados en los frentes de trabajo.





Foto 193-196: Vigilar que se mantengan lugares de acopio temporales para el almacenamiento de los desechos generados en el proyecto.





Foto 197-201: Verificar que las áreas de trabajo se mantengan limpias y ordenadas.

CUSA
Constructora Urbana, S.A.

Enero 2019

Construye Verde Aplicando Buenas Prácticas Ambientales

Felicitaciones al Sr.
Gabriel Barrera
Paseo Marino 2
Por su Enfoque
Ambiental en sus
labores diarias
"Orden y Aseo"

"Yo apoyo siempre con el orden y
aseo en el proyecto"

Proyecto Renovación Colón – Paseo Marino 2 "Construye Verde"

Foto 202. Aplicar buenas prácticas ambientales en el proyecto. Aplicando el Orden y Aseo en las áreas de trabajo.



Foto 203-205. Verificar que se dicten capacitaciones ambientales en temas relacionados al Manejo de los desechos, orden y Aseo en las áreas de trabajo.

Socioeconómico


Control para la Alteración temporal del Tráfico



Foto 206-211: Establecer límites de velocidad de los equipos dentro del proyecto. Letreros de límites de velocidad.



Foto 212-215: Señalización de desvíos y adecuaciones en el área de trabajo.







Foto 216-221: Instalación de letreros de señalización preventiva y otros accesorios. Cercado perimetral de trabajos.



Foto 222: Se mantienen los banderilleros dirigiendo el tráfico en la vía. Banderillero en Paseo Washington.

Impacto sobre estructura existente (vía de acceso)



Foto 223. Eliminación inmediata de material en rodadura de la vía de acceso.

Generacion de Empleo (foto 224-225)



Contribución a la economía local



Foto 226-227. Evaluar las posibilidades de insumo a nivel local.



Foto 228: Eliminación inmediata de material y desechos. Tanques de basura en paseo marino 2.

Alteración de los patrones de vida de la población local



Foto 229. Dar instrucción a los empleados sobre comportamientos y acciones que puedan traer problemas sociales. Charla acerca de los principios y valores dentro de la empresa y frentes de trabajos.

Afectación a la salud pública y ocupacional





Foto 230-235: Colocar rotulo de prohibición de entrada de personas ajenas al proyecto.

Prevención de Accidentes





Foto 236-239: Verificar que se entreguen los Equipos de Protección Personal para el control de ruido al personal que lo requieren



Foto 240-241: Verificar que se dicten capacitaciones de seguridad y salud ocupacional.





Foto 242-245: Vigilar que los equipos pesados y las áreas que lo requieren mantengan los extintores en sitio.



Foto 246-249: Verificar que se mantengan los botiquines en los frentes de trabajo.



Foto 250: Verificar que se mantenga un punto de reunión.





25/01/2019



25/01/2019

Foto 251-256: Colocación de letreros de advertencia.



25/01/2019



Foto 257-258: Se mantienen los banderilleros dirigiendo el trafico en la via. Banderillero en Paseo Washington.

Seguimiento a las medidas establecidas en la Resolución de Aprobación IA-DRCL-024 de 2018



Reuso



Se corto la vegetación estrictamente necesaria



Reuso



Reuso

Foto 259-262: Implementacion de buenas practicas ambientales.










Foto 263-280: Aplicación de Normas de Higiene y Seguridad



Sección 3: Resultado de la medición

Punto 1: Campamento CUSA, paseo marino	Coordenadas: UTM (WGS 84) Zona 17 P	620851 m E 1035524 m N
---	---	---------------------------

Parámetros muestrados	Temperatura ambiental (°C)	Humedad relativa (%)
	28.8	72.3
Observaciones:	Movimiento de vehículos pesados con arenas y plantas, transporte de materiales de construcción, proyecto sin actividad.	

Horario de monitoreo (8 horas)	Concentraciones para parámetros muestrados, promediado a 8 horas
Hora de inicio: 7:30 a.m.	PM-10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
07:30 a.m. - 08:30 a.m.	21,0
08:30 a.m. - 09:30 a.m.	47,0
09:30 a.m. - 10:30 a.m.	89,0
10:30 a.m. - 11:30 a.m.	21,0
11:30 a.m. - 12:30 p.m.	24,0
12:30 p.m. - 1:30 p.m.	17,0
1:30 p.m. - 2:30 p.m.	16,0
2:30 p.m. - 3:30 p.m.	21,0
Promedio en 8 horas	32,0

Foto 281-285: Monitoreo de Calidad de aire - PM10



Foto 286-288. Mezcladora de Concreto en operación



Foto 289: Desmantelación de la Mezcladora de Concreto

Registro N° 2.

Notas enviadas y Recibidas



Panamá, 6 de febrero de 2019
694-JAQ-C2019 -2-360

Arquitecta
Lourdes Puga
Directora de Ingeniería y Arquitectura
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
E. S. M.

Asunto: Entrega de Informe de Seguimiento Ambiental # 3

Ref.: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.

Respetada Arq. Puga:


Mediante la presente comunicación, remitimos para su conocimiento el acuse de recibido del Informe de Seguimiento Ambiental N° 3 del proyecto de la referencia.

Adjuntamos las notas de entrega del Informe de Seguimiento Ambiental # 3 del proyecto denominado "Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón".


Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, nos suscribimos.

Atentamente,

CONSTRUCTORA URBANA S.A.


Hector Samaniego
Gerente de Proyecto

cc. Arq. Xavier Grenald – Coordinador de Proyectos MIVIOT – Provincia de Colón.

Dirección de Ingeniería y Arquitectura
Recibido Por: 
Fecha: 19-2-19
Hora: 8:05



Panamá, 06 de febrero de 2019
694-JAQ-C2019-2-359

Licenciada
ISIS GONDOLA
Directora Regional de Colón
Ministerio de Ambiente
E. S. M.

Asunto: Informe de Seguimiento Ambiental N°3

Ref.: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.

Respetada Lic Gondola:

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Aprobación IA-DRCL-024-2018 del 10 de abril de 2018, artículo 4, literal h, remitimos un original y tres (3) copias digitales del Informe de Seguimiento Ambiental N° 3 del proyecto Categoría I denominado "**SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACIÓN PARA LOS ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO DE LA CIUDAD DE COLÓN**", correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2018 al 9 de enero de 2019.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

HECTOR SAMANIEGO
Gerente de Proyectos
Construtora Urbana S.A
HS/an

CC Arc

33. Arq. Xavier Granada - Coordinador de Proyectos MNCV - Universidad de Salamanca

Contrato No. 3517

PROYECTO

**"SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ADMINISTRACION
PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DEL PASEO
MARINO DE LA CIUDAD DE COLON"**

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL TRIMESTRAL N°3

(10 de octubre de 2018 al 9 de enero de 2019)

AUDITOR AMBIENTAL

Josuani Miller
Lic. YOSUANI MILLER
AA-023-2017



RESOLUCIÓN IA-DRCL-024-2018

Registro N° 3.

Registro de Capacitaciones

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:

Fecha: 4/04/2019

Charla Diaria Charla Específica Entrenamiento de Inducción Re orientación

Mano de Obra Directa Medio Liderazgo Alto Liderazgo

Instructor/ Expositor: Madeline Gómez Público Objetivo:

TEMA: No Pescar en área del proyecto / Control de desecho / Manejo de desechos



Horario: 7:00 - 7:15

Cladilla: PM 2


Tipo de Entrenamiento
Internos Externos

Tiempo de capacitación (minutos):

Número de personal entrenado:
CUSA 11 SUB 0 TOTAL 11

No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	LUCAS CASTILLO	7-744-1029	Mecanico	CUSA	
2	Oscar Rodriguez	3-841-76	Painter	CUSA	
3					
4	MARINA S. ROMERO S.	3-749-499	A. M.	CUSA	
5	ELISES CHIRI	2-728-1658	Mecanico	CUSA	
6	Luis Angel Moreno	3-882-476	A. M. 11	CUSA	
7	Ricardo Sanchez	3-186-29	Soldador	CUSA	
8	ARCHY OROZCO	3-271-2215	A. M.	"	
9	Santiago Acosta	3-95-532	Mec	CUSA	
10	JOSUE Guzman	3-712-473	Mec	CUSA	
11	Walter Dominguez	2-730-454	A. M.	CUSA	
12	Christal Ulloa	3-102-713	Electric	CUSA	
13	Adiel Oliva	3-244-1858	A. M.	CUSA	
14	Jonathan Golos	3-729-199	A. Mecanico	CUSA	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Temas mencionados en la capacitación:



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	PM 2	Fecha:	22/03/19																																																																																																																																																																																														
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="checkbox"/>	Re orientación	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																										
Mano de Obra Directa	<input type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																													
Instructor/ Expositor:	Madelin Gondola			Público Objetivo:	PM 2																																																																																																																																																																																												
TEMA:	22 de marzo Dia Mundial del agua																																																																																																																																																																																																
Horario:	Cuadrilla: PM 2																																																																																																																																																																																																
Tiempo de capacitación (minutos):	30 min			Número de personal entrenado: CUSA ____ SUB ____ TOTAL ____																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre</th> <th>Cédula</th> <th>Cargo / Función</th> <th>Empresa</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Carlos Olvera</td><td>4-780-578</td><td>INSTALADOR</td><td>RIEGOS DEL ESTAÑO</td><td>carlos olvera</td></tr> <tr><td>2</td><td>Julio Abro 2</td><td>3-712.511</td><td>O. P</td><td>CUSA</td><td>julio abro</td></tr> <tr><td>3</td><td>Luis A. Yendola</td><td>3-7062369</td><td>O.P</td><td>CUSA</td><td>Luis Yendola</td></tr> <tr><td>4</td><td>Juan E. Rios o-</td><td>4-724.152</td><td>O. P</td><td>CUSA</td><td>Juan Rios</td></tr> <tr><td>5</td><td>Rogelio Suarez</td><td>8-7327070</td><td>O.P</td><td>CUSA</td><td>Rogelio Suarez</td></tr> <tr><td>6</td><td>Dionisio Casen</td><td>4-724.197</td><td>Chalan</td><td>CUSA</td><td>Dionisio Casen</td></tr> <tr><td>7</td><td>Daniel Rodriguez</td><td>9-707.1861</td><td>O.P</td><td>II</td><td>Daniel Rodriguez</td></tr> <tr><td>8</td><td>Juan Jimenez</td><td>3-716-258</td><td>O.P</td><td>CUSA</td><td>Juan Jimenez</td></tr> <tr><td>9</td><td>CESAR PASTOR</td><td>3-707.142</td><td>O.P</td><td>CUSA</td><td>Cesar Pastor</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jesús A. Damas Echen</td><td>E-8-121273</td><td>O.P.</td><td>CUSA</td><td>Jesús A. Damas Echen</td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma	1	Carlos Olvera	4-780-578	INSTALADOR	RIEGOS DEL ESTAÑO	carlos olvera	2	Julio Abro 2	3-712.511	O. P	CUSA	julio abro	3	Luis A. Yendola	3-7062369	O.P	CUSA	Luis Yendola	4	Juan E. Rios o-	4-724.152	O. P	CUSA	Juan Rios	5	Rogelio Suarez	8-7327070	O.P	CUSA	Rogelio Suarez	6	Dionisio Casen	4-724.197	Chalan	CUSA	Dionisio Casen	7	Daniel Rodriguez	9-707.1861	O.P	II	Daniel Rodriguez	8	Juan Jimenez	3-716-258	O.P	CUSA	Juan Jimenez	9	CESAR PASTOR	3-707.142	O.P	CUSA	Cesar Pastor	10	Jesús A. Damas Echen	E-8-121273	O.P.	CUSA	Jesús A. Damas Echen	11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25							
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma																																																																																																																																																																																												
1	Carlos Olvera	4-780-578	INSTALADOR	RIEGOS DEL ESTAÑO	carlos olvera																																																																																																																																																																																												
2	Julio Abro 2	3-712.511	O. P	CUSA	julio abro																																																																																																																																																																																												
3	Luis A. Yendola	3-7062369	O.P	CUSA	Luis Yendola																																																																																																																																																																																												
4	Juan E. Rios o-	4-724.152	O. P	CUSA	Juan Rios																																																																																																																																																																																												
5	Rogelio Suarez	8-7327070	O.P	CUSA	Rogelio Suarez																																																																																																																																																																																												
6	Dionisio Casen	4-724.197	Chalan	CUSA	Dionisio Casen																																																																																																																																																																																												
7	Daniel Rodriguez	9-707.1861	O.P	II	Daniel Rodriguez																																																																																																																																																																																												
8	Juan Jimenez	3-716-258	O.P	CUSA	Juan Jimenez																																																																																																																																																																																												
9	CESAR PASTOR	3-707.142	O.P	CUSA	Cesar Pastor																																																																																																																																																																																												
10	Jesús A. Damas Echen	E-8-121273	O.P.	CUSA	Jesús A. Damas Echen																																																																																																																																																																																												
11																																																																																																																																																																																																	
12																																																																																																																																																																																																	
13																																																																																																																																																																																																	
14																																																																																																																																																																																																	
15																																																																																																																																																																																																	
16																																																																																																																																																																																																	
17																																																																																																																																																																																																	
18																																																																																																																																																																																																	
19																																																																																																																																																																																																	
20																																																																																																																																																																																																	
21																																																																																																																																																																																																	
22																																																																																																																																																																																																	
23																																																																																																																																																																																																	
24																																																																																																																																																																																																	
25																																																																																																																																																																																																	

Temas mencionados en la capacitación:

MGO

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Renovación Colón / 661.98</i>			Fecha: <i>7/03/19</i>		
<input checked="" type="radio"/> Charla Diaria	<input checked="" type="radio"/> Charla Específica	<input checked="" type="radio"/> Entrenamiento de Inducción	<input type="radio"/> Re orientación		
<input checked="" type="radio"/> Mano de Obra Directa		<input type="radio"/> Medio Liderazgo	<input type="radio"/> Alto Liderazgo		
Instructor/ Expositor: <i>Miguel Pérez Sánchez</i>		Público Objetivo: <i>CUSA</i>			
TEMA: <i>Día Mundial del agua (22 de marzo)</i>					
Horario: <i>7:00 - 8:00 AM</i>		Cuadrilla: <i>CUSA</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>	
Tiempo de capacitación (minutos): <i>1 hora</i>		Número de personal entrenado: <i>CUSA 25 SUB TOTAL 76</i>			
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	Ricardo Donaldson	3-110-281	Plomero	CUSA	<i>R. Donaldson</i>
2	Juan R. Nunez B.	5-204-153	Bastillero	"	<i>Juan R. Nunez B.</i>
3	Manuel Vreño	9-728-950	Boquillero	CUSA	<i>Manuel Vreño</i>
4	Javier Martínez	3-718-2152	A.G	CUSA	<i>Javier Martinez</i>
5	Alberto Salinas	3-702-704	Albañil	"	<i>Alberto Salinas</i>
6	Juan Carlos Busto	3-702-1365	Boquillero	CUSA	<i>Juan Carlos Busto</i>
7	Nicolás Gómez	3-712-1016	Carpintero	"	<i>Nicolás Gómez</i>
8	Sofía ESPINOSA	3-122-76	P. MADERO	CUSA	<i>Sofía Espinosa</i>
9	Vanessa Gutiérrez	5-205-1026	operador	CUSA	<i>Vanessa Gutiérrez</i>
10	Maryse Bailez	3-98-508	A.G	CUSA	<i>Maryse Bailez</i>
11	Julie Belotti	3-92-370	Ayudante	CUSA	<i>Julie Belotti</i>
12	Luz Marina Merello	373113104	Albañil	CUSA	<i>Luz Marina Merello</i>
13	Juan R. Nunez	914-2095	Carpintero	CUSA	<i>Juan R. Nunez</i>
14	Alejandra Varela	2831340	Albañil	CUSA	<i>Alejandra Varela</i>
15	Sebastián Rodríguez	3-709-188	O.P	CUSA	<i>Sebastián Rodríguez</i>
16	David Martínez	3-763-1413	Albañil	CUSA	<i>David Martínez</i>
17	Yamilas Hernández	3-721-600	A.G.	CUSA	<i>Yamilas Hernández</i>
18	Nicolás Gómez Colino	3-96-524	Carpintero	CUSA	<i>Nicolás Gómez Colino</i>
19	Vanessa Gómez	3-723-2478	A.G	CUSA	<i>Vanessa Gómez</i>
20	Rodrigo Martínez	3-734-582	A.G	CUSA	<i>Rodrigo Martínez</i>
21	Matías Túñon	9-121-2155	O.P.	CUSA	<i>Matías Túñon</i>
22	José Obregón	3-721-710	Carpintero	CUSA	<i>José Obregón</i>
23	Juan A. Dámaso Echazarren	E-8-12183	O.P.	CUSA	<i>Juan A. Dámaso Echazarren</i>
24	Sofía Montenegro	9-186-400	O.P.	"	<i>Sofía Montenegro</i>
25	Diego Martínez S.	8-702-1070	Carpintero	CUSA	<i>Diego Martínez S.</i>
Temas mencionados en la capacitación:					

HGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:		<i>Renovación Colón /661-98</i>		Fecha: <i>7/03/19</i>	
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa		Medio Liderazgo		Alto Liderazgo	
Instructor/ Expositor:	<i>Magdalene Góndola</i>		Público Objetivo: <i>CUSA</i>		
TEMA:	<i>Día Mundial del agua (22 de marzo)</i>				
Horario:	<i>7:00 - 8:00 AM</i>		Cuadrilla: <i>C USA</i>		Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>1 hora</i>		Número de personal entrenado: <i>CUSA 25 SUB TOTAL 76</i>		
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Dímas González</i>	<i>8-370-1250</i>	<i>Carpintero</i>	<i>CUSA</i>	<i>MG</i>
2	<i>Dionisio Gallardo</i>	<i>4-277-767</i>	<i>Carpintero</i>	<i>CUSA</i>	<i>Gallardo Dionisio</i>
3	<i>Juan Medina</i>	<i>3-203-1147</i>	<i>Auxiliar</i>	<i>CUSA</i>	<i>Juan Medina</i>
4	<i>José D. de Rosa</i>	<i>3-116983</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>José D. de Rosa</i>
5	<i>Victor Núñez</i>	<i>3-746-1978</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Victor Núñez</i>
6	<i>Catalino Pérez</i>	<i>3-98-945</i>	<i>albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Catalino Pérez</i>
7	<i>Isabel Pérez</i>	<i>4-774-2322</i>	<i>S.D.C</i>	<i>CUSA</i>	<i>Isabel Pérez</i>
8	<i>Yessica Zambrano</i>	<i>3-240-2378</i>	<i>Ayudante</i>	<i>CUSA</i>	<i>Yessica Zambrano</i>
9	<i>Diego Gómez</i>	<i>5-702-701</i>	<i>Ayudante</i>	<i>CUSA</i>	<i>Diego Gómez</i>
10	<i>Edwin Meléndez</i>	<i>5-442-32</i>	<i>Ayudante</i>	<i>CUSA</i>	<i>Edwin Meléndez</i>
11	<i>Diego Rodríguez</i>	<i>3-945-1497</i>	<i>Ayudante</i>	<i>CUSA</i>	<i>Diego Rodríguez</i>
12	<i>Mayikel Rivero</i>	<i>3-743-1246</i>	<i>AYUDANTE</i>	<i>CUSA</i>	<i>MAYKEL</i>
13	<i>Eugenio Pérez</i>	<i>7-739-214</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Eugenio Pérez</i>
14	<i>Luis A. M. R. 20</i>	<i>8-465-570</i>	<i>A.O</i>	<i>CUSA</i>	<i>Luis A. M. R. 20</i>
15	<i>Orbán Jiménez</i>	<i>3-729-457</i>	<i>A.Y.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orbán Jiménez</i>
16	<i>Orbeli Pérez</i>	<i>3-262-226</i>	<i>Ayudante</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orbeli Pérez</i>
17	<i>Orlan Delgado Jiménez</i>	<i>9-778-1112</i>	<i>CPR Pintor</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlan Delgado Jiménez</i>
18	<i>Orlando Gómez Torres, A</i>	<i>3-443-1558</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlando Gómez Torres, A</i>
19	<i>Orlando Pérez</i>	<i>3-737-1437</i>	<i>albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlando Pérez</i>
20	<i>José Asilvoso</i>	<i>7-82-157</i>	<i>Carpintero</i>	<i>CUSA</i>	<i>José Asilvoso</i>
21	<i>Orlando Díaz</i>	<i>4-230-6011</i>	<i>OP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlando Díaz</i>
22	<i>Orbel Pérez</i>	<i>3-709-55</i>	<i>P/PL</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orbel Pérez</i>
23	<i>Orlando Pérez</i>	<i>6-65-1623</i>	<i>CPV</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlando Pérez</i>
24	<i>Orlando Pérez</i>	<i>9-168879</i>	<i>CUSA</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlando Pérez</i>
25	<i>Orlando Pérez</i>	<i>8-742-1231</i>	<i>OP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Orlando Pérez</i>

Temas mencionados en la capacitación:

HGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto:		<i>Renovación Colón / 661.98</i>		Fecha: <i>7/03/19</i>	
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo	<input type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor:	<i>Magalyne Góndola</i>		Público Objetivo:	<i>CUSA</i>	
TEMA:	<i>Día Mundial del Agua (22 de mayo)</i>		Horario:	<i>7:00 - 8:00 AM</i>	
Horario:	<i>7:00 - 8:00 AM</i>		Cuadilla:	<i>CUSA</i>	
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>1 hora</i>		Número de personal entrenado:	CUSA 24 SUB TOTAL 76	
				Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Ramiro Garcia</i>	3-91-1002	A.G	CUSA	<i>R. Garcia</i>
2	<i>José Silvion</i>	3-736-863	A.C.	CUSA	<i>José Silvion</i>
3	<i>Fabriico Gomez</i>	4-194-524	I.d.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>F. Gomez</i>
4	<i>Melby Surya</i>	1-91-391	O.T.O.C.	CUSA	<i>Melby Surya</i>
5	<i>Reynaldo Zabriano</i>	1-32-481	Asistente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Reynaldo Zabriano</i>
6	<i>Raul Molinar</i>	3-734-510	A.G	CUSA	<i>Raul Molinar</i>
7	<i>Leidy Edy Gal</i>	3-71-110	Cooperativa	CUSA	<i>Leidy Edy Gal</i>
8	<i>Clmento Sanchez</i>	3-40-694			<i>Clmento Sanchez</i>
9	<i>Yaneth Cesar</i>	3-115-66	O.P.	CUSA	<i>Yaneth Cesar</i>
10	<i>Zelar P. Ospina</i>	8-726-2433	O.P.	CUSA	<i>Zelar P. Ospina</i>
11	<i>Manuel U. Blanco Sim</i>	3-95-403	Servicio	" "	<i>Manuel U. Blanco Sim</i>
12	<i>Martín Lopez</i>	3-737-1673	A.G	CUSA	<i>Martín Lopez</i>
13	<i>Equer S. G.</i>	3-714-2151	TUGER	CUSA	<i>Equer S. G.</i>
14	<i>SHIRO, MCINTIRE</i>	3-711-2219	<input checked="" type="checkbox"/>	CUSA	<i>SHIRO</i>
15	<i>Agustín De Leon</i>	4-154-888	O.P	CUSA	<i>Agustín De Leon</i>
16	<i>José Perez</i>	3-719-2331	O.P	CUSA	<i>José Perez</i>
17	<i>ISMAGEL SOTO</i>	8352483	O.P	CUSA	<i>ISMAGEL SOTO</i>
18	<i>Jaime Gómez</i>	3-110-866	O.P	CUSA	<i>Jaime Gómez</i>
19	<i>Adair Alvarado</i>	3-732-1199	D.G	CUSA	<i>Adair Alvarado</i>
20	<i>Enrique JR Sanchez</i>	2-701-264	CASITAR	CUSA	<i>Enrique Sanchez</i>
21	<i>Raul Bobles</i>	8-433-1093	O.P	=	<i>Raul Bobles</i>
22	<i>FRANCISCO MOLINAR</i>	3-767-1724	ALBANIL	" "	<i>Francisco Molinar</i>
23	<i>ULISES MARTINEZ</i>	3-721-1883	AYUDANTE	CUSA	<i>Ulises Martinez</i>
24	<i>Alfredo Hernandez</i>	8-960-1175	Ayudante	CUSA	<i>Alfredo Hernandez</i>
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

MGO

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Renovación Colón / 661.98</i>			Fecha: <i>7/03/19</i>		
Charla Diaria <input type="radio"/>	Charla Específica <input checked="" type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="radio"/>	Re orientación <input type="radio"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="radio"/>		Medio Liderazgo <input type="radio"/>	Alto Liderazgo <input type="radio"/>		
Instructor/ Expositor: <i>Madeleine González</i>		Público Objetivo: <i>CUSA</i>			
TEMA: <i>Día Mundial del Agua (22 mayo)</i>					
Horario: <i>7:00 - 8:00 AM</i>		Cuadrilla: <i>CUSA</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>	
Tiempo de capacitación (minutos): <i>1 hora</i>		Número de personal entrenado: <i>CUSA 2 SUB TOTAL 76</i>			
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Mario Rosales</i>	<i>8-447-203</i>	<i>O.P.</i>	<i>CUSA</i>	<i>M.RB</i>
2	<i>Mauricio Pérez</i>	<i>3-98668</i>	<i>Principiante</i>	<i>CUSA</i>	<i>Mauricio Pérez</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

MGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:		<i>Bases Marjioz</i>		Fecha:	<i>5/3/19</i>
Charla Diaria	<input checked="" type="radio"/>	Charla Específica	<input checked="" type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="radio"/>
Mano de Obra Directa		<input checked="" type="radio"/>	Medio Liderazgo	<input checked="" type="radio"/>	
Instructor/ Expositor:		<i>Madelaine Góndola</i>		Público Objetivo: <i>PFM 2</i>	
TEMA:	<i>medidas preventivas para el control de desechos</i>		Cuadrilla: <i>Mecánicos PFM 2</i>		
Horario:	<i>9:00 - 11:30 AM</i>		Número de personal entrenado:		
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>30 min</i>		CUSA <u>5</u> SUB <u>5</u> TOTAL <u>5</u>	Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>LUCA > CASTILLO</i>	<i>2-7044-1029</i>	<i>MECANICO</i>	<i>CUSA</i>	<i>Lucas Castillo</i>
2	<i>OPV Rodriguez</i>	<i>3-84100-</i>	<i>Facilito</i>	<i>CUSA</i>	<i>J. Rodriguez</i>
3	<i>Loreto Diaz</i>	<i>3-7122473</i>	<i>MEC</i>	<i>CUSA</i>	<i>Loreto Diaz</i>
4	<i>Alicia White</i>	<i>3-7411-1858</i>	<i>A. M</i>	<i>CUSA</i>	<i>Alicia White</i>
5	<i>Jorge Hernández</i>	<i>8-7811744</i>	<i>MEC</i>		<i>Jorge Hernandez</i>
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Temas mencionados en la capacitación:

- *control de desechos de hidrocarburos*
- *manejó de los desechos peligrosos*

MGO

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Paseo Mayo 2</i>			Fecha: <i>18/02/19</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="radio"/>	Charla Específica <input checked="" type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="radio"/>	Re orientación <input type="radio"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="radio"/>	Medio Liderazgo <input type="radio"/>				Alto Liderazgo <input type="radio"/>
Instructor/ Expositor: <i>Madelaine Gonzola</i>	Público Objetivo: <i>PFM 3</i>				
TEMA: <i>Medidas preventivas para el control de ferromes</i>					
Horario: <i>7:00 - 7:30 AM</i>	Cuadrilla: <i>Mecánicos PM 2</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>30 min</i>	Número de personal entrenado: CUSA <u>5</u> SUB <u>5</u> TOTAL <u>5</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	LUCAS CASTILLO	2-7046-1029	Mecánico CUSA	SACIST	
2	David Rodriguez	3-84170-	Facilito CUSA		
3	Jorge Chavez	3-7122473	MEC CUSA		
4	Adriel White	3-7444-1858	A. M CUSA	Daniel Q. Ortega	
5	Jorge Hennens	8-7811744	MEC	Jorge Hennens	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					
<ul style="list-style-type: none"> - Control de ferromes de hidrocarburos - manejo de los desechos peligrosos 					

MGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Paseo Mariano 2</i>			Fecha: <i>15/02/19</i>		
<input type="radio"/> Charla Diaria	<input checked="" type="radio"/> Charla Específica	<input type="radio"/> Entrenamiento de Inducción	<input type="radio"/> Re orientación		
<input checked="" type="radio"/> Mano de Obra Directa	<input type="radio"/> Medio Liderazgo	<input type="radio"/> Alto Liderazgo			
Instructor/ Expositor: <i>Marilyne Gómez</i>	Público Objetivo: <i>PM 2</i>				
TEMA: <i>Control de derrames de hidrocarburos</i>					
Horario: <i>7:00 - 7:30 AM</i>	Cuadrilla: <i>mecanicos PM2</i>				Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>
Tiempo de capacitación (minutos): <i>30 min</i>	Número de personal entrenado: CUSA <u>5</u> SUB <u>5</u> TOTAL <u>5</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>LUCAS CASTILLO</i>	<i>2-7044-1029</i>	<i>Mecanico</i>	<i>CUSA</i>	<i>Sus Escritura</i>
2	<i>Oscar Rodriguez</i>	<i>3-841700</i>	<i>Mecanico</i>	<i>CUSA</i>	<i>Oscar Rodriguez</i>
3	<i>Jorge Gutierrez</i>	<i>3-702473</i>	<i>Mecanico</i>	<i>CUSA</i>	<i>Jorge Gutierrez</i>
4	<i>Aldo White</i>	<i>3-744-1858</i>	<i>A. M</i>	<i>CUSA</i>	<i>Aldo White</i>
5	<i>Jorge Hennens</i>	<i>8-7811784</i>	<i>Mecanico</i>	<i>CUSA</i>	<i>Jorge Hennens</i>
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					
<ul style="list-style-type: none"> - medidas preventivas para el control de derrames - manejo de los desechos peligrosos 					

M60
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Paseo Marino 2</i>			Fecha: <i>11/02/19</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>	Re orientación <input type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor: <i>Marilyne Góndola</i>	Público Objetivo: <i>PM 2</i>				
TEMA: <i>Control de descargas de hidrocarburos</i>					
Horario: <i>7:00 - 7:30 AM</i>	Cuadrilla: <i>mecanicos PM2</i>		Tipo de Entrenamiento		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>30 min</i>	Número de personal entrenado: CUSA <u>5</u> SUB <u>0</u> TOTAL <u>5</u>		Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>		
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	LUCA S CASTILLO	2-70461029	Mecanico	CUSA	<i>Lucas Castillo</i>
2	Oscar Rodriguez	3-841700	Maestro	CUSA	<i>Oscar Rodriguez</i>
3	Jorge Gutierrez	3-702473	Mecan	CUSA	<i>Jorge Gutierrez</i>
4	Aldo White	3-744-1358	A. M	CUSA	<i>Aldo White</i>
5	Jorge Hennens	8-7811744	MEC		<i>Jorge Hennens</i>
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					
<ul style="list-style-type: none"> - medidas preventivas para el Control de descargas - manejo de los desechos peligrosos 					

M60
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Bosque Mariano 2</i>			Fecha: <i>30/01/19</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="radio"/>	Charla Específica <input checked="" type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="radio"/>	Re orientación <input type="radio"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="radio"/>	Medio Liderazgo <input type="radio"/>	Alto Liderazgo <input type="radio"/>			
Instructor/ Expositor: <i>Madelaine Góndola</i>	Público Objetivo: <i>G y 3A</i>				
TEMA: <i>Mantenimiento y uso del kit para el control de derrames</i>					
Horario: <i>2:30 - 3:00 pm</i>	Cuadrilla: <i>Plataforma Concreto</i>	Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>			
Tiempo de capacitación (minutos): <i>30 min</i>	Número de personal entrenado: CUSA <u>1</u> SUB <u>0</u> TOTAL <u>1</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Oscar J. Fernández</i>	<i>1-736-225</i>	<i>Operador</i>	<i>CUSA</i>	<i>Oscar J. Fernández</i>
2	<i>Humberto Montenegro</i>	<i>3-727-0394</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Humberto Montenegro</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Medidas aplicables para el control de derrame de hidrocarburos</i> - <i>Control de derrame de hidrocarburo</i> 					

MGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Paseo Mayo 2</i>			Fecha: <i>29/01/19</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="radio"/>	Charla Específica <input checked="" type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="radio"/>	Re orientación <input type="radio"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="radio"/>		Medio Liderazgo <input type="radio"/>	Alto Liderazgo <input type="radio"/>		
Instructor/ Expositor: <i>Madelaine Gondola</i>		Público Objetivo: <i>CUSA</i>			
TEMA: <i>Prohibido encender los derechos</i>					
Horario: <i>7:00 - 7:30 AM</i>	Cuadrilla: <i>PM 2</i>		Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>30 min</i>	Número de personal entrenado: <i>CUSA 7 SUB 7 TOTAL 7</i>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Victor M PIERA Ha</i>	<i>8-322-182</i>	<i>ALB</i>	<i>CUSA</i>	<i>M PIERA Ha</i>
2	<i>Xiomara Dolendo</i>	<i>3-84-1192</i>	<i>AYUDANTE</i>	<i>11</i>	<i>Xiomara Dolendo</i>
3	<i>Doris Costan</i>	<i>3-14-977</i>	<i>Cooperativa</i>	<i>CUSA</i>	<i>Doris Costan</i>
4	<i>José Molina</i>	<i>3-731-1984</i>	<i>A LG</i>	<i>CUSA</i>	<i>José Molina</i>
5	<i>Marilyn Domínguez</i>	<i>7-77-653</i>	<i>CAMPISTERO</i>	<i>CUSA</i>	<i>Marilyn Domínguez</i>
6	<i>Alvaro Gómez</i>	<i>3-91-785</i>	<i>CARPINTERO</i>	<i>111</i>	<i>Alvaro Gómez</i>
7	<i>Elmer Gómez</i>	<i>4-277-612</i>	<i>Carpintero</i>	<i>11</i>	<i>Elmer Gómez</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

MGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto:		<i>Paseo Mahino 2</i>		Fecha: <i>28-1-2019</i>	
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto Liderazgo	<input type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor:	<i>Madeleine Gondola</i>		Público Objetivo: <i>CUSA</i>		
TEMA:	<i>Prohibido la pesca dentro de las áreas del proyecto.</i>				
Horario:	<i>7:00-7:05</i>		Cuadrilla:	<i>PM 2</i>	
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>5 min.</i>		Número de personal entrenado:		
	CUSA	SUB	TOTAL	<i>9</i>	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Rogelio Sanchez</i>	<i>96612290</i>	<i>C P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Rogelio Sanchez</i>
2	<i>Pedro Arrocha</i>	<i>3-104-72</i>	<i>CAV P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Pedro Arrocha</i>
3	<i>José María Manzanares</i>	<i>3-715-79</i>	<i>ALBAÑIL</i>	<i>CUSA</i>	<i>José María Manzanares</i>
4	<i>Xavier Gómez</i>	<i>3-711-1247</i>	<i>CARR</i>	<i>CUSA</i>	<i>Xavier Gómez</i>
5	<i>Dionides Castillo</i>	<i>3-744-7567</i>	<i>H 6 C</i>	<i>CUSA</i>	<i>Dionides Castillo</i>
6	<i>Miguel Valenzuela</i>	<i>3-758-987</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Miguel Valenzuela</i>
7	<i>JUAN Gomez</i>	<i>8-890-1034</i>	<i>CBU</i>	<i>CUSA</i>	<i>Juan Gomez</i>
8	<i>Ricardo Rojas</i>	<i>3-737-1023</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ricardo Rojas</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

M60
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto:		<i>Paseo Marítimo 2</i>		Fecha: <i>24-1-2019</i>	
Charla Diaria	<input type="radio"/>	Charla Específica	<input type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="radio"/>
Mano de Obra Directa	<input type="radio"/>	Medio Liderazgo	<input type="radio"/>	Alto Liderazgo <input type="radio"/>	
Instructor/ Expositor:	<i>Madelina Gondola</i>			Público Objetivo: <i>CUSA</i>	
TEMA:	<i>Prohibido incinerar los desechos</i>				
Horario:	<i>7:00 - 7:30 AM</i>			Cuadrilla: <i>PM</i>	Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>30 min</i>			Número de personal entrenado: <i>CUSA ✓ SUB TOTAL 8</i>	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Pazitación Sanchez</i>	<i>9142290</i>	<i>C P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Pazitación Sanchez</i>
2	<i>Pedro Avroch</i>	<i>3-104-72</i>	<i>EAV P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Pedro Avroch</i>
3	<i>Jeronimo Morales</i>	<i>3-715-79</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Jeronimo Morales</i>
4	<i>Xavier Gómez</i>	<i>3-711-1247</i>	<i>CARP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Xavier Gomez</i>
5	<i>Dioneris Castillo</i>	<i>2-241-568</i>	<i>A G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Dioneris Castillo</i>
6	<i>Miguel Valencia</i>	<i>3-735-982</i>	<i>A G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Miguel Valencia</i>
7	<i>Juan Gomez</i>	<i>8-890-1039</i>	<i>CBV</i>	<i>CUSA</i>	<i>Juan Gomez</i>
8	<i>Ricardo Leon</i>	<i>3-237-1093</i>	<i>A G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ricardo Leon</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

M60
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	<i>Paseo Marítimo 2</i>			Fecha:	<i>21-12-2019</i>
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/> Medio Liderazgo			<input checked="" type="checkbox"/> Alto Liderazgo	
Instructor/ Expositor:	<i>Magdalene Gondola</i>			Público Objetivo: <i>Civil 15.00</i>	
TEMA:	<i>Control de descargas de hidrocarburo</i>				
Horario:	<i>7:00 - 7:05</i>	Cuadrilla:	<i>PM 2</i>		
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>5 min</i>	Número de personal entrenado:	CUSA <i>✓</i>	SUB <i>✓</i>	TOTAL <i>8</i>
Tipo de Entrenamiento <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo					
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	Dantón Sánchez	9142290	C D	CUSA	<i>Dantón Sánchez</i>
2	Pedro Arrechaga	3-104-72	CAR P	CUSA	<i>Pedro Arrechaga</i>
3	José Aragay	3-715-19	Albanil	CUSA	<i>José Aragay</i>
4	YANIEC García	3-411-244	CARP.	CUSA	<i>YANIEC García</i>
5	Dionisio Castillo	3-204-568	A G	CUSA	<i>Dionisio Castillo</i>
6	Miguel Valencia	3-738-987	AG	CUSA	<i>Miguel Valencia</i>
7	JUAN Gómez	8-890-1034	CBY	CUSA	<i>JUAN Gómez</i>
8	Ricardo Coen	3-737-1093	A-G	CUSA	<i>Ricardo Coen</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

MG-O
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	<i>Paseo Matino 2</i>		Fecha:	<i>16-1-2019</i>			
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/>	Re orientación	<input type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa			Medio Liderazgo				Alto Liderazgo
Instructor/ Expositor:	<i>Madelaine Góndola</i>		Público Objetivo:	<i>CUSA</i>			
TEMA:	<i>Orden y aseo</i>						
Horario:	<i>7:00 - 7:30 AM</i>	Cuadrilla:	<i>PM 2</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>30 min</i>	Número de personal entrenado:	CUSA	SUB			
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma		
1	<i>Pamela Sánchez</i>	<i>91412290</i>	<i>C D</i>	<i>CUSA</i>	<i>Pamela Sánchez</i>		
2	<i>Pedro Arrocha</i>	<i>3-104-72</i>	<i>ENVP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Pedro Arrocha</i>		
3	<i>José A Arango</i>	<i>3-715-79</i>	<i>ALBANIL</i>	<i>CUSA</i>	<i>José A Arango</i>		
4	<i>Xavier García</i>	<i>3-711-1247</i>	<i>CARP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Xavier García</i>		
5	<i>Dionides Castillo</i>	<i>3-244-508</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Dionides Castillo</i>		
6	<i>Miguel Galencin</i>	<i>3-738-987</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Miguel Galencin</i>		
7	<i>JUAN BONÉZ</i>	<i>8-890-1039</i>	<i>CHU</i>	<i>CUSA</i>	<i>JUAN BONÉZ</i>		
8	<i>Ricardo Croen</i>	<i>3-737-1093</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ricardo Croen</i>		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Temas mencionados en la capacitación:

MGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	<i>Paseo Marino 2</i>		Fecha:	<i>15-1-2019</i>	
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	Medio Liderazgo		Alto Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>		
Instructor/ Expositor:	<i>Madelaine Gondola</i>		Público Objetivo: <i>C.P.S oj</i>		
TEMA:	<i>Prohibido la pesca en los alrededores del proyecto</i>				
Horario:	<i>7:00 - 7:30</i>	Cuadrilla:	<i>PM 2</i>		
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>30 min</i>		Número de personal entrenado:		
	CUSA <input checked="" type="checkbox"/> SUB <input type="checkbox"/> TOTAL <i>8</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>		
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Ramírez-Sánchez</i>	<i>9142290</i>	<i>C P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ramírez-Sánchez</i>
2	<i>Eduardo Arrocha</i>	<i>3.104-72</i>	<i>CAVRP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Eduardo Arrocha</i>
3	<i>Laura Araujo</i>	<i>3.715-79</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Laura Araujo</i>
4	<i>Xavier Gómez</i>	<i>3-9111247</i>	<i>CARP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Xavier Gómez</i>
5	<i>Dionelis Castillo</i>	<i>3-241-568</i>	<i>AG</i>	<i>COCAT</i>	<i>Dionelis Castillo</i>
6	<i>Miguel Valencia</i>	<i>3-938-987</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Miguel Valencia</i>
7	<i>Juan Bómez</i>	<i>8-890-1099</i>	<i>CBU</i>	<i>CUSA</i>	<i>Juan Bómez</i>
8	<i>Ricardo Chien</i>	<i>3-737-1093</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ricardo Chien</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

MGO
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto:		<i>Paseo Mármoz</i>		Fecha: <i>12-01-2019</i>	
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto Liderazgo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor:	<i>Madelaine Gondola</i>		Público Objetivo: <i>Cypsar</i>		
TEMA:	<i>Orden y aseo en las áreas del proyecto.</i>				
Horario:	<i>7:00-7:30 AM</i>		Cuadrilla:	<i>PM 2</i>	
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>30 min</i>		Número de personal entrenado: CUSA <u>8</u> SUB <u>0</u> TOTAL <u>8</u>	Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Pantaleón Sánchez</i>	<i>91612790</i>	<i>C P</i>	<i>CVSA</i>	<i>Pantaleón Sánchez</i>
2	<i>Pedro Avrochon</i>	<i>3-104-72</i>	<i>CARP</i>	<i>CVSP</i>	<i>Pedro Avrochon</i>
3	<i>Jeronim Acuña</i>	<i>3-715-79</i>	<i>ALTAÑIL</i>	<i>CUSA</i>	<i>Jeronim Acuña</i>
4	<i>XAVIER Gómez</i>	<i>3-711-1247</i>	<i>CARP</i>	<i>CUSA</i>	<i>Xavier Gomez</i>
5	<i>Dionel Castillo</i>	<i>3-241-568</i>	<i>AB</i>	<i>CoSA</i>	<i>Dionel Castillo</i>
6	<i>Miguel Valencia</i>	<i>3-738-987</i>	<i>AG</i>	<i>CUSA</i>	<i>Miguel V</i>
7	<i>JUAN Gómez</i>	<i>8-890-1034</i>	<i>CB</i>	<i>CUSA</i>	<i>Juan Gomez</i>
8	<i>Ricardo Carrera</i>	<i>3-737-093</i>	<i>AF</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ricardo Carrera</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

M60
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	<i>Gases Flanot</i>			Fecha:	<i>03-04-2015</i>		
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/>	Re orientación	<input checked="" type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor:	<i>Mario Gómez</i>			Público Objetivo:	<i>Cusa</i>		
TEMA:	<i>uso de los gafas de Protección</i>						
Horario:	<i>7:00 a 15</i>	Cuadrilla:	<i>Plaza</i>				
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>00 = 18</i>	Número de personal entrenado:	<i>CUSA 5 SUB TOTAL</i>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Tipo de Entrenamiento		
1	<i>Miguel Hafencia</i>	<i>3-738-982</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Miguel H</i>		
2	<i>Anel Mellado</i>	<i>3-719-1253</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>AS</i>		
3	<i>Rogelio Flores</i>	<i>3-737-789</i>	<i>A-G</i>	<i>Cusa</i>	<i>Flores R</i>		
4	<i>Juan Jiménez</i>	<i>3-732-894</i>	<i>A-G</i>	<i>Cusa</i>	<i>HO</i>		
5	<i>Fernando Díaz</i>	<i>3-716-320</i>	<i>A-G</i>	<i>Cusa</i>	<i>Díaz F</i>		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Temas mencionados en la capacitación:							



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto: <i>Pasco m#2</i>		Fecha: <i>1-4-2019</i>			
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>	Re orientación <input type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor: <i>Humberto SIUANT</i>	Público Objetivo: <i>CUSA</i>				
TEMA: <i>caida el mismo niv al</i>					
Horario: <i>7:00 a 7:05 a.m</i>	Cuadrilla:		Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos):	Número de personal entrenado: <i>CUSA</i> <input type="checkbox"/> <i>SUB</i> <input type="checkbox"/> <i>TOTAL</i> <input type="checkbox"/>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Ricardo Soto Román</i>	<i>3-121-555</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Ricardo Soto Román</i>
2	<i>Leónardo Díaz</i>	<i>3-84-1199</i>	<i>AYUDANTE</i>	<i>II</i>	<i>Leónardo Díaz</i>
3	<i>José Aburto</i>	<i>3-7311989</i>	<i>AS</i>	<i>II</i>	<i>José Aburto</i>
4	<i>Marián Lara</i>	<i>3-121245</i>	<i>Carpintero</i>	<i>II</i>	<i>Lara</i>
5	<i>Dora Nél Reviva</i>	<i>3-724-1410</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Dora Nél Reviva</i>
6	<i>Domingo Pérez</i>	<i>3-118-631</i>	<i>ALBAÑIL</i>	<i>CUSA</i>	<i>Domingo Pérez</i>
7	<i>Kidro Arrocha</i>	<i>3-104-72</i>	<i>CAV P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Kidro Arrocha</i>
8	<i>Xavier García</i>	<i>3-711-1247</i>	<i>CAP.</i>	<i>CUSA</i>	<i>Xavier García</i>
9	<i>Anel Iglesias</i>	<i>3-751-1640</i>	<i>A.G</i>	<i>II</i>	<i>Anel Iglesias</i>
10	<i>Ezequiel Orellan</i>	<i>3-137-1093</i>	<i>A.G</i>	<i>II</i>	<i>Ezequiel Orellan</i>
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Temas mencionados en la capacitación:

Zamora

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	Paseo Marino 2	694.50	Fecha:	29/3/2019			
Charla Diaria	<input type="radio"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="radio"/>	Re orientación	<input type="radio"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input type="radio"/>	Alto Liderazgo <input type="radio"/>			
Instructor/ Expositor:	Ethan Stilson		Público Objetivo:		CUSA		
TEMA:	trabajo en altura						
Horario:	7:00 AM - 8:00 AM		Cuadrilla:	Soldador.		Tipo de Entrenamiento Interno <input checked="" type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>	
Tiempo de capacitación (minutos):	60 min		Número de personal entrenado:	CUSA 11	SUB 11		
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma		
1	Alejo Roldán	3-2111481	RIGGERS	CUSA	Alejo Roldán		
2	Miguelito Vaca	3-732-2138	A.6	CUSA	miguelito Vaca		
3	Gustavo Ariel Pinedo	3-94-693	OP	CUSA	Gustavo Ariel Pinedo		
4	ERICK VILLARREAL S.	7103922	Soldador	CUSA	ERICK VILLARREAL S.		
5	Armando De Sados M	3-377-943	Soldador	CUSA	Armando De Sados M		
6	José M. Huamán	2-732-2101	Soldador	CUSA	José M. Huamán		
7	Domingo Escobar	2-714-787	Soldador	CUSA	Domingo Escobar		
8	Doris C. Huamán J.	2-711-2395	Soldador	C.U.S.A.	Doris C. Huamán J.		
9	Edmundo Castillo	2-792-4469	Soldador	CUSA	Edmundo Castillo		
10	Pablo Carrera	2-710-956	Soldador	CUSA	Pablo Carrera		
11	Henry ORtega	2-152-80	Soldador	CUSA	Henry ORtega		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Temas mencionados en la capacitación:

Colocación de arnes, riesgo de trabajo en altura

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto: *P. mariano #2* Fecha: *27 - 3 - 2019*

Charla Diaria Charla Específica Entrenamiento de Inducción Re orientación

Mano de Obra Directa Medio Liderazgo Alto Liderazgo

Instructor/ Expositor: *Juan B Villarreal* Público Objetivo: *C.e.S.A.*

TEMA: *Limpieza del área de trabajo*

Horario: *7:00 AM - 7:05* Cuadrilla: *M 00 Trabajo*

Tiempo de capacitación (minutos): *0.05* Número de personal entrenado: *CUSA SUB TOTAL 9*

Tipo de Entrenamiento
Interno Externo

No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Daniel Rodríguez</i>	<i>9-82181</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>DR</i>
2	<i>Juan B. 03-00</i>	<i>4-214-1837</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>J.B.03</i>
3	<i>Julio Abreu 2</i>	<i>3-712-54</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Julio Abre</i>
4	<i>Jonathan Pénalva</i>	<i>3-746-259</i>	<i>O.Y</i>	<i>II</i>	<i>J. Pénalva</i>
5	<i>José Villarreal</i>	<i>9-125-220</i>	<i>Ch.grado</i>	<i>CUSA</i>	<i>José V.</i>
6	<i>Rogelio S</i>	<i>8-738-7050</i>	<i>O.V?</i>	<i>-</i>	<i>Rogelio S</i>
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Temas mencionados en la capacitación:

Juan B. Villarreal
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto:		<i>Pichavino #2</i>		Fecha: 22-3-2019	
<input checked="" type="checkbox"/> Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/> Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/> Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/> Re orientación		
<input checked="" type="checkbox"/> Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/> Medio Liderazgo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Alto Liderazgo		
Instructor/ Expositor:		Público Objetivo:			
TEMA: <i>Técnicas de Sanatizaciones en Piscina de Trabajo</i>					
Horario: 7:00 AM - 7:05	Cuadrilla: M-00 Tarea			Tipo de Entrenamiento Internos <input type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>	
Tiempo de capacitación (minutos): 01:05	Número de personal entrenado: CUSA SUB TOTAL 7				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1.	<i>Juan R.</i>	3-716268	O.P	CUSA	<i>J. R.</i>
2.	<i>Sonathan Peñalosa</i>	3-746259	O.P	CUSA	<i>S. Peñalosa</i>
3.	<i>Juan I. Rivero</i>	4-71421537	O.P	CUSA	<i>J. Rivero</i>
4.	<i>CESAR CASTILLO</i>	3-707-N2	O.P	CUSA	<i>Cesar Castillo</i>
5.	<i>José Villarreal</i>	9-128-220	disponible	CUSA	<i>J. Villarreal</i>
6.	<i>Daniel Gómez</i>	0-903/188	O.P	CUSA	<i>D. Gómez</i>
7.	<i>Julio Abreu Z.</i>	3-712-511	O.P	"	<i>J. Abreu</i>
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
Temas mencionados en la capacitación:					

Juan R.
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto:		<i>Saso Mano m2</i>		Fecha: <i>13-03-2018</i>	
<input checked="" type="radio"/> Charla Diaria	<input type="radio"/> Charla Específica	<input type="radio"/> Entrenamiento de Inducción		<input type="radio"/> Re orientación	
<input type="radio"/> Mano de Obra Directa		<input type="radio"/> Medio Liderazgo		<input type="radio"/> Alto Liderazgo	
Instructor/ Expositor: <i>Klaus Jari Sosa</i>		Público Objetivo: <i>Cusa</i>			
TEMA: <i>Limpieza de Area</i>					
Horario: <i>7:00 - 7:15</i>		Cuadrilla: <i>Puy 2</i>		Tipo de Entrenamiento <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	
Tiempo de capacitación (minutos): <i>00: 15</i>		Número de personal entrenado: CUSAS <i>5</i> SUB <i>0</i> TOTAL <i>5</i>			
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Evarardo Braguino</i>	<i>3-709-1521</i>	<i>A G</i>	<i>CUSA</i>	<i>Evarardo</i>
2	<i>Tomas Braguino</i>	<i>3-715-29</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Tomas Braguino</i>
3	<i>Juan Jimenez</i>	<i>8.832.894</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Juan Jimenez</i>
4	<i>DAVID M</i>	<i>3-780-1510</i>	<i>Col</i>	<i>CUSA</i>	<i>DAVID M</i>
5	<i>Mauricio Dominguez</i>	<i>777.653</i>	<i>Sup. t.</i>	<i>CUSA</i>	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

Klaus Jari Sosa
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:		PASCO NEARINO HZ		Fecha: 7/3 / 2019			
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input type="checkbox"/>	Re orientación	<input type="checkbox"/>
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor:	SOLSGO CANAZONA		Público Objetivo:	edificadores			
TEMA:	ORDEN Y ASOC						
Horario:	7:10 AM A 7:18 AM		Cuadrilla:	RAPSAS		Tipo de Entrenamiento Interno <input type="checkbox"/> Externo <input checked="" type="checkbox"/>	
Tiempo de capacitación (minutos):	10 minutos		Número de personal entrenado: CUSA SUB TOTAL	6			
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma		
1	Gabriel Fuentes	301604295	Auxiliar	RAPSAS	Gabriel fuentes		
2	Mario Jordán	9-722-354	" "	"	mario jordan		
3	Hector Luis Jordán	8-818-1695	" "	"	Hector jordan		
4	Mario Alejandro Noveno	AS091943	" "	"	mario noveno		
5	José Orozco	3-747-1611	Ayudante	"	jose orozco		
6	Aneth Ehifundo	3-715-1689	Ayudante	"	Aneth chifundo		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Temas mencionados en la capacitación: ORDEN Y ASOC = MANTENIMIENTO AL DEPOSITO Limpieza							

Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto:	<i>Sano Main 2012</i>			Fecha:	<i>23/2/13</i>
Charla Diaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción	<input checked="" type="checkbox"/>
Re orientación	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mano de Obra Directa	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>	
Instructor/ Expositor:	<i>Víctor Don S</i>		Público Objetivo:	<i>Tal 2</i>	
TEMA:	<i>Limpieza de Aire</i>				
Horario:	<i>7:30 - 9:15</i>	Quadrilla:	<i>Cesa</i>		
Tiempo de capacitación (minutos):	<i>00/15</i>		Número de personal entrenado: CUSA <i>9</i> SUB <i>0</i> TOTAL <i>9</i>	Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>	
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función		
1	<i>Torres poraya</i>	<i>3-715-79</i>	<i>CUSA</i>	<i>ALBAÑIL</i>	<i>Torres poraya</i>
2	<i>Mario S Gutiérrez</i>	<i>3-111-59</i>	<i>11 11</i>	<i>11 11</i>	<i>Mario S Gutiérrez</i>
3	<i>Juan Jiménez</i>	<i>3-832-894</i>	<i>11 11</i>	<i>11 11</i>	<i>Juan Jiménez</i>
4	<i>Óscar Barrera</i>	<i>3-741-137</i>	<i>A.Y</i>	<i>11 11</i>	<i>Óscar Barrera</i>
5	<i>Deyn Ceballos</i>	<i>4-751-296</i>	<i>11 11</i>	<i>11 11</i>	<i>Deyn Ceballos</i>
6	<i>DM</i>	<i>3-706-1500</i>	<i>11 11</i>	<i>11 11</i>	<i>DM</i>
7	<i>Fernando Soto</i>	<i>3-715-320</i>	<i>Albañil</i>	<i>1 Co 22</i>	<i>Fernando Soto</i>
8	<i>Qui Rivas</i>	<i>3-714-284</i>	<i>Comptador</i>	<i>100</i>	<i>Qui Rivas</i>
9	<i>Dito M Pérez Alfonso</i>	<i>8-322-182</i>	<i>ALB</i>	<i>72 11</i>	<i>Dito M Pérez Alfonso</i>
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto: <i>Sesión Plan mkt 2</i>		Fecha: <i>18-2-13</i>			
Charla Diaria <input checked="" type="radio"/>	Charla Específica <input type="radio"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="radio"/>	Re orientación <input type="radio"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="radio"/>	Medio Liderazgo <input type="radio"/>	Alto Liderazgo <input type="radio"/>			
Instructor/ Expositor: <i>Wenceslao J. P. Jiménez</i>	Público Objetivo: <i>Cusa</i>				
TEMA: <i>Dirigir y liderar</i>					
Horario: <i>7:00 a 7:15</i>	Cuadrilla: <i>PM 2</i>	Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>			
Tiempo de capacitación (minutos): <i>00:15</i>	Número de personal entrenado: CUSA 9 SUB TOTAL				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Tomas García</i>	<i>3-715-79</i>	<i>Albanil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Tomas García</i>
2	<i>Miguel Angel Sánchez</i>	<i>3-112-58</i>	<i>111111</i>	<i>111111</i>	<i>Miguel Angel Sánchez</i>
3	<i>Juan Jiménez</i>	<i>3-832-8944</i>	<i>111111</i>	<i>111111</i>	<i>Juan Jiménez</i>
4	<i>Alejandra Gómez</i>	<i>3-746-137</i>	<i>A.G</i>	<i>111111</i>	<i>Alejandra Gómez</i>
5	<i>Hector Orellana</i>	<i>21-751-276</i>	<i>Liderazgo</i>	<i>111111</i>	<i>Hector Orellana</i>
6	<i>D.M</i>	<i>3-726-1508</i>	<i>1811</i>	<i>111111</i>	<i>D.M</i>
7	<i>Fernando Soto</i>	<i>3-715-320</i>	<i>Albanil</i>	<i>111111</i>	<i>Fernando Soto</i>
8	<i>Bonito Pérez</i>	<i>9-145-960</i>	<i>CP</i>	<i>6-6-5-A</i>	<i>Bonito Pérez</i>
9	<i>Victor M. Peralta</i>	<i>8-322-182</i>	<i>ALB</i>	<i>121111</i>	<i>Victor M. Peralta</i>
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Promoción #2</i>			Fecha: <i>15-2-2019</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>	Re orientación <input checked="" type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>				Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor: <i>Jam B. Villarroel</i>	Público Objetivo:				
TEMA: <i>Centrado en la Equipo - en marcha o trabajo</i>					
Horario: <i>7:00 am - 7:00</i>	Cuadrilla: <i>Mov. de Tierra</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>0105</i>	Número de personal entrenado: CUSA <u> </u> SUB <u> </u> TOTAL <u>8</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Eugenio Pérez</i>	<i>3-734-843</i>	<i>Ay</i>	<i>CUSA</i>	<i>Eugenio Pérez</i>
2	<i>César Castillo CAST. 110</i>	<i>3-307-142</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>César Castillo</i>
3	<i>Luis A. Mandado</i>	<i>3-206-13641</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Luis Mandado</i>
4	<i>Mariano Tunón</i>	<i>9-121-2155</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Tunón Mariano</i>
5	<i>José M. Pérez</i>	<i>9-203-1881</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Pérez</i>
6	<i>Arnaldo Pérez</i>	<i>2-708-2065</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Arnaldo Pérez</i>
7	<i>José Villarroel</i>	<i>9-128-320</i>	<i>Ch. gral b</i>	<i>CUSA</i>	<i>José Villarroel</i>
8	<i>Claudio A. Melgar</i>	<i>7-104-709</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Claudio A. Melgar</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Paseo marino - #2</i>			Fecha: <i>11-2-2019</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input checked="" type="checkbox"/>	Re orientación <input checked="" type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>				Alto Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor: <i>Juan B Villarreal</i>	Público Objetivo: <i>CUSA</i>				
TEMA: <i>EL manejo del herramientado eléctrico</i>					
Horario: <i>7:00 AM - 7:05</i>	Cuadrilla: <i>Mesa Tierra</i>		Tipo de Entrenamiento Internos <input type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>105</i>	Número de personal entrenado: CUSA <i>8</i> SUB <i>0</i> TOTAL <i>8</i>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Luis A Mendez</i>	<i>3-7062764</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Luis Mendez</i>
2	<i>Placido Armando</i>	<i>7-104709</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Placido Armando</i>
3	<i>David Pacheco</i>	<i>9-222-NX1</i>	<i>O.P</i>	<i>H</i>	<i>David Pacheco</i>
4	<i>Eduardo Pérez</i>	<i>3-734-543</i>	<i>O.S</i>		
5	<i>CESAR CASTILLO</i>	<i>3-707-142</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Cesar Castillo</i>
6	<i>Mariano Túñon</i>	<i>9-121-2155</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Mariano Túñon</i>
7	<i>Mernaldo Pérez</i>	<i>2-708-2065</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Mernaldo Pérez</i>
8	<i>José Villanueva</i>	<i>9-125-220</i>	<i>CH-grado</i>	<i>CUSA</i>	<i>José Villanueva</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

Juan B Villarreal
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <u>DASCO MARINOTTE</u>				Fecha: <u>11/2/2019</u>	
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>		Re orientación <input type="checkbox"/>	
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor: <u>José CANADENA</u>	Público Objetivo: <u>Cáñicos</u>				
TEMA: <u>OBDAN Y ASCO</u>					
Horario: <u>7:10 AM - 7:55 AM</u>	Cuadrilla: <u>RAPSAS</u>		Tipo de Entrenamiento Internos <input type="checkbox"/> Externos <input checked="" type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <u>10 Minutos</u>	Número de personal entrenado: CUSA <u>SUB</u> <u>TOTAL</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<u>Gabriel Fuentes</u>	<u>BOL604295</u>	<u>Albaní</u>	<u>RAPSAS</u>	<u>Gabriel Fuentes</u>
2	<u>José Ramón</u>	<u>3705-941</u>	" "	" "	<u>José Ramón</u>
3	<u>Hector Luis Jordan</u>	<u>8-818-1695</u>	" C1	" "	<u>Hector Luis Jordan</u>
4	<u>Martín Jordán</u>	<u>9222-3521</u>	" C1	" "	<u>Martín Jordán</u>
5	<u>Natío Alejandro Nofal</u>	<u>ASO91913</u>	" C1	" "	<u>Natío Alejandro Nofal</u>
6	<u>Margarito Quigada</u>	<u>3-702-391</u>	" C1	" "	<u>Margarito Quigada</u>
7	<u>José Chaya</u>	<u>3-747-1611</u>	" C1	" "	<u>José Chaya</u>
8	<u>Amiel Chifundó</u>	<u>3-715-1069</u>	" C1	" "	<u>Amiel Chifundó</u>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación: <u>OBDAN Y ASCO - Mantener siempre el área de trabajo limpia y ordenada.</u>					


Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>P. marino #2</i>			Fecha: <i>30-1-2019</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>	Re orientación <input type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>				Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor: <i>Jam Bulaorral</i>	Público Objetivo: <i>CUSA</i>				
TEMA: <i>Lavado de las manos - y fumadores</i>					
Horario: <i>7:00 AM - 7:00</i>	Cuadrilla: <i>m-00 tierra</i>		Tipo de Entrenamiento Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>OPS</i>	Número de personal entrenado: CUSA <u> </u> SUB <u> </u> TOTAL <u>9</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>José Villarral</i>	<i>9-125-720</i>	<i>Chqmdo</i>	<i>CUSA</i>	<i>J. Villarral</i>
2	<i>Claudio AlMondes</i>	<i>7-104-709</i>	<i>O.D</i>	<i>CUSA</i>	<i>Almondos AlMondes</i>
3	<i>Jonathan Vacaibar</i>	<i>3-746-254</i>	<i>A.U.</i>	<i>"</i>	<i>J. Vacaibar</i>
4	<i>Sebastián Rodríguez</i>	<i>7-909-1918</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>S. Rodríguez</i>
5	<i>Gustavo Ayala R</i>	<i>3-119-637</i>	<i>A.G</i>	<i>CUSA</i>	<i>G. Ayala R</i>
6	<i>Nelso Gómez</i>	<i>4-758-65</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Nelso Gómez</i>
7	<i>Duan Pineda</i>	<i>3-416-258</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>D. Pineda</i>
8	<i>Rogelio Jiménez</i>	<i>9-2-1881</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>R. Jiménez</i>
9	<i>Cesar Castillo B.</i>	<i>3-207-142</i>	<i>O.P</i>	<i>CUSA</i>	<i>Cesar Castillo</i>
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>PuJ</i>			Fecha: <i>30-1-2018</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>	Re orientación <input type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>				Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>
Instructor/ Expositor: <i>Aurelio Apacible</i>	Público Objetivo: <i>CUSA</i>				
TEMA: <i>Bonos para la Seguridad</i>					
Horario: <i>7:00 / 7:15</i>	Guadrilla: <i>PuJ</i>	Tipo de Entrenamiento Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>			
Tiempo de capacitación (minutos): <i>00:15</i>	Número de personal entrenado: <i>CUSA SUB TOTAL</i>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	Anuel Iglesias	3-751-16410	Ayudante	"	Anuel Iglesias
2	Domingo Pérez R.	3118631	AYUDANTE	CUSA	Domingo Pérez
3	Leonardo Delfado	2-84-1199	AYUDANTE	CUSA	Leonardo Delfado
4	Juan Ríos	3-738-242	CARPINTERO	CUSA	Juan Ríos
5	Julianix Domínguez	320265	CARPINTERO	" " "	Julianix Domínguez
6	Sedis novam	3-705-1086	CARPINTERO	CUSA	Sedis novam
7	Luis Gómez González	8-738-2291	Albañil	CUSA	Luis Gómez
8	Bentito Pérez	9-145-960	CARPINTERO	CUSA	Bentito Pérez
9	Alvaro Pérez	3-91-785	"	" "	Alvaro Pérez
10	Mauricio Ocongur	777652	"	" "	Mauricio Ocongur
11	Anibal Flores	3-117-521	OG	/	A. Flores
12	Miguel Lara	3-1212415	Carpintero	CUSA	Miguel Lara
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					

Aurelio Apacible
Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD					
Nombre y No. de Proyecto: <i>Puy 2</i>			Fecha: <i>28-01-2018</i>		
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input type="checkbox"/>	Re orientación <input type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor: <i>Nancy J. G.</i>	Público Objetivo: <i>CUSA</i>				
TEMA: <i>Limpieza y Gestión</i>					
Horario: <i>7:00 / 7:15</i>	Cuadrilla: <i>Puy 2</i>		Tipo de Entrenamiento Interno <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <i>00:15</i>	Número de personal entrenado: CUSA <input checked="" type="checkbox"/> SUB <input type="checkbox"/> TOTAL				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<i>Leopoldo Salgado</i>	<i>2-84-1192</i>	<i>AYUDANTE</i>	<i>CUSA</i>	<i>Leopoldo Salgado</i>
2	<i>Anel Iglesias</i>	<i>3-751-1640</i>	<i>11</i>	<i>"</i>	<i>Anel Iglesias</i>
3	<i>Silvia Gracida</i>	<i>3-1051085</i>	<i>Carpintero</i>	<i>CUSA</i>	<i>Silvia Gracida</i>
4	<i>Bladimir Domínguez</i>	<i>3-20365</i>	<i>Carpintero</i>	<i>"</i>	<i>Bladimir Domínguez</i>
5	<i>Domingo Pérez R.</i>	<i>3-18631</i>	<i>14162NFC</i>	<i>CUSA</i>	<i>Domingo Pérez R.</i>
6	<i>Luis Omar González</i>	<i>8-738-2292</i>	<i>Albañil</i>	<i>CUSA</i>	<i>Luis Omar González</i>
7	<i>Bentito Barreto</i>	<i>9-145-960</i>	<i>CARPINTERO</i>	<i>CUSA</i>	<i>Bentito Barreto</i>
8	<i>Jorge Rivero</i>	<i>3-738-242</i>	<i>CARPINTERO</i>	<i>CUSA</i>	<i>Jorge Rivero</i>
9	<i>Oswaldo Pérez</i>	<i>3-91-785</i>	<i>1111</i>	<i>"</i>	<i>Oswaldo Pérez</i>
10	<i>Mariel Dangoy</i>	<i>222653</i>	<i>1111</i>	<i>"</i>	<i>Mariel Dangoy</i>
11	<i>ANIBAL Mora</i>	<i>3-117-521</i>	<i>A6</i>	<i>"</i>	<i>ANIBAL Mora</i>
12	<i>Martín Lara</i>	<i>3-121-245</i>	<i>Carpintero</i>	<i>CUSA</i>	<i>Martín Lara</i>
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Temas mencionados en la capacitación:					



Firma del Facilitador

REGISTRO DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD

Nombre y No. de Proyecto: <u>PASEO AERONAVICO 2</u>		Fecha: <u>25 - 01 - 2014</u>			
Charla Diaria <input checked="" type="checkbox"/>	Charla Específica <input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento de Inducción <input checked="" type="checkbox"/>	Re orientación <input checked="" type="checkbox"/>		
Mano de Obra Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>	Alto Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/>			
Instructor/ Expositor: <u>ORLANDO GUNASCO S</u>	Público Objetivo: <u>CUSA</u>				
TEMA: <u>Orden y Limpieza del área de trabajo</u>					
Horario: <u>07:00 A 08:05</u>	Cuadrilla:		Tipo de Entrenamiento Internos <input checked="" type="checkbox"/> Externos <input type="checkbox"/>		
Tiempo de capacitación (minutos): <u>Cinco minutos</u>	Número de personal entrenado: <u>CUSA</u> <u>SUB</u> <u>TOTAL</u>				
No.	Nombre	Cédula	Cargo / Función	Empresa	Firma
1	<u>Luis Meyer</u>	<u>3-735874</u>	<u>44</u>	<u>CUSA</u>	<u>Luis Meyer</u>
2	<u>Rolando Tonelis</u>	<u>8-28540</u>	<u>Albañil</u>	<u>CUSA</u>	<u>Rolando Tonelis</u>
3	<u>JUAN OMEDIN WP</u>	<u>2-7361281</u>	<u>24</u>	<u>CUSA</u>	<u>Juan Omedin</u>
4	<u>R.P. Quirós</u>	<u>9-1736020</u>	<u>Albañil</u>	<u>CUSA</u>	<u>R.P. Quirós</u>
5	<u>Eugenio Pérez</u>	<u>37101086</u>	<u>Albañil</u>	<u>CUSA</u>	<u>Eugenio Pérez</u>
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Temas mencionados en la capacitación:


Firma del Facilitador

Registro N° 4.

Registro de Entrega de Bolsas Plásticas



REGISTRO DE ENTREGA

BOLSAS PLASTICAS/ORDEN Y ASEO

PROYECTO: PASEO MARINO 2

Sitio: Ciudad de Colón/ Paseo Marino 2



REGISTRO DE ENTREGA BOLSAS PLASTICAS/ORDEN Y ASEO

PROYECTO: PASEO MARINO 2

FECHA	Nombre del Responsable	Ubicación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
31/1/19	Cordelio Fodderingham	PM 2	10	<i>Firma</i>
31/1/19	Humberto Stuay	PM 2	10	<i>Humberto Stuay</i>
31/1/19	Urna Sánchez	PM 2	5	<i>Urna Sánchez</i>
1/2/19	Joaquín Villareal	PM 2	10	<i>Joaquín Villareal</i>
1/2/19	Israel Segura	PM 2	10	<i>Israel Segura</i>
4/2/19	Sergio Villareal	PM 2	10	<i>Sergio Villareal</i>
5/2/19	Orlando Carrasco	PM 2	10	<i>Orlando Carrasco</i>

Sitio: Ciudad de Colón/ Paseo Marino 2



REGISTRO DE ENTREGA

BOLSAS PLASTICAS/ORDEN Y ASEO

PROYECTO: PASEO MARINO 2

Sitio: Ciudad de Colón/ Paseo Marino 2



REGISTRO DE ENTREGA

BOLSAS PLASTICAS/ORDEN Y ASEO

PROYECTO: PASEO MARINO 2

Sitio: Ciudad de Colón/ Paseo Marino 2



REGISTRO DE ENTREGA BOLSAS PLASTICAS/ORDEN Y ASEO

PROYECTO: PASEO MARINO 2

FECHA	Nombre del Responsable	Ubicación del Frente de Trabajo	Cantidad	Observación
7/3/2019	Humberto Montenegro	PASEO MARINO 2	140	Humberto M.
7/3/2019	Daniel Chen	"	36	Daniel Chen
8/3/2019	Daniel Chen	"	24	D. Chen
9/3/2019	A Gonsalo	"	24	A Gonsalo
9/3/2019	Oscar Wong	"	24	Oscar Wong
10/3/2019	OMAR CHONG	"	48	Chong Omar
10/3/2019	Luis Duffy	"	50	Luis Duffy
10/3/2019	HUMBERTO AGUADO	"	50	Humberto Aguado
10/3/2019	DANIEL WRIGHT	"	24	Dan Wright
10/3/2019	JENNIFER ALVIA	MANTENIMIENTO	64	Jennifer Alvira
10/3/2019	JAVIER SANCHEZ	PASEO MARINO 2	36	Javier Sanchez

Sitio: Ciudad de Colón/ Paseo Marino 2

Registro N° 5.

Registro de Disposición final de desechos

B1592

CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS



CUSA CALLE I (6002)

Nº	FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	FECHA SALIDA	COMPROBANTE	VEHICULO	DESCARGA	TIPO DE CAJAS
1	18/03/2019;5:12	GASPAR DE LEON	18/03/2019;5:25	66171	6144	1.91	PASEO MARINO
2	25/03/2019;1:12	SANTIAGO RODRIGUEZ	25/03/2019;1:36	66677	6146	1.36	PASEO MARINO

ING. YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO

AGUASEO S.A.

CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS



CUSA CALLE I (6002)

Nº	FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	FECHA SALIDA	COMPROBANTE	VEHICULO	DESCARGA	TIPO DE CAJAS
1	04/03/2019;1:11	GASPAR DE LEON	07/03/2019;1:30	65349	6144	1.88	PASEO MARINO

ING. YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO
AGUASEO S.A.

CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS



CUSA CALLE I (6002)

Nº	FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	FECHA SALIDA	COMPROBANTE	VEHICULO	DESCARGA	TIPO DE CAJAS
1	16/02/2019;12:07	ANTONIO MONTENEGRO	16/02/2019;12:18	64034 ✓	6143	1.99	PASEO MARINO
2	21/02/2019;9:43	ANTONIO MONTENEGRO	21/02/2019;10:02	64371 ✓	6143	1.7	PASEO MARINO
3	27/02/2019;10:20	GASPAR DE LEON	27/02/2019;10:38	64816 ✓	6144	1.86	PASEO MARINO

ING. YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO

AGUASEO S.A.

B11184

CONTROL DE MOVIMIENTO DE CAJA DE 16 YARDAS



CUSA CALLE I (6002)

Nº	FECHA ENTRADA	CONDUCTOR	FECHA SALIDA	COMPROBANTE	VEHICULO	DESCARGA	TIPO DE CAJAS
1	17/01/2019:10:36	ANTONIO MONTENEGRO	17/01/2019:10:59	61881 ✓	6142	1.28 ✓	PASEO MARINO
2	22/01/2019:10:34	TEOFILO ESPINOZA	22/01/2019:10:46	62228 ✓	6146	1.34 ✓	PASEO MARINO
3	25/01/2019:11:07	ALEJANDRO ANTICO	25/01/2019:11:21	62484 ✓	6146	1.39 ✓	AVE. DEL FRENTE
4	28/01/2019:4:57	SANTIAGO RODRIGUEZ	28/01/2019:5:12	62701 ✓	6141	1.4 ✓	PASEO MARINO

ING. YOEL ROMERO

DIRECTOR DE OPERACIONES ENCARGADO
AGUASEO S.A.

170955

AGUASEO, S.A.
RELENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 26/02/2019, 12:40	CLIENTE: 6004 RUC:2005	COMPROBANTE: 64735	OPERADOR: JUAN CONSTRUCTORA A14659 URBANA S.A -COLON CUSA RENOVACION	VEHICULO:
RUTA: 999-2	DESECHO: 422 INORGANICA 30		LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS	
DETALLE DE PESAJE				
PESO DE ENTRADA: 15.75				
PESO NETO: 3.13				
PESO DE SALIDA: 12.62				
VALOR FACTURADO: 93.90				

Elinis Perez

FIRMA DEL CONDUCTOR

JPS

FIRMA OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL INSPECTOR

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 26-2-19

170963

AGUASEO, S.A.
RELENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 26/02/2019, 13:36	CLIENTE: 6004 RUC:2005	COMPROBANTE: 64743	OPERADOR: JUAN CONSTRUCTORA A14659 URBANA S.A -COLON CUSA RENOVACION	VEHICULO:
RUTA: 999-2	DESECHO: 422 INORGANICA 30		LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS	
DETALLE DE PESAJE				
PESO DE ENTRADA: 17.23				
PESO NETO: 4.82				
PESO DE SALIDA: 12.41				
VALOR FACTURADO: 144.60				

Elinis Perez

FIRMA DEL CONDUCTOR

JPS

FIRMA OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL INSPECTOR

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

26-2-19

170960

AGUASEO, S.A.
RELENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 26/02/2019, 13:07	CLIENTE: 6004 RUC:2005	COMPROBANTE: 64740	OPERADOR: JUAN CONSTRUCTORA AI4656 URBANA S.A -COLON CUSA RENOVACION	VEHICULO:
RUTA: 999-2	DESECHO: 422 INORGANICA 30		LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS	

PESO DE ENTRADA: 15.88	PESO NETO: 3.59
PESO DE SALIDA: 12.29	VALOR FACTURADO: 107.70

Dulce
FIRMA DEL CONDUCTOR*ADS*
FIRMA OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL INSPECTOR

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: *26-2-19*

170968

AGUASEO, S.A.
RELENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA: 26/02/2019, 14:38	CLIENTE: 6004 RUC:2005	COMPROBANTE: 64748	OPERADOR: JUAN CONSTRUCTORA AI4656 URBANA S.A -COLON CUSA RENOVACION	VEHICULO:
RUTA: 999-2	DESECHO: 422 INORGANICA 30		LUGARES: RUTA PARTICULAR CREDITOS	

PESO DE ENTRADA: 16.61	PESO NETO: 4.2
PESO DE SALIDA: 12.41	VALOR FACTURADO: 126.00

Dulce
FIRMA DEL CONDUCTOR*ADS*
FIRMA OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL INSPECTOR

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: *26-2-19*

170198

AGUASEO, S.A.

RELENO SANITARIO MONTE ESPERANZA

FECHA:
06/02/2019, 12:55

CLIENTE:
6004|RUC:2005

COMPROBANTE:
63278

OPERADOR:JUAN|CONSTRUCTORA 616655
URBANA S.A -COLON
CUSA RENOVACION**VEHICULO:**

RUTA:
999-2

DESCRIPCION:
422 | INORGANICA 30

LUGARES:
RUTA PARTICULAR CREDITOS

PESO DE ENTRADA: 17.21
PESO DE SALIDA: 15.5

DETALLE DE PESAJE

PESO NETO: 1.71
VALOR FACTURADO: \$1.30

Juan R.S.
FIRMA DEL CONDUCTOR*JPS*
FIRMA OPERADOR DE BASCULA

FIRMA DEL INSPECTOR

MOUNT HOPE
FACTURAS AL CREDITO
AGUASEO, S.A.

FECHA: 6-2-18

Proyecto: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.



Registro N° 6.

Registro de Entrega de EPP

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del

Proyecto: R. U. B. A. S. (c)

No. de Proyecto: (66)

Nombre del Empleado:

No. de Empleado:

Cargo: Administrador

A usted como trabajador se le hace entrega de:

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

PM²

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del

Proyecto: Reservas Urbanas Cal
e Proyecto: - 661

Nombre del Empleado:

Marcelia Domínguez

No. de Empleado:

Albania

A usted como trabajador se le hace entrega de

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

EM2

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del
Proyecto: R. Ushuaia. Colón
No. de Proyecto: 661-98

Nombre del Empleado: Humberto Montenegro
No. de Empleado: 73359
Cargo: Audiante

A usted como trabajador se le hace entrega de:

***Importante:** Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula N°64 de la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del

Proyecto: R. Urbano Colom
e Proyecto: 661

No. de Proyecto: 66

Nombre del Empleado:

Dasmari De grasa

73188

Cargo: ayudante

A usted como trabajador se le hace entrega de:

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del

Proyecto: R. Urbano Colom
e Proyecto: 661

No. de Proyecto: 66

Nombre del Empleado:

No. de Empleado:

Dasmorpha grisea
73188.

73188

Ayesha T.

A usted como trabajador se le hace entrega de:

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del Proyecto: Renovación Chancay
No. de Proyecto: 661

Nombre del Empleado: Rogelio Alvarado
No. de Empleado: 73416
Cargo: Asistente

A usted como trabajador se le hace entrega de:

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del
Proyecto: R. Urbano Colom
No. de Proyecto: 66.

Nombre del Empleado: Miguel Valenzuela
No. de Empleado: 75673
Cargo: Asistente

A usted como trabajador se le hace entrega de

A usted como trabajador se le hace entrega de:		Descripción	Cantidad	Fecha de Entrega	Firma de quien recibe
Categoría	Artículo				
— Casco Naranja					
— Casco Blanco					
Chaleco Reflectivo					
Botas de Seguridad					
Botas de Seguridad					
Botas de Soldador					
Orejeras					
rostro					
Filtro Para Partículas					
Cartucho para Soldadura					
Arnés					
Línea de Vida					
Overol Desechable					
Guantes Palma pvc (reforzado)	1				
Guantes de Carnaza	2				
Delantal de Soldador					
Máscara de Soldador					
Mangas de Soldador					
Lentes Claros	1				
Lentes Oscuros	1				
Lentes de Soldador					
Impermiable					
Guantes para Químico					
Otros					

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

MF.06.02.011

Laseo M. 2

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre de

Proyecto: Renovación Biblioteca
No. de Proyecto: - 661.

Nombre del Empleado:

No. de Empleado:

Cargo:

A usted como trabajador se le hace entrega de

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del

Proyecto: Reparación Urbana Ltda

Nombre del Empleado:

Daniel PereraNo. de Proyecto: 699.01

No. de Empleado:

75668

Cargo:

AjudantePROYECTO NARANJA 2

A usted como trabajador se le hace entrega de:

		Descripción			
1	Casco Naranja				
2	Casco Blanco				
3	Chaleco Reflectivo				
4	Botas de Seguridad				
5	Botas de Asfalto				
6	Botas de Soldador				
7	Orejeras				
8	rostro				
9	Filtro para Partículas				
10	Cartucho para Soldadura				
11	Arnes				
12	Línea de Vida				
13	Overol Desechable				
14	Guantes Piel/PVC				
15	Guante de Carnaza				
16	Rolaina				
17	Delantal de Soldar				
18	Quitarra C. amarilla con liga				
19	Mascara de Soldador				
20	Mangas de Soldador				
21	Lentes Claros				
22	Lentes Oscuros				
23	Lentes de Soldador				
24	Impermeable				
25	Guantes para Químico				
26	Otros				

David Perera
20-6-18 20-6-18
19-11-18 David Perera
1-2-19 David Perera

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del

Proyecto: Renovación - Libros Colección
No. de Proyecto: 66181

Nombre del Empleado:

Juan Gomez
(8/17)

No. de Empleado:

Cargo: ayudante

A usted como trabajador se le hace entrega de :

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

base M₂

Indumentaria de Seguridad Entregada al Personal

Cláusula No.107 de la Convención Colectiva CAPAC - SUNTRAC: Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del equipo suministrado por la Empresa. Queda prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por deterioro o por vencimiento de la vida útil que se establece en esta convención.

Nombre del:

Proyecto: R. Urbana ColorNo. de Proyecto: 661

Nombre del Empleado:

Ricardo Santa María

No. de Empleado:

6098Y

Cargo:

Ayudante

A usted como trabajador se le hace entrega de:

		Descripción			
				Fecha de Entrega	Firma de quien recibe
—	Casco Naranja				
—	Casco Blanco				
—	Chaleco Reflectivo				
—	Botas de Seguridad				
—	Botas de Asfalto				
—	Botas de Soldador				
—	Orejeras				
rostro					
	Filtro para Partículas				
	Cartucho para Soldadura				
Arnés					
Línea de vida					
Overol Desechable					
	Guantes Palmra pvc (reutilizable)				
	Guante de Carnaza				
	Potarra				
	Delantal de Soldar				
	Mascara de Soldador				
	Mangas de Soldador				
	Lentes Claros				
	Lentes Oscuros				
	Lentes de Soldador				
	Impermeable				
	Guantes para Químico				
	Otros				

*Importante: Todo equipo que sea extraviado o robado por no estar en las áreas asignadas para guardarse será descontado al trabajador responsable del mismo. El uso del equipo de protección personal es obligatorio. Cláusula No.64 de la Convención Colectiva CAPAC- SUNTRAC.

Lunes 12

Registro N° 7.

Registro de Entrega de Paños Absorbentes



REGISTRO DE ENTREGA DE PAÑOS ABSORBENTES A LOS EQUIPOS

PROYECTO: PASEO MARINO 2

#	Nombre del Responsable del Equipo	# de Equipo/ Placa Equipo	Tipo de Equipo	Empresa	Firma del Responsable del Equipo
1	Julio Obre,	3 - 189	Retro Excavadora	CUSA	Julio Obre
2	Luis Gondola	3 - 017	Excavadora	CUSA	Luis A. Gondola.
3	Juan Rivera	A0124-18	Bocac	CUSA	Juan R.
4	Rodolfo Guerra	A01-10	Pala 305	CUSA	Rodolfo Guerra
5	Dionisio Cárdenas	1-8028	Deina	CUSA	Dionisio Cárdenas
6	Ariel Rodríguez	3 - 193	Retro Excavadora	CUSA	Ariel Rodríguez
7	Juan Pérez	4E - 072	Pala	CUSA	Juan Pérez
8	César Castillo	3 - 007	Bocac	CUSA	César Castillo
9	Luis Ramos	3R - 019	Retro Excavadora	CUSA	Luis A. Ramos E.

Observaciones:

Date: 05 / 03 / 19Sitio: Paseo Marino 2



REGISTRO DE ENTREGA DE PAÑOS ABSORBENTES A LOS EQUIPOS

PROYECTO: PASEO MARINO 2

#	Nombre del Responsable del Equipo	# de Equipo/ Placa Equipo	Tipo de Equipo	Empresa	Firma del Responsable del Equipo
1	Cesar Castillo	C12-602	Rala Lisa	CUSA	Cesar Castillo
2	Claudio Medio	2-089	Tractor	CUSA	Claudio Almedio
3	Rogelio Guerra	4E-063	Rala	CUSA	Rogelio Guerra
4	Mauricio Arriola	C12-588	Cisterna	CUSA	Mauricio Arriola
5	Sergio Rodriguez	3R-016	Retro Excavadora	CUSA	S. Rodriguez
6	José Chaves	3R-017	Retro Excavadora	CUSA	Jose Chaves
7	Daniel Rodriguez	3-193	Retro Excavadora	CUSA	D. Rodriguez
8	Juan Vargas	C1-14051	Volquete	CUSA	Juan Vargas
9	Diomedes Caceres	1-8028	Debla	CUSA	Diomedes Caceres

Observaciones:

Date: 29/01/19

Sitio: Paseo Marino 2

Proyecto: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.



Registro N° 8.

Inventario de Baños Portátiles

		INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES			
		PROYECTO: PASEO MARINO 2			
# de Baño Portátil Tecsan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
1	10456	Planta de Concreto	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
2	12628	Construcción de edificios	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
3	11282	Juegos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
4	11202	Cerca del hotel Washington	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
5	11349	Cerca del Cristo Redentor	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
6	12548	Cancha sintética	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
7	10662	Estacionamientos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
8	10441	Patio de tubos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
Observaciones:			Sitios:  Paseo Marino		
<u>Date:03/04/2019</u>					

		INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES			
		PROYECTO: PASEO MARINO 2			
# de Baño Portátil Tecsan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
1 10456	Planta de Concreto	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
2 12628	Construcción de edificios	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
3 11282	Juegos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
4 11202	Cerca del hotel Washington	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
5 11349	Cerca del Cristo Redentor	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
6 12548	Cancha sintética	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
7 10662	Estacionamientos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
8 10441	Patio de tubos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA	
Observaciones: <u>Date:7/03/2019</u>			Sitios:  Paseo Marino		

		INVENTARIO DE BAÑOS PORTÁTILES			
		PROYECTO: PASEO MARINO 2			
# de Baño Portátil Tecsan	Ubicación del baño	Sitio / Área	Proveedor	Empresa	Observación
1	10456	Planta de Concreto	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
2	12628	Construcción de edificios	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
3	11282	Juegos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
4	11202	Cerca del hotel Washington	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
5	11349	Cerca del Cristo Redentor	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
6	12548	Cancha sintética	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
7	10662	Estacionamientos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
8	10441	Patio de tubos	Paseo Marino	Tecsan	CUSA
Observaciones:			Sitios:  Paseo Marino		
<u>Date:29/01/2019</u>					

Registro N° 9.

Registro de Limpieza de Baños Portátiles

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-04-06

Ruta: Colon Los Lagos

 Limpieza Rutearia Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CELL.6781-9476/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10662, 10840, 10990, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10236, 10392, 10480, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11956, 12241, 12548, 12501, 12827, 12633, 12649

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-04-06

Ruta: Colon CUSA

 Limpieza Rutearia Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CELL.6781-9476/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10662, 10840, 10990, 11146, 11282, 11337, 11540, 11708, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10236, 10392, 10456, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11956, 12241, 12548, 12501, 12827, 12633, 12649

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-04-02

Ruta: Colón CUSA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL_8781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo (40) 12590, 12620, **12628**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10682**, 10840, 10990, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10236, 10392, **10456**, 10468, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, **11336**, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-04-04

Ruta: COLON CENTRO

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL_8781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo (40) 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10682**, 10840, 10990, 11146, **11282**, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12690, 12820, **12628**, 12847, 10236, 10392, **10456**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-03-28

Ruta: COLON CENTRO

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CEL. 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Servicios a Limplar

Sencillo (40) 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10840, 10990, 11148, **11202**, 11337, 11540, 11703, 12045, 12502, 12600, 12620, **12628**, 12647, 10236, 10392, **10456**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12648**, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-03-30

Ruta: Colon Los Lagos

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CEL. 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Servicios a Limplar

Sencillo (40) 10500, 12620, **12628**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10840, 10990, 11148, **11202**, 11337, 11540, 11703, **12046**, 12502, 12601, 12627, 12633, 12648, 10236, 10392, **10456**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12648**

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-03-19

Ruta: Colón CUSA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13748 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Simplejo (40) 12590, 12620, 12647, 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10626, 10662, 10840, 10990, 11146,
11262, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, 10468, 10488,
10604, 10658, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11340, 11700, 11956, 12241, 12548

Observación

Firma del Operador

José L. López

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-03-21

Ruta: COLON CENTRO

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13748 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón - CELL 0781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Simplejo (40) 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10626, 10662, 10840, 10990, 11146, 11262, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12590, 12620, 12647, 10235, 10392, 10468, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871,
11121, 11202, 11336, 11340, 11700, 11956, 12241, 12648, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación

Firma del Operador

José L. López

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-14

Servicio: COLON CENTRO

Limpieza Básica

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Detalles a Limpiar:

Sencilla [40] 12500, 12620, **12626**, 12647, 10073, 10260, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10632**, 10840, 10900, 11148,
11232, 11337, 11540, 11703, 12048, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10302, **10459**, 10488,
10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11958, 12241, **12548**

Observación:

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-14

Servicio: Colon Los Lagos

Limpieza Básica

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Detalles a Limpiar:

Sencilla [40] 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10632**, 10840, 10900, 11148, **11232**, 11337, 11540, 11708,
12046, 12502, 12590, 12620, **12628**, 12647, 10235, 10302, **10459**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871,
11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11958, 12241, **12548**, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación:

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza


Fecha: 2010-02-09 Nota: Colon Los Lagos
 Limpieza Rutinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -9:00 PM

Sanitarios a Limpiar:

Sencillo [40] 10073, 10280, **10441**, 10487, 10503, 10625, **10692**, 10840, 10890, 11146, **11282**, 11337, 11540, 11703,
11904, 12502, 12580, 12620, **12828**, 12847, 10235, 10982, **10450**, 10488, 10804, 10856, 10827, 10871,
11121, **11202**, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12545**, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación:


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-12 Nota: Colon CUSA


Limpieza Rutinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -9:00 PM

Sanitarios a Limpiar:

Sencillo [40] 10280, 12620, **12828**, 12847, 10073, 10280, **10441**, 10487, 10503, 10625, **10692**, 10840, 10890, 11146,
11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, **10450**, 10488,
10804, 10856, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12545**

Observación:


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-18

Habit: Colón CUSA

Limpieza Básica

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13748 CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón, CELL.6781-9478//HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -9:00 PM

Sanitarios a Limpieza

Sencillo (40) 12590, 12620, **12626**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10825, **10582**, 10840, 10890, 11146,
11230, 11337, 11540, 11703, 12046, 12602, 12601, 12627, 12653, 12649, 10235, 10392, **10450**, 10488,
10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-21

Habit: COLON CENTRO

Limpieza Básica

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13748 CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón, CELL.6781-9478//HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -9:00 PM

Sanitarios a Limpieza

Sencillo (40) 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10682**, 10840, 10890, 11146, **11232**, 11337, 11540, 11703,
12046, 12502, 12690, 12620, **12626**, 12647, 10271, 10892, **10450**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871,
11121, **11202**, 11336, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**, 12601, 12627, 12653, 12649

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

Fecha: 2010-02-26 Ruta: Colón Los Lagos

Limpieza Rotinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CEL. 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -8:00 PM

Servicios a Limplor

Sencillo (40) 10973, 10280, **10441**, 10457, 10603, 10625, **10662**, 10640, 10690, 11140, **11262**, 11837, 11540, 1703,
12040, 12502, 12590, 12620, **12628**, 12647, 1022 x, 10362, **10368**, 10488, 10604, 10658, 10627, 10671,
11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12648**, 12091, 12627, 12633, 12649

Observación:

Firma del Operador

Firma

Fecha: 2010-02-26 Ruta: Colón CUSA

Limpieza Rotinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON
Dirección: Ciudad, Colón - CEL. 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -8:00 PM

Servicios a Limplor

Sencillo (40) 12590, 12620, **12628**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10640, 10690, 11140,
11262, 11337, 11540, 11703, 12040, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, **10450**, 10488,
10604, 10658, 10627, 10671, 11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12648**

Observación:

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-02-26

Nº: 00000000000000000000000000000000

Limpieza Básica

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13748 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CEL. 6761-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 5:00 PM

Sanitarios a Limpiar:

Sencilla [se] 10973, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10825, **10881**, 10840, 10900, 11148, **11282**, 11337, 11640, 11702, 12046, 12502, 12510, 12620, **12628**, 12647, 10281, 10392, **10442**, 10459, 10601, 1095, 11023, 11121, **11202**, 11338, **11340**, 11700, 11958, 12241, **12548**, 12701, 12927, 12893, 12649

Observación:

Firma del Operador:

Juan J.

Firma del Cliente:

Cesar A. Lopez

TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-03-02

Nº: 00000000000000000000000000000000

Limpieza Básica

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13748 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad Colón - CEL. 6761-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM - 5:00 PM

Sanitarios a Limpiar:

Sencilla [se] 100, 12820, **12628**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10825, **10882**, 10840, 10900, 11148, **11282**, 11337, 11640, 11703, 12045, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10235, 10392, **10460**, 10486, 1104, 10859, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11338, **11340**, 11700, 11958, 12241, **12548**

Observación:

Firma del Operador:

Juan J. Lopez

Firma del Cliente:

Cesar A. Lopez

Fecha: 2019-01-24

Ruta: COLON CENTRO

 Limpieza Rutinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón. - CELL.6781-0478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo (40) 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10840, 10990, 11146, **11282**, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, **12628**, 12647, 10236, 10392, **10458**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador
Firma del Cliente

Fecha: 2019-01-26

Ruta: Colon Los Lagos

 Limpieza Rutinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón. - CELL.6781-0478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo (40) 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10840, 10990, 11146, **11282**, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, **12628**, 12647, 10236, 10392, **10458**, 10488, 10604, 10658, 10827, 10871, 11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador
Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-19

Ruta: Colón Los Lagos

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón. - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10662, 10840, 10990, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 10858, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11956, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-22

Ruta: Colón CUSA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad, Colón. - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10662, 10840, 10990, 11146, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10456, 10488, 10804, 10858, 10827, 10871, 11121, 11202, 11336, 11349, 11700, 11956, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-15

Ruta: Colón CUSA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad. Colón - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10662, 10840, 10900, 11148, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10458, 10488, 10604, 10658, 10627, 10671, 11121, 11202, 11338, 11349, 11700, 11958, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.

Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-17

Ruta: COLON CENTRO

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad. Colón - CELL.6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [40] 10073, 10280, 10441, 10457, 10503, 10625, 10662, 10840, 10900, 11148, 11282, 11337, 11540, 11703, 12046, 12502, 12590, 12620, 12628, 12647, 10235, 10392, 10458, 10488, 10604, 10658, 10627, 10671, 11121, 11202, 11338, 11349, 11700, 11958, 12241, 12548, 12601, 12627, 12633, 12649

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-10

Ruta: COLON CENTRO

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad. Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM


Sanitarios a Limpliar:

Sencillo [40] 12590, 12620, **12628**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10840, 10990, 11148,
11282, 11337, **11540**, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10236, 10392, **10456**, **10488**,
10604, 10658, **10827**, 10871, 11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-01-12

Ruta: Colon Los Lagos

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

Proyecto: 13746 / CIUDAD DE COLON

Dirección: Ciudad. Colón - CELL 6781-9478/HORARIO DE ATENCIÓN DE 7:00 AM -3:00 PM

Sanitarios a Limpliar:

Sencillo [40] 12590, 12620, **12628**, 12647, 10073, 10280, **10441**, 10457, 10503, 10625, **10662**, 10840, 10990, 11148,
11282, 11337, **11540**, 11703, 12046, 12502, 12601, 12627, 12633, 12649, 10236, 10392, **10456**, **10488**,
10604, 10658, **10827**, 10871, 11121, **11202**, 11338, **11349**, 11700, 11956, 12241, **12548**

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

Proyecto: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.



Registro N° 10.

Construye Verde

Construye Verde Aplicando Buenas Prácticas Ambientales

Felicitaciones al Sr.
Gabriel Barrera
Paseo Marino 2
Por su Enfoque
Ambiental en sus
labores diarias
“Orden y Aseo”



“Yo apoyo siempre con el orden y
aseo en el proyecto”

Registro N° 11.

Inspección de Equipo

GENERALIDADES

 Proyecto: Paseo Marino 2

 Número de proyecto: 094.50

 Fecha: 26-3-2019

 Tipo de inspección: Rutinaria: Eventual:

 Número de vehículo: JM6908

 Operador: ARIEL HUMBERTO CEDENO GUERRA

 Placa: 526846

DESCRIPCION		SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	¿El conductor posee licencia de conducir tipo F ?	✓			
2	¿La documentación está completa (Tiene copia legible del Registro Único de Propiedad Vehicular, Seguro de daños contra terceros)?	✓			
3	¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces altas, bajas, direccionales, emergencias, retroceso, freno e internas)?	✓			
4	¿La bocina está funcionando?	✓			
5	¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	✓			
6	¿El limpia parabrisas está funcionando correctamente?	✓			
7	¿Los espejos retrovisores externos e internos están en buen estado?	✓			
8	¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	✓			
9	¿La escalera de acceso al vagón está en buen estado?	✓			
10	¿Puertas en buenas condiciones?	✓			
11	¿El tanque de combustible está en buenas condiciones y posee tapa?	✓			
12	¿Tiene adherido en su carrocería cintas reflectivas aprobadas por la ATTT?	✓			
13	¿La limpieza es adecuada?	✓			
14	¿La carrocería externa e interna están en buenas condiciones, (sin signos evidentes de deterioro, ni elevados puntos de corrosión y agujeros)?	✓			
15	¿Posee guardabarros ("polleras") en buen estado?	✓			
16	¿Los neumáticos están en buenas condiciones de uso, (muestran mínimo dos (2.0) milímetros de huella, y en la superficie no se observan alambres, globos, rajaduras y desprendimientos del reencaucho (llantas lisas))?	✓			
17	¿La alarma de retroceso está funcionando?	✓			
18	¿Posee para-choque trasero?	✓			
19	¿El tubo de escape está en buenas condiciones (sin ruido, ni emisión de gases)?	✓			
20	¿El sistema de suspensión se encuentra en buenas condiciones?				
21	¿El sistema de dirección se encuentra en buenas condiciones?				
22	¿El sistema de embrague se encuentra en buenas condiciones?				
23	¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangueras en buen estado)?				
24	¿El sistema de freno está en óptimo funcionamiento?				
25	¿La batería está apropiada para su uso?				
26	¿El radiador no presenta derrame de agua?				
27	¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?				
28	¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?				
29	¿Cuenta con lona de protección sujetada de forma adecuada al vagón para cobertura de la carga?				
30	¿La tapa del vagón tiene los seguros y funcionan?				
31	¿El sistema de abrir las puertas funcionan?				
32	¿No posee prolongadores de carga?				
33	¿El sistema hidráulico del vagón está en buenas condiciones, (sin líquido en el cilindro, asciende y descende correctamente)?				
34	¿Base de cilindro hidráulico del levantamiento está en buen estado (sin rajaduras de las soldaduras)?				
35	¿Los instrumentos de panel están en buenas condiciones?				
36	¿Posee velocímetro y está funcionando?				
37	¿Posee cinturones de seguridad?	✓			
38	¿El extintor está valido (capacidad de 20 lb, tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?	✓			
39	¿Posee en buenas condiciones, llanta de repuesto, gato, herramientas para el reemplazo de las llantas, cuñas para neumáticos, herramientas básicas para reparaciones de urgencia, triángulo reflectivo?	✓			
40	¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?	✓			

 Se aprueba el uso del equipo: SI NO: _____

Se aprueba , pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos:	Responsable	Pazo (días)

Responsables de la inspección	Firma	Fecha y hora
Capataz/Responsable: <u>CRIC VIRUET</u>	<u>Cric Viruet</u>	<u>26-02-2019</u>
Operador: <u>ARIEL CEDENO</u>	<u>Ariel Cedeno</u>	<u>26/02/2019</u>
Oficial / Supervisor de seguridad <u>JOSÉ AGUILA</u>	<u>José Aguilera</u>	<u>26/02/2019</u>
Mecánico:		



GENERALIDADES

Proyecto:

Renovación Ciudad Orlen

Número de proyecto: 661.98

Fecha:

6/2/19

Tipo de inspección: Rutinaria:

Eventual: _____

Número de vehículo: YE-085

Operador: Adonay Robinson Ulloa Jimenez

Placa:

	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	¿El operador posee licencia de conducir tipo I?	✓			
2	¿El operador es calificado?	✓			
3	¿Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: internas, exteriores de la cabina, de la máquina y de la lanza)?	✓			
4	¿La bocina está funcionando?	✓			
5	¿El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?		✓		
6	¿El seguro del parabrisas funciona?	✓			
7	¿El limpia parabrisas está funcionando correctamente?	✓			
8	¿Los espejos retrovisores derecho e izquierdo están en buen estado?	✓			
9	¿La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	✓			
10	¿Posee pasamanos en buenas condiciones?	✓			
11	¿Puerta en buenas condiciones?	✓			
12	¿El seguro de la puerta de la cabina funciona?	✓			
13	¿Los Rolos/ petates / zapatas, están en buen estado?	✓			
14	¿La alarma de retroceso está funcionando?	✓			
15	¿La batería está apropiada para su uso?	✓			
16	¿El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	✓			
17	¿El sistema de arranque funciona adecuadamente?	✓			
18	¿El control de dirección funciona adecuadamente?	✓			
19	¿El comando final derecha/izquierda funciona correctamente?	✓			
20	¿El sistema de ventilación está funcionando?	✓			
21	¿El radiador no presenta derrame de agua?	✗	✓		
22	¿El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	✓			
23	¿El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	✓			
24	¿Los filtros de aire, diesel, hidráulicos están en buenas condiciones?	✓			
25	¿El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, maníqueras en buen estado)?	✓			
26	¿Los cilindros hidráulicos están en buenas condiciones?	✓			
27	¿Posee la puerta de inspección de radiador y está en buenas condiciones?	✓			
28	¿Posee la puerta de inspección de la batería/purificador de aire y están en buenas condiciones?	✓			
29	¿Posee la puerta de inspección de bombas y filtros y están en buenas condiciones?	✓			
30	¿Posee la tapa lateral de tanque diesel y está en buenas condiciones?	✓			
31	¿El balde y las uñas están en buenas condiciones. (no presentan rajaduras, ni corrosión, las uñas están completas)	✓			
32	¿No presenta deformación en la estructura?	✗	✓		
33	¿No presenta deformación en la chapistería?	✓			
34	¿Los instrumentos de panel están funcionando adecuadamente?	✓			
35	¿La cabina y el asiento del operador está en buenas condiciones?	✓			
36	¿Posee cinturones de seguridad?	✓			
37	¿El extintor está valido (tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al día)?	✓			
38	¿Se retiró el número de inspección del mes anterior?	✓			
39					
40					

Se aprueba el uso del equipo: SI NO: _____

Se aprueba, pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos:	Responsable	Pazo (días)

Responsables de la inspección	Firma	Fecha y hora
Capataz/Responsable: Héctor Cárdenas	Juan Cárdenas	0-2-19 00:00 M
Operador: adonay rodriguez	Víctor Cárdenas	01/01/19 00:00 M
Oficial / Supervisor de seguridad		
Mecánico: Víctor Cárdenas		



GENERALIDADES

Proyecto:

Inspección Cuerpo de Cabina

Número de proyecto: 001.10

Fecha:

3/2/2019

Tipo de inspección: Rutinaria

Eventual:

Número de vehículo:

4E-080

Operador:

Fernan Gutierrez Tahu

Placa:

4E-080

	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	El operador posee licencia de conducir tipo I?	✓			
2	El operador es calificado?	✓			
3	Las luces se encuentran funcionando adecuadamente. (Luces: internas, exteriores de la cabina, de la máquina y de la lanza)?	✓			
4	La bocina está funcionando?	✓			
5	El parabrisas está en buen estado, sin rajaduras?	✓			
6	El seguro del parabrisas funciona?	✓			
7	El limpia parabrisas está funcionando correctamente?	✓			
8	Los espejos retrovisores derecho e izquierdo están en buen estado?	✓			
9	La escalera de acceso a la cabina está en buen estado?	✓			
10	Posee pasamanos en buenas condiciones?	✓			
11	La puerta en buenas condiciones?	✓			Solo el vidrio defectuoso.
12	El seguro de la puerta de la cabina funciona?	✓			
13	Los Rolos/ petatas / zapatas, están en buen estado?	✓			
14	La alarma de retroceso está funcionando?	✓			
15	La batería está apropiada para su uso?	✓			
16	El sistema eléctrico funciona adecuadamente?	✓			
17	El sistema de arranque funciona adecuadamente?	/			
18	El control de dirección funciona adecuadamente?	/			
19	El comando final derecha/izquierda funciona correctamente?	/			
20	El sistema de ventilación está funcionando?	/			
21	El radiador no presenta derrame de agua?	/			
22	El motor está en buenas condiciones de uso (sin derrame de aceite)?	/			
23	El nivel de agua, aceite y fluido de freno está adecuado?	/			
24	Los filtros de aire, diesel, hidráulicos están en buenas condiciones?	/			
25	El sistema hidráulico está en buenas condiciones (sin fugas, mangüeras en buen estado)?	/			
26	Los cilindros hidráulicos están en buenas condiciones?	/			
27	Posee la puerta de inspección de radiador y está en buenas condiciones?	/			
28	Posee la puerta de inspección de la batería/purificador de aire y están en buenas condiciones?	/			
29	Posee la puerta de inspección de bombas y filtros y están en buenas condiciones?	/			
30	Posee la tapa lateral de tanque diesel y está en buenas condiciones?	/			
31	El balde y las uñas están en buenas condiciones, (no presentan rajaduras, ni corrosión, las uñas están completas)	✓			
32	No presenta deformación en la estructura?	✓			
33	No presenta deformación en la chapistería?	✓			
34	Los instrumentos de panel están funcionando adecuadamente?	✓			
35	La cabina y el asiento del operador está en buenas condiciones?	✓			
36	Posee cinturones de seguridad?	✓			
37	El extintor está valido (tipo ABC, tiene carga, y tiene la revisión anual del proveedor al dia)?	✓			
38	Se retiró el número de inspección del mes anterior?	✓			
39					
40					

Se aprueba el uso del equipo: SI NO: _____

Se aprueba , pero se deben mejorar los puntos: _____ en un plazo no mayor a: _____ días.

Corregir los puntos: atajo de Cuerpo de Cabina defectuoso .	Responsable	Pazo (días)

Responsables de la inspección	Firma	Fecha y hora
Capataz/Responsable: Operador: Fernan Gutierrez Oficial / Supervisor de seguridad (anotar) sigle Mecanico: Jh. Sosa CH. R.E	Fernan Gutierrez Jh. Sosa CH. R.E	6/2/19 11:45 a.m

Proyecto: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.



Registro N° 12.

Mantenimiento Preventivo



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

			30982
CONSTRUCTORA URBANA S.A.			
QUIPON:	CT 1-593	MECÁNICO:	D. R. D
HORÓMETRO:	23279.4	FECHA:	09 abril 19.
CABEZALES, CAMIONES DE VOLQUETES, CAMIONES DE AGUA			
PM-1(250 Horas / 750 Horas)			
Inspecciones:			
<input type="checkbox"/> Reemplazar filtro y aceite de motor			
<input type="checkbox"/> Reemplazar filtros de diesel			
<input type="checkbox"/> Revisar todos los niveles de fluidos			
<input type="checkbox"/> Revisar el nivel del refrigerante			
<input type="checkbox"/> Reemplazar / Limpieza filtros de aire			
<input type="checkbox"/> Comprobar alarma de recorrido			
<input type="checkbox"/> Inspeccionar correas			
<input type="checkbox"/> Comprobar freno de estacionamiento			
<input type="checkbox"/> Revisar horómetro			
<input type="checkbox"/> Revisar tuerca de la rueda			
<input type="checkbox"/> engrase general de la máquina			
PM-2(500 Horas)			
<input checked="" type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 250 horas			
<input checked="" type="checkbox"/> Revisar el sistema de suspensión			
<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar filtro de Coolant			
<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar filtro Central Mack			
PM-3(1000 Horas / 3,000 Horas)			
<input checked="" type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 250 horas			
<input checked="" type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 500 horas			
<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar todos los aceites de los fluidos			
<input checked="" type="checkbox"/> Revisar cauchito de las barras tensión			
<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar el filtro de la trampa de agua			
<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar refrigerante (a las 3,000 horas)			
Observaciones:			
<u>Mantenimiento de 1000 horas.</u>			



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 2-422 / 11253
HORÓMETRO: 210.5 / 11

MECÁNICO: 18.0000
FECHA: 14/marzo/19

30390

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORAS 12G, 12 H, 120H, 120G, 130G, 140 G

250 HORAS

Inspecciones:

- Revisar filtros de aire
- Comprobar nivel del aceite de mando del círculo
- Revisar nivel del refrigerante
- Nivel de aceite sistema hidráulico
- Nivel de aceite del mando del tandem
- Nivel de aceite de transmisión y diferencial
- Nivel de aceite del cojinete de la rueda delantera

Ajustes y Lubricación:

- Lubricar piñón del círculo
- Drenar sedimentación del tanque diesel.
- Drenar agua sedimentada de tanques de aire.
- Reemplazar filtro y aceite de motor.
- Reemplazar filtros de combustible.
- Lubricar rotula del cilindro desplazador del círculo
- Limpiar núcleo del radiador
- Inspeccionar/ Ajustar/ Reemplazar correas.

500 HORAS

- Reemplazar filtros del sistema hidráulico.
- Limpiar tapa y colador del tanque de combustible.
- Lubricar eje de mando de la bomba
- Reemplazar filtro de transmisión y diferencial, limpiar filtro magnético.

1000 HORAS

- Reemplazar aceite de transmisión y diferencial

2000 HORAS

- Reemplazar aceite del mando del círculo
- Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- Reemplazar aceite del mando del tandem.
- Limpiar rejilla de suministro de aceite del regulador del motor.

3000 HORAS

- Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)
- Reemplazar termostato del agua.

6000 HORAS

- Reemplazar refrigerante del motor.

Observaciones:

Mantenimiento de 250 Horas Horómetro inicializado.



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

		CONSTRUCTORA URBANA S.A.	30382
EQUIPO N°: 1755	HORÓMETRO: GEBAK	MECÁNICO: Reinier V.	
FECHA: 13-3-19			
CABEZALES, CAMIONES DE VOLQUETES, CAMIONES DE AGUA			
PM-1(50 Horas / 750 Horas)			
Inspecciones:			
<input type="checkbox"/> Reemplazar filtro y aceite de motor <input type="checkbox"/> Reemplazar filtros de diesel <input type="checkbox"/> Revisar todos los niveles de fluidos <input type="checkbox"/> Revisar el nivel del refrigerante <input type="checkbox"/> Reemplazar / Limpiar filtros de aire <input type="checkbox"/> Comprobar alarma de retroceso <input type="checkbox"/> Inspeccionar correas <input type="checkbox"/> Comprobar freno de estacionamiento <input type="checkbox"/> Revisar horómetro <input type="checkbox"/> Revisar tuercas de la rueda <input type="checkbox"/> Engrase general de la máquina			
PM-2(500 Horas)			
<input type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 250 horas <input type="checkbox"/> Revisar el sistema de suspensión <input type="checkbox"/> Reemplazar Filtro de Coolan <input type="checkbox"/> Reemplazar Filtro Central Mack			
PM-3(1000 Horas / 3.000 Horas)			
<input type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 250 horas <input type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 500 horas <input type="checkbox"/> Reemplazar todos los aceites de los fluidos <input type="checkbox"/> Revisar cauchito de las barres tensoras <input type="checkbox"/> Reemplazar el filtro de la trampa de agua <input type="checkbox"/> Reemplazar refrigerante (a las 3,000 horas)			
Observaciones: <u>SE realizó rep. sporadicamente Acelerador, reloj de velocidad, Diferencial.</u>			



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

30380

EQUIPO N°: C13-218

MECÁNICO: José E. Riva

HORÓMETRO: 20569

FECHA: 9-3-19

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARGADORES FRONTALES 928F, 938F, 950F, 966F, IT62G

50 HORAS

Inspecciones:

- Reemplazar filtro y aceite de motor
- Nivel de aceite del sistema hidráulico
- Nivel del refrigerante
- Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- Frenos e indicadores del tablero y luces
- Alarma de retroceso
- Eje delantero chequear nivel de aceite
- Inspeccionar correas y alternador
- Revisar baterías
- Freno de estacionamiento y servicio/ compuñélicos
- Revisar tuerca de la rueda / chequear presión de aire
- Nivel de aceite del eje trasero
- Revisar horómetro

1000 HORAS

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Reemplazar aceite del eje trasero
- Reemplazar aceite del eje delantero
- Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- Revisar respiradero del motor
- Revisar baterías
- Lubricar punto de engrase
- Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- Ajuste de válvula de motor

00 HORAS

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- Cambiar filtro del sistema hidráulico
- Lubricar punto de engrase
- Cambie el elemento del sistema de combustible

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- Rodeador limpiejo y lávelo, agregar refrigerante si es necesario
- Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones

Mantenimiento de 500 Horas
Sólo cambio aceite motor
Se cambió aceite hidráulico por contaminación.
La Alarma no se activa



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

QUIPON:	Q1-593	CONSTRUCTORA URBANA S.A.	946P
HORÓMETRO:	22977.4	MECÁNICO:	D. Ríos
FECHA: 27 Febrero 19			
CABEZALES, CAMIONES DE VOLQUETES, CAMIONES DE AGUA			
PM-1(250 Horas / 750 Horas)			
<p>Inspecciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar filtro y aceite de motor<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar filtros de diesel<input checked="" type="checkbox"/> Revisar todos los niveles de líquidos<input checked="" type="checkbox"/> Revisar el nivel del refrigerante<input checked="" type="checkbox"/> Reemplazar / Limpieza filtros de aire<input checked="" type="checkbox"/> Comprobar alarmas de recorrido<input checked="" type="checkbox"/> Inspección correas<input checked="" type="checkbox"/> Comprobar freno de estacionamiento<input checked="" type="checkbox"/> Revisar horómetro<input checked="" type="checkbox"/> Revisar fuerza de la rueda<input checked="" type="checkbox"/> engrase general de la máquina			
PM-2(500 Horas)			
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 250 horas<input type="checkbox"/> Revisar el sistema de suspensión<input type="checkbox"/> Reemplazar filtro de Coolant<input type="checkbox"/> Reemplazar filtro Central Mack			
PM-3(1000 Horas / 3.000 Horas)			
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 250 horas<input type="checkbox"/> Hacer el mantenimiento de las 500 horas<input type="checkbox"/> Reemplazar todos los aceites de los fluidos<input type="checkbox"/> Revisar cauchito de las barras torsion<input type="checkbox"/> Reemplazar el filtro de la trampa de agua<input type="checkbox"/> Reemplazar refrigerante (a las 3.000 horas)			
Observaciones: Mantenimiento a 250 horas			



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 3-193

HORÓMETRO: 11986.2

MECÁNICO: M. Ríos

FECHA: 25 / Febrero / 19

29809

RETROEXCAVADORAS CARGADORAS 416, 426, 428, 436, 438

250 HORAS

Inspecciones:

- Reemplazar filtro y aceite de motor
- Nivel de aceite del sistema hidráulico
- Nivel del refrigerante
- Inspecciónar/ Limpiar filtros de aire
- Frenos e indicadores del tablero y luces
- Alarma de retroceso
- Eje delantero chequear nivel de aceite
- Inspeccionar correas y alternador
- Revisar baterías
- Freno de estacionamiento y servicio/ comprobélos
- Revisar tuerca de la rueda / chequear presión de aire
- Nivel de aceite del eje trasero
- Revisar horómetro

- Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Reemplazar aceite del eje trasero
- Reemplazar aceite del eje delantero
- Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- Revisar respiradero del motor
- Revisar baterías
- Lubricar punto de engrase
- Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- Rodeador límpielo y lávelo, agregar refrigerante si es necesario
- Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Mantenimiento de 250 Horas



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

CONSTRUCTORA URBANA S.A.



INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO N°: 4E-020

TÉCNICO: Dosse E. B./no

HORÓMETRO: 11698

FECHA: 11/01/19

PROYECTO: 72-19

EXCAVADORAS CAT, DOOSAN, KOBELCO.

PM1/250 hrs

- Reemplazar filtro y aceite del motor
- Reemplazar filtros de diésel
- Reemplazar filtro de aire primario
- Inspección: Rellenar el nivel de los fluidos:
 - ✓ Transmisión
 - ✓ Mandos Finales
 - ✓ Diferenciales
 - ✓ Swing Drive
 - ✓ Hidráulico
 - ✓ Refrigerante
- Comprobar alarma de retroceso
- Inspeccionar correas
- Inspeccionar cadenas, roles, guías y piñones
- engrase general de toda la máquina

PM3/1000 hrs

- Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- Reemplazar filtro de aire secundario
- Reemplazar los filtros del A/A.
- Reemplazar aceite del Swing Drive
- Reemplazar aceite de los Mandos Finales.
- *Reemplazar aceite de transmisión
- *Reemplazar aceite de diferenciales

PM4/2000 hrs

- Hacer el mantenimiento de las 1000 horas
- Reemplazar aceite hidráulico

PM2/500 hrs

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas.
- Reemplazar los filtros hidráulicos (tanque, piloto, retorno)
- Inspeccionar/Tensar cadenas

Cada 6000 hrs

- Reemplazar refrigerante del motor

*Aplica para modelo (M315, DX55W)

Observaciones: Cualquier anomalía que tenga el equipo anotar debajo.

Mantenimiento de 200 horas
se le cambia Aceite de motor



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

29405

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: AE-093
RÓMETRO: 60455

MECÁNICO: Alvaro
FECHA: 01 Febrero 19

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 308D; 312D; 318D; 320D; 329D;
330D; 336D; 345D

PM-1050 HORAS/750 HORAS)

Inspecciones:

- Revisar el nivel del refrigerante
- Revisar el nivel de todos los fluidos
- Comprobar alarma de desplazamiento
- Reemplazar filtros de aire
- Inspeccionar aceites
- Inspeccionar cadenas, roles, guías y pinos
- engrase general de toda la máquina
- Reemplazar filtros y aceite del motor
- Reemplazar filtros de diesel

PM-2100 HORAS

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Reemplazar los filtros hidráulico
- Inspeccionar/Tensar cadenas

PM-3(1,000 HORAS/3,000 HORAS)

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- Reemplazar aceite del mando de rotación
- Reemplazar aceite de los mandos finales
- Reemplazar refrigerante(s a las 3,000 horas)
- Inspeccionar/Tensar cadenas
- Reemplazar los filtros del aire acondicionado

PM-4(1,000 HORAS)

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- Hacer el mantenimiento de las 1,000 horas
- Reemplazar aceite hidráulico
- Inspeccionar/Tensar cadenas

Observaciones:

Mantenimiento de 750 Horas.



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

286.93

EQUIPO N°: CT.2-602MECÁNICO: D. PinedaHORÓMETRO: 5750.3FECHA: 19 Enero 19

COMPACTADORA LIBRATORIAS SD100 INGERSOLL RAND

100 HORAS

Inspecciones:

- Reemplazar filtro y aceite de motor
- Nivel de aceite de transmisión
- Nivel del refrigerante
- Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- Nivel de aceite de los frenos
- Revisar nivel hidráulico
- Alarma de retroceso
- Revisar nivel de aceite diferenciales
- Inspeccionar correas y alternador
- Revisar baterías
- Freno de estacionamiento y servicio compruebelos
- Revisar nivel de aceite de los planetarios
- Revisar reductor de la bomba
- Revisar horómetro
- Revisar el nivel de aceite del diferencial

- Limpiar el respiradero del diferencial
- Limpiar el filtro de succión hidráulico del timón
- Lubricar punto de engrase
- Cambiar el filtro del diesel y aceite motor
- Hacer una inspección visual de toda la máquina
- Revisar presión de aire de las llantas

500 HORAS

- Hacer el mantenimiento de 200 horas
- Convertidor y drenar el aceite
- Drenar el aceite del planetario
- Drenar el aceite reduktor de engranaje
- Revisar baterías
- Limpiar tapa y coladera

1000 HORAS

- Hacer el mantenimiento de 200 horas
- Revisar el refrigerante del radiador
- Revisar el compresor de aire
- Revisar el filtro de succión del hidráulico

300 HORAS

- Hacer el mantenimiento de 200 horas

Observaciones:

Hasta el momento de 750 Horas .



REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL PASEO MARINO

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

28995

EQUIPO N°: 2-084
HORÓMETRO: 6337.0MECÁNICO: A. Paio
FECHA: 14/01/19

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTORES D4G, D4K, D5K, D6K, D6T, D6T

PM-1 (250 HORAS/500 HORAS)

Inspecciones:

- Reemplazar filtro y aceite de motor
- Revisar el nivel del refrigerante
- Reemplazar filtro de aire
- Revisar el nivel de todos los fluidos
- Comprobar alarma de refrigerante
- Inspección correas
- Revisar el horómetro
- engrase general de toda la máquina
- Reemplazar los filtros de diésel

PM-3 (1,000 HORAS/2,000 HORAS)

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- Reemplazar aceite de transmisión y mandos finales
- Limpieza magnética de la transmisión
- Inspección/Tensar cadenas
- Reemplazar refrigerante del motor (a las 3,000 horas)
- Reemplazar los filtros del aire acondicionado

PM-2(500 HORAS)

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Reemplazar los filtro hidráulico
- Hacer una inspección visual de toda la máquina
- Reemplazar filtro de la transmisión
- Inspección amortiguadores de la báscula escalinadora
- Inspección/Tensar cadenas

PM-4(5,000 HORAS)

- Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- Hacer el mantenimiento de las 500 horas
- Hacer el mantenimiento de las 1,000 horas
- Inspección/Tensar cadenas
- Reemplazar aceite del sistema hidráulico

Observaciones:

Mantenimiento de 500 horas.

Proyecto: Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo y Administración para los Estudio, Diseño y Construcción de la Extensión del paseo Marino de La Ciudad de Colón.



Registro N° 13.

Inspección de Extintores

Inspección de Extintores

Proyecto o Instalación: Paseo Marino

Nº de Proyecto: 694.50

Fecha de inspección: 04/04/2019

Oficial de Seguridad: Taniuska Myrie

Observaciones

Acciones Requeridas

Responsable _____

Convenciones: C - conforme NC - no conforme

Prueba hidrostática: posterior a su fabricación extintores BC cada 5 años y extintores cada ABC 12 años.

Imagine
04/04/2019

Inspección de Extintores

Proyecto o Instalación: Paseo Marino

Nº de Proyecto: 694.50

Fecha de inspección: 07/03/2019

Oficial de Seguridad: Taniuska Myrie

Observaciones

Digitized by srujanika@gmail.com

Acciones Requeridas

Responsable _____
Responsable _____

Convenciones: C - conforme NC - no conforme

Prueba hidrostática: posterior a su fabricación extintores BC cada 5 años y extintores cada ABC 12 años.

GMF.06.02.014

Rev. 03 - 14 - nov - 18

Inspección de Extintores

Proyecto o Instalación: Paseo Marino

Nº de Proyecto: 694.50

Fecha de inspección: 04/02/2019

Oficial de Seguridad: Taniuska Myrie

Observaciones

Digitized by srujanika@gmail.com

Acciones Requeridas

Responsible _____

Responsable

Responsable

Convenciones: C - conforme NC - no conforme

Prueba hidrostática: posterior a su fabricación extintores BC cada 5 años y extintores cada ABC 12 años.

Jamie
Magie

Registro N° 14.

Inspección de Botiquines

Listado de Materiales de Botiquines

Listado de Materiales de Botíquines

Fecha: 07/03/2019							
Ubicación:	RC-054	RC-024	RC-009	RC-025	RC-006		
Contenido	Paseo Marino 2	Paseo Marino 2	Paseo Marino 2	Paseo Marino 2	Paseo Marino 2		
ANTISÉPTICOS							
Alcohol	B	B	B	B	B		
Jabón Antiséptico/Gel Antibacterial	B	B	B	B	B		
MATERIAL DE CURACIÓN							
Algodón	B	B	B	B	B		
Aplicadores (Q-tips)	B	B	B	B	B		
Curitas	B	B	B	B	B		
Espasadrapo	B	B	B	B	B		
Gasas individuales	B	B	B	B	B		
Guantes de látex	B	B	B	B	B		
Depresores de Lengua	B	B	B	B	B		
Venda elástica	B	B	B	B	B		
Tapa Boca/Mascarillas	B	B	B	B	B		
Vendas de tela	B	B	B	B	B		
ELEMENTOS ADICIONALES							
Tijeras	B	B	B	B	B		
Cuello ortopédico	B	B	B	B	B		
Linterna	B	B	B	B	B		
Observaciones:	Israel Lucas. JPP. 350 ml. Glutaral.					Indicaciones:	

Listado de Materiales de Botiquines

Fecha: 04/02/2019		RC-024	RC-009								
Ubicación:		RC-024	RC-009								
Contenido		Paseo Marino 2	Paseo Marino 2								
ANTISÉPTICOS											
Alcohol	B	B									
Jabón Antiséptico/Gel Antibacterial	B	B									
MATERIAL DE CURACIÓN											
Algodón	B	B									
Aplicadores (Q-tips)	B	B									
Curitas	B	B									
Esparadrapo	B	B									
Gasas individuales	B	B									
Guantes de látex	B	B									
Depresores de Lengua	B	B									
Venda elástica	B	B									
Tapa Boca/Mascarillas	B	B									
Vendas de tela	B	B									
ELEMENTOS ADICIONALES											
Tijeras	B	B									
Cuello ortopédico	B	B									
Linterna	B	B									
Observaciones:	<i>Oscar Gómez Humberto Guaita</i>								F	Falta	
									C	Cambiar	
									B	Bueno	
Indicaciones:											

Registro N° 15.

Informe de Resultados del Monitores de Calidad de aire PM10

Informe de Ensayo de Calidad de Aire Ambiental (8 Horas)

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
Calle 1ra Colón, al lado de Paseo Marino

FECHA DE LA MEDICIÓN: 08 de marzo de 2019

TIPO DE ESTUDIO: Ambiental


CLASIFICACIÓN: Inicial

NÚMERO DE INFORME: 2019-007-A247

NÚMERO DE PROPUESTA: 2019-A247-005 v.0

REDACTADO POR: Ing. María Eugenia Puga

REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Contenido	Páginas
Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de la medición	4
Sección 4: Conclusiones	5
Sección 5: Equipo técnico	5
ANEXO 1: Condiciones meteorológicas de la medición	6
ANEXO 2: Certificado de calibración	7
ANEXO 3: Fotografía de la medición	8

Sección 1: Datos generales de la empresa			
Nombre	Constructora Urbana, S.A.		
Actividad principal	Construcción		
Ubicación	Calle 1ra Colón, al lado de Paseo Marino		
País	Panamá		
Contraparte técnica	Ing. Andrés García		
Sección 2: Método de medición			
Norma aplicable	Anteproyecto de Calidad de Aire Ambiental de La República de Panamá.		
Método	Medición con instrumento de lectura directa.		
Horario de la medición	8 horas para PM-10 (ver sección de resultados)		
Instrumentos utilizados	Medidor en tiempo real a través de: EPAM 5000, número de serie 07134156.		
Resolución del instrumento	PM-10= $\pm 3 \mu\text{g}/\text{m}^3$		
Rango de medición	PM-10= 0,1 – 20 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
Vigencia de calibración	Ver anexo 2		
Límites máximos	Material Particulado (PM-10), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24 horas – 150	Anual – 50
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos		

Sección 3: Resultado de la medición

Punto 1: Campamento CUSA, paseo marino	Coordenadas: UTM (WGS 84) Zona 17 P	620851 m E 1035524 m N
---	---	---------------------------

Parámetros muestreados	Temperatura ambiental (°C)	Humedad relativa (%)
	28,8	72,3
Observaciones:	Movimiento de vehículos pesados con arenas y plantas, transporte de materiales de construcción, proyecto sin actividad.	

Horario de monitoreo (8 horas)	Concentraciones para parámetros muestreados, promediado a 8 horas
Hora de inicio: 7:30 a.m.	PM-10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
07:30 a.m. - 08:30 a.m.	21,0
08:30 a.m. - 09:30 a.m.	47,0
09:30 a.m. - 10:30 a.m.	89,0
10:30 a.m. - 11:30 a.m.	21,0
11:30 a.m. - 12:30 p.m.	24,0
12:30 p.m. - 1:30 p.m.	17,0
1:30 p.m. - 2:30 p.m.	16,0
2:30 p.m. - 3:30 p.m.	21,0
Promedio en 8 horas	32,0

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos de calidad de aire para identificar los niveles existentes en: Campamento CUSA, paseo marino.
2. El parámetro monitoreado es: Material Particulado (PM-10). Los límites se detallan en la página 3, sección 2 (límites máximos).
3. Los resultados obtenidos para el material particulado (PM-10), se encuentran por debajo del promedio anual, de los límites establecidos en el Anteproyecto de Calidad de Aire Ambiental de La República de Panamá. Comparando los resultados obtenidos de este parámetro, se encuentran por debajo del promedio permitido por la norma en 24 horas, durante el periodo de lectura del instrumento y bajo las condiciones ambientales en la fecha de medición (ver anexo 1).

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Kevin Solanilla	Técnico de Campo	9-732-560

ANEXO 1: Condiciones meteorológicas de la medición

08 de marzo de 2019		
Punto 1: Campamento CUSA, paseo marino		
Horario	Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%)
Hora de inicio: 7:30 a.m.		
07:30 a.m. - 08:30 a.m.	26,1	71,1
08:30 a.m. - 09:30 a.m.	26,9	70,2
09:30 a.m. - 10:30 a.m.	27,6	68,3
10:30 a.m. - 11:30 a.m.	28,4	66,8
11:30 a.m. - 12:30 p.m.	29,3	69,6
12:30 p.m. - 1:30 p.m.	30,9	74,3
1:30 p.m. - 2:30 p.m.	31,4	78,0
2:30 p.m. - 3:30 p.m.	29,9	80,1

ANEXO 2: Certificado de calibración

<p>SGLC-F02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.5 Certificado No: 284-18-031-v.0</p> <p>PT13-01 Resultados de Calibración de Monitor ambiental de material particulado V.0</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cliente: Envirolab</td> <td style="width: 50%;">Fecha de Recibido: 4-jul-18</td> </tr> <tr> <td>Modelo: Epm 5000</td> <td>Fecha de Calibración: 11-jul-18</td> </tr> <tr> <td>Serie: 07134156</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2"><u>Condiciones de Prueba al inicio</u></th> <th colspan="2"><u>Condiciones de Prueba al finalizar</u></th> </tr> <tr> <td>Hora: 9:25 AM</td> <td></td> <td>Hora: 11:56 AM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura: 23.7 C°</td> <td></td> <td>Temperatura: 23.2 C°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Humedad: 50.6 %</td> <td></td> <td>Humedad: 50.3%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presión</td> <td></td> <td>Presión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barométrica: 1012 mbar</td> <td></td> <td>Barométrica: 1012 mbar</td> <td></td> </tr> </table> <p>El instrumento ha sido Calibrado bajo las especificaciones de polvo de calibración, trazables por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) usando Coulter Muisizer II e. Polvo de prueba fina ISO 12103-1 A2.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Polvo de prueba A2, ISO 12103-1.</th> </tr> <tr> <th>Tamaño (μm)</th> <th>% Títe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.97</td><td>5.17</td></tr> <tr><td>1.38</td><td>9.45</td></tr> <tr><td>2.75</td><td>22.27</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>40.25</td></tr> <tr><td>11</td><td>57.99</td></tr> <tr><td>22</td><td>74.76</td></tr> <tr><td>44</td><td>91.14</td></tr> <tr><td>88</td><td>98.32</td></tr> <tr><td>124.5</td><td>99.51</td></tr> <tr><td>176</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>Calibrado por: Danilo Ramos Fecha: 11-jul-18 Nombre Firma del Técnico de Calibración</p> <p>Revisado/Aprobado por: Rubén R. Ríos R. Fecha: 11-jul-18 Nombre Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba. Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS Holding. Los valores, fecha y hora presentados en este certificado están sujetos a la reglamentación del Sistema Internacional de Medidas SI.</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px; text-align: center;">Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Casa 145 Tel.: (507) 222-2253; 323-7500 Fax: (507) 224-8087 Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá E-mail: calibraciones@grupo-its.com</p>	Cliente: Envirolab	Fecha de Recibido: 4-jul-18	Modelo: Epm 5000	Fecha de Calibración: 11-jul-18	Serie: 07134156		<u>Condiciones de Prueba al inicio</u>		<u>Condiciones de Prueba al finalizar</u>		Hora: 9:25 AM		Hora: 11:56 AM		Temperatura: 23.7 C°		Temperatura: 23.2 C°		Humedad: 50.6 %		Humedad: 50.3%		Presión		Presión		Barométrica: 1012 mbar		Barométrica: 1012 mbar		Polvo de prueba A2, ISO 12103-1.		Tamaño (μm)	% Títe	0.97	5.17	1.38	9.45	2.75	22.27	5.5	40.25	11	57.99	22	74.76	44	91.14	88	98.32	124.5	99.51	176	100
Cliente: Envirolab	Fecha de Recibido: 4-jul-18																																																					
Modelo: Epm 5000	Fecha de Calibración: 11-jul-18																																																					
Serie: 07134156																																																						
<u>Condiciones de Prueba al inicio</u>		<u>Condiciones de Prueba al finalizar</u>																																																				
Hora: 9:25 AM		Hora: 11:56 AM																																																				
Temperatura: 23.7 C°		Temperatura: 23.2 C°																																																				
Humedad: 50.6 %		Humedad: 50.3%																																																				
Presión		Presión																																																				
Barométrica: 1012 mbar		Barométrica: 1012 mbar																																																				
Polvo de prueba A2, ISO 12103-1.																																																						
Tamaño (μm)	% Títe																																																					
0.97	5.17																																																					
1.38	9.45																																																					
2.75	22.27																																																					
5.5	40.25																																																					
11	57.99																																																					
22	74.76																																																					
44	91.14																																																					
88	98.32																																																					
124.5	99.51																																																					
176	100																																																					

Página 1 de 1

ANEXO 3: Fotografía de la medición



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.

Registro N° 16.

Registro de desechos líquidos

Registro de desechos líquidos (enero-febrero, 2019)				
Meses	Cantidad de limpieza por mes	Cantidad de Sanitarios Limpios x día	Galonajes de desechos líquidos	Total de galones/mes
enero	10	8	50	4,000
febrero	4	8	50	1,600
				5,600

Registro de desechos líquidos (febrero-marzo, 2019)				
Meses	Cantidad de limpieza por mes	Cantidad de Sanitarios Limpios x día	Galonajes de desechos líquidos	Total de galones/mes
febrero	8	8	50	3,200
marzo	3	8	50	1,200
				4,400

Registro de desechos líquidos (marzo-abril, 2019)				
Meses	Cantidad de limpieza por mes	Cantidad de Sanitarios Limpios x día	Galonajes de desechos líquidos	Total de galones/mes
marzo	9	8	50	3,600
abril	4	8	50	1,600
				5,200