



PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S. A.

La Chorrera, 20 de agosto de 2019

Doctor
Miguel Flores
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental
Ministerio de Ambiente
E. S. D.

Referencia: Procesadora Industrial de Carnes, S.A.


Asunto: Entrega del informe de Seguimiento Ambiental al Cumplimiento de las medidas de mitigación de la empresa Procesadora Industrial de Carnes, S.A.

Respetado Doctor Flores:

Sean nuestras primeras palabras portadoras de saludos y deseos de éxitos en sus funciones diarias. A través de la presente hacemos entrega de un documento en pdf, a la plataforma Prefasia, del informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de mitigación del proyecto Procesadora Industrial de Carnes, S.A., ubicado en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, Provincia de Panamá.

Se despide de usted.

Atentamente,


Dr. Jorge Arango Arias
C.I.P. 8-174-504

**INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA
APLICACIÓN Y EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE
ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA).**

EMPRESA:

**PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.
(PICSA)**

Auditora Ambiental:

Ariatny Ortega

Ariatny Ortega A.

DIPROCA- AA-025-2016 Act.2018

FEBRERO 2019- JULIO 2019

2019

I. CONTENIDO

I. CONTENIDO.....	2
II. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	3
III DETALLE DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO FEBRERO 2019 – JULIO 2019.....	3
IV. DETALLES DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CORREGIR LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL	16
V. OBJETIVOS Y METAS.....	23
VI. CRONOGRAMA PROGRAMADO Y AVANCE REAL	33
VII. PROBLEMAS ENFRENTADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS	33
VIII.....PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO (JULIO 2019 – ENERO 2020).....	33
IX. ANEXOS.....	34

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

II. Datos generales de la empresa

Nombre de la Empresa: **PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNE, S. A.**

Razón Social: **SOCIEDAD ANÓNIMA**

Actividad Principal: **SACRIFICIO DE CERDOS**

Domicilio Legal: **CORREGIMIENTO JUAN DEMOSTENES AROSEMENA,
DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMÁ
OESTE**

Representante Legal: **GUSTAVO ARANGO SMITH**

Contraparte Técnica : **ING. BELLIS RODRÍGUEZ / FRANCISCO J. SANTOS**

Teléfonos : **6330-7315**

III Detalle de las acciones realizadas en el periodo febrero 2019 – julio 2019

Plan	Medida	Acciones Desarrolladas	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Medio de Verificación
Medidas de la Resolución de Aprobación	Presentar cada 6 meses a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental de la ANAM, un informe de cumplimiento, un original, una copia y en formato digital (5 CD), sobre la aplicación y eficiencia de todo lo contemplado en el programa de Adecuación y Manejo Ambiental y en la Resolución de aprobación.	Elaboración del informe de cumplimiento periodo de febrero 2019 a junio 2019.	-	-	Se presenta el informe final de cumplimiento periodo de febrero 2019 hasta julio 2019.
	La empresa deberá presentar al término de vencimiento del PAMA, un Informe Final de cumplimientos, dos copias impresa y en digital tres CD, que incluya todos los informes de cumplimiento con sus evidencias, limitaciones en la ejecución, una comparación del estado antes y después de la aplicación del PAMA, conclusiones, recomendaciones u otra información referente.	El promotor presenta el informe final de cumplimiento.	-	-	El promotor presenta el informe final de cumplimiento.
	Una vez finalice la etapa de implementación del PAMA y sus compromisos expuestos en la presente Resolución, los informes de cumplimiento deberán presentarse, una vez al año, un original y digital tres CD, a la	El promotor tendrá presente el cumplimiento de lo solicitado.	-	-	El promotor presenta el informe final de cumplimiento.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Administración Regional de Panamá Oeste de la Autoridad Nacional del Ambiente. Incluir el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de los programas de monitoreo, el plan de producción más limpia y los demás planes y programas que sean de aplicación permanente, señalados en el Artículo 50 del Decreto Ejecutivo N° 57 de 10 de agosto de 2004.				
	El Plan de monitoreo debe contar con los análisis de ruido ambiental, ruido ocupacional, calidad de agua natural y residual, calidad de aire.	Se presenta el Plan de Monitoreo	-	-	Se presentan los monitoreos, ver anexo 4.
	En el Plan de prevención de accidentes, el cual debe identificar los riesgos ya sean estos ambientales y ocupacionales, título de la medida, indicador, y las actividades a realizar dentro de cada medida.	Se presenta el Plan de Prevención de Accidentes.	-	-	Plan de prevención de accidentes, ver anexo 34.
	Anexar al plan de contingencia, los protocolos de acción para enfrentar los siguientes eventos: desbordamientos de lagunas de oxidación, huracanes, explosión de la caldera, e inundaciones.	Se presenta el Plan de Contingencias y algunas acciones realizadas.	-	-	Se presenta el Plan de Contingencias y algunas acciones realizadas, ver anexo 1.
	Entregar cronograma actualizado con las fechas de inicio y finalización de todas las medidas presentadas dentro de diversos Planes de PAMA y señalar cuáles son de carácter permanente.	Se presenta el cronograma actualizado.	-	-	Se presenta el cronograma actualizado, ver anexo 35.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	<p>Entregar en seis meses después de la notificación de PAMA el informe Preliminar de suelo.</p>	<p>Se realizó el análisis de suelo, el cual según resultados se cumple con la norma, ver anexo 36.</p>			<p>Se realizó el análisis de suelo, el cual según resultados se cumple con la norma, ver anexo 36.</p>
	<p>Realizar simulacro anual del Plan de Contingencia, para ser entregado dentro de los informes de seguimiento respectivo y actualizar dicho plan cada tres años.</p>	<p>Se cuenta con el Plan de Contingencia y monitoreo ambiental, ya se realizó la prueba de simulacro.</p>	-	-	<p>Se realizó la prueba de simulacro el primero de marzo, con la participación de todos los colaboradores. Ver anexo 1. Plan de Contingencia.</p>
	<p>Para el aprovechamiento de las aguas tratadas deberá cumplir con el reglamento DGNTI COPANIT 24-99 y señalar en qué tipo de cultivo usará esta agua, para ser entregado en el primer informe.</p>	<p>Como parte del seguimiento a las mejoras que se han realizado al sistema de tratamiento de aguas residuales, se han realizado monitoreo, se presenta último monitoreo realizado. Estas son reutilizadas en el sistema de enfriamiento de calderas.</p>	-	-	<p>Se presenta el monitoreo de calidad de agua residual. Ver anexo 2.</p>
	<p>Solicitar permiso de descarga de aguas residuales hasta que se implemente la reutilización de aguas residuales tratadas para riego y presentar evidencia de lo actuado en el primer informe.</p>	<p>Se continúa en las mejoras para tratamiento de las aguas residuales y monitoreo hasta el logro de cumplimiento para el trámite del permiso de descarga.</p>	-	-	<p>Se evidencia en el monitoreo realizado para evaluar la calidad del agua residual y de esta forma continuar con los</p>

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

					ajustes para el cumplimiento. Ver anexo 2.
Medidas del PAMA	Solicitar permiso de uso de aguas residuales tratadas, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico COPANIT 24-99	Se continua en las mejoras para tratamiento de las aguas residuales y monitoreo hasta el logro de cumplimiento para el trámite del permiso de descarga.	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Se evidencia al monitoreo realizado para evaluar la calidad e agua residual y de esta forma continuar con los ajustes para el cumplimiento. Ver anexo 2.
	Solicitar permiso de uso de agua	Se ha presentado el contrato de concesión de uso de agua.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Se cuenta con contrato N° 001-2013 para uso de agua., ver anexo 3.
	Mantener el pago de uso de agua al día tal como lo establece la resolución	Se presenta el recibo de pago del canon anual de uso de agua.	Diciembre 2013	Permanente	Se presenta recibo de pago del canon anual. Ver anexo 3.
	Contar con análisis de las mediciones de ruido ocupacional y ambiental	Se han realizado mediciones de ruido ocupacional y ambiental.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Se presentan los resultados del monitoreo de ruido ocupacional y ambiental Ver anexo 4.
	Mantenimiento preventivo de las instalaciones del matadero	Se realiza el mantenimiento preventivo, al igual que el personal lleva al día los registros de mantenimiento.	Diciembre 2013	Permanente	Registros de mantenimiento. Ver anexo 5 y anexo 7.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Asegurar el libre curso de las aguas en los drenajes	Se mantienen limpios y libres de obstrucción todos los drenajes.	Diciembre 2013	Permanente	Libre curso de agua en drenajes. Ver anexo 6.
	Mantenimiento preventivo de los equipos mecánicos	Se lleva un registro del mantenimiento de la caldera	Diciembre 2013	Permanente	Registros de mantenimiento. Ver anexo 7
	Apagar los equipos que no estén utilizando	Los trabajadores tienen presente apagar los equipos eléctricos cuando no se estén usando.	Diciembre 2013	Permanente	Los trabajadores tienen presente apagar los equipos eléctricos cuando no se estén usando.
	Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas	Se lleva el registro de mantenimiento de instalaciones eléctricas.	Diciembre 2013	Permanente	Registros de mantenimiento. Ver anexo 5 y anexo 9
	Proteger el sistema eléctrico con cajillas especiales para tal fin	El sistema eléctrico de las instalaciones cuenta con cajillas especiales para tal fin.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Vistas de sistemas eléctricos en buen estado y protegido. Ver anexo 9.
	Realizar el registro de consumo de agua	Se cuenta con los registros del consumo de agua actualizados.	Diciembre 2013	Permanente	Registros, foto de medidor. Ver anexo 10.
	Programa de monitoreo de fugas permanente	El programa de monitoreo de fugas permanentes ha sido presentado en los informes de seguimiento ambiental anteriores.	Diciembre 2013	Mayo 2014	El programa de monitoreo de fugas permanentes ha sido presentado en los informes ambientales anteriores.
	Contar con un programa de capacitación en manejo ambiental,	En el programa de capacitación, se tomaron	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Se presentan evidencias de las

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	P+L, salud ocupacional y medidas de seguridad.	en cuenta todos los temas referidos en la medida.			capacitaciones dictadas. Ver anexo 11
	Estricto cumplimiento de las medidas y acciones documentadas en el programa de HACCP.	Se cumple con el programa de HACCP.	Diciembre 2013	Permanente	Se cuenta con resolución emitida por el MINSA. Ver anexo 12.
	Estandarizar las operaciones de limpieza tanto en las galeras como en el matadero.	Se cumple con el programa de HACCP.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se cuenta con registro de limpieza de las instalaciones. Ver anexo 13.
	Destinar los residuos sólidos orgánicos en la elaboración de alimentación animal (harina de carne).	Los desechos sólidos son aprovechados en la elaboración de alimentación animal.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Vista del área donde son enviados los residuos orgánicos. Ver anexo 14.
	Mejorar las operaciones de separación de residuos sólidos y sangre dentro del matadero	Se realizan las operaciones de separación de sólidos y sangre dentro del matadero.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se realiza la separación de la sangre de los residuos sólidos orgánicos. Ver anexo 15.
	Mantenimiento y mejoramiento de las operaciones realizadas para separar los sólidos, líquidos y sangres, antes de llegar al sistema de tratamiento de aguas residuales	Se le brinda mantenimiento al sistema de separación de sólidos al igual que el tanque que funciona como sistema de sedimentación de sólidos antes de llegar el agua a las lagunas.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Se han instalado tamices para la recolección de residuos sólidos orgánicos Ver anexo 15.
	Solicitar la reutilización del agua residual contenida en la tercera laguna para enfriamiento del cooker	Se continúa con las mejoras al sistema de tratamiento de aguas	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Se análisis presenta de la

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

		residuales, se realizan monitoreos para el logro de cumplimiento de la norma para solicitud de reutilización.			calidad del agua residual. Ver anexo 2.
	Monitoreo permanente de los parámetros vigilando el nivel de sólidos suspendidos, totales y sedimentables.	Se presentan análisis de monitoreo del agua residual realizados.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Se presenta análisis de la calidad del agua residual. Ver anexo 2.
	Estabilizar los taludes o terraplenes de las lagunas.	Se mantienen en buen estado los taludes de las lagunas.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Los muros de retención se mantienen en buen estado. Ver anexo 16.
	Mantener el nivel de agua de las lagunas a no menos de 2 pies por debajo del nivel del suelo.	Se vigila que el nivel de agua de las lagunas se mantenga bajo.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	El nivel de agua se mantiene Ver anexo 17.
	Separación eficiente de los sólidos y sangre en las aguas residuales	Se realiza la separación de los residuos sólidos.	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Se realiza la separación de la sangre de los residuos sólidos orgánicos.
	Uso de residuos sólidos en la elaboración de alimento animal	Se realiza la separación de los residuos sólidos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Vista del área donde son enviados los residuos orgánicos. Ver anexo 14.
	Control y mitigación de olores	Se aplica producto biológico a las lagunas para el control de los malos olores y mejorar el sistema de tratamiento.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se cuenta con registro de aplicación de bacteria en las lagunas. Ver anexo 17.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Prevención, monitoreo y control de las enfermedades respiratorias en los empleados	Las áreas de trabajo se mantienen libre de polvo, para no afectar el sistema respiratorio.	Diciembre 2013	Agosto 2014	No aplica
	Mantener la comunicación con los vecinos y atender las quejas	Se tiene presente el cumplimiento de esta medida de presentarse alguna queja.	Diciembre 2013	Permanente	La empresa mantiene buena comunicación con los vecinos.
	Análisis de la calidad del agua proveniente del pozo.	Se presentan últimos análisis realizados y se programa nuevo monitoreo.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se presenta el análisis e la calidad de agua del pozo. Ver anexo 18.
	Implementación de medidas que reduzcan el consumo de agua.	Se implementa el uso de reguladores de flujo de agua en las mangueras.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se han instalado reguladores de flujo de agua en las mangueras. Además se utiliza el agua residual para el desfogue de la caldera y de esta forma no utilizar agua de pozo. Ver anexo 19.
	Implementación de medidas para disminuir la población de moscas.	Se realiza la desinfección y limpieza sobre todo en las áreas de mayor influencia de este vector.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se realiza la limpieza de las instalaciones. Ver anexo 13.
	Implementación de medidas tendientes a disminuir la población de roedores	Se cuenta con trampas para el control de roedores en los predios de la planta y fumigaciones.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Vista de trampa de control de roedores. Ver anexo 20.
	Disposición adecuada de la porcinaza sólida	La porcinaza sólida es trasladada por una	Diciembre 2013	Agosto 2014	La porcinaza sólida es trasladada por

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

		empresa contratista para su disposición adecuada.			una empresa contratista para su disposición adecuada.
P+L	Control estricto de visitantes	Se cuenta con un control estricto y seguridad para los visitantes.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se cuenta con cerca perimetral y garita de seguridad para el acceso. Ver anexo 21.
	Conducción eficiente de los residuos sólidos hacia el cooker para la elaboración de harina de carne	Se realiza la conducción eficiente de los residuos para la elaboración de carne harina.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Los residuos son enviados a través de un sistema sifón.
	Aprovechamiento de vísceras no aprovechables en la elaboración de harina de carne	Se elabora la harina de carne con los residuos sólidos orgánicos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 14.
	Mejorar la iluminación del área de corte para evitar riesgos de cortaduras	Se mantiene buena iluminación en el área de corte y demás áreas de trabajo.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se mantiene buena iluminación en el área de corte y demás áreas de trabajo. Ver anexo 22.
	Colocación de empaques necesarios para el cierre hermético de los cuartos fríos.	Se han instalado puertas nuevas y se colocados letreros informativos para los cuartos fríos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Las puertas de los cuartos fríos se encuentran en buen estado se mantiene cerradas. Ver anexo 23.
	Contar con botiquín de emergencias	En la planta se cuenta con botiquín de primeros auxilios.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Se cuenta con botiquín de primeros auxilios y personal capacitado. Ver anexo 24.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Señalización interna del matadero	Se cuenta con señalizaciones dentro de las instalaciones.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Ver anexo 25.
	Contar con bitácora de mantenimiento que se realiza en las instalaciones del matadero	Se cuenta con registros de mantenimiento.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Registros de mantenimiento. Ver anexo 7.
	Capacitar al personal acerca del ahorro de agua	Se realizaron las capacitaciones tomando en cuenta dicho tema.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se programan las capacitaciones anuales donde se toca este tema.
	Analizar periódicamente la calidad de agua de consumo	Se realizaron los análisis de la calidad del agua de consumo.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Ver anexo 18.
	Programa de capacitación en manejo ambiental y P+L	Se cuenta con el programa de capacitaciones donde se contempla el tema ambiental y P+L.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Ver anexo 11.
	Limpieza y desinfección de las instalaciones	Se realizan la limpieza y desinfección de las instalaciones.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Registros de limpieza y desinfección. Ver anexo 13.
	Uso de pediluvio en la entrada de las instalaciones	Se cuenta con pediluvio a la entrada de la planta.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Vista de pediluvio Ver anexo 26.
	Uso de botas de caucho, ropa de trabajo, guantes y mascarilla	Los trabajadores utilizan el equipo de protección personal.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Trabajadores con el equipo de protección. Ver anexo 27.
	Revisión de las instalaciones eléctricas	Se realiza la revisión del sistema eléctrico y se llevan los registros.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 5 y anexo 9.
	Instalación de un medidor de consumo de agua	Se cuenta con un medidor de consumo de agua.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Ver anexo 28.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Mantenimiento de los márgenes de las lagunas	Se le brinda mantenimiento a las lagunas y taludes.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 16.
	Caracterización de las aguas residuales	Se ha realizado caracterización de aguas residuales y se programa nuevo monitoreo.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 2.
PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	Implementación de un programa de manejo de sustancias peligrosas de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001	Se cuenta con el programa de manejo de sustancias peligrosas y el mismo ha sido presentando en los anteriores informes.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se cuenta con el programa presentado en los informes anteriores de agosto 2017 a enero 2018.
	Implementar un programa de seguridad eléctrica	Se ha presentado el programa en los anteriores informes de cumplimiento ambiental, además se llevan los registros de mantenimiento del sistema eléctrico.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Ver anexo 5 y anexo 9.
	Implementar un programa de mantenimiento de equipo y herramientas	Se ha presentado el programa de mantenimiento de equipo y herramientas en los informes de seguimiento ambiental, de igual que se llevan los registros de mantenimiento.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se cuenta con registro de mantenimiento de los equipos. Ver anexo 7.
	Implementar un programa de capacitación para los trabajadores	Se implementa y aplica el programa de capacitaciones para los trabajadores.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 11.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Definir e identificar las áreas más propensas a riesgos o accidentes.	Se ha presentado el programa de prevención de riesgos y accidentes en los anteriores informes de seguimiento ambiental.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se ha presentado, ver anexo 34.
	Contar extintores contra incendios	Las instalaciones cuentan con extintores en sitios estratégicos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Se cuenta con extintores instalados en diferentes partes de la planta, además se lleva registro de mantenimiento Ver anexo 30.
	Colocar letreros informativos para el uso del EPP de forma correcta	Se colocaron los letreros que incitan al uso del EPP.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 31.
PLAN DE MONTOREO	Análisis de agua de consumo humano	Se cuenta con dichos análisis.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 18.
	Análisis de agua Residual	Se ha realizado análisis y se programa nuevos monitoreos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 2.
	Registro de consumo de agua	Se cuenta con registros de consumo de agua.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 10.
	Prácticas de bioseguridad	Se llevan a cabo diversas prácticas de bioseguridad.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Ver anexo 21.
	Control de plagas	En la empresa se lleva a cabo un control de plagas.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Ver anexo 32 y 20.
	Detección de fugas y derrame de agua	Se cuenta con programa de monitoreo de fugas, se lleva un registro de mantenimiento.	Diciembre 2013	Mayo 2014	Ver anexo 5.
	Monitoreo de ruido ambiental	Se presentan los resultados del monitoreo.	Diciembre 2013	Anual	Se presenta el resultado del

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

					monitoreo, Anexo 4. ver
	Monitoreo de ruido ocupacional	Se presentan los resultados del monitoreo.	Diciembre 2013	Anual	Se presenta el resultado del monitoreo, Anexo 4. ver
	Monitoreo de calidad de aire	Se presentan los resultados del monitoreo.	Diciembre 2013	Anual	Se presenta el resultado del monitoreo, Anexo 4. ver
	Monitoreo de olores molestos	Se presentan los resultados del monitoreo.	Diciembre 2013	Anual	Se presenta el resultado del monitoreo, Anexo 4. ver
	Fuente fija	Se presentan los resultados del monitoreo.	Diciembre 2013	Anual	Se presenta el resultado del monitoreo, Anexo 4. ver

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

IV. Detalles de las acciones emprendidas para corregir los hallazgos de la Auditoría Ambiental

N.	Hallazgo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Porcentaje de avance de la medida
1	Presentar cada 6 meses a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental de la ANAM, un informe de cumplimiento, un original, una copia y en formato digital (5 CD), sobre la aplicación y eficiencia de todo lo contemplado en el programa de Adecuación y Manejo Ambiental y en la Resolución de aprobación.	-	-	Encargado del matadero	Se realiza la entrega de informe
2	La empresa deberá presentar al término de vencimiento del PAMA, un Informe Final de cumplimientos, dos copias impresa y en digital tres CD, que incluya todos los informes de cumplimiento con sus evidencias, limitaciones en la ejecución, una comparación del estado antes y después de la aplicación del PAMA, conclusiones, recomendaciones u otra información referente.	-	-	Encargado del matadero	La empresa tiene presente el cumplimiento de este punto.
3	Una vez finalice la etapa de implementación del PAMA y sus compromisos expuestos en la presente Resolución, los informes de cumplimiento deberán presentarse, una vez al año, un original y digital tres CD, a la Administración Regional de Panamá Oeste de la Autoridad Nacional del Ambiente.	-	-	Encargado del matadero	La empresa tiene presente el cumplimiento de este punto.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Incluir el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de los programas de monitoreo, el plan de producción más limpia y los demás planes y programas que sean de aplicación permanente, señalados en el Artículo 50 del Decreto Ejecutivo N° 57 de 10 de agosto de 2004.				
4	El Plan de monitoreo debe contar con los análisis de ruido ambiental, ruido ocupacional, calidad de agua natural y residual, calidad de aire.	-	-	Encargado del matadero	100%
5	En el Plan de prevención de accidentes, el cual debe identificar los riesgos ya sean estos ambientales y ocupacionales, título de la medida, indicador, y las actividades a realizar dentro de cada medida.	-	-	Encargado del matadero	100%
6	Anexar al plan de contingencia, los protocolos de acción para enfrentar los siguientes eventos: desbordamientos de lagunas de oxidación, huracanes, explosión de la caldera, e inundaciones.	-	-	Encargado del matadero	100%
7	Entregar cronograma actualizado con las fechas de inicio y finalización de todas las medidas presentadas dentro de diversos Planes de PAMA y señalar cuáles son de carácter permanente.	-	-	Encargado del matadero	100%
8	Entregar en seis meses después de la notificación de PAMA el informe Preliminar de suelo.	-	-	Encargado del matadero	100%
9	Realizar simulacro anual del Plan de Contingencia, para ser entregado dentro de los informes de seguimiento respectivo y actualizar dicho plan cada tres años.			Encargado del matadero	100%

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

10	Para el aprovechamiento de las aguas tratadas deberá cumplir con el reglamento DGNTI COPANIT 24-99 y señalar en qué tipo de cultivo usara estas aguas, para ser entregado en el primer informe.			Encargado del matadero	100%
11	Solicitar permiso de descarga de aguas residuales hasta que se implemente la reutilización de aguas residuales tratadas para riego y presentar evidencia de lo actuado en el primer informe.			Encargado del matadero	80%
12	Solicitar permiso de uso de aguas residuales tratadas, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico COPANIT 24-99		Diciembre 2015	Encargado del matadero	80%
13	Solicitar permiso de uso de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
14	Mantener pago de uso de agua al día tal como lo establece la resolución	Mayo 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
15	Contar con análisis de las mediciones de ruido ocupacional y ambiental	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
16	Mantenimiento preventivo de las instalaciones del matadero	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
17	Asegurar el libre curso de las aguas en los drenajes	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
18	Mantenimiento preventivo de los equipos mecánicos	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
19	Apagar los equipos que no estén utilizando	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
20	Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
21	Proteger el sistema eléctrico con cajillas especiales para tal fin	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

22	Realizar el registro de consumo de agua	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
23	Programa de monitoreo de fugas permanente	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
24	Solicitar el permiso de uso de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
25	Contar con un programa de capacitación en manejo ambiental, P+L, salud ocupacional y medidas de seguridad.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero	100%
26	Estricto cumplimiento de las medidas y acciones documentadas en el programa de HACCP	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
27	Estandarizar las operaciones de limpieza tanto en las galeras como en el matadero.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
28	Destinar los residuos sólidos orgánicos en la elaboración de alimentación animal (harina de carne)	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
29	Mejorar las operaciones de separación de residuos sólidos y sangre dentro del matadero	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
30	Mantenimiento y mejoramiento de las operaciones realizadas para separar los sólidos, líquidos y sangres, antes de llegar al sistema de tratamiento de aguas residuales	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero	100%
31	Solicitar la reutilización del agua residual contenida en la tercera laguna para enfriamiento del cooker	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Encargado del matadero	100%
32	Monitoreo permanente de los parámetros, vigilando el nivel de sólidos suspendidos, totales y sedimentables	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero	100%
33	Estabilizar los taludes o terraplene de las lagunas	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero	100%

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

34	Mantener el nivel de agua de las lagunas a no menos de 2 pies por debajo del nivel del suelo	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero	100%
35	Separación eficiente de los sólidos y sangre en las aguas residuales	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Encargado del matadero	100%
36	Uso de residuos sólidos en la elaboración de alimento animal	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
37	Control y mitigación de olores	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
38	Prevención, monitoreo y control de las enfermedades respiratorias en los empleados	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
39	Mantener la comunicación con los vecinos y atender las quejas	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero	100%
40	Análisis de la calidad del agua proveniente del pozo	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
41	Implementación de medidas que reduzcan el consumo de agua.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
42	Implementación de medidas para disminuir la población de moscas.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
43	Implementación de medidas tendientes a disminuir la población de roedores	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
44	Disposición adecuada de la porcinaza sólida	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
45	Control estricto de visitantes	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
46	Conducción eficiente de los residuos sólidos hacia el cooker para la elaboración de harina de carne	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero	100%
47	Aprovechamiento de vísceras no aprovechables en la elaboración de harina de carne	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

48	Mejorar la iluminación del área de corte para evitar riesgos de cortaduras	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
49	Colocación de empaques necesarios para el cierre hermético de los cuartos fríos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
50	Contar con botiquín de emergencias	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
51	Señalización interna del matadero	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
52	Contar con bitácora de mantenimiento que se realiza en las instalaciones del matadero	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
53	Capacitar al personal acerca del ahorro de agua	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
54	Analizar periódicamente la calidad de agua de consumo	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
55	Programa de capacitación en manejo ambiental y P+L	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
56	Limpieza y desinfección de las instalaciones	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
57	Uso de pediluvio en la entrada de las instalaciones	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
58	Uso de botas de caucho, ropa de trabajo, guantes y mascarilla	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
59	Revisión de las instalaciones eléctricas	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
60	Instalación de un medidor de consumo de agua	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
61	Mantenimiento de los márgenes de las lagunas	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
62	Caracterización de las aguas residuales	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

63	Implementación de un programa de manejo de sustancias peligrosas de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
64	Implementar un programa de seguridad eléctrica	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
65	Implementar un programa de mantenimiento de equipo y herramientas	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
66	Implementar un programa de capacitación para los trabajadores	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
67	Definir e identificar las áreas más propensas a riesgos o accidentes.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
68	Contar extintores contra incendios	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
69	Colocar letreros informativos para el uso del EPP de forma correcta	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
70	Análisis de agua de consumo humano	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
71	Análisis de agua Residual	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
72	Registro de consumo de agua	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
73	Prácticas de bioseguridad	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero	100%
74	Control de plagas	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
75	Detección de fugas y derrame de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero	100%
76	Monitoreo de ruido ambiental	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero	100%

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

77	Monitoreo de ruido ocupacional	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero	100%
78	Monitoreo de calidad de aire	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero	100%
79	Monitoreo de olores molestos	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero	100%
80	Fuente fija	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero	100%

V. Objetivos y metas

Objetivo - Meta	% Alcanzado de la medida	Responsable	Indicador
Presentar cada 6 meses a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental de la ANAM, un informe de cumplimiento, un original, una copia y en formato digital (5 CD), sobre la aplicación y eficiencia de todo lo contemplado en el programa de Adecuación y Manejo Ambiental y en la Resolución de aprobación.	-	Encargado del matadero	-
La empresa deberá presentar al término de vencimiento del PAMA, un Informe Final de cumplimientos, dos copias impresa y en digital tres CD, que incluya todos los informes de cumplimiento con sus evidencias, limitaciones en la ejecución, una comparación del estado antes y después de la aplicación	-	Encargado del matadero	-

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

del PAMA, conclusiones, recomendaciones u otra información referente.			
Una vez finalice la etapa de implementación del PAMA y sus compromisos expuestos en la presente Resolución, los informes de cumplimiento deberán presentarse, una vez al año, un original y digital tres CD, a la Administración Regional de Panamá Oeste de la Autoridad Nacional del Ambiente. Incluir el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de los programas de monitoreo, el plan de producción más limpia y los demás planes y programas que sean de aplicación permanente, señalados en el Artículo 50 del Decreto Ejecutivo N° 57 de 10 de agosto de 2004.	-	Encargado del matadero	-
El Plan de monitoreo debe contar con los análisis de ruido ambiental, ruido ocupacional, calidad de agua natural y residual, calidad de aire.	100%	Encargado del matadero	-
En el Plan de prevención de accidentes, el cual debe identificar los riesgos ya sean estos ambientales y ocupacionales, título de la medida, indicador, y las actividades a realizar dentro de cada medida.	100%	Encargado del matadero	-
Anexar al plan de contingencia, los protocolos de acción para enfrentar los siguientes eventos: desbordamientos de lagunas de oxidación, huracanes, explosión de la caldera, e inundaciones.	100%	Encargado del matadero	-
Entregar cronograma actualizado con las fechas de inicio y finalización de todas las medidas presentadas dentro de diversos Planes de PAMA y señalar cuáles son de carácter permanente.	100%	Encargado del matadero	-

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Entregar en seis meses después de la notificación de PAMA el informe Preliminar de suelo.	100%	Encargado del matadero	Avance para la presentación del informe Cantidad/mes
Realizar simulacro anual del Plan de Contingencia, para ser entregado dentro de los informes de seguimiento respectivo y actualizar dicho plan cada tres años.	100%	Encargado del matadero	Avance en la realización del simulacro. Cantidad/mes
Para el aprovechamiento de las aguas tratadas deberá cumplir con el reglamento DGNTI COPANIT 24-99 y señalar en qué tipo de cultivo usaran estas aguas , para ser entregado en el primer informe	80%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la normativa. %/mes
Solicitar permiso de descarga de aguas residuales has que se implemente la reutilización de aguas residuales tratadas para riego y presentar evidencia de lo actuado ene primer informe.	80%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en la presentación del permiso. %/semana
Solicitar permiso de uso de aguas residuales tratadas, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico COPANIT 24-99	80%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en la presentación del permiso. %/semana
Solicitar permiso de uso de agua	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en la presentación del permiso. %/semana
Mantener pago de uso de agua al día tal como lo establece la resolución	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de pago anual. %/año
Contar con análisis de las mediciones de ruido ocupacional y ambiental	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance del monitoreo Cant./año
Mantenimiento preventivo de las instalaciones del matadero	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de mantenimiento. %/mes

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Asegurar el libre curso de las aguas en los drenajes	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de limpieza de drenajes. %/semana
Mantenimiento preventivo de los equipos mecánicos	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de mantenimiento. %/mes
Apagar los equipos que no estén utilizando	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en el cumplimiento. %/semana
Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en el mantenimiento de la instalaciones eléctricas %/mes
Proteger el sistema eléctrico con cajillas especiales para tal fin	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en la protección del sistema eléctrico %/mes
Realizar el registro de consumo de agua	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en del registro de consumo de agua %/mes
Programa de monitoreo de fugas permanente	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en el cumplimiento Cant./mes
Solicitar el permiso de uso de agua	100%	Encargado del matadero	Avance en la presentación de la solicitud. %/mes
Contar con un programa de capacitación en manejo ambiental, P+L, salud ocupacional y medidas de seguridad.	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de la elaboración del programa. %/semana.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Estricto cumplimiento de las medidas y acciones documentadas en el programa de HACCP	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de la implementación del programa. %/semana
Estandarizar las operaciones de limpieza tanto en las galeras como en el matadero.	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en la estandarización de las operaciones. %/mes
Destinar los residuos sólidos orgánicos en la elaboración de alimentación animal (harina de carne)	100%	Encargado del matadero	Cantidad de residuos utilizados. %/semana
Mejorar las operaciones de separación de residuos sólidos y sangre dentro del matadero	100%	Encargado del matadero	Mejora de las operaciones. cantidad/mes
Mantenimiento y mejoramiento de las operaciones realizadas para separar los sólidos, líquidos y sangres, antes de llegar al sistema de tratamiento de aguas residuales	100%	Encargado del matadero	Mejora de las operaciones. cantidad/mes
Solicitar la reutilización del agua residual contenida en la tercera laguna para enfriamiento del cooker	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de la reutilización del agua. %/semana.
Monitoreo permanente de las vigilando el nivel de sólidos suspendidos, totales y sedimentables	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en el monitoreo. %/anual
Estabilizar los taludes o terraplene de las lagunas	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en la estabilización de los taludes %/mes
Mantener el nivel de agua de las lagunas a no menos de 2 pies por debajo del nivel del suelo	100%	Encargado del matadero	Mantenimiento del nivel de agua %/mes
Separación eficiente de los sólidos y sangre en las aguas residuales	100%	Encargado del matadero	Separación de sólidos de manera eficiente Separación/semana

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Uso de residuos sólidos en la elaboración de alimento animal	100%	Encargado del matadero	Utilización de residuos sólidos. %/mes
Control y mitigación de olores	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de implementación del programa. %/semana
Prevención, monitoreo y control de las enfermedades respiratorias en los empleados	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance de implementación del programa. %/semana
Mantener la comunicación con los vecinos y atender las quejas	100%	Encargado del matadero	Comunicación adecuada. Cant./año
Ánálisis de la calidad del agua proveniente del pozo	100%	Encargado del matadero	Monitoreo de la calidad del agua. Cant/año
Implementación de medidas que reduzcan el consumo de agua.	100%	Encargado del matadero	Implementación de medidas de consumo de agua %/semana
Implementación de medidas para disminuir la población de moscas.	100%	Encargado del matadero	Porcentaje en el avance de implementación de la medida. %/semana
Implementación de medidas tendientes a disminuir la población de roedores	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de avance en el control de roedores %/mes
Disposición adecuada de la porcinaza sólida	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de la disposición de la porcinaza. %/semana
Control estricto de visitantes	100%	Encargado del matadero	Porcentaje en control de visitantes. %/mes

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Conducción eficiente de los residuos sólidos hacia el cooker para la elaboración de harina de carne	100%	Encargado del matadero	Avance de la implementación del programa. %/semana
Aprovechamiento de vísceras no aprovechables en la elaboración de harina de carne	100%	Encargado del matadero	Avance en la aprovechamiento de las vísceras %/semana
Mejorar la iluminación del área de corte para evitar riesgos de cortaduras	100%	Encargado del matadero	Evidencia de mantenimiento de iluminarias Cant./semana
Colocación de empaques necesarios para el cierre hermético de los cuartos fríos.	100%	Encargado del matadero	Colocación de empaques Cant./mes
Contar con botiquín de emergencias	100%	Encargado del matadero	Mantenimiento del botiquín. Consumo/mes
Señalización interna del matadero	100%	Encargado del matadero	Cantidad de señalizaciones colocadas Cant./semana
Contar con bitácora de mantenimiento que se realiza en las instalaciones del matadero	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de implementación de la bitácora. %/mes
Capacitar al personal acerca del ahorro de agua	100%	Encargado del matadero	Cantidad de personas capacitadas Cant./mes
Analizar periódicamente la calidad de agua de consumo	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de análisis de agua Cantidad/anual
Programa de capacitación en manejo ambiental y P+L	100%	Encargado del matadero	Implementación del programa. Cant./mes

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Limpieza y desinfección de las instalaciones	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de limpieza de las instalaciones Cant. /mes
Uso de pediluvio en la entrada de las instalaciones	100%	Encargado del matadero	Monitoreo de pediluvios instalados. %/mes
Uso de botas de caucho, ropa de trabajo, guantes y mascarilla	100%	Encargado del matadero	Porcentaje de utilización del EPP Cant/mes
Revisión de las instalaciones eléctricas	100%	Encargado del matadero	Revisión del sistema eléctrico Cant/mes
Instalación de un medidor de consumo de agua	100%	Encargado del matadero	Avance en la instalación del medidos Cant/mes
Mantenimiento de los márgenes de las lagunas	100%	Encargado del matadero	Mantenimiento de las lagunas Cant/mes
Caracterización de las aguas residuales	100%	Encargado del matadero	Caracterización del aguas residual %/anual
Implementación de un programa de manejo de sustancias peligrosas de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001	100%	Encargado del matadero	Avance en la implementación del programa %/mes
Implementar un programa de seguridad eléctrica	100%	Encargado del matadero	Avance en la implementación del programa %/mes
Implementar un programa de mantenimiento de equipo y herramientas	100%	Encargado del matadero	Avance en la implementación del programa %/mes

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Implementar un programa de capacitación para los trabajadores	100%	Encargado del matadero	Avance en la implementación del programa %/mes
Definir e identificar las áreas más propensas a riesgos o accidentes.	100%	Encargado del matadero	Identificación y señalización de área peligrosa Cant/mes
Contar extintores contra incendios	100%	Encargado del matadero	Instalación de extintores Cant/mes
Colocar letreros informativos para el uso del EPP de forma correcta	100%	Encargado del matadero	Avance en la colocación de letreros Cant/mes
Análisis de agua de consumo humano	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Análisis de agua Residual	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Registro de consumo de agua	100%	Encargado del matadero	Avance en registro de consumo %/mes
Prácticas de bioseguridad	100%	Encargado del matadero	Avance en el procedimiento de bioseguridad %/mes
Control de plagas	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Detección de fugas y derrame de agua	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Monitoreo de ruido ambiental	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Monitoreo de ruido ocupacional	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Monitoreo de calidad de aire	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Monitoreo de olores molestos	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes
Fuente Fija	100%	Encargado del matadero	Avance en el monitoreo %/mes

VI. Cronograma programado y avance real

La empresa al momento de funcionar el biodigestor tramitará permiso de descarga bajo la norma DGNTI Copanit 35-2019. Adicional la empresa ha entregado ante el Ministerio de Ambiente, un Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de un biodigestor que ayudará a mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, en un futuro el proceso de carne-harina será eliminado y se dará un mejor aprovechamiento de los residuos sólidos generados. El resto de las actividades o medidas establecidas en el PAMA y su Resolución de aprobación, se encuentran en su mayoría en un 100% de cumplimiento; las evidencias de actividades realizadas se presentan en anexos.

VII. Problemas enfrentados y soluciones propuestas

- Solicitud del permiso de descarga de aguas residuales.
- Se continuarán con las mejoras que correspondan, mantenimiento del sistema de conducción y tratamiento de las aguas residuales, aplicación de bacterias a las lagunas para mejorar la calidad y así solicitar el permiso de descarga.

VIII. Perspectivas para el siguiente periodo (Julio 2019 – Enero 2020)

- Continuar con las mejoras al sistema de tratamiento de aguas residuales y presentar la solicitud del permiso de descarga.

IX. Anexos

- Anexo 1. Plan de contingencia y capacitación de plan de contingencia.
- Anexo 2. Análisis de agua residual.
- Anexo 3. Recibo de pago de canon anual de uso de agua.
- Anexo 4. Plan de Monitoreos Ambientales (ruido ambiental, ruido ocupacional, olores molestos, fuente fija, iluminación y calidad de aire)
- Anexo 5. Registro de mantenimiento de instalaciones.
- Anexo 6. Drenajes libres de desechos.
- Anexo 7. Registro de mantenimiento de la caldera.
- Anexo 8. Cestos para el depósito de los desechos.
- Anexo 9. Vistas del sistema eléctrico en buen estado.
- Anexo 10. Registro de consumo de agua.
- Anexo 11. Capacitaciones.
- Anexo 12. Resolución emitida por el MINSA.
- Anexo 13. Registro de limpieza de instalaciones.
- Anexo 14. Vista del área de elaboración de harina de carne.
- Anexo 15. Vista de separador de sólidos.
- Anexo 16. Vista de muros de las lagunas.
- Anexo 17. Registro de aplicación de bacterias a las lagunas.
- Anexo 18. Análisis de agua de pozo.
- Anexo 19. Reguladores de flujo de agua.
- Anexo 20. Trampa para roedores.
- Anexo 21. Medidas de bioseguridad.
- Anexo 22. Vistas de la buena iluminación.
- Anexo 23. Puertas de cuartos fríos en buen estado.
- Anexo 24. Botiquín de primeros auxilios.
- Anexo 25. Señalizaciones en diferentes partes de la planta.
- Anexo 26. Pediluvio de acceso al área de proceso de matanza.
- Anexo 27. Personal con el uso del EPP.
- Anexo 28. Medidor de consumo de agua.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

- Anexo 29. Señalización de las áreas de peligro.
- Anexo 30. Vista de extintores instalados y registro de mantenimientos.
- Anexo 31. Letrero informativo sobre el uso del EPP.
- Anexo 32. Registro de fumigaciones. (Ver en carpeta de anexo 32.)
- Anexo 33. Carnet de salud.
- Anexo 34. Plan de Prevención de Accidentes.
- Anexo 35. Cronograma actualizado.
- Anexo 36. Resultados del monitoreo de suelo en cumplimiento.

Anexo 1. Plan de contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA

El presente Plan de Contingencia contiene una serie de actividades destinadas a enfrentar situaciones de emergencia específicas que pudiesen suscitarse como resultado del desarrollo de las operaciones que desarrolla la empresa PICSA o como resultados de acciones inducidas por fenómenos naturales.

La adecuada respuesta del personal ante una emergencia requiere de un plan de manejo de emergencias que englobe tanto las acciones a tomar como la estructura que apoya la toma de decisiones y los recursos necesarios para ejecutar las acciones de respuesta, los procedimientos de respuesta con los cuales se mitigan las emergencias y la capacitación que permite a los colaboradores familiarizarse con los procedimientos y recursos disponibles para mitigar las emergencias.

El propósito de este documento es detallar los cursos de acción a tomar para controlar las emergencias surgidas debido a los riesgos prioritarios identificados para las instalaciones de la actividad de matanza de cerdos que posee la empresa PICSA, ubicada en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, provincia de Panamá.

Este documento contiene todas la información que es necesaria para responder a la emergencia, así como los pasos a seguir para el reinicio de operaciones una vez la emergencia ha sido controlada.

La primera sección del documento explica el método utilizado para identificar y analizar los riesgos prioritarios, así como el resultado de los análisis. La segunda sección detalla los procedimientos de emergencia para los riesgos prioritarios y la tercera sección contiene información relevante del programa de seguridad y salud industrial relacionados a la prevención de las emergencias.

1. Objetivos del Plan:

- 1.1 Conocer los pasos a seguir para atender situaciones de emergencia que puedan suscitarse en las instalaciones de la empresa.
- 1.2 Contar con personal capacitado para enfrentar situaciones de emergencia.

2. Alcance:

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

El alcance de este Plan de Contingencia se circumscribe a las instalaciones y personal que labora en el matadero PICSA.

3. Plan Estratégico:

Para atender situaciones de emergencia que puedan suscitarse como resultado de las actividades de la empresa PICSA, el Plan contempla la planificación de actividades de atención prioritaria en las siguientes áreas:

- Parte interna del matadero
- Área de elaboración de harina de carne
- Área de tanques de almacenamiento de agua.
- Área de almacenamiento de insumos y materiales.
- Sistema de tratamiento de aguas residuales.

Entre los riesgos identificados que podrían suscitar emergencias tenemos:

- Incendios y explosiones.
- Derrame de sustancias químicas.
- Emergencias médicas.
- Derrame de líquidos inflamables y combustible.

Como parte de ese Plan estratégico, la empresa desarrollará las siguientes actividades:

a. Conformar un equipo de respuesta

Se deberá conformar un equipo de respuesta constituido en primera instancia por la Gerencia de la Empresa y la Brigada o Unidad de Contingencia la cual debe contar con un máximo de cinco personas. Esta brigada debe ser liderizada por el Jefe de operaciones o por quien el designe. Se debe contar con el número telefónico (residencia o celular) década uno de los integrantes de la Brigada.

De igual manera debe contarse con enlaces con empresas asesoras o especialistas en atención de emergencia ambientales para situaciones específicas que requieran de apoyo para primeros auxilios o rescate.

b. Elaborar y mantener actualizado un Directorio Telefónico de Emergencias

Se deberá contar con un Directorio Telefónico de los integrantes del Equipo de Respuesta, las Autoridades Locales y Nacionales con niveles de competencia en la referida actividad o emergencia suscitada.

c. Capacitación

Se debe proporcionar capacitación cada dos años al personal de la empresa, empleados nuevos, empleados temporales, visitantes y contratistas, sobre riesgos existentes en la actividad y sobre los pasos a seguir para evitar situaciones de emergencia.

Entre los temas a considerar en la capacitación están:

- Manejo de extintores.
- Primeros auxilios.
- Propiedades de las sustancias almacenadas.
- Peligros que pueden derivarse de un derrame o fuga de productos químicos.
- Acciones que deben realizarse en caso de derrame de combustible.
- Proceso de comunicación.
- Procedimiento de evacuación.
- Importancia de la utilización de los equipos de protección personal.

d. Equipo necesario para Respuesta y Reacción

- ✓ Botiquín de primeros auxilios
- ✓ Un vehículo disponible para casos de emergencias.
- ✓ Herramientas varias
- ✓ Extintores
- ✓ Dispersantes
- ✓ Material absorbente
- ✓ Botas
- ✓ Equipo de comunicación portátil y personal
- ✓ Sistema de iluminación
- ✓ Cintas para acordonar el área

e. Elaborar un Programa de Simulacros

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Con el objetivo de estar preparados para enfrentar situaciones de emergencias es necesario realizar periódicamente simulaciones de dichos eventos. En esta situación la Brigada de Contingencia como el resto de los empleados deberán actuar de igual manera como si fuera un situación real.

Estos simulacros deben realizarse por lo menos una vez al año. Posterior al ejercicio se evaluaran las fortalezas y debilidades del personal y la empresa para enfrentar la contingencia.

f. Recursos Económicos

La empresa deberá asegurar un presupuesto para mantener vigente la efectividad del Plan de Contingencia. Este presupuesto debe considerar los recursos para capacitación del personal responsable de atender las emergencias, actividades de entrenamiento y asignaciones para imprevistos.

g. Mantenimiento y Recarga de Equipos

El plan contempla revisiones periódicas para comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de protección personal. Debe revisarse periódicamente:

- Extintores
- Botiquín de primeros auxilios
- Indicadores y alarmas
- Tuberías
- Red de agua
- Sistema de señalización
- Condiciones mecánicas de vehículos para situaciones de emergencias.

4. Identificación de Autoridades

Por tratarse de una actividad industrial las autoridades identificadas con cierto grado de competencia para situaciones de emergencia se presentan en el siguiente cuadro, al igual que la información telefónica.

Entidad	Teléfono	Responsable
PICSA	257-1615	Personal de Turno

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Cuerpos de Bombero	103	Personal de Turno
Policial Nacional	104	Personal de Turno
SINAPROC	316-0053	Personal de Turno
Hospital	253-2291	Personal de Turno
Autoridad Nacional del Ambiente	254-2848	Personal de Turno
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	253-5848	Personal de Turno
Servicio Aéreo Nacional (SAN)	238-4344 444-4369	Personal de Turno

5. Plan Operativo

En caso de ocurrir situaciones de emergencia deberá actuarse con los siguientes procedimientos:

a. Procedimiento de Comunicación:

Procedimiento de Comunicación Interna

1. Cualquier empleado de la empresa que observe una situación de emergencia debe informar inmediatamente al jefe inmediato.
2. El jefe inmediato confirmará el reporte e inmediatamente comunicara al Equipo de respuesta.
3. El equipo de respuesta se activará para atender la emergencia.

Procedimiento de Comunicación Externa

1. La primera comunicación externa deberá ser con la policía Nacional al Teléfono 104. Se le deberá informar los siguiente:
 - ✓ Empresa que reporta.
 - ✓ Lugar de emergencia.
 - ✓ Condición actual (indicar cuales la situación de emergencia).
 - ✓ Indicar el tipo de emergencia (contaminación, derrame, explosión, incendio, intoxicación, atropello, etc.).

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

- ✓ Indicar si existen accidentados y si es necesario asistencia de ambulancia.
- 2. Informar al cuerpo de bomberos y SINAPROC en caso de situaciones de emergencia que no puedan ser controladas por la Brigada de Contingencia.
- 3. Informar al Centro de Salud más cercano en caso de que existan accidentados.
- 4. Informar a las demás autoridades dependiendo del tipo de emergencia.

b. Procedimientos o planes para atender las Emergencias (PAE'S)

En esta sección se detallan los Planes de Acción de Emergencias (PAE'S) para los riesgos que resultaron más críticos en la Evaluación de Riesgos desarrollada para el matadero porcino PICSA.

A continuación se listan los Planes de Emergencia para cada uno de los riesgos identificados, empezando por el procedimiento de evacuación.

INDICE DE PAE's

PAE-CV-001	Procedimiento de evacuación
PAE-CV-002	Derrame de sustancias químicas
PAE-CV-003	Incendio o explosión
PAE-CV-004	Emergencias medicas
PAE-CV-005	Derrame de aguas residuales de las lagunas de oxidación
PAE-CV-006	Desastres naturales

PAE-CV-001: Procedimiento de Evacuación	
Responsable	Acción a tomar
Supervisores	Conducen a las personas por las rutas predeterminadas de desalojo a los sitios de reunión o a las áreas de refugio o por rutas alternas de desalojo comunicadas por el

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Coordinador del incidente de Campo. Mantiene a las personas alejadas de las áreas peligrosas y evitan (hasta donde sea posible) que las personas entren en pánico.
Todo el personal	Evacuar las instalaciones siguiendo las instrucciones de los supervisores
Supervisores	Proceden al conteo del personal, apoyándose en la lista de control de acceso que será suministrada por el personal de seguridad de la empresa. En dicha lista se deben incluir el personal con tratado y los visitantes
Coordinador de Incidente de Campo	Cuando haya certeza de que no existen personas en el área o áreas afectadas, declara como finalizada la evacuación

PAE-CV-002: Derrame de sustancias químicas	
Responsable	Acción a tomar
Persona que detecta el escape o derrame	Notifica al supervisor de turno de la unidad afectada
Supervisor de la unidad afectada	<ol style="list-style-type: none">Activa la alarma correspondiente a la emergencia.De ser necesario, inicia la evacuación.Llama al número de emergenciasNotifica a sus gerente inmediato
Coordinador de Incidente de Campo	<ol style="list-style-type: none">De ser necesario, solicita la asistencia de las agencias externas de respuestas.Trata de identificar y cuantificar la sustancia escapada o derramada.

	<p>3. Utiliza la guía de Respuestas a Emergencias 2000 para establecer la estrategia de respuesta. Según las precauciones establecidas.</p> <p>4. Encuentra el “Número de Guía de Respuesta de Emergencia” correspondiente a la sustancia derramada buscando alfabéticamente en las páginas azules o por número de identificación de materias en las páginas amarillas.</p> <p>5. Selecciona el “Número de Guía de Respuesta de emergencias”.</p> <p>6. Sigue las instrucciones de seguridad y de respuesta de emergencias. (Páginas anaranjadas)</p> <p>7. Toma las acciones pertinentes para protegerse de los “PELIGROS POTENCIALES” señalados en la guía en el orden que aparecen.</p> <p>8. Implanta las acciones de “SEGURIDAD PUBLICA” estableciendo la Zona de Aislamiento Inicial correspondiente a la distancia de seguridad señalada en esta sección de la guía.</p> <p>9. Verifica que la Brigada de Emergencia utilice los EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL recomendados en la sección “ROPA PROTECTORA” de la guía antes de ingresar al área del escape o derrame.</p> <p>10. Amplia la distancia de seguridad de acuerdo a la sección “EVACUACIÓN” si la emergencia involucra un derrame mayor o un incendio.</p> <p>11. Toma las distancias de la TABLA DE AISLAMIENTO INICIAL Y DISTANCIA DE ACCIÓN PROTECTORA (páginas amarillas), considerando derrames</p>
--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	<p>pequeños (<55 gal.) o derrame grandes(>55 gal.) y si es de día o de noche</p> <p>12. Sigue las instrucciones específicas en la sección de “RESPUESTAS DE EMERGENCIA” correspondiente a fuego, derrame y primeros auxilios</p> <p>13. Dirige la Brigada de Emergencias en a las actividades de recolección y limpieza del material derramado y el procedimiento de descontaminación.</p> <p>14. Coordina el descarte del material recogido según las indicaciones en las MSDS o en las fichas de Seguridad de Materiales correspondientes a la sustancia derramada.</p> <p>15. Declara el fin de la emergencia.</p> <p>16. Envía el informe a la Gerencia General</p>
Brigada de Emergencia	<p>1. Sigue las instrucciones de seguridad para su propia protección.</p> <p>2. Implanta la estrategia de respuesta del coordinador de Incidentes de Campo.</p> <p>3. Controla la emergencia o da paso a los equipos especializados de respuesta de emergencias</p>

PAE-CV-003: Incendio o Explosión	
Responsable	Acción a tomar
Persona que detecta el incendio o conato de incendio	<p>1. Hacer sonar la alarma de incendio.</p> <p>2. Llama al número de emergencia para informar de la ubicación exacta del incendio.</p>

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	<ol style="list-style-type: none">3. Notificas al supervisor del área afectada. 4. Emprende la acción apropiada, si cuenta con el entrenamiento y el equipo adecuado (ejemplo: usar el extintor adecuado, etc) para mitigar el incidente, si se puede hacer de una manera segura. De otra forma, abandona el sitio del incidente y se dirige al sitio de reunión predeterminado
Supervisor del área afectada	<ol style="list-style-type: none">1. Evalúa la situación.2. De ser necesario, solicita asistencia del Cuartel de Bomberos más cercano.3. Se asegura que alguien responsable espere a los Bomberos en la puerta principal de la empresa.4. Indica las acciones apropiadas, sí se puede hacer de una manera segura y según lo indique la situación (ejemplo: usar el extintor adecuado, o evacuar el sitio).5. De ser necesario, hace sonar la alarma de incendio, si esta no ha sido activada.6. Coordina con el Coordinador de Incidentes decampo cualquier actividad de mitigación hasta que se controle las emergencias, o llegue la Brigada de emergencias o los Bomberos.
Coordinador de Incidente de Campo	<ol style="list-style-type: none">1. Activa la Brigada de emergencia y el Equipo de Administración de emergencias de ser necesario.2. Comunica las necesidades de equipo de protección personal y de control de incendios.3. Coordina las actividades de la Brigada de Emergencias.

PAE-CV-004: Incendio o Explosión	
Responsable	Acción a tomar
Supervisor del áreas afectadas	<ol style="list-style-type: none">1. Evacua las instalaciones.2. Da razón de todo el personal de operaciones de la unidad.
Contratistas externos	<ol style="list-style-type: none">1. Si se encuentran en el área afectada, los contratistas se reportan con toda la prontitud a la puerta por donde entraron, para que se dé razón de ellos y deberán permanecer en el área de reunión hasta recibir instrucciones contrarias.2. Asisten según las instrucciones del Coordinador de incidentes de Campo.
Personal de la Empresa	<ol style="list-style-type: none">1. Evacua el área si no se cuenta con el entrenamiento o el equipo adecuado para mitigar el incendio. Siguiendo las instrucciones de su superior

PAE-CV-005: Emergencias Médicas	
Responsable	Acción a tomar
Persona que descubre a la persona lesionada	Reporta la lesión a su superior inmediato. Si está entrenado en primeros auxilios inicia los procedimientos adecuados.
Rescatista	<p>Nota: La atención médica que se debe prestar estará dentro de la medida de las calificaciones del rescatista.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si la condición de la víctima se complica debido a una contaminación causada por un material peligroso ya sea que se trate de una sospecha o de una confirmación, se transportara a la víctima a un

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	<p>hospital, para su evaluación médica y el tratamiento requerido.</p> <p>2. Si se sospecha que cualquier individuo ha estado expuesto a un material peligroso, se deberá notificar al personal médico que lo transporta y enviar la hoja de seguridad de los materiales (MSDS) de ser posible.</p> <p>3. El personal que atiende a la(s) víctima(s) deberá usar ropa de protección, conforme a las instrucciones recibidas durante la capacitación previa. El personal encargado del tratamiento deberá ser cauteloso cuando atienda a una víctima, con el fin de minimizar la difusión de la contaminación.</p>
Supervisor del lesionado	<ol style="list-style-type: none">1. Se asegura que se ha contactado al personal médico.2. Brinda los primeros auxilios en conformidad con los procedimientos estándar.3. Ayuda a llevar a la (s) víctima(s) a un área segura, siempre y cuando sea posible moverla (s) sin causar lesiones adicionales.4. Permanece al lado de la víctima hasta que lo releve el personal de emergencia médica, a menos de que esto plantea un riesgo.

PAE-CV-006: Derrame de aguas residuales de las lagunas	
Responsable	Acción a tomar
Persona que detecta el escape o derrame	<ol style="list-style-type: none">1. Notifica a su supervisor.2. Desaloja el área según las instrucciones de su supervisor o del Coordinador de Incidente de Campo.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Supervisor de la unidad afectada	<ol style="list-style-type: none">1. Cierra la fuente de escape o derrame si se puede hacer de forma segura. (ejemplo: manteniéndose protegido de fuentes de peligro físico y si tiene los equipos de protección personal necesario).2. Contenga el escapeo derrame de líquidos usando los equipos de contención de derrame y los equipos de protección personal requeridos.3. Llena el informe del incidente usando el formulario del adjunto.4. Envía el informe a la Gerencia General.
Encargado de seguridad y ambiente	<ol style="list-style-type: none">1. Registra el informe del incidente.2. Verifica el análisis de causa raíz.3. Verifica lo adecuado de las medidas correctivas sugeridas.4. Da seguimiento a la implementación de las medidas correctivas.

PAE-CV-007: Desastres Naturales	
Responsable	Acción a tomar
Inundaciones	
Coordinador de Incidente de Campo	<ol style="list-style-type: none">1. Ordena la implementación de las medidas de emergencia de impermeabilización de las áreas sujetas a inundaciones.2. Ordena la movilización de bombas de achique de las áreas de las instalaciones sujetas a inundaciones.3. Sigue las instrucciones de las autoridades.
Huracanes y Tornados	

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Coordinador de Incidente de Campo	1. Ordena el recubrimiento de todas las ventanas con plywood marino de 5/8". 2. Sigue las instrucciones de las autoridades
Terremotos	
Coordinador de Incidente de Campo	1. Ordena la implementación de las medidas de cierre de emergencia de instalaciones. 2. Sigue las recomendaciones para terremotos de acuerdo a la Guía presentada.

c. Procedimiento para el Registro de emergencias

Se debe contar con un archivo en donde se registren las emergencias que se susciten en las instalaciones de la empresa. Los reportes deben incluir como mínimo la siguiente información:

FORMULARIO PARA REPORTE DE INCIDENTES

Informe de Incidente de Emergencias			
Persona que llama	Número de teléfono		
Fecha y hora del incidente		Número de informe	
Acción del incidente			
Descripción general del incidente			

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Listado de todos los materiales peligrosos involucrados:					
Nombre de los lesionados(empleado y otros)					
Nombre de personas muertas (empleados y otros)					
Si se trata de un derrame o una filtración calcular los:	Galones derramados:	Galones recuperados:	Galones netos perdidos:		
Valor calculado de pérdidas en propiedad de la compañía (\$)					
Valor calculado de pérdidas en propiedad de otros (\$)					
Componentes ambientales afectados	Agua	Suelo	Flora	Fauna	Aire

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Acciones emprendidas para mitigar el incidente						
Marcar con una X aquellos que fueron notificados	Gerente General		Gerente de operaciones		Gerente de mantenimiento	
Otros (especificar)						
Este informe de envío a:						
Nota: comunicar toda la información en este formulario que aplique. Para los casos que no apliquen, escriba N/A						

GUIA PARA LA PREPARACION PARAS TERREMOTOS

A. Generalidades

1. Los terremotos ocurren más frecuentemente en lugares con fallas geológicas y ocurren repentinamente y sin aviso.
2. Los terremotos pueden dañar edificaciones severamente y causas grandes daños al contenido de estas.
3. Los terremotos rompen las tuberías de gas, líneas eléctricas y de teléfono.
4. También pueden desatar deslizamientos, avalanchas, inundaciones, cabezas de agua, incendios y crear olas inmensas denominadas tsunamis.
5. Los estremecimientos posteriores a un terremoto pueden durar por semanas para este evento telúrico.
6. En edificios, el peligro mayor para las personas en un terremoto consiste de equipos y elementos no-estructurales como cielo raso, las particiones, ventanas, lámparas que se desprenden.

B. Preparativos

En el planteamiento para terremotos podemos citar las siguientes actividades:

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

1. Evalúe estructuralmente la vulnerabilidad de sus instalaciones a terremotos.
Tome medidas preventivas tales como:
 - a. Adicionar refuerzo a miembros adicionales.
 - b. Adicionar paredes de refuerzo a esqueletos estructurales para impedir que fallen.
 - c. Reforzar columnas y fundaciones.
 - d. Reemplazar paredes de ladrillos no reforzados.
2. Obtenga la información sísmica de su área.
3. Observe los códigos de construcción al construir o realizar renovaciones.
4. Inspección los sistemas no-estructurales como sistemas de acondicionamiento de aire, comunicaciones y control de contaminación.
 - a. Evalúe el potencial de daños.
 - b. Asigne prioridades para prevenir daños.
5. Inspecciones sus instalaciones para identificar cualquier objeto que pueda caerse, derramarse, romperse o desplazarse durante un terremoto. Tome medidas para reducir estos riesgos:
 - a. Mueva objetos grandes y pesados a tablillas inferiores.
 - b. Cuelgue objetos pesados alejados de áreas de trabajo concurridas.
 - c. Asegure anaqueles, archivadores, muebles altos, equipos de escritorio, computadoras, impresoras, copiadoras y lámparas.
 - d. Asegure el equipo fijo y maquinaria al piso.
 - e. Asegure el cielo raso suspendido.
 - f. Instale vidrios de seguridad donde sea requerido.
 - g. Asegure las tuberías grandes
6. Mantenga copias de plano para evaluar la seguridad de sus instalaciones después del terremoto.
7. Revise los procedimientos para el manejo y almacenaje de materiales peligrosos. Almacene sustancias químicas incompatibles separadamente.
8. Determine si es necesaria una evacuación después de un terremoto.

9. Designe áreas dentro de sus instalaciones alejadas de paredes exteriores y de ventanas donde los ocupantes deban reunirse después de un terremoto., si una evacuación no es necesaria.
10. Conduzca prácticas de terremoto.

C. Respuesta

- 1. Durante un terremoto, si se encuentra dentro de una estructura:**
 - a. Quédese allí.
 - b. Busque resguardo junto a un mueble sólido o apóyese contra una pared inferior.
 - c. Proteja su cabeza y cuello.
- 2. Durante un terremoto, si se encuentra afuera:**
 - a. Desplácese a un lugar abierto alejado de edificios, postes de luz y cables eléctricos.
 - b. Aléjese de las calles para evitar ser atropellado por algún conductor fuera de control.
- 3. Despues de un terremoto.**
 - a. Aléjese de ventanas y otros objetos que se puedan desprender.
 - b. No use los ascensores.
 - c. Utilice las escaleras para salir de los edificios, si es necesaria la evacuación del edificio.

Simulacros realizados:

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

PLANTA PICSA – 1 DE MARZO DE 2018



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

SOS

Licencia SAPEC 1-810-2005-30

Procesadora Industrial de Carnes,S.A.

PLAN DE EVACUACION

FORMATO No 2: Informe - Post Evacuación

IDENTIFICACION

Instalación: PICSA	Piso:	Area: TODA LA PLANTA
Coordinador operativo: Olmedo Santamaría		Fecha Simulacro: 03/01/2018

CONTROL DE TIEMPOS

Hora de Notificación de Alarma: 12:30 p.m.	Hora llegada Primera Persona a Salida: 12:30:05 p.m.	
Hora llegada Ultima Persona a Salida:	Hora llegada Ultima Persona a Sitio Reunión: 12:31:47 p.m.	
TIEMPO REACCION: 0:05 Minutos	TIEMPO DE SALIDA: 1:47 Minutos	TIEMPO TOTAL: 20 Minutos

PERSONAS EVACUADAS

Empleados: 63	Contratistas: 10	Visitantes:	TOTAL Personas Evacuadas: 73
---------------	------------------	-------------	------------------------------

COMPORTAMIENTOS DE LAS PERSONAS

Resistencia a la Salida: SI <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/>	Florencio Carpintero, indicó que se sentia mal
Intentos de Reingreso: SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/>	
Personas Incapacitadas: SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/>	
Personas Lesionadas: SI <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/>	
Comportamientos Inadaptados	
Personal tomando fotografías y filmando	

CONTROL DE ACTIVIDADES

Recepción de la Alarma:	<input type="checkbox"/> Bien	<input checked="" type="checkbox"/> Confusa	<input type="checkbox"/> No se Recibió
Localización de la Salida:	<input checked="" type="checkbox"/> Sin Problemas	<input type="checkbox"/> Difícil para Algunos	<input type="checkbox"/> Muy Difícil
Visibilidad en la Ruta:	<input checked="" type="checkbox"/> Buena	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Mala
Puertas SIN Cerrar:	<input type="checkbox"/> Oficinas Internas	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Area
Verificación Sitios Ocultos:	<input checked="" type="checkbox"/> Si se Realizó	<input type="checkbox"/> NO se Pudo Hacer	<input type="checkbox"/> NO se Acordó
Listas de Personas:	<input type="checkbox"/> NO la Tenía	<input type="checkbox"/> NO Pudo Recogerla	<input type="checkbox"/> NO se Acordó
Sitios de Reunión:	<input checked="" type="checkbox"/> Fácil de Identificar	<input type="checkbox"/> Difícil de Identificar	
Personas NO Reportadas al Sitio de Reunión:			
Una persona del área de Renderin			

	Aprobado: Sí	Fecha: 02/01/2018	Revisión No: 1	Página 1 de 2
--	--------------	-------------------	----------------	---------------

PICSA

PLAN DE EMERGENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

SOS
Licencia SAPEC 1-810-29

NOTAS

COMENTARIOS:

El personal realizó el proceso de evacuación con mucho orden y de forma rápida, a pesar de ser el primer simulacro que realizamos.

En la garita de seguridad se realizó correctamente el procedimiento de cierre del portón para evitar el ingreso de autos o personas en ese momento.

Al entrar a realizar la revisión de las áreas y sítios ocultos, las puertas de las oficinas estaban cerradas como era la instrucción y sólo se encontró una persona en el área de Rendering que no quiso salir alegando que se sentía mal de salud.

RECOMENDACIONES:

Mejorar el sistema de alarma, ya que no se logró escuchar en todas las áreas.

Comunicarle al personal que por seguridad de la empresa, no deben tomar fotografías, ni filmar este tipo de actividades o al darse alguna situación de emergencias.

La brigada de primeros auxilios, deben tener acceso a los botiquines.

Considerar colocar más extintores.

Elaborado por:

Fecha: 01/03/2018

Aprobado:	SI	Fecha:	02/01/2018	Revisión No:	1	Página 2 de 2
-----------	----	--------	------------	--------------	---	---------------

PICSA

PLAN DE EMERGENCIAS

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Capacitación en junio del 2019

PICSA		ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CAISA	
TEMA TRATADO: Plan de Contingencia y Manejo de Hidrocarburos		Hora: Inicio 0:15 p.m. Terminación 3:00 p.m.		
FECHA:	FACILITADOR: (NOMBRE)	FIRMA:		
28/06/19	Ing. Santos	Javier Santos		
Lista de participantes				
Nº	Apellido	Nombre	Cédula	Firma
1	González	Ricardo	8-486-841	Ricardo G.
2			8-906480	
3	Ortíz	Héctor	8-922-872	Hector Ortiz
4	Rosales	Merenia	5-708145	Merenia Rosales
5	González	Arbelaez	9-7261834	Julián González
6	Saavedra	Dilan	8-891-1114	Dilan Saavedra
7	Espinoza	Wenair	6-705227	Wenair Espinoza
8	Camarena	Jorge	8-875-789	Jorge Camarena
9	Abraham	Zamora	8-904-1014	Abraham Zamora
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Anexo 2. Análisis de agua residual.

**PROCESADORA INDUSTRIAL DE
CARNES, S.A.**

**INFORME DE MONITOREO DE
CALIDAD DE AGUA RESIDUAL**

LAGUNA DE OXIDACIÓN

2018





NUEVO ARRAIJÁN, CALLE 7MA FINAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

2.1. PUNTO 1: TERCERA TINA DE OXIDACIÓN

Coordinadas (UTM)	N: 985773	E: 640342
Descripción: muestra de agua residual colectada directamente de la tercera tina de oxidación. La tina presenta aproximadamente dos metros de profundidad y está ubicada en la parte trasera de la empresa, en área abierta rodeada de vegetación.		
 Foto 1: colecta de muestra		

2.2. MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS MONITOREADOS



Figura #1. Área de muestreo

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.


3. RESULTADOS

Parámetro	Tercera tina de oxidación	COPANIT 24-99	Unidad de Medida	Método
pH	7.7	6.0 – 9.0	Unidades de pH	SM-4500-HB
Cloro residual	<0.01	<1.0	mg/L	SM-4500-Cl G
Demandा Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	117.0	20	mg/L	SM-5210 B
Coliformes Totales	1.99×10^6	---	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
E. coli	6.89×10^4	<200	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
Solidos Suspensidos Totales	62.5	---	mg/L	SM-2540D

Tabla 1.: Resultados de Análisis

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de los análisis indican que la calidad del agua se encuentra comprometida en los parámetros de DBO₅ y E. coli, los cuales sobrepasan el nivel de calidad permisible por el reglamento técnico DGNTI-COPANIT 24-99 para la reutilización de aguas para uso industrial y comercial, en la clasificación Procesos industriales, refrigeración, calderas, etc.


Lic. Eliodora González

Supervisora de Laboratorio

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



CORPORACIÓN QUALITY SERVICES

RUC: 1707902-1-687920 DV.52

Villa Lucre, Calle 16 Local 39 Tel. 393-8681 Fax 393-8680



CERTIFICADO DE RESULTADO

v-3

CQS-INST-003-F001

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/SOLICITANTE	
Nombre: Procesadora Industrial de Carnes, S.A.	
Contacto: Lcda. Shindy Muñoz	
Correo Electrónico: shindymunoz@caisa.com.pa	
DATOS TÉCNICOS	
Fecha de muestreo: 23 de noviembre de 2018	Cadena de Custodia: CC-243-11-18
Fecha de Recepción en el Laboratorio: 23 de noviembre de 2018	Matriz: Agua Residual (C)
Fecha de Análisis de la muestra: 23 – 29 de noviembre de 2018	Lugar de colecta de la muestra: Nuevo Arraiján, Panamá Oeste
Fecha del Reporte: 6 de diciembre de 2018	Número de muestras: Una (1) muestra simple
RESULTADOS	

Parámetro	Tercera tina de oxidación	Unidad de Medida	Método
**pH	7.7	Unidades de pH	SM-4500-HB
Cloro residual	< 0.01	mg/L	SM-4500-Cl G
Demandra Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	117.0	mg/L	SM-5210 B
Coliformes Totales	1.99x10 ⁶	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
E. coli	6.89x10 ⁴	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
**Solidos Suspensidos Totales	62.5	mg/L	SM-2540D

INCERTIDUMBRE			
ITEM	INCERTIDUMBRE (±)	Unidad de Medida	L.C
pH	0,18	Unidades de pH	0,1
Cloro residual	***	mg/L	0,01
Demandra Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	***	mg/L	2
Coliformes Totales	***	NMP/100 mL	1
E. coli	***	NMP/100 mL	1
Solidos Suspensidos Totales	0,019	mg/L	2,42

NOTA: N/A

Página 1 de 2

Número de Certificado: CQS-RLA-315-18

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



CORPORACIÓN QUALITY SERVICES

RUC: 1707902-1-687920 DV.52

Villa Lucre, Calle 16 Local 39 Tel. 393-8681 Fax 393-8680


CERTIFICADO DE RESULTADO

v-3

CQS-INST-003-F001



FOTOS



<p>Elaborado por:</p> <p>Lic. Yanitzel Zanetti Químico Idoneidad N° 0840</p> <p><i>Yanitzel Zanetti</i></p> <p>Analista de Laboratorio</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>ELIODORA GONZÁLEZ Químico Idoneidad No. 0867 Ley 45 del 7 agosto de 2001</p> <p><i>Eliodora González</i></p> <p>Supervisor (a) de Laboratorio</p>
--	---

Notas:

1. (**): parámetros que están dentro del alcance de la acreditación
2. (*): parámetros subcontratados a un laboratorio externo
3. (***) incertidumbre no calculada
4. L.C.: límite de cuantificación
5. N/A: No aplica
6. La incertidumbre calculada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)
7. Este informe no será reproducido ni total ni parcialmente sin la autorización escrita de Corporación Quality Services.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 3. Recibo de pago de canon anual de uso de agua.

Sistema Nacional de Ingreso

http://appserver3/ingresos/final_recibo.php?rec=55102



Ministerio de Ambiente

R.U.C.: 8-NT-2-5498 D.V.: 75

No.

55102

Dirección de Administración y Finanzas

Recibo de Cobro

Información General

<u>Hemos Recibido De</u>	PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNE SA / 8502-139-88893DV11	<u>Fecha del Recibo</u>	12/2/2019
<u>Administración Regional</u>	Dirección Regional MAMBIENTE Panamá Oeste	<u>Guia / P. Aprov.</u>	
<u>Agencia / Parque</u>	Ventanilla Tesorería	<u>Tipo de Cliente</u>	Contado
<u>Efectivo / Cheque</u>		<u>No. de Cheque</u>	
	Efectivo		B/. 57.52
<u>La Suma De</u>	CINCUENTA Y Siete BALBOAS CON 52/100		B/. 57.52

Detalle de las Actividades

Cantidad	Unidad	Cód. Act.	Actividad	Precio Unitario	Precio Total
1		2.4.1	Concesiones de Aguas	B/. 32.52	B/. 32.52
1		2.4.2.5	Recursos Hídricos	B/. 25.00	B/. 25.00
Monto Total					B/. 57.52

Observaciones

COBRO EN CONCEPTO DE CONCESION B/. 32.52 E INSPECCION B/. 25.00 DE AGUA MEDIANTE CONT.001-2013

Día	Mes	Año
12	02	2019

Firma

Nombre del Cajero Maryoria Alvarez

MINISTERIO DE AMBIENTE
DEPTO. DE TESORERIA
PAGADO

Sello

IMP 1

Lic. Kathy E. Jaén
Gerente Administrativa
02/02/2019

Anexo 4. Monitoreos ambientales.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.		
INFORME DE MONITOREO MAPEO DE RUIDO LABORAL		
		2018
		 OI-032

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Respuesta del Instrumento	Rápida (F)
Ponderación	F (Industrial)
Índice de Intercambio	5 dB
Criterio de Evaluación	85 dB
Verificación del Equipo	114 dB

RESULTADOS

Estación	Promedio dB(A)			Límite Máximo Permisible Lavg dB(A)	Observaciones
	Lmax	Lmin	Lavg		
EM1 Área de proceso de deshuese	95.6	66.2	88.7		Ruido de abanicos de aire acondicionado, ruido de máquina de cortes de carnes, ruido del personal conversando. Esta área es totalmente cerrada y climatizada.
EM2 Área de viscerado	109.3	68.8	94.8	85dB COPANIT 44-2000	Ruido de cierra manual, personal conversando, ruido de bandas portátiles de carne carro del riel al correrse, esta área es cerrada.
EM3 Área de depilado	113.5	71.7	96.7		Ruido de compresores de aire, ruido de ventiladores industriales, ruido de bandas portátiles de carne, ruido del personal, ruido leve proveniente del área de viscerado, chillido de cerdo.
EM4 Área de planta RENDERING			98.3		Ruido constante de molinos de martillo, esta área es abierta y también percibe ruido del exterior.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CONCLUSIÓN

En base al reconocimiento de las áreas (fuentes emisoras, tiempo de exposición y condiciones operativas) y resultados obtenidos se concluye que, los niveles de ruido en las áreas monitoreadas, no representan un riesgo para la salud de los colaboradores ya que en todas las áreas se observó que los colaboradores utilizan su EPP auditivo.

Elaborado por: Sergio Rivera 	Revisado por: Alcides Vásquez 	Aprobado por: Alcides Vásquez 
---	--	--

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CNA



República de Panamá

Consejo Nacional de Acreditación

Otorga el presente

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

a la empresa

CORPORACION QUALITY SERVICES, S.A.

Como:

Organismo de Inspección

Tipo A

Según criterios de la Norma:

DGNTI-COPANIT- ISO/IEC 17020:2014

Los servicios de inspección acreditados se detallan en el Alcance de Acreditación adjunto.

Acreditación No. :	01-032
Acreditación Inicial:	14-10-2010
Fecha de renovación 2:	23-05-2018
Fecha de expiración:	23-05-2021

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2018.

Eduardo Palacios
Presidente - Encargado

Edgar Arias
Secretario Técnico - Encargado

Este documento no tiene validez sin el respectivo Alcance de Acreditación. Las instalaciones cubiertas por el presente certificado y sus alcances respectivos, se encuentran detalladas en el Alcance de Acreditación. El Certificado de Acreditación y su Alcance de Acreditación están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y cancelación. El estado de vigencia de este certificado puede confirmarse en el registro de organismos acreditados del CNA (www.cna.ticci.or).



CNA-FT-CB Rev. 1, Ago 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

3M Personal Safety Division

3M Oconomowoc
1060 Corporate Center Drive
Oconomowoc, WI 53066-4828
www.3M.com/detection
800 245 0779

An ISO 9001
Registered Company

Page 1 of 1



Certificate of Calibration

Certificate No: 5516963BBN010006

Submitted By: ELECTROMEDICA SAN JOSE, C
DE LA CASA ITALIA 174 MTS AL 8
SAN JOSE, COSTA RICA

Serial Number:	BBN010006	Date Received:	3/4/2017
Customer ID:		Date Issued:	3/9/2017
Model:	SOUNDPRO SE-2 SLIM	Valid Until:	3/8/2018
Test Conditions:		Model Conditions:	
Temperature:	18°C to 29°C	As Found:	DAMAGED
Humidity:	20% to 80%	As Left:	IN TOLERANCE
Barometric Pressure: 890 mbars to 1060 mbars			
SubAssemblies:			
Description:		Serial Number:	
MICROPHONE QE 7052 1/2 IN. ELECTRET		36168	
TYPE 2 PREAMP		07093551	
Calibrated per Procedure: SJV899			
Reference Standard(s):			
I.D. Number	Device	Last Calibration Date	Calibration Due
EP000138	QUEST-CAL	12/15/2016	12/15/2017
ET0000556	BLK ENSEMBLE	4/8/2016	4/8/2017
Measurement Uncertainty:			
+/- 2.2% ACOUSTIC (0.19dB) Estimated at 95% Confidence Level (k=2)			

Calibrated By: Bryan Radmussen 3/8/2017
BRYAN RADMUSSEN Service Technician

This report certifies that all calibration equipment used in the test is traceable to NIST, and applies only to the unit identified under equipment above. This report must not be reproduced except in its entirety without the written approval of 3M Detection Solutions.

498-393 Rev. B

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



INFORME DE MONITOREO MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN

2018



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN

DATOS GENERALES

Empresa	Procesadora Industrial de Carnes, S.A.
Ubicación	Calle 7ma, Nuevo Arraiján final
Contraparte Técnica	Ing. Shindy Muñoz
Fecha de Medición	23 de noviembre de 2018
Metodología	ANSI/IESNA RP7-01
Norma Aplicable	Resolución No. 319 de 1993 de JTIA-MOP
Objetivos	Determinar los niveles de iluminación existentes en las instalaciones de la empresa, para verificar su cumplimiento con los niveles mínimos recomendados en la norma aplicable.

EQUIPO UTILIZADO

Marca	EXTECH INSTRUMENTS
Modelo	407026
Serie	Q584886
Rango	20000 Lux



RESULTADOS

Área de Medición	Nivel Medido Diurno (Lux)	Nivel Mínimo Recomendado (Lux)
EM1 Área de proceso de deshuese	618	
EM2 Pasillo de pesa	154	200
EM3 Área de Viscerado	74	
EM4 Sala de mesa sulmag	385	

CONCLUSIÓN

En base a los resultados obtenidos se concluye que la empresa cuenta con niveles óptimos de iluminación general en el 100% de las áreas evaluadas.

Se identificó oportunidad de mejora en el punto de monitoreo **EM3**, por esta razón se sugiere que se tomen en cuenta las medidas preventivas propuestas que se detallan en la siguiente sección.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

En base a los resultados obtenidos se mencionan algunas acciones a título de sugerencia, que pueden contribuir a continuar con los niveles de iluminación en la empresa:

- Realizar limpieza periódica de lámparas y luminarias.
- Proporcionar iluminación en los puntos con deficiencia de esta, ya sea colocando nuevas lámparas o hacer una mejor distribución de las luminarias en el techo.
- Establecer un programa de sustitución de lámparas para evitar la depreciación del flujo de las mismas, y no esperar que fallen para cambiarlas.

Elaborado por:
Sergio Rivera



Revisado por:
Alcides Vásquez



Aprobado por:
Alcides Vásquez



CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL CNA



República de Panamá

Consejo Nacional de Acreditación

Otorga el presente

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

a la empresa

CORPORACION QUALITY SERVICES, S.A.

Como:

Organismo de Inspección

Tipo A

Según criterios de la Norma:

DGNTI-COPANIT- ISO/IEC 17020:2014

Los servicios de inspección acreditados se detallan en el Alcance de Acreditación adjunto.

Acreditación No. :	OI-032
Acreditación Inicial:	14-10-2010
Fecha de renovación 2:	23-05-2018
Fecha de expiración:	23-05-2021

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2018.

Eduardo Palacios
Presidente - Encargado

Edgar Arias
Secretario Técnico – Encargado



Este documento no tiene validez sin el respectivo Alcance de Acreditación. Las instalaciones cubiertas por el presente certificado y sus alineaciones respectivas, se encuentran detallados en el Alcance de Acreditación. El Certificado de Acreditación y su Alcance de Acreditación están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y cancelación. El estado de vigencia de este certificado puede confirmarse en el catálogo de organismos acreditados del CNA (www.cna.itob.pa).

CNA-FT-08 Rev. 1, Ago 2014

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL LUXOMETRO

CALIBRACIONES DE AMÉRICA		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN		Certificado # CAM-CC-FQ-1029 Página 1 de 2
Descripción:	Medidor de Luz	Propietario:	Corporación Quality Services	
Fabricante:	EXTECH	Dirección:	Urbanización Villa Lucre, Ciudad Panamá.	
Modelo:	407026	Fecha de calibración:	2018 03 01	
Serie:	A016397	Lugar de calibración:	Lab. CAMÉRICA S.A.	
Identificación:	00245	Fecha de emisión:	2018 03 01	
Intervalo de calibración:	Variado	Certificado #:	CAM-CC-FQ-1029	
División de escala:	Variado			


Condiciones ambientales
La calibración se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones ambientales :
Temperatura: 21 °C ± 3 °C Humedad relativa: 51 % ± 10 %

Método de calibración
Por comparación directa de las lecturas establecidas por los patrones utilizados contra las lecturas obtenidas con el objeto a calibrar.

Patrones utilizados
Medidor de iluminación: Código: CAM-PC-VE-007. Con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante certificado de calibración emitido por Laboratorio de Fotónica y Tecnología Láser (LAFTLA) a través del certificado LAFTLA-CA-026-2015

Observaciones

- 1) Los resultados de esta calibración se refieren al objeto calibrado, en el momento y lugar de la calibración.
- 2) Este certificado no debe ser reproducido parcialmente o en su totalidad sin la autorización expresa del Gerente Técnico.
- 3) Este certificado no es válido sin el sello de CAMÉRICA S.A. y la firma del Gerente Técnico.
- 4) Es responsabilidad del solicitante establecer la frecuencia de calibración de dicho objeto.


Luis Alfonso Abarca Camacho; Fis.
Gerente Técnico

Dirección
Zapote, San José.
300 m oeste, Casa Presidencial

Tel. (506) 2290-2885 / (506) 2280-2886
www.camericacr.com

801-CAM-PA-013
Versión 11

Procesadora Industrial de Carnes, S.A. - Iluminación
Noviembre 2018

Pág. 7 de 9

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Moica
San José, Panamá
Tel.: 226-5936

**INFORME DE ANALISIS
Ruido Ambiental**

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.		
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino		
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018		
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018		
Muestra	Dos puntos de monitoreo de ruido ambiental Área de vivienda más cercana. Parte Frontal / Área cercana a las viviendas No. 2. Corrales		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003/ISO 1996-2:2007		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia		
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%	
Ubicación Satelital	Punto 1	17P0640422 UTM0985849 N08°54'58.9" W079°43'22.3"	
	Punto 2	17P0640316 UTM0985852 N08°54'59.0" W079°43'25.7"	

Medición del Nivel de Ruido

Exterior

Punto de Lectura	Lectura Mínima dBA	Lectura Media dBA	Lectura Máxima dBA
1. Área de vivienda más cercana. Parte Frontal	62,4	65,3	74,7
2. Área cercana a las viviendas No. 2. Corrales	66,5	69,1	76,8

Información Meteorológica

Parámetros	Punto 1	Punto 2
Dirección del Viento	--	SE
Velocidad del Viento	Km/h	4,8
Temperatura	°C	33,0
Humedad Relativa	%	53,4
Hora de Lectura	--	10:33 am a 10:43 am

Método

Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003/ISO 1996-2:2007

Equipo

Extech Integrating Sound Level Meter -Certificado de Calibración Adjunto

Licenciado Enzo De Gracia
IAQ 394-2018
Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No. 0540

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Molina
San José, Panamá
Tel.: 229-5938

**INFORME DE ANALISIS
Olores Molestos**

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.	
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino	
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018	
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018	
Muestra	Un punto monitoreo de olores molestos en área de vivienda más cercana No.2, Corrales	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Tren de muestreo USEPA con Bombas de succión al Vacío – Sensores Electroquímicos	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestros	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%
Ubicación Satelital	Punto 1	17P0640317 UTM0985854 N08°54'59.0'' W079°43'25.8''

I. Determinación de Olores Molestos

Parámetros:	Unidad	Área de vivienda más cercana No.2, Corrales Lat 1229-18
Amonio(NH ₄ ⁺)	µg/m ³	N.D
Ácido Sulfídrico (H ₂ S)	µg/m ³	N.D
Oxígeno(O ₂)	%	20,9
Monóxido de Carbono (CO)	µg/m ³	N.D
Dióxido de Carbono (CO ₂)	%	<0,05

Método: Captura **Equipo:** Tren de Muestreo USEPA – Sensores Electroquímicos

II. Datos Meteorológicos

Parámetros	Unidad	Área de vivienda más cercana No.2, Corrales Lat 1229-18
Dirección del Viento	--	SE
Velocidad del Viento	Km/h	3,5
Temperatura	°C	34,0
Humedad Relativa	%	52,6
Hora	--	11:17 am a 12:17 pm

Equipo: Extech Thermo Hygro Anemometer

N.D.: No detectable, límite de detección de 0,1 µg/m³.

IAQ 394-2018
Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No. 0540

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Mejía
San José, Panamá
Tel.: 226-5836

INFORME DE ANÁLISIS

Calidad de Aire

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.	
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino	
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018	
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018	
Muestra	Un punto monitoreo de calidad de aire en área de vivienda más cercana. Parte Frontal	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Tren de muestreo USEPA con bombas de vacío – Medición en Tiempo Real – Sensores electroquímicos	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraijan, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%
Ubicación Satelital	1790640N 80235849 N08°54'58.9" W079°43'22.3"	

I. Calidad de Aire

Parámetro:	Unidad	Calidad de aire área de vivienda más cercana. Parte Frontal Lab# 1228-18
PTS	µg/m³	6,0
PM ₁₀	µg/m³	3,3
NO ₂	µg/m³	0,5
SO ₂	µg/m³	2,0
O ₃	%	20,9
CO	µg/m³	<0,1

Método

PTS	EPA - OSHA - lectura en tiempo real
PM ₁₀	Especrofotométrico / Sensor Electroquímico
NO ₂	Thorin-Titulación / Sensor Electroquímico
SO ₂	Sensor Electroquímico
O ₃	Sensor Electroquímico
CO	Sensor Electroquímico

PTS	Particulate Air Monitoring Equipment HAZ-DI/ST EPAM-1000
PM ₁₀	Tren de muestreo USEPA con bombas de vacío-Captura / GasAlertMicro5, BW Technologies Honeywell
NO ₂	
SO ₂	
O ₃	
CO	GasAlertMicro5 IR Monitor for Gases, BW Technologies Honeywell

II. Datos Meteorológicos

Parámetros	Unidad	Calidad de aire área de vivienda más cercana. Parte Frontal Lab# 1228-18
Dirección del Viento	–	SE
Velocidad del Viento	Km/h	5,1
Temperatura	°C	32,9
Humedad Relativa	%	53,5
Hora de Lectura	--	10:13 am a 11:13 am

Equipo: Extech Termo Hygro Anemometer

*Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540*

CIO-116-LAB

Página 3 de 5

Rev. 02. 13/02/2009

Análisis de Alimentos, Drogas, Agua, Suelo, Central Ambiental e Industrial



**INFORME DE ANALISIS
Monitoreo de Fuentes Fijas**

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.	
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino	
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018	
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018	
Muestra	Lectura de Emisiones Caldera N°1	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	USEPA- Ringelmann	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%
Ubicación Satelital	17P0640375 UTM0985813 N08°54'57.9" W079°43'23.9"	

Resultados

I. Monitoreo Emisiones de Fuentes Fijas

Parámetros	Unidad de Medida	Resultados
		Lectura de Emisiones Caldera N°1 Lab# 1232-18
Temperatura	°C	217,0
O ₂	%	15,4
CO ₂	%	4,1
CO	mg/Nm ³	92,0
NO _x	mg/Nm ³	528,0
SO ₂	mg/Nm ³	513,0
Eficiencia	%	75,8
Opacidad	%	30,0
LEL	%	N.D

Datos Meteorológicos		
Parámetro	Unidad	Resultado
Dirección del Viento	—	SE
Velocidad del viento	Km/h	0,8
Temperatura	°C	34,2
Humedad Relativa	%	53,9
Hora de Lectura	—	11:39 am

N.D: No detectable

**Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540**

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio CIQSA**

Calle Andrés Mejía
San Frn. Panamá
Tel.: 226-5436

**INFORME DE ANALISIS
Monitoreo de Fuentes Fijas**

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.		
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino		
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018		
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018		
Muestra	Lectura de Emisiones Caldera N°1		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	USEPA- Ringelmann		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia		
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%	

METODOS/EQUIPO

Emisiones de Fuentes Fijas

Parámetros	Método	Equipo Utilizado	Especificaciones	Rango
Temperatura	Termocouple	IMR 1400 PS	Termocouple	20°C → 1200°C
O ₂	USEPA 3A	IMR 1400 PS	E.Q. Cell	0 → 20.9%
CO ₂	USEPA- Cálculo	IMR 1400 PS	Cálculo	0 → CO ₂ Max
CO	USEPA 10	IMR 1400 PS	E.Q. Cell	0 → 2000 ppm
NO _x	USEPA 7E	IMR 1400 PS	E.Q. Cell	0 → 2000 ppm
SO ₂	USEPA 6	IMR 1400 PS	E.Q. Cell	0 → 4000 ppm
Eficiencia	Cálculo	IMR 1400 PS	Cálculo	0 → 99.9%
Opacidad	Método Ringelmann	IMR 1400 PS	Ringelmann	0 → 90.0%
LEL	Sensor Electroquímico	GasAlertMicro 5	Sensor Electroquímico	0 → 50%

**Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540**

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Mejía
San José, Panamá
Tel.: 228-5938

Anexos a
Informe IAQ 394-2018

Análisis de Alimentos, Drogas, Aguas, Suelo, Control Ambiental e Industrial



**Tabla Comparativa
Olores Molestos**

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.		
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino		
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018		
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018		
Muestra	Un punto monitoreo de olores molestos en área de vivienda más cercana No.2. Corrales		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Tren de muestreo USEPA con Bombas de succión al Vacío – Sensores Electroquímicos		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia		
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%	
Parámetros	Resultado	*Valores Máximos Permisibles (ppm)	Interpretación
Amonio(NH ₄ ⁺)	N.D**	<5	Dentro de la Norma
Ácido Sulfídrico (H ₂ S)	N.D**	<0.2	Dentro de la Norma
Oxígeno(O ₂)	20,9 %	--	--
Monóxido de Carbono (CO)	N.D**	--	--
Dióxido de Carbono (CO ₂)	<0,05 %	--	--

* Anteproyecto de Norma para El Control de Olores Molestos N.D: No Detectable

**Límite de Detección de 0,1 µg/m³.


Lic. Enzo De Gracia
 Químico-Idoneidad No.0540



**Tabla Comparativa
Fuente Fija**

		IAQ 394-2018
Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.	
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino	
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018	
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018	
Muestra	Lectura de Emisiones Caldera N°1	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	USEPA- Ringelmann	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Aeropuerto, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%

Medición del Nivel de Ruido Diurno

I. Monitoreo Emisiones de Fuentes Fijas

Parámetros	Unidades	Resultados	Norma Ambiental de Emisiones de Fuentes Fijas. Límites Máximos Permisibles	Interpretación
Temperatura	°C	217,0	--	--
O ₂	%	15,4	--	--
CO ₂	%	4,1	--	--
CO	mg/Nm ³	92,0	--	--
NO _x	mg/Nm ³	528,0	100,0	Excede la Norma
SO ₂	mg/Nm ³	513,0	2000	Dentro de la Norma
Eficiencia	%	75,8	--	--
Opacidad	%	30,0	--	--
LEL	--	N.D	--	--

Título II. Capítulo I. Límites Máximos Permisibles para Fuentes Fijas Existentes. Otras actividades.

Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No. 0540



**Tabla Comparativa
Ruido Ambiental**

IAQ 394-2018

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.		
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino		
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018		
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018		
Muestra	Dos puntos de monitoreo de ruido ambiental Área de vivienda más cercana. Parte Frontal / Área cercana a las viviendas No. 2. Corrales		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Ruido Ambiental: ISO 1996-1:2003/ISO 1996-2:2007		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia		
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,8°C	H= 47%	
Ubicación Satelital	17P0640430 UTM0985822 N08°54'58.1" W079°43'22.0"		

Medición del Nivel de Ruido Diurno

Exteriores

Punto de Lectura:	Lectura Media dBA	Decreto Ejecutivo No.1 15 de enero de 2004 Gaceta Oficial 24970 *	Interpretación
1. Área de vivienda más cercana. Parte Frontal	65,3	*Nivel Sonoro Máximo en Jornada de 6:00 am - 9:59 pm 60dB(Escala A)	Excede la Norma
2. Área cercana a las viviendas No. 2. Corrales	69,1		Excede la Norma


Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Moles
San José, Panamá
Tel.: 228-5936

Tabla Comparativa Calidad de Aire

		IAQ 394-2018
Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.	
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino	
Fecha de Informe	6 de diciembre de 2018	
Fecha de Muestreo	29 de noviembre de 2018	
Muestra	Un punto monitoreo de calidad de aire en área de vivienda más cercana. Parte Frontal	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Tren de muestreo USEPA con bombas de vacío – Medición en Tiempo Real – Sensores electroquímicos	
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia	
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 46%

Resultados

Interpretación de Resultados				
Parámetro	Unidad	Resultado Área de vivienda más cercana. Parte Frontal Lab# 1228-18	Valores Guías de Calidad del Aire Ambiente de la OMS	Interpretación
NO ₂	µg/m ³	0,5	200	Dentro de la Norma
SO ₂	µg/m ³	2,0	125	Dentro de la Norma
PM ₁₀	µg/m ³	3,3	150	Dentro de la Norma
CO	ppm	<0,1	30,0	Dentro de la Norma


Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Mejía
San José, Panamá
Tel.: 226-5818

Imágenes de Monitoreo Ambiental para PICSA
Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá, República de Panamá
El dia 29 de noviembre de 2018

IAQ 394-2018



29/11/2018 10:22



29/11/2018 10:39

Monitoreo de Calidad de Aire Casa más cercana. Parte Frontal

Análisis de Alimentos, Drogas, Agres, Suelo, Control Ambiental e Industrial



**Imágenes de Monitoreo Ambiental para PICSA
Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá, República de Panamá
El día 29 de noviembre de 2018**

IAQ 394-2018



Lectura de ruido ambiental casa más cercana. Parte Frontal



Lectura de ruido ambiental Área cercana a las viviendas No. 2. Corrales



**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.**

Calle Andrés Mejía
San José, Panamá
Tel.: 220-5930

**Imágenes de Monitoreo Ambiental para PICSA
Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá, República de Panamá
El dia 29 de noviembre de 2018**

IAQ 394-2018



Lectura de emisiones de fuente fija. Caldera No.1

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.

Calle Andrés Mojtica
San José, Panamá
Tel.: 226-5936

Imágenes de Monitoreo Ambiental para PICSA
Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá, República de Panamá
El día 29 de noviembre de 2018

IAQ 394-2018



Monitoreo de Olores Molestos en Área cercana a las viviendas No. 2. Corrales

Análisis de Alimentos, Drogas, Aguas, Suelo, Control Ambiental e Industrial



**Imagen de Ubicación Satelital del Monitoreo Ambiental para PICSA
Vista Alegre, Arraiján, Provincia de Panamá, República de Panamá
El día 29 de noviembre de 2018**

IAQ 394-2017



Área de vivienda más cercana. Parte Frontal (Aire, Ruido)	17P0640422 UTM0985849 N08°54'58.9" W079°43'22.3"
Area cercana a las viviendas No. 2. Corrales (Ruido, Olores Molestos.)	17P0640316 UTM0985852 N08°54'59.0" W079°43'25.7"
Fuente Fija. Caldera No.1	17P0640375 UTM0985813 N08°54'57.9" W079°43'23.9"

Fotografía: Google Earth

Anexo 5. Registro de mantenimiento de instalaciones.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Dpto/Herramienta		PLAN DE MANTENIMIENTO PICS A - 2014																																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Bandas Transportadoras		R	L	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P													
Cierra #1 S/P		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Cierra #2 S/P		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Cierra #3 S		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Selladora		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R												
Rebobinadora		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Envasadora		P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Pesa #1		K	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Pesa #2		R	P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Y Palad		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
Tanque caca		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R												
Envasado de Pollo														R	R	R	R	R	R	R	R	R												
														R	R	R	R	R	R	R	R	R												
Programadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Realizadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Procentaje cumplimiento		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!													
Programadas (P)																																		
Realizadas (R)																																		
Reprogramadas (X)																																		

Realizado por:
Fecha:

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PLAN DE MANTENIMIENTO PICSA - 2016													
Máquina	de Proceso	CICLO DE MANTENIMIENTO											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Presa de Agua		R	R							P			
Revolv. en rotis		R				R				P			
Revolv. Horno				R						P			
Sist. fijo				R		R	R			P			
Cadena Tractor				R		R	R			P			
Cadena Ciclo				R		R	R			P			
Tubería de agua		R		R		R	R			P			
Tubería caja		R		R		R	R			P			
Desator 1/1				R		R	R			P			
Desator 1/2				R		R	R			P			
Desator 1/3				R		R	R			P			
Bomba de Agua		R		R		R	L			P			
<i>Máquinas:</i>													
Bomba de Agua #1		L	L	L	P	L							
Bomba de Agua #2		R	R	D	L	R	R	R	P	P	P	P	
Bomba de Agua #3		R	R	L	P	R	R	R	P	P	P	P	
Bomba		R	R	L	R	R	R	R	R	R	R	R	
Pesa de Carnes		L	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	
Batidora de Separación lechón													
Programadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procentaje cumplimiento		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programadas (P)													
Realizadas (R)													
Reprogramadas (X)													

Realizado por:
Fecha:

Anexo 6. Drenajes libres de desechos.



Anexo 7. Registro de mantenimiento de equipos.

SERGIO R DOMINGUEZ B
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE VAPOR
TEL.66157965 - 2678406
PRUEBA HIDROSTATICA

17 de Enero de 2019

CLIENTE: CAISA

ASUNTO: Certificación de prueba hidrostatica General de caldera.

Durante el Servicio de mantenimiento General de la caldera Cleaver Brooks se pudieron realizar las siguientes actividades.

Datos de la Caldera

Caldera Cleaver Brooks 150 HP

Modelo CB 600 150 150

Serie OL 106683

Año de Confección 2008

Combustible Bunker

Presión de diseño 150 Lbs

Presión de trabajo 100 Lb

Corriente tres fases 230 V

Generales del Equipo Utilizado para la Prueba Hidrostática

Bomba de Prueba Hidrostática Manual Marca Dcming Gkanc

Modelo 281

Capacidad 400 lbs

Serie 059485200002

Instrumento Manómetro de Presión

Modelo N/A

Serie SRDB-01

Fabricante o Marca de Manómetro WIKA

Rango del Manómetro 0-400

Fecha de Calibración 7 de mayo de 2018

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Próxima calibración 7 de mayo de 2019
Compañía certificadora de Manómetro Calibraciones In House

Procedimiento

- 1-Aertura de puertas delantera de la caldera
- 2-Aertura de puerta trasera de la caldera
- 3-Se retiraron los MacdonalMillic y los prensostatos
- 4-Se retiró la válvula de seguridad y se taponeó el orificio de la misma
- 5-Se llenó la caldera de agua
- 6-Se sometió la caldera a 200 libras de presión por espacio de dos horas

Al finalizar la prueba se certifica este equipo esta en optimas condiciones, no presenta fugas de ningun tipo.

Por lo tanto, amparados en las facultades que nos otorga Nuestra Licencia de Instalación de Calderas, (# 52) de Categoría 1º. Emitida por la Oficina de Seguridad para la Prevención de Incendios, del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Certificamos la realización y resultados de este Mantenimiento general Satisfactorios.


Sergio R. Dominguez B
DINASEPI/DN 018-18
LICENCIA 52 PRIMERA CATEGORIA

SERGIO R DOMINGUEZ B
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE VAPOR
TEL.66157965 - 2678406
MANTENIMIENTO DE CALDERA

17 de Enero de 2019

CLIENTE: CAISA

ASUNTO: Certificación de mantenimiento General de caldera.

Datos de la Caldera

Caldera Cleaver Brooks 150 HP

Modelo CB 600 150 150

Serie OL 106683


Año de Confección 2008

Combustible Bunker


Presión de diseño 150 Lbs

Presión de trabajo 100 Lb


Corriente tres fases 230 V




estado de la garganta al abrir la caldera



vista interna de garganta deteriorada



instalacion de garganta nueva




garganta nueva en puesto


INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.




estado en que se encontró la caldera al abrir



vista trasera de la caldera tubos limpíos




se sometió a presión para probar reparaciones



manómetro certificado instalado



limpieza de level master



empacaduras nuevas

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 8. Vista de los cestos para el depósito de los desechos.



Anexo 9. Vistas del sistema eléctrico en buen estado.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 10. Registro de consumo de agua.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES S.A. (PICSA)

PICSA

REGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO E IDAAN

FECHA	N° SEMANA	N° DE DÍA	LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) POZO	CONSUMO (M ³)		LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) IDAAN	CONSUMO (M ³)		PROMEDIO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES	GALONES X DIA
				Promedio diario	Semanal		Promedio diario	Semanal		
04/02/2019	6	1	97761	104	104	14446	31	31	453	35640
05/02/2019	6	2	97862	101	101	14457	11	11	455	29568
06/02/2019	6	3	97944	82	82	14467	10	10	577	24288
07/02/2019	6	4	98041	97	97	14478	11	11	522	28512
08/02/2019	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				384			63	2007		
11/02/2019	7	1	98098	57	57	14514	36	36	552	24552
12/02/2019	7	2	98102	4	4	14524	10	10	426	3696
13/02/2019	7	3	98176	74	74	14535	11	11	520	22440
14/02/2019	7	4	98290	114	114	14543	8	8	495	32208
15/02/2019	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				249			65	1993		
18/02/2019	8	1	98434	144	144	14562	19	19	553	43032
19/02/2019	8	2	98535	101	101	14572	10	10	457	29304
20/02/2019	8	3	98622	87	87	14581	9	9	546	25344
21/02/2019	8	4	98733	111	111	14589	8	8	518	31416
22/02/2019	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				443			46	2074		
25/02/2019	9	1	98880	147	147	14614	25	25	578	45408
26/02/2019	9	2	98982	102	102	14622	8	8	458	29040
27/02/2019	9	3	99097	115	115	14631	9	9	592	32736
28/02/2019	9	4	99193	96	96	14640	9	9	473	27720
01/03/2019	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				460			51	2101		

Registrado por: Lic. Shindy Muñoz Mojica

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES S.A. (PICSA)



REGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO E IDAAN

FECHA	Nº SEMANA	Nº DE DÍA	LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) POZO	CONSUMO (M ³)		LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) IDAAN	CONSUMO (M ³)		PROMEDIO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES	GALONES X DIA
				Promedio diario	Semanal		Promedio diario	Semanal		
04/03/2019	10	1	99333	140	140	14665	25	25	323	43560
05/03/2019	10	LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0
06/03/2019	10	3	99376	43	43	14678	13	13	476	14784
07/03/2019	10	4	99487	111	111	14686	8	8	542	31416
08/03/2019	10	5	99600	113	113	14695	9	9	233	32208
				407				55	1574	
11/03/2019	11	1	99720	120	120	14714	19	19	491	36696
12/03/2019	11	2	99803	83	83	14724	10	10	530	24552
13/03/2019	11	3	99896	93	93	14734	10	10	354	27192
14/03/2019	11	4	99973	77	77	14739	5	5	514	21648
15/03/2019	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				373				44	1889	
18/03/2019	12	1	100138	165	165	14770	31	31	536	51744
19/03/2019	12	2	100244	106	106	14779	9	9	553	30360
20/03/2019	12	3	100357	113	113	14788	9	9	419	32208
21/03/2019	12	4	100464	107	107	14795	7	7	502	30096
22/03/2019	12	5	100573	109	109	14801	6	6	0	30360
				600				62	2010	
25/03/2019	13	1	100643	70	70	14820	19	19	539	23496
26/03/2019	13	2	100736	93	93	14828	8	8	533	26664
27/03/2019	13	3	100844	108	108	14838	10	10	451	31152
28/03/2019	13	4	100932	88	88	14847	9	9	471	25608
29/03/2019	13	5	101008	76	76	14858	11	11	0	22968
				435				57	1994	

Registrado por: Lic. Shindy Muñoz Mojica

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES S.A. (PICSA)

PICSA

REGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO E IDAAN

FECHA	Nº SEMANA	Nº DE DÍA	LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) POZO	CONSUMO (M ³)		LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) IDAAN	CONSUMO (M ³)		PROMEDIO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES	GALONES X DIA
				Promedio diario	Semanal		Promedio diario	Semanal		
01/04/2019	14	1	101167	159	159	14877	19	19	534	46992
02/04/2019	14	2	101167	0	0	14884	7	7	526	1848
03/04/2019	14	3	101167	0	0	14894	10	10	402	2640
04/04/2019	14	4	101271	104	104	14902	8	8	530	29568
05/04/2019	14	5	101364	93	93	14908	6	6	0	26136
				356			50	1992		
08/04/2019	15	1	101430	66	66	14925	17	17	551	21912
09/04/2019	15	2	101522	92	92	14936	11	11	569	27192
10/04/2019	15	3	101616	94	94	14948	12	12	438	27984
11/04/2019	15	4	101708	92	92	14958	10	10	582	26928
12/04/2019	15	5	101780	72	72	14965	7	7	0	20856
				416			57	2140		
15/04/2019	16	1	101960	180	180	14977	12	12	615	50688
16/04/2019	16	2	102049	89	89	14986	9	9	648	25872
17/04/2019	16	3	102149	100	100	14998	12	12	398	29568
18/04/2019	16	4	102213	64	64	15006	8	8	0	19008
19/04/2019	16	Viernes santo	0	0	0	0	0	0	0	0
				433			41	1661		
22/04/2019	17	1	102412	199	199	15011	5	5	540	53856
23/04/2019	17	2	102496	84	84	15024	13	13	444	25608
24/04/2019	17	3	102586	90	90	15034	10	10	510	26400
25/04/2019	17	4	102681	95	95	15045	11	11	569	27984
26/04/2019	17	5	102761	80	80	15056	11	11	0	24024
				548			50	2063		

Registrado por: Lic. Shindy Muñoz Mojica

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES S.A. (PICSA)

PICSA

REGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO E IDAAN

FECHA	Nº SEMANA	Nº DE DÍA	LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) POZO	CONSUMO (M ³)		LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) IDAAN	CONSUMO (M ³)		PROMEDIO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES	GALONES X DIA
				Promedio diario	Semanal		Promedio diario	Semanal		
29/04/2019	18	1	102885	124	124	15076	20	20	633	38016
30/04/2019	18	2	102980	95	95	15086	10	10	577	27720
01/05/2019	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0
02/05/2019	18	4	103060	80	80	15106	20	20	628	26400
03/05/2019	18	5	103122	62	62	15117	11	11	0	19272
				361			61	1838		
06/05/2019	19	1	103174	52	52	15138	21	21	590	19272
07/05/2019	19	2	103221	47	47	15150	12	12	428	15576
08/05/2019	19	3	103271	50	50	15161	11	11	455	16104
09/05/2019	19	4	103363	92	92	15173	12	12	555	27456
10/05/2019	19	5	103410	47	47	15185	12	12	0	15576
				288			68	2028		
13/05/2019	20	1	103514	104	104	15207	22	22	562	33264
14/05/2019	20	2	103608	94	94	15219	12	12	515	27984
15/05/2019	20	3	103707	99	99	15230	11	11	439	29040
16/05/2019	20	4	103780	73	73	15242	12	12	566	22440
17/05/2019	20	5	103839	59	59	15253	11	11	0	18480
				429			68	2082		
20/05/2019	21	1	103969	130	130	15271	18	18	570	39072
21/05/2019	21	2	104057	88	88	15282	11	11	541	26136
22/05/2019	21	3	104143	86	86	15294	12	12	502	25872
23/05/2019	21	4	104228	85	85	15305	11	11	482	25344
24/05/2019	21	5	104289	61	61	15316	11	11	0	19008
				450			63	2095		0

Registrado por: Lic. Shindy Muñoz Mojica

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES S.A. (PICSA)

PICSA

REGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO E IDAAN

FECHA	Nº SEMANA	Nº DE DÍA	LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) POZO	CONSUMO (M ³)		LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) IDAAN	CONSUMO (M ³)		PROMEDIO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES	GALONES X DÍA
				Promedio diario	Semanal		Promedio diario	Semanal		
27/05/2019	22	1	104356	67	67	15340	24	24	535	24024
28/05/2019	22	2	104454	98	98	15351	11	11	491	28776
29/05/2019	22	3	104552	98	98	15362	11	11	557	28776
30/05/2019	22	4	104654	102	102	15374	12	12	523	30096
31/05/2019	22	5	104749	95	95	15386	12	12	207	28248
				460				70	2313	
03/06/2019	23	1	104788	39	39	15414	28	28	494	17688
04/06/2019	23	2	104889	101	101	15426	12	12	476	29832
05/06/2019	23	3	104970	81	81	15437	11	11	475	24288
06/06/2019	23	4	105057	87	87	15449	12	12	489	26136
07/06/2019	23	5	105133	76	76	15460	11	11	229	22968
				384				74	2163	
10/06/2019	24	1	105224	91	91	15486	26	26	464	30888
11/06/2019	24	2	105334	110	110	15496	10	10	464	31680
12/06/2019	24	3	105432	98	98	15507	11	11	486	28776
13/06/2019	24	4	105530	98	98	15518	11	11	426	28776
14/06/2019	24	5	105604	74	74	15529	11	11	225	22440
				471				69	2065	
17/06/2019	25	1	105698	94	94	15557	28	28	424	32208
18/06/2019	25	2	105805	107	107	15568	11	11	520	31152
19/06/2019	25	3	105897	92	92	15579	11	11	433	27192
20/06/2019	25	4	105989	92	92	15589	10	10	433	26928
21/06/2019	25	5	106074	85	85	15599	10	10	158	25080
				470				70	1968	

Registrado por: Lic. Shindy Muñoz Mojica

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES S.A. (PICSA)

PICSA

REGISTRO DIARIO DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO E IDAAN

FECHA	Nº SEMANA	Nº DE DÍA	LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) POZO	CONSUMO (M ³)		LECTURA DEL MEDIDOR (M ³) IDAAN	CONSUMO (M ³)		PROMEDIO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES	GALONES X DIA
				Promedio diario	Semanal		Promedio diario	Semanal		
24/06/2019	26	1	106204	130	130	15616	17	17	429	38808
25/06/2019	26	2	106288	84	84	15625	9	9	410	24552
26/06/2019	26	3	106376	88	88	15637	12	12	421	26400
27/06/2019	26	4	106463	87	87	15644	7	7	463	24816
28/06/2019	26	5	106528	65	65	15653	9	9	232	19536
				454				54	1955	
02/07/2019	27	2	106633	105	105	15667	14	5	608	31416
03/07/2019	27	3	106715	82	82	15675	8	8	472	23760
04/07/2019	27	4	106781	66	66	15683	8	8	496	15312
05/07/2019	27	5	106857	76	76	15693	10	10	206	17424
				329				31	1782	
08/07/2019	28	1	106858	1	1	15715	22	22	467	6072
09/07/2019	28	2	106909	51	51	15723	8	8	448	15576
10/07/2019	28	3	106949	40	40	15736	13	13	464	13992
11/07/2019	28	4	107001	52	52	15745	9	9	431	16104
12/07/2019	28	5	107109	108	108	15750	5	5	239	29832
				252				57	2049	
15/07/19	29	1	107110	1	1	15778	28	28	490	7656
16/07/19	29	2	107204	94	94	15784	6	6	527	26400
17/07/19	29	3	107289	85	85	15792	8	8	490	24552
18/07/19	29	4	107360	71	71	15801	9	9	448	21120
19/07/19	29	5	107478	118	118	15809	8	8	269	33264
				369				59	2224	

Registrado por: Lic. Shindy Muñoz Mojica

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 11. Evidencia de capacitaciones

SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN			
FORMATO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO		SIMAPRO	
		Sistema Integral de Medición y Aprovechamiento de la Productividad	
Equipo	Planta y Adm	Fecha	11 de agosto de 2018
		Hora	8:00 a.m - 10:00 a.m
		User	Leticia Rengón
Indicadores		Puntos de efectividad	
1	Cumplimiento del plan de capacitación anual		
2			
3			
4			
Cápsula de capacitación			
Tema	Objetivo	Material	Actividades/ Preguntas de reflexión
Uso de extintores	Aprender la química del fuego y el uso correcto de extintores	Extintores Pelos químicos Partes del extintor Maderas, forros, gasolina.	Práctica de extintores y apagando fuegos.
Propuesta de mejora			
Propone	Área de oportunidad	Propuesta	
Acuerdos			

BMP-21

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Participantes	
Angel Martínez	José Díaz
Liliana Correa	Enrique Pérez
Liam Morel	Luis González
Ricardo Labraña	Ricardo López
Tina Ruiz	Ricardo López
Diego Infante	Edgar López
Edgardo Díaz	Mario
Diego Díaz	Julián Guillermo
Diana Pineda	Edgar
Alejandra Gómez	
Reginaldo Rojas	
Laura Pérez	
Yanira Cárdenas	
Observaciones	

MP-21

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



SE OTORGA ESTE CERTIFICADO

Carlos Delgado

**POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN
SOBRE USO CORRECTO DE EXTINTORES.
REALIZADO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2018.**

A handwritten signature in black ink.

ABDIEL CASTILLO
CASA DEL EXTINTOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



"A LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD"



SE OTORGA ESTE CERTIFICADO

Ángel Martínez

POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN
SOBRE USO CORRECTO DE EXTINTORES.
REALIZADO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2018.

ABDIEL CASTILLO
CASA DEL EXTINTOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

		ASISTENCIA A CAPACITACIÓN		 CAISA
TEMA TRATADO: <i>Plan de Contingencia y Manejo de Hidrocarburos</i>		Hora: Inicio 0:15 p.m. Terminación 3:00 p.m.		
FECHA: <i>28/09/13</i>	FACILITADOR: (NOMBRE) <i>Ing. Santos</i>	FIRMA: <i>Javier Santos</i>		
Lista de participantes				
Nº	Apellido	Nombre	Cédula	Firma
1	González	Ricardo	8-486-841	<i>Ricardo J. G.</i>
2			8-9061460	<i>...</i>
3	Quiñonez	Héctor	8-922832	<i>Hector Quiñonez</i>
4	Rosales	Merenic	5-7081497	<i>Merenic Rosales</i>
5	González	Aracelio	9-7261834	<i>Aracelio González</i>
6	Saavedra	Dylan	8-891-1114	<i>Dylan Saavedra</i>
7	Espinoza	Wendy	6-7082272	<i>Wendy Espinoza</i>
8	Camarena	Sergio	8-875-789	<i>Sergio Camarena</i>
9	Abraham	Zamora	8-904-1014	<i>Abraham Zamora</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 12. Permiso sanitario de operación y aviso de operación.



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA**

**RESOLUCIÓN No. 1918
(De 21 de agosto de 2018)**

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el **Decreto Ejecutivo 40 de 26 de enero de 2010**, establece las actividades relacionadas con situaciones de alto riesgo público por sus implicaciones a la salud o al medio ambiente, y que por ello requieren de la obtención de **Permiso Sanitario de Operación**, por parte del Ministro de Salud.

Que el **Decreto Ejecutivo 856 de 4 de agosto de 2015 modifica el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 40 de 2010**, indicando que las actividades de sacrificio de animales de abasto en mataderos, industrial y/o semi-industrial son **actividades de alto riesgo** y por ende, requiere de un permiso sanitario de operación.

Que el Artículo 3 del precitado Decreto Ejecutivo, modifica el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo 40 de 2010 y señala que le corresponde a la Dirección General de Salud Pública otorgar los Permisos Sanitarios de Operación, mediante resolución motivada, una vez los profesionales y técnicos de la salud del nivel nacional del Departamento de Saneamiento Ambiental, de Protección de Alimentos y/o de Control de Zoonosis, certifiquen que se han cumplido con los requisitos sanitarios que le permitan desarrollar la actividad.

Que la Región de Salud de la Provincia de Panamá Oeste, recibió la documentación concerniente a la solicitud incoada, por parte de **PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S. A.** propietario del establecimiento comercial denominado **PORCINO INDUSTRIA**, ubicado en la Urbanización Juan Demóstenes Arosemena, Calle Séptima Final, Corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, cuyo Representante Legal es el señor **Gustavo Adolfo Arango Smith**, con cédula de identidad personal No. 8-415-112, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados para dicha actividad, y una vez constatada, fue remitida a la Dirección General de Salud Pública.

Que una vez recibido lo antes indicado, la Dirección General de Salud Pública, por conducto del personal técnico del **Departamento de Protección de Alimentos**, verificó que se hubieran cumplido los requisitos sanitarios para la actividad.

Que en atención a lo antes señalado, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso Sanitario de Operación al establecimiento comercial denominado **PORCINO INDUSTRIA**, ubicado en la Urbanización Juan Demóstenes Arosemena, Calle Séptima Final, Corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, propiedad de **PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S. A.**, cuyo Representante Legal es el señor **Gustavo Adolfo Arango Smith**, con cédula de identidad personal No. 8-415-112, para que se dedique a las actividades referentes al sacrificio de animales de abasto en mataderos, industrial y/o semi-industrial, en la categoría de ganado porcino.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Resolución No. 1918 de 21 de agosto de 2018.
Permiso Sanitario de Operación para **PORCINO INDUSTRIA**

ARTÍCULO SEGUNDO: Indicar a la empresa que el Permiso Sanitario que se otorga en la presente Resolución, tendrá una vigencia de un (1) año.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la empresa que la renovación del Permiso Sanitario de Operación otorgado en la presente Resolución deberá ser solicitada con treinta (30) días de anticipación a su expiración. Se otorgará siempre que el establecimiento mantenga las condiciones sanitarias que motivaron su expedición inicial.

ARTÍCULO CUARTO: Indicar a la empresa que el Permiso Sanitario de Operación debe estar en un lugar visible al público.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir que la autoridad sanitaria competente podrá retirar el Permiso otorgado, cuando compruebe, a través de inspección realizada por personal idóneo, que se están infringiendo las normas sanitarias vigentes de la actividad para la cual fue autorizada.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución empezará a regir a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, modificada por la Ley 40 de 2006; Ley 38 de 31 de julio de 2000, Decreto Ejecutivo 256 de 13 de junio de 1962 modificado por el Decreto 229 de 16 de julio de 1969, Decreto 40 de 26 de enero de 2010, modificado por el Decreto Ejecutivo 856 del 4 de agosto de 2015, Decreto 62 de 15 de enero de 1957, Decreto Ejecutivo 121 de 15 de abril de 2016, Decreto Ejecutivo 1784 de 17 de noviembre de 2014, Decreto Ejecutivo 1842 de 5 de diciembre de 2014, Resolución 29 de 29 de diciembre de 1995, Resolución 407 de 19 de mayo de 2017 y demás normas concordantes.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.


Dra. ITZA BARAHONA DE MOSCA
Directora General de Salud Pública



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S. A.

Nuevo Arraiján, 06 de agosto de 2019

Doctor
Joaquín Chan
Director Médico Regional del MINSA
Panamá Oeste
E. S. D.

Respetado Dr. Chan:


Les extiendo cordiales saludos en sus labores diarias y a la vez aprovecho por este medio Yo, Gustavo Arango Smith, con cédula de identidad personal No. 8-415-112, con domicilio en Coco del Mar, San Francisco, en calidad de Apoderado Legal de **Procesadora Industrial de Carnes, S.A.**, solicito Permiso Sanitario de Operación, de la Planta No. 7, como empresa dedicada al *sacrificio de ganado porcino*, ubicada en la provincia de Panamá Oeste, Corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Calle Séptima Final, Distrito de Arraiján.

De Acuerdo al decreto No. 40 del 26 de enero de 2015, Numeral 9-10

Atentamente,



Gustavo Arango Smith
Representante Legal



100
13-8-19.

c.c. Dra. Nilka Gálvez
Jefe Regional-DEPA-Panamá Oeste

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Aviso de Operación

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No. 8502-139-88893-2012-354341
Capital Invertido: B/. 1,000,000.00

Expedido a Favor de PROCESADORA IND DE CARNE S A
8502-139-88893 DV 11

PORCINO INDUSTRIA

Yo, GUSTAVO ADOLFO ARANGO SMITH, con cédula de identidad personal 8-415-112, con domicilio en COCO DEL MAR, SAN FRANCISCO, en calidad de representante legal de PROCESADORA IND DE CARNE S A, con fecha de constitución 21-Abr-1982, está ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de ARRAIJAN, Corregimiento de JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, Urbanización NUEVO ARRAIJAN, Calle CALLE SEPTIMA FINAL, Casa S/N, Teléfonos 2571615 2571847 declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado PORCINO INDUSTRIA, está ubicado en la Provincia de PANAMÁ, Distrito de ARRAIJAN, Corregimiento de JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, Urbanización JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, Calle SEPTIMA FINAL, Casa S/N.

Se dedicará a la actividades de: SACRIFICIO DE ANIMALES. Inicia operaciones en Ene-2012.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

Katya Elena Jaen De La Cruz Lopez
Katya Elena Jaen De La Cruz Lopez
c.i.p. 8-474-319
Firma del Declarante (Tramitador)

Gustavo Adolfo Arango Smith
GUSTAVO ADOLFO ARANGO SMITH
c.i.p. 8-415-112
Firma del Representante Legal de la Sociedad

PanamaEmprende

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 13. Registro de limpieza de instalaciones.

REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON LAS CARNES							CÓDIGO			
							POES 2			
FECHA	HORA	ÁREAS	PRE-ENJUAGUE	LAVADO	ENJUAGUE	DESENCHECACIÓN (PRODUCTO)	ENJUAGUE	VERIFICACIÓN	Observaciones	Encargado
1/8/10 3:30pm		Sala de destace	✓	Desengrasante	✓	Desinfectante a base de Am. Cuatern. 200ppm	-	✓		
1/8/10 3:30pm	19	Paredes, pisos, equipos	✓	Agua	✓	Nox out Plus	-	✓		
1/8/10 3:30pm	20	Sierra, cuchillos	✓	✓	✓	✓	-	✓		Beto
1/8/10 3:30pm	21	Canastas, etc.	✓	✓	✓	✓	-	✓		
1/8/10 5:20pm		Sala de Sacrificio	✓	Jagón	✓	Nox out Plus	-	✓		
1/8/10 5:20pm	22	Paredes, pisos	✓	✓	✓	✓	-	✓		
1/8/10 5:20pm	23	Área de desquiebra	✓	✓	✓	✓	-	✓		
1/8/10 5:20pm	24	Tina de escaldado	✓	✓	✓	✓	-	✓		Gilberto
1/8/10 5:20pm	25	Peladora	✓	✓	✓	✓	-	✓		
1/8/10 5:20pm	26	Mesa de carne depilado	✓	✓	✓	✓	-	✓		
1/8/10 5:20pm	27	Mesa de visceras	✓	✓	✓	✓	-	✓		Gilberto
1/8/10 5:20pm	28	Sierra de canal	✓	✓	✓	✓	-	✓		
		Estaciones de trabajo	✓	✓	✓	✓	-	✓		
		Cuchillos, guantes, etc.	✓	✓	✓	✓	-	✓		

Verificado por:

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PICSA		REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON LAS CARNES						CÓDIGO		
								POES 2		
FECHA	HORA	ÁREAS	PRE-ENJUAGUE	LAVADO	ENJUAGUE	DESEINFECCIÓN (PRODUCTO)	ENJUAGUE	VERIFICACIÓN	Observaciones	Encargado
10/3/18 2:26pm		Sala de destace	✓	Desengrasante	✓	Desinfectante a base de Am. Cuatern. 200ppm	-	✓		
4		Paredes, pisos, equipos	✓	Paro foam	✓	Paro ecol. Plus	-	✓		Pat.
4		Sierra, cuchillos	/	/	/	/	-	/		
4		Canastas, etc.	/	/	/	/	-	/		
10/3/18 8:00am		Sala de Sacrificio	✓	Paro foam	✓	Paro ecol. Plus	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Paredes, pisos	/	/	/	/	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Área de desquile	/	/	/	/	-	/	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Tina de esterilizado	✓	/	✓	/	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Peladora	✓	/	/	/	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Mesa de despedido	✓	/	✓	/	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Mesa de vísceras	✓	/	✓	/	-	-	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Sierra de canal	/	/	/	/	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Estaciones de trabajo	/	/	/	/	-	✓	Limpieza, fregado, fregar todo lo que se acerque y lavado de la mesa de despedido.	
4		Cuchillos, guantes, etc.	/	/	/	/	-	/		

Verificado por:

theofanis

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PICSA		REGISTRO DIARIO D ^o LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON LAS CARNES							CÓDIGO	
FECHA	HORA	ÁREA/S	PRE-ENJUAGUE	LAVADO	ENJUAGUE	DESINFECCIÓN (PRODUCTO)	ENJUAGUE	VERIFICACIÓN	Observaciones	Encargado
12/9/18	3:30pm	Sala de destace	✓	Desengrasante	✓	Desinfectante a base de Am. Cuatern. 200ppm	-	✓		
		Paredes, pisos, equipos	✓	Goma foam	✓	NEUT PH8	-	✓		
		Bierta, cuchillos	/	/	/		-	/		0304
		Canastas, etc.	/	/	/		-	/		
12/9/18	4:30pm	Sala de Sacrificio	✓	Goma foam	✓	NEUT PH8	-	✓		
		Paredes, pisos	/	/	/		-	/		
		Área de descuelgue	/	/	/		-	/		
		Tina de escurridor	/	/	/		-	✓		
		Peladora	/	/	/		-	✓		Yanniel
		Mesa de desinfección	/	/	/		-	✓		
		Mesa de viscera	/	/	/		-	/		
		Sierra de canal	/	/	/		-	✓		Alberto
		Estaciones de trabajo	/	/	/		-	/		
		Cuchillos, guantes, etc.	/	/	/		-	/		

Verificado por:

Thiago

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PICSA		REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON LAS CARNES						CÓDIGO		
								POES 2		
FECHA	HORA	ÁREAS	PRE-ENJUAGUE	LAVADO	ENJUAGUE	DESINFECCIÓN (PRODUCTO)	ENJUAGUE	VERIFICACIÓN	Observaciones	Encargado
12/11/18	2:30pm	Sala de destace	✓	Desengrasante	✓	Desinfectante a base de Am. Cuatern. 200ppm	-	✓		
	"	Paredes, pisos, equipos	✓	Caro Foam.	✓	NOK ECT Plus	-	✓		Guate.
"	"	Sierra, cuchillos	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Canastas, etc.	✓	"	/	"	-	✓		
12/11/18	4:30pm	Sala de sacrificio	✓	Caro Foam.	✓	NOK ECT Plus	-	✓		
"	"	Paredes, pisos	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Área de desquele	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Tina de escaldado	✓	"	✓	"	-	✓		Gilberto
"	"	Peladora	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Mesa de desplado	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Mesa de viscera	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Sierra de canal	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Estacione s de trabajo	✓	"	✓	"	-	✓		
"	"	Cuchillos, guantes, etc.	✓	"	✓	"	-	✓		

Verificado por:

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PICSA		REGISTRO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON LAS CARNES							CÓDIGO	
FECHA	HORA	ÁREAS	PRE-ENJUAGUE	LAVADO	ENJUAGUE	DESINFECIÓN (PRODUCTO)	ENJUAGUE	VERIFICACIÓN	Observaciones	Entregado:
10/10/10	3:20pm	Sala de destace	✓	Desengrasante	-	Desinfectante a base de Am. Cuatern. 200ppm	-	✓		
"	"	Paredes, pisos, equipos	✓	<i>Cerveza</i> Pilsen.	-	<i>TOK cut plus</i>	-	✓		<i>Isaaf</i>
4	"	Sierra, cuchillos, Canastas, etc.	✓	✓	-	✓	-	✓		
5	"		✓	✓	-	✓	-	✓		
10/10/10	5:00pm	Sala de Sacrificio	✓	<i>Cerveza</i> Pilsen.	-	<i>TOK cut plus</i>	-	✓		
"	"	Paredes, pisos	✓	✓	-	✓	-	✓		
"	"	Área de desquele	✓	✓	-	✓	-	✓		
"	"	Tina de escaldado	✓	✓	-	✓	-	✓		<i>Miguel</i>
"	"	Peladora	✓	✓	-	✓	-	✓		
"	"	Mesa de desplado	✓	✓	-	✓	-	✓		
"	"	Mesa de venceras	✓	✓	-	✓	-	✓		<i>Gilberto</i>
"	"	Sierra de canal	✓	✓	-	✓	-	✓		
"	"	Estaciones de trabajo	✓	✓	-	✓	-	✓		
"	"	Cuchillos, guantes, etc.	✓	✓	-	✓	-	✓		

Verificado por:

Alfonso

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

PICSA		REGISTRO DIARIO IV° LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON LAS CARNES							CÓDIGO	
									POES 2	
FECHA	HORA	ÁREAS	PRE ENJUAGUE	LAVADO	ENJUAGUE	DESINFECCIÓN (PRODUCTO)	ENJUAGUE	VERIFICACIÓN	Observaciones	Encargado
12/11/19	3:20pm	Sala de destaco	✓	Desengrasante	✓	Desinfectante a base de Am. Cuatrem. 200ppm	-	✓		
		Paredes, pisos, equipos	✓	Gasa foam.	✓	zeta cut plus	-	✓		zeta.
		Sierra, cuchillos	/	/	/	/	-	✓		
		Canastas, etc.	/	/	/	/	-	✓		
12/11/19	5:00pm	Sala de Sacrificio	✓	Parte carne	✓	zeta cut plus	-	✓		
		Paredes, pisos	✓	/	✓	/	-	✓		
		Área de desquele	/	/	✓	/	-	✓		
		Tina de escaldado	✓	/	✓	/	-	✓		Marty
		Peladora	✓	/	✓	/	-	✓		Alberto
		Mesa de desfileado	✓	/	✓	/	-	✓		
		Mesa de vísceras	✓	/	✓	/	-	✓		
		Sierra de canal	✓	/	✓	/	-	✓		
		Estaciones de trabajo	/	/	✓	/	-	✓		
		Cuchillos, guantes, etc.	/	/	✓	/	-	✓		

Verificado por: Alfredo

Anexo 14. Vista del área de elaboración de harina de carne.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 15. Vista de separador de sólidos.



Anexo 16. Vista de muros de las lagunas.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 17. Registro de aplicación de bacterias a las lagunas.

PICSA	REGISTRO DE APLICACION DE BACTERIAS A LAS LAGUNAS DE OXIDACION				
FECHA	PRODUCTO APLICADO	LAGAR DE APLICACION	DOSES APLICADA	RESPONSABLE DE LA APLICACION	FIRMA
19-2-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
26-2-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
07-3-19	+ Clean	Laguna oxidacion 2 litros	Enrique Capitán	Enrique Gómez	
25-3-19	+ Clean	Laguna oxidacion 2 litros	Enrique Gómez	Enrique Gómez	
4-4-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
16-4-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
22-4-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
30-4-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
7-5-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
20-5-19	+ clean	Laguna oxidacion 5 litros	geranimito Quirós	Jesús Gómez	
27-5-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	geranimito Quirós	Jesús Gómez	
4-6-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	geranimito Quirós	Jesús Gómez	
11-6-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Aeronimio Quirós	Jesús Gómez	
17-6-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	
25-6-19	+ clean	Laguna oxidacion 2 litros	Garamina Quirós	Jesús Gómez	

FIRMA DE SUPERVISOR:

PICSA

REGISTRO DE APLICACION DE BACTERIAS A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN

~~=FIRMA DE SUPERVISOR=~~

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 18. Análisis de agua de potable.

**PROCESADORA INDUSTRIAL DE
CARNES, S. A.**

**INFORME DE MONITOREO DE
CALIDAD DE AGUA POTABLE**

2018





NUEVO ARRAIJÁN, CALLE 7MA, FINAL

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES	3
2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO	4
2.1. PUNTO 1: ENTRADA DE LAVAMANOS DE SALA.....	4
2.2. MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS MONITOREADOS.....	4
3. RESULTADOS.....	5
3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	5
ANEXOS	6
CERTIFICADO DE RESULTADOS	7
CADENA DE CUSTODIA.....	8

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

1. DATOS GENERALES

Empresa	Procesadora Industrial de Carnes, S. A.
Ubicación del Proyecto	Nuevo Arraiján, Calle 7ma, Final
Contraparte Técnica	Lcda. Shindy Muñoz
Fecha de Muestreo	23 de noviembre de 2018
Matriz	Agua Potable
Numero de muestras	Una (1)
Ensayos a realizar	Fisicoquímicos y Microbiológicos
Metodología	Standard Methods for Examination of Water and Waste Water, APHA-AWWA_WEF 23 rd edition, 2017. HACH Company.
Norma Aplicable	Reglamento Técnico COPANIT 23-395-99.
Objetivo	Muestrear, analizar y caracterizar una muestra de agua potable.

2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

2.1. PUNTO 1: ENTRADA DE LAVAMANOS DE SALA

Coordenadas (UTM) N: 985814 E: 640348

Descripción: punto de recolección de muestra localizado en lavamanos de sala. Muestra colectada directamente de la salida del grifo.



Foto 1: recolecta de muestra

2.2. MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS MONITOREADOS



Figura #1. Área de muestreo

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

3. RESULTADOS

Parámetro	Entrada de lavamanos de sala	COPANIT 23-395-99	Unidad de Medida	Método
pH	7.0	6.5 – 8.5	Unidades de pH	SM-4500-HB
Cloro residual	5.90	0.8 – 1.5	mg/L	SM-4500-Cl G
Coliformes Totales	<1	3	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
E. coli	<1	0	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
Solidos Totales	79.5	—	mg/L	SM-2540B
Dureza Total	2.72	100.00	mg/L	HACH 8030
Alcalinidad	35	120.00	mg/L	SM-2320 B

Tabla 1.: Resultados de Análisis

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron evaluados contra el Reglamento Técnicos COPANIT 23-395-99. Estos indican que la muestra *Entrada de lavamanos de sala* se encuentra en incumplimiento en el parámetro de *Cloro Residual*, ya que el valor sobrepasa el límite máximo permitido por el reglamento.



Lic. Eliodora González
Supervisora de Laboratorio

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



CORPORACIÓN QUALITY SERVICES

RUC: 1707902-1-687920 DV.52

Villa Lucre, Calle 16 Local 39 Tel. 393-8681 Fax 393-8680



CERTIFICADO DE RESULTADO

v-3

CQS-INST-003-F001

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/SOLICITANTE

Nombre: Procesadora Industrial de Alimentos, S. A.

Contacto: Lcda. Shindy Muñoz

Correo Electrónico: shindymunoz@caisa.com.pe

DATOS TÉCNICOS

Fecha de muestreo: 23 de noviembre de 2018

Cadena de Custodia: CC-241-11-18

Fecha de Recepción en el Laboratorio: 23 de noviembre de 2018

Matriz: Agua Potable

Fecha de Análisis de la muestra: 23 al 27 de noviembre de 2018

Lugar de colecta de la muestra: Nuevo Arriaján, Calle 7ma, Final

Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2018

Número de muestras: 1

RESULTADOS

Parámetro	Entrada de lavamanos de sala	Unidad de Medida	Método
**pH	7.0	Unidades de pH	SM-4500-HB
Cloro residual	5.90	mg/L	SM-4500-Cl G
Coliformes Totales	<1	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
E. coli	<1	NMP/100 mL	SM-9223 (2B)
**Solidos Totales	79.5	mg/L	SM-2540B
**Dureza Total	2.72	mg/L	HACH 8030
Alcalinidad	35	mg/L	SM-2320 B

INCERTIDUMBRE			
ITEM	INCERTIDUMBRE (\pm)	Unidad de Medida	L.C
pH	0,18	Unidades de pH	0,1
Conductividad Eléctrica	13,21	μ S/cm	2,0
Cloro residual	***	mg/L	0,01
Coliformes Totales	***	NMP/100 mL	1
E. coli	***	NMP/100 mL	1
Solidos Totales	0,177	mg/L	4,88
Dureza Total	0,433	μ g/L	0,05
Alcalinidad	***	mg/L	20
Poder Espumante	***	mm	1
pH	0,15	Unidades de pH	0,1
Alcalinidad	***	unidades de pH	0,1

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



CORPORACIÓN QUALITY SERVICES

RUC: 1707902-1-687920 DV.52

Villa Lucre, Calle 16 Local 39 Tel. 393-8681 Fax 393-8680

CERTIFICADO DE RESULTADO



v-3

CQS-INST-003-F001

NOTA: N/A.

FOTOS



Área de Recolección

Recolección de la Muestra

ELIODORA GONZÁLEZ

Químico

Idoneidad No. 0667

Ley 45 del 7 agosto de 2001

Elaborado por:

Lidia Agustina R. González S.
Químico
Idoneidad No. 0734
Analista de Laboratorio

Aprobado por:

Lidia Agustina R. González S.
Supervisor (a) de Laboratorio

Notas:

1. (**): parámetros que están dentro del alcance de la acreditación
2. (*): parámetros subcontratados a un laboratorio externo
3. (***) : incertidumbre no calculada
4. L.C.: límite de cuantificación
5. N/A: No aplica
6. La incertidumbre calculada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)
7. Este informe no será reproducido ni total ni parcialmente sin la autorización escrita de Corporación Quality Services.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Cadena de Custodia		Industrial				CQ3-PTL-001-F002	
Dcesadora Industrial de Carnes, S.A.		Actividad				CC-241-11-18	
Contacto	LCDR. SHINDY MUÑOZ	Teléfono	0.00	Email	0	Cadena Custodia No.	PM-241-11-18
Ubicación	NUEVO ARAUAN, CALLE 7MA FINAL				Responsible de recepción	Plan de Muestreo No.	
Responsable de muestreo	LEMEL GOULBOURNE				YANITZEL ZANETS		
Condiciones Climatológicas							
Soleado	<input type="checkbox"/>	Lluvioso	<input type="checkbox"/>	(A) Agua Potable	<input checked="" type="checkbox"/>	(B) Agua Natural	<input type="checkbox"/>
Nublado	<input type="checkbox"/>						
Identificación							
Estación	ID de la muestra	ID Laboratorio	Fecha	Hora	Altura	Marca	Norte
EM1	ESTACION DE SAMARILLO DE SECA	LAB-8722	2011/03/29	10:42			
Coordinadas							
Estación	ID de la muestra	ID Laboratorio	Fecha	Hora	Altura	Marca	Norte
EM1	ESTACION DE SAMARILLO DE SECA	LAB-8722	2011/03/29	10:42			
Parámetros de campo							
Estación	ID de la muestra	ID Laboratorio	Fecha	Hora	Altura	Marca	Norte
EM1	ESTACION DE SAMARILLO DE SECA	LAB-8722	2011/03/29	10:42			
Parámetros de laboratorio							
Estación	ID de la muestra	ID Laboratorio	Fecha	Hora	Altura	Marca	Norte
EM1	ESTACION DE SAMARILLO DE SECA	LAB-8722	2011/03/29	10:42			
Observaciones							
Condiciones de las muestras en recepción							
Conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	No conforme	<input type="checkbox"/>				
Envases	<input type="checkbox"/>	Temperatura de la muestra	<input type="checkbox"/>				
Firma responsable de muestreo							
Firma de la persona que recibe							

130

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 19. Reguladores de flujo de agua.



Anexo 20. Trampa para roedores.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 21. Medidas de bioseguridad.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 22. Vistas de la buena iluminación.



Anexo 23. Puertas de cuartos fríos en buen estado.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 24. Botiquín de primeros auxilios.



Anexo 25. Señalizaciones en diferentes partes de la planta.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 26. Pediluvio de acceso al área de proceso de matanza.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 27. Personal con el uso del EPP.



Anexo 28. Medidor de consumo de agua.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 29. Señalización de las áreas de peligro.



Anexo 30. Vista de extintores instalados y registro de mantenimientos.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Inspección de Extintores



INSPECCIÓN REALIZADA POR:

Árbita
FECHA: 9 - 3 - 2019

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

NO.	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA ÚLTIMA DE RECARGA	FECHA PRÓXIMA DE RECARGA	CONDICIONES GENERALES															OBSERVACIONES		
						ACCESO / OBSTRUCCIÓN	VISIBILIDAD	SEGURO	MANOMETRO	PRESIÓN	MANGUERA	BOQUILLA	CORROSIÓN	PINTURA	GOLPES	MANIJAS	PRESTON	MANGUERAS	BOQUILLA	CORROSIÓN	PINTURA	GOLPES	
1	GARITA	AFC	10L	01/3/2020	01/3/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	TIENDA	AFC	30L	01/3/2020	01/3/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	PLANTA ELÉCTRICA (EXTERNO)	AFC	30L	04/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	PLANTA ELÉCTRICA (ADENTRO)	AFC	10L	03/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	TALLER DE ELECTRICIDAD	AFC	20L	03/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	TALLER DE SOLDADURA	AFC	10L	10/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	COMEDOR CASITA	AFC	20L	01/3/2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	DEPÓSITO EXTERNO DE JABON																						
9	RENDERING (CALDERAS)	AFC	30L	05/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	RENDERING (PRENSADO)	AFC	30L	03/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	COMEDOR RENDERING CORRALES	AFC	30L	04/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	TANQUE DE BUNKER	AFC	30L	05/6/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	PANELES ELÉCTRICOS (EXTERNO)	AFC	10L	04/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	PASILLO ENTRADA SALA	AFC	10L	10/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	DEPÓSITO #1 MANTENIMIENTO GENERAL	AFC	10L	05/3/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



INSPECCIÓN REALIZADA POR: Erika Muñoz
FECHA: 13-3-19

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

NO.	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA ÚLTIMA DE RECARGA	PRÓXIMA DE RECARGA	CONDICIONES GENERALES															OBSERVACIONES					
						ACCESO / OBSTRUCCIÓN	VISIBILIDAD	UBICACIÓN NO. 1.5 M	SEÑALIZACIÓN	SEGURIDAD	MANOMETRO	PRESIÓN	MANGUERAS	MANIJAS	BOGUILLA	CORROSIÓN	PINTURA	GOLPES	COLTURA	MANUFACTURA	PRESTACIÓN	MANOS	BOQUILLA	CORROSIÓN	PINTURA	GOLPES
1	GARITA	AFC	10L	01-20	01-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	TIENDA	AFC	20L	01-20	01-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	PLANTA ELÉCTRICA (EXTERNO)	AFC	20L	04-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	PLANTA ELÉCTRICA (ADENTRO)	AFC	10L	03/20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	TALLER DE ELECTRICIDAD	AFC	20L	03/20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	TALLER DE SOLDADURA	AFC	10L	10-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	COMEDOR CASITA	AFC	20L	01-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	DEPÓSITO EXTERNO DE JABON	AFC				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	RENDERING (CALDERAS)	AFC	20L	05-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	RENDERING (PRENSADO)	AFC	20L	03-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	COMEDOR RENDERING CORRALES	AFC	20L	04-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	TANQUE DE BUNKER	AFC	20L	05-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	paneles eléctricos (externo)	AFC	10L	04-2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	PASILLO ENTRADA SALA	AFC	10L	10-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	DEPÓSITO #1 MANTENIMIENTO GENERAL	AFC	10L	05-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

268.

65: solicitar a mantenimiento poner techos en los estíbulos del área urbano de la planta ya que los estíbulos se están oxidando y pueden dañarse. El techo puede ser lomo o que este en la tienda.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CAISA
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
FECHA: 24/4/2019

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

NO.	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	CONDICIONES GENERALES		OBSERVACIONES
				FECHA ÚLTIMA DE RECARGA	FECHA PRÓXIMA DE RECARGA	
1	GARITA	A06	10L	01-20	01-20	OK
2	TIENDA	A06	20L	01-20	01-20	OK
3	PLANTA ELÉCTRICA (EXTERNO)	A06	20L	04-20	Tabletas billeteras	
4	PLANTA ELÉCTRICA (ADENTRO)	A06	10L	03-20	03-20	Tanque Agua
5	TALLER DE ELECTRICIDAD	A06	20L	04-20	04-20	OK
6	TALLER DE SOLDADURA	A06	10L	10-19	10-19	OK
7	COMEDOR CASITA	A06	20L	01-20	01-20	OK
8	DEPÓSITO EXTERNO DE JABON	A06	10L	05-19	05-19	
9	RENDERING (CALDERAS)	A06	20L	04-20	04-20	OK
10	RENDERING (PRENSADO)	A06	20L	03-20	03-20	OK
11	COMEDOR RENDERING CORRALES	A06	20L	04-20	04-20	OK
12	TANQUE DE BUNKER	A06	20L	04-20	04-20	OK
13	paneles eléctricos (externo)	A10C	10L	04-20	04-20	OK
14	PASILLO ENTRADA SALA	B10C	10L	10-19	10-19	OK
15	DEPÓSITO #1 MANTENIMIENTO GENERAL	A06	10L	04-20	04-20	OK

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

16	COMEDOR DE SALA DE SACRIFICIO	Prec	10L	03-20	OK
17	LABORATORIO	Prec	10L	10-19	OK
18	RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Prec	10L	05-20	OK
19	PASILLOS DE OFIC. ADMINISTRATIVAS	Prec	20L	03-20	OK
20	COMEDOR DE ADMINISTRACIÓN	Prec	20L	04-20	OK
21	TANQUE DE DIESEL (PUMA)	Prec	20L	04-20	OK
22	CALDERA DE 50 HP	Prec	10L	04-20	Normalización
23	TANQUE DE DIESEL	Prec	20L	01-20	OK
24	DEPÓSITO QUÍMICO	Prec	20L	02-19	Vacio/dto
25	ÁREA LIMPIA (PASILLO HACIA LOS CUARTOS FRÍOS)	Cos	10L	03-19	OK
26	ÁREA DE SACRIFICIO (SALA SUMMAQ)	Cos	10L	05-19	OK

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CAISA
 INSPECCIÓN REALIZADA POR: Erika Núñez
 FECHA: 24/5/2019

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

NO.	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA ÚLTIMA DE RECARGA	CONDICIONES GENERALES		OBSERVACIONES
					ACCESO / OBTURACIÓN	FECHA PRÓXIMA DE RECARGA	
1	GARITA	AFC	10L	01-20	OK	OK	
2	TIENDA	BBC	20L	01-20	OK	OK	
3	PLANTA ELÉCTRICA (EXTERNO)	BBC	20L	04-20	OK	OK	
4	PLANTA ELÉCTRICA (ADENTRO)	BBC	10L	03-20	OK	OK	
5	TALLER DE ELECTRICIDAD	BBC	20L	04-20	OK	OK	
6	TALLER DE SOLDADURA	BBC	10L	10-19	OK	OK	
7	COMEDOR CASTA	BBC	20L	01-20	OK	OK	
8	DEPÓSITO EXTERNO DE JABON	BBC	10L	05-20	OK	OK	
9	RENDERING (CALDERAS)	BBC	20L	04-20	OK	OK	
10	RENDERING (PRENSADO)	BBC	20L	03-20	OK	OK	
11	COMEDOR RENDERING CORRALES	BBC	20L	04-20	OK	OK	
12	TANQUE DE BUNKER	BBC	20L	04-20	OK	OK	
13	Paneles Eléctricos (Externo)	BBC	10L	04-20	OK	OK	
14	PASILLO ENTRADA SALA	BBC	10L	10-19	OK	OK	
15	DEPÓSITO #1 MANTENIMIENTO GENERAL	BBC	10L	04-20	OK	OK	

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

16	COMEDOR DE SALA DE SACRIFICIO	600C, 10L	03-30.	OK.
17	LABORATORIO	100L	10-19	OK
18	RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	100L	05-20	OK
19	PASILLOS DE OFIC. ADMINISTRATIVAS	100L, 20L	03-20	OK
20	COMEDOR DE ADMINISTRACIÓN	100L	04-20	OK
21	TANQUE DE DIESEL (PUMA)	100L	04-20	OK
22	CALDERA DE 50 HP	100L	04-20	OK
23	TANQUE DE DIESEL	100L	01-20	OK
24	DEPÓSITO QUÍMICO	100L	05-20	OK
25	ÁREA LIMPIA (PASILLO HACIA LOS CUARTOS FRÍOS)	100L	05-20	OK
26	ÁREA DE SACRIFICIO (SALA SUMMAQ)	100L	05-20.	OK.

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.



INSPECCIÓN REALIZADA POR: Cecilia Pérez
FECHA: 19-6-2010

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

NO.	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	FECHA ÚLTIMA DE RECARGA	CONDICIONES GENERALES		OBSERVACIONES
					ACCESO / OBSTRUCCIÓN	VISIBILIDAD	
1	GARITA	A/B/C	10L	01-20			OK
2	TIENDA	A/B/C	20L	01 - 20			OK
3	PLANTA ELÉCTRICA (EXTERNO)	A/B/E	20L	04 - 20			OK
4	PLANTA ELÉCTRICA (ADENTRO)	A/B/C	10L	03 - 20			OK
5	TALLER DE ELECTRICIDAD	A/B/C	20L	04 - 20			OK
6	TALLER DE SOLDADURA	A/B/C	10L	10 - 19			OK
7	COMEDOR CASITA	A/B/C	20L	01 - 20			OK
8	DEPÓSITO EXTERNO DE JABON	A/B/C	10L	05 - 20			OK
9	RENDERING (CALDERAS)	A/B/C	20L	04 - 20			OK
10	RENDERING (PRENSADO)	A/B/C	20L	03 - 20			OK
11	COMEDOR RENDERING CORRALES	A/B/C	20L	04 - 20			OK
12	TANQUE DE BUNKER	A/B/C	20L	04 - 20			OK
13	PANELES ELÉCTRICOS (EXTERNO)	A/B/E	10L	04 - 20			OK
14	PASILLO ENTRADA SALA	A/B/C	10L	10 - 19			OK
15	DEPOSITO #1 MANTENIMIENTO GENERAL	A/B/C	10L	04 - 20			OK

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

16	COMEDOR DE SALA DE SACRIFICIO	100%	10L	03 - 20.	OK
17	LABORATORIO	100%	10L	10 - 19	OK
18	RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	100%	10L	05 - 20	OK
19	PASILLOS DE OFIC. ADMINISTRATIVAS	100%	20L	03 - 20	OK
20	COMEDOR DE ADMINISTRACIÓN	100%	20L	04 - 20	OK
21	TANQUE DE DIESEL (PUMA)	100%	20L	04 - 20	OK
22	CALDERA DE 50 HP	100%	20L	04 - 20	OK
23	TANQUE DE DIESEL	100%	20L	01 - 20	OK
24	DEPÓSITO QUÍMICO	100%	20L	05 - 20	OK
25	ÁREA LIMPIA (PASILLO HACIA LOS CUARTOS FRÍOS)	100%	10L	05 - 20	OK
26	ÁREA DE SACRIFICIO (SALA SULMAQ)	100%	10L	05 - 20.	OK

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CAISA
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Enrico Ramírez
FECHA: 29-7-2019

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

No.	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	CONDICIONES GENERALES		OBSERVACIONES
				FECHA ÚLTIMA DE RECARGA	FECHA PRÓXIMA DE RECARGA	
1	GARITA	AFC	10L	01/20	01/20	OK
2	TIENDA	AFC	30L	01/20	01/20	OK
3	PLANTA ELÉCTRICA (EXTERNO)	AFC	30	04/20	X	TODOS LOS EXTINTORES ESTÁN EXPIRADOS
4	PLANTA ELÉCTRICA (ADENTRO)	AFC	10L	03-20		OK
5	TALLER DE ELECTRICIDAD	AFC	20L	04-20		OK
6	TALLER DE SOLDADURA	AFC	10L	10-19		OK
7	COMEDOR CASITA	AFC	20L	01/20		OK
8	DEPÓSTO EXTERNO DE JABON	AFC				OK
9	RENDERING (CALDERAS)	AFC	20L	04/20		NO SE ESTÁ USANDO.
10	RENDERING (PRENSADO)	AFC	20L	03/20		OK
11	COMEDOR RENDERING CORRALES	AFC	20L	03/20		OK
12	TANQUE DE BUNKER	AFC	20L	04/20		OK
13	PANELES ELÉCTRICOS (EXTERNO)	AFC	10L	04/20		OK
14	PASILLO ENTRADA SALA	AFC	10L	10/19		OK
15	DEPÓSTO #1 MANTENIMIENTO GENERAL	AFC	10L	04-20		OK

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

16	COMEDOR DE SALA DE SACRIFICIO	10L	10L	03/30	OK
17	LABORATORIO	10L	10L	10/19	OK
18	RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10L	10L	05/20	OK
19	PASILLOS DE OFIC. ADMINISTRATIVAS	20L	20L	03/20	OK
20	COMEDOR DE ADMINISTRACIÓN	20L	20L	04/20	OK
21	TANQUE DE DIESEL (PAMA)	20L	20L	04/20	OK
22	CALDERA DE 50 HP	20L	20L	04/20	<i>Calificación de finales de año</i>
23	TANQUE DE DIESEL	20L	20L	01/20	OK
24	DEPÓSITO QUÍMICO	20L	20L	05/20	OK
25	ÁREA LIMPIA (PASILLO HACIA LOS CUARTOS FRÍOS)	10L	10L	05/20	OK
26	ÁREA DE SACRIFICIO (SALA SULMAQ)	10L	10L	05/20.	OK

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 31. Letrero informativo sobre el uso del EPP.



INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 32. Registro de fumigaciones.

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	<i>Caisse</i>	DIA	MES	AÑO	
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores		Tratamiento de Insectos:			
		<input type="checkbox"/> Exteriores			
Equipos:					
<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Manual		<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dósis de Producto por Galón:					
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas	
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad	
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático		
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático		
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático		
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático		
NOTA:	<i>Fumigación Contro Insectos En boma Mestidore, Panille, espino, comedor, invadencia, Deshuso Gente, comisiones y todo el area extima</i>				
Tratamiento de Roedores					
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input checked="" type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras	
Rodenticidad	No. de Registro	Ingrediente Activo	Antídoto	Perodicidad	
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1		
NOTA:					
Importante:					
1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida.					
2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados.					
3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza.					
4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.					
Nombre:	<i>Ditam Scavoda</i>	Lic. Shirley Munoz	Nombre:	<i>S. M. S. C.</i>	
Recibido:	Control de Calidad - PICSA				
Técnico:	<i>S. M. S. C.</i>				

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Copas Fecha: 28 - Julio - 2019
 Supervisado: Dylan Saavedra Técnico: Samuel Cruz

Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		

Nº 0618

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente: <i>Caiso</i>	DIA 14	MES Julio	AÑO 2019	
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:		<input type="checkbox"/> Exteriores	
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dósis de Producto por Galón:				
<input type="checkbox"/> 1 Onza	<input checked="" type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
<input type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA: <i>Fumigación Contro Insectos En Horas Vertidores, Sombrereras, Comedores, Desague, sofocinas, Baños Zonito, Area exterior, Toldos, comedores, AL 16/93,</i> AM 18 16, 548276				
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
<input type="checkbox"/> Rodenticid	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
NOTA: _____ _____ _____ _____ _____ _____				
Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.				
Nombre: _____	Nombre: <i>Lic. Shindy Muñoz</i> <i>Gerente General - PICSA</i>			
Recibido: <i>Dilan Saavedra</i>	Técnico: <i>S. M. J. Ong</i>			


INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Fumigadora ACME S.A.																																																																																																						
Control de Vectores • Tel. 290-3351																																																																																																						
Cliente:	<i>Lilian Soavida</i>																																																																																																					
Supervisado:	<i>Dilan Soavida</i>																																																																																																					
Técnico:	<i>Samuel Cruz</i>																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Internas</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																						
Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																		
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Internas</th> <th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																						
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																		
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Internas</th> <th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th><th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																						
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																		
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Internas</th> <th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																						
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																		
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Externas</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																															
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																		
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																												
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Externas</th> <th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																										
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																		
Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																							
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
<i>Lid. Shirley M. Ruiz</i> <i>Control de Calidad</i>																																																																																																						
Nº 1152																																																																																																						

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente: <i>Criso</i>	DIA 30	MES Junio	AÑO 2019	
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:		<input checked="" type="checkbox"/> Exteriores	
Equipos:				
<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dosis de Producto por Galón:				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
<input type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA: <i>Fumigación contra insectos en el interior de búnkeres, comedores, oficinas, descharre, lavandería → Baños, Oficina</i>				
<i>Ave Estación y Ramírez 548276, 437769, Año 42, 5478 24, AM 1816</i>				
Tratamiento de Roedores				
<input checked="" type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
<input type="checkbox"/> Rodenticidio	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
NOTA:				
Importante:				
1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida.				
2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados.				
3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza.				
4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.				
Nombre: <i>José P. Pérez</i>	Nombre: <i>Samuel Almeida</i>			
Recibido: <i>José P. Pérez</i>	Técnico: <i>Samuel Almeida</i>			

Fumigadora ACME 290-3351

Fumigadora ACME S.A.																																																																																																							
Control de Vectores • Tel. 290-3351																																																																																																							
Cliente:	Cajón																																																																																																						
Supervisado:	José Medina																																																																																																						
Fecha:	16 - Junio - 2019																																																																																																						
Técnico:	Samuel Alvarado																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Internas</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	Obstruida		<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																																			
Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Internas</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>31</th> <th>32</th> <th>33</th> <th>34</th> <th>35</th> <th>36</th> <th>37</th> <th>38</th> <th>39</th> <th>40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	Obstruida		<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																																			
Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Internas</th> <th>41</th> <th>42</th> <th>43</th> <th>44</th> <th>45</th> <th>46</th> <th>47</th> <th>48</th> <th>49</th> <th>50</th> <th>51</th> <th>52</th> <th>53</th> <th>54</th> <th>55</th> <th>56</th> <th>57</th> <th>58</th> <th>59</th> <th>60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	Obstruida		<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																																			
Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Internas</th> <th>61</th> <th>62</th> <th>63</th> <th>64</th> <th>65</th> <th>66</th> <th>67</th> <th>68</th> <th>69</th> <th>70</th> <th>71</th> <th>72</th> <th>73</th> <th>74</th> <th>75</th> <th>76</th> <th>77</th> <th>78</th> <th>79</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	Obstruida		<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																																			
Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Externas</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Actividad de Roedores		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	Obstruida		<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																																																	
Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																		
Actividad de Roedores		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																		
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Externas</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>31</th> <th>32</th> <th>33</th> <th>34</th> <th>35</th> <th>36</th> <th>37</th> <th>38</th> <th>39</th> <th>40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de Roedores</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desaparecida / Reemplazada</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Obstruida</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mal Estado / Sucias</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	Obstruida		<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																																			
Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																				
Control de Calidad - PTCSA 																																																																																																							

Nº 0616

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:			DIA	MES	AÑO
Cajero		2		Junio	2019
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input type="checkbox"/> Exteriores	
Equipos:					
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros	
Dosis de Producto por Galón:					
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas	
<input type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad	
<input checked="" type="checkbox"/> Sipetrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático		
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático		
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático		
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático		
<p>NOTA: Fumigación Contro insectos En bano apto, comedores, lavanderia, oficinas, Pasillo, Sala de Rumiante, Aire estacion y camiones AM 18 16, 43 43 49, 54 48 34</p>					
Tratamiento de Roedores					
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras	
<input type="checkbox"/> Rodenticid	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad	
<input type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1		
<p>NOTA:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>					
<p>Importante:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación. <p>Nombre: <u>Gilmer Angulo</u> Lic. Shiny Muñoz Control de Calidad - PJCS Nombre: <u>S. M. Cruz</u></p> <p>Recibido: _____ Técnico: <u>S. M. Cruz</u></p>					

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Cajira Fecha: 2 - Junio - 2019
Supervisado: Juan L Técnico: Sergio Ospina

Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			

Nº 0615

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CUADRO DE GUÍA DE FUMIGACIÓN
FUMIGADORA ACME

PLANTA PICSA

FECHA: 19/05/2019

HORA: 10:30 AM

NOTA: NO FUMIGAR LOS CUARTOS FRÍOS

ÁREAS A FUMIGAR:		MARCAR CON GANCHO
TIENDA MÓVIL		
GARITA		✓
CASETA DE PESAJE		
CASETA DE PANELES ELECTRICOS		✓
TALLER DE MANTENIMIENTO		
COMEDOR DE ÁREA SUCIA		✓
DEPÓSITO DE ALIMENTOS		✓
CORRALES Y DRENajes		✓
PLANTA DE CARNE HARINA		✓
OFICINAS ADMINISTRATIVAS		✓
COMEDOR, VESTIDORES y BAÑOS DE PLANTA		✓
PERIMETROS DE LA PLANTA	Área de los buches, taller de mecánica, área nueva, etc.	✓
SALA DE PROCESO	Desde el deguello hasta la rampa de despacho	✓
ÁREA DE DESHUESE		✓
CAMIÓN INTERNACIONAL	PLACA 548276	✓
CAMIÓN REFRIGERADO	PLACA AH 0547	✓
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA 548535	
FURGÓN PLATEADO	PLACA 437369	✓
FURGÓN KIDRON	PLACA 547834	
CAMIÓN GMC	PLACA 717306	
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA AM 1816	✓

Lic. Shindy Muñoz
Control de Calidad • PICSA

SUPERVISADO POR: JESUS

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	19 Mayo 2019			
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			
<input checked="" type="checkbox"/> Exteriores				
Equipos:				
<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	
<input type="checkbox"/> Otros				
Dosis de Producto por Galón:				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
<input type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
<p>NOTA: Fumigación Contro Insectos En spícimes, Comida, Deshues, bushs, apícola Carnes, boda y Punto De Ania estima Se Fumiga desde a los lluvias no se fuma Fumiga Todo el Ania estima</p>				
Tratamiento de Roedores				
<input checked="" type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
<input type="checkbox"/> Rodenticid	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
<p>NOTA: Actividad en los numeros 2, 3, 5 10 y 11</p>				
<p>Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.</p>				
Nombre:				
Recibido: <i>José E. P.</i>	Control de Calidad: <i>José E. P.</i> Nombre: <i>Santiago Diaz</i> Técnico: <i>Santiago Diaz</i>			

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Fumigadora ACME S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Control de Vectores • Tel. 290-3351																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cliente: <i>Casta</i>	Fecha: <i>19 - Mayo - 2019</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Supervisado: <i>José Gómez</i>	Técnico: <i>Santiago Cruz</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"><tr><td>Internas</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Actividad de Roedores</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desaparecida / Reemplazada</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Obstruida</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mal Estado / Sucias</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Internas</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>Actividad de Roedores</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desaparecida / Reemplazada</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Obstruida</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mal Estado / Sucias</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Internas</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td></tr><tr><td>Actividad de Roedores</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desaparecida / Reemplazada</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Obstruida</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mal Estado / Sucias</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Internas</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>Actividad de Roedores</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desaparecida / Reemplazada</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Obstruida</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mal Estado / Sucias</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Externas</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Actividad de Roedores</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desaparecida / Reemplazada</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Obstruida</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mal Estado / Sucias</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Externas</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>Actividad de Roedores</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desaparecida / Reemplazada</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Obstruida</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Mal Estado / Sucias</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>		Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	Obstruida	<input type="checkbox"/>	Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Nº 0613

Melvin

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	<i>Gaisa</i>	DIA	MES	AÑO
		04	05	2019
<input type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input type="checkbox"/> Exteriores
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dósis de Producto por Galón:				
<input type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Onzas
<input type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input type="checkbox"/> Sipetrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	<i>bisemanal</i>
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	<i>bisemanal</i>
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA: <i>Fumigación contra insectos en Oficinas, baños Comedores, lavandería, vestidores, Nebulización Externa</i>				
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
<input type="checkbox"/> Rodenticidad	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	<i>bisemanal</i>
NOTA:				
Importante:				
1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida.				
2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados.				
3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza.				
4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.				
<i>Nombre: Gennar T Epizay</i>		<i>Lic. Shindy Muñoz</i>	<i>Nombre: Carlos Noriel</i>	
<i>Recibido:</i>		<i>Control de Calidad - PICSA</i>	<i>Técnico:</i>	

Fumiadora ACME S.A.																																							
Control de Vectores • Tel. 290-3351																																							
Cliente:	<i>Caisu</i>																			Fecha:	<i>Oct - Mayo - 2009</i>																		
Supervisado:	<i>Mario I. Espinoza</i>																			Técnico:	<i>Carlos Uriel</i>																		
Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																																					
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																																					
Obstruida		<input type="checkbox"/>																																					
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																					
Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																																					
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																																					
Obstruida		<input type="checkbox"/>																																					
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																					
Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																																					
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																																					
Obstruida		<input type="checkbox"/>																																					
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																					
Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																																					
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																																					
Obstruida		<input type="checkbox"/>																																					
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																					
Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																																					
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																																					
Obstruida		<input type="checkbox"/>																																					
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																					
Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																		
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																																					
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																																					
Obstruida		<input type="checkbox"/>																																					
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																																					

Nº 1545

Lic. Silvana Muñoz

Control de Calidad - PIESTA

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	CAISA	DIA	MES	AÑO
		18	04	2019
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input type="checkbox"/> Exteriores
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dósis de Producto por Galón:				
<input type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad
<input type="checkbox"/> Sipetrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifenthrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA:				
<i>Fumigación contra insectos en oficinas, bares vestidores, comedores área externa, área de Deshueses Colocación de Pastilla Para Roedor, tienda móvil.</i>				
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
Rodenticidio	No. de Registro	Ingrediente Activo	Antídoto	Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
NOTA:				
Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.				
Nombre:	Luis Sánchez Muñoz			Nombre: CF
Recibido:	Control de Calidad - PICSA			Técnico:

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Caisse Fecha: 18-abril-2019

Supervisado: López Puerto Técnico: Catíos

Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Rosdores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			

Lic. Shirley M. Muñoz

Control de Calidad - PICSA

Nº 1986

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CUADRO DE GUÍA DE FUMIGACIÓN
FUMIGADORA ACME

PLANTA PICSA

FECHA: 7/4/2019

HORA: 8:30 AM



NOTA: NO FUMIGAR LOS CUARTOS FRÍOS

ÁREAS A FUMIGAR:	MARCAR CON GANCHO
TIENDA MÓVIL	
GARITA	✓
CASETA DE PESAJE	✓
CASETA DE PANELES ELECTRICOS	✓
TALLER DE MANTENIMIENTO	✓
COMEDOR DE ÁREA SUCIA	✓
DEPÓSITO DE ALIMENTOS	✓
CORRALES Y DRENajes	✓
PLANTA DE CARNE HARINA	✓
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	✓
COMEDOR, VESTIDORES y BAÑOS DE PLANTA	✓
PERIMETROS DE LA PLANTA	Área de los buches, taller de mecánica, área nueva, etc. ✓
SALA DE PROCESO	Desde el deguelle hasta la rampa de despacho ✓
ÁREA DE DESHUESE	✓
CAMIÓN INTERNACIONAL	PLACA 548276
CAMIÓN REFRIGERADO	PLACA AH 0547 ✓
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA 548535
FURGÓN PLATEADO	PLACA 437369 ✓
FURGÓN KIDRON	PLACA 547834 ✓
CAMIÓN GMC	PLACA 717306
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA AM 1816

SUPERVISADO POR: José Pérez

 Lic. Shlinday Muñoz
Control de Calidad - PICSA

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:				DIA	MES	AÑO
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input checked="" type="checkbox"/>	Exteriores	
Equipos:						
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros		
Dosis de Producto por Galón:						
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas		
<input checked="" type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad		
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático			
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático			
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático			
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático			
NOTA:	Fumigación contra insectos en Oficinas, Compuertas, Vestidores, Desandar, deshumidificadores, Aire acondicionado, etc. Años 43 7969 y 54 7834					
Tratamiento de Roedores						
<input checked="" type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras		
<input type="checkbox"/> Rodenticidad	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad		
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1			
NOTA:						
Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.						
Nombre:	Nombre: 					
Recibido: 	Técnico: 					

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Lina Fecha: 7- Abril - 2019

Supervisado: José L. Técnico: Soriano Chay

Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nº 1253

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	<i>Caja</i>	DIA	MES	AÑO
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input type="checkbox"/> Exteriores
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dósis de Producto por Galón:				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
<small>NOTA:</small> <i>Fumigación contra insectos en bodega, Ventilador, techo, estanterías, plástico, madera, huecos, basandilia, comedores, área externa, camiones AM 1816, 548276, 437369 AH 0544, 547834.</i>				
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
Rodenticidio	No. de Registro	Ingrediente Activo	Antídoto	Perodicidad
<input type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
<small>NOTA:</small> <i>No hubo actividad de roedores de ningún tipo. Se pusieron minimo los trampas los días de los fumigaciones.</i>				
Importante: <ol style="list-style-type: none"> - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación. 				
Nombre:	<i>Lis Shelly Muñoz</i> <i>Control de Calidad - PICSA</i>			
Recibido:	<i>S. J. Pérez</i>			
Técnico:	<i>S. J. Pérez</i>			

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Circo Fecha: 24 - Marzo - 2019

Supervisado: Eduardo J. Técnico: Santiago Muñoz

Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>																			
Obstruida	<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>																			

Santiago Muñoz
Lic. Santiago Muñoz
Comité de Calidad - PICSA

Nº 0611

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	<i>Caisa</i>	DÍA	MES	AÑO
		16	02	2019
<input type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input checked="" type="checkbox"/> Exteriores
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dósis de Producto por Galón:				
<input type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Onzas
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad
<input type="checkbox"/> Sipetrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	<i>bisemanal</i>
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA: <i>Fumigación contra insectos en área externa (Nebulización)</i>				
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
Rodenticidio	No. de Registro	Ingrediente Activo	Antídoto	Perodicidad
<input type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
NOTA: <i>Se realizó la fumigación preventiva en áreas externas.</i>				
Importante:				
1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida.				
2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados.				
3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza.				
4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación. <i>José Montes Muñoz</i> Nombre: <i>Carlos</i> Control de Calidad - PICSA				
Nombre:	Recibido: <i>José Montes</i>	Técnico: <i>Carlos</i>		

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	Caino			DIA	MES	AÑO
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input type="checkbox"/> Exteriores		
Equipos:						
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros		
Dósis de Producto por Galón:						
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas		
<input checked="" type="checkbox"/> Plaguicida	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad		
<input checked="" type="checkbox"/> Sliptrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático			
<input type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático			
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático			
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático			
NOTA:	<p><i>Fumigación contra insectos en almacenes, comedores, baños, Desague, garita, Imanderia</i></p> <p><i>Carnicería 548276, AM 1816, 437369, A H 0547, 5478 34</i></p>					
Tratamiento de Roedores						
<input checked="" type="checkbox"/> 50 Gramos	<input type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras		
<input type="checkbox"/> Rodenticididad	<input type="checkbox"/> No. de Registro	<input type="checkbox"/> Ingrediente Activo	<input type="checkbox"/> Antídoto	<input type="checkbox"/> Perodicidad		
<input checked="" type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1			
NOTA:						
<i>Lic. San. Agrícola</i> <i>Control de calidad PIESA</i>						
Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.						
Nombre:	<i>[Firma]</i>					
Nombre:	<i>[Firma]</i>					
Recibido:	<i>[Firma]</i>					
Técnico:	<i>[Firma]</i>					

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Orissa Fecha: 10 - Marzo - 2019
Supervisado: Eduardo Técnico: Samuel Auzay

Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Luis Sánchez Muñoz
Control de Calidad - PICSA*

Nº 0610

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CUADRO DE GUÍA DE FUMIGACIÓN
FUMIGADORA ACME

PLANTA PICSA

FECHA: 24/2/2018 HORA: _____

NOTA: NO FUMIGAR LOS CUARTOS FRÍOS

ÁREAS A FUMIGAR:	MARCAR CON GANCHO
TIENDA MÓVIL	
GARITA	✓
CASETA DE PESAJE	✓
CASETA DE Paneles ELECTRICOS	✓
TALLER DE MANTENIMIENTO	✓
COMEDOR DE ÁREA SUCIA	✓
DEPÓSITO DE ALIMENTOS	✓
CORRALES Y DRENajes	✓
PLANTA DE CARNE HARINA	✓
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	✓
COMEDOR, VESTIDORES y BAÑOS DE PLANTA	✓
PERIMETROS DE LA PLANTA	Área de los buches, taller de mecánica, área nueva, etc. ✓
SALA DE PROCESO	Desde el deguelle hasta la rampa de despacho ✓
ÁREA DE DESHUESE	✓
CAMIÓN INTERNACIONAL	PLACA 548276 ✓
CAMIÓN REFRIGERADO	PLACA AH 0547 ✓
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA 548535
FURGÓN PLATEADO	PLACA 437369 ✓
FURGÓN KIDRON	PLACA 547834 ✓
CAMIÓN GMC	PLACA 717306 ✓
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA AM 1815 ✓

SUPERVISADO POR: _____ *Lle. Shandy Muñoz
Centro de Calidad - PICSA*

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	<i>Calleo - PICSA</i>	DIA	MES	AÑO
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input type="checkbox"/> Exteriores
Equipos: <input type="checkbox"/> Bomba Manual <input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor <input checked="" type="checkbox"/> Bomba Eléctrica <input type="checkbox"/> Bomba de Humo <input type="checkbox"/> Otros				
Dósis de Producto por Galón:				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sipetrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA: <i>Fumigación contra insectos en oficinas Corredores, bána, dormitorios, baños, duchas, plantas y Área externa y caminos. A H 0547, S 418276, A M 1816, S 47834 y 437369.</i>				
Tratamiento de Roedores <input type="checkbox"/> 50 Gramos <input checked="" type="checkbox"/> 100 Gramos <input type="checkbox"/> 200 Gramos <input type="checkbox"/> 1.1 Libras <input type="checkbox"/> 2.2 Libras <input type="checkbox"/> Rodenticidado <input type="checkbox"/> No. de Registro <input type="checkbox"/> Ingrediente Activo <input type="checkbox"/> Antídoto <input type="checkbox"/> Perodicidad <input checked="" type="checkbox"/> Maki RQ-680-17 Bromadiolone Vitamina K-1				
NOTA:				
Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación. <i>Lic. Shindy Muñoz</i> <i>Gutiérrez</i> <i>PICSA</i>				
Nombre:	Nombre: <i>S. Samuel J. Noriega</i>			
Recibido: <i>José Martínez</i>	Técnico: <i>S. Samuel J. Noriega</i>			

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Criso Fecha: 24-FEBRERO-2019
 Supervisado: José montes Técnico: Samuel Noriega

Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Externas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Nº 0608

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CUADRO DE GUÍA DE FUMIGACIÓN
FUMIGADORA ACME


PLANTA PICSA

FECHA: 0/01/19

HORA: 9:00 AM

NOTA: NO FUMIGAR LOS CUARTOS FRÍOS

ÁREAS A FUMIGAR:	MARCAR CON GANCHO
TIENDA MÓVIL	✓
GARITA	✓
CASETA DE PESAJE	✓
CASETA DE PANELES ELECTRICOS	✓
TALLER DE MANTENIMIENTO	✓
COMEDOR DE ÁREA SUCIA	✓
DEPÓSITO DE ALIMENTOS	✓
CORRALES Y DRENajes	✓
PLANTA DE CARNE HARINA	✓
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	✓
COMEDOR, VESTIDORES y BAÑOS DE PLANTA	✓
PERIMETROS DE LA PLANTA	Área de los buches, taller de mecánica, área nueva, etc. ✓
SALA DE PROCESO	Desde el deguelle hasta la rampa de despacho ✗
ÁREA DE DESHUESE	✓
CAMIÓN INTERNACIONAL	PLACA 548276 ✓
CAMIÓN REFRIGERADO	PLACA AH 0547
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA 548535
FURGÓN PLATEADO	PLACA 437369 ✓
FURGÓN KIDRON	PLACA 547854 ✓
CAMIÓN GMC	PLACA 717306
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA AM 1815

Lic. Shindy Muñoz
Control de Calidad - PICSA
SUPERVISADO POR: 

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	<i>Carnes</i>	DIA	MES	AÑO
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input checked="" type="checkbox"/> Exteriores
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dosis de Producto por Galón:				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	
<input checked="" type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA:	<i>Fumigación contra Insectos en bodega Comedero, Pasillo, Oficina, garaje, Deposito, Area exterior Notificación y Comisión S48286, 437369, S47834 y AMIR16</i>			
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input checked="" type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
Rodenticidio	No. de Registro	Ingrediente Activo	Antídoto	Perodicidad
<input checked="" type="checkbox"/> Makl	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	
NOTA:				
Importante:				
1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida.				
2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados.				
3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. <i>Lic. Shindy Muñoz</i>				
4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación. <i>Control de Calidad - PICS</i>				
Nombre:	<i>[Firma]</i>			
Recibido:	<i>JOSÉ</i>			
Técnico:	<i>Samuel C. / Noriel A.</i>			

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Coiba Fecha: 10 - Febrero - 2019
 Supervisado: JOSÉ Técnico: Samuel / Noriel

Internas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Internas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Internas	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Internas	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Externas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Externas	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Obstruida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Mal Estado / Sucias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Nº 0607

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	Coisa	DIA	MES	ANO
		27	01	19
<input type="checkbox"/> Interiores	Tratamiento de Insectos:			<input checked="" type="checkbox"/> Exteriores
Equipos:				
<input type="checkbox"/> Bomba Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Motor	<input type="checkbox"/> Bomba Eléctrica	<input type="checkbox"/> Bomba de Humo	<input type="checkbox"/> Otros
Dosis de Producto por Galón:				
<input type="checkbox"/> 1 Onza	<input type="checkbox"/> 1.25 Onzas	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 Onzas	<input type="checkbox"/> 1.75 Onzas	<input type="checkbox"/> 2 Onzas
Plaguicida	Ingrediente Activo	No. de Registro	Antídoto	Perodicidad
<input type="checkbox"/> Sipertrin	Beta Cipermetrina	78548	Tratamiento sintomático	bisemanal
<input type="checkbox"/> K-Othrine	Deltametrina	73352	Tratamiento sintomático	bisemanal
<input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC	Lambda-Cihalotrina	44997	Tratamiento sintomático	
<input type="checkbox"/> Bifenthrin	Bifentrina	RQ-447-10	Tratamiento sintomático	
NOTA: Fumigación contra Insectos en Oficina, Baño, Vestidores, lavadero, Cafetería, cuarto de maquinaria depósito, taller, Nebulización externa.				
Tratamiento de Roedores				
<input type="checkbox"/> 50 Gramos	<input checked="" type="checkbox"/> 100 Gramos	<input type="checkbox"/> 200 Gramos	<input type="checkbox"/> 1.1 Libras	<input type="checkbox"/> 2.2 Libras
Rodenticid	No. de Registro	Ingrediente Activo	Antídoto	Perodicidad
<input type="checkbox"/> Maki	RQ-680-17	Bromadiolone	Vitamina K-1	bisemanal
NOTA: Fumigación de camiones (437369, 547834, Ad 1916 548276)				
Importante:				
1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4 - El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación.				
Nombre: <i>Dayanetha R.</i> Llc. Shindy Muniz Control de Calidad - PICSA. Nombre: <i>C.F.</i>				
Recibido: <i>Dayanetha R.</i> Técnico: <i>C.F.</i>				

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Cals Fecha: 27-01-19

Supervisado: Dagoberto Rivera E Técnico: C.F

Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			
Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>																			
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>																			
Obstruida		<input type="checkbox"/>																			
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>																			

Control de Calidad - PCCSA

Nº 1683

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

CUADRO DE GUÍA DE FUMIGACIÓN
FUMIGADORA ACME
PLANTA PICSA

FECHA: 13/11/2019

HORA: 7:30 A.M.

NOTA: NO FUMIGAR LOS CUARTOS FRÍOS

ÁREAS A FUMIGAR:		MARCAR CON GANCHO
TIENDA MÓVIL		✓
GARITA		✓
CASETA DE PESAJE		✓
CASETA DE Paneles ELECTRICOS		✓
TALLER DE MANTENIMIENTO		✓
COMEDOR DE ÁREA SUCIA		✓
DEPÓSITO DE ALIMENTOS		✓
CORRALES Y DRENajes		✓
PLANTA DE CARNE HARINA		✓
OFICINAS ADMINISTRATIVAS		✓
COMEDOR, VESTIDORES y BAÑOS DE PLANTA		✓
PERIMETROS DE LA PLANTA	Área de los buches, taller de mecánica, área nueva, etc.	✓
SALA DE PROCESO	Desde el deguelle hasta la rampa de despacho	✓
ÁREA DE DESHUESE		✓
CAMIÓN INTERNACIONAL	PLACA 548276	✓
CAMIÓN REFRIGERADO	PLACA AH 0547	
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA 548535	
FURGÓN PLATEADO	PLACA 437369	✓
FURGÓN KIDRON	PLACA 547834	✓
CAMIÓN GMC	PLACA 717306	
CAMIÓN HYUNDAI	PLACA AM 1816	

SUPERVISADO POR: _____

Fumigadora ACME 290-3351

Cliente:	Coisa		Fecha:	13 - Enero-19										
Tratamiento de Insectos														
<input checked="" type="checkbox"/> Interiores <input checked="" type="checkbox"/> Bomba Manual <input type="checkbox"/> 1 Onza <input type="checkbox"/> Químico <input checked="" type="checkbox"/> Difusor <input type="checkbox"/> Solan <input checked="" type="checkbox"/> K-Otivine <input type="checkbox"/> Bitenfina <input type="checkbox"/> Icon 2.5 EC		<input type="checkbox"/> Estufas <input type="checkbox"/> Bomba de Motor <input checked="" type="checkbox"/> 1.28 Onzas <input type="checkbox"/> Ingredientes Activo <input type="checkbox"/> No de Registro <input type="checkbox"/> Antídoto <input type="checkbox"/> Periodicidad		Equipos <input type="checkbox"/> Bomba de Polvo <input type="checkbox"/> Bomba de Humo <input type="checkbox"/> Otros Dosis de Producto por Galón <input type="checkbox"/> 1.6 Onzas <input type="checkbox"/> 1.76 Onzas <input type="checkbox"/> 2 Onzas Lugar Tratados <i>Fumigación contra insectos en oficinas, comedores, bares, devendurias, Posadas, rehabilitación de Area exterior y Camiones. 547834, 548276, 437369</i>										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Gel</td> <td>Ingredientes Activo</td> <td>No de Registro</td> <td>Antídoto</td> <td>Periodicidad</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Stalexx</td> <td><input type="checkbox"/> Infestación</td> <td>74432</td> <td>Tratamiento sistémico</td> <td></td> </tr> </table>					Gel	Ingredientes Activo	No de Registro	Antídoto	Periodicidad	<input type="checkbox"/> Stalexx	<input type="checkbox"/> Infestación	74432	Tratamiento sistémico	
Gel	Ingredientes Activo	No de Registro	Antídoto	Periodicidad										
<input type="checkbox"/> Stalexx	<input type="checkbox"/> Infestación	74432	Tratamiento sistémico											
Tratamiento de Roedores														
<input type="checkbox"/> 50 Gramos <input type="checkbox"/> Keral <input checked="" type="checkbox"/> Centro Blox <input type="checkbox"/> Dond Line Líquido		<input checked="" type="checkbox"/> 100 Gramos <input type="checkbox"/> No de Registro <input type="checkbox"/> Ingredientes Activo <input type="checkbox"/> No de Registro <input type="checkbox"/> Ingredientes Activo <input type="checkbox"/> No de Registro		200 Gramos 1.1 Libras 2.2 Libras <input type="checkbox"/> Antibiótico <input type="checkbox"/> Vitamina K-1 <input type="checkbox"/> Bromadiolona <input type="checkbox"/> Bromadiolona <input type="checkbox"/> Vitamina K-1										
Importante: 1 - Evitar la presencia de personas hasta seis horas después de la aplicación del plaguicida. 2 - Limpie la superficie de los equipos con agua potable antes de ser utilizados. 3 - Asegúrese de que esta información llegue a todo el personal que labora en la empresa, incluyendo personal de mantenimiento, seguridad y limpieza. 4- El cliente es responsable de llevar la fecha de vencimiento de su Certificado de Fumigación														
Notas: <i>Lic. Shindy Muñiz Control de Calidad C.I.C.S.</i>														
Recibido: <i>Dagoberto Rivas</i> Técnico: <i>S. C.</i>														

Fumigadora ACME S.A.

Control de Vectores • Tel. 290-3351

Cliente: Eugenio Fecha: 13. Enero - 19
Supervisado: Dugoberto Rivera Técnico: S.C.

Internas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Internas		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Actividad de Roedores		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Externas		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Actividad de Roedores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desaparecida / Reemplazada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obstruida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mal Estado / Sucias		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nº 1633

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Anexo 33. Carnet de salud.



Anexo 34. Plan de Prevención de Accidentes.

Plan de prevención de accidentes.

Riesgo	Lesiones o enfermedades por manejo de sustancias químicas
Título de la medida/Acción	Implementación de un programa de manejo de sustancias peligrosas de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001
Objetivos	1. Evitar la contaminación del suelo y/o aguas 2. Evitar enfermedades o lesiones por el manejo de las sustancias química
Meta	Implementado al 100%un programa de manejo de sustancias químicas dentro de la finca en un plazo de 3meses
Descripción de la medida/acción	1. Realizar inventario de todas las sustancias químicas en la finca. 2. Llevar registro de las hojas de datos de seguridad (MSDS) para todas las sustancias del inventario (en español) 3. Capacitación al personal en el manejo de sustancias químicas peligrosas que incluye: a. Interpretación de las MSDS b. Riesgo a la seguridad, salud y el medio ambiente debido a las sustancias químicas peligrosas c. Sistema de etiquetado de la empresa d. Método de protección e. Requisitos para el manejo seguro de las sustancias peligrosas
Tipo de medida	Preventiva/ Buena práctica de operación
Fecha inicial de implementación	Diciembre 2013
Fecha final de implementación	La implementación del programa para el manejo de las sustancias químicas se seguirá realizando mientras duren las operaciones de la finca.
Indicador asociado	Porcentaje de avance del programa implementado %/mes (Porcentaje de las sustancias químicas inventariadas, porcentaje de las hojas de datos de seguridad en registro, porcentaje de las sustancias químicas etiquetadas y cantidad de personal capacitado).
Responsable	Encargado de la finca

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Riesgo	Lesiones y daños a la propiedad por incendios
Título de la medida/Acción	Adecuar las instalaciones de acuerdo a los Reglamentos del Cuerpo de Bomberos
Objetivos	Evitar lesiones a los trabajadores y daños al propiedad por incendios
Meta	Haber adecuado al 100% las instalaciones de acuerdo a los Reglamentos del Cuerpo de Bomberos en un plazo de 6 meses
Descripción de la medida/acción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de la distribución de los extintores a través de las instalaciones de la finca. (Capítulo XIX del CBP) 2. Colocar los extintores en las instalaciones de la finca de acuerdo con las necesidades de la misma
Tipo de medida	Preventiva/ Buena práctica de operación
Fecha inicial de implementación	Diciembre 2013
Fecha final de implementación	Agosto 2014
Indicador asociado	Porcentaje del análisis realizado (%mes) y cantidad de extintores colocados (Cant./mes)
Responsable	Encargado de la finca

Riesgo	Electrocución por contacto con partes energizadas
Título de la medida/Acción	Implementar un programa de seguridad eléctrica
Objetivos	Evitar lesiones a los trabajadores por contacto con partes energizadas
Meta	Implementado al 100% un programa de seguridad eléctrica en un plazo de 3 meses
Descripción de la medida/acción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección trimestral de las instalaciones eléctricas 2. Elaborar un programa de las instalaciones eléctricas por personal calificado de acuerdo con el RIE 3. Capacitación al personal en seguridad eléctrica básica
Tipo de medida	Preventiva/ Buena práctica de operación

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Fecha inicial de implementación	Diciembre 2013
Fecha final de implementación	La implementación del programa de seguridad eléctrica se continuara realizando mientras dure las operaciones de la planta
Indicador asociado	Porcentaje de inspecciones realizadas (%/mes), porcentaje de avance en la elaboración del programa (%mes) y cantidad de personal capacitado (Cant./mes)
Responsable	Encargado de la finca

Riesgo	Lesiones causadas por equipos y herramientas en mal estado
Título de la medida/Acción	Implementar un programa de mantenimiento de equipo y herramientas
Objetivos	Evitar lesiones por el uso de equipo y herramientas en mal estado
Meta	Implementado al 100% un programa para el mantenimiento de equipo y herramientas
Descripción de la medida/acción	<p>El programa debe incluir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección y reparación de equipos y herramientas 2. Cambio, reparación y mantenimiento
Tipo de medida	Preventiva/ Buena práctica de operación
Fecha inicial de implementación	Diciembre 2013
Fecha final de implementación	La implementación del programa para el mantenimiento de equipo y herramientas se continuará realizando mientras dure las operaciones de la finca
Indicador asociado	Porcentaje de avance del programa implementado (%/mes)
Responsable	Encargado del matadero

Riesgo	Lesiones y enfermedades por la no utilización del equipo de protección personal
Título de la medida/Acción	Implementar un programa de capacitación para los trabajos del matadero
Objetivos	Evitar lesiones al personal debido a la no utilización del equipo de protección personal

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Meta	Implementado al 100% el programa de capacitación para los trabajadores de la finca con respecto al uso debido de los equipos de protección personal en un plazo de 3 meses
Descripción de la medida/acción	1. Elaborar un programa de capacitación 2. Capacitación al personal en la importancia del uso del equipo de protección personal
Tipo de medida	Preventiva/ Buena práctica de operación
Fecha inicial de implementación	Diciembre 2013
Fecha final de implementación	La implementación del programa de capacitación para los trabajadores de la finca con respecto al uso debido de los equipos de protección personal se continuará realizando mientras dure las operaciones del matadero
Indicador asociado	Porcentaje del programa implementado (%/mes) y cantidad de personal capacitado (Cant/mes)
Responsable	Encargado del matadero

Anexo 35. Cronograma actualizado.

Medidas del PAMA	Solicitar permiso de uso de aguas residuales tratadas, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico Copanit 24-99	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Encargado del matadero
	Solicitar permiso de uso de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Mantener pago de uso de agua al día tal como lo establece la resolución	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Contar con análisis de las mediciones de ruido ocupacional y ambiental	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Mantenimiento preventivo de las instalaciones del matadero	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Asegurar el libre curso de las aguas en los drenajes	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Mantenimiento preventivo de los equipos mecánicos	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Apagar los equipos que no estén utilizando	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Proteger el sistema eléctrico con cajillas especiales para tal fin	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

Realizar el registro de consumo de agua	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
Programa de monitoreo de fugas permanente	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
Solicitar el permiso de uso de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
Contar con un programa de capacitación en manejo ambiental, P+L, salud ocupacional y medidas de seguridad.	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero
Estricto cumplimiento de las medidas y acciones documentadas en el programa de HACCP	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
Estandarizar las operaciones de limpieza tanto en las galeras como en el matadero.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
Destinar los residuos sólidos orgánicos en la elaboración de alimentación animal (harina de carne)	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
Mejorar las operaciones de separación de residuos sólidos y sangre dentro del matadero	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
Mantenimiento y mejoramiento de las operaciones realizadas para separar los sólidos, líquidos y sangres, antes de llegar al sistema de tratamiento de aguas residuales	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero
Solicitar la reutilización del agua residual contenida en la tercera laguna para enfriamiento del cooker	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Encargado del matadero
Monitoreo permanente de las vigilando el nivel de sólidos suspendidos, totales y sedimentables	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Estabilizar los taludes o terraplene de las lagunas	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero
	Mantener el nivel de agua de las lagunas a no menos de 2 pies por debajo del nivel del suelo	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero
	Mantenimiento periódico de los tanques sépticos	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Encargado del matadero
	Separación eficiente de los sólidos y sangre en las aguas residuales	Diciembre 2013	Diciembre 2015	Encargado del matadero
	Uso de residuos sólidos en la elaboración de alimento animal	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Control y mitigación de olores	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Prevención, monitoreo y control de las enfermedades respiratorias en los empleados	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Mantener la comunicación con los vecinos y atender las quejas	Diciembre 2013	Permanente	Encargado del matadero
	Análisis de la calidad del agua proveniente del pozo	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Implementación de medidas que reduzcan el consumo de agua.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Implementación de medidas para disminuir la población de moscas.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Implementación de medidas tendientes a disminuir la población de roedores	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Disposición adecuada de la porcinaza sólida	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
P+L	Control estricto de visitantes	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Conducción eficiente de la sangre hacia el cooker para la elaboración de harina de carne	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Encargado del matadero

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Aprovechamiento de viseras no aprovechables en la elaboración de harina de carne	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Mejorar la iluminación del área de corte para evitar riesgos de cortaduras	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Colocación de empaques necesarios para el cierre hermético de los cuartos fríos.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Contar con botiquín de emergencias	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Señalización interna del matadero	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Contar con bitácora de mantenimiento que se realiza en las instalaciones del matadero	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Realizar el registro de consumo de agua	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Capacitar al personal acerca del ahorro de agua	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Analizar periódicamente la calidad de agua de consumo	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Apagar los equipo que no se estén utilizando	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Programa de capacitación en manejo ambiental y P+L	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Utilización de residuos orgánicos generados en las operaciones para la elaboración de alimento animal.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Limpieza y desinfección de las instalaciones	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Uso de pediluvio en la entrada de las instalaciones	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Uso de botas de caucho, ropa de trabajo, guantes y mascarilla	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Revisión de las instalaciones eléctricas	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Instalación de un medidor de consumo de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Mantenimiento de los márgenes de las lagunas	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Caracterización de las aguas residuales	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	Implementación de un programa de manejo de sustancias peligrosas de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Implementar un programa de seguridad eléctrica	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Implementar un programa de mantenimiento de equipo y herramientas	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Implementar un programa de capacitación para los trabajadores	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Definir e identificar las áreas más propensas a riesgos o accidentes.	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Contar extintores contra incendios	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Colocar letreros informativos para el uso del EPP de forma correcta	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
PLAN DE MONTOREO	Análisis de agua de consumo humano	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Análisis de agua Residual	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Registro de consumo de agua	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero
	Prácticas de bioseguridad	Diciembre 2013	Agosto 2014	Encargado del matadero

INFORME DE CUMPLIMIENTO PAMA, PROCESADORA INDUSTRIAL DE CARNES, S.A.

	Control de plagas	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Detección de fugas y derrame de agua	Diciembre 2013	Mayo 2014	Encargado del matadero
	Monitoreo de ruido ambiental	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero
	Monitoreo de ruido ocupacional	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero
	Monitoreo de calidad de aire	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero
	Monitoreo de olores molestos	Diciembre 2013	Anual	Encargado del matadero

Anexo 36. Resultados del monitoreo de suelo en cumplimiento.



Centro de Investigaciones Químicas, S. A.
Laboratorio C.I.Q.S.A.

Calle Andrés Bautista
San José, Panamá
Tel.: 226-5936

INFORME DE ANÁLISIS Suelo

IAQ 251-2015

Usuario	Procesadora Industrial de Carne, S.A.		
Proyecto	Monitoreo Ambiental en Matadero Porcino		
Fecha de Informe	13 de mayo de 2016		
Fecha de Muestreo	26 de abril de 2016		
Muestra	Una muestra de suelo en parte frontal de la Planta		
Procedimiento de Muestreo Utilizado	Manual de Calidad de CIQSA PL-034 A. Plan de Muestreo B. Procedimiento de Muestreo y Tratamiento de Muestras		
Muestreo realizado por	Lic. Enzo De Gracia / Técnico Alejandro Domínguez		
Lugar de Muestreo	Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
Analistas	Lic. Enzo De Gracia		
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,3°C	H= 45%	
Parámetros	Unidades	Método	Una muestra de suelo en parte frontal de la Planta Lab # 648-16
pH		Potenciométrico	8,0
Materia Orgánica	%	Oxidación	8,8
Actividad de Deshidrogenasa	µg TFF/g 24h	Espectrofotométrico	24,5
Índice de Actividad Microbiológica	--	--	2,7
Identificación de Muestra			
Identificación de Laboratorio	Identificación		Ubicación Satelital
Lab # 648-16	Una muestra de suelo en parte frontal de la Planta. Vista Alegre, Nuevo Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		N08°54'59.5" W079°43'22.0"

Importante: Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No. 0540