

Como parte de la Gestión de SST durante el mes de febrero de 2019 en el proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de Santiago de Veraguas, se realizaron importantes actividades en cumplimiento de los Requisitos Legales que marcan las actuales Políticas en materia de Seguridad, Salud e Higiene, Decreto Ejecutivo N°2 del 15 de febrero de 2008:

- Inspecciones diarias en campo.
- Entrega de EPP, por tiempo o por deterioro.
- Inspecciones de equipos, andamios, extintores, escaleras, eslingas, sanitarios.
- Charlas semanales
- Entrega de ATS
- Distribución de agua potable
- Movilización de carpas, mesas y sanitarios, de acuerdo a los avances en la obra
- Señalización para el control del tráfico vehicular
- Orden y limpieza
- Solicitud de EPP
- Digitación de EPP
- Cierre de hallazgos
- Recorridos de seguridad (Proyeco-IDAAN-Mitradel-Meco)
- Medición de gases tóxicos

SANEAMIENTO BASICO.

AGUA POTABLE

Constructora Meco consciente de que la hidratación es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, coordina la distribución del agua en todos los frentes de trabajo.

En la Obra se cuenta con la Empresa Hielo Cristal de Santiago de Veraguas, quienes nos brindan sus servicios con neveras refrigeradas que semanalmente se llenan con hielo en barras, para abastecer de agua fresca a los trabajadores en todos los frentes donde estos se encuentren.

Se cuenta con 2 personas asignadas a la limpieza, desinfección y distribución de los Igloos. Actualmente se entregan en campo una cantidad de **45 Igloos de 10 y 5 gal.**, incluyendo los de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Para la limpieza se utiliza una Hidro lavadora de práctica manipulación eliminando gérmenes y bacterias.

Es importante mencionar que aproximadamente el 60% de nuestro peso es agua y ésta se considera ya como un elemento esencial para la mayoría de los procesos fisiológicos, desde la digestión hasta la absorción, pasando por la eliminación de desechos y toxinas y también para la estructura y función del aparato circulatorio.

Este mes se realiza la confección de porta vasos para mantener la higiene en todas las áreas de trabajo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)
DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III
CAPITULO I

ARTICULO 41. Agua Potable

Los empleadores suministrarán, desde el inicio de cada jornada diaria, suficiente agua potable, bajo las siguientes condiciones:

- a) Que su procedencia sea de la red pública o de fuente aprobada por la autoridad competente.
- b) Que en los casos que sea preciso transportarla por medio de recipientes o carros cisternas, éstos serán exclusivos para el transporte de agua hasta el lugar de las obras, y se hará bajo la aprobación de la autoridad competente, en cuanto al recipiente, calidad del agua y sistema de transporte.
- c) Que el agua potable sea almacenada sólo en recipientes adecuados para este fin, y se limpiarán y desinfectarán periódicamente.
- d) Que se proporcionen recipientes higiénicos para distribuir el agua de beber en cantidad suficiente con sus respectivos vasos higiénicos para satisfacer el consumo de los trabajadores.
- e. Que estos recipientes sean limpiados y desinfectados diariamente o cuando sea requerido.

INSTALACIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Para la limpieza y desinfección de los sanitarios portátiles se contrata los servicios de alquiler de las empresas Tecsan Panamá, con la cual se establece que la limpieza se realice los días lunes y jueves de cada semana.

Esta limpieza conlleva el uso de desinfectante, abundante agua, químicos y la colocación de papel higiénico. Los sanitarios portátiles son muy prácticos y fácil para su movilización, muy utilizados usualmente para la construcción. Los beneficios que nos brinda Tecsan son los siguientes:

- Transporte
- Neutralizador de olores y aroma ambiental
- Enseres de aseo (papel higiénico)
- Limpieza semanales

Durante el mes de febrero se realizó la solicitud de más sanitarios portátiles, los cuales han sido distribuidos de acuerdo a las necesidades de la Obra.

Actualmente la Obra cuenta con 29 sanitarios portátiles, detallados en el siguiente cuadro:

Nº	CODIGO DE SANITARIO	UBICACION	EMPRESA
1.	10875	DICOBBSA /EDIFICIO IDAAN	TECSAN
2.	11255	DICOBBSA /EDIFICIO IDAAN	TECSAN
3.	12107	DICOBBSA /EDIFICIO IDAAN	TECSAN
4.	11758	PTAR	TECSAN
5.	12229	PTAR	TECSAN
6.	13401	SUB CONTRATO CLIMACO PINILLA	TECSAN
7.	11769	SUB CONTRATO CLIMACO PINILLA	TECSAN
8.	13321	SUB CONTRATO CLIMACO PINILLA	TECSAN
9.	12882	SUB CONTRATO CLIMACO PINILLA	TECSAN
10.	11595	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
11.	10784	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
12.	12352	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
13.	12188	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
14.	11518	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
15.	12140	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
16.	13161	MECO-PAQUETE 4A	TECSAN
17.	11738	PAQUETE 2	TECSAN
18.	11580	PAQUETE 2	TECSAN
19.	12181	PAQUETE 4B	TECSAN
20.	11523	PAQUETE 4B	TECSAN
21.	10713	PAQUETE 4B	TECSAN
22.	11547	PAQUETE 4B	TECSAN
23.	11903	PAQUETE 4B	TECSAN
24.	12271	PAQUETE 4B	TECSAN
25.	11628	PAQUETE 5	TECSAN
26..	11486	PAQUETE 5	TECSAN
27.	11892	PAQUETE 5	TECSAN
28.	11628	MECO-ASFALTO	TECSAN
29.	12286	MECO-ASFALTO	TECSAN

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO I

ARTICULO 43. Inodoros

Los empleadores proveerán instalaciones sanitarias y de aseo para los trabajadores y las trabajadoras por separado, de conformidad con la tabla siguiente:

Número de empleados Instalaciones mínimas (por sexo)

20 ó menos Uno

21 a 199 un inodoro y un orinal por cada 40 trabajadores

200 ó más un inodoro y un orinal por cada 50 trabajadores

LOCALES PARA COMER

La Obra cuenta con Carpas a las cuales se les ha acondicionado con mesas tipo Picnic y mesas plásticas cuadradas blancas, con cubierta de material lavable. Estas carpas y mesas están instaladas en todos los frentes de trabajo y son movilizadas según las necesidades y avances en la Obra.

Constructora Meco realiza la solicitud de mas mesas plegables y se confeccionan bancos de madera para distribuir en los distintos Paquetes del Proyecto, buscando la comodidad del personal que labora en campo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO I

ARTICULO 47.

Locales para comer

Los empleadores facilitaran a los trabajadores un lugar adecuado para ingerir sus alimentos.

SEGURIDAD.

ROPAS Y DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Una vez terminada la vida útil del EPP del personal se les realiza el cambio del EPP, periódicamente se realizan recorridos para verificar que todo el personal esté utilizando el EPP y que sea de forma correcta.

Los equipos de seguridad se clasifican de la siguiente manera:

Equipo de Protección Básico y Ropa Reflectiva/Uniformes:

1. Casco
2. Gafas
3. Botas/Puntera
4. Pantalones (3) según convención Colectiva Suntrac-Capac
5. T shirts (5) según convención Colectiva Suntrac-Capac

Equipo de Protección Adicional:

1. Botas de caucho
2. Guantes
3. Orejeras/tapones auditivos
4. Mascarillas de medio rostro contra partículas de polvo y/o gases con sus filtros correspondientes.
5. Overoles desechables
6. Capotes

Protección Colectiva:

1. Conos
2. Letreros:
 - barrera simple (Tipo Burrito)
 - verticales (Tipo Poste)
3. Jersey
4. Delineadores verticales
5. Trafic tambor
6. Paletas de Alto/Siga-Banderolas
7. Bastones luminosos
8. Mallas anaranjadas
9. Cinta de precaución color amarilla
10. Cinta de Peligro color rojo

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO III

ROPAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARTICULO 50.

Dotación de ropa y equipo de trabajo.

Cuando por otros medios no pueda garantizarse una protección adecuada contra riesgos de accidentes o daños para la salud, el empleador proporcionará y mantendrá, sin costos para los trabajadores, las ropas y equipos de protección personal apropiados, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, debidamente certificados y homologados por organismos nacionales e internacionales reconocidos, igualmente vigilará su correcta utilización, de conformidad con lo que dispongan las leyes, reglamentos nacionales y las resoluciones de la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT).

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO III

Prendas de señalización para actividades con transito vehicular y los ambientes de escasa visibilidad

ARTICULO 65.

En los lugares de poca iluminación, de visibilidad limitada, y en los que existan probabilidades de riesgos de atropellos por maquinarias y vehículos en movimiento, se utilizarán ropas de protección (chalecos, cascos, guantes, botas, etc.) y equipos de colores reflectantes.

INDUCCIONES Y POLÍTICAS DE SST

Todo el personal que ingresa a la Obra recibe la Charla de inducción donde también es divulgada la nueva Política de Seguridad de Constructora Meco. Cumpliendo con lo descrito en el Decreto Ejecutivo N°2 del 15 de febrero de 2008: *"es función del responsable en SST, desarrollar actividades de capacitación e información para los trabajadores"*.

En el mes de febrero **ingresaron a la Obra 31 trabajadores**, el desglose esta detallado en el siguiente cuadro:

P. Operativos	P. Administrativos	P. Contratistas	Practicantes
19	0	12	0

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO II

CAPÍTULO II

ARTICULO 30.

Funciones del Responsable en Seguridad, Salud e Higiene en la obra:

"Desarrollar actividades de capacitación e información para los trabajadores en materia de seguridad, salud e higiene del proyecto"

CHARLAS DE SEGURIDAD SEMANALES

Las charlas de seguridad semanal se imparten 1 vez a la semana, iniciando a las 7:00 a. en los distintos frentes de trabajo o Acopios. Los temas tratados forman parte del Plan Anual de capacitaciones y aquellas que específicamente solicita el Cliente. Se toman en cuenta los peligros recurrentes en el área de trabajo, accidentes previos, hábitos de trabajo incorrectos y previamente analizados.

PROGRAMA DE CHARLAS DE FORMACIÓN /SALUD DEL TRABAJO.						
FECHA	TEMAS	DURACIÓN	ADMINISTRATIVOS	OPERATIVOS	CONTRATISTAS	TOTAL DE PARTICIPACIÓN
02/06/2019	Presión Arterial e Hipertensión	1 HORA	0	0	14	14
02/22/2019	El botiquín y su Importancia	1 HORA	0	20	0	20
02/00/2019	Triage, Emergencias y Urgencias	1 HORA	0	0	5	5
TOTAL		0	0	20	19	39

PROGRAMA DE CHARLAS DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO.						
FECHA	TEMAS	DURACIÓN	ADMINISTRATIVOS	OPERATIVOS	CONTRATISTAS	TOTAL DE PARTICIPACIÓN
02/02/2019	USO OBLIGATORIO DE EPP	1 HORA	1	18	0	19
02/02/2019	LA CURVA DE LA SEGURIDAD	1 HORA	0	0	25	25
02/04/2019	USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	1 HORA	0	41	0	41
02/04/2019	USO DEL EPP, CHARLA AUDIOVISUAL	1 HORA	0	32	0	32
02/05/2019	USO DEL EPP	1 HORA	0	23	0	23
02/05/2019	USO DEL EPP	1 HORA	1	16	0	17
02/05/2019	IMPORTANCIA DEL USO DEL EPP	1 HORA	0	0	17	17
02/06/2019	ACCESO A EXCAVACION	1 HORA	1	11	0	12
02/07/2019	TRES PUNTOS DE APOYO EN EL USO DE LAS ESCALERAS	1 HORA	1	9	0	10
02/07/2019	IMPORTANCIA DEL USO DEL EPP	1 HORA	0	0	18	18
02/08/2019	USO DE EPP	1 HORA	0	15	0	15
02/08/2019	CONTROL DEL TRAFICO Y SUS PELIGROS	1 HORA	1	16	0	17
02/11/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	1	37	0	38
02/11/2019	LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO	1 HORA	0	36	0	36
02/12/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	1	30	0	31
02/13/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	0	0	16	16
02/13/2019	USO LIMITE DE LA ESCALERA Y FORMA DE USO CORRECTO	1 HORA	0	13	0	13
02/14/2019	INSPECCION Y REPORTE DE ESCALERA	1 HORA	1	15	0	16
02/15/2019	TRANSPORTE MANUAL DE ESCALERAS	1 HORA	1	14	0	15
02/15/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	1	16	0	17
02/16/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	0	0	17	17
02/16/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	1	18	0	19
02/16/2019	MEDIDAS DE PREVENCION A LA EXPOSICION SOLAR	1 HORA	0	0	16	16
02/18/2019	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	1 HORA	1	43	0	44
02/18/2019	MSDS	1 HORA	0	40	0	40
02/19/2019	ATS ESPACIO CONFINADO	1 HORA	0	4	0	4
02/19/2019	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	1 HORA	0	26	0	26
02/19/2019	RUIDO EN LA MAQUINARIA CON MARTILLO	1 HORA	0	14	0	14
02/20/2019	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD	1 HORA	0	0	15	15
02/21/2019	MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA EXCAVACION	1 HORA	1	14	0	15
02/22/2019	TIPOS DE PELIGROS EN EXCAVACION	1 HORA	1	15	0	16
02/23/2019	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS	1 HORA	1	17	0	18
02/26/2019	ERGONOMIA, CUIDADO DE LA ESPALDA	1 HORA	0	38	0	38
02/26/2019	ERGONOMIA, CUIDADO DE LA ESPALDA	1 HORA	2	49	0	51
TOTAL		16.30 HORAS	17	620	124	761

INSPECCIONES A LOS EQUIPOS OPERATIVOS

Las inspecciones realizadas a los equipos son importantes para detectar aquellas cosas que puedan impedir el buen funcionamiento de los equipos, causando incidentes, accidentes o el daño total del equipo. En el mes de febrero se realizan las inspecciones de equipos en los diferentes frentes de trabajo.

El check list de inspección del Dpto. de SST se basa en la verificación de lo siguiente:

- Llantas
- Limpia parabrisas
- extintores
- Vidrios
- Pito o bocina
- Cintas reflectivas
- Alarma de retroceso
- Pólizas
- Luces
- Carrocería
- Fugas de aceite
- Manómetros
- Licencias

REGLAMENTO DE TRANSITO;

Decreto Ejecutivo N° 640 de miércoles 27 de diciembre de 2006

CAPITULO II

NORMAS DE LOS VEHICULOS

CAPITULO I

DE LOS VEHICULOS EN GENERAL

ARTICULO 8

Es necesario que el vehículo se encuentre en condiciones adecuadas de seguridad, ya sea para uso particular, al servicio del Estado, para el transporte público de pasajeros. Las condiciones de seguridad serán exigidas sobre los siguientes temas: Chasis, carrocería interna-externa, mecánico, amortiguación, dirección, eléctrico-electrónico, frenos, luces y retrovisores, llantas, emisión de gases, bocina.

REGLAMENTO DE TRANSITO;

Decreto Ejecutivo N° 640 de miércoles 27 de Diciembre

CAPÍTULO II

DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

Artículo 112. Los diferentes tipos de licencias de conducir que se expediten en la República de Panamá son:

TIPO	VEHICULO AUTORIZADO
A	Bicicleta
B	Motocicleta
C	Automóviles y camionetas
D	Camiones livianos hasta ocho (8) toneladas y autobuses de hasta dieciséis (16) pasajeros
E	Vehículo de transporte público de pasajeros:
E1	a. Transporte selectivo
E2	b. Autobuses de hasta dieciséis (16) pasajeros
E3	c. Autobuses de más de dieciséis (16) pasajeros
F	Camiones unitarios de más de ocho (8) toneladas y autobuses de más de dieciséis (16) pasajeros
G	Camiones combinados
H	Vehículos de transporte de cargas peligrosas
I	Equipo pesado

SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS

Cámaras de inspección

Para realizar los trabajos dentro de las cámaras de Inspección tales como resane, sobre pisos, etc., El Dpto. de SST del Proyecto ha establecido los siguientes controles de Seguridad:

- a. Uso de Ventiladores Artificiales o Blower 1/3 HP, 8" de diámetro que incluyen ducto y porta ducto.
- b. Uso de Monitor Multigas QRAE
- c. Escaleras
- d. Arnés
- e. Línea de vida (Soga)

DGNTI-COPANIT 43-2001, define Espacio Confinado como los espacios cerrados donde:

- a. El trabajador pueda entrar físicamente y realizar un trabajo.
- b. La entrada o salida es restringida o limitada lo cual hace el escape difícil.
- c. Su diseño no ha sido para ser ocupado continuamente por los trabajadores.
- d. Se tiene deficiencia en cuanto a la ventilación natural.
- e. Tiene una o más de las siguientes características:
 - e.1. Contiene o se le conoce el potencial de contener una atmósfera peligrosa.

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO III

PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

ARTICULO .62

Para los trabajos en espacios confinados se requerirá que se autorice la presencia de trabajadores, para lo cual se hará evaluación previa del aire por medio de monitoreo ambiental y confirmación de ausencia de peligros, siendo obligatoria la supervisión continua de estos trabajos. En aquellos espacios donde el oxígeno sea menor al 19.5 % o existan agentes contaminantes nocivos que constituyan riesgos de muerte, es obligatorio el uso de equipos respiratorios autógenos. Deberá cumplirse con la Resolución No. 124 de 20 de marzo de 2001, Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad Industrial o su posterior reglamentación en cuanto a protección respiratoria

ORDEN Y LIMPIEZA

El orden y la limpieza en todas las áreas de trabajo es importante para evitar accidentes, pero para ello se requiere el involucramiento de todo el personal, iniciando por la Gerencia, Ingenieros, administración, capataces, SST y trabajadores de campo.

El desorden produce:

- ✓ tropiezos
- ✓ resbalones
- ✓ caídas
- ✓ incendios
- ✓ disminuye la concentración
- ✓ disminuye la productividad

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO IV

ARTICULO 72. Orden y limpieza.

Para mantener el orden y limpieza en las obras de construcción se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza, el cual contendrá disposiciones sobre:

1. El almacenamiento adecuado de materiales, equipos y herramientas.
2. La evacuación de desperdicios, desechos y escombros a intervalos apropiados.
3. No se permitirá depositar ni dejar acumular en las obras materiales sueltos innecesarios que puedan obstruir los medios de acceso y salidas de los lugares de trabajo, escaleras y las zonas de circulación.

SEÑALIZACION

Las señales de seguridad sirven para informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta, por lo tanto todo proyecto debe estar debidamente señalizado, las señales pueden ser las siguientes:

- Obligatorias
- Advertencias de peligro
- Señales de prohibición
- Evaluación y salvamento
- Indicativos de extinción de incendios
- Mercancías peligrosas
- Señalización para el control del tráfico vehicular

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)
DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III
CAPITULO IV
Artículo 68

Vías de circulación en la obra (accesos y salidas), nos dice:

Es obligatorio en toda obra de construcción, señalizar y mantener en buena condición todas las vías de acceso y áreas de circulación dentro de la obra.

SALUD.

PRIMEROS AUXILIOS

La Obra cuenta con personal Idóneo Paramédico para dar respuesta a emergencias médicas Prehospitalarias. A primeras horas de la mañana se dirigen a los frentes de trabajo para realizar las pruebas de presión arterial a los trabajadores. Al igual que los demás signos vitales, la presión arterial es una manifestación del estado de salud. Cualquier alteración de los signos vitales indica anormalidad, para ello el personal Paramédico lleva el control de la Presión Arterial de todos los trabajadores, de esta manera se puede detectar aquellos que son hipertensos.

A los trabajadores se les hace entrega de una tarjeta tipo bolsillo donde día a día se les anota como esta su Presión Arterial. Parte de las actividades del personal de Salud es también la de inspeccionar mensualmente los botiquines.

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)
DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO II
CAPITULO II
Artículo 25

El empleador suministrara en todo momento los primeros auxilios; en consecuencia, está obligado a mantener en el proyecto botiquín y equipos de emergencia, así como el personal adiestrado en la capacitación de este, una vez que haya sido capacitado al tenor del artículo 16 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970.

En toda obra de construcción que ocupe hasta 49 trabajadores, el promotor, contratistas y sub contratistas, designaran a un encargado de primeros auxilios el cual estará debidamente capacitado para este fin. Si la obra ocupa 50 o más trabajadores se requiere personal de primeros auxilios o servicio de ambulancia contratado.

ACCIDENTABILIDAD

Durante el periodo del mes de febrero se registraron en la obra, 4 incidentes y un accidente que nos genera una incapacidad de 4 días, debido a un Esguince Grado I del Tobillo Izquierdo.

Para evitar incidentes o accidentes en la obra el Dpto. de Seguridad, Salud y Trabajo realiza lo siguiente:

- ✓ Recorridos diarios para verificación de todos los frentes de trabajo.
- ✓ Entrega de documentación: Análisis de Trabajo Seguro, por cada actividad realizada.
- ✓ Evaluación de Riesgos, como primer paso para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, para conocer cuáles son los peligros y qué trabajadores se encuentran en situación de riesgo.
- ✓ Información y Formación, semanalmente se imparten charlas, los trabajadores tienen derecho a recibir información acerca de los riesgos para su salud y seguridad, las medidas preventivas a adoptar, primeros auxilios y procedimientos de emergencias en la empresa, así como recibir la Formación necesaria del sistema de gestión de seguridad, las responsabilidades de los empleados y los peligros y riesgos específicos, así como de las medidas preventivas y los equipos de protección.


Los trabajadores juegan un papel muy importante en la Gestión de SST y también deben de tomar medidas para prevenir los accidentes laborales:

- ✓ Información y Formación, los trabajadores, tienen derecho a recibir formación e información acerca de los riesgos para su salud y seguridad, las medidas preventivas, primeros auxilios y procedimientos de emergencia.
- ✓ Tienen la obligación de informar acerca de elementos o situaciones en su lugar de trabajo que presenten un peligro, tanto en los equipos (equipo amarillo, equipo liviano, volquetes), Paquetes/Ejes, o durante su transporte.
- ✓ Es responsabilidad de los trabajadores velar por su propia seguridad, teniendo siempre en cuenta la formación recibida en las charlas semanales y las instrucciones recibidas por parte de la empresa, utilizando correctamente las instalaciones y los equipos de trabajo, utilizando los equipos de protección personal puestos a su disposición y utilizando todos los dispositivos de seguridad de la forma correcta.

El siguiente cuadro nos muestra detalladamente los accidentes suscitados en la obra:

Periodo	No. Incidentes	No. Accidentes	Días de Incapacidad Laboral
Enero	3	0	0
Febrero	1	1	4
Marzo	0	0	0
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Septiembre	0	0	0
Octubre	0	0	0
Noviembre	0	0	0
Diciembre	0	0	0
Acumulado	4	1	4

Grafica de Accidentabilidad



MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (Gaceta Oficial)

DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de febrero de 2008)

TITULO III

CAPITULO II

ARTICULO 30. Funciones del Responsable EN Seguridad, Salud e Higiene en la obra

Acápite C. Llevar un registro de los accidentes de trabajos ocurridos durante el desarrollo de la obra.

E. Investigar los accidentes e incidentes ocurridos en la obra.

ANEXO 1

Registros Fotográficos



Inspecciones de SST en campo



Suministro de agua potable y confección de bases para mantener la higiene de los Igloos. Uso de porta vasos.



Confección de porta vasos para distribuir en todos los frentes de trabajo.



Solicitud de más cabinas sanitarias



Confección de bancos de madera



Ubicación de carpas y mesas para uso en los frentes de trabajo

Orden y limpieza. El personal se organiza diariamente para mantener las áreas de trabajo, limpias y ordenadas.



Inspecciones de SST en campo



Suministro de agua potable y confección de bases para mantener la higiene de los Igloos. Uso de porta vasos.



Confección de porta vasos para distribuir en todos los frentes de trabajo.



Solicitud de más cabinas sanitarias



Entrega de Equipo de
Protección Personal



Confección de tableros
informativos, Paquete 4b



Uso de medidor de gas en
cámaras de inspección



Solicitud de escaleras para uso en
los trabajos de Instalación de
tubos, cámaras de inspección y
domiciliarias



Paquete 4a. Charla Semanal; Ergonomía, Cuidado de la espalda.
Feb, 26, 2019 7:29:19 AM



Paquete 4a. Charla Semanal; Ergonomía, Cuidado de la espalda.
Feb, 26, 2019 7:13:19 AM


Charla semanal de SST, Paquete 4a



Charla semanal de SST,
Edificio del IDAAN



Charla semanal de SST,
Paquete 4b



Inspecciones mensuales



Irrigación de agua para control de la polvareda



Uso de escaleras y retiro de material del borde de la excavación



Puntos sensibles de caídas a mismo y
distinto nivel con Vallado y señalización



Pasos Peatonales



Canalización



Uso de Pantallas Electrónicas



Señalización Vertical para el Control del Trafico Vehicular



Ubicación de Banderillero



Control de ingeniería: Uso de Entibados metálicos en excavaciones

PTAR: Uso de andamios y elementos de sujeción (arnes-linea de vida)



Reemplazo de extintores y colocación de base

Tanques para el lavado de las manos

Capacitación Presión Arterial e Hipertensión.

Temas:

- ¿Qué es Presión Arteria?
- Tabla de Valores de la Presión Arterial.
- ¿Qué es Hipertensión Arteria?
- Factores que causan la hipertensión arterial.
- Síntomas y signos.
- Tratamientos.
- Prevención.

06 de Febrero 2019.

Capacitación realizada por Paramédico del proyecto, lugar: edificio IDAAN, empresa: DICOBBSA, Asistieron 29 trabajadores, tiempo estipulado 1 hora.



Capacitación sobre botiquín y su Importancia.

Tema:

- ¿Qué es el Botiquín?
- Importancia y Uso del Botiquín?
- Insumos y cuidados del mismo.
- Uso de cada Insumo y para qué utilizarlo.

22 de Febrero 2019.

Capacitación realizada por Paramédico del proyecto, lugar: Taller- Remedio de la Peña, asistieron 20 trabajadores, tiempo estipulado 1 hora.



Capacitación Triage, Emergencias y Urgencias y entrega de Carnet para bolsillo del Número de ambulancia.

Temas:

- ¿Qué es un Triage?
- Significados y ejemplo de cada color.
- Definición de Emergencias, Urgencias y diferencias entre ambas.
- Importancia de portar el Número de Ambulancia.
- Entrega de Carnet para bolsillo del número de ambulancia y Triage.

Capacitación realizada por Paramédico del proyecto, lugar: PTAR, Empresa: JACO. Asistieron 5 trabajadores, tiempo estipulado 1 hora.



Se colocan Número de Ambulancia Meco en distintos paquetes del proyecto Alcantarillado- Santiago.



Paquete 2



Taller

Paquete 5



Paquete 4b



Paquete 4a



PTAR



Observación

Insumos Pendientes: Tijera, Esparadrapo, Monogafas Trasparentes, Registros de Primeros Auxilios con Lapicero, Linterna, interna, termómetro, manual de primeros auxilios

Botiquín Oficinas
22/02/19



Observación

Insumos Pendientes: Jabón Antibacterial, Manual de Primeros Auxilios, Monogafas Trasparentes, Registros de Primeros Auxilios con Lapicero, Micropore, linternas, Termómetro.

Botiquín Paq. 2.
12/02/19.

Botiquín Paq. 4a acopio Ponuguita.
7/02/19.



Observación

Insumos Pendientes: Tijera, Manual de Primeros Auxilios, Monogafas Trasparentes, Registros de Primeros Auxilios con Lapicero.

Entrega de insumos para botiquín de taller.

Insumos:

6 pares de Guantes
1 Conector.
1 venda triangular.
1 solución salina 500 ml.
10 Gasas Estériles.
10 curitas redondas
20 curitas largas.
2 venda kerlyx 2x2yds.
1 venda kerlyx de 4x4yds.
1 venda elástica de 10cm x 5mts.
20 baja lengua.
1 bolsa para desechos biológicos.
5 tapa bocas desechables
¼ de Paq. Gasas no estériles 4x4.
5 parches oculares.
1 frasco de 120ml de gel alcoholado.
1 frasco de jabón antiséptico.



Botiquín Taller.
22/02/19.

Observación

Insumos Pendientes: Tijera, Manual de Primeros Auxilios, Monogafas Trasparentes, Registros de Primeros Auxilios con Lapicero, Micropore, linternas, Termómetro, aplicadores.

Botiquín Paq. 5.
07/02/19.

Observación

Insumos Pendientes: Aplicadores, Esparadrapo, Monogafas Trasparentes, Registros de Primeros Auxilios con Lapicero, Linterna, termómetro, Manual de primeros auxilios.



Botiquín proyecto Alcantarillado Santiago.	
Área de Ubicación del botiquín	Encargado de Botiquín
Paquete 2	Roberto Bermúdez
Paquete 4a	Luis Franco
Paquete 4b	José Abrego
Paquete 5	Tereso Mendieta
PTAR	Rafael Salguero
Oficina	Arturo Dilon
Taller	Guido Porras



**Toma de Presión personal Meco
cuadrilla de asfalto.**





Toma de Presión personal Meco PTAR.





Toma de Presión personal Siurell.




Toma de Presión personal Dicobbsa edificio IDAAN.





Toma de Presión personal Meco Paq. 4b.



Presiones tomadas en Febrero 2019.	
	Valores
NORMAL	158
PRE-HIPERTENSO	48
HIPERTENSO	16
TOTAL	222

	Sistólica	Diastólica
Normal	110-130	80-90
Pre-Hipertenso	140	80-90
Hipertenso	< 150	<90

	HIPERTENSOS PROYECTO ALCANTARILLADO		
	NOMBRE	CÉDULA	FUNCIÓN
1	Eligio Tejada	6-704-1214	Operador Equipo Pesado
2	Carlos Álvarez	9-735-2915	Ayudante General
3	Javier Jaramillo	2-700-135	Albañil
4	Gabriel Nieto	9-128-214	Capataz
5	Juan Rodríguez	6-67-416	Albañil
6	Orlando Pinzón	2-146-436	Operador Equipo Pesado
7	Héctor Aparicio	9-184-424	Operador de equipo amarillo
8	Luis Blanco	E 8-84479	Encargado (adm)
9	Efraín Castillo	4-217-686	Lab. ITP
10	Enrique Jaén		Albañil DICOPSA
11	Abdiel Marin	6-713-219	Bodega
12	Alfonso Gaitán	9-135-303	Operador Equipo Pesado
13	Javier Valdez	7-101-443	Operador Compactadora
14	José Abrego		Encargado (adm)
15	José Alvarado	9-218-795	Operador Equipo Pesado
16	Hector Guevara	9-708-2353	Operador Equipo Pesado
17	Arsenio De Gracia	2-711-346	
18	Cecilio Rodríguez	2-101-1237	Encargado (adm)
19	Alfonso Gaitán		Ayudante General
20	Cristóbal Jaén	7-93-1249	Operador Equipo Pesado
21	Eduardo Moreno		Ambiente
22	Cesar Quintero		Operador de equipo pesado
23	Ausberto González		Asistente de Administración
24	Arsenio Polo		Gerente de Proyecto
25	Loo Michael Marin		Ayudante General
26	Cesar Rodriguez	6-703-502	Operador equipo pesado
27	Gamel Alfonzo	9-732-1741	Ayudante General

28	Denis Vargas		Albañil
29	Analys Escobar	7-88-1019	Operador
30	Rufino Almanza	9-82-2414	Operador
31	Harol Nuñez	7-700-1558	operador
32	Enrique Madrid	9-172-199	Cadenero
33	Raul Rujano	9-124-1417	
34	Luis Mojica	8-227-384	Encaegado
35	Bienvenido Dominguez	8-284-198	Operador
36	Daniel Rodriguez	6-53-918	Operador
	Pacientes en Evaluación		
37	Kenneth Aponte	9-751-2083	Ayudante General
38	Rafael salguero		
39	Yinela Yañez		Gestión social
40	Lenin Nuñez	8-776-1208	Ayudante General
41	José Batista	9-705-1345	Topógrafo
42	José Guzman	8-720-2299	Encargado

ANEXO 2

Documentación

PERMISOS DE LA ATTTT



AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGIONAL DE VERAGUAS
PERMISO ESPECIAL N° 006

PARA CIRCULAR CON CARGAS INDIVISIBLE DE DIMENSIONES Y PESO EN EXCESO.
SEGÚN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY N° 10 DEL 24 DE ENERO DE 1989.

PROPIETARIO DE CARGA:		CONSTRUCTORA MECO S.A.	
DOMICILIO: BALBOA		TELÉFONO: 64932563	
CARGA A TRANSPORTAR: VARIADA DATEALLADA EN LA LISTA			
EL DIA: 22/02/2019 HASTA 22/03/ 2019		ORIGEN: SANTIAGO	
DESTINO: PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE SANTIAGO DE VERAGUAS Y VIC			
RUTA: SANTIAGO DE VERAGUAS (ÁREA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE SANTIAGO DE VERAGUAS)			
DETALLE DE LA ESCOLTA: SE APEGA A LA LEY 10 ESCOLTAS SEGÚN EL EQUIPO QUE VA A TRASLADAR DETALLADO EN LA LISTA ADJUNTA.			
LA CARGA SERÁ TRANSPORTADA POR LA MULA:		MODELO:	
COLOR:	MOTOR:	PERMISO DE PESAS Y	
DIMENSIONES:			
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA MECO S.A			

MEDIDAS Y PLACA DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA LA CARGA

LARGO TOTAL DE LA MULA		MEDIDAS DE PESO DE LA CARGA	
MAS EL REMOLQUE:	Mts.	LARGO:	Mts.
ANCHO DEL REMOLQUE	Mts.	ANCHO:	Mts.
ALTURA DEL REMOLQUE:	Mts.	ALTURA:	Mts.
PLACA DEL REMOLQUE	PLACAS ADJUNTAS	PESO:	TON
PLACA DE LA MULA:			
ALTURA COMBINADA:	Mts.		

NOTA: SE TENDRA QUE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- ♦ CIRCULAR A UNA VELOCIDAD MAXIMA DE 40 K/H
- ♦ EL PROPIETARIO DEL VEHICULO ARRIBA DESCRITO ACEPTA LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DANO QUE PUEDA CAUSAR DURANTE EL RECORRIDO.
- ♦ TODA CARGA SOBRESALIENTE SE ACOMODA Y ABANDONARÁ DEL TAL FORMA QUE SEA SEGURO SU TRASLADO.
- ♦ DURANTE EL RECORRIDO, EL VEHICULO MANDARÁ LAS LUCES ENCENDIDAS, LAS ESCOLTAS INDICADAS Y LLEVARÁ SEÑALES APROPIADAS DE AVISO DE PELIGRO.
- ♦ EL VIAJE SE LIMITARA A LAS HORAS DEL DIA (6:00 A.M - 9:00 P.M).
- ♦ LAS MEDIDAS DEL VEHICULO A LA CARGA QUE SE TRANSPORTA ESTAN SUJETAS A REVISION POR LOS INSPECTORES DE PESAS Y DIMENSIONES O LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL DE TRANSITO, EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO ESTIMEN CONVENIENTE.

SE DEBE CONTEMPLAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 640 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL TRANSITO, ESTE PERMISO ES VALIDO POR 48 HORAS.

DEPARTAMENTO DE PESAS Y DIMENSIONES ATTT VERAGUAS SELLO	FIRMA DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DE TRANSITO DE LA POLICIA. SELLO
JOSE MARIA CONCEPCION - DIRECTOR ATTT DE VERAGUAS	


República de Panamá
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
Departamento de Pesos y Dimensiones

Santiago, 22 de FEBRERO de 2019

SRES.
Dirección de Operaciones de Tránsito
Policía Nacional
E. S. D. .

PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMAS FINES RELACIONADOS CON LO
ESTIPULADO EN LA LEY 10 DEL 24 DE ENERO DE 1989, LE ENVIO UNA COPIA DEL
PERMISO ESPECIAL N° 006

QUE SE CONCEDIO A FAVOR DE CONSTRUCTORA MECO S.A

EL DIA 22/02/2019 AL 22/03/2019 DESDE: SANTIAGO HASTA: PROYECTO DE
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO DE VERAGUAS

ATENTAMENTE;

JOSE MARIA CONCEPCION
DIRECTOR A.T.T DE VERAGUAS



EQUIPO	DENOMINACIÓN	PROYECTO
00-134-05K	TRACTOR DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
02-53	MOTONIVELADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
02-88	MOTONIVELADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-145	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-215	MINI EXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-217	MINI EXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-222	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-238	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-241	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-242	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-278	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
10-279	EXCAVADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-104	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-134	BOCAT	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-136	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-137	RETROMARTILLO	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-158	RETROMARTILLO	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-197	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-221	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-222	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-223	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-224	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-225	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-226	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-229	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-230	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
11-241R	RETROEXCAVADORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
121-05	ZANJEADORA DE ORUGAS	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
16-09	CAMION GRUA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
20-138	ROLA LISA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
20-67	ROLA LISA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
20-91	ROLA LISA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
33-114	TRACTOR- CAMIÓN (CABEZAL)	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
33-170	TRACTOR- CAMIÓN (CABEZAL)	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
34-24	REMOLQUE CAMA BAJA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
34-33	REMOLQUE CAMA BAJA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
42-31	BARREDORA	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO





AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN DE VERAGUAS

USO DE VIA

Santiago, 19 de Febrero de 2019.

MECO
E. S. M.

A quien corresponda:

En respuesta a la solicitud de uso de vía, tenemos a bien comunicarle que el suscrito Director Provincial de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Veraguas Lic. José María Concepción, debidamente facultado, autoriza el uso de vía de la calle solicitada.

ORDEN DEL PERMISO DE USO DE VIA

<u>ACTIVIDAD A REALIZAR:</u>	EXCAVACION
<u>VIAS A UTILIZAR:</u>	VIA LA FLORECITA Y EN LAS VIAS INTERNAS DE SAN ANTONIO HACIA ATALAYA.
<u>DIA:</u>	DESDE EL 19 DE FEBRERO DE 2019 HASTA EL 19 DE MAYO DE 2019.
<u>HORA:</u>	DESDE LAS 7:00 A.M. HASTA LAS 5:00 P.M.

OBSERVACION

Se apoya en la medida de lo posible que sea organizado de forma tal que no se obstruya el tráfico y se cumpla con las debidas medidas de seguridad.

DISPOSICIONES LEGALES

Queda entendido que durante la realización de la actividad, EL ORGANIZADOR está en la obligación de:

1. Evitar incomodidades al usuario y mantener el tráfico fluido, el uso de vía de calle debe ser coordinado con la Dirección de Operaciones de Transito de la Policía Nacional para uso de unidades de Transito, para regular el tránsito y la fluidez vehicular.
2. Velar por la seguridad de los usuarios y protegerlos contra posibles accidentes causados por la actividad,
3. Los funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre así como los de la Policía del Tránsito, podrán suspender dicho uso de vía, de no constar con el permiso firmado y sellado o con los recursos de personal, equipo y material necesario para su ejecución.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 2 Ley 34 del 28 de julio 1999.

Atentamente,


LIC. José María Concepción
Director Provincial de la Autoridad del Transito
Y Transporte Terrestre de Veraguas.

CHARLAS SEMANALES



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Psicología, Cuidado de la Espalda
 Lugar: Complejo Forestal b. Fecha: 26-2-2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Victor Jiménez C.	Victor Jiménez C	212010	O.P.
2	Bruno del Pino López	Bruno del Pino López	3284-194	C.V.
3	Analys Escobar	Analys Escobar	7-88-1019	O.P.
4	Tuñán Acosta	Tuñán Acosta	6-71-981	O.P.
5	Mercedes Gómez Ory	Mercedes Gómez Ory	9-752-182	A.G
6	Edmundo Villanueva	Edmundo Villanueva	8927-1087	A.P.
7	Ismael Vazquez	Ismael Vazquez	6-59-557	A.G
8	Belénis Sánchez	Belénis Sánchez	9-197-577	O.P.
9	Tuñán Vazquez	Tuñán Vazquez	9-748-1320	A.G
10	William O. Ruiz	William O. Ruiz	6-703-438	O.P.
11	Wilson Ríos	Wilson Ríos	6-83-487	O.T.
12	Ricardo Martínez	Ricardo Martínez	9-710-2298	A.G
13	Fernando Juárez	Fernando Juárez	9-163-225	A.G
14	Constanza	Constanza	4-782-1413	A.G
15	Walter Andrade	Walter Andrade	9-747-212	A.G
16	Alfredo Gómez	Alfredo Gómez	9-721-224	A.G
17	Carly Rodríguez	Carly Rodríguez	3-101-1237	Capataz
18	Edmundo López C.	Edmundo López C.	9-713-505	A.C.
19	Yenny Hernández	Yenny Hernández	6-707-1754	O.P.
20	José A. O. Gómez	José A. O. Gómez	9-7-9-2209	A.G
21	Eloy Alarcón	Eloy Alarcón	6-712-197	Ayudante
			6-709-1037	O.P.

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Marieluz (Supervisa)



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso Economía, Cuidado de la Espalda
Lugar: Geppi Fuentab. Fecha: 26-2-19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Alvaro Muñoz C	Alvaro Muñoz	9-176-474	O.P
2	Blas E. Chávez S.	Blas E. Chávez	9-7282292	A.G.
3	Mario J. L.	Mario J. L.	113147514 C	
4	Juan Jose	Juan Jose	4-772-321	A.G.
5	Hector Gómez F	Hector Gómez	9-708-2353	O.P
6	Alvaro Muñoz	Alvaro Muñoz	7-702-1559	O.O
7	Alf. Jim	Alf. Jim	4-752-474	O.P
8	Adolfo	Adolfo	9-704-0500	Hombre
9	Rogelio Arango	Rogelio Arango	9-201564	A.b.b
10	Guadalupe	Guadalupe	6-721-111	Phor
11	Juan Ybarra	Juan Ybarra	9-4062099	H.N.L
12	Edgar Lomelí	Edgar Lomelí	9-210-141	A.G
13	Aneth Huicuay	Aneth Huicuay	9-744-1497	A.4
14	Toribio Ruiz O	Toribio Ruiz	5-20469	Alfonso
15	Carla A. Arango	Carla A. Arango	8-735-1764	O.P.C
16	Julian Guzman	Julian Guzman	9-716-100	CA
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Maicay Pequera



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del CURSO: Modelo GIP
Instructor: Cecilia Cruz, Arisbeth González Fecha: 8/2/2019
Área-Proyecto: Planta

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	José Fernando González		6-710-61	Taller
2	Ricardo Basurto Rojas		6-53-60	Taller
3	Adelina Aragón		2-712-1283	Taller
4	Eduardo		6-211-791	De Taller
5	José Gloria		8-454-123	Flexibol
6	Higinio González		9-700-1958	Ay. Ad. Inst.
7	Jairo Bonilla		9-203-875	Taller
8	José		2-710-2248	Taller
9	Eduardo		1-209-295	Mecánica
10	Miguel Rojas		8-814-2135	Taller
11	Guillermo		901000013	Mecánica
12	Abdul Mafid		10-2114-75	operación
13	José		2-212-1247	operación
14	José, Gonzalo		2-709-1945	ayudante
15	Luis Basurto		7-417-520	electro
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Cecilia Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Impresión 3D uso del GPP
Instructor: Luisa Cruz / Aristed González Fecha: 7/2/2019
Área-Proyecto: Planta de Plastimientos

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Luisa Cruz		2-702-1705	Suarez
2	Luisa Cruz		2-702-2091	Suarez
3	Jorge Ongu		2-703-521	Suarez
4	William Pérez		6-203-470	Suarez
5	Yessica A. Alvarado		2-217-872	Aracatob
6	Anthony Sarmiento G		9-702-1208	Suarez
7	Alejandra Gómez		9-201-123	Suarez
8	Alan Carrera		9-724-63	Suarez
9	José Carrasco		8-790-519	Suarez
10	Edgar S. Benítez		2-718-2051	Suarez
11	Juan Carlos		9-712-1582	OP
12	Miguel Peñalver		9-162-253	OP
13	Kelly A. Gómez		6-206-1221	
14	Luis Pérez		9-702-526	
15	Luis Pérez		6-716-691	Plaza
16	Juan Diaz		4-710-150	N.B
17	Franquicia 86 C		9-710-1809	Seale

Duración: 4812-12-3146

Nombre y Firma del Instructor: Luisa Cruz



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Tiro punto de apoyo en uso de escopetas
Lugar: Requena #5 Fecha: 07-02-19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Hernán Viveros	Hernán Viveros	9-7281710	A.G.
2	Alberto Rodón	Alberto Rodón	8-2251029	A.G.
3	Teresa Mendoza	Teresa Mendoza	7-218-05	
4	Abraham Barrios	Abraham Barrios	9-729-1124	soladero
5	Elias González	Elias González	9-729-323	A.G.
6	Victor Dominguez	Victor Dominguez	6-719-500	A.G.
7	Cristina Oliva	Cristina Oliva	9736-1618	tu po
8	Judío Gómez	Judío Gómez	8-468-513	A.G.
9	Roberto y presidente	Roberto y presidente	0708-0218	O.P.
10	Fernando Gómez	Fernando Gómez	1-200-1020	O.P.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 5 minutos

Nombre y Firma del Instructor: Ayfir



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Acceso a la conciencia - tipo de acceso
Lugar: Paseo # 5 Fecha: 06-02-19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Victor R. Ríos /11	Victor Ríos /11	9-752-1792	per. personal
2	Cristobal. O.	Cristobal. O.	9736-1628	base.
3	Elias González	Elias González	9-729-323	A.G
4	Blasimón Barrios	Blasimón Barrios	9-729-1124	Cidenero
5	Victor Dominguez	Victor Dominguez	6-709-1259	O.P
6	Juan Carlos Lopez	Juan Carlos Lopez	6-704-1222	O.P.
7	Placido Vélez	Placido Vélez	9-226-1212	A.G
8	Javier A. Valdez	Javier A. Valdez	3-101-883	O.P
9	Victor Dominguez	Victor Dominguez	6-719-500	A.G
10	Andrea Apuríaco	Andrea Apuríaco	3-463-513	A.G
11	Hector Ríos	Hector Ríos	3-221-1029	A.G
12	Juan Valdez	Juan Valdez	2-118-15	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 5 minutos

Nombre y Firma del Instructor: Jair Fir



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Impartición del libro del COPP
Instructor: Paula Chay Fecha: 5/12/2019
Área-Proyecto: Sofía IDAAN

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Sergio Aguirre	Sergio Aguirre	2-101-96	Dicobsa
2	Alvaro I. Soto	Alvaro I. Soto	2-740-1296	Dicobsa
3	Enriquez Gutierrez	Enriquez Gutierrez	2-134-817	Dicobsa
4	José Luis Sotano	José Luis Sotano	2-704-14	Dicobsa
5	Roberto Martínez	Roberto Martínez	2-134-02	Dicobsa
6	Jaimo Madrid	Jaimo Madrid	9-729-1613	Dicobsa
7	Julieta Alvarado	Julieta Alvarado	9-700-2324	Dicobsa
8	Edgar Gómez	Edgar Gómez	9-721-102	Dicobsa
9	Alvaro Enciso	Alvaro Enciso	9-756-1614	Dicobsa
10	Alvaro I. Soto	Alvaro I. Soto	2-110-300	Dicobsa
11	José Luis Sotano	José Luis Sotano	9-721-1614	Dicobsa
12	Enriquez Gutierrez	Enriquez Gutierrez	2-729-2368	Dicobsa
13	José Sotano	José Sotano	2-104-428	Dicobsa
14	José Sotano	José Sotano	4-715-420	Dicobsa
15	Mario Vazquez	Mario Vazquez	9-714-1932	Dicobsa
16	Miguel Angel S	Miguel Angel S	4-729-217	Dicobsa
17	Wendy Pantoja	Wendy Pantoja	8-7321805	Dicobsa

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Paula Chay



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Uso de PPT
Instructor: Laura Cruz Fecha: 5/12/2019
Área-Proyecto: Proyecto 2

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Julian Gonzalez	Julian Gonzalez	9-708-1185	AG
2	Sergio Luis Bermudez	Sergio Luis Bermudez	C07303062	Capitaz
3	Ramiro Antonio Esteban	Ramiro Antonio Esteban	C02567615	Capitaz
4	Roberto Bermudez	Roberto Bermudez	C01257520	Encargado de proyecto
5	Auge Ibarra	Auge Ibarra	9718-1716	AG
6	Boris Peñaloz	Boris Peñaloz	9-714-2446	AG
7	Ruth Sosa	Ruth Sosa	9-725-90	AG
8	Guillermo	Guillermo	9-753-327	AG
9	Diego J. Lopez	Diego J. Lopez	9-2292006	AG
10	Roberto Vargas	Roberto Vargas	9-737-225	Tubero
11	Leticia T. Lopez	Leticia T. Lopez	9-184-424	OP
12	Daniel A. Rosales	Daniel A. Rosales	9-716-7220	AG
13	Pedro Aguirre	Pedro Aguirre	9-719-014	AG
14	Angelina Vargas	Angelina Vargas	9-712-248	Albanil
15	Guadalupe Lopez	Guadalupe Lopez	9-721-631	AG
16	Sergio Martin	Sergio Martin	9-715-905	climaco
17	Auge I. Morales	Auge I. Morales	9-963-999	Chacra

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Laura Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Mes de OPP
Instructor: Carolina Cruz Fecha: 5/2/2019
Área-Proyecto: Proyecto 2

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Rogelio Castillo	Rogelio Castillo	9-741-1937	AG
2	Hector Esteban	Hector Esteban	9-739-1524	Tobaco
3	Juan Pablo Calvillo	Juan Pablo Calvillo	9-700-1113	Jalisco
4	Jose Balmes Q	Jose Balmes Q	9-204-686	O. P
5	fernando gonzalez	Fernando Gonzalez	8-439-244	DT
6	Velazquez Garcia	Velazquez Garcia	9-723-198	
7	Edwar Morales	Edwar Morales	9-757-1796	Tobaco
8	Noel Franco	Noel Franco	9-701-433	AG
9	Edwin Hernandez	Edwin Hernandez	2-326-2158	O.P
10	Pratay Juez	Pratay Juez	6-706-93	T.V.
11	Eduardo Lopez	Eduardo Lopez	6-809-1058	O.P.
12	Plinio Hernandez	Plinio Hernandez	6-211-948	OP
13	Orlando Diaz	Orlando Diaz	2-722-472	OP
14	Anthony Lopez	Anthony Lopez	4-191-125	AG
15	Juan Caballero	Juan Caballero	9-186-238	A1 Vinal
16	Juan Ruiz	Juan Ruiz	2-712-2035	Alvaro
17	Juan Diaz	Juan Diaz	8-847-026	Cad

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Carolina Cruz



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso Charla Audiovisual: Nuevo del EPP

Instructor: Jesús María La Peña Fecha: 4 - Febrero - 2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Alfonso Gutiérrez	Gutiérrez	9-135-323	A.G
2	Adel Guerra	Guerra	9-709-2500	Blanero
3	Carlos Parra	Parra	9-714-2284	A.G
4	Wilberdo Gómez	Gómez	9-718-50	A.C.
5	Fernando Tuomi	Tuomi	9-163-225	A.G
6	Andrés Trujillo	Trujillo	209729	O.P.
7	Edgardo Rodríguez	Rodríguez	9-747-212	A.G
8	Blasín, E. Cheg. S.	Blasín, E. Cheg. S.	9-735-2292	A.G
9	Soriano	Soriano	9-772-521	A.G
10	Mario Muñoz	Muñoz	9-176-474	O.P
11	Rodríguez, Rodriguez	Rodríguez	9-735-1853	A.G
12	Luis Gómez	Gómez	9-182-199	Blanero
13	José Gómez	Gómez	9-721-92	O.P
14	Oscar Pérez	Pérez	9-768-252	A.G
15				
16				
17				
18				
19				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del instructor: Jesús María La Peña



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Charla Audiovisual: Uso del EPP
Instructor: (Copiaria La Plata) Fecha: 4-Febrero-2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Harold Marce	Harold Marce	7-700-1558	
2	Guadalupe Aguirre	Guadalupe Aguirre	9-209-2205	
3	Javier Alández	Javier Alández	7-101-1123	OP
4	Enver Camacho	Enver Camacho	6-721-1211	Plata
5	Yolanda Valdés	Yolanda Valdés	9-731-1753	
6	Neftalí Gómez	Neftalí Gómez	9-708-2353	OP
7	Edmundo Jaramillo	Edmundo Jaramillo	6-219-181	
8	María Luisa	María Luisa	7-732-6610	OP
9	Enrique Lasa	Enrique Lasa	9-723-163	OP
10	Gabriel Nielsen	Gabriel Nielsen	9-128-214	
11	Guadalupe Lira	Guadalupe Lira	6-61-220	PM
12	José Pérez	José Pérez	2-83-1586	OP
13	Belenis Sánchez	Belenis Sánchez	9-197-511	OP
14	Adrián Tijerina	Adrián Tijerina	7-74-1035	OP
15	Juan Rodríguez	Juan Rodríguez	6-69-416	OP
16	Guadalupe Rodríguez	Guadalupe Rodríguez	7-74-101	787P-P
17	José Ignacio T. E.	José Ignacio T. E.	7-702-135	OP
18	Enrique Rodríguez	Enrique Rodríguez	9-101-1237	Capataz
19				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Mariángel Segura



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Uso de Equipo de protección Personal
Lugar: Altos del Sol Fecha: 4/2/2019
4B

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Gómez, L. M.	Gómez, Ana	9-729-1021	AG
2	Luisa Jiménez	Jiménez	9-712-1897	PD
3	Berenguer, Alejandra	Berenguer	4-721-456	AG
4	Ortiz, Guadalupe	Ortiz	9-732-321	AG
5	Asistente Chavis	Chavis	4-758-290	AG
6	Célestino, Hugo	Célestino	8-758-74	AG
7	Leyla Michel Zamora	Zamora	9-712-1607	AG
8	Tatito Hernández	Hernández	9-142-40	Proyecto
9	Laura Velázquez	Velázquez	9-721-149	OP
10	Silvia Jiménez	Jiménez	6-729-102	AG
11	Javier Campos	Campos	9-165-892	
12	Fidel Sotomayor, B.	Sotomayor	2-114-235	PP
13	Samuel Salazar	Salazar	9-727-1178	AG
14	Ar. Iñaki	Iñaki	9-349-12-7	AG
15	Rosendo Villanueva	Villanueva	4-722-2020	OP
16	Rodríguez, María	Rodríguez	9-163-383	AG
17	José E. Sandoval	Sandoval	9-711-771	AG
18	Urbina, Alfonso	Urbina	21-7872	OP
19	Lilte Aburto	Aburto	9-744-1892	AG
20	Guadalupe, María	Guadalupe	9-754-708	AG
21	Yamile, Alfonso	Alfonso	0-732-1781	AG

Duración:

1 hora

Nombre y Firma del Instructor:

Baray Gurucave



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Uso de Equipo de Protección Personal. del
Lugar: Altos del Sol Fecha: 4/2/2019.
48

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Giovanny	Giovanny	2-262-1734	S.D
2	Ricardo Castillo	Ricardo	4-236430	Chavez
3	Paulo Alvarado	Paulo	4-79-2346	Paulo
4	Juan Castillo	Juan	9-719-50	A.G.
5	Reynor Perez	Reynor	9-172-976	A.G.
6	Wlne Perez	Wlne	201821009	O.P.
7	Guerrero de Leon	Guerrero	6-59-567	A.G.
8	Bruno Oceania	Bruno	7921440	
9	Blas Gómez	Blas	9161602	A.J
10	Guillermo	Guillermo	72212761	A.G
11	Juan A. Flores	Juan A. Flores	9-239-1473	A.G
12	Edwin Bustillo	Edwin Bustillo	202810	O.P.
13	Edwin Oceania Gómez	Edwin	210933	O.P.
14	Edwin Cárdenas	Edwin Cárdenas	4-1311108	O.P.
15	Edwin Oceania	Edwin	9-222654	O.P.
16	Arielardo Rivas	Arielardo	6-714-294	O.P. Mayo
17	Martha A. Pinto	Martha	9-7512083	A.G.
18	Victor Fugueiro	Victor	9-732-1906	A.G.
19	Caro O. R. Lomando	Caro O. R. Lomando	9-715-1069	O.P.
20	Bienvenido Dominguez	Bienvenido	8-284-198	O.P.
21				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Sonya Camarero



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: La Curva de la Dignidad
Instructor: Carola Cruz Fecha: 21/12/2019
Área-Proyecto: Planta de tratamiento

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	JOSÉ A. MARÍA SANTOS	Santos	9-217-372	Armatek
2	RAÚL RODRÍGUEZ	Rodríguez	9-124-1917	
3	MARÍA CANTUARO	Cantuaro	9-162-253	OP
4	EDMUND RODRÍGUEZ	Rodríguez	9-65872	AG
5	EDMUND RODRÍGUEZ	Rodríguez	9-741-7754	PP
6	KELLY A. ALMIR	Almir	6-706-1332	PP
7	JOSÉ A. LÓPEZ PÉREZ	López	6-206-0250	AG
8	JOSÉ A. LÓPEZ PÉREZ	López	4-218-150	A.C.
9	EDMUND RODRÍGUEZ	Rodríguez	9-736-460	OP
10	WILLIAM D. RUIZ	William D. Ruiz	6-203-438	OP
11	JOSÉ A. LÓPEZ PÉREZ	López	4-817-1758	AG
12	EDMUND RODRÍGUEZ	Rodríguez	4-91-925	OP
13	VÍCTOR D. LLONGBÉ	LLongbé	8-808-261	Toposueta
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Carola Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: La Curva de la Agencia

Instructor: Carola Cruz Fecha: 2/2/19

Área-Proyecto: Planta de Potabilización

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Edgar Sampera	<u>Edgar</u>	9-708-1765	Surell
2	Julio C. Sierra	<u>Julio Sierra</u>	9-704-2	Surell
3	Guadalupe Cornejo	<u>Guadalupe</u>	2-702-2096	Surell
4	Barbara Rojas	<u>Barbara</u>	2-709-2071	Surell
5	José Campero	<u>José Campero</u>	6-216-691	Meco
6	Patricia	<u>Patricia</u>	9-218-812	Armatek
7	Alvaro Carrasco	<u>Alvaro</u>	9-724-67	Surell
8	Anthony Simeadra G.	<u>Anthony</u>	9-752-1808	Surell
9	Laura Pérez	<u>Laura</u>	4-119-1626	Surell
10	Eugenio Socorro	<u>Eugenio</u>	9-701-187	Surell
11	Jesse Marulanda	<u>Jesse Marulanda</u>	7-705-005	MECO
12	Franquicia 85° C	<u>Franquicia 85° C</u>	2-716-1804	MECO
13				
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Carola Cruz



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Uso de los objetivos de E.P.Q.
Lugar: Poquitos A.S Fecha: 02-02-19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Esteban Montoya	Esteban	6-204-1258	O.P
2	Plinio Vásquez	Plinio Vásquez	7-726-1212	A.G
3	Ricardo Patiño Pintos	Ricardo Patiño	9-736-1962	A.G
4	Luis Campero	Luis Campero	6-220-606	A.G
5	Roberto Vidal	Roberto Vidal	17-113-564	O.P
6	Patricia Rengifo	Patricia Rengifo	2-157-526	A.G.
7	José Bonilla	José Bonilla	9-737-534	A.G
8	Melvin Bautista	Melvin Bautista	9-729-1124	Colaborador
9	Vicente González	Vicente González	6-712-1138	alumno C.
10	César Quintana	César Quintana	4-210-1393	O.P
11	Victor Domínguez	Victor Domínguez	6-719-500	A.G
12	Elias González	Elias González	9-729-823	A.G.
13	Patricia Olaya	Patricia Olaya	9-726-1628	Topo.
14	Rodrigo Pachano	Rodrigo Pachano	3-468-573	A.C.
15	Juan Jiménez	Juan Jiménez	6-703-1551	A.C
16	Patricia Redón	Patricia Redón	8-245-1039	A.G
17	Edwin Huilca	Edwin Huilca	2-119-15	
18	Víctor Bonilla	Víctor Bonilla	9-752-1791	P37 P10
19	Fernando Ospina	Fernando Ospina	4-244-1223	O.P
20				
21				

Duración: 30 minutos

Nombre y Firma del Instructor: Jakir Fr



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: MSDS (Hoja de datos de Seguridad)
Instructor: Caritha Cruz Fecha: 20/2/19
Área-Proyecto: Edificio INAAU

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Santiago A. Collado		2-106-916	
2	Luisa A. Santamaria		2-134-819	
3	Rodrigo E. Santamaria		2134-612	
4	Blanca Santamaria		2-740-1296	
5	Carolina Santamaria		2-705-14	
6	Kia Plaza, Jr.		2-108-92	
7	Patricia Morales		2-1431-1516	
8	Nevel Arias S.		4-757-217	
9	Salomé George		2-703-433	
10	Diego A. Barrios D.		6-110-305	
11	Tomás A. Ospina Ospina		2-110-668	
12	Julio Pineda, Jr.		2-932-624	
13	Yolises Ruiz		9-723-384	
14	James Pérez		9-221-1184	
15	Angel D. Salcedo		9-730-76	
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Caritha Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Habilidades de Lenguaje

Instructor: Lourka Cruz Fecha: 19/12/19

Área-Proyecto: Proyecto

Nº.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Héctor Núñez	Héctor Núñez	97371524	Tubaro
2	Ricardo Cárdenas	Ricardo Cárdenas	9-441-987	US
3	Edmundo García J.	Edmundo García J.	9-223-178	AB
4	Francisco Roberto	Francisco Roberto	3-114-881	WY
5	Agustín Gómez	Agustín Gómez	2-963939	Plaza
6	Desiderio Rosales	Desiderio Rosales	9-211-1790	AG
7	Rafael Tassay	Rafael Tassay	5-337-225	Tubaro
8	Jesús Gómez C.	Jesús Gómez C.	9-224-2406	AC
9	Edwin Martínez	Edwin Martínez	9-220-1492	AG
10	Edwin Martínez	Edwin Martínez	4-184-424	ER
11	Oscar Madrid	Oscar Madrid	973 1355	AC
12	Sonia Madrid	Sonia Madrid	9-225-1205	AG
13	Boris García M.	Boris García M.	9-214-2444	AG
14	Silvia Abrego	Silvia Abrego	9-240-1900	AB
15	Edmundo Rodríguez	Edmundo Rodríguez	9-733-1565	OP
16	Bruno A. Chocurin	Bruno A. Chocurin	C-02502615	Capataz
17	León Soto	León Soto	2-161-24	AB

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Lourka Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Hoja de votos de Seguridad

Instructor: Loreto Cruz Fecha: 9/2/19

Área-Proyecto: Poquitos 2

Nº.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Ayakel Aburgo	Aburgo	9-724-765	idamono
2	Ismael Villalobos	Ismael Villalobos	9-701-1104	
3	Adrián Gómez	Adrián Gómez	9-719-644	AS
4	Susy Pérez	Susy Pérez	9-332-920	
5	Yessy Alvarado	Yessy Alvarado	9-766-1536	AG
6	Isauro Andrade	Isauro Andrade	7-13-564	OP
7	Maylen Plascencia	Maylen Plascencia	9-710-2189	Social
8	Yosel Cota	Yosel Cota	9-751-991	Social
9	Eduardo Coba	Eduardo Coba	4-283-644	Social
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Loreto Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: ATB (Riesgo & C1) Espacio Confidencial
Instructor: Carita Cruz Fecha: 19/2/112
Área-Proyecto: PA1615 Proyecto 2

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	<u>Yolomino Garcia</u>	<u>Garcia Yolomino</u>	<u>9-723-158</u>	
2	<u>Juanne Vazquez</u>	<u>Juanne Vazquez</u>	<u>8-529-1919</u>	
3	<u>Luis Ruiz</u>	<u>Ruiz Luis</u>	<u>C-2-712-2035</u>	
4	<u>Pab Challos</u>	<u>Pab Challos</u>	<u>0-186-233</u>	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: J. Challos



Registro de Asistencia a Capacitación

MSDS

Nombre del curso

Lugar: Scopio Minera Peñaq Fecha: 18 - Febrero - 2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	ROBERTO RODRIGUEZ	Roby Rodriguez	9-735-1359	A.C.
2	Juan Gómez	Juan Gomez	6-712-192	O.P.
3	Alvaro P.	Alvaro P.	9-744-3751	A.C.
4	Miguel V. Alvarado	Miguel V. Alvarado	9-722-2274	A.G.
5	Julio Cesar Rodas	Julio Cesar Rodas	9-762-2116	A.C.
6	Juan Pineda	Juan Pineda	9-712-2121	A.Ia
7	Wilfredo Pino C.	Wilfredo Pino C.	9-713-505	A.C.
8	Miguel A. Lemus	Miguel A. Lemus	9-916-100	A.G.
9	Carlos Barrion	Carlos Barrion	9-714-2389	A.G.
10	Fernando Sajim	Fernando Sajim	9-163-225	A.G.
11	Alvaro Gómez	Alvaro Gómez	6-707-655	O.P.
12	Alfredo Pino	Alfredo Pino	4-152-2034	O.P.
13	Blas E. Diaz S.	Blas E. Diaz S.	9-722-2292	A.G.
14	Toribio Roca	Toribio Roca	5-704-669	Alarcil
15	Edgardo Jiménez	Edgardo Jiménez	9-700-2088	O.G.
16	Edmundo Jiménez	Edmundo Jiménez	9-749-161	A.G.
17	Edmundo Jiménez	Edmundo Jiménez	9-708-2353	O.P.
18	Horacio Roca	Horacio Roca	2-112-647	N
19	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	6-63-416	M.G.
20				
21				

Duración: 11 hora

Nombre y Firma del Instructor: Mariang Piquinera



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: MSDS
Lugar: Geopía Min La Peona Fecha: 18-Febrero-2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Angelica	Angelica	9-20-2000	
2	Regina Ortega	Regina	9-201-569	ABJ
3	Hector Alvaro	Hector	2-701-558	AB
4	Laura Rivas	Laura	6-721-771	Chifer
5	Zulema Alvarado	Zulema	8-924-1081	
6	Gloria Rodriguez	Gloria	9-2d 789	D-P
7	Yolanda Lopez	Yolanda	9-221-1124	
8	Edith Portillo	Edith	9-412-1161	
9	Yolanda Pineda	Yolanda	9-214-1124	
10	Raulito Hernandez	Raulito	9-302-182	AG
11	Eduardo Hernandez	Eduardo	9-128-103	AG
12	Dora Vaca	Dora	2-150617	AG
13	Sandra Vaca	Sandra	4-772-101	AG
14	Andrea Pineda	Andrea	6-711738	Op. Pdm
15	Juan Alfonso	Juan	9-732-1741	AG
16	Juan Jose Pineda	Juan Jose	9-709-2205	oficina 6
17	Tytia Alvaro	Tytia	6-71-981	O.P.
18	Yolanda Hernandez	Yolanda	6-707-056	O.P.
19	Celis Alvaro	Celis	6-709-1031	O.P.
20	Merito Mireya	Merito	9-126-4094	O.P.
21	Eduardo Pineda	Eduardo	4-128-103	AG

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Hernandez (Depuradora)



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Medidor de Presión ante la exposición solar.

Instructor: Cristina Cruz Fecha: 16/12/19

Área-Proyecto: Planta de Potabilización.

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Juan Carlos Gómez	Juan Carlos Gómez	6-703-1871	Surel
2	Yolanda Cárdenas	Yolanda Cárdenas	6-44-691	MECO
3	Julio Guerra	Julio Guerra	9-704-2	SUREL
4	Guadalupe Gómez	Guadalupe Gómez	2-702-209	SUREL
5	Baldomero Gómez	Baldomero Gómez	2-718-2080	SUREL
6	Edmundo Gómez	Edmundo Gómez	9-908-1705	SUREL
7	José Antonio Gómez	José Antonio Gómez	9-715-53	O.P.C.
8	JUAN TLEJOS	JUAN TLEJOS	2-710-623	MECO
9	Isaias Vargas	Isaias Vargas	9-165-525	A.B.
10	Salvador Sánchez	Salvador Sánchez	PA-212599	O.P.
11	JOSEPH CAMPOS	JOSEPH CAMPOS	8-900-519	SUREL
12	Reynaldo Sotomayor	Reynaldo Sotomayor	9-201-197	SUREL
13	Antonio Sotomayor	Antonio Sotomayor	9-352-1388	SUREL
14	Alex Camarena	Alex Camarena	9-781-63	SUREL
15	José Montiel	José Montiel	9-217-372	ARMATEK
16	Bernardo Domínguez	Bernardo Domínguez	8-284-198	O.P.
17	Luisa L. Vélez	Luisa L. Vélez	8-718-1869	MECO

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor:



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Métodos de prevención en la exposición solar
Instructor: Carola Cruz Fecha: 16/2/19
Área-Proyecto: Planta de Acondicionamiento

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Susan Garcia	Susan G	7-91925	O.P
2	François Díaz	François Diaz	6-20221601	O.P
3	Yann Kev	Yann Kev	9-730-1960	O.P
4	Miguel Cantuero	Miguel	9-167-253	O.P
5	Javier Alfonso Velasco	Javier Velasco	9-101-447	O.P
6	Raúl F. Ruizamo	Raúl Ruizamo	9-124-1917	O.P
7	Franquelin por G	Franquelin	9-716-1808	C.A.D.E
8	Julián Rodríguez	Julián Rodríguez	9165872	A.G
9	Edel M. Sosa	Edel M. Sosa	6-706-1322	P.M.
10	José de la Osa Peralta	José de la Osa Peralta	4-706-2350	A.G.
11	José Luis Alvaro	José Luis Alvaro	4-702-150	A.G.
12	Ivonne Castillo A.	Ivonne Castillo	9-741-2254	O.P.
13	Franquelin por G	Franquelin	8-843-1810	O.P
14	Teresa Vélezano	Teresa Vélezano	9-748-1324	A.V
15	CALITO TABUR Cárdenas	Calito Tabur	7-11841	O.P
16	CESAR AREVALO Cárdenas	Cesar Arevalo	3-705-905	O.R
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Carola Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Modelo preventivo ante la exposición solar
Instructor: Patricia Cruz Fecha: 15/12/2019
Área-Proyecto: Planta

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Arieli Morena		8-452-687	Electr.
2	Wences K. Salazar		4-738-1254	Sold. L.
3	Alejandra Marin		6-713-219	Operaciones
4	Melvin Aranda		2-717-1283	Taller.
5	José A. Tregos		9-416-2292	Taller
6	Franisco Bucio		6-53-60	Taller
7	José F. Gonzalez		6-710-61	Taller
8	Fernando Mendoza		2-12728	Taller
9	Jairo Bonilla G.		216860	Taller.
10	Higinio Bernal		219041	Taller
11	David Gómez		219000	Ayudante
12	Wences Salazar		9-730-215	Alber.
13	Enrique A. Gómez		6-728-1287	Afo.
14	José Gómez		2-719-1272	Taller.
15	Jesse Rodriguez		8-217-2125	Taller
16	Luis Jose Davila		9-717-5220	Charter
17	Guillermo Ferrus M.		901090013	Maquinaria

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor:



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: inspección y reporte de calidad
Lugar: Reparto # 5 Fecha: 14-02-14

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Rey Adán Batista Mity	Rey Adán Batista	9-7361967	A.G
2	Elios González	Elios González	9-229-323	A.G.
3	Jairo Bonilla	Jairo Bonilla	9-737-534	A.G.
4	Flavia Viveros	Flavia Viveros	9-226-012	16
5	Patricia Oñate	Patricia Oñate	9-736-1678	16
6	Fernando Orellana	Fernando Orellana	9-736-1678	O.P
7	Miguel Illesa	Miguel Illesa	6-43860	O.P
8	Victor Vargas	Victor Vargas	6-712-1138	A.C.
9	Adrián Varela	Adrián Varela	9-729-1124	Roberto
10	Victor Dávila	Victor Dávila	6-719-500	A.G
11	Luis ARAÍZ	Luis ARAÍZ	4-433-1152	O.P.Gran
12	Lilto abrigo	Lilto abrigo	9-744-1892	A.G
13	Adrián Ospina	Adrián Ospina	2-416-8573	A.G
14	Alberto los al	Alberto los al	6-82-44	O.P
15	Jh. Llo. Robles	Jh. Llo. Robles	9-225-1039	A.G
16	of - 2014 of - 2014	of - 2014 of - 2014	9-100-665	O.P
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 5 minutos

Nombre y Firma del Instructor: JL.TT



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: uso lógico de la escuela y forma de uso correcto

Lugar: Plaza de los 25 Fecha: 13-02-19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Elias González	Elias González	9-129-323	A.G.
2	Hector Rueda	Hector Rueda	8-225-1039	A.G.
3	Ricardo Bautista mico	Ricardo Bautista mico	9-736-1962	A.G.
4				
5	Wentz Gómez	Wentz Gómez	6-712-1138	A.G.
6	Fernando Gómez	Fernando Gómez	4-261-220	A.G.
7	Rodrigo Arriaga	Rodrigo Arriaga	2-468-573	A.G.
8	Jairo Berllo	Jairo Berllo	9-737-539	A.G.
9	Edmundo Beltrán	Edmundo Beltrán	6-343-360	QP
10	Cristian U.	Cristian U.	7-731-1678	A.G.
11	Victor Domínguez	Victor Domínguez	6-719-500	A.G.
12	Edilmeri Barrios	Edilmeri Barrios	9-729-1124	Edilmero
13	Víctor Bonilla	Víctor Bonilla	9-752-1792	DEPARTAMENTO
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 5 minutos

Nombre y Firma del Instructor: J. F. T.



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Medio Particular ante la exposición solar
Instructor: Carolina Cruz Fecha: 13-2-19
Área-Proyecto: Sofía IDAEI

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Carmen A. Asturias	Laura Ceb	2-134-815	
2	Elvira Ríos	Elvira Ríos	9-730-100	
3	Isabel Pérez	Isabel Pérez	9-205-10	
4	José José	José José	3-110-22	
5	Emilia Sánchez	Emilia Sánchez	2-119-071	
6	Celia Ríos	Celia Ríos	2-202-427	
7	Alvaro A. Gómez D.	Alvaro A. Gómez D.	6-119-305	
8	Rubén Lantos	Rubén Lantos	2-134-60	
9	Alvaro I. Soteras	Alvaro I. Soteras	2-740-1296	
10	Roberto Morales	Roberto Morales	2-431-1516	
11	Isaac Ríos	Isaac Ríos	2-111-1180	
12	Ismael Ortíz	Ismael Ortíz	2-109-488	
13	Mario V. Gómez	Mario V. Gómez	9-714-1893	
14	Alvaro Chávez	Alvaro Chávez	8-789-4178	
15	Juan Villegas	Juan Villegas	9-244-2221	
16	h 7 3	h 7 3	2-158-316	
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Carolina Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Método Montessori de la exposición de la
Instructor: Laura Gómez Fecha: 12/12/2010
Área-Proyecto: Proyecto 2

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Jose Barrios	Barrios	9-204-686	O.P
2	Ronal Vargas	Vargas	9-237-225	Tubero
3	Juan Gómez	Gómez	9-192-332	A.G
4	Laura Gómez	Gómez	9-229-206	A.G
5	Diego Gómez	Gómez	9-216-000	A.G
6	Sonia Martínez	Martínez	9-215-200	A.G
7	Juanita Pérez	Pérez	8-529-1919	A.G
8	Maria P. Rosales	Rosales	9-223-162	
9	Doris A. Rosales	Rosales	9-711-1700	A.G
10	Guadalupe López	López	9-712-248	
11	Angelina López	López	9-718-174	A.G
12	Enrique López	López	6-962-10-58	O.P
13	Edgar Jiménez	Jiménez	9-114-2446	A.G
14	Anthony López	López	9-192-125	A.G
15	José Gómez Ramírez	Ramírez	00730-3062	Casa 2
16	Edilma Gómez	Gómez	9-702-1185	A.G
17	Cyber A. Cedillo	Cedillo	7-744-2117	A.G

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Laura Gómez

Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Maestría Desarrollo de la innovación laboral
 Instructor: Cecilia Cruz Fecha: 12/12/2019
 Área-Proyecto: Proyecto 2

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	José Ramón	José Ramón	5-842-1741	Cad
2	Walmirina Gutiérrez	Walmirina Gutiérrez	9-723-176	
3	Héctor Vázquez	Héctor Vázquez	7-737-024	Tlaxco
4	María Cecilia	María Cecilia	674-945	OP
5	José Luis Caballero	José Luis Caballero	9-741-9414	Lluvia
6	Adrián Gómez	Adrián Gómez	9-779-631	AG
7	Fernando Gómez Vázquez	Fernando Gómez Vázquez	8-429-204	AG
8	Bogotín LASTRAS	Bogotín LASTRAS	9-741-987	AG
9	Edmundo Vela Gómez	Edmundo Vela Gómez	3-114-081	AG
10	Blanca Araceli Achurra	Blanca Araceli Achurra	07502615	Capataz
11	Guadalupe Sánchez	Guadalupe Sánchez	010-1782	O.P
12	Maria Santos	Maria Santos	9-720-4492	AG
13	Fernando Rodríguez	Fernando Rodríguez	9-701-189	AG
14	Edwin Montes	Edwin Montes	9-737-1796	Tlaxco
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Cecilia Cruz



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso La Violencia en el Trabajo
Lugar: Acopio Rural La Píñola Fecha: 11 - Febrero - 2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Juan Carlos Rojas	J. Rojas	9-709-2205	Alvaro
2	Angelito Ortega	Ortega	0201-564	Abi
3	Alvaro Rojas	Rojas	216-7176	AfV
4	José Rojas	Rojas	9-709-2300	Pearce
5	Gerardo Refugio	Gerardo Refugio	9-709-787	P-D
6	Toribio Rivas	Toribio Rivas	5-700-467	Alvaro
7	Edwin Sandoval	Sandoval	9-44-1164	AG
8	Adalberto	Adalberto	2-300-735	Alvaro
9	Carlos Rodríguez	Carlos Rodríguez	3-104-1237	Cavatoro
10	Fernando Rojas	Fernando Rojas	9-103-225	AG
11	Concepcion Rojas	Concepcion Rojas	9-100-107	AG
12	Alfredo Tovar	Alfredo Tovar	6-714-1236	Ab
13	Edwin Gómez	Gómez	9-135-305	A.G.
14	Jamesell Alfonso	Jamesell Alfonso	9-733-174	A.G.
15	Walter Rojas	Walter Rojas	9-797-2112	AG
16	José Gómez	José Gómez	6-912-197	AP
17	Alvaro Rojas	Alvaro Rojas	6-709-635	OP
18	Walter Rojas	Walter Rojas	7-709-1961	AG
19	Horacio Rojas	Horacio Rojas	6-707-1754	OP
20	Juan - T. Rojas	Juan - T. Rojas	6-61-270	D.M.
21	Carlos Patricia	Carlos Patricia	9-714-2389	AG

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Maricruz Piquemura



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: La violencia en el Trabajo
Lugar: Depósito de la Peana Fecha: 11-Febro-2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Alberto Pérez C.		9-113-543	A.C.
2	Severino		9-772-731	A.G.
3	Sabine Willian		8-927-1087	O.G.
4	Guadalupe J. Gómez		9-710-022	
5	Laura Pérez		6-921-1211	Chica
6	Yenny Pérez		9-751-135-9	A.G.
7	Claudia Pérez		9-177-199	Cebolla
8	Julio C. Gómez		9-708-2363	O.P.
9	Edmundo Gómez		9-197-571	O.P.
10	Keyli Aguirre		9-717-40	O.P.
11	Edgar Isidro Pérez		2-03-15-56	O.P.
12	Mario Mieral		9-196-4-4	O.T.
13	Laura Pérez		9-763-252	A.G.
14	Juan Rodríguez		6-67-416	A.G.
15	Victor M. Gómez		9-731-122	
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Marieluz (Diseñaria)



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Medidas Preventivas a la exposición solar
Lugar: Poquete 4 B Fecha: 11/2/2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Edmundo Salas	Edmundo Salas	6-58-112	ALB
2	Eustasio Alvaro	Eustasio Alvaro	9-754-708	A-G
3	Glydero S. Aponte	Glydero Aponte	9-729-1021	AG
4	Rockwell Villanueva	Rockwell	4-742-2024	chot.
5	Benjamin Mendoza	Benjamin Mendoza	4-721-468	A-C
6	Carlitos Mora	Carlitos Mora	9-183-883	ALB
7	Fidel Santamaría J.	Fidel Santamaría	3-114-735	P. Flores
8	Lito abrego	Lito abrego	9-744-1892	IV
9	Oris I. Gómez	Oris Gómez	9-722-321	A-3
10	Paulo Contreras	Paulo Contreras	9-249-1207	AG
11	Saul Velez	Saul Velez	9-737-1173	
12	Ricardo Castillo	Ricardo Castillo	4-236-430	chot.
13	Susan Aguirre	Susan Aguirre	9-719-50	A-G
14	Orivel Alvarado	Orivel Alvarado	4-731-236	P. Flores
15	Luis Diaz	Luis Diaz	7-202-124	CD
16	Taylor Perez	Taylor Perez	9-177-975	AG
17	Yvonne Perez	Yvonne Perez	10-042-7009	O.P.
18	Yvette	Yvette	9-209-102	A-8
19	Saul Uli	Saul Uli	8-742-468	TS
20	Edwin cubre	Edwin cubre	9-183-279	AG
21	Rob Gómez	Rob Gómez	9-161-502	A-J

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Saul Velez



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Medidas Preventivas a la Exposición Sobre
Lugar: Paquete 4.B Fecha: 11/2/2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	<u>Alfonso Bracho</u>	<u>Alfonso</u>	<u>9721274</u>	<u>A.G</u>
2	<u>Javier Campos</u>	<u>Javier Campos</u>	<u>9-1684592</u>	
3	<u>Guillermo</u>	<u>Guillermo</u>	<u>2-326-2135</u>	<u>A.G</u>
4	<u>Reyes H. Vazquez</u>	<u>Reyes H. Vazquez</u>	<u>8-705783</u>	<u>O.P.</u>
5	<u>Celustino Alvarado</u>	<u>Celustino Alvarado</u>	<u>9-758-76</u>	<u>Plomer</u>
6	<u>Karen G. Jimenez</u>	<u>Karen Jimenez</u>	<u>4-807-242</u>	<u>A.G</u>
7	<u>Edgar G. Jimenez</u>	<u>Edgar G. Jimenez</u>	<u>9-25-176</u>	<u>PC</u>
8	<u>Yanneth Lopez</u>	<u>Yanneth Lopez</u>	<u>9-151-283</u>	<u>1.G</u>
9	<u>Juan Luis Gómez</u>	<u>Juan Luis Gómez</u>	<u>8-770-7759</u>	<u>Administrador</u>
10	<u>J. M. M.</u>	<u>J. M. M.</u>	<u>9-221-357</u>	<u>Capitán</u>
11	<u>José Alfonso</u>	<u>José Alfonso</u>	<u>6-61-2059</u>	<u>ENCARGADO</u>
12	<u>Quimera</u>	<u>Quimera</u>	<u>6-714-2246</u>	
13	<u>L. Gómez</u>	<u>L. Gómez</u>	<u>6-8345</u>	
14	<u>Adrian G. Jimenez</u>	<u>Adrian G. Jimenez</u>	<u>9-732-305</u>	<u>A.G</u>
15	<u>Yefani A. Jimenez</u>	<u>Yefani A. Jimenez</u>	<u>217872</u>	<u>O.P.</u>
16	<u>Yanneth Jimenez</u>	<u>Yanneth Jimenez</u>	<u>9-32-65</u>	<u>PC</u>
17	<u>Hector Hernandez</u>	<u>Hector Hernandez</u>	<u>9-162-10</u>	<u>O.P.-9127</u>
18				
19				
20				
21				

Duración: _____

Nombre y Firma del Instructor: _____



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Control de tráfico y sus Atligos
Lugar: Playa del Carmen #5 Fecha: 08-02-19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Luis Argón	Luis	260233152	OP GRIS
2	Ricardo Antonio Míles	Ricardo Antonio Míles	9736-1962	A-G
3	Javier Alfonso	Javier Alfonso	7-101-HH7	OP
4	José Luis	José Luis	7-118-113	
5	Cristobal Ojeda	Cristobal Ojeda	9736-1670	Lop
6	Victor Campos	Victor Campos	6-712-1138	A.C
7	Enmanuel Chum	Enmanuel Chum	8-708-1010	OP
8	Víctor R. Bonilla	Víctor R. Bonilla	9-752-1792	237 plomer
9	Plácido Valdez	Plácido Valdez	9-726-1712	46
10	Héctor Rueda	Héctor Rueda	8-225-1039	A.G
11	Victor Dominguez	Victor Dominguez	6-719-500	A-G
12	Desy Pámez	Desy Pámez	7-157-526	A-G
13	Cristy Campos	Cristy Campos	6-720-606	A.G
14	Audito Obregón	Audito Obregón	8-468-513	A.G.
15	José R. Bonilla	José R. Bonilla	9-737-534	A.G
16	Edwin R. Bonilla	Edwin R. Bonilla	9-729-1124	Padrema
17	Juan Diaz	Juan Diaz	4-261-1773	A.P
18				
19				
20				
21				

Duración: 30 minutos

Nombre y Firma del Instructor: J.R. FR

INSPECCIONES A ANDAMIOS


	INSPECCIÓN PRE-USO DE ANDAMIOS	Código: Versión: Fecha de aprobación:
TRABAJO: <u>anexo de hierro</u>	FECHA: <u>13/2/19</u>	
UBICACIÓN: <u>PTAR</u>	HORA: <u>2:10 p.m</u>	
CONTRATISTA: <u>anexos</u>	USUARIO: _____	
PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Andamio es metálico y tubular	✓	
Todos los componentes del andamio sin daño	✓	
Basas niveladas, duras y rígidas	✓	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	✓	
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cueros a más)	N/A	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	✓	
Plataformas resistentes y completas	N/A	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓	
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	N/A	
Cuenta con baranda superior	✓	
Cuenta con baranda intermedia	✓	
Cuenta con rodapiés	N/A	
CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:	
ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)		
INPECCIÓN REALIZADA POR:	FIRMA: <u>J. G. R.</u>	

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
✗	Incorrecto
NA	No Aplica



INPECCIÓN PREVIA DE ANDAMIOS			Versión: Fecha de aprobación:
TRABAJO: <i>Patio</i>	FECHA: <i>13-2-19</i>		
UBICACIÓN: <i>Planta estructura de quinientos</i>	HORA: <i>7:40 A.M.</i>		
CONTRATISTA: <i>División I Edificio 2100</i>	USUARIO: <i>5 planta</i>		
PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES	
Andamio es metálico y tubular	✓		
Todos los componentes del andamio sin daño	✓		
Bases niveladas, duras y rígidas	X	Superficie de Contacto	
Andamio soporta 4 veces la carga que sostendrá	N/A		
Estructura adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	N/A	Un solo Campo	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos o más)	N/A	11 11 11	
No debe tener componentes mezclados de diferentes tipos de andamios	✓		
Plataformas resistentes y completas	✓		
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓		
Plataformas de madera se proyectan un mínimo de 30 cm. en cada extremo	N/A	Un solo Campo	
Cuenta con baranda superior	N/A	un solo Campo	
Cuenta con baranda intermedia	N/A	un solo Campo	
Cuenta con rodapiés	N/A	un solo Campo	
CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:		
ANDAMIO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)			
INPECCIÓN REALIZADA POR:	FIRMA: <i>J. Gómez</i>		

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
N/A	No Aplica



INSPECCIONES A ESCALERAS

CHEQUEO DE ESCALERAS SIMPLES DE UN TRAMO



Lugar: Torre 4 A

Fecha: 12/Feb/2019

No.	Tamaño de la escaleru (pies)	Presente revestimiento figuras en el cuerpo	Cuenta con zapatos antideslizantes	Los peldaños se encuentran firmes y alineados, libres de grasas o aceites	El extremo de la escalera se encuentra sellado	Las etiquetas de información de la escalera se encuentran en buenas condiciones	En general la escalera se encuentra en buenas condiciones	Colocación de etiquetas	Fecha de revisión
①	No se le dijo	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	12/2/2019
②	Lado izquierdo	Este escalera en doble tramo							
③	Lado izquierdo	NO	SI	NO	Parte de doble tramo	NO	Parte de doble tramo	NO	12/2/2019
④	Lado izquierdo	Este escalera en doble tramo							
⑤	Este	NO	SI	NO	Parte de doble tramo	NO	Parte de doble tramo	NO	12/2/2019
⑥	Este	Este parte de una escalera de doble tramo							
⑦	Este	NO	SI	NO	Este parte de una escalera de doble tramo	NO	Este parte de una escalera de doble tramo	NO	12/2/2019
⑧	Este	Este parte de una escalera de doble tramo							

Instrucciones: Marcar en las casillas correspondientes "SI" o "NO" para indicar si cumple o no cumple con los aspectos revisados

Nombre y firma responsable de la revisión: Manuel Argueta

INDUCCIONES



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Inducción (Divulgación de Políticas de SSI)
Lugar: plantel Fecha: 28/12/19

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Nicarai Santoyo	Nicarai Santoyo	2-701-1762	Dicobsa
2	Lorey Herrera	Lorey Herrera	2-729-2227	Dicobsa
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: J. M. Pérez



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Introducción a la programación de aplicaciones web
Instructor: Carolina Cruz Fecha: 25/12/2019
Área-Proyecto: Platzi

Nº.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	<u>José Díaz</u>	<u>José Díaz</u>	<u>6-107-721</u>	<u>Ayudante</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Platzi".



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Inducción (Introducción a la Técnica de SSI)

Instructor: Tatela Cruz Fecha: 22/2/19

Área-Proyecto: Planta de tratamiento

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Hector, pasos	126	9-730-1772	Armetek
2	Lddy Sosa	Elvira Sosa	9-703-1765	Armetek
3	Equisimo Higuer	Elvira Higuer	9-703-1821	Armetek
4	Pedro Sosa	Elvira Sosa	9-702-1755	Armetek
5	Edwin Valdés	Edwin Valdés	9-733-1522	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Julfriz



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Inducción y Familiarización de Políticas de SST
Lugar: Oficina Administrativa Fecha: 21- Febrero-2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	<u>José Ordoñez</u>	<u>José Ordoñez</u>	<u>Q-794-2371</u>	<u>Rastillero</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Hairney Pérez



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Inducción de Seguridad / Desarrollo Político
Lugar: Plantel Fecha: 19/02/2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Guillerma Pineda		1-733-15644	Guillermo Pineda
2	ARIEL Arenejo		4-176-286	MECO
3	Javier Maldonado		8-858-2057	MECO
4	Luis Olvera E.		4-735-203	MECO
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del instructor: Sally Alvarado



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Introducción / Desarrollo de Políticas

Instructor: Erika Cruz Fecha: 18/12/19

Área-Proyecto: Oficina MECO

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Amelia Henriquez	Amelia	9-744-1497	
2	Diego F. Coronado	Diego Coronado	9-229-1484	
3	Fernando Vazquez	Fernando	9-242-051	
4	Isaac Navarro	Isaac Navarro	9-756-31	
5	Sonya Alvarez	Sonya Alvarez	9-219-823	
6	Juan Pablo	Juan Pablo	9-746-1849	
7	Rubén Cruz	Rubén	9-708-444	
8	Domingo Paga	Domingo Paga	9-228-1488	
9	Alejandra Vargas	Alejandra Vargas	9-751-1936	
10	Eduardo	Eduardo	9-3-322078	
11	Wilson Guerra	Wilson	9-734-33	
12	Juan Esteban Villamil	Juan Esteban Villamil	9-301-1104	
13	Rodolfo Varela G.	Rodolfo Varela G.	6-61464	
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora.

Nombre y Firma del Instructor: Erika Cruz



Registro de Asistencia a Charlas

Nombre del curso: Introducción a la Implementación de Política de SST

Instructor: Yolanda Cruz Fecha: 14/2/19

Área-Proyecto: PA1615

Nº.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Orlando Olmedo	Orlando Olmedo	8-708648	MECO/Ingeniería
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Duración: 1 hora

Nombre y Firma del Instructor: Yolanda Cruz



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Inducción de Seguridad / Políticas de Seguridad
Lugar: Proyecto Alcantarillado de Santiago Fecha: 14/02/19
Paquete #5

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Chauvin A Jiménez		9-705-907	
2	Miguel A Gómez		9-728-630	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 3 horas

Nombre y Firma del instructor: Julio Tiquero



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Inducción de Seguridad /
Lugar: Oficina Fecha: 11/2/2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Guadalupe M. Vaca		6-719-2246	MECO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Sonya Flores



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Inducción / (Divulgación de Política) de SST
Lugar: Oficina Administrativa Fecha: 7- Febrero - 2019

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Edwin Cáceres	Edwin Cáceres	9-738-102	Ay. Gral
2	Jesús A. Bracho	Jesús A. Bracho	9-746-1906	Ay. Gral
3	Emilio Hernández	Emilio Hernández	8-784-1635	Ay. Gral
4	Luis Rico	Luis Rico	9-753-920	Ay. Gral
5	Oscar Madrid	Oscar Madrid	9-713-1355	Ay. Gral
6	Milse Quintero	Milse Quintero	9-766-1576	Ay. Gral
7				
8				
9				
10		Sucre Contratto		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración: 1 Hora

Nombre y Firma del Instructor: Marvin Pérez



Registro de Asistencia a Capacitación

Nombre curso: Inducción de Seguridad y Políticas. del
curso: Oficina Fecha: 3/2/2019.
Lugar:

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	Yosel Castro	Yosel Castro	9-357-091	Social
2	Miguel Morandos	Miguel Morandos	9-352-182	Social
3	Elyber A. Cedeno P.	Elyber	2-344-2117	Recuerdos
4	Mónica M. Santos	Mónica	9-720-492	Bancos
5	Cristhian Abreaga	Cristhian Abreaga	9-724-765	Plomería
6	Ricardo Rodríguez	Ricardo Rodríguez	2-800-1210	Banco
7	Natalia Rivas	Natalia Rivas	6-715-2261	Bancos
8	Fernando Rodríguez	Fernando Rodríguez	9-701-187	Bancos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Duración:

1

hora

Nombre y Firma del Instructor:

Yosel Castro

INSPECCIONES A EQUIPOS

ACD

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillido Santiago			FECHA:	PLACA
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequera			16-02-19	615903
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: <i>Juan Garcia 7-91-025</i> <i>Maricruz Sequera M.</i>			TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tigo F 06/01/22
POLIZA ACTUALIZADA	✓			23 oct 2019
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
PUGAS DE ACEITE	✓			Ritmo de Vagón.
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	✓			
EXTINTOR/BASE	✓	✓		2010/ABC / SEP. 18
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADO DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓	✓		Suelto 125, corte derecho tric.
LONA	✓			
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	✓	✓		en despliege - no sueltos.
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSSI: *J. L. R.*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: _____

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago			FECHA:	PLACA
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequera			16-02-19	
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: <i>Alberto Morel 4.114-525</i> <i>Alberto Morel</i>			TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 05/01/2021
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓	✓		No funcionan las luces
LUCES TRASERAS			✓	
LUCES DIRECCIONALES			✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			✓	
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS		✓		
EXTINTOR/BASE		✓		sin plástico
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS		✓		
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANICHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSSI: Saray Guevara

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: _____

Reporte de Inspección de Equipo			
Proyecto: PA1615 Alcantarillado Santiago			
Realizado por: Saray Guevara / Maricruz Sequeira		Fecha:	Placa
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: <i>Jose Perez 2.83-1556 Saray Guevara</i>		TIPO DE EQUIPO: <i>Volvo FH16</i>	CÓDIGO: <i>E145AH Drogan</i>
Acción	Sí	No	N/A
LICENCIA ACTUALIZADA	✓		
PÓLIZA ACTUALIZADA			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
FUGAS DE ACEITE		✓	
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓		
LUCES FRONTALES	✓		
LUCES TRASERAS		✓	
LUCES DIRECCIONALES		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
VERIFICACIÓN DE LLANTAS		✓	
ALARMA DE RETROCESO	✓		
CONOS REFLECTIVOS		✓	
EXTINTOR/BASE	✓		10 kg / ABC / 01-2020
FRENOS DE EMERGENCIA	✓		
DINTAS REFLECTIVAS		✓	
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓		
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓		
LIMPIA PARABRISAS	✓		
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓		
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS		✓	
LLONA		✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓		
EPP DEL OPERADOR	✓		
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA		✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓		
HERRAMIENTAS DE CORTE		✓	
OTROS	✓	✓	Detalle dentro de los demás
RECOMENDACIONES			

FIRMA DEL CSST: *Saray Guevara*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA2615 Alcantarillado Santiago			FECHA:	PLACA:
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequera			TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: <i>Mari Cruz Sequera / Saray Guevara</i>				
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			Tipo I 25/06/2022
PÓLIZA ACTUALIZADA				
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (FILTROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE	✓			<i>ABR. 2019 / ABO / 1015</i>
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS		✓		
LIMPIA PARABRISAS		✓		
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓		✗	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE				
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:

Saray Guevara

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

AP 20/06/00

Reporte de Inspección de Equipo			
Proyecto: PA1615 Alcantarillado Santiago			
Realizado por: Saray Guerra / Maricruz Sequeira		Fecha: 20/2/2019	Placa:
Nombre del Operador/ Firma: Yobanis Caballero		Tipo de Equipo: Polibombardera	Código: 11230
Acción	Sí	No	N/A
LICENCIA ACTUALIZADA			
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓		
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		
AIRE ACONDICIONADO		✓	
FUGAS DE ACEITE	✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓		
LUCES FRONTALES	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			Cambio
ALARMA DE RETROCESO	✓		
CONOS REFLECTIVOS		✓	
EXTINTOR/BASE	✓		Abri 2019
FRENOS DE EMERGENCIA	✓		
CINTAS REFLECTIVAS	✓		
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓		
ESTADOS DE LOS VÍDROS			Frontal lado derecho roto
LIMPIA PARABRISAS		✓	
CARROZERÍA EN BUEN ESTADO	✓		
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓		
LONA		✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓		
EPP DEL OPERADOR	✓		
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA		✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓		
HERMAMIENTAS DE CORTE		✓	
OTROS			
RECOMENDACIONES			

FIRMA DEL CSST: Yobanis Caballero

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: Saray Guerra

PA 210933

Reporte de Inspección de Equipo			
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago			FECHA: 20/2/2019
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequeira			PLACA:
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: Eustorgio Guevara	TIPO DE EQUIPO: Retroexcavadora	CÓDIGO: 11223	
ACCIÓN	SI	NO	N/A
LICENCIA ACTUALIZADA			
POLEZA ACTUALIZADA		✓	
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓		
AIRE ACONDICIONADO			✓
FUGAS DE ACEITE		✓	
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓		
LUCES FRONTALES	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
LUCES DIRECCIONALES	✓		1 no alumbrado en la parte trasera.
ESPEJO RETROVISOR	✓		
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			Mal estado
ALARMA DE RETROCESO	✓		
CONOS REFLECTIVOS			✓
EXTINTOR/BASE	✓		
FRENOS DE EMERGENCIA	✓		
CINTAS REFLECTIVAS	✓		
REVISIÓN DE LA BODINA	✓		
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓		
LIMPIA PARABRISAS			✓
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓		
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓		
LONA			✓
ESTADO DEL ASIENTO	✓		
EPP DEL OPERADOR	✓		
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓
ESTADO DE LA ESCALERA	✓		
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓
OTROS			
RECOMENDACIONES			

FIRMA DEL CSST:



FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:



PA 2-2019

Reporte de Inspección de Equipo				
Proyecto: PA1615 Alcantarillado Santiago			Fecha:	Placa
Realizado por: Saray Guevara / Maricruz Sequera			TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA				Tipo I (30/09/2019)
PÓLIZA ACTUALIZADA		✓		
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS			✓	
LUCES DIRECCIONALES			✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS			✓	
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS			✓	
EXTINTOR/BASE				No tiene
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VENTANOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROcería EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST:

Orlando Olmedo

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

Saray Guevara

PA-309264

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago			FECHA:	PLACA
REALIZADO POR: Seray Guevara / Maricruz Sequera			20/2/19	-
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:		Bolívar Pitty	TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA				
POUZA ACTUALIZADA		✓		
INTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS			✓	
LUCES DIRECCIONALES			✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS				
ALARMA DE RETROCESO	✓			
KONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE				NO Tiene (Base)
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
KINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS				
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS			✓	
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE	✓			
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: B. Pitty Jr.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: Jay / Fuentes

PA 21832

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago			FECHA:	PLACA:
REALIZADO POR: Saray Guevara / Maricruz Sequira			TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: <i>Jaime Perez</i>			<i>Retromarcador 11 199 R</i>	
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA				Tipo 1 (14/11/2020)
PÓLIZA ACTUALIZADA		✓		
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO			✓	
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS				
EXTINTOR/BASE				NO Tiene
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS			✓	
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓			
LONA			✓	
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANHOS EN LA PUERTA TRASERA			✓	
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERMAMIENTAS DE CORTE			✓	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: *Simone*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: *Saray Guevara*

PA 217023

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago			FECHA:	PLACA
REALIZADO POR: Soray Guevara / Maricruz Sequera			20/2/2019	
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: IGNACIO ESPINOZA			TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENZA ACTUALIZADA				Tipo F (21/01/2023)
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓			
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE		✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS				no tiene llanta de repuesto
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS		✓		
EXTINTOR/BASE				esta vencido 10-16
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROcería EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS		✓		
LONA		✓		
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA		✓		
ESTADO DE LA ESCALERA		✓		
HERRAMIENTAS DE CORTE		✓		
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: Ignacio O. Espinoza

Rosy Jiménez

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: _____

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago		FECHA:	PLACA	
REALIZADO POR: Saeray Guivara / Maricruz Soqueira		19/3/19	30-282	
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA: - <i>M. Soqueira</i>		TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:	
		Volquete	AS8611	
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓			Tipo 14 Tunel 19/3/20
CINTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓			
FUGAS DE ACEITE	-	✓		
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLEROS)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	✓			
EXTINTOR/BASE	✓			01/2016 5/12/2019 Amarrado
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
CINTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERÍA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓			
LONA	✓			rota de un lado
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
EPP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	✓			
ESTADO DE LA ESCALERA	—	—	—	
HERRAMIENTAS DE CORTE	—	—	—	
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: *Mariyus Soqueira*

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER: _____

corro
corro
218014
8-849-202

Reporte de Inspección de Equipo				
PROYECTO: PA1615 Alcantarillado Santiago				
REALIZADO POR:	Saray Guevara / Maricruz Sequeira	FECHA:	PLACA:	
NOMBRE DEL OPERADOR/ FIRMA:	M. Guevara	TIPO DE EQUIPO:	CÓDIGO:	
	+ M. Guevara	Camión	90-385	
ACCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
LICENCIA ACTUALIZADA	✓			
PÓLIZA ACTUALIZADA	✓			Tipo D / Junio 2/4/20
INTURÓN DE SEGURIDAD	✓			
AIRE ACONDICIONADO		✓		Falta aire
FUGAS DE ACEITE		✓		Falta el de velocidad
REVISIÓN DE MANÓMETROS (TABLERO)	✓			
LUCES FRONTALES	✓			
LUCES TRASERAS	✓			
LUCES DIRECCIONALES	✓			
ESPEJO RETROVISOR	✓			Quemada izqda.
VERIFICACIÓN DE LLANTAS	✓			
ALARMA DE RETROCESO	✓			
CONOS REFLECTIVOS	✓			
EXTINTOR/BASE	✓			de 10/65 / junio
FRENOS DE EMERGENCIA	✓			
INTAS REFLECTIVAS	✓			
REVISIÓN DE LA BOCINA	✓			
ESTADOS DE LOS VIDRIOS	✓			
LIMPIA PARABRISAS	✓			
CARROCERIA EN BUEN ESTADO	✓			
POLLERA, LODERA O GUARDAFANGOS	✓			
LONA	✓			
ESTADO DEL ASIENTO	✓			
ERP DEL OPERADOR	✓			
GANCHOS EN LA PUERTA TRASERA	✓			
ESTADO DE LA ESCALERA	✓			
HERRAMIENTAS DE CORTE				
OTROS				
RECOMENDACIONES				

FIRMA DEL CSST: Mariy Guevara

FIRMA DEL RESPONSABLE DE TALLER:

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	Código y Título	PGPL_P115F2, Análisis Trabajo Seguro	Revisión	22/08/2017/22/08/2017	Versión	00
---	-----------------	--------------------------------------	----------	-----------------------	---------	----

Descripción de la tarea: Excavación para instalación de tubos de PVC				HOJA: _____ de : _____
PROYECTO: PA1615	Paquete/Eje: 4A	Fecha: <i>demana del 11 al 16 de febrero de 2019</i>		
1. Etapas Críticas de la tarea	2. Herramientas y/o equipos involucrados	3. Riesgos potenciales	4. Medidas de control adoptadas para eliminar y/o reducir los riesgos potenciales	
1. RECEPCION, TRANSPORTE Y DESCARGA.	TUBOS CÁNCHELES	CHOQUES ATROPELLOS GOLPES CALDAS A MISMO Y DISTINTO NIVEL CONTACTOS ELÉCTRICOS (POR LA CERCARIA A LOS POSTES ELÉCTRICOS Y A LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICAS DE AT)	<ul style="list-style-type: none"> • USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO, BOTAS CON PUNTERA, GUANTES, GUANTES. • RESPECTAR LAS SERIALES DE MIGRACIÓN Y DE TRÁNSITO. • NO CONSUMIR MEDICAMENTOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE DISMINUYEN LA ATENCIÓN A LA CAPACIDAD DE REACCIÓN. • NO UTILIZAR TELÉFONO MÓVIL MIENTRAS SE CONDUCE. • MANTENER UNA VELOCIDAD Y CONCENTRACIÓN ADECUADA. • EVITAR DISTRACCIONES, ILUSTRANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE DESTINO. • COORDINAR CON LOS ENCARGADOS LA LLEGADA DE LOS MATERIALES A TIERRA. • LAS SUPERFICIES ALREDEDOR DE LA OBRA SE MANTENDRÁN DESDE EL INICIO Y EN TODO MOMENTO, LO MÁS MIGRADA POSIBLE, LIBRES DE OBSTÁCULOS Y ESCAMBIOS, DE TAL FORMA QUE GARANTIZEN EL TRÁNSITO SEGURO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE MANUAL Y MECÁNICO DE CARGAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES. • EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CERCA A LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN DEBERÁ SER DIVULGADO A TODO EL PERSONAL QUE IMPONE A ESTOS PUNTOS. • SE INFORMARÁ A ESTOS LOS INICIOS DE TRABAJOS CERCA A LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. 	
2. MEDICIÓN Y EXCAVACIÓN	RETROEXCAVADORAS/PALAS HIDRÁULICAS MINI PAJAS/ANADORA, CORTADORA, PALAS MANUALES, MOTOBONANAS, ESCALERAS, PINES, MAZO	GOLPES CON MAQUINARIA EN MOVIMIENTO GOLPES EN DEDOS Y MANOS PELUSOS HERIDAS CALDAS A MISMO NIVEL CALDAS A DISTINTO NIVEL INSOLACIÓN, GOLPES DE CALOR DESHIDRATACIÓN ATROPELLOS	<ul style="list-style-type: none"> • USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO, BOTAS CON PUNTERA, GUANTES, GUANTES. • USO DE PROTECCIÓN ALOTÍTICA. • USO DE MASCARILLAS CONTRA POLVO. • USO DE VESTIMENTA DE ALTA VISIBILIDAD O CHALECOS REFLECTIVOS. • BUSCAR LOS ACCESOS Y RECORRIDOS MÁS ADILUADOS Y LIBRES DE OBSTÁCULOS. • NO TRANSTAR POR ZONAS CON PELIGROS DE 	



Código y Título

PGPL-P115F2, Análisis Trabajo Seguro

Revisión
22/08/2017/22/08/
2017Versión
00

X	Protección respiratoria aprobada según MSDS o del pliego	X	Demarcación y señalización	X	Idoneidad del trabajador: Eléctrico, Manejo de Materiales Peligrosos, Espacio Confinado, Trabajos en Altura, Soldadura.
			Puestas a tierra de equipos energizados		Aprobación de Ingeniero Residente
X	Protección auditiva – Sencilla/Doble		Equipo de bloqueo y etiquetado		Aprobación de encargado de área
X	Careta de soldador, delantal, guantes, respirador,	X	Puntos de hidratación		Aprobación de jefe de maquinaria
X	Protección contra caídas: Arnés de Seguridad, Líneas (de amarre) y línea de vida con conectores aprobados puntos de anclaje con capacidad mayor a 5000 lb	X	Detectores de tormentas eléctricas	X	Aprobación Coordinador SST
		X	Detectores de gases		Otros aspectos
		X	Elementos de izaje certificados		

OBSERVACIONES IMPORTANTES

PERSONAL QUE EJECUTARA LA TAREA

1. Gregorio Robles	9-201 787	P-P
2. Carlos Bravis	9714-2384	A.G
3. Heriberto Micaldi	9-176-4496	O.P
4.		
5.		
6.		

	Código y Título	POPL.P115F2, Análisis Trabajo Seguro	Revisión 22/08/2017/22/08/2017	Versión 00
---	-----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN y RESANES						
PROYECTO:PA1615 Paquete/Eje:	4B	Fecha: 11 al 16 de febrero de 2019.	1. Etapas Críticas de la tarea	2. Herramientas y/o equipos involucrados	3. Riesgos potenciales	4. Medidas de control adoptadas para eliminar y/o reducir los riesgos potenciales
Excavación	Retroexcavadora Cables visuales Herramientas manuales	Golpes Herradura Calor a mano Irradiación, golpes de Calor Deshidratación Aropellos Choques visuales				<ul style="list-style-type: none"> Separar el área de trabajo. Detener, callar, blindar/derribar. Mantener la distancia de los equipos en movimiento. Evitar los puntos死交. Uso de vestimenta de alta visibilidad o chalecos reflectores. Mantener una velocidad y concentración adecuadas. No utilizar teléfono móvil mientras opera el equipo. Uso de rampa a escalera. Retirar la tierra del borde de la excavación. Si la excavación es de más 1.60 realizar un talud o utilizar otro sistema de protección vertical. Si la excavación es de 1.50m en adelante, se deberá utilizar sistema de sujeción: arnes, sogas. Uso de ventilación artificial (Blower).
Recepción, transporte y descarga.	Cantones	Choques Aropellos Inmovilización del vehículo en zonas de barro o por síntomas en la vía.				<ul style="list-style-type: none"> Respetar las señales de tráfico. No consumir medicamentos, bebidas alcohólicas y otras sustancias que disminuyan nuestra atención a la capacidad de manejo. Conocer las limitaciones del vehículo. No utilizar teléfono móvil mientras se conduce. Mantener una velocidad y concentración adecuadas. Evitar distracciones llevando la información necesaria para llegar el lugar de destino. Si la excavación es de 1.50m en adelante, se deberá utilizar sistema de sujeción: arnes, sogas. Uso de ventilación artificial (Blower).
	Estinga Mangu	Puntas de peligro				<ul style="list-style-type: none"> Identificar los puntos de peligro y evitar introducir las manos en ellos. Nunca entra entre un lugar fijo y una carga en movimiento.

José A. Bregó



PERSONAL QUE EJECUTARA LA TAREA			
Nombre y apellido	Cédula	Empresa	UEN
1. <i>Guillermo Montaño</i>	<i>9-229-1021</i>	<i>MECO</i>	<i>218591</i>
2. <i>Liliana Gómez</i>	<i>G-8349</i>		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Ingeniero responsable:

Artemio Polo, Rafael Rodríguez, Egnar Lopez, Luis Franco, Jose Abrego, Roberto Bermúdez

CONTROL DE REVISIÓN ACTUAL

El control de las revisiones anteriores y la descripción de cambios están indicados y controlados en el sistema administrador de documentos ("SE SUITE / DOCUMENTO"). El propósito de esta sección es brindar información básica de la revisión actual.

Elaboración

Coordinación Corporativa SST y
Ambiente

Revisión

Sub-Gerente SIG Corporativo

Aprobación

Dirección Corporativo de
Servicios Técnicos

	Código y Título PGPL.P10F2, Análisis Trabajo Seguro	Revisión 22/08/2017	Versión 00
---	--	------------------------	---------------

HOJA: _____ de _____

Descripción de la tarea: Prueba de Luz y fuga			
PROYECTO:	PA16 15	ÁREA:	Feche: 11 al 16 de febrero 2015
1. Etapas Críticas de la tarea	2. Herramientas y/o equipos involucrados	3.Riesgos potenciales	4. Medidas de control adoptadas para eliminar y/o reducir los riesgos potenciales
Señalización	Conos, delineadores	Atropellos Choques CAIDA A distinto nivel Deshidratación Golpes de calor	<ul style="list-style-type: none"> Uso del equipo de protección personal: casco, botas con puntera, gafas, guantes. Uso de protección auditiva. Uso de vestimenta de alta visibilidad o chalecos reflectivos. Conocimiento y reconocimiento previo del terreno. Señalización para controlar el tráfico (conos-letreros-banderilleros). En caso de trabajos nocturnos usar bastones luminosos.
Prueba de luz	Escalera, espejo	Caída a distinto nivel caída al mismo nivel atropellos golpes de calor astilla	<ul style="list-style-type: none"> Dejar ventilar el Cl Uso de arnés y línea de vida Conocer sobre los riesgos de trabajo en espacio confinado Tener un vigia Señalización del área de trabajo Utilizar equipo d proyección personal Verificar que las herramientas estén en buen estado. mantenerse hidratado conocer que hacer en caso de emergencia

	Código y Título	PGPL_P115F2, Análisis Trabajo Seguro	Revisión 22/08/2017 22/08/2017	Versión 00
---	-----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------

<i>Abelardo Gómez</i>			
<i>Celia</i>			
<i>Verde G.</i>			
<i>Armando Ramos</i>			
ING. RESPONSABLE:			<i>Arcenio Polo, Rafael Rodriguez</i>

CONTROL DE REVISIÓN ACTUAL

El control de las revisiones anteriores y la descripción de cambios están indicados y controlados en el sistema administrador de documentos ("SE SUITE / DOCUMENTO"). El propósito de esta sección es brindar información básica de la revisión actual.

Elaboración	Revisión	Aprobación
Coordinación Corporativa SST y Ambiente	Sub-Gerente SIG Corporativo	Dirección Corporativa de Servicios Técnicos

MECO	Código y Título PGPL.P115F2, Análisis Trabajo Seguro	Revisión 22/08/2017 22/08/2017	Versión 00
-------------	---	-----------------------------------	---------------

HOJA: ____ de ____

Descripción de la tarea: Prueba de Luz y fuga

PROYECTO:	PA16 15	ÁREA: 4B, 4C 134, 12, 13	Fecha: 11 al 16 de Febrero de 2018
1. Etapas Críticas de la tarea	2. Herramientas y/o equipos involucrados	3. Riesgos potenciales	4. Medidas de control adoptadas para eliminar y/o reducir los riesgos potenciales
Señalización	Conos, delineadores	Atropellos Choques CAIDA A distinto nivel Deshidratación Golpes de calor	<ul style="list-style-type: none"> Uso del equipo de protección personal: casco, botas con puntera, gafas, guantes. Uso de protección auditiva. Uso de vestimenta de alta visibilidad o chalecos reflectivos. Conocimiento y reconocimiento previo del terreno. Señalización para controlar el tráfico (conos-letreros-banderilleros). En caso de trabajos nocturnos usar bastones luminosos.
Prueba de luz	Escalera, espejo	Caída al mismo nivel caída al mismo nivel atropellos golpes de calor susto	<ul style="list-style-type: none"> Dejar ventilar el CI Uso de arnés y líneas de vida Conocer sobre los riesgos de trabajo en espacio confinado Tener un vigía Señalización del área de trabajo Utilizar equipo d protección personal Verificar que las herramientas estén en buen estado. mantenerse hidratado conocer que hacer en caso de emergencia

MECO	Código y Título	PGPL.P105F2, Análisis Trabajo Seguro	Revisión 22/08/2017 22/08/ 2017	Versión 00
-------------	-----------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Disney Castillo	Administrativa	<i>L. Castillo</i>	9-734-114
Fidel Santander 103, P. Plomero.		<i>F. Montañez</i>	2114-735
Los Almendros A-6.		<i>Los Almendros</i>	9-713-1607
enriqueta seco	azulante	<i>enriqueta seco</i>	2-726-2135
Karen S. Utreras O., A.C		<i>Karen S. Utreras O.</i>	4-902-292
			ING. RESPONSABLE:
<i>J. L. Gómez Adarves</i>	<i>J. L. Gómez</i>	<i>8-720-2259</i>	Arceño Polo, Rafael Rodríguez

CONTROL DE REVISIÓN ACTUAL

El control de las revisiones anteriores y la descripción de cambios están indicados y controlados en el sistema administrador de documentos ("SE SUITE / DOCUMENTO"). El propósito de esta sección es brindar información básica de la revisión actual.

Elaboración	Revisión	Aprobación
Coordinación Corporativa SST y Ambiente	Sub-Gerente SIG Corporativo	Dirección Corporativa de Servicios Técnicos