

instalPro

PROYECTO POBLADORES 2
ISLA PEDRO GONZALEZ
GESTIÓN, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL - OCTUBRE DE 2018

Cambio de manómetros edificio 1 y 2





Orden y limpieza



Vías despejadas y orden de las vigas



Charla mensual sindical




Charla de primeros auxilios y heridas a personal de la comunidad apoyo a infoplaza

numero	Nombre del usuario	fecha	edad	Horas	firma
1	Abel Monroy	13/12/18			Abel
2	Sris Mijos	13/12/18			Sris Mijos
3	Stevana Spencer	13/12/18			Stevana Spencer
4	Yenia Spencer	13/12/18			Yenia Spencer
5	Endy García	13/12/18			Endy García
6	Endy García	13/12/18			Endy García
7	Endy García	13/12/18			Endy García
8	Alvaro Díaz	13/12/18			Alvaro Díaz
9	Horacio Pérez	13/12/18			Horacio Pérez
10	FELIX GONZALEZ	13/12/18			FELIX GONZALEZ
11	Bienvenida	13/12/2010			



Se solicita corregir estos cables eléctricos (extensiones defectuosas) y cables en el suelo al descubierto



Cable en el piso



Se elevan los cables y se cubre el panel eléctrico



Se solicita colocar basura en el área destinada para los desechos



Colocación de extintores en áreas señalizadas



COMPENDIO SEMANAL SSHO No. 002 FECHA: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Seguridad					
General de Trabajo	Sector	Descripción	Evidencia	Observación	Inspector Seguridad
	POBLADORES 2	¿La empresa constructora cuenta con un responsable de seguridad presente de forma diaria en los frentes de trabajo?		Cumpliendo con el plan con un responsable de seguridad dentro de la obra	José Santimatoe.
	POBLADORES 2	¿Se realizan diariamente las charlas de seguridad, según temas propuestos en su plan de Seguridad e Higiene?		Cumpliendo con las charlas de seguridad.	José Santimatoe.

COMPENDIO SEMANAL SSHO No. 002 FECHA: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

	POBLADORES 2	¿Se realizan diariamente las charlas de seguridad, según temas propuestos en su plan de Seguridad e Higiene		Cumpliendo con lo establecido charlas de seguridad mensual con sindicato.	José Santimatoe.
		¿Todos los trabajadores cuentan con su Equipo de Protección Individual de Seguridad Completo (EPIS)?		Personal con epis completo	

COMPENDIO SEMANAL SSHO No. 002 FECHA: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

CONDICIONES DE LOS FRENTES DE TRABAJO		Sector	Descripción	Evidencia	Observación	Inspector Seguridad
		POBLADORES 2	¿Zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas?		Áreas limpias y ordenadas.	José Santimatoe.
		POBLADORES 2	¿Existen instalaciones provisionales adecuadas (Electricidad, agua potable, etc.)?		Cumpliendo con el plan se mantiene cooler con agua fría para hidratar al personal.	José Santimatoe

COMPENDIO SEMANAL SSHO No. 002 FECHA: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

	POBLADORES 2	¿Se realiza la limpieza y mantenimiento de los baños provisionales, según el tiempo establecido?		Limpieza de baños dos veces a la semana	José Santimateo
	POBLADORES 2	¿Existen extintores en las instalaciones provisionales en ubicaciones visibles?		Extintores para casos de emergencias	José Santimateo

COMPENDIO SEMANAL SSHO No. 002 FECHA: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

	POBLADORES 2	Señalizaciones en el proyecto	 A photograph showing a dirt construction site with wooden scaffolding in the background. In the foreground, there are several blue and white safety signs mounted on wooden posts. One sign clearly reads "PROHIBIDO A PERSONAS SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL". The site is surrounded by trees.	Cumpliendo con el plan de seguridad	José Santimatoe
	POBLADORES 2	Señalizaciones en el proyecto	 A photograph showing a dirt construction site with wooden scaffolding in the background. In the foreground, there are several blue and white safety signs mounted on wooden posts. One sign clearly reads "PROHIBIDO A PERSONAS SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL". The site is surrounded by trees.	Cumpliendo con el plan de seguridad	José Santimatoe

instalPro

PROYECTO POBLADORES 2
ISLA PEDRO GONZALEZ
GESTIÓN, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL - NOVIEMBRE DE 2018

METALDECK EN ESTRUCTURA, SE COLOCARÁ BARANDAS EN LOS LATERALES



PERSONAL INSTALANDO METALDECK CON SUS EPP ANCLADO A CUERDA



DESECHOS DE METALDECK ENTRE LOS EDIFICIOS.




MATERIAL CONSTRUCTIVO MESCLADO CON EL MATERIAL DE DESECHO




PERSONAL CON SU EPP EN EXCAVACION Y SUPERVISADO POR EL CAPATAZ



INSTALACION DE VIGUETAS, PERSONAL ANCLADOS Y FIJADOS



ACOPIO DE RSIDUO DE METALDECK Y DESECHANDO BASURA



LIMPIEZA DE LA VIA PRINCIAL





CORTE DE CAMISA DE MICROPILOTE PERSONAL CON SU EPP



AREAS DE TRABAJO ORDENADAS Y LIMPIAS





instalPro

PROYECTO POBLADORES 2
ISLA PEDRO GONZALEZ
GESTIÓN, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL - OCTUBRE DE 2018

Limpieza de la maleza



Acondicionamiento del área de trabajo



Limpieza del área



Movimiento de material

acondicionando para acopio de residuo de acero



Charla semanal



Personal con epp




Seguridad en perímetro



Reubicación de elementos



A este señor se le mando memo por estar sin anclarse en la losa 200.



Personal con su EPP.



Personal con su EPP y asegurado el perímetro nivel 100, edificio N°5.



Charla de seguridad, uso del arnés.



Borde asegurado



Material sobre Geotextil se mandó a mover.



Vehículo de transporte de personal con respaldar.

