

ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS

 Foto 1) Control de fumigación de vehículos en la entrada del proyecto	 Foto 2) Control de vectores en las instalaciones
 Foto 3) Estación de combustible señalizada y con piso de concreto	 Foto 4) Extintor y kit antiderrames en la estación de combustible
 Foto 5) Se mantienen los drenajes limpios en el área del proyecto	 Foto 6) Equipamiento de comedor y vestidores



Foto 7) Avances de la construcción de la galera 4



Foto 8) Avances de la construcción de la galera 4



Foto 9) Trabajos de construcción en la Galera 3



Foto 10) Trabajos de construcción de la Galera 3



Foto 11) Restos de construcción que requieren ser limpiados




Foto 12) Desechos de materiales de construcción mal dispuestos en la Galera de almacenamiento de materiales

	
<p>Foto 13) Tinaquera techada de residuos comunes</p>	<p>Foto 14) Plataforma para instalación de tanques</p>
	
<p>Foto 15) Árboles frutales talados en el proyecto</p>	<p>Foto 16) Actividades de limpieza y mantenimiento dentro de las galeras de producción.</p>
	
<p>Foto 17) Acopio de materiales</p>	<p>Foto 18) Acopio de materiales</p>



Foto 19) Acoplamiento de tuberías en la costa



Foto 20) Equipo laborando en la instalación de los puntos de anclaje de la tubería