

PROYECTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***

			ABRIL															BARRIADA
SECTOR	PAQUETE	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
EQUIPO No. 1		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8" y 12"																PONUGUITA/ VILLAS DEL SOL PONUGUITA/ VILLAS DEL SOL/LAS PALMERAS
	Seguimiento	4A EJE 320(pk 1+908,66 a 1+980,66) EJE 320(pk 1+980,66 a 2+052,66)																
EQUIPO No. 2		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 12"																FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 430(pk 0+090 a 0+162) EJE 430(pk 0+162 a 0+234)																
EQUIPO No. 3		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8"																FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 431(pk 0+740,46 a 0+812,46) EJE 431(pk 0+812,46 a 0+884,46)																
EQUIPO No. 4		CÁMARAS DE INSPECCIÓN																ALTOS DE CUBÍVORA/LA FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 284-397																
EQUIPO No. 5		CÁMARAS DE INSPECCIÓN																FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 430-431																
EQUIPO No. 6		INST. DOMICILIARIA																CANTO DEL LLANO/FORESTAL
	Seguimiento	4A 399-309																
EQUIPO No. 7		INST. DOMICILIARIA																PONUGUITA/ FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 284-397-431-430																
EQUIPO No. 8		INST. TUB PVC 24"																SANTA CLARA
	Seguimiento	2 EJE 559 (pk 3+770,77 a 3+828,56) EJE 559 (pk 3+828,56 al 3+936,56)																
EQUIPO No. 9		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8" y 24"																SANTA MÓNICA SANTA CLARA
	Seguimiento	2 EJE 583(pk 0+052,29 a 0+070,83) EJE 559(pk 0+368 al 0+522,69)																
EQUIPO No. 10		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																SANTA CLARA
	Seguimiento	2 EJE 552(pk 0+072,68 al 0+144,68) EJE 552(pk 0+144,68 al 0+216,68)																
EQUIPO No. 11		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																SANTA CLARA
	Seguimiento	2 EJE 552(pk 0+576,66 al 0+611,43) EJE 552 (pk 0+934,94 al 1+042,94)																
EQUIPO No. 12		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																VERDUN
	Seguimiento	2 EJE 478(pk 0+170 al 0+242) EJE 478 (pk 0+242 al 0+314)																
EQUIPO No. 13		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																EL PRADO
	Seguimiento	2 EJE 546(pk 0+599,63 al 0+611,43)																
EQUIPO No. 14		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																SANTA CLARA
	Seguimiento	2 EJE 558(pk 0+000 al 0+096,06)																
EQUIPO No. 15		CAMARAS DE INSPECCIÓN																EL PRADO/SANTA MÓNICA
	Seguimiento	2 EJE 545-584-552-478																
EQUIPO No. 16		CAMARAS DE INSPECCIÓN																EL PRADO/VERDUN/PAMPLONA
	Seguimiento	2 EJE 545-559-542-583																
EQUIPO No. 17		INST. DOMICILIARIA																SANTA CLARA
	Seguimiento	2 EJE 542-552-583-478																
EQUIPO No. 18		INST. CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"-DOMICILIARIA																BARRIADA 5 DE MAYO
	Seguimiento	4B EJE 197 (pk 0+347,40 al 0+500) EJE 197 (pk 0+500 al 0+752,74)																
EQUIPO No. 19		CAMARAS DE INSPECCIÓN																ALTOS DEL SOL
	Seguimiento	4B EJE 181																
EQUIPO No. 20		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																QUINTAS DE DON BOSCO
	Seguimiento	6 EJE 236(pk 0+000 al 0+072) EJE 236(pk 0+072 al 0+110)																
EQUIPO No. 21		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																QUINTAS DE DON BOSCO
	Seguimiento	6 EJE 240(pk 0+000 al 0+072)																

[illegible]

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***			ABRIL														BARRIADA
SECTOR	PAQUETE	ACTIVIDAD	M 16	M 17	J 18	V 19	S 20	L 22	M 23	M 24	J 25	V 26	S 27	L 29	M 30		
EQUIPO No. 1		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8" y 12"														Villas del Sol	
Seguimiento	4A	EJE 320(pk 1+980,66 a 2+052,66)															
		EJE 320(pk 2+052,66 a 3+020)															
EQUIPO No. 2		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 12"														Foresta B	
Seguimiento	4A	EJE 430(pk 0+090 a 0+162)															
		EJE 430(pk 0+162 a 0+234)															
EQUIPO No.3		CÁMARAS DE INSPECCIÓN														Foresta B	
Seguimiento	4A	EJE 430-431															
EQUIPO No. 4		INST. DOMICILIARIA															Foresta A/ Foresta B
Seguimiento	4A	402-430															
EQUIPO No. 5		INST. TUB PVC 24"														Santa Clara	
Seguimiento	2	EJE 559 (pk 3+770,77 a 3+828,56)															
		EJE 559 (pk 3+828,56 al 3+936,56)															
EQUIPO No. 6		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8" y 24"														Verdun	
Seguimiento	2	EJE 478(0+225,78 al0+297,78)															
		EJE 478(0+297,78 al 0+369,78)															
EQUIPO No. 7		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"														Altos de Martincito	
Seguimiento	2	EJE 433(pk 0+055,18 al 0+127,18)															
		EJE 433(pk 0+127,18 al 0+199,18)															
EQUIPO No. 8		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"														Santa Clara	
Seguimiento	2	EJE 552(pk 0+576,66 al 0+611,43)															
		EJE 552 (pk 0+934,94 al 1+042,94)															
EQUIPO No. 9		INST. DOMICILIARIA														Santa Clara/ Verdun	
Seguimiento	2	EJE 552-478															
EQUIPO No. 10		CAMARAS DE INSPECCIÓN															Santa Clara/ Altos de Martincito/Verdun
Seguimiento	2	EJE 478-433-552															
EQUIPO No.11		CAMARAS DE INSPECCIÓN														Pamplona/Santa Clara	
Seguimiento	2	EJE 542-559															
EQUIPO No. 12		INST. DOMICILIARIA															Altos de Martincito/ Verdun
Seguimiento	2	433-478															
EQUIPO No. 13		INST. CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"-DOMICILIARIA														La Unión	
Seguimiento	6	EJE 229 (pk 0+192,23 al 0+242,23)															
		EJE 229(pk 0+242,23 al 0+297,59)															
EQUIPO No. 14		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"														Quintas de Don Bosco	
Seguimiento	6	EJE 244(pk 0+000 al 0+072)															
		EJE 244(pk 0+072 al 0+110)															
EQUIPO No. 15		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"														Quintas de Don Bosco	
Seguimiento	6	EJE 244 (pk 0+110 al 182,60)															
		EJE 244(pk 0+182,60 al 0+254,30)															
EQUIPO No. 16		INST.CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 10"														San Antonio	
Seguimiento	6	EJE 612 (Línea de Impulsión Cañazas)															
EQUIPO No. 17		CAMARAS DE INSPECCIÓN															Vía Cañacillas
Seguimiento	5	EJE 84-77															

