



REPORTE DE TRABAJO

CONTROL N°

PRUAL DE VES DE N

FECHA

31/MAYO/2019

PROYECTO

LA JOYAS

TRABAJO REALIZADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

INSPECCION URGENTE ☒

JOB THIR

EQUIPO TECHNICAL

MODELO APX1025-6

SERIE / N° 2173

HOROMETRO

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

ACEITE MOTOR

ACEITE DE TRANSMISION

REPORTE DE DAÑO:

SE REPARO 11 VISTAS EN EL TECNICO. SE LE COBRO 1.000.000. EN
SISTEMA ELECTRICO POR COLOCAR TAPAS PARA EVITAR QUE SE MOJA SISTEMA
ELECTRICO.
SE COBRO LA BATERIA Y VARIAS DEL SISTEMA DE ALIMENTAR LOS DE
TRANSPORTE PERSONAL.
CAUSA:

TRABAJO REALIZADO

SE REPARO 11 VISTAS EN EL TECNICO. SE LE COBRO 1.000.000. EN
SISTEMA ELECTRICO POR COLOCAR TAPAS PARA EVITAR QUE SE MOJA SISTEMA
ELECTRICO.
SE COBRO LA BATERIA Y VARIAS DEL SISTEMA DE ALIMENTAR LOS DE
TRANSPORTE PERSONAL.
CAUSA:

FIRMA DEL TECNICO

CLIENTE

FREDERICK. HOSCHKE

HORAS DE TRABAJO

ESTADO DEL EQUIPO

OPERATIVO ☐

FUERA DE SERVICIO ☐