



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS
DIVISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

REVISIÓN PRELIMINAR DEL VEHÍCULO

Zona Regional:	Verde	Estación Local:	Plaza
Fecha:	25.03.19	Matrícula No.:	244016
Empresa o Razón Social:	OCPOV Moton Control	Marca del Vehículo	Modelo del Vehículo
Tipo de Vehículo			Año
Cabezal			
Camión			
Remolque			
Pick-up	ford		
Panel			
Capacidad de Carga:			
Producto transportado:			
Cabezal	Camión	Remolque	Pick-up
			Panel

Color de la Carrocería del Vehículo Inspeccionado

	Estado Físico del Vehículo	Aprobado	Rechazado	No Aplica
Limpieza del Motor				
Condiciones del Sistema Eléctrico				
Luces Regulares	✓			
Luces Direccionales	✓			
Luces de Pilotos o Cintas Reflectivas	✓			
Luz Escocita	✓			
Luz de Retroceso	✓			
Triángulos o Conos	✓			
Letreros de Inflamables (Rótulos Pintados)	✓			
Letreros PROHIBIDO LLEVAR PASAJEROS en ambas Puertas (Pintados)	✓			
Letreros PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE 15 METROS (Pintados)	✓			
Letreros de Producto (Pintados)	✓			
Letreros de Cantidad de Producto (Pintados)	✓			
Pito o Bocina	✓			
Pito de Retroceso	✓			
Condición del Enchufe para Remolques	✓			
Condiciones de los Neumáticos	✓			
Condiciones de las Polleras	✓			
Condición Física del Cabezal	✓			
Interruptor Eléctrico de Energía	✓			
Extintor de 20 Libras de Capacidad 20A: 120BC	✓			
Ubicación y Base para el Extintor				
Condición de la 5ta. Rueda				
Dispositivo de Emergencia (Señalizado)				
Condiciones de las Válvulas de Salida				
Condiciones de las Válvulas de Acción Neumática				
Condiciones de las Tuberías de Conducción de Producto				
Condiciones de las Mangueras de Descarga				
Condiciones de los Dispositivos de Acoples				
Condiciones de los Sellos en las Tapas de los Compartimientos				
Condiciones de los Sellos en las Tapas de las Válvulas				
Condiciones del Termómetro				
Condición del Manómetro				
Condición de la Faja para Descarga de la Electricidad Estática				
Kit para Contención de Derrames				

Observaciones:

No. del Registro Anual: 10000

Firma del Usuario o Responsable

Firma del Inspector de DINASEPI

Impreso en los Talleres del BCBRP

Revisado: Mar.02.15.