



# INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

## PROYECTO:

"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIA, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA # 2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMÁ. ESPECIFICAMENTE A LA ESCUELA JOSE SABINO BONILLA



Ubicado en el Corregimiento de Susama, Distrito de Nole-Duma, Comarca Ngöbe Bugle

 MINISTERIO DE  
AMBIENTE  
DIPROCA - SEDE CENTRAL

Promotor:  
MEDUCA

Recibido Por: Celia B.  
Fecha: 21/5/2019  
Hora: 2:04 pm  
Número de Control: \_\_\_\_\_

Preparado por: Arroyo y Asociados, S.A.

AUDITORA AMBIENTAL: ISABEL MURILLO DIPROCA-AA029-  
2015-ACTUALIZADA EN 2017

*Isabel H. de Rios*

Enero 2019

# INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

## PROYECTO:

"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO, CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN NEDRIN, REPÚBLICA DE PANAMÁ. ESPECIFICAMENTE A LA ESCUELA HATO HORCON, ubicado en el Corregimiento De Lajero, Distrito de Nole Duma Comarca Ngöbe Bugle.

Promotor:  
**MEDUCA**

MINISTERIO DE AMBIENTE	Recibido Por: <u>Celia B</u>
DIPROCA - SEDE CENTRAL	Fecha: <u>21/15/2019</u>
	Hora: <u>2:06 pm</u>
	Número de Control: _____



Preparado por: Arroyo y Asociados, S.A.

*Isabel M. de la Cruz*  
Auditor Ambiental: Isabel Murillo DIPROCA-AA029-2015/ACT  
2017

Enero 2019

# INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION


## PROYECTO:

"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LOMA DE LOS GONZALEZ, LOMA DE LOS GONZALEZ, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPUBLICA DE PANAMÁ, A DESARROLLARSE ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO LOMA DE LOS GONZALEZ



Ubicado en el Corregimiento de El Cristo, Distrito de Aguadulce, Provincia  
de Coclé

Promotor:  
MEDUCA

	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIPROCA - SEDE CENTRAL	
Recibido Por: <u>Julie B.</u>	
Fecha: <u>21/15/2019</u>	
Hora: <u>1:58 pm</u>	

Preparado por: Arroyo y Asociados, S.A.  
Número de Control: \_\_\_\_\_

Auditor Ambiental: Isabel Murillo DIPROCA-AA029-2015/ACT 2017

Enero 2019



**SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN  
DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL**

**PROYECTO:**


"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL AMERICANO EMILIO ANTONIO ROYO C., UBICADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA IRVING SALADINO, CORREGIMIENTO DE JUAN DIAZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA"

**RESOLUCIÓN:**

**DRPM-IA-166-2018**

**PROMOTOR:**

**INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES (PANDEPORTES)**



**UBICACIÓN:**

Corregimiento de **JUAN DÍAZ**,  
Distrito de **PANAMÁ**  
Provincia de **PANAMÁ**

**CONSULTOR:**

**ISABEL MURILLO DE RÍOS** *Isabel M. de Ríos*  
Registro: **DIPROCA-AA-029-2015/ACT.2017**

**PERIODO:**

**26 de Enero – 25 de Abril de 2019**



República de Panamá

Ministerio de Ambiente

Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental

Estimado (a): LURYS MARIN DE BARRERA

Le informamos que el Ministerio de Ambiente ha recibido el Informe de Seguimiento Ambiental TRIMESTRAL en relación al proyecto aprobado mediante Resolución DRPM-IA-166-2018, correspondiente al periodo ENERO-MARZO del año 2019.

Recordar que la entrega de los informes de seguimiento ambiental debe ser de acuerdo a la periodicidad establecida en la resolución de aprobación del Instrumento de gestión ambiental.

Atentamente,



# INFORME DE CIERRE AL SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

**Proyecto:**  
"DISEÑO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO  
INTEGRAL DANIEL ALVAREZ, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LLANO  
CATIVAL, DISTRITO DE MARIATO, LA PROVINCIA DE VERAGUAS,  
REPUBLICA DE PANAMA."

**Resolución:**  
IA-DRVE-054-2017

**Promotor:**  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



**Ubicación:**  
Corregimiento de LLANO CATIVAL,  
Distrito de MARIATO,  
Provincia de VERAGUAS.

**Auditor:**  
ISABEL MURILLO DE RÍOS

**Registro:**  
DIPROCA-AA-029-2015/Act.2017

**Periodo:**  
17 de FEBRERO de 2019 – CIERRE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

⏮ Responder a todos    ✖ Eliminar    ⓧ No deseado    Bloquear    ...

## Fwd: Informe de Seguimiento Ambiental

LM

**Lurys Marin** <[lurys.marin@gmail.com](mailto:lurys.marin@gmail.com)>

Lun 09/09/2019 3:25 AM

Usted ☒

↩ ⏮ → ...



Portada CIERE Mariato.pdf  
2 MB

2 archivos adjuntos (3 MB)    Descargar todo    Guardar todo en OneDrive

----- Forwarded message -----

De: **prefasia** <[prefasia@miamambiente.gob.pa](mailto:prefasia@miamambiente.gob.pa)>

Date: mié., 24 jul. 2019 a las 15:25

Subject: Informe de Seguimiento Ambiental

To: [lurys.marin@gmail.com](mailto:lurys.marin@gmail.com) <[lurys.marin@gmail.com](mailto:lurys.marin@gmail.com)>

República de Panamá


Ministerio de Ambiente

**Fwd: Informe de Seguimiento Ambiental**

Lurys Marin <[lurys.marin@gmail.com](mailto:lurys.marin@gmail.com)>

Lun 09/09/2019 3:25 AM

Para: isabel murillo <[murillodeleon58@hotmail.com](mailto:murillodeleon58@hotmail.com)>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

Portada CIERE Mariato.pdf; ATT00001.png;

----- Forwarded message -----

De: **prefasia** <[prefasia@miamambiente.gob.pa](mailto:prefasia@miamambiente.gob.pa)>

Date: mié., 24 jul. 2019 a las 15:25

Subject: Informe de Seguimiento Ambiental

To: [lurys.marin@gmail.com](mailto:lurys.marin@gmail.com) <[lurys.marin@gmail.com](mailto:lurys.marin@gmail.com)>

República de Panamá

Ministerio de Ambiente

Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental

Estimado (a): LURYS MARIN DE BARRERA



Le informamos que el Ministerio de Ambiente ha recibido el Informe de Seguimiento Ambiental FINAL en relación al proyecto aprobado mediante Resolución IA-DRVE-054-2017, correspondiente al periodo FEBRERO del año 2019.

Recordar que la entrega de los informes de seguimiento ambiental debe ser de acuerdo a la periodicidad establecida en la resolución de aprobación del Instrumento de gestión ambiental.

Atentamente,

**prefasia |**

Dirección de Verificación del Desempeño  
Ambiental

(507) 500-0855 | |

[prefasia@miamambiente.gob.pa](mailto:prefasia@miamambiente.gob.pa)

Dirección: Calle Diego Domínguez, Edif. 804

Albrook, Ancón, Panamá, Rep. de Panamá

Página Web: [www.miamambiente.gob.pa](http://www.miamambiente.gob.pa) |

Ubícanos en nuestro Mapa Web: |

Síguenos en

**Favor recordar su responsabilidad con el medio  
ambiente antes de imprimir este documento.**

Please remember your responsibility with the  
environment before printing this document.



--  
-Luis I. Marín de Barrera-