



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordinadas

N° Solicitud: _____

Fecha de solicitud: 13-9-2019

Proyecto: **“REHABILITACIÓN DE CALLES DE LOS DISTRITOS DE LOS SANTOS Y MACARACAS RENGLÓN N.º 2. “CORREGIMIENTO DE MACARACAS: CALLE BELLA VISTA – EL ROSALITO, CALLE BELLA VISTA – EL COLEGIO, CENTRAL VIA EL COCO, BARRIADA SAN MIGUEL, PUENTE EL ORO, LOS HIGOS - LA PIEDRA,”.**

Categoría: I

Expediente: DRLS-I-F-13-2019

Provincia: LOS SANTOS

Distrito: MACARACAS

Corregimiento: MACARACAS

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: **LOS SANTOS**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Coordinadas UTM wgs84

Las coordenadas se ubican fuera de Áreas consideradas protegidas.

El polígono consta de un área aproximada de 20 km +3524 m2, de longitud y se ubica en la provincia de los santos, distrito de Macaracas y corregimiento de Macaracas.

Procesado por: **Amarilis Yudith Tugrí**

Fecha de Entrega: **13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario