

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL N° 1



**PROMOTOR:
PRICESMART PANAMA.S.A .**

**PROYECTO:
PRICESMART METRO PARK PANAMA**

**INFORME N°1 SOBRE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CATEGORÍA I.**


NOMBRE DEL PROYECTO:

PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ

**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
DRPM- IA – 207 – 2017, del 2 de octubre de 2017**

UBICACIÓN:

**PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE
JUAN DIAZ**



**ELABORADO POR:
ING. YENVIEE DOMÉNICA PUGA
REGISTRO DE AUDITORA
DIPROCA –AA – 007 – 2012**



**ELABORADO POR:
ING. JAIRO CARRASCO
REGISTRO DE AUDITOR
DIPROCA –AA – 060 – 2017**

**A CONSIDERACIÓN DE:
MINISTERIO DE AMBIENTE
REGIONAL DE PANAMÁ METRO**

ENERO 2019 – ABRIL 2019

| CONTENIDO | N° |
|--|----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2. DATOS GENERALES DEL PROMOTOR | 6 |
| 3. ASPECTOS TÉCNICOS | 4 |
| 4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN REPOSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL | 18 |
| 5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ADENDAS, AMPLIACIONES Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. | 13 |
| 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROMOTOR. | 32 |

ANEXOS:

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 2. DOCUMENTOS

1. INTRODUCCIÓN

Hace ya varias décadas que el sector de los grandes supermercados panameño es un actor económico de peso, con una destacada dinámica de crecimiento y significativa incidencia tanto en el cambio de las formas de mercadeo, como en la demanda de empleo. Su desarrollo está directamente relacionado con la economía del país y el contexto de la evolución económica

Los supermercados han venido desarrollando estrategias de expansión que derivaron en la multiplicación de los locales de expendio, y también en la renovación de las estrategias de negociación y adquisición de las mercaderías que comercializan, así como en las políticas de ventas y captación de clientes.

A través de la nueva sucursal del nuevo proyecto **PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ**, se busca incrementar la gama de ofertas y servicios de esta cadena de supermercado en la urbe metropolitana de la capital panameña, manteniendo los estándares de competencia y así de esta manera lograr continuar siendo atractivas para los consumidores, quienes se benefician ante las mejoras en el servicio y la cercanía de nuestras tiendas a sus hogares, siempre de la mano con el cumplimiento de la normativa ambiental del país, por lo que se presenta el siguiente informe de seguimiento Ambiental del Proyecto , el cual está desarrollado en base a los señalamientos expresados en el Decreto Ejecutivo N° 123 del 14 de agosto de 2006, en su artículo N° 57, nos dice “Los Promotores del proyecto, obra o actividad prepararán y enviarán a la Administración Regional del Ministerio de Ambiente respectiva, los informes y resultados del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, con la periodicidad y detalle establecidos en la Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental,..... Dichos informes deberán ser elaborados por Auditores Ambientales certificados por el Ministerio de Ambiente, los cuales apoyarán el Programa de Seguimiento, Vigilancia, y Control, siempre y cuando éstos cumplan con los requisitos que para tal efecto dictará el Ministerio de Ambiente mediante Resolución Administrativa”.

El proyecto **PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ** se encuentra en su fase de construcción, correspondiente a construcción de accesos, galeras, estacionamientos, depósitos entre otros.

Este es el informe N° 1 de seguimiento ambiental, presentado ante el Ministerio de Ambiente y corresponde al periodo comprendido entre enero 2019 a abril 2019.

2. DATOS GENERALES DEL PROMOTOR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del promotor: | PRICESMART PANAMA, S. A. |
| Representante Legal | <i>Pablo Eduardo Franceschi Guizado</i> |
| Cédula de identidad personal: | 8 – 423 – 837 |
| Persona a contactar | <i>Luis Diego Zúñiga R.</i> <i>Project Manager of Construction</i> |
| Teléfono: | <i>Tel. +(506) 4031-1083</i> <i>Cel +(507) 60-165662</i> <i>WhatsApp +(506) 8820-5461</i> |
| Correo electrónico: | <i>luzuniga@pricesmart.com</i> |

Personal responsable del Informe

| | |
|-----------------------------|--|
| Auditora | Ing. Yenvié Doménica Puga |
| Registro de Auditora | DIPROCA – AA – 007 – 2012, Act. Enero 2019 |
| Teléfono: | 933 5220, 6747-8435, |

3. ASPECTOS TÉCNICOS.

A través de la nueva sucursal del nuevo proyecto **PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ**, se busca incrementar la gama de ofertas y servicios de esta cadena de supermercado en la urbe metropolitana de la capital panameña, manteniendo los estándares de competencia y así de esta manera lograr continuar siendo atractivas para los consumidores, quienes se benefician ante las mejoras en el servicio y la cercanía de nuestras tiendas a sus hogares.

La cadena **PRICESMART**, es el almacén más grande de membresías en América Central y el Caribe. Sirviendo a más de un millón de miembros en 26 almacenes y 11 países. Actualmente los almacenes PRICESMART los podemos encontrar en: Costa Rica (5), El Salvador (2), Guatemala (3), Honduras (2), Nicaragua (1), Panamá (5), Aruba (1), Barbados (1), República Dominicana (2), Jamaica (1), Trinidad y Tobago (3), y Estados Unidos (1). PRICESMART, se dedica a la venta de mercancía local e importada de gran calidad con precios bajos, la mayoría de los productos se exhiben en estantes de acero y en sus empaques originales. -

En Panamá hasta este periodo existen 5 sucursales de esta cadena de negocios, 3 de ellas están ubicadas en la capital panameña (Vía Brasil, Brisas del Golf, El Dorado), 1 en Panamá Oeste (La Chorrera) y 1 en la provincia de Chiriquí (David) y una futura sucursal que estará ubicada en la ciudad de Santiago. Entre los beneficios que ofrece este tipo de tiendas incluyen la mejora de la calidad y variedad del servicio a la que los consumidores aspiran; la generación de empleo formal para jóvenes, los mismos que tienen la oportunidad de aprender y ganar experiencia laboral; la revalorización de las propiedades cercanas a los negocios; los tributos que cobran las municipalidades y que beneficiarán a la comunidad, entre otros.

En PRICESMART encontrará todo bajo un mismo techo, incluye una gama de productos entre los que podemos Electrodomésticos, Automotriz, Computadoras, Electrónicos, Muebles, Ferretería, Salud, Hogar, Joyas y Relojes, Equipaje, Oficina, Artículos deportivos, Juguetes y Juegos, entre otros

El Proyecto "**PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ**", consiste en la construcción de un local para la venta de productos de la cadena PRICESMART, la cual ofrece una variedad de productos alimenticios, equipos e insumos utilizados en el hogar y demás.

El proyecto se desarrollará dentro de la finca Código de Ubicación 8712, Folio Real N° 131913 (F), ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, República de Panamá.

Cuadro N°1
Resumen de las áreas (datos del proyecto)

| <i>Datos del proyecto</i> | <i>Áreas</i> |
|---|--------------------------------|
| <i>Tamaño del lote</i> | <i>16,390.14 m²</i> |
| <i>Área de construcción total</i> | <i>15,441.31 m²</i> |
| <i>Área de cont. (total c/ niv. Extra opcional)</i> | <i>18,796.41 m²</i> |
| <i>Nivel del club</i> | <i>8,413.21 m²</i> |
| <i>Garaje de estacionamiento p2</i> | <i>3,355.10 m²</i> |
| <i>Garaje de estacionamiento p3 (opcional)</i> | <i>3,355.10 m²</i> |
| <i>Garaje de estacionamiento nivel superior</i> | <i>3,355.10 m²</i> |
| <i>Mezzanine administración</i> | <i>317.90 m²</i> |
| <i>Cocina</i> | <i>155.74 m²</i> |
| <i>Área de descanso (incluye baños)</i> | <i>320.15 m²</i> |
| <i>Piso de ventas (al medio de registradoras)</i> | <i>5,461.13 m²</i> |

Fuente: información obtenida del plano del proyecto

El proyecto contará con las siguientes áreas:

Cuadro N°2
Elementos con los que constará el nuevo proyecto.

| | |
|---|--|
| ÁREA DE VENTA <ul style="list-style-type: none">• Vestíbulo• Área de ventas (área de estantes)• Panadería• Área de comida• Área de preparación de comida• Gerencia• Administración• Sala de reuniones | ÁREA DE EMPLEADOS <ul style="list-style-type: none">• Área de lockers (damas y caballeros)• Baños (damas y caballeros)• Área de descanso• Área de espera |
| ÁREA DE DEPÓSITOS <ul style="list-style-type: none">• Depósitos (todos los productos)• Panadería• Cuarto de preparación• Almacén | MANTENIMIENTO <ul style="list-style-type: none">• Tanque de gas• Basurero• Cuarto de bombas• Tanque de agua• Cuarto de mantenimiento• Oficina• Cuarto de máquinas de refrigeración• Cuarto eléctrico y Generador eléctrico• Planta de tratamiento |

Fuente: información suministrada por el promotor del proyecto

Figura N° 1
Ubicación del Proyecto “PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ”.




Fuente: Imagen satelital. Google earth 16.

Cuadro N° 1
Coordenadas UTM WGS84 del área donde se ubicará el proyecto.

| Punto | Este | Norte | Punto | Este | Norte |
|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| P1 | 671251.7 | 999048.4 | P4 | 671428.5 | 999040.5 |
| P2 | 671235.4 | 999026.5 | P5 | 671443.9 | 999040.5 |
| P3 | 671415.3 | 999111.4 | P6 | 998989.2 | 671341.9 |

Fuente: Equipo consultor.

Figura N° 2 Ubicación geográfica del Proyecto Escala 1:50,000.



a. Breve descripción del proyecto

El proyecto se desarrollará en diversas etapas entre las que podemos mencionar:

1 Planificación

En la etapa de planificación del proyecto se realizarán las siguientes actividades:

Actividad 1. La presente actividad consiste en:

En esta etapa de consideran aspectos relacionados con la configuración de la obra de infraestructura, sus características, aspectos financieros.

normativas técnicas y legales y ambientales, las especificaciones técnicas de diseño y su relación con el entorno, las que serán de obligatorio cumplimiento durante las etapas posteriores.

Los estudios de diseño de la obra contemplaron:

- 1) Elaboración y aprobación del Estudio Ambiental
- 2) Tramitación y obtención de permisos correspondientes para cada una de las actividades del proyecto.
- 3) Diseño de los planos del proyecto (estructuras, sistema sanitario, eléctricos, plomería, etc.).
- 4) Decidido ejecutar el Proyecto, iniciar la Evaluación de impacto Ambiental a través del contrato del Consultor Ambiental para la elaboración y presentación de Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Ambiente, según términos de referencia y obtención de Resolución Ambiental de aprobación por parte del Ministerio y comunicación a los entes correspondientes sobre el inicio del proyecto.
- 5) Aprobación de documentación necesaria por las entidades competentes (Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio e Industria, Cuerpo de Bomberos, Oficina de Seguridad, Municipio), etc.

2. Construcción / Ejecución

La fase de construcción podrá ejecutarse una vez que el promotor tenga la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y se hayan terminado los diseños y planos constructivos. El promotor contratará una empresa nacional para efectuar las actividades propias de la construcción, la cual deberá conocer el Estudio de Impacto Ambiental aprobado para considerar todas las medidas de mitigación que se han establecido.

Actividad 2. Construcción de cimientos.

Los desarrollos de estas actividades se llevarán a cabo mediante la utilización de excavadoras, volquetes, compactadores, mezcladoras y equipos menores de construcción. Inicialmente se realiza la excavación o el relleno necesario para llegar a las cotas definidas de la galería o local, luego se procede a formatear y reforzar con acero las estructuras a vaciar según lo indiquen los planos de construcción, y por último se ejecuta el vaciado de concreto según las especificaciones del material indicado en los planos del proyecto.

Uno de los componentes primordiales de los elementos estructurales es el acero de refuerzo, el cual permite: aumentar la ductilidad, aumentar la resistencia, resistir esfuerzos de tensión y compresión, resistir esfuerzos cortantes, resistir torsión, restringir el agrietamiento, reducir las deformaciones a largo plazo, confinar el concreto.

Actividad 3. Construcción de estructuras y revestimiento.

Se refiere a la construcción de pedestales, columnas, muros estructurales y estructuras de amarre o coronamiento que conformarán la estructura portante de la edificación. Estas podrán ser fabricadas en el sitio, en concreto reforzado, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en los diseños. Se considerarán también estructuras metálicas prefabricadas, las cuales serán instaladas en el sitio mediante pernos y/o con soldadura.

Se incluyen además la construcción de las losas macizas de piso para las rampas y losas aligeradas del piso regular, las cuales llevan empotradas las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas principales. También corresponde a la construcción de escaleras, cuyo principal material es concreto reforzado.

La construcción de estructura se realizará con equipos de corte de elementos de metálicos, grúas, retroexcavadoras, andamios, máquinas de soldar y equipos menores.

Se adecuarán dentro de la obra espacios destinados para vestíbulo, área de venta, área de lavado, almacén área de empleados, depósitos, área de recibo, áreas de llantas y mantenimiento (Tanque de gas, basurero, cuarto de bombas, cuarto eléctrico, tanques de agua, oficina, cuarto eléctrico y planta de tratamiento). El proyecto contará además con un generador en caso que se interrumpa la energía eléctrica.

La instalación de acabados corresponderá a la instalación de puertas y ventanas, ya sea en madera o metal, con sus respectivos marcos, y en algunos casos con rejas de seguridad. Además, incluye la instalación de otros elementos como pasamanos, barandas y accesorios complementarios de áreas comunes.

La pintura se utilizará en las superficies que no estarán enchapadas, acorde al ambiente a la que estará expuesta (interior o exterior) y al gusto del promotor.

Se incluye la instalación de estantería; muebles y accesorios de baño; cerraduras; grifería, accesorios eléctricos, alarma contra incendio y seguridad, instrumentación sísmica y sistema interconexión, según el caso.

Durante esta fase, también se llevará a cabo la construcción de áreas de estacionamientos a nivel de la superficie y soterrados para usuarios comerciales. Todos serán construidos cumpliendo con las normas establecidas según las leyes nacionales para tales fines.

Instalación de servicios básicos

Se refiere a la instalación de todos los ductos que conforman las instalaciones sanitarias (aguas negras), hidráulicas (agua fría y agua

caliente), eléctricas y de comunicaciones. Se utilizará tubería PVC, siguiendo las especificaciones técnicas y los diseños. Para las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, las cajas de salida serán prefabricadas en aluminio. Para la unión de la tubería hidráulica y sanitaria se utiliza pegamento de PVC. Una vez instalada la tubería se deberá hacer una prueba de presión para verificar que no existen fugas.

Esta fase incluye además la instalación de aire acondicionado e instalación del sistema contra-incendios.

3. Operación

Actividad 5. Ingreso y venta de mercancía.

La operación del proyecto inicia con el ingreso de los productos que ofrece PRICESMART, atención al cliente y mantenimiento en general de cada una de las áreas del proyecto.

4. Abandono

El abandono del proyecto consiste básicamente en:

Actividad 6. Demolición de estructuras y limpieza del área.

No se contempla el abandono del proyecto, sin embargo, de llevarse a cabo se procederá a la demolición y limpieza en base a los lineamientos o normativas ambientales de esa época.

a.1. MODIFICACIONES AL PROYECTO

El proyecto “PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ”, no ha realizado cambios en el proyecto, hasta la fecha.

b. EQUIPO UTILIZADO EN EL PROYECTO, PERSONAL, AVANCE DE ACTIVIDADES Y PROBLEMAS AFRENTADOS DURANTE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Y SOLUCIONES PROPUESTAS

b.1. EQUIPO UTILIZADO EN EL PROYECTO:

Durante el periodo del informe se utilizaron equipos rodantes como:

- Montacargas 2.5 TM
- Grúa cap. 60 TM
- Equipo de Soldadura y Corte
- Equipos de Seguridad para el personal
- Concreteras
- Compactadores
- Camiones volquetes.
- Retroexcavadora y pala mecánica
- Andamios
- Tecle de cadenas

b.2. EQUIPO UTILIZADO POR EL PERSONAL

Las personas encargadas cuentan con su equipo de protección personal (botas, chalecos, cascós, guantes, gafas, orejeras, mascarillas, entre otros).

b.3. NIVEL DE AVANCE DE LA OBRA

El proyecto “PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ”, se encuentra en un porcentaje de avance del 65%, se ha realizado la nivelación del terreno total, cerca perimetral, cerramiento de galeras y depósitos inicio de construcción de estacionamientos y desagües.

c. DATOS DE PRODUCCIÓN O USO Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN (SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN).

c.1. DATOS DE PRODUCCIÓN O USO

El proyecto “**PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ**”, está en su etapa de construcción por lo cual la empresa contratista y el promotor mantienen la compra de materiales para la obra como lo son cemento, arena, piedras, clavos, soldadura, entre otros.

c.2. PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL PROYECTO

El proyecto no ha tenido problemas desde el inicio de la construcción.

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN REONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.

| Programa o Medida | Periodo de ejecución | Frecuencia | Responsable |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Gestión de la calidad atmosférica | Construcción y operación | Semanal | Promotor, Contratista |
| Salud ocupacional | Construcción y Operación | Semanal | Promotor, Contratista |
| Gestión de la calidad del suelo | Construcción y operación | Mensual | Promotor, Contratista |
| Gestión de la calidad de agua | Construcción y operación | Mensual | Promotor, Contratista |
| Buenas prácticas de la empresa (vecinos y residentes) | Construcción y operación | Diaria | Promotor, Contratista |
| Buenas prácticas de la empresa | Construcción y operación | Semanal | Promotor |
| Gestión de la calidad de vida | Planificación | Semanal | Promotor |

Fuente: EsIA, Aprobado del Proyecto

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ADENDAS, AMPLIACIONES Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN.

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|---|---|
| Impacto contaminación atmosférica | |
| Fase de Construcción | |
| 1. Apagar el motor si no es necesario mantener el vehículo encendido. | Según el encargado de la obra, los vehículos se mantienen apagado mientras no estén en uso de la obra. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| 2. Verificación periódica al sistema de carburación y filtros de la maquinaria utilizada | El promotor indica que el equipo utilizado debe estar en buenas condiciones y es responsabilidad de la empresa contratista, darles el mantenimiento correspondiente en talleres autorizados fuera del polígono. Porcentaje de cumplimiento: 90% |
| 3. Humedecer las áreas donde se efectúen los procesos de mezcla de concreto o movimiento de materiales que pudieran generar polvo fugitivo. | Durante el periodo de elaboración de este informe no se han observó la formación de grandes masas de polvo en el sitio, los vehículos utilizan las calles existentes. Porcentaje de cumplimiento: 90% |
| 4. Manteniendo los suelos parcialmente húmedos en las áreas afectadas, durante la temporada seca. | Según información del promotor, se utilizaron lonas sobre la arena, durante la construcción, en las obras necesarias Porcentaje de cumplimiento: 80% |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|---|
| Impacto contaminación atmosférica | |
| Fase de operación | |
| 5. Mantener los camiones apagados durante la actividad de descarga de mercancía. | El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones. % de cumplimiento N/A |
| 6. Realizar mantenimiento a los vehículos propiedad del proyecto. | El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones. % de cumplimiento N/A |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|--|
| Impacto afectación de la salud y seguridad laboral | |
| Fase de construcción | |
| 7. Evitar el manejo ocioso de los vehículos que descargarán el material de construcción. | Los vehículos utilizados en el proyecto hasta el periodo de elaboración de este informe, han cumplido con la medida. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| 8. El Contratista proveerá de equipo de protección al trabajador, de acuerdo a la labor desempeñada, al operador de maquinaria y al personal expuesto. (Protección de pies, ojos, cara, respiratoria, auditiva y para la cabeza) | El encargado de la obra, señaló que constantemente desarrollan inspecciones entre el personal, para verificar el uso del equipo de protección personal. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| 9. El proyecto deberá contar con las principales medidas de seguridad en lo que respecta al diseño, los cuales deben contar con las especificaciones exigidos por el Cuerpo de Bomberos y SINAPROC. | El encargado de la obra, indica que la obra se ajusta a las normas de seguridad establecidas por los entes de seguridad del país. Porcentaje de cumplimiento: 100% |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|---|
| Impacto afectación de la salud y seguridad laboral | |
| Fase de construcción | |
| 10. Cumplir con las exigencias y el permiso de instituciones referentes al proyecto previo al inicio de la construcción. | <p>La empresa promotora señala que se han solicitado los permisos correspondientes a las entidades que rigen la normativa para el desarrollo de este tipo de obras.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| 11. Utilizar las horas de menor afluencia de carros para la entrada y salida de los camiones al área. | <p>El encargado de la obra indica que, dada el congestionamiento de la ciudad de Panamá, se han establecido periodos que no incluyan horas picos.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| 12. Se colocará letreros de aviso de construcción y de utilización de equipo de protección. | <p>En la obra se han colocado distintas señalizaciones y carteles de seguridad laboral</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 90%</p> |
| 13. Asignar un personal encargado de coordinar todo el movimiento de entrada y salida de los camiones que se utilicen. | <p>El encargado de la obra indica que durante el periodo de mayor afluencia de traslado hacia y desde la obra, se mantuvo personal de control para la entrada y salida de vehículos.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| 14. Manteniendo los suelos parcialmente húmedos en las áreas afectadas, cuando las condiciones lo ameriten. | <p>El encargado de la obra indica que se contrató un camión cisterna para mantener el control de polvo. No hay evidencia de esta actividad durante la elaboración de este informe.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 80%</p> |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|---|---|
| Impacto afectación de la salud y seguridad laboral | |
| Fase de construcción | |
| 15. La empresa Promotora debe realizar los avisos correspondientes en la dirección del tránsito y transporte terrestre para coordinar el tipo de señalización a utilizar durante la fase de construcción del proyecto cuando sea necesario. | <p>El encargado de la obra indica que realizó la solicitud de los permisos correspondientes para la realización de esta obra.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 80%</p> |
| 16. Los horarios de trabajo del proyecto serán diurnos. | <p>El encargado de la obra indica que solo se realizan trabajos durante el día.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| Medidas de mitigación | Observaciones |
| Impacto afectación de la salud y seguridad laboral | |
| Fase de operación | |
| 17. Mantener medidas de seguridad en la zona de descarga de mercancía. | <p>El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones.</p> <p><u>% de cumplimiento N/A</u></p> |
| 18. Realizar limpieza de las instalaciones | <p>El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones.</p> <p><u>% de cumplimiento N/A</u></p> |
| 19. Contar con los servicios de una empresa idónea para el manejo y control de plagas dentro y en los alrededores del proyecto. | <p>El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones.</p> <p><u>% de cumplimiento N/A</u></p> |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|--|
| Impacto contaminación del suelo | |
| Fase de Construcción | |
| 20. Acumular los residuos sólidos en contenedores tapados, debidamente identificados (rotulados), para su posterior eliminación a los camiones recolectores de basura. | Según el encargado de la obra se han dispuesto ciertos sitios de depósito temporal de los desechos y posteriormente los mismos son trasladados a través de la contratación de los servicios de una empresa trasladarlos al punto de distribución final. Se observaron recipientes en distintos puntos dentro de la obra con sus respectivas tapas. Porcentaje de cumplimiento: 80% |
| 21. Elegir cuidadosamente los lugares donde se almacenen los materiales de construcción y excavación. | Se pudo observar distintos los sitios de depósito de materiales lejos de fuentes de agua. Porcentaje de cumplimiento: 80% |
| 22. Proteger durante la construcción con cobertores plásticos o de lona, los lugares de acopio de arena, cemento y sitios de mezcla. | El encargado de la obra señala que se han protegido los sitios de acopio de materiales. Porcentaje de cumplimiento: 80% |
| 23. Establecer un contrato con la empresa de recolección de desechos en el lugar. | Durante el periodo que comprende este informe la promotora ha contratado los servicios de una empresa que recolecta los desechos y la misma los traslada hacia el sitio de disposición final. Porcentaje de cumplimiento: 80% |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|---|--|
| Impacto contaminación del suelo | |
| Fase de construcción | |
| 24. Tramitar el pago de indemnización ecológica por el uso de suelo que será utilizado para la construcción. | <p>El encargado de la obra señala que se realizó el pago correspondiente de la indemnización ecológica.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| 25. El proyecto deberá velar por contratar los servicios de letrinas portátiles para la etapa de construcción, la cual se encargara de su mantenimiento | <p>Se evidencian letrinas portátiles en el sitio, las cuales según indica el encargado de la obra, reciben el mantenimiento oportuno.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| 26. Los residuos sólidos generados deben ser acumulados temporalmente en un sitio apto para tal fin dentro de las instalaciones del proyecto. | <p>El encargado de la obra señala que los desechos generados en la obra son acumulados de manera temporal en un sitio, y los mismos son trasladados a través de la contracción de una empresa dedicada a estos menesteres, hacia los sitios de disposición final establecido por las autoridades.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|--|
| Impacto contaminación del suelo | |
| Fase de operación | |
| 27. Los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) deben ser acumulados temporalmente en el proyecto, hasta su disposición final, previo acuerdo con la empresa recolectora de basura. | <p>El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones.</p> <p>% de cumplimiento N/A</p> |

| Impacto contaminación del agua. | |
|--|---|
| Fase de Construcción | |
| 28. Acumular los residuos sólidos en contenedores tapados, debidamente identificados (rotulados), para su posterior eliminación a los camiones recolectores de basura. | El encargado de la obra señala que los desechos generados en la obra son acumulados de manera temporal en un sitio, y los mismos son trasladados a través de la contracción de una empresa dedicada a estos menesteres. No se mantienen en un contenedor. Porcentaje de cumplimiento: 80% |
| 29. Elegir cuidadosamente los lugares donde se almacenen los materiales de construcción y excavación. | Se pudo observar distintos sitios de depósito de materiales, alejados de fuentes de agua. Porcentaje de cumplimiento: 80% |
| 30. Proteger durante la construcción con cobertores plásticos o de lona, los lugares de acopio de arena, cemento y sitios de mezcla. | El encargado de la obra señala que se han protegido los sitios de acopio de materiales. Porcentaje de cumplimiento: 80% |
| 31. El proyecto deberá velar por contratar los servicios de letrinas portátiles para la etapa de construcción, la cual se encargará de su mantenimiento | Se evidencian letrinas portátiles en el sitio, las cuales reciben el mantenimiento oportuno, señala el encargado de la obra. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| 32. Durante la construcción de cimientos se canalizarán las aguas hacia las cunetas y se colocarán trampas de sedimentos. | El proyecto ha construido los drenajes correspondientes de las aguas, no obstante, no hay evidencia de trampas de sedimentos. Porcentaje de cumplimiento: 80% |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|---|--|
| Impacto contaminación del agua. | |
| Fase de operación | |
| 33. Mantenimientos preventivos de las conexiones de aguas residuales del proyecto | El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones. <u>% de cumplimiento N/A</u> |
| 34. Mantenimientos preventivos de sistemas de canalizaciones de aguas pluviales | El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones. <u>% de cumplimiento N/A</u> |

| | |
|--|---|
| Impacto Molestias a Peatones y residentes del área | |
| Fase de Construcción | |
| 35. Mantener horarios de trabajo diurnos. | Las empresas contratistas mantuvieron horario de trabajos diurnos. <u>Porcentaje de cumplimiento: 100%</u> |
| 36. Reducción de la velocidad de los vehículos durante la etapa de movimiento de tierra. | El encargado de la obra indica que regularmente se llevan reuniones con el personal, donde se trata el tema el tema del control de la velocidad. <u>Porcentaje de cumplimiento: 90 %</u> |
| 37. Rociar con agua en temporada seca para reducir el aporte de polvo. | El encargado de la obra señala que se contrataron los servicios de un cisterna para regar los suelos y así evitar el polvo en los periodos en los que se hacía necesario <u>Porcentaje de cumplimiento: 70%</u> |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|--|
| Impacto Molestias a Peatones y residentes del área | |
| Fase de Operación | |
| 38. Implementar una adecuada recolección y manejo de desechos sólidos. | El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones. <u>% de cumplimiento N/A</u> |
| 39. Contratar mano de obra local. | El nuevo PriceSmart Metro Park, no ha iniciado operaciones. <u>% de cumplimiento N/A</u> |

| Medidas de mitigación | Observaciones |
|--|---|
| Impacto Modificación del Paisaje | |
| Fase de Construcción | |
| 40. La empresa contratará personal calificado para realizar las obras | La promotora ha contratado personal calificado para la construcción del proyecto. <u>Porcentaje de cumplimiento: 100%</u> |
| 41. La empresa tendrá comunicación con las personas residentes del área. | Según información proporcionada por la empresa la promotora, no se han suscitado problemas con los vecinos hasta este periodo con el desarrollo de la obra. <u>Porcentaje de cumplimiento: 100%</u> |
| Medidas de mitigación | Observaciones |
| Impacto Economía Regional | |
| Fase de Construcción | |
| Llevar a cabo todas las etapas del proyecto, y en especial la construcción y operación, según lo descrito en el proyecto y/o Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), garantizando así el empleo temporal y permanente, en todas sus fases, por servicios profesionales de ingeniería, y otros, además del pago de impuestos, y el correcto funcionamiento del proyecto. | La promotora ha contratado personal calificado para la construcción del proyecto. <u>Porcentaje de cumplimiento: 100%</u> |

MEDIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
DRPM- IA – 207 – 2017, del 2 de octubre de 2017

| <i>Medidas de mitigación dentro de la resolución de aprobación del Estudio</i> | <i>Observaciones</i> |
|--|--|
| Artículo 1. APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría I, correspondiente al proyecto denominado PRICESMART METRO PARK, PANAMA , cuyo promotor PRICESMART PANAMA, S.A, con todas las medidas contempladas en el referido Estudio, el informe técnico respectivo y la presente resolución, las cuales se integran y forman parte de esta Resolución. | Es de conocimiento del promotor el fiel cumplimiento de las normativas ambientales y de las medidas de mitigación descritas en el estudio de impacto ambiental. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| Artículo 2. Advertir al PROMOTOR del proyecto denominado PRICESMART METRO PARK, PANAMA , que deberá incluir todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución Ambiental y de la normativa Ambiental Vigente | La promotora señala que, dentro de los contratos, se cuenta con este acápite, de cumplimiento ambiental. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| Artículo 3. ADVERTIR a EL PROMOTOR del proyecto, que esta resolución no constituye una excepción para el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicadas a la actividad correspondiente | El promotor conoce las medidas ambientales que debe cumplir para el desarrollo de la obra. |
| a- Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en el formato adjunto | La promotora indica en su momento se llevó a cabo, la colocación de el letrero correspondiente. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| b- Construir una cerca perimetral, la cual servirá de protección y realizar los trabajos e desarrollo del proyecto dentro de la misma. | En la obra se aprecia una cerca perimetral, que bordea el polígono. Porcentaje de cumplimiento: 100% |

| Medidas de mitigación dentro de la resolución de aprobación del Estudio | Observaciones |
|---|--|
| c. Tramitar en la dirección regional de Panamá Metropolitana el pago de concepto de indemnización ecológico, por lo que contara con treinta (30) días hábiles, previo inicio de la construcción. | <p>Se ha realizado el pago correspondiente en concepto de la indemnización ecológica.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| d. Presentar ante la dirección regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, un informe cada 4 meses (1) una vez iniciado la fase de construcción y (1) un informe final sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el estudio de impacto ambiental y en esta resolución. este informe debe ser elaborado por un auditor ambiental certificado por el ministerio de ambiente e independiente al promotor. Se deberá entregar (1) ejemplar original impreso y tres copias en formato digital (CD) | <p>Con la entrega de esta documentación, la empresa promotora pretende cumplir con lo señalado en la resolución de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| e. Responsabilizarse del manejo integral de los desechos sólidos que se generarán en el área de desarrollo del proyecto. Con sus respectivas ubicaciones final. Durante las fases de construcción, y abandono; cumpliendo con la ley 66 de 10 de noviembre de 1946 – código sanitario. | <p>El promotor se ha responsabilizado del manejo de los desechos generados durante las actividades de construcción y establece que hará lo mismo en su etapa de operación.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 70%</p> |
| f. Implementar medidas de mitigación para prevenir que los canales y drenajes pluviales de alcantarillas sean afectados por las actividades de desarrollo y operación del proyecto. | <p>No se observa afectación de los drenajes pluviales o de fuentes hídricas próximas. Se debe mantener la limpieza de la zona</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 90%</p> |

| | |
|--|---|
| <p>g. Reportar de inmediato al Instituto Nacional de cultura, INAC, el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate</p> | <p>El promotor indica no haber encontrado durante la construcción restos de valor arqueológico en la zona.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| <p>h. Cumplir con la ley 6 de 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.</p> | <p>El promotor esta consiente y dispuesto a cumplir con la normativa que regula el tema del manejo de los desechos aceitosos en el proyecto.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> |
| <p>i. El promotor del proyecto deberá contar con un plan de contingencia para el caso de derrame de hidrocarburos durante la fase de la construcción del proyecto.</p> | <p>Hasta el periodo que comprende este informe, no se ha presentado este plan de contingencia.</p> <p>Nivel de cumplimiento: 100%</p> |
| <p>j. Cumplir con el decreto ejecutivo N°2 de 15 de febrero de 2000, que reglamenta la salud, la higiene en la industria de la construcción.</p> | <p>La promotora cumple con la normativa, el personal cuenta con los equipos de seguridad respectivos para este proyecto.</p> <p>Nivel de cumplimiento: 100%</p> |
| <p>k. Cumplir con el reglamento técnico DGTI – COPANIT 43-2001 que adopta el reglamento para la higiene y seguridad industrial, para el control la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producidos por sustancias químicas.</p> | <p>La promotora cumple con la normativa, el personal cuenta con los equipos de seguridad respectivos para este proyecto.</p> <p>Nivel de cumplimiento: N/A para esta etapa</p> |

| Medidas de mitigación dentro de la resolución de aprobación del Estudio | Observaciones |
|---|---|
| I. Cumplir con el decreto N° 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de los ruidos espacios públicos áreas residenciales o de habitación así en ambiente laboral y el Reglamento técnico DGNTI – COPANIT 44-2000. | La promotora ha realizado esfuerzos importantes en materia relacionadas con el cumplimiento de las normas ambientales, se mantiene personal de salud y seguridad ocupacional en la Obra. Porcentaje de cumplimiento: 100% |
| m. Cumplir con el reglamento técnico DGNTI – COPANIT 45-2000 sobre higiene y seguridad en ambiente de trabajo donde se genere vibraciones | El encargado de la obra indica que se ha contratado personal encargado de salud y seguridad ocupacional a fin de garantizar el cumplimiento de la norma de seguridad del país. Nivel de cumplimiento: 100% |
| n. Cumplir con el reglamento técnico DGNTI – COPANIT 35-2000 Agua descarga de afluentes Líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas | La promotora ha realizado esfuerzos importantes en materia relacionadas con el cumplimiento de las normas ambientales, sin embargo, hará ajustes en aquellos temas que se deben mejorar. Porcentaje de cumplimiento: 50% |
| o. Si llegase a presentarse cualquier conflicto durante el desarrollo del proyecto que ocasione afectaciones a la población contigua al mismo, el promotor deberá actuar siempre mostrando su mejor disposición y buena fe en función de conciliar con las partes involucradas. | El promotor indica que no han ocurrido incidentes o conflictos con la población, no obstante, de darse se mostrará la mejor de las disposiciones para resolver cualquier incidente con la comunidad. Porcentaje de cumplimiento: 100% |

| Medidas de mitigación dentro de la resolución de aprobación del Estudio | Observaciones |
|---|--|
| Artículo 5. Advertir al promotor que, si decide desistir de manera definitiva del proyecto, obra o actividad, deberá comunicar por escrito a la dirección regional del ministerio de ambiente en panamá metropolitana en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles antes de la fecha en que pretende iniciar la implementación de su plan de recuperación ambiental y de abandono. | El encargado de la obra indica que, la empresa promotora no se ha considerado desistir del desarrollo del proyecto. De darse alguna situación que obligue la paralización del desarrollo de la obra, se informará de manera formal a las distintas instituciones correspondientes. |
| Artículo 6. Advertir al promotor que deberá presentar al Ministerio de Ambiente, cualquier modificación del proyecto PRICESMART METRO PARK. PANAMA, de conformidad con el artículo 20 del decreto Ejecutivo N°. 123 de 2009 modificado por el Decreto Ejecutivo N°. 975 de 23 de agosto de 2012. | Hasta este periodo no se han realizado modificaciones a la obra y que no hayan sido consideradas en el EsIA previamente establecido. |
| Artículo 7. Advertir al Promotor que se infringe, la presente resolución o, de otra forma provoca riesgo o daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda conforme a lo dispuesto en el texto único de la ley 41 de 1 de junio de 1998 sus reglamentos y normas complementarias | El promotor responsablemente es consciente del cumplimiento de la normativa ambiental del país, a través del cumplimiento de lo que establece el EsIA presentado. |

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROMOTOR.

- ✓ Proveer las evidencias correspondientes en todo momento, que permitan justificar el cumplimiento en todo momento y de manera efectiva de las normativas ambientales aplicables al proyecto.
- ✓ El promotor del proyecto tiene la responsabilidad de preparar los documentos, que evidencien la implementación de las medidas de mitigación.
- ✓ Cumplir con las leyes, normas y reglamentos ambientales en todo momento.
- ✓ Llevar a cabo las coordinaciones respectivas para la implementación del plan de reforestación, para aprovechar el periodo de las lluvias.
- ✓ No quemar ni enterrar los residuos generados en las obras.
- ✓ Vigilar que las conductas ciudadanas no atenten contra los recursos naturales y el ambiente.

7. CONCLUSIONES

- ✓ Se han solicitado los permisos correspondientes sobre el desarrollo de obras en cauce.
- ✓ Existen viales dentro de la obra para el tránsito de vehículos dentro de la obra, por lo que la emisión de partículas de polvo es escasa.
- ✓ No hay durante este periodo el uso de maquinaria pesada ni actividades de remoción de tierra.
- ✓ Las actividades relacionadas con la arborización se desarrollarán una vez inicie la época de lluvias.
- ✓ Hasta este periodo se han llevado esfuerzos importantes para mitigar los impactos generados en las actividades dentro de la obra.

- ✓ En la fase constructiva se debe cumplir con la legislación vigente en materia medio ambiental aplicable a cada una de las etapas de la construcción con vistas a minimizar los impactos ambientales que se producen en el proceso constructivo.
- ✓ La empresa continuará con la presentación de los informes de seguimiento ambiental, cada seis meses según la Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
- ✓ Hasta este periodo las relaciones con la comunidad y los vecinos ha sido amena.

ANEXO N°1
REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTOGRAFÍA | OBSERVACIONES |
|---|---|
|  | <p>Fotografía N° 1,2 Área de estacionamientos del nuevo PriceSmart</p> |
|  | |
|  | <p>Fotografía N° 3 Personal realizando trabajos de techado en el área de estacionamientos.</p> |



Fotografía N° 4,5
Vista de las
Instalaciones internas de
la nueva tienda de
mercancías



Fotografía N° 6
Personal realizando
trabajos en la sección
interna de la galería



Fotografía N° 7
Vista del acceso
pavimentado principal
del proyecto.



Fotografía N° 8, 9
Vista de la cerca
perimetral temporal para
regular el acceso a la
construcción.





Fotografía N° 10
Personal hace uso del
equipo de protección
personal (EPP)



Fotografía N° 11, 12
Letrinas portátiles en el
area del proyecto






***Fotografía N° 13,14,15
Equipo utilizado para
lleva a cabo distintas
actividades de
construcción, en el
proyecto.***





Fotografía N° 13,14,15
Instalación de los
sistemas
contraincendios



Fotografía N° 16
Recipientes para el
depósito de desechos



Fotografía N° 16
Carteles de seguridad
(números de
emergencias)



Fotografía N° 17,18
Señalizaciones de
seguridad en la obra.0





Fotografía N° 19,20
Señalizaciones de
control y orden en la
obra



Fotografía N° 21
Botiquín de primeros
auxilios.



ANEXO N°2

Documentos

DOCUMENTO N°1.
PERMISO DE CONSTRUCCION POR EL MUNICIPIO



Municipio de Panamá
Dirección de Obras y Construcciones

Nº 10475

24/10/18
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° P.C.1213-2018 TPCP-7661

Se concede permiso de construcción a: DINGER FRANCESCHI EDILBERTO ANDRES ING CIVIL

Para:

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PRICESMART METRO PARK AREA CERRADA: 15441.31 M2. SOLAMENTE

Propietario(s): PRICESMART PANAMA, S.A. , INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A

Representante Legal: RAMON, PABLO EDUARDO FRANCESCHI GUIZADO /RAMON GONZALEZ REVILLA

Ubicada en la Urbanización: NO DISPONIBLE

Avenida: -

Calle: BOULEVARD SUR ESTE

Corregimiento: JUAN DIAZ

Lote:

Finca: 131913

Tomo:

Folio:

Rollo:

Documento:

Nombre del Proyecto: PRICESMART

Valor de la Obra: 7,720,655.00

Impuesto Total de Construcción: 44,853.28
(Incluye P.P.I. y etapas)

Tesorería Municipal: 11230053 (19/10/2018)

Paz y Salvo:


Valor Total de la Obra: 0.00
(Incluye P.P.I. y etapas)

Impuesto de Construcción: 44,853.28

Este permiso se otorga en base a los siguientes documentos:

| | |
|---|---|
| Otros | PAGO DE MITRADEL B/ 30,000.00 (13/10/2018) |
| Planos P.O. | B-34-2018 RDP-1575 (13/08/2018) |
| Paz y Salvo de Bienes Inmuebles | DE LA DGI/902E08EB (11/07/2018) |
| Permiso Eléctrico TYEC. EN ING CON ESP. EN ELE 2005-310-024 (20/08/2018) | GILBERTO VELASQUEZ LIC- |
| Permiso Oficina de Seguridad | ZRPMA-6159 (20/08/2018) |

| | |
|---|---|
| Diseñado por Arquitecto | CARMEN FRAIZ TOMA (07/02/2018) |
| AnteProyecto | 459-2017 (11/01/2018) |
| Permiso de Aire Acondicionado ING MECANICO | JULIO VELASQUEZ LIC-2011-016-006 (20/08/2018) |
| Permiso de Salud | 62798 (21/08/2018) |



ARQ. ANTONIO DOCABO J.

Director de Obras y Construcciones.

Este permiso tiene una vigencia de 5 años, a partir de su expedición y debe ser colocado en el exterior de la obra en un lugar visible durante todo el tiempo que duren los trabajos. La obra no podrá ser ocupada antes de una inspección final para el otorgamiento del Permiso de la Ocupación.



Municipio de Panamá
Dirección de Obras y Construcciones

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° P.C.1213-2018 TPCP-7661

Profesional Residente: FRANCESCHI DINGER ANDRES EDILBERTO LTC-97-006-003

Panamá, 24 de octubre de 2018

Generado por: fsaenz

ARQ. ANTONIO DOCABO J.

Director de Obras y Construcciones.

Este permiso tiene una vigencia de 5 años, a partir de su expedición y debe ser colocado en el exterior de la obra en un lugar visible durante todo el tiempo que duren los trabajos. La obra no podrá ser ocupada antes de una inspección final para el otorgamiento del Permiso de la Ocupación.

DOCUMENTO N°2.
RESOLUCION DE INDEMNIZACION ECOLÓGICA
PAGO DE INDEMNIZACION ECOLÓGICA



RESOLUCIÓN No. DRPM-F-IE-221-2018
(Indemnización Ecológica)

Por la cual se otorga permiso para la remoción de cobertura vegetal para la ejecución del proyecto denominado **“PRICESMART METRO PARK PANAMÁ”**, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, cuyo promotor es **PRICESMART PANAMÁ, S.A.**

El suscrito Director Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), Encargado en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que mediante nota fechada 13 de noviembre del 2018, suscrita por **PABLO EDUARDO FRANCESCHI GUIZADO**, Representante Legal de **PRICESMART PANAMÁ S.A.**, se solicita inspección para el pago de indemnización ecológica como parte de la ejecución del proyecto denominado **“PRICESMART METRO PARK PANAMA”**, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, cuyo promotor es **PRICESMART PANAMÁ S.A.**

Que en tal sentido, a través de la Resolución DRPM-IA-207-2017, fechada 2 de octubre de 2017, esta Dirección Regional, aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado **“PRICESMART METRO PARK PANAMÁ”** cuya empresa promotora es **PRICESMART PANAMÁ S.A.** ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, resolución que fue notificada al promotor, el día 12 de octubre de 2017.

Que la Resolución No. AG-0235-2003 del doce (12) de junio del dos mil tres (2003), en su artículo primero define Indemnización Ecológica como “Un resarcimiento económico del daño o perjuicio causado al ambiente, por la tala rasa o eliminación de sotobosques en bosques naturales y la remoción de vegetación de gramíneas, requeridas para la ejecución de obras de desarrollo, infraestructuras y edificaciones”.

Que el artículo 70 de la Resolución JD-05-98 de 22 de enero de 1998 dispone:

“Artículo 70. Todo proyecto de desarrollo, de obras o actividades humanas, que impliquen la tala de árboles o bosques naturales que pertenezcan al Patrimonio Forestal del estado, deberán contar con el respectivo permiso de tala, autorizado por el INRENARE. Cuando la tala tenga efectos sobre áreas silvestres protegidas o áreas urbanas o ejidales, las solicitudes se acogerán a lo dispuesto en las normas legales específicas que rigen sobre dichas áreas”.

Que de acuerdo al Informe Técnico de Inspección No. 094-2018, elaborado el 3 de diciembre de 2018, por funcionarios de la Sección Forestal de esta Dirección Regional, se determinó que la superficie a intervenir en este Proyecto es de 1.639014 ha de gramínea.

Que el referido informe recomienda otorgar permiso de tala y limpieza a la empresa **PRICESMART PANAMÁ S.A.** el cual deberá cancelar la suma total de ochocientos

JuB

diecinueve balboas con 51/100 (B/. 819.51), de acuerdo a la Resolución AG-0235- del 12 de junio del 2003.

RESUELVE:

PRIMERO: OTORGAR permiso de tala y limpieza a la empresa **PRICESMART PANAMÁ S.A.**, para la ejecución del proyecto **“PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ”**, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, aprobado mediante Resolución N° DRPM-IA-207-2017, del 2 de octubre de 2017, desglosados de la siguiente manera:

- En concepto de indemnización ecológica deberá pagar la suma de ochocientos diecinueve balboas con 51/100 (B/. 819.51), por la eliminación de 1.639014 hectáreas de gramíneas

SEGUNDO: ORDENAR a la empresa **PRICESMART PANAMÁ S.A.**, el pago total de ochocientos diecinueve balboas con 51/100 (B/. 819.51) .

TERCERO: NOTIFICAR a la empresa **PRICESMART PANAMÁ, S.A.** el contenido de la presente resolución en contra de la que procede recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Esta resolución surte efectos a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Resolución JD-05-98 de 22 de enero de 1998, Resolución No. AG-0235-2003 de 12 de junio de 2003, demás normas concordantes y complementarias.

Dado en ciudad de Panamá, a los diez (10) días del mes de diciembre del dos mil dieciocho (2018).

NOTIFIQUESE Y CÚPLASE,

MARÍA DE LOS ANGELES BAJURA
Directora Regional de Panamá Metropolitana
Ministerio de Ambiente

MB/Kom



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN METROPOLITANA

Hoy 7 de enero de 2019, siendo las
12:40 de la tarde, Notifíquese
personalmente a Pablo E. Franceschi,
de la presente Resolución.
Notificado: M. Bajura - Rady P. P. C.
Cédula: 111111111 Quien Notifica
Cédula: 8-423-361.



Ministerio de Ambiente

R.U.C.: 8-NT-2-5498 D.V.: 75

No.

82096371

Dirección de Administración y Finanzas

Recibo de Cobro

Información General

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|------------|
| <u>Hemos Recibido De</u> | PRICESMART PANAMA, S.A / 308071 | <u>Fecha del Recibo</u> | 7/1/2019 |
| <u>Administración Regional</u> | Dirección Regional MiAMBIENTE Panamá Metro | <u>Guía / P. Aprov.</u> | |
| <u>Agencia / Parque</u> | Ventanilla Tesorería | <u>Tipo de Cliente</u> | Contado |
| <u>Efectivo / Cheque</u> | | <u>No. de Cheque</u> | |
| | Efectivo | | B/. 822.51 |
| <u>La Suma De</u> | OCHOCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 51/100 | | B/. 822.51 |

Detalle de las Actividades

| Cantidad | Unidad | Cód. Act. | Actividad | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | | 2.1.6 | Indemnización Ecológica | B/. 819.51 | B/. 819.51 |
| 1 | | 3.5 | Paz y Salvo | B/. 3.00 | B/. 3.00 |
| Monto Total | | | | | B/. 822.51 |

Observaciones

PAGO DE IND. ECOLOGICA DRPM-F-IE-221-2018 Y PAZ Y SALVO 156488

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 07 | 01 | 2019 |

Firma

Nombre del Cajero Anyi Luz Aguirre Ávila



IMP 1

DOCUMENTO N°3.
INFORMES DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

PROYECTO PRICESMART METROPARK



INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Presentado por:

Jorge Sánchez

Responsable de SSO

1 de Febrero al 2 de marzo del 2019.



1. ANTECEDENTES

Como parte de la estructura de Administración del Sistema Preventivo de Riesgos Laborales del Proyecto en Construcción denominado **PROYECTO PRICESMART METROPARK**

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo del presente documento es proporcionar una herramienta útil para el Administrador del **PROYECTO PRICESMART METROPARK**, en el cual se enumeran los diferentes hallazgos, Normativa incumplida y las Acciones Preventivas/Correctivas para eliminar los Actos o Condiciones Sub estándar detectados. Se destaca en las actividades plasmadas en este informe las desarrolladas en periodo de trabajo que comprende 30 días laborales del 1 de Febrero al 2 de Marzo del 2019 siendo así el alcance de este informe.

3. METODOLOGÍA

Para realizar este tipo de informe se utilizan dos herramientas de la Investigación, que son:

Observación de Campo:

Se realizan recorridos por las diferentes áreas y etapas de construcción del Proyecto con la finalidad de identificar debilidades y fortalezas en el proceso constructivo en términos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Consulta y Revisión de Fuentes (Trabajo de oficina):

Posterior a la visita de campo se realiza una revisión de la Normativa local para relacionar lo identificado en campo vs el plan de seguridad de requerimientos legales en términos de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en el país.

De igual forma se realiza una revisión para identificar hallazgos cerrados o abiertos de anteriores inspecciones con el fin de mejorarlos.

4. *RESULTADOS*
CONTROL DE PROYECTOS/OBRAS

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|-------------|----------|
| Periodo de Control | 1 de Febrero al 2 de Marzo del 2018. | Sábados inicio: | 7:00 am | Fin: | 12:00 pm |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|-------------|----------|

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Empresa: | VIPSA INTERNACIONAL S,A |
|-----------------|-------------------------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Proyecto: | PRICESMART METROPARK |
|------------------|----------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Oficiales de Seguridad Industrial | - Jorge Sánchez |
| Supervisor Responsable de Seguridad Industrial : | - Marlenis Murillo / Yarelis Cogley |

| Técnico | Titulación | Especialidad |
|----------------|-------------------|---|
| Jorge Sánchez | Técnico | Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Propósito de Control de Obra: | Verificar el debido cumplimiento a la legislación actual del país en temas de Seguridad y Salud Ocupacional en todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la construcción de la edificación denominada PROYECTO PRICESMART METROPARK y sus diferentes metodologías constructivas por parte de contratistas o sub contratistas. |
|--------------------------------------|--|

Elementos inspeccionados.

Temas tratados

Se realiza supervisión de los trabajos a realizar diariamente del “PROYECTO PRICESMART METROPARK”, en la Provincia de Panamá, Corregimiento de Juan Diaz, como parte de la verificación del cumplimiento a la legislación actual del país en temas de Seguridad y Salud Ocupacional; donde se revisaron los siguientes temas:

- ✓ Emisión de Check list de Hallazgos (actos y condiciones inseguras en el área de trabajo).
- ✓ Inspección del entorno laboral (Que se aplique la política de orden y limpieza)
- ✓ Cumplimiento en la utilización de los elementos básicos de seguridad Ocupacional (EPP o EPIS).
- ✓ Elaboración de Check list de verificación de las señalizaciones y delimitaciones de todas las áreas del proyecto (Zonas de mayor riesgo; excavaciones siempre deben estar señalizadas y delimitadas).
- ✓ Solicitar a sub-contratistas ATS de las actividades a realizar.
- ✓ Equipos de combate contra incendios (inspección de Extintores y botiquín de primeros auxilios).
- ✓ Inspección del número de equipos adecuados, en buenas condiciones y sin obstaculización para su debido uso en caso de una emergencia.
- ✓ Herramientas y Maquinas (a través de listas de verificación de la maquinaria pesada).
- ✓ Elaboración de Check-List Pro- vaciados (cumplimientos y no cumplimientos en el uso del EPP en vaciados).
- ✓ Inspección visual de las diferentes herramientas y maquinarias utilizadas en el Proyecto (extensiones, alicates, martillos, etc.).
- ✓ Inducción/Charla de Seguridad y Salud Ocupacional (todo personal que ingrese por primera vez, reuniones de 15 min por semana, al realizar trabajos de mayor riesgo y charlas mensuales).



- ✓ Inspección de orden y limpieza diariamente (vestidores, almacén y comedor).

Se plantea el desarrollo de este informe siguiendo el avance periódico de la obra en donde se plasman los procesos a desarrollar en la conformación de estructuras tales como: oxicorte, elaboración de estribos, anclajes, formaletas, excavaciones, vaciado de concreto de limpieza, mediciones de topografía, descarga de contenedores, armado de estructuras, vaciado de pedestales, vigas y muros. Etc.



DATOS GENERALES DE OBRA

Empresa: PRICESMART


Constructora: CAO/GINAKA

Obra: PROYECTO PRICESMART METROPARK


Tipo de Proyecto: Construcción - Comercial

| EMPRESAS SUB-CONTRATISTAS | | TOTAL |
|---------------------------|----------|-------|
| 1 | J&J PLUS | 14 |
| 2 | EUPSA | 15 |
| 3 | BARRANCO | 19 |
| 4 | EPISTMO | 16 |
| 5 | AISA | 5 |
| 6 | CAO | 1 |
| 7 | VIPS A | 1 |
| | TOTAL | 71 |

Cantidad de colaboradores en el periodo que comprende del 1 de Febrero al 2 de Marzo de 2019



Accidentes e Incidentes en el mes del 1 de Febrero al 2 de Marzo 2018.



Accidentes e incidentes

En el proyecto Hangar II Copa durante el mes comprendido entre el 1 de Febrero al 2 de Marzo del 2019 se presentó “0” accidente y “0” incidente.

Cantidad de participantes en inducción en el PROYECTO PRICESMART METROPARK

| Nº | Fecha | Cantidad de Trabajadores | Empresa Contratista |
|----|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 23/2/2019 | 23 | EPISTMO/EDEFIMETAL |
| 2 | 27/2/2019 | 4 | AISA |
| 3 | 5/2/2019 | 12 | J&J PLUS |
| 4 | 5/2/2019 | 12 | EUPSA |
| | TOTAL= | 51 | |

| Indicadores | | | | |
|---|--|---------------------|---|-----------|
| Periodo del 1 de Febrero al 2 de Marzo del 2019 | | | | |
| Contratista | Constancia Amonestación | Personal Amonestado | Estatus | |
| J&J Plus | Condición insegura Adamios incompletos Plataformas inadecuadas | 1 | Medida | cierre |
| | | | Adecuación de andamios /señalización del área | 8/2/2019 |
| J&J Plus | Condición insegura (baños insalubres) | 1 | Lavado de inmediato del baño portátil | 7/2/2019 |
| BARRANCO | Condición insegura (Falta de EPC) / Acto Inseguro (Personal sin EPP) | 1 | Colocación de EPP / Extintor en área de trabajo | 11/2/2019 |
| EUPSA | Condición Insegura (Desechos tirados) | 1 | Recolección de desechos | 12/2/2019 |
| J&J Plus | Condición Insegura (Desechos tirados) | 1 | Recolección de desechos | 12/2/2019 |
| De León | Condición Insegura (sin extintor) | 1 | Colocación de extintor | 15/2/2019 |
| EPISTMO/EDEFIMETAL | Eslinges en mal estado | 1 | Reemplazo de eslinga | 20/2/2019 |
| De León | Acto inseguro (sin EPP) | 1 | Suspensión | 20/2/2019 |
| J&J Plus | Condición Insegura (falta de señalización) | 1 | Colocación de malla naranja | 25/2/2019 |
| J&J Plus | Acumulación de desechos comunes | 1 | Retiro de desechos del proyecto | 26/2/2019 |
| EUPSA | Falta de Botiquín | 1 | Compra de botiquín | 26/2/2019 |
| AISA | Falta de Documentación | 1 | Entrega de documentos | 27/2/2019 |
| EPISTMO/EDEFIMETAL | No tiene señalizado área de trabajo | 1 | Señalización de área | 1/3/2019 |
| Barranco | Vestidor con equipos inflamables | 1 | Retiro de equipo de oxicorte | 1/3/2019 |
| J&J Plus | Acto Inseguro (operar equipo sin comunicación) | 1 | Presentación de documentación solicitada | 1/3/2019 |
| Total= | | 14 | | |

Estatus de las Constancia de Amonestaciones por contratista

Para los términos de mejoramiento de las condiciones inseguras y actos inseguros por parte de cada trabajador de las diferentes contratistas; y para la reducción de consecuencias negativas como accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que se dan a largo plazo, es importante realizar observaciones en el campo y documentar las mismas, entregando así a los jefes de las contratistas boletas de hallazgo y amonestaciones al personal para así minimizar los actos y condiciones inseguras en el PROYECTO PRICESMART METROPARK

Hallazgos positivos del proyecto

| Hallazgos positivos | | |
|--|----------------|--|
|  | Antes | Colocación de protectores de barras de acero |
|  | Después | Limpieza constante de vestidores |



Confección
de mural
informativo
del proyecto



Colocación
de
señalización
general en
proyecto



Capacitación
constante en
charlas y
divulgación
de ATS





Señalización
de las
excavaciones
profundas



Buenas
prácticas en
izaje y
manipulación
de cargas.



Recolección continua de desechos de cada una de las contratistas



Trabajos
seguros en
espacios no
ventilados

Conclusiones

- **Dar seguimiento a las condiciones inseguras en obra. Principalmente en izajes y excavaciones.**
- **Coordinar y planificar trabajos en pro de la realización de estos con las medidas de seguridad correspondiente.**
- **Continuar con las charlas, inspecciones mensuales de botiquines, inspecciones mensuales de extintores, inspecciones diarias de equipos y realizar reuniones (charla semanales).**
- **Se debe reportar los incidentes y accidentes de manera inmediata.**
- **Inspeccionar los equipos y herramientas diariamente.**
- **Redactar lista actividades diarias en la bitácora.**
- **Verificar que se cumpla con las normas de seguridad en proyecto.**
- **Darle seguimiento el uso correcto de los EPP .**
- **Brindar procedimientos de trabajo para realización de ATS.**

Ciudad de Panamá; 2 de Marzo de 2019.

Firmado: Encargado SSO- Jorge Sánchez

Firmado: Ing. Mario Pinzon

Firmado: Marlenis Murillo

Sub Gerente General de Vipsa Internacional, S.A.

PROYECTO PRICESMART METROPARK



INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Presentado por:

Jorge Sánchez
Responsable de SSO

1 de marzo al 30 de Marzo del 2019.



1. ANTECEDENTES

Como parte de la estructura de Administración del Sistema Preventivo de Riesgos Laborales del Proyecto en Construcción denominado **PROYECTO PRICESMART METROPARK**

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo del presente documento es proporcionar una herramienta útil para el Administrador del **PROYECTO PRICESMART METROPARK**, en el cual se enumeran los diferentes hallazgos, Normativa incumplida y las Acciones Preventivas/Correctivas para eliminar los Actos o Condiciones Sub estándar detectados. Se destaca en las actividades plasmadas en este informe las desarrolladas en periodo de trabajo que comprende 30 días laborales del 1 de Marzo al 30 de Marzo del 2019 siendo así el alcance de este informe.

3. METODOLOGÍA

Para realizar este tipo de informe se utilizan dos herramientas de la Investigación, que son:

⊕ Observación de Campo:

Se realizan recorridos por las diferentes áreas y etapas de construcción del Proyecto con la finalidad de identificar debilidades y fortalezas en el proceso constructivo en términos de Seguridad y Salud Ocupacional.

⊕ Consulta y Revisión de Fuentes (Trabajo de oficina):

Posterior a la visita de campo se realiza una revisión de la Normativa local para relacionar lo identificado en campo vs el plan de seguridad de requerimientos legales en términos de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en el país.

De igual forma se realiza una revisión para identificar hallazgos cerrados o abiertos de anteriores inspecciones con el fin de mejorarlos.

4. RESULTADOS

CONTROL DE PROYECTOS/OBRAS

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|------|----------|
| Periodo de Control | 1 de Marzo al Marzo del 2019. | Sábados inicio: | 7:00 am | Fin: | 12:00 pm |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------|------|----------|



Empresa: **VIPSA INTERNACIONAL S,A**

Proyecto: **PRICESMART METROPARK**

Oficiales de Seguridad Industrial - **Jorge Sánchez**

Supervisor Responsable de Seguridad Industrial : - **Marlenis Murillo / Yarelis Cogley**

| Técnico | Titulación | Especialidad |
|----------------------|-------------------|---|
| Jorge Sánchez | Técnico | Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional |

Propósito de Control de Obra: Verificar el debido cumplimiento a la legislación actual del país en temas de Seguridad y Salud Ocupacional en todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la construcción de la edificación denominada **PROYECTO PRICESMART METROPARK** y sus diferentes metodologías constructivas por parte de contratistas o sub contratistas.

Elementos inspeccionados.

Temas tratados

Se realiza supervisión de los trabajos a realizar diariamente del “**PROYECTO PRICESMART METROPARK**”, en la Provincia de Panamá, Corregimiento de Juan Diaz, como parte de la verificación del cumplimiento a la legislación actual del país en temas de Seguridad y Salud Ocupacional; donde se revisaron los siguientes temas:

- ✓ **Emisión de Check list de Hallazgos (actos y condiciones inseguras en el área de trabajo).**
- ✓ **Inspección del entorno laboral (Que se aplique la política de orden y limpieza)**



- ✓ Cumplimiento en la utilización de los elementos básicos de seguridad Ocupacional (EPP o EPIS).
- ✓ Elaboración de Check list de verificación de las señalizaciones y delimitaciones de todas las áreas del proyecto (Zonas de mayor riesgo; excavaciones siempre deben estar señalizadas y delimitadas).
- ✓ Solicitar a sub-contratistas ATS de las actividades a realizar.
- ✓ Equipos de combate contra incendios (inspección de Extintores y botiquín de primeros auxilios).
- ✓ Inspección del número de equipos adecuados, en buenas condiciones y sin obstaculización para su debido uso en caso de una emergencia.
- ✓ Herramientas y Maquinas (a través de listas de verificación de la maquinaria pesada).
- ✓ Elaboración de Check-List Pro- vaciados (cumplimientos y no cumplimientos en el uso del EPP en vaciados).
- ✓ Inspección visual de las diferentes herramientas y maquinarias utilizadas en el Proyecto (extensiones, alicates, martillos, etc.).
- ✓ Inducción/Charla de Seguridad y Salud Ocupacional (todo personal que ingrese por primera vez, reuniones de 15 min por semana, al realizar trabajos de mayor riesgo y charlas mensuales).
- ✓ Inspección de orden y limpieza diariamente (vestidores, almacén y comedor).

Se plantea el desarrollo de este informe siguiendo el avance periódico de la obra en donde se plasman los procesos a desarrollar en la conformación de estructuras tales como: oxicorte, elaboración de estribos, anclajes, formaletas, excavaciones, vaciado de concreto de limpieza, mediciones de topografía, descarga de contenedores, armado de estructuras, vaciado de pedestales, vigas y muros. Etc.



DATOS GENERALES DE OBRA

Empresa: PRICESMART

Constructora: CAO/GINAKA

Obra: PROYECTO PRICESMART METROPARK


Tipo de Proyecto: Construcción - Comercial

| | EMPRESAS SUB-CONTRATISTAS | TOTAL |
|---|---------------------------|-------|
| 1 | J&J PLUS | 14 |
| 2 | EUPSA | 15 |
| 3 | BARRANCO | 19 |
| 4 | EPISTMO | 16 |
| 5 | AISA | 5 |
| 6 | CAO | 1 |
| 7 | VIPSA | 1 |
| | TOTAL | 71 |

Cantidad de colaboradores en el periodo que comprende del 1 de Marzo al 30 de Marzo de 2019



Accidentes e Incidentes en el mes del 1 de Marzo al 30 de Marzo 2018.



Accidentes e incidentes

En el proyecto Hangar II Copa durante el mes comprendido entre el 1 de Marzo al 30 de Marzo del 2019 se presentó “0” accidente y “0” incidente.

Cantidad de participantes en inducción en el PROYECTO PRICESMART METROPARK

| Nº | Fecha | Cantidad de trabajadores | Empresa Contratista |
|----|---------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 11/3/19 | 2 | EUPSA |
| 2 | 13/3/19 | 10 | AISSA CONSTRUCTORA |
| 3 | 18/3/19 | 13 | EPISTMO |
| 4 | | | |
| | TOTAL | 25 | |

| Indicadores | | | | |
|--|--|---------------------|---|---------|
| Periodo del 1 de Marzo al 30 de Marzo del 2019 | | | | |
| Contratista | Constancia Amonestación | Personal Amonestado | Estatus  | |
| J&J PLUS | Acto inseguro (uso de equipo sin entrega de documentación) | 1 | medida | Cierre |
| | | | Suspensión de trabajos hasta entrega de documentación | 2/3/19 |
| J&J Plus | Falta de documentación (avisos de entrada del personal) | 1 | Se detienen trabajadores hasta que se entregue avisos de entrada | 6/3/19 |
| EPISTMO/ EDEFIMETAL | Falta de documentación (avisos de entrada del personal) | 1 | Se detienen trabajadores hasta que se entregue avisos de entrada | 8/3/19 |
| EUPSA | Condiciones Inseguras (señalizaciones y limpieza) | 1 | Reponer señalizaciones dañadas, realizar limpieza del área de trabajo | 9/3/19 |
| J&J Plus | Condición de trabajo (falta de tapones de barras de acero) | 1 | Colocación de cubre barras | 11/3/19 |
| AISSA | Condición Insegura (andamios sin niveladores) | 1 | Colocación de niveladores y sistema contra caída | 21/3/19 |



| | | | | |
|---------------------------|---|----|---|---------|
| Barranco | Acto inseguro (personal sin EPP) | 1 | Personal detenido hasta colocarse EPP | 21/3/19 |
| EPISTMO/EDEFIMETAL | Condición insegura (desechos/ delimitación del área de trabajo) | 1 | Suspensión de trabajos hasta colocar delimitación y recolección de desechos | 22/3/19 |
| EPISTMO/EDEFIMETAL | Acto inseguro (no usa EPP Orejeras | 1 | Suspensión de la actividad hasta colocarse orejeras | 26/3/19 |
| J&J Plus | Condición insegura (escalera de acceso inseguro) | 1 | Colocación de barandal y adecuación de escalonado | 26/3/19 |
| Total | | 10 | | |

Estatus de las Constancia de Amonestaciones por contratista

Para los términos de mejoramiento de las condiciones inseguras y actos inseguros por parte de cada trabajador de las diferentes contratistas; y para la reducción de consecuencias negativas como accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que se dan a largo plazo, es importante realizar observaciones en el campo y documentar las mismas, entregando así a los jefes de las contratistas boletas de hallazgo y amonestaciones al personal para así minimizar los actos y condiciones inseguras en el PROYECTO PRICESMART METROPARK

Hallazgos positivos del proyecto



Se mantiene señalizada el área de productos químicos evitando cualquier reacción química.


| | |
|--|---|
|  A photograph showing the interior of a large steel frame structure under construction. The frame consists of white-painted steel beams forming a grid. Several construction workers in red safety vests and hard hats are visible on the upper beams, working. The ground is a dirt construction site with some equipment and materials in the background. | <p>Se mantiene trabajos en altura con su respectivo líneas de vida y personal capacitado.</p> |
|  A photograph of an excavation site. In the foreground, there is a dirt area with a single orange traffic cone. In the middle ground, there is a red safety cage or barrier containing some equipment. In the background, there is a large white steel frame structure under construction, and a tall yellow vertical mast. The sky is blue with some white clouds. | <p>Se mantienen señalización de excavación profunda Correctamente.</p> |



Se mantienen señalización
de excavación profunda
Correctamente.



Se colocan tapas y tapones
de barra para evitar caídas y
lesiones



Se realizan jornadas de limpieza especial después de las actividades de la JMJ que dejó los ríos adyacentes sucios

Conclusiones

- **Dar seguimiento a las condiciones inseguras en obra. Principalmente en izajes y excavaciones.**
- **Coordinar y planificar trabajos en pro de la realización de estos con las medidas de seguridad correspondiente.**
- **Continuar con las charlas, inspecciones mensuales de botiquines, inspecciones mensuales de extintores, inspecciones diarias de equipos y realizar reuniones (charlas semanales).**
- **Se debe reportar los incidentes y accidentes de manera inmediata.**
- **Inspeccionar los equipos y herramientas diariamente.**
- **Redactar lista actividades diarias en la bitácora.**
- **Verificar que se cumpla con las normas de seguridad en proyecto.**
- **Darle seguimiento el uso correcto de los EPP.**
- **Brindar procedimientos de trabajo para realización de ATS.**

Ciudad de Panamá; 30 de Marzo de 2019.

Firmado: Encargado SSO- Jorge Sánchez

Firmado: Ing. Mario Pinzon

Firmado: Marlenis Murillo
Sub Gerente General de Vipsa Internacional, S.A.

PROYECTO PRICESMART METROPARK



INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Presentado por:

Jorge Sánchez
Responsable de SSO



1. ANTECEDENTES

Como parte de la estructura de Administración del Sistema Preventivo de Riesgos Laborales del Proyecto en Construcción denominado **PROYECTO PRICESMART METROPARK**

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo del presente documento es proporcionar una herramienta útil para el Administrador del **PROYECTO PRICESMART METROPARK**, en el cual se enumeran los diferentes hallazgos, Normativa incumplida y las Acciones Preventivas/Correctivas para eliminar los Actos o Condiciones Sub estándar detectados. Se destaca en las actividades plasmadas en este informe las desarrolladas en periodo de trabajo que comprende 30 días laborales del 1 de Abril al 30 de Abril del 2019 siendo así el alcance de este informe.

3. METODOLOGÍA

Para realizar este tipo de informe se utilizan dos herramientas de la Investigación, que son:

⊕ Observación de Campo:

Se realizan recorridos por las diferentes áreas y etapas de construcción del Proyecto con la finalidad de identificar debilidades y fortalezas en el proceso constructivo en términos de Seguridad y Salud Ocupacional.

⊕ Consulta y Revisión de Fuentes (Trabajo de oficina):

Posterior a la visita de campo se realiza una revisión de la Normativa local para relacionar lo identificado en campo vs el plan de seguridad de requerimientos legales en términos de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en el país.

De igual forma se realiza una revisión para identificar hallazgos cerrados o abiertos de anteriores inspecciones con el fin de mejorarlos.

4. RESULTADOS

CONTROL DE PROYECTOS/OBRAS

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------|----------|
| Periodo de Control | 1 de Abril al 30 de Abril del 2019. | Sábados inicio: | 7:00 am | Fin: | 12:00 pm |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------|----------|



Empresa: VIPS A INTERNACIONAL S,A

Proyecto: PRICESMART METROPARK

Oficiales de Seguridad Industrial - Jorge Sánchez

Supervisor Responsable de Seguridad Industrial : - Marlenis Murillo / Yarelis Cogley

| Técnico | Titulación | Especialidad |
|---------------|------------|---|
| Jorge Sánchez | Técnico | Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional |

Propósito Verificar el debido cumplimiento a la legislación actual del país en temas de Seguridad y Salud Ocupacional en todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la construcción de la edificación denominada PROYECTO PRICESMART METROPARK y sus diferentes metodologías constructivas por parte de contratistas o sub contratistas.

Elementos inspeccionados.

Temas tratados

Se realiza supervisión de los trabajos a realizar diariamente del “PROYECTO PRICESMART METROPARK”, en la Provincia de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz, como parte de la verificación del cumplimiento a la legislación actual del país en temas de Seguridad y Salud Ocupacional; donde se revisaron los siguientes temas:

- ✓ Emisión de Check list de Hallazgos (actos y condiciones inseguras en el área de trabajo).
- ✓ Inspección del entorno laboral (Que se aplique la política de orden y limpieza)



- ✓ Cumplimiento en la utilización de los elementos básicos de seguridad Ocupacional (EPP o EPIS).
- ✓ Elaboración de Check list de verificación de las señalizaciones y delimitaciones de todas las áreas del proyecto (Zonas de mayor riesgo; excavaciones siempre deben estar señalizadas y delimitadas).
- ✓ Solicitar a sub-contratistas ATS de las actividades a realizar.
- ✓ Equipos de combate contra incendios (inspección de Extintores y botiquín de primeros auxilios).
- ✓ Inspección del número de equipos adecuados, en buenas condiciones y sin obstaculización para su debido uso en caso de una emergencia.
- ✓ Herramientas y Maquinas (a través de listas de verificación de la maquinaria pesada).
- ✓ Elaboración de Check-List Pro- vaciados (cumplimientos y no cumplimientos en el uso del EPP en vaciados).
- ✓ Inspección visual de las diferentes herramientas y maquinarias utilizadas en el Proyecto (extensiones, alicates, martillos, etc.).
- ✓ Inducción/Charla de Seguridad y Salud Ocupacional (todo personal que ingrese por primera vez, reuniones de 15 min por semana, al realizar trabajos de mayor riesgo y charlas mensuales).
- ✓ Inspección de orden y limpieza diariamente (vestidores, almacén y comedor).

Se plantea el desarrollo de este informe siguiendo el avance periódico de la obra en donde se plasman los procesos a desarrollar en la conformación de estructuras tales como: oxicorte, elaboración de estribos, anclajes, formaletas, excavaciones, vaciado de concreto de limpieza, mediciones de topografía, descarga de contenedores, armado de estructuras, vaciado de pedestales, vigas y muros. Etc.



DATOS GENERALES DE OBRA

Empresa: PRICESMART

Constructora: CAO/GINAKA

Obra: PROYECTO PRICESMART METROPARK


Tipo de Proyecto: Construcción - Comercial

| | EMPRESAS SUB-CONTRATISTAS | TOTAL |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | J&J PLUS | 12 |
| 2 | EUPSA | 10 |
| 3 | BARRANCO | 7 |
| 4 | EPISTMO | 17 |
| 5 | AISA | 18 |
| 6 | CAO | 1 |
| 7 | VIPSA | 1 |
| | TOTAL | 66 |

Cantidad de colaboradores en el periodo que comprende del 1 de Abril al 30 de Abril de 2019



Accidentes e Incidentes en el mes del 1 de Abril al 30 de Abril 2018.



Accidentes e incidentes

En el proyecto Hangar II Copa durante el mes comprendido entre el 1 de Abril al 30 de Abril del 2019 se presentó “0” accidente y “0” incidente.

Cantidad de participantes en inducción en el PROYECTO PRICESMART METROPARK

| Nº | Fecha | Cantidad de trabajadores | Empresa Contratista |
|----|---------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 12/4/19 | 7 | AISSA CONSTRUCTORA |
| 2 | 13/4/19 | 10 | AISSA CONSTRUCTORA |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | TOTAL | 17 | |



| Indicadores | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------|
| Periodo del 1 de Abril al 30 de Abril del 2019 | | | | |
| Contratista | Constancia Amonestación | Personal Amonestado | Estatus | |
| AISSA | Condiciones de trabajo (Campamento en malas condiciones) | 1 | medida | Cierre |
| | | | Limpieza del área y retiro de desechos | 5/4/19 |
| EUPSA | Condiciones de trabajo (Áreas de trabajo desordenadas) | 1 | Limpieza del área y retiro de desechos | 5/4/19 |
| AISSA | Condición insegura (estiba de bloques arriba del 1.60m de altura/ barras de acero expuestas) | 1 | Reubicación de bloques Colocación de protectores a barras de acero | 8/4/19 |
| AISSA | Condición Insegura/ Acto Inseguro (andamios sin cruceta, plataforma inadecuada, personal sin EPP.) | 1 | Adecuación de andamios Suspensión de personal sin EPP | 17/4/19 |
| AISSA | Condición de trabajo (cantidad de mesas insuficientes para el personal/ baños insuficientes) | 1 | Colocación de más mesas/ solicitud de baño adicional | 22/4/19 |
| BARRANCO | Condición insegura (material combustible en vestidor/ sin comedor) | 1 | Reubicación de material combustible definición de vestidores / creación de comedor | 22/4/19 |
| Total | | 6 | | |

Estatus de las Constancia de Amonestaciones por contratista

Para los términos de mejoramiento de las condiciones inseguras y actos inseguros por parte de cada trabajador de las diferentes contratistas; y para la reducción de consecuencias negativas como accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que se dan a largo plazo, es importante realizar observaciones en el campo y documentar las mismas, entregando así a los jefes de las contratistas boletas de hallazgo y amonestaciones al personal para así minimizar los actos y condiciones inseguras en el PROYECTO PRICESMART METROPARK

Hallazgos positivos del proyecto

| | |
|---|---|
|  | <p>Se realizan constantemente charlas con los trabajadores para lograr el nivel deseado de concientización en temas de seguridad.</p> |
|  | |




Se mantiene señalizada el área de movimiento de plataforma elevadora para evitar atropellos por puntos ciegos.



Se mantienen ordenados los comedores y vestidores del personal contratista

| | |
|---|---|
|  | <p>Se mantienen ordenados los comedores y vestidores del personal contratista</p> |
|  | <p>Se mantiene la utilización correcta de EPP en vaciados</p> |



Antes



Después

Se realizan
jornadas de
limpiezas con
las contratistas
para mantener
el orden y
limpieza



Conclusiones

- **Dar seguimiento a las condiciones inseguras en obra. Principalmente en izajes y excavaciones.**
- **Coordinar y planificar trabajos en pro de la realización de estos con las medidas de seguridad correspondiente.**
- **Continuar con las charlas, inspecciones mensuales de botiquines, inspecciones mensuales de extintores, inspecciones diarias de equipos y realizar reuniones (charla semanales).**
- **Se debe reportar los incidentes y accidentes de manera inmediata.**
- **Inspeccionar los equipos y herramientas diariamente.**
- **Redactar lista actividades diarias en la bitácora.**
- **Verificar que se cumpla con las normas de seguridad en proyecto.**
- **Darle seguimiento el uso correcto de los EPP .**
- **Brindar procedimientos de trabajo para realización de ATS.**

Ciudad de Panamá; 30 de Abril de 2019.

Firmado: Encargado SSO- Jorge Sánchez

Firmado: Ing. Mario Pinzon

Firmado: Marlenis Murillo

Sub Gerente General de Vipsa Internacional, S.A.

**DOCUMENTO N°4.
CHARLAS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL**

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | PriceSmart MetroPark | Contratista: | General |
| Ubicación | | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 28/5/19 |
| Tema: | | | |
| Breve descripción: | | | |

- Seguridad en los z metaldeck
- Información sobre fumigación
- Ruido en el Área Laboral
- Uso de Bocinas y Auriculares
- Conciencia en el manejo de la pieza

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Edgardo Rodriguez | 8-75-334 | ECA | ELECTRICO | RPF |
| 2 | Apolo Bonalac | 9-703-1790 | ECA | ELECTRICO | Reyes |
| 3 | Edgardo Rodriguez | 8-516-693 | ECA | ELECTRICO | Edgardo Rodriguez |
| 4 | Osvaldo Sternett | 8-210-677 | ELECTRICO, ECA | ELECTRICO | Osvaldo Sternett |
| 5 | Arielio Gonzalez | 9-721-459 | Albanil | AISA | Ayrl |
| 6 | Jorge Rin | 8-767-1580 | = | = | JR |
| 7 | As. J. Vacaiz. | 8-706-2128 | = | = | As. J. Vacaiz |
| 8 | Juan Bawin | 9-702-693 | = | = | Obrañil |
| 9 | Genaro Marquez | 9-219-194 | = | = | obrañil |
| 10 | Milton Aguirre | 9-741-1697 | AISA | Albañil | Milton |
| 11 | Adelis J. Ortega | 8-729-1194 | AISA | Albañil | Adelis |
| 12 | Alfredo Rodriguez | 8-878-3137 | AISA | Albañil | Alfredo Rodriguez |
| 13 | Leuriongo Flores | 8-779-1160 | AISA | ajedante | Leuriongo Flores |
| 14 | Juan Colmeneg | 8-718-783 | BARRANCO | Albañil | Juan Colmeneg |
| 15 | Cecilio Lopez | 9-709-1037 | EUPSA | | Cecilio Lopez |
| 16 | Edgardo Rodriguez | 8-882-729 | EUPSA | | Edgardo Rodriguez |
| 17 | Ricardo Figueroa | 5-713-1517 | BARRANCO | Revisor | Ricardo Figueroa |
| 18 | Alvaro Arango | 3-729-1760 | BARRANCO | Albañil | Alvaro Arango |
| 19 | Jairo Pacheco | 8-748-1693 | = | = | Jairo Pacheco |



CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | PriceSmart MetroPark | Contratista: | General |
| Ubicación | | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 28/5/19 |
| Tema: | | | |

Breve descripción:

- Seguridad en los 2 Metaldeck
- Información Sobre Fumigación
- Ruido en el Área Laboral
- Uso de Bocinas y Avícolas
- Conciencia social de la Prensa

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|---------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Elejandra Rodriguez | 8-750334 | ECA | ELECTRICO | RRPC |
| 2 | Rafael Bonalas | 5-7031790 | ECA | ELECTRICO | Rafael |
| 3 | Edgardo Delon | 8-516-693 | ECA | ELECTRICO | Edgardo Delon |
| 4 | Oswaldo Sternett | 8-210-677 | ELECTRICO, ECA | ELECTRICO | Oswaldo Sternett |
| 5 | Arilio Gonzalez | 9-721-459 | Albanil | AISA | Arilio |
| 6 | Jorge Rin | 8-767-1588 | - | - | JR |
| 7 | Abd. Vaca | 5-706-2128 | - | - | Abd. Vaca |
| 8 | Juan Baur | 9-702-683 | - | - | Juan Baur |
| 9 | Genaro Munoz | 9-219-194 | - | - | Genaro Munoz |
| 10 | Milton Acuña | 9-741-1697 | AISA | Albanil | Milton |
| 11 | Alvaro Ortega | 8-729-1194 | AISA | Albanil | Alvaro |
| 12 | Alfredo Rodriguez | 8-878-3137 | AISA | Albanil | Alfredo Rodriguez |
| 13 | Leuriongo Flores | 8-779-1160 | AISA | Ayudante | Leuriongo Flores |
| 14 | Yuri Cuadre | 8-718-783 | BARRANCO | ALBANIL | Yuri Cuadre |
| 15 | Cecilio Lopez | 9-909-037 | EUPSA | | Cecilio Lopez |
| 16 | Edgardo Rodriguez | 8-882-228 | EUPSA | | Edgardo Rodriguez |
| 17 | Ricardo Flores | 5-7131517 | BARRANCO | Bufete | Ricardo Flores |
| 18 | Mas A. Vazquez | 3-729-1760 | BARRANCO | Albanil | Mas A. Vazquez |
| 19 | Jairo Padilla | 8-748-1693 | - | - | Jairo Padilla |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|--------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Ricardo | 5712-948 | 11 Piso | Ayudante | |
| 2 | Liliana Vaca | 9-730-62 | BARRANCO | capataz | |
| 3 | Estebano Rodriguez | 3-742-1733 | Barranco | Ayudante | estebano |
| 4 | Edwin Navarro | 8-801-4 | BARRANCO | soñador | edwin |
| 5 | ERIC OTER | 8-494-74 | BIRANCO | AGENIC | ERIC |
| 6 | Manuel Martin | 8-884-828 | AG | Ayudante | manuel |
| 7 | Dosser Guz | 2-304-122 | " | " | Dosser Guz |
| 8 | Fernando Cárdenas | 8-483-862 | Edifimetal | Ayudante | Fernando |
| 9 | José M. Marzo | 917-2-38 | | | |
| 10 | Wendy Rivera | 8-914-259 | Eupsa | Ay | Wendy |
| 11 | Susana Ortega | 8-912-555 | Edifimetal | Ayudante | Susana Ortega |
| 12 | Jacinto Mendoza | 8-788-248 | " | " | Jacinto |
| 13 | Bryan Rodriguez | 8-460-406 | " | " | Bryan Rodriguez |
| 14 | Christian River | 2-731-2439 | ALBANILERIA | " | Christian River |
| 15 | Santiago Chirig | 8-246-394 | Eupsa | Ooperador | Santiago |
| 16 | P. J. Pérez | 4737-33 | ALBANILERIA y vidrio | | P. J. Pérez |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|------------------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Miguel Delgado | 2-709-505 | BARRANCO | capataz | Miguel Delgado |
| 2 | Luis Flores | 5-705-1340 | BARRANCO | - | Luis Flores |
| 3 | Ricardo Ballesta | 8-812-367 | Edifimetal | - | Ricardo Ballesta |
| 4 | Cesar Ota | 8-881-613 | Edifimetal | armador | Cesar Ota |
| 5 | Luis Rodriguez | 8-950-827 | Edifimetal | - | Luis Rodriguez |
| 6 | Bladimir Barrios | 2-745-1932 | Edifimetal | Ayudante | Bladimir Barrios |
| 7 | JET Suarriegos | 8-700-421 | " " | Ayudante | JET Suarriegos |
| 8 | Amaris Jumillito | 8-896-725 | Edifimetal | Ayudante | Amaris Jumillito |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | Price Smart Metro Park | Contratista: | Todas |
| Ubicación | | Duración: | 60'00" |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 21/5/19 |
| Tema: | | | |
| Breve descripción: | <ul style="list-style-type: none"> * Incidente Grua * LIMPIEZA EN OBRA * PROFESIONALES EN EL CAMPO | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|---------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Dorindo Gorria | 9-181-740 | Soldador | | |
| 2 | Tony Gual | 11-228-306 | Soldador | | |
| 3 | Ismael Gómez | 8-472-382 | Aluminio | | |
| 4 | Manuel Martínez | 8-984-828 | AGS | Ayudante | |
| 5 | Elejandra Rodríguez | 8-750-337 | E. E. | Principiante | |
| 6 | Adrián Acosta | 9-723-318 | E. E. | PRINCIPIANTE | Adrián Acosta |
| 7 | Bladimir Ovando | 8-826-2174 | E. E | Ayudante | Bladimir |
| 8 | Brett García | 8-873-1969 | P. General | | |
| 9 | Luis Alomarino | 9-746-417 | Luis Alomarino | Ayudante | Luis Alomarino |
| 10 | Edilmar Roldán | 8-389-589 | Soldador | Soldador | |
| 11 | Jaciel Herrera | 3701.1166 | Armador | | |
| 12 | Gregorio | 8-881-613 | Armador | Armador | Gregorio |
| 13 | Bladimir Barrios | 2-745-1932 | Ayudante | Ayudante | Bladimir B |
| 14 | Fernando Gómez | 8-483-802 | Ayudante | Ayudante | Fernando Gómez |
| 15 | José Samaniego | 8-700-421 | Ayudante | Ayudante | José Samaniego |
| 16 | Hamid Farajillo | 8-896-725 | Ayudante | Ayudante | Hamid Farajillo |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyecto:

Contratista:

Ubicación

Duración:

Expositor:

Fecha:

Tema:

Breve descripción:

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Santiago Chirig | 8-746-397 | EUPSA | Operador | <i>Santiago Chirig</i> |
| 2 | David Beckfeld | 8-804-173 | EUPSA | Abonil | <i>David Beckfeld</i> |
| 3 | ABDIE BECKFELD | 12-700-7 | Electrico | Electrico | <i>Abdieu Beckfeld</i> |
| 4 | | 8-883-1803 | ELECTRICO | | <i>Electrico</i> |
| 5 | Ciudad | 8-801-2184 | ELECTRICO | " | <i>Ciudad</i> |
| 6 | Edwin Arjona | 8-930-1397 | " | " | <i>Edwin Arjona</i> |
| 7 | Yefet Zamora | 67003086 | IT | CARPINTERO | <i>Yefet Zamora</i> |
| 8 | Oscar Erueta | 8-854-1457 | Ed. Ferial | | <i>Oscar Erueta</i> |
| 9 | Victor M. Pinedo | 3-924-946 | Ed. Ferial | Operador | <i>Victor M. Pinedo</i> |
| 10 | Carlos Munguia | 8-901-524 | Electricidad | Electrico | <i>Carlos Munguia</i> |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

Proyecto:
Fecha:
Coordinador:

Prismart
6-5-2019
Milena Rodriguez

Ubicación:
Duración:
Firma:

20 min
Milena R

Temas:

Obligación de Anclarse durante la Instalación del techo
Obligación de USAR AÑAS durante la operación de un Manlift / Tijera

| ASISTENCIA DE TRABAJADORES | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Nº | NOMBRE | FIRMA | CARGO | HORA DE LLEGADA |
| 1 | Osvaldo Duran | Osvaldo Duran | Armador | 7:00 |
| 2 | José S. Sotomayor | José S. Sotomayor | Ayudante | 7:00 |
| 3 | Wifredo Pineda | Wifredo Pineda | Armador | 7:00 |
| 4 | | | Ayudante | 7:00 |
| 5 | Césarino Flores | Césarino Flores | Armador | 7:00 |
| 6 | José Montes | José Montes | Ayudante | 7:00 |
| 7 | José Zamora | José A. Zamora | Ayudante | 7:00 |
| 8 | Luis Rodríguez | Luis Rodríguez | Ayudante | 7:00 |
| 9 | Alejandra | Alejandra | Ayudante | 7:00 |
| 10 | Ariel Condino | Ariel C. | Armador | 7:00 |
| 11 | Emilio Herrera | Emilio | Ayudante | 7:00 |
| 12 | Jacinto Mendoza | Jacinto Mendoza | Ayudante | 7:00 |
| 13 | Baldomir Barrios | Baldomir B. | Ayudante | 7:00 |
| 14 | Fernando Gómez | Fernando Gómez | Ayudante | 7:00 |
| 15 | Nikia Manoleska | Nikia Manoleska | Armador | 7:00 |
| 16 | Ricardo Batista | Ricardo Batista | Armador | 7:00 |
| 17 | Simón Ospina | Simón Ospina | Armador | 7:00 |
| 18 | Javier Herrera | Javier Herrera | Armador | 7:00 |
| 19 | Brayan Rahys | Brayan Rahys | Ayudante | 7:00 |
| 20 | José Sotomayor | José Sotomayor | Ayudante | 7:00 |

Observaciones /Comentarios:

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | Price Snar Netrapark | Contratista: | AISA |
| Ubicación: | 45 min | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 13/4/19 |
| Tema: | | | |
| Breve descripción: | Introducción general al Proyecto Acto inseguro. Condición inseguro. | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-----------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Manuel Martinez | 8-884-828 | | ayudante | manuel martinez |
| 2 | Yessica Correa | 9-104679 | | Albañil | Yessica |
| 3 | Juan Barin | 9-702683 | | Albañil | Juan Barin |
| 4 | Christian Rivero | 2-731-2439 | | Ayudante | Christian Rivero |
| 5 | Milton Aguirre | 9-741-1697 | | Albañil | Milton |
| 6 | Alberto Rodriguez | 8-878-2127 | | Albañil | Alberto Rodriguez |
| 7 | Alejandra P. P. 8-729-1194 | | | Albañil | Alejandra |
| 8 | Orlando Yariea 8311421 | | | ALBAÑIL | Orlando |
| 9 | Luis ESPINOSA 4-701-1829 | | | Ayudante | Luis |
| 10 | Javier Jimenez | 8-8851257 | | Ayudante | Javier Jimenez |
| 11 | Alan Rodriguez | 8-897-1381 | | ayudante | Alan Rodriguez |
| 12 | nicol nico Barrio | 8-283-487 | | Albañil | Nicol Barrio |
| 13 | Melquiades Sando 8-727-1783 | | | Albañil | Melquiades |
| 14 | Delf L. | 8-421304 | | motor | Delf L. |
| 15 | Felix Valderrama | 8-924-333 | | Ayudante | Felix Valderrama |
| 16 | Roberto P. 8439-626 | | | Albañil | Roberto P. |
| 17 | Sergio Pimentel | 9-747-928 | | ayudante | Sergio Pimentel |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---|----------------------|--------------|-----------------|
| Empresa / Proyecto: | PriceSmart MetroPark | Contratista: | General / Codas |
| Ubicación | | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 16/4/19 |
| Tema: Día mundial de Seguridad y Salud ocupacional 28/4/19 | | | |
| Breve descripción: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sucesos a nivel mundial en Seguridad - | | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|----------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Luis J. Hu | 0-494-74 | BARRANCO ALBANIL | Luis J. Hu | |
| 2 | En. Oñate | 8918783 | BARRANCO ALBANIL | En. Oñate | |
| 3 | Ricardo | 5-712-1517 | Barranco Albánil | Ricardo | |
| 4 | Daniel C. C. | 27041721 | Barranco | 416001. L | Daniel C. C. |
| 5 | Eduardo P. P. | 8-801-4 | BARRANCO Saldados | Eduardo | |
| 6 | Walter Landa C. | 6-700-2086 | TST | CARPINTERO | Walter Landa C. |
| 7 | José Sánchez | 8-700-421 | Ed. Industrial | Ayudante | José Sánchez |
| 8 | Laura Yacu | 2-729-2429 | J & J | Ayudante | Laura Yacu |
| 9 | Rebeca Rivas | 5-712-948 | J & J | Ayudante | Rebeca Rivas |
| 10 | Diego Herrera | 3-701-1166 | Edifimetal | Ayudante | Diego Herrera |
| 11 | Bryan Rodríguez | 8-960-406 | Edifimetal | Ayudante | Bryan Rodríguez |
| 12 | Luis Rodríguez | 8-950-827 | Edifimetal | Ayudante | Luis Rodríguez |
| 13 | Emmanuel García | 8-785-748 | Edifimetal | Ayudante | Emmanuel García |
| 14 | Aldo Sants | 1-735-403 | E II | E II | Aldo Sants |
| 15 | José A. Samaniego S. | 8-810-840 | Edif. Metal | Ayudante | José A. Samaniego S. |
| 16 | Miguel Delgado | 4-744-1981 | J & J | Ayudante | Miguel Delgado |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|--------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 | JUAN C. Valderrama | 2.703.821 | JJP | REFUGIOSO | JUAN C. Valderrama |
| 2 | Santiago Rodríguez | 4.737.171 | AISA | ALDA YIL | Santiago Rodríguez |
| 3 | Miguel Alarcón | 8-779-1077 | JyJ plus | Carpintero | Miguel Alarcón |
| 4 | Carlos A. Castillo | 8-898-357 | JyJ plus | ayudante | Carlos A. Castillo |
| 5 | Miguel A. Vargas | 8-796-2320 | Eupsa | Carpintero | Miguel A. Vargas |
| 6 | LINIER TUÁREZ | 8-477-955 | Eupsa | operador | Linier Tuárez |
| 7 | Leguero Loaiza | 9-7091037 | Eupsa | albañil | Leguero Loaiza |
| 8 | Blas | 2-717-23 | Eupsa | operador | Blas |
| 9 | Rodríguez Cruz | 8-973-945 | EUPSA | albañil | Rodríguez Cruz |
| 10 | Victor Montenegro | 4-731-706 | EUPSA | operador | Victor Montenegro |
| 11 | Nikita Mandelko | 8-910-31 | Edimetal | Armador | Nikita Mandelko |
| 12 | SERGIO CARRERA | 8349821 | A.I.S.A | ALBAÑIL | Sergio Carrera |
| 13 | Austo Narváez | 8-418-220 | Edimetal | ARMADOR | Austo Narváez |
| 14 | Oscar Zúñiga | 8-854-1451 | Edimetal | Armador | Oscar Zúñiga |
| 15 | Arturo Tapia | 9-721-459 | AISA | Albañil | Arturo Tapia |
| 16 | Alvaro Rodríguez | 8-897-1381 | A.I.S.A | ayudante | Alvaro Rodríguez |










CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|----------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Abd. J. Vacorizo | 57062128 | AISA | ALBAÑIL | Abd. J. Vacorizo |
| 2 | Milton Aguirre | 9-741-1697 | AISA | ALBAÑIL | Milton Aguirre |
| 3 | Ramón Ortiz | 5-23-79 | AISA | ALBAÑIL Ramón Ortiz | |
| 4 | Patricia Ríos | 8-7-30-747 | AISA | ayudante | Patricia Ríos |
| 5 | Arturo Acuña | 8.7121707 | AISH | OPERARIO arturomacuña | |
| 6 | Nelson Samaniego | 658-1921 | AISA | ALBAÑIL Nelson Samaniego | |
| 7 | Indumento E. Naranjo | 8-727-1783 | AISA | ALBAÑIL | Indumento E. Naranjo |
| 8 | Isidoro Gómez | 8311421 | ALBAÑIL | | Isidoro Gómez |
| 9 | Alberto Pedregosa | 8-878-2127 | AISA | ALBAÑIL | Alberto Pedregosa |
| 10 | ALEXANDER CLARKE | 8-801-1664 | AISA | ALBAÑIL | Alexander Clarke |
| 11 | Juan Bautista | 9.702,683-AISA | | ALBAÑIL | Juan Bautista |
| 12 | Juan Moros | 9PI-2318 | AC | Juan Moros | |
| 13 | Abdul Rodríguez | 8-843-8345 | A.G. | ALBAÑIL | Abdul Rodríguez |
| 14 | Abelardo Moros | 8-738-1698 | AISA | ALBAÑIL | Abelardo Moros |
| 15 | Fulfil Vallenar | 8-924-333 | AISA | ayudante | Fulfil Vallenar |
| 16 | Alvaro J. Ortega | 8-729194 | AISA | ALBAÑIL | Alvaro J. Ortega |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|----------------------|------------|---------------------|-------------------|---|
| 1 | Venancio Campino | 9-104679 | Albañileria G | Albañil |  |
| 2 | Nicomedio BORNIZ | 8-183487 | ALBAÑILERIA ALBAÑIL | Albañil |  |
| 3 | Sergio Bimonte | 9-747-928 | Albañileria G | Ayudante |  |
| 4 | Jorge E Rivero | 8-767-1588 | ALBAÑILERIA BC 1 | Albañil |  |
| 5 | Edmundo Huén | 8-516-693 | Electricista | Calificado |  |
| 6 | Delfino | 8-712134 | Imaginero | | |
| 7 | Jairo Jimenez | 8-805125 | ALBAÑILERIA | Ayudante |  |
| 8 | Genaro Muñoz | 9-219-194 | Albañil | | |
| 9 | Ricardo Gómez | 8-712857 | Albañileria | | |
| 10 | Manuel Gómez Jimenez | 8-884-828 | Ayudante | |  |
| 11 | Tony S. Gómez | 8-501-29 | ALBAÑIL | |  |
| 12 | Roberto Pérez | 8-439-626 | Albañil | |  |
| 13 | ABDIE Becker | 12-700-7 | Electrico | Ayudante |  |
| 14 | Elejandra Rodriguez | 8-760-337 | Electrico | Principianta |  |
| 15 | EDWIN CHÁZALE | 8-8212147 | Albañileria | Albañil |  |
| 16 | Luis ESPINOZA | 4-701-1829 | Ayudante | |  |



CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyecto:

Contratista:

Ubicación

Duración:

Expositor:

Fecha:

Tema:

Breve descripción:

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Christian Pérez | 2-731-2139 | Almacén | | Christian Pérez |
| 2 | Ariel Cadena | 8-992-915 | Armador | | Ariel Cadena |
| 3 | Gregorio Pérez | 8-881-611 | Almacén | | Gregorio Pérez |
| 4 | Victor M. Pineda | 3-724-948 | Armador | | Victor M. Pineda |
| 5 | Francisco Guzman | 8-829-2324 | Armador | | Francisco Guzman |
| 6 | José Novoa M. | 8-955-1785 | Edificator | | José Novoa M. |
| 7 | Edmundo Barrios | 2-745-1932 | Edificator | | Edmundo Barrios |
| 8 | P. dr. J. A. 2005 | 5-11-311 | SL. Finanz. | Operador | Ruy A. |
| 9 | Fernando Gómez | 8-483-642 | Edificator | Agente de cambio | Fernando Gómez |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | PriceSmart | Contratista: | General |
| Ubicación | | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 4/4/19 |
| Tema: | | | |
| Breve descripción: | | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Nikos Landeskog | 8-910-31 | | | Nikos Landeskog |
| 2 | Bryan Rodriguez | 8-960-406 | Edifimetal | ayudante | Bryan Rodriguez |
| 3 | JAFET SANCHEZ | 8-700-421 | | | JAFET SANCHEZ |
| 4 | Gregorio Flores | 8-881-613 | Edifimetal | Armador | Gregorio Flores |
| 5 | Alfredo Sant | 1-735-407 | 611 111 | 411 | Alfredo Sant |
| 6 | Victor Rodriguez | 3-722-9208 | 111 | Armador | Victor Rodriguez |
| 7 | Eric Flores | 0-494-74 | BARRANCO | Albañil | Eric Flores |
| 8 | Josue Armando | 8-905-309 | Edifimetal | Ayudante | Josue Armando |
| 9 | Fernando (az. dd) | 8-483-862 | Edifimetal | Ayudante | Fernando C. |
| 10 | Edmundo Barcia | 2-745-1932 | Edifimetal | 111 | Edmundo Barcia |
| 11 | Simón Ospina | 8-912-555 | edifimetal | Ayudante | Simón Ospina |
| 12 | Rodrigo | 5-16-311 | edifimetal | OPera d. | Rodrigo |
| 13 | Luis Rodriguez | 8-950-827 | edifimetal | Ayudante | Luis Rodriguez |
| 14 | Javier Flores | 3701.1160 | edifimetal | armador | Javier Flores |
| 15 | Emmanuel Barcia | 8-785-748 | Edifimetal | armador | Emmanuel Barcia |
| 16 | Luis O. Flores | 5-705-1340 | Barranca | Ayudante | Luis O. Flores |

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN

SEG-FR-08
FECHA: 19/08/16
VERSIÓN: 01

Expositor: Mauro
Duración: 1 Hora

- Temas Tratados :
1. Obligación en temas de seguridad del Trabajador
 2. Derechos en Temas de Seguridad del Trabajador
 3. Cultura de Prevención
 4. Accidentes de Trabajos
 5. Actos Y condiciones Inseguras
 6. Trabajo en Altura

ASISTENCIA DE PERSONAL

| Nº | NOMBRE | FIRMA | DIVISIÓN | CARGO | FECHA | HORA DE LLEGADA |
|----|------------------|------------------|------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | Nikita Sandulko | Nikita Sandulko | Estructura | Arnadero | | 7:00 |
| 2 | Iose Navarro | Iose L. Navarro | Estructura | ayudante | | 7:00 |
| 3 | Cesaros Vitoria | Cesaros Vitoria | Estructura | Arnadero | | 7:00 |
| 4 | Franklin Herrera | Franklin Herrera | Estructura | CSTAZ | | 7:00 |
| 5 | Dionel Gomez | Dionel Gomez | Estructura | Rigger | | 7:00 |
| 6 | Fernando Mota | Fernando Mota | Estructura | Operador | | 7:00 |
| 7 | Norman Espinal | Norman Espinal | Estructura | Operador | | 7:00 |
| 8 | Jorge Luis Rojas | Jorge Luis Rojas | Estructura | Arnadero | | 7:00 |
| 9 | Agustina Mota | Agustina Mota | Estructura | Arnadero | | 7:00 |
| 10 | JAVIER HERREM | Javier Herrem | Estructura | Arnadero | | 7:00 |
| 11 | Ricardo Batista | Ricardo Batista | Estructura | Arnadero | 18-3-2019 | 7:00 |
| 12 | Francisco Guzman | Francisco Guzman | Estructura | Arnadero | 18-3-2019 | 7:30 |
| 13 | Francisco Rojas | Francisco Rojas | Estructura | Arnadero | 18-3-2019 | 7:30 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Observaciones /Comentarios:

REGISTRO DE ASISTENCIA DE INDUCCION Y CAPACITACION

| Empresa / Proyecto: | | Contratista: EUPSA | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|
| Tema: Inducción de Personal | | Duración: | | | |
| Expositor: Jorge Sanchez | | Fecha: Marzo | | | |
| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
| 1 | Lucilio Lopez | 9-7091037 | EUPSA | Albanti | Lucilio |
| 2 | Roderick Cruz | 8-973945 | EUPSA | Aludante | Roderick |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |



CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| Empresa / Proyecto: Price Smart Metropark | | Contratista: AISA | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| Ubicación | | Duración: | | | |
| Expositor: Jorge Sanchez | | Fecha: 13/3/19 | | | |
| Tema: <i>Inducción de Proyecto</i> | | | | | |
| Breve descripción: | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Reglas de oro - Actos y condiciones inseguras - Orden y Limpieza - Respeto de la Actividad | | | | | |
| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
| 1 | Mauricio Polvani | 8-737-890 | Alsa | Ayudante | |
| 2 | Edmundo Alvarado | 8-738-1698 | Alsa | Albañil | |
| 3 | Arielio Esquivel | 9-701-459 | Alsa | Albañil | |
| 4 | SERGIO CARREON | 8349-821 | Alsa | Albañil | |
| 5 | Rodrigo Ríosco | 8730747 | Alsa | Ayudante | |
| 6 | Tomas Santander | 8-501-29 | Alsa | Albañil | |
| 7 | Paulo P. | 4772130 | Alsa | Y | |
| 8 | NELSON SANTANDER | 6-58-1920 | Alsa | Albañil | |
| 9 | Santo Pascacio | 4-746-942 | Alsa | Ayudante | |
| 10 | Edwin Chávez | 8-8212147 | Alsa | Albañil | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyector: Price Smart Mall Metropark

Contratista: AISA

Ubicación

Duración:

Expositor:

Fecha:

Tema: Capacitación Trabajo en Altura

Breve descripción:

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | NELSON SAMANIEGO | 6-581924 | AISA | ALBAÑIL | <i>Nelson Samaniego</i> |
| 2 | Edmundo Lopez | 8-738-1698 | AISA | Albañil | <i>Edmundo Lopez</i> |
| 3 | Alfonso Rodriguez | 8-897-1381 | AISA | ayudante | <i>Alfonso Rodriguez</i> |
| 4 | Juan Jose Jimenez | 8-8851257 | AISA | ayudante | <i>Juan Jose Jimenez</i> |
| 5 | EDWIN CAJIZALES | 8-8212147 | AISA | Albañil | <i>Edwin Cajizales</i> |
| 6 | Nicanor Barrion | 8-283487 | AISA | ALBAÑIL | <i>Nicanor Barrion</i> |
| 7 | ALEXANDER Clarke | 8-801-1664 | AISA | ALBAÑIL | <i>Alexander Clarke A.</i> |
| 8 | Abdul Rodriguez | 8-843-2345 | AISA | Ayudante | <i>Abdul R.</i> |
| 9 | Rodrigo Pineda | 8-7-30742 | AISA | ayudante | <i>Rodrigo Pineda</i> |
| 10 | Santa Rosario | 4-746-942 | AISA | Ayudante | <i>Santa Rosario</i> |
| 11 | SERGIO CARREON | 8-349-821 | AISA | ALBAÑIL | <i>Sergio Carreon</i> |
| 12 | Pedro Gómez | 8-717857 | AISA | Ayudante | <i>Pedro G.</i> |
| 13 | JOSE JUAN Rodriguez | 4-774713 | AISA | Ayudante | <i>Jose Juan Rodriguez</i> |
| 14 | Ramón Ortiz | 5-23-79 | AISA | ALBAÑIL | <i>Ramón Ortiz</i> |
| 15 | Atilio Tondor A. | 9-721-459 | AISA | Albañil | <i>Atilio Tondor A.</i> |
| 16 | Juan Pizarro | 9-PI-2-38 | AISA | albañil | <i>Juan Pizarro</i> |
| 17 | Abel Jiménez | 8-771-156 | AISA | Albañil | <i>Abel Jiménez</i> |
| 18 | Santos Schott | 8-190-358 | AISA | Albañil | <i>Santos Schott</i> |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Tomas Gómez | 8-501-27 | AI.SA. | ALBANIL | TS |
| 2 | Mauricio Portela | 8-737-890 | AI.SA. | AYUDANTE | mauricio portela |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |



CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|--|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | Price Smart Metro Park | | | Contratista: | General |
| Ubicación | Comedor | | | Duración: | 1 hora |
| Expositor: | Jorge Sánchez | | | Fecha: | 19/3/19 |
| Tema: | | | | | |
| Breve descripción: | | | | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | Luis M. Dolozor | 8-804-772 | EUPSA | Ayudante | Luis M. Dolozor |
| 2 | Jorge Sánchez | 8-964-169 | EUPSA | | |
| 3 | Víctor Montenegro | 4-731-706 | EUPSA | Operador | |
| 4 | CARLOS PERERA | 8-73898 | EUPSA | Albanil | Carlos Perera |
| 5 | Miguel Vásquez | 8-796-2320 | EUPSA | Carpintero | Miguel Vásquez |
| 6 | Javier Tercero | 8-901-1225 | EUPSA | Operador | Javier Tercero |
| 7 | José M. | 2-943-934 | EUPSA | Ayudante | José M. |
| 8 | Blasín Gómez | 2-717-23 | EUPSA | Loretaz | Blasín Gómez |
| 9 | Artilio Carrillo | 9-701-451 | AISA | Albanil | A. Carrillo |
| 10 | SERGIO ARREDONDO | 8349821 | A.I.S.D | ALBANIL | Sergio Arredondo |
| 11 | Ramón Ortíz | 5-23-79 | A.I.S.A | ALBANIL | Ramón Ortíz |
| 12 | Edwin Tizizales | 8-8012147 | AISA | Albanil | Edwin Tizizales |
| 13 | J. L. Sosa | 4-272-1317 | AISA | Albasile | J. L. Sosa |
| 14 | José L. Muñoz | 8-738-1696 | AISA | Albanil | José L. Muñoz |
| 15 | Abdel R. | 8-843-2345 | AISA | Ayudante | Abdel R. |
| 16 | Ricardo Gómez | 8-717-857 | A.I.S. | Ayudante | Ricardo Gómez |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Rodrigo Ríos | 2230-742 | A15A | Almacén | Rodrigo |
| 2 | José Gómez | 8-501-29 | A15A | ALBANIL | José |
| 3 | Davier Herrera | 3-701-1160 | Edifimetal | Armero | D. Herrera |
| 4 | Víctor Pinedo | 3-724-928 | Edifimetal | Armero | V. Pinedo |
| 5 | Lengua Flores | 8-881-613 | Edifimetal | Armero | Lengua Flores |
| 6 | Nicolas Manolesko | 8-910-31 | Edifimetal | Armero | Nicolas Manolesko |
| 7 | Francisco Gómez | 8-8292324 | Edifimetal | ARMADOR | Francisco Gómez |
| 8 | Santo Foscacio | 4-746-942 | A15A | Ayudante | Santo Foscacio |
| 9 | José Montaño | 8-955-1385 | Edifimetal | ayudante | José Montaño |
| 10 | Nelson Samaniego | 6-58-1924 | A15A | ALBANIL | Nelson Samaniego |
| 11 | Arturo Pastor | 8-7121707 | A15H | ALBANIL | Arturo Pastor |
| 12 | Franklin | 8-165-1789 | Edifimetal | Copatas | Franklin |
| 13 | Abel Jiménez | 8-160721 | RETRO | OPERADOR | Abel Jiménez |
| 14 | Arturo Lira | 9-185-477 | RETRO | operador | Arturo Lira |
| 15 | Rodrigo Ríos | 5-10-311 | Edifimetal | Operador | Rodrigo Ríos |
| 16 | Josué Zamora | 8-905-309 | Edifimetal | Ayudante | Josué Zamora |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyecto:

Contratista:

Tema:

Duración:

Ubicación

Duración:

Expositor:

Fecha:

Tema:

Breve descripción:

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|--------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Jenando Caicedo | 8-483-862 | Ed. Finca La | Ayudante Jenando Caicedo | |
| 2 | Erwin Nororro | 8-801-4 | Barranco | soñador | Erwin N. |
| 3 | Daniel Cárz | 2.704.1721 | BARRANCO | ARMADO | Daniel Cárz |
| 4 | Luis J. Flores | 5-705-1340 | Barranca | Armada | Luis Flores |
| 5 | Jenifer Chávez | 8-718-783 | BARRANCO | ARMADO | Jenifer Chávez |
| 6 | Edimma Reig | 8-946-1227 | topografía | Topógrafo | Edimma Reig |
| 7 | Teresa P. S. | 8-311-895 | cap. P. P. | est. P. | Teresa P. |
| 8 | Miguel Delgado | 4-744-1981 | J. J. Plus | Ayudante | Miguel Delgado |
| 9 | Yessica García | 6-700-2082 | J. J. Plus | Cap. P. H. E. P. | Yessica García |
| 10 | Carlos A. Castillo | 8-898-357 | J. J. Plus | Ayudante | Carlos A. Castillo |
| 11 | Eugor Yaricá | 2-729-2429 | J. J. Plus | Ayudante | Eugor Yaricá |
| 12 | Fern. E. Vásquez | 2-703-821 | J. J. Plus | Ayudante | Fern. E. Vásquez |
| 13 | Ernesto P. M. | 2-929-196 | J. J. Plus | | Ernesto P. M. |
| 14 | | 9-770-88 | J. J. Plus | Cad. | |

LISTA DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

-FR-09

FECHA: 19/08/16

VERSIÓN: 01

Expositor:

Duración:

María Jose'

1 Hora

Temas Tratados :

Trabajos en Altura

- USO - Normas

- Inspección

- Líneas de vida, anclajes

ASISTENCIA DE PERSONAL

| Nº | NOMBRE | FIRMA | CARGO | DIVISIÓN | FECHA | HORA DE LLEGADA |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | José Sarmiento | José Sarmiento | Ayudante | Estructuras | 13/3/19 | J. M |
| 2 | Juan Carlos Cordero | Juan Carlos Cordero | Ayudante | Estructuras | 13/3/19 | J. M |
| 3 | Victor A. Pineda D. | Victor A. Pineda D. | ARMADOR | Estructuras | 13/3/19 | " |
| 4 | JAVIER HERRERO | Javier H. B. | ARMADOR | Estructura | 13/3/19 | J. M |
| 5 | Bryan Rodríguez | Bryan A. Rodríguez | Ayudante | Estructura | 13/3/19 | " |
| 6 | José Navarro | José. Navarro | Ayudante | Estructura | 17/3/19 | " |
| 7 | José Peñate | José Peñate | Ayudante | Estructura | 13/3/19 | " |
| 8 | Walter Soto | Walter Soto | Ayudante | Estructura | 13/3/19 | " |
| 9 | Walter Marulanda | Walter Marulanda | ARMADOR | Estructura | 13/3/19 | " |
| 10 | José Zemora | José Zemora | Ayudante | Estructura | 13/3/19 | " |
| 11 | Rodrigo Mol | Rodrigo Mol | V. M. I. - T. E. I. | OPERACIONES | 5-16-311 | " |
| 12 | Guillermo Otaru | Guillermo Otaru | ARMADOR | Estructura | 8-881-613 | " |
| 13 | Ricardo Batista | Ricardo Batista | ARMADOR | Estructura | 18-3-18 | 7:30 AM |
| 14 | Francisco Gutiérrez | Francisco Gutiérrez | ARMADOR | Estructura | 18-3-18 | 7:30 AM |
| 15 | Ricardo Navarro | Ricardo Navarro | ARMADOR | Estructura | 18-3-18 | 7:30 AM |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Observaciones /Comentarios:

Pendiente Por Etiquetas de Altura de Ricardo Batista, Francisco Gutiérrez Ricardo Navarro.

Proyecto:

Fecha:

Coordinador:

Temas:

Pricasmart
18-3-2019
Milosio Rodriguez

Ubicación:
 Duración:
 Firma:

Contenedor de Vestido
15 min
11 horas

Pictogramas de Seguridad.

| ASISTENCIA DE TRABAJADORES | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Nº | NOMBRE | FIRMA | CARGO | HORA DE LLEGADA |
| 1 | Izbalmer Bava | Izbalmer Bava | Ayudante | 5:30 AM |
| 2 | Jafet Sanhueza | Jafet Sanhueza | Ayudante | 6:30 AM |
| 3 | Jesús Zomora | Jesús Zomora | Ayudante | 7:00 |
| 4 | Nikos Mandillo | Nikos Mandillo | Armador | 7:00 |
| 5 | Braygen Rodriguez | Braygen e. Rodriguez | Ayudante | 7:00 AM |
| 6 | José Martínez | José Martínez | Ayudante | 7:00 AM |
| 7 | José Pauleta | José Pauleta | Ayudante | 7:00 AM |
| 8 | Fernando Gómez | Fernando Gómez | Armador | 7:00 AM |
| 9 | Ricardo Batista | Ricardo Batista | Armador | 7:00 AM |
| 10 | Gregorio Obis | Gregorio Obis | Armador | 7:00 AM |
| 11 | Norwin Esquivel | Norwin Esquivel | Welson | 7:00 A.M |
| 12 | Ricardo Lasso | Ricardo Lasso | CAPITAZO | 7:00 |
| 13 | Guadalupe Gómez | Guadalupe Gómez | Ayudante | 7:00 AM |
| 14 | Patricio Pérez | Patricio Pérez | Armador | 7:00 AM |
| 15 | Luis Rodriguez | Luis Rodriguez | Ayudante | 5:30 AM |
| 16 | Aldo Soto | Aldo Soto | 1 " " | 7:00 |
| 17 | Victor Pinedo | Victor Pinedo | ARMADOR | 7:00 |
| 18 | Ricardo Noran | Ricardo Noran | ARMADOR | 7:00 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Observaciones /Comentarios:

Proyecto: Puercos mort
 Fecha: 11-3-19
 Coordinador: Milagros Rodriguez

Ubicación: _____
 Duración: _____
 Firma: M. Rodriguez

Temas:

Cuando Se Considera Accidentes de Trabajo

ASISTENCIA DE TRABAJADORES

| Nº | NOMBRE | FIRMA | CARGO | HORA DE LLEGADA |
|----|------------------|-------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | José Pachón | <u>José Pachón</u> | | |
| 2 | Edmundo Jiménez | <u>Edmundo Jiménez</u> | | |
| 3 | José E. Herrera | <u>José E. Herrera</u> | | |
| 4 | Rodrigo Martínez | <u>Rodrigo Martínez</u> | | |
| 5 | Fernando Gómez | <u>Fernando Gómez</u> | | |
| 6 | Pedro Gal | <u>Pedro Gal</u> | | |
| 7 | José Zamora | <u>José Zamora</u> | | |
| 8 | José Martínez | <u>José Martínez</u> | ayudante | |
| 9 | Níker Manolete | <u>Níker Manolete</u> | Armador | 4:00 AM |
| 10 | Eugenio Flores | <u>Eugenio Flores</u> | Armador | 7:00 AM |
| 11 | Bryan Rodríguez | <u>Bryan Rodríguez</u> | ayudante | 7:00 AM |
| 12 | Norwin Espinoza | <u>Norwin Espinoza</u> | operador | 7:00 AM |
| 13 | Francisco Tap | <u>Francisco Tap</u> | operador | 7am |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | <u>SAS BODP SOUTHERN</u> |
| 20 | | | | |

Observaciones /Comentarios:

18/08/19 12:41 PM PERSONAL

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | PriceSmart MetroPark | Contratista: | AISA |
| Ubicación | Comedor | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 27/2/19 |
| Tema: | Introducción General del Proyecto | | |
| Breve descripción: | | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|---------------|-----------|--------------|---------------------|-------|
| 1 | Ramón Ortiz | 5-2379 | AGS | ALBANIL Ramón Ortiz | |
| 2 | Arturo Soto | 8-7101707 | AGS | CHOFER arturo | |
| 3 | Ricardo Gómez | 8-712857 | AGS | Ayudante P.G | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyecto: Metro Park PriceMart

Contratista: EPISTMO / EdeFimetal

Ubicación CAMPAMENTO EPISTMO

Duración:

Expositor: Jorge Sanchez

Fecha: 23 / 2 / 19

Tema: Introducción a Proyecto

Breve descripción:

- Normativa General
- Definiciones Generales
- Charlas Previa a Actividad
- Reunión de Seguridad

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Dionel Gómez | 8-741-575 | Weldon | Rigger | Dionel Gómez |
| 2 | Gerson Luis Gómez | 23750264.1 | Edifimetal | ENG | |
| 3 | Fernando Mat | 8-834-1560 | Edifimetal | Operador | |
| 4 | Norwin Esquivel | 4-253-903 | Weldon | operador | |
| 5 | Garganta Flores | 8-831-613 | Edifimetal | Arrededor | |
| 6 | Franklin Herrera | 8-165-1799 | Edifimetal | Cajero | |
| 7 | Victor M. Manoleska | 8-910-31 | Edifimetal | Armador | |
| 8 | JOSE NAYANNO | 8-955-1785 | Edifimetal | ayudante | José N. Nayanno |
| 9 | Victor M. Pinado O. | 3-924-948 | Edifimetal | Armador | Victor M. Pinado O. |
| 10 | Pedro Merino | 8-037-2179 | Edifimetal | Ayudante | Pedro Merino |
| 11 | Josué Zamora | 8-905-309 | Edifimetal | Ayudante | Josué Zamora |
| 12 | Bladimir Barria | 2-745-1932 | Edifimetal | Ayudante | Bladimir Barria |
| 13 | Luis RODRIGUEZ | 8-950-827 | Edifimetal | Ayudante | Luis Rodriguez |
| 14 | JOFET Samaniego | 8-700-421 | Edifimetal | Ayudante | Jofet Samaniego |
| 15 | Rafaelo mena | 5-111-311 | Edifimetal | Operador | Rafaelo mena |
| 16 | Fernando A. C. a. a. a. | 8-483-862 | Edifimetal | Ayudante | Fernando A. C. a. a. a. |

7/3/19

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyecto: Metro Park Price Smart Contratista: General
 Ubicación Comedor Duración: 5 - 15 Min
 Expositor: Jorge Sanchez Fecha: 26/2/19
 Tema: Es Eres Laboral, Presión de trabajo y Días Feriados
 Breve descripción:

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|---------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Zar Gil | 9.704.11-90 | JYJ Plus | Primeria | |
| 2 | | 2-728-88 | JJ Plus | Carp. | |
| 3 | Ricardo Pictas | 5-712-948 | JJ Plus | Ayudante | |
| 4 | Luis Mendoza | 8-457-580 | JJ Plus | Ayudante | |
| 5 | Ronaldo | 8-104-408 | JJ Plus | coctador | |
| 6 | Luis Gómez | 8-775-424 | JYJ Plus | Carpintero | |
| 7 | Christopher William | 8-929-1965 | JYJ plus | alm | |
| 8 | Ezequiel García | 2-729-2429 | JYJ Plus | ayudante | |
| 9 | Julio Mury | 970-823-67 | | | |
| 10 | VICTOR SAMUDIO | 8-819-2241 | JYJ Plus | AYUDANTE | |
| 11 | Eugenio OJ | 8-264-969 | Egi | Ayudante Egi | |
| 12 | Miguel Díaz | 4-244-1921 | Ayudante JYJ | Ayudante | |
| 13 | Alberto Perea | 8-167-107 | Repositor | JJ Plus | |
| 14 | Emerson Alvarado | 8-2755-183 | A | A | |
| 15 | Rafael M. M. M. | 6-718-1129 | A | A | Rafael M. M. |
| 16 | Ulyan Sarmiento | 6-700-2085 | J8P | Cat Pintor | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | DUPW Vesp | 2-703821 | JJP | PL/UR/sofc | Frank |
| 2 | Laura A. Castillo | 8-898-353 | JJP | ayudante | Laura A. Castillo |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------|---------|
| Empresa / Proyecto: | Price Smart | Contratista: | General |
| Ubicación | Comedor | Duración: | |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 19/2/19 |
| Tema: | Calculos Penales / EPP | | |
| Breve descripción: | | | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|--------------------|-------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | Jorge Sanchez | 6-7002086 | | CARPINTERO | |
| 2 | Miguel Delgado | 4-744-1981 | | ayudante | |
| 3 | Vanessa Quinz | 7-126-466 | | CARPINTERO | |
| 4 | Egur Yaracá | 2-729-2429 | | ayudante | |
| 5 | Ricardo Rivas | 5-712-948 | | carp. | |
| 6 | carlos ortega | 2735-185 | | Ayudante | |
| 7 | Walter | 2-728-88 | II Plus | Carp. | |
| 8 | C. Mercado | 8-954-580 | II Plus | ayudante | |
| 9 | Cesar A. Lopez 116 | 8-898-357 | II Plus | ayudante | |
| 10 | Jes Lim | 7-204-11-83 | II Plus | ayudante | |
| 11 | Espaua Gil | 0-264-969 | Ego | ayudante | |
| 12 | Julieta | 9-208-23-67 | Ego | | |
| 13 | José Luis O | 8-775-424 | JYJ plus | Carpintero | |
| 14 | Luis Gómez 107 | 8-526-966 | II Plus | Carpintero | |
| 15 | Alberto Jimenez | 2-67-117 | II Plus | Reparador | |
| 16 | Miguel Alvarado | 8-779-677 | II Plus | Carpintero | |
| | Miguel Alvarado | 8-714-1337 | II PLUS | Carpintero | |
| | Miguel Alvarado | 8-714-1337 | II PLUS | Carpintero | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Empresa / Proyecto: | Contratista: |
| Ubicación | Duración: |
| Expositor: | Fecha: |
| Tema: | |
| Breve descripción: | |

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|----------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Rafael Valdés | 8-709-908 | JJP/OS | operador | |
| 2 | Rafael Marcajog | 6718-11-29 | JJP/OS | AYUDANTE Rafael Marcajog | |
| 3 | VÍCTOR SAMUDIO | 8-819-2241 | JJP/OS | AYUDANTE | |
| 4 | Hector A. Núñez | 8-869-23 | Barranco | Aludante | |
| 5 | Luis A. Holzzer | 8-804-772 | Eupsa | ayudante | |
| 6 | José María | 2-747-934 | Eupsa | ayudante | José María |
| 7 | Wendy Bruna | 8-914-258 | Eupsa | ayudante | |
| 8 | Miguel A. Víquez | 8-796-2320 | Eupsa | calificado | Miguel Víquez |
| 9 | Víctor Montenegro | 4-731-706 | EUPSA | OPERADOR | |
| 10 | Alberto Religas | 9-185-477 | Furnas | operario | |
| 11 | José T. Irioz | 8-864-169 | EUPSA | calificado | José T. Irioz |
| 12 | Savio Teixeira | 8-901-125 | Eupsa | ayudante | Savio Teixeira |
| 13 | Norwin Esquivel | 4-253-903 | Welfon | operador | |
| 14 | Clvd. Franco | 9-326-22 | Welfon | operador | |
| 15 | Blas Gómez | 2-717-23 | Eupsa | operario | Blas Gómez |
| 16 | JCP WA | 2-70381 | JJP/OS | Aludante | |
| | Cristóbal D. Willard | P-929-1965 | JJP/OS | | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

| | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Empresa / Proyecto: | Price Smart Metropark | Contratista: | J J Plus |
| Ubicación | Comedon | Duración: | 15 min |
| Expositor: | Jorge Sanchez | Fecha: | 13 / 2 / 19 |

Tema: Cáncer de Piel

Breve descripción:

Síntomas Diversas Manchas Lunares
 Clases Aniveles de la Piel
 Prevención uso de Ropa de trabajo Mangas largas
 Cuidados. Protector solar

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|---------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Julio Vazquez | 8-308-508 | JJ PL05 | asistente | |
| 2 | Miguel Delgado | 4-744-1981 | Plus | Ayudante C. Miguel Delgado | |
| 3 | Rafael Marciaga | 67-18-1129 | JJ | ayudante | Rafael Marciaga |
| 4 | IVAN E VIALICHA | 2-703-821 | JJ | AYUDANTE RESTAURANTE | |
| 5 | Nelson Areiz | 8714-1315 | J J PLUS | calificando reloj | |
| 6 | Cecilia A. Cervillo | 8-898-357 | JJ Plus | Ayudante | Cecilia A. Cervillo |
| 7 | Miguel Alarcón | 8779-1077 | JJ plus | Carpintero | Miguel Alarcón |
| 8 | Miguel Jimenez | 8-914-259 | EUPSA | Ayudante | |
| 9 | Victor Montenegro | 4-731-706 | EUPSA | operador | |
| 10 | J. I. Ruliz | 9-185-4124 | Furiosa | operador | |
| 11 | Oscar de Gracia | 7-106-117 | Furia Roja | operador | |
| 12 | José Pineda | 8-943-924 | Eupsa | ayudante | José Pineda |
| 13 | Miguel Vélez | 8-796-2320 | Eupsa | calificando | Miguel Vélez |
| 14 | Luis A. holguin | 8-804-772 | Eupsa | ayudante | Luis A. holguin |
| 15 | carlos pereira | 8-738-98 | EUPSA | Albanil | carlos pereira |
| 16 | VICTOR SANTOS 08-819-2241 | 0 | JYJ | AYUDANTE | |

CHARLAS CORTAS DE 5 - 20 MINUTOS

Empresa / Proyecto:

Contratista:

Ubicación

Duración:




Expositor:

Fecha:

Tema:

Breve descripción:

Ver Página 11

| Nº | Nombre | Cédula | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|----------------|-------------|----------------|-------------------|---|
| 1 | Giovanni | 7.9791963 | | | |
| 2 | Juan José | 7.7041160 | | |  |
| 3 | Alfredo | 67002086 | | | |
| 4 | José Luis | 2-729-2424 | | | |
| 5 | Cristian G.D | 8-264-969 | | | |
| 6 | Ingenieros | 2735-185-14 | | |  |
| 7 | Guillermo Mung | 9-708236 | Guillermo Mung | |  |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |



REGISTRO DE ASISTENCIA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Empresa / Proyecto:

Price Smart

Contratista: EUPSA / JES PLUS

Tema:

Introducción a Sys50 corporativo

Duración: 15 MIN

Expositor:

Jorge Sánchez

Fecha: 29/11/19

| Nº | Nombre | Teléfono | Departamento | Puesto de trabajo | Firma |
|----|-------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Jorge Ong O | 8-775-424 | | | Jorge Ong O |
| 2 | César Caballero | 9-724-1877 | | operador | César Caballero |
| 3 | Jorge A Caballero | 4-716-1780 | | ayudante | Jorge A Caballero |
| 4 | Miguel Delgado | 4-744-1980 | | ayudante | Miguel Delgado |
| 5 | Yan Carlos Rivero | 5-712-1745 | | ayudante | Yan Carlos Rivero |
| 6 | Javier E Peña | 6-727-2030 | | ayudante | Javier E Peña |
| 7 | Ezequiel Serrín | 2-727-2429 | | ayudante | Ezequiel Serrín |
| 8 | Roberto del | 8-709-408 | | certidón | Roberto del |
| 9 | Mel Párraga | 8-101-007 | | Reparación | 55PLUS |
| 10 | Luis Gil | 7-724-1180 | | | Luis Gil |
| 11 | Gabriel Ong | 8-912-2361 | | Ayudante | 55PLUS |
| 12 | Cel. Cottillo 6. | 8-898-357 | | ayudante | 55PLUS |
| 13 | Guthier Mung | 92082567 | | Guthier Mung | |
| 14 | Javier Sardis | 8-819-2241 | | Ayudante | Javier Sardis |
| 15 | Erickappan DHL | 8-929-1965 | | certidón | 75PLUS |
| 16 | Ricardo Ríos | 5-712-948 | | Ayudante | 55PLUS |
| 17 | Miguel Alarcón | 8-779-1077 | | certidón | 55PLUS |
| 18 | Orlando | 4-775-1087 | | Ayudante | 55PLUS |
| 19 | Miguel Delgado | 8-796-2320 | | calificado | Eupsa |
| 20 | Luis A. Delgado | 8-800-772 | | Ayudante | Eupsa |
| 21 | Savio Taisica | 8-901-1225 | | Ayudante | Eupsa |



Empresa / Proyecto:

Price Smart Metropark

Contratista:

Tema:

Introducción ALASSO

Duración: 15 MIN

Expositor:

Jorge Sanchez

Fecha: 29/1/19

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|------------|-------|
| 1 | Alexander Iriarte | 8-914-258 | Supervisor | EUPSA |
| 2 | Cathy Perez B | 8-73898 | Albanil | EUPSA |
| 3 | Chelo Benítez | 8-731-706 | Operador | EUPSA |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |



Empresa / Proyecto: PriceSmart

Contratista: General

Tema: Condiciones inseguras/Actos inseguros

Duración: 5 A 15 M/c

Expositor: Jorge Sanchez

Fecha: 5/2/18

| | | | | | |
|----|---------------------|------------|---------|------------|---------------------|
| 1 | Edgardo Rudy | 8-882-728 | Eupsa | ayudante | Rudy |
| 2 | Miguel Vazquez | 8-796-2320 | Eupsa | calificado | Miguel Vazquez |
| 3 | David Vazquez | 8-782-153 | Eupsa | calificado | David Vazquez |
| 4 | Leobor Noriega | 4-731-706 | EUPSA | Operador | Leobor Noriega |
| 5 | Jose Montes | 2-743-934 | Eupsa | ayudante | Jose Montes |
| 6 | Guadalupe Dominguez | 8-914-258 | Eupsa | ayudante | Guadalupe Dominguez |
| 7 | Julieta Lugo | 9-185-477 | | operaria | Julieta Lugo |
| 8 | Laura A. Salazar | 8-804-772 | Eupsa | ayudante | Laura A. Salazar |
| 9 | Oscar Gomez | 7-109-117 | | operador | Oscar Gomez |
| 10 | Rebeca Ace | 9-714-1335 | II | calificado | Rebeca Ace |
| 11 | Reinaldo Macias | 67181129 | II | AYUDANTE | Reinaldo Macias |
| 12 | Enrique Diaz | 2735185 | TS | | Enrique Diaz |
| 13 | Gabriel Basa | 8-912-2361 | TS PLUS | AYUDANTE | Gabriel Basa |
| 14 | | 8-794-408 | TS PLUS | 1111 | |
| 15 | Miguel Zurita | 8-800-2550 | T.S | " | Miguel Zurita |
| 16 | Jctor Samudio | 8-814-2241 | T.J. | " | Jctor Samudio |
| 17 | Josiel P. Perez | 6-727-2030 | S.J. | " | Josiel P. Perez |
| 18 | Ley Effay | 4-775-1087 | II | " | Ley Effay |
| 19 | Ob. Chvez | 6-708-9252 | II | CARPINTERO | Ob. Chvez |
| 20 | Jorge A.C. | 4-716-1780 | T.S | " | Jorge A.C. |
| 21 | Jorge Q.O | 8-775-424 | T.J. | Carpintero | Jorge Q.O |

**DOCUMENTO N°5.
MANTENIMIENTO DE LETRINAS**

Janpro

TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1998

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-04-10 Ruta: JUAN DIAZ

Limpieza Ruta/Oficina Limpieza Adicional

Cliente: J & J PLUS, S.A.
Proyecto: C-0003231 / METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ
Dirección: METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 6949-5750 ENT ABRAHAM

Sanitarios a Limpiar
Sencillo (1) 10471

Observación

Juan Diaz
Firma del Operador

Juan Diaz
Firma del Cliente

Janpro

TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1998

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-04-24 Ruta: JUAN DIAZ

Limpieza Ruta/Oficina Limpieza Adicional

Cliente: J & J PLUS, S.A.
Proyecto: C-0003231 / METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ
Dirección: METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 6949-5750 ENT ABRAHAM


Sanitarios a Limpiar
Sencillo (1) 10471



Observación

Juan Diaz
Firma del Operador

Juan Diaz
Firma del Cliente

*Se realizó a la 11:30 AM
radios para la feria
se llamo y dijo que se mire el miercoles*



| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| TECNOLOGIA SANITARIA, S.A. | | Origen de Limpieza | |
| Tel. 229-1068 | | | |
| Fecha: | 2010-04-09 | Ruta: | JUAN DIAZ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Fumigación | <input type="checkbox"/> | Limpieza Adicional |
| Cliente: | J & J PLUS S.A. | | |
| Proyecto: | C-0000251 / METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ | | |
| Dirección: | METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 6949-3750 ENT ABRAHAM | | |
| Servicio(s) a Limpliar | | | |
| Servicio(s) | TO471 | | |
| Observación | | | |
|  Firma del Operador | |  Firma del Cliente | |
| ESTA ES UNA FIRMA DE FONDO DE PAPEL. SE PUEDE VER LA FIRMA DE ARRIBA EN EL FONDO. | | | |

Aluma SYSTEMS

BY BRANDS&PARTY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

INGRESO
 EGRESO
 CANCELADO

VENTA REGULAR
 SERVICIO ADICIONAL
 REPARACION

CLIENTE CAQ - GINAKA, SA.

FECHA 21-5-19

PROYECTO 181000001+

HORA

UBICACION Hedro Park

D.C.

ENCARGADO

TEL.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| | VEHICULO CONDUCTOR SOLA | 1 | MOVILIDAD PERSONAL |
| | MOVILIDAD PERSONAL | | MOVILIDAD PERSONAL CON EQUIPO |
| | MOVILIDAD PERSONAL CON EQUIPO | 1 | MOVILIDAD PERSONAL CON EQUIPO |
| | MOVIL | 1 | MOVIL |
| | MOVIL | | MOVIL |

RECOMENDACIONES

P.F.
FIRMA

FIRMA


Jorge Vandy
FIRMA

FIRMA

Jorge Vandy
FIRMA

FIRMA

39412



Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
TH. 279-1962

Fecha: 2010-05-10 Name: JUAN DIAZ

Limpiar Baños Limpieza Adicional

Client: J.A.PLUS, S.A.
Project: C-0000201 / METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ
Address: METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 0646-0709 ENT. ABBA-HAM

Señaliza e limpia _____
Sustituye (1) 10427

Observación: _____

Estado: 11 10427

Orden de Limpieza

Juan Diaz

2013/5/10

Orden de Limpieza

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
TH. 279-1962

Fecha: 2010-05-10 Name: JUAN DIAZ

Limpiar Baños Limpieza Adicional

Client: J.A.PLUS, S.A.
Project: C-0000201 / METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ
Address: METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 0646-0709 ENT. ABBA-HAM

Señaliza e limpia _____
Sustituye (1) 10427



Observación: _____

Estado: 11 10427

Orden de Limpieza

Juan Diaz

2013/5/10

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| TECNOLOGIA SANITARIA S.A. | | Orden de Limpieza | |
| Tel. 239-1982 | | | |
| Fecha: | 2010-03-06 | Fecha: | JUAN DIAZ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Operario Titular | <input type="checkbox"/> | Limpieza Adicional |
| Cliente: | J.S. JPC L.P. S.A. | | |
| Proyecto: | C-0603201 - METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ | | |
| Dirección: | METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 6949-5750 ENT. ABRAHAM | | |
| Satisfacción a Limpieza _____ | | | |
| Satisfactorio 10471 | | | |
| Observación: | | | |
|  | |  | |
| Firma del Operador | | Firma del Cliente 6/3/17 | |

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-17

Nota: PAPEL

Limpieza Física

Limpieza Adicional

Oficina: J.S. Y P.M.U. S.A.


Proyecto: C-0000291 - METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ

Dirección: METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 8949-0760 ENT. ABRAHAM

Destinatario a Oficina:

Destinatario: 10471

Observación:


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2010-02-18

Nota: PAPEL

Limpieza Física

Limpieza Adicional

Oficina: J.S. Y P.M.U. S.A.


Proyecto: C-0000291 - METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ


Dirección: METRO PARK, CIUDAD RADIAL, JUAN DIAZ 8949-0760 ENT. ABRAHAM

Destinatario a Oficina:

Destinatario: 10471

Observación:


Firma del Operador


Firma del Cliente

**DOCUMENTO N°6.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**



FORMATO PARA SEGUIMIENTO E INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

Periodo del 15 al 15 del mes de 01-11-03 2019

VEHICULO _____

MODELO J-0-310k (2)

| | AREAS A INSPECCIONAR | REVISION DIARIA | REVISION SEMANAL | CAMBIO MENSUAL |
|----|---|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | Revision de Nivel de Aceite Hidraulico | | ✓ | |
| 2 | Revision de Aceite de Motor | ✓ | ✓ | |
| 3 | Revision del Nivel de Coolant | ✓ | ✓ | |
| 4 | Lubricacion de Pivotes de Estabilizadores y Pasadores de Cilindro | ✓ | ✓ | |
| 5 | Engrase del pivote del cucharon | ✓ | ✓ | |
| 6 | Engrase de varillaje y pivote externos de varilla de cilindro de la retroexcavadora | | ✓ | |
| 7 | Engrase de Eje Delantero | | ✓ | |
| 8 | Revision de nivel de acido de bateria | | | ✓ |
| 9 | Revision de relojes de medicion | | | ✓ |
| 10 | Revision de aprietas de la tapa de motor | | | ✓ |
| 11 | Revision de la presion de los neumaticos y apriete de la ruedas | | | ✓ |
| 12 | Limpieza de Filtro de Aire | ✓ | | ✓ |
| 13 | Limpieza del Filtro de aire de la cabina | | | ✓ |
| 14 | Inspeccion de correa del motor | ✓ | | |
| 15 | Engrase de todos los fitin | ✓ | | |
| 16 | Revision de Patas Estabilizadora y sus componentes | | | ✓ |
| 17 | Revision de dientes del cucharon | | | ✓ |
| 18 | Revision de luces | | ✓ | ✓ |
| 19 | Drenaje de agua en tanque de combustible | ✓ | ✓ | |
| 20 | Engrase de estrias del eje impulsor | | ✓ | |
| 21 | Engrase de cojinete de ruedas delanteras | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | Alarma de retroceso | | | |

TECNICO RESPONSABLE

OPERADOR RESPONSABLE



FORMATO PARA SEGUIMIENTO E INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

Periodo del 20 al 20 del mes de 3 y 4 del 2019

VEHICULO _____

MODELO JD-310K

| | AREAS A INSPECCIONAR | REVISION DIARIA | REVISION SEMANAL | CAMBIO MENSUAL |
|----|---|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | Revision de Nivel de Aceite Hidraulico | ✓ | | |
| 2 | Revision de Aceite de Motor | ✓ | | |
| 3 | Revision del Nivel de Coolant | ✓ | | |
| 4 | Lubricacion de Pivotes de Estabilizadores y Pasadores de Cilindro | | ✓ | |
| 5 | Engrase del pivote del cucharon | | ✓ | |
| 6 | Engrase de varillaje y pivote externos de varilla de cilindro de la retroexcavadora | | ✓ | |
| 7 | Engrase de Eje Delantero | | ✓ | |
| 8 | Revision de nivel de acido de bateria | | | ✓ |
| 9 | Revision de relojes de medicion | ✓ | | |
| 10 | Revision de aprietes de la tapa de motor | ✓ | | |
| 11 | Revision de la presion de los neumaticos y apriete de la ruedas | | ✓ | |
| 12 | Limpieza de Filtro de Aire | | ✓ | |
| 13 | Limpieza del Filtro de aire de la cabina | | | ✓ |
| 14 | Inspeccion de correa del motor | ✓ | ✓ | |
| 15 | Engrase de todos los fitin | | ✓ | |
| 16 | Revision de Patas Estabilizadora y sus componentes | ✓ | | |
| 17 | Revision de dientes del cucharon | ✓ | | |
| 18 | Revision de luces | | ✓ | |
| 19 | Drenaje de agua en tanque de combustible | ✓ | | |
| 20 | Engrase de estrias del eje impulsor | | ✓ | |
| 21 | Engrase de cojinete de ruedas delanteras | ✓ | ✓ | |
| 22 | Alarma de retroceso | ✓ | | |

A handwritten signature in black ink, appearing to read "K. D. O. R. B." or a similar variation.

TECNICO RESPONSABLE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. G. P. R." or a similar variation.

OPERADOR RESPONSABLE



FORMATO PARA SEGUIMIENTO E INSPECCION DE RETROEXCAVADORA

Periodo del 15 - al 15 del mes de 01-11-03 2019

VEHICULO _____

MODELO J-0-310 k (1)

| | AREAS A INSPECCIONAR | REVISION DIARIA | REVISION SEMANAL | CAMBIO MENSUAL |
|----|---|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | Revision de Nivel de Aceite Hidraulico | ✓ | | |
| 2 | Revision de Aceite de Motor | ✓ | | |
| 3 | Revision del Nivel de Coolant | ✓ | | |
| 4 | Lubricacion de Pivotes de Estabilizadores y Pasadores de Cilindro | | ✓ | |
| 5 | Engrase del pivote del cucharon | | ✓ | |
| 6 | Engrase de varillaje y pivote externos de varilla de cilindro de la retroexcavadora | ✓ | ✓ | |
| 7 | Engrase de Eje Delantero | | ✓ | |
| 8 | Revision de nivel de acido de bateria | | | ✓ |
| 9 | Revision de relojes de medicion | ✓ | | |
| 10 | Revision de aprietes de la tapa de motor | ✓ | ✓ | |
| 11 | Revision de la presion de los neumaticos y apriete de la ruedas | ✓ | | |
| 12 | Limpieza de Filtro de Aire | | ✓ | |
| 13 | Limpieza del Filtro de aire de la cabina | | ✓ | |
| 14 | Inspeccion de correa del motor | | | |
| 15 | Engrase de todos los fitin | ✓ | ✓ | |
| 16 | Revision de Patas Estabilizadora y sus componentes | | | ✓ |
| 17 | Revision de dientes del cucharon | | ✓ | ✓ |
| 18 | Revision de luces | | | |
| 19 | Drenaje de agua en tanque de combustible | | ✓ | |
| 20 | Engrase de estrias del eje impulsor | | ✓ | |
| 21 | Engrase de cojinete de ruedas delanteras | | ✓ | |
| 22 | Alarma de retroceso | ✓ | | |

TECNICO RESPONSABLE

OPERADOR RESPONSABLE



INFORME DE MANTENIMIENTOS

| | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|--------------|
| FECHA | 31 DE ENERO 2019 | EQUIPO | RETRO 310J 2 |
| HOROMETRO | 9339.9 | Tipo de mantenimiento | PREVENTIVO |

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

| |
|--|
| FILTRO DE DIESEL PRIMARIO Y SECUNDARIO |
| FILTRO DEL AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO |
| 4 GALONES DE ACEITE 15W40 |
| FILTRO DE ACEITE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---------------|--------|
| Proximo Mant. | 9589.9 |
|---------------|--------|

| |
|------------------------------|
| OBSERVACION: |
| EN PROYECTO EUPSA |
| OPERADOR ARISTIDES RODRIGUEZ |
| |



INFORME DE MANTENIMIENTOS

| | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|--------------|
| FECHA | 25 DE ENERO 2019 | EQUIPO | RETRO 310J 1 |
| HOROMETRO | 8508.4 | Tipo de mantenimiento | PREVENTIVO |

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

| |
|--|
| FILTRO DE DIESEL PRIMARIO Y SECUNDARIO |
| FILTRO DEL AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO |
| 4 GALONES DE ACEITE 15W40 |
| FILTRO DE ACEITE |
| CAMBIO DE BOMBILLO DE INTERMITENTES |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---------------|--------|
| Proximo Mant. | 8758.4 |
|---------------|--------|

| |
|--------------------------|
| OBSERVACION: |
| EN PROYECTO EUPSA |
| OPERADOR OSCAR DE GRACIA |
| |



CDM
COMERCIAL DE MOTORES, S.A.
REPORTE DE TRABAJO

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| CLIENTE | | | OS | FECHA | |
| DIRECCIÓN | | | | TELÉFONO | |
| CONTACTO | | | | CELULAR | |
| MARCA MOTOR | | | MOD. MOTOR | SERIE MOTOR | |
| DIRECCIÓN | | | Nº. DE EQUIPO | IRI/IRI | |
| ELECTRÓNICA | | | | | |
| QUEJA DEL CLIENTE O SÍNTOMA DE LA FALLA | | | FECHA DE LA FALLA | | |
| ESTADO DEL EQUIPO | | | | | |
| Registro de Visitas | | | | | |
| Descripción | | Estado | Nombre del Tec | Fecha/Hora de Entrada | Fecha/Hora de Salida |
| Clave de encendido | | | | | E 1/4 1/2 3/4 * |
| Barandales y Escaleras | | | | | |
| Aire Acondicionado | | | | | |
| Radio Casetera | | | | | E 1/4 1/2 3/4 * |
| Tablero de Instrumentos | | | | | |
| Indicador de Batería | | | | | |
| Indicador de Aceite | | | | | |
| Tachómetro | | | | | |
| Marcador de Temperatura | | | | | |
| Marcador de Combustible | | | | | |
| Parrillas | | | | | |
| Cinturón de Seguridad | | | | | |
| Extintor | | | | | |
| Herramientas | | | | | |
| Bocina/Claxon | | | | | |
| Bucket | | | | | |
| Rodaje (Llantas/Cadenas) | | | | | |
| Vidrio Frontal | | | | | |
| Limpia Parabrisas | | | | | |
| Retrovisores | | | | | |
| Luces de Trabajo | | | | | |
| Protección de Vidrios | | | | | |
| Contrapeso | | | | | |
| Luces de Freno | | | | | |
| Luces de Emergencia/Reversa | | | | | |
| Vidrios de Puertas | | | | | |
| Manijas para abrir la puerta | | | | | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL OBLIGATORIA | | | | | |
| EQUIPO PARADO A CAUSA DE LA FALLA | | SI | ROBOS FUERA UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN | | |
| CÓDIGO DE FALLA | | | CÓDIGO DE APLICACIÓN DEL EQUIPO | | |
| CASUSA DE LA FALLA | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA REPARACIÓN | | | | | |
| SERIAL DEL REPIEZO ANTERIOR | | SERIAL DEL REPIEZO NUEVO | | NÚMERO DE PARTE CAUSAL DE LA FALLA | |
| OBSERVACIONES O SUGERENCIAS ADICIONALES | | | | | |
| NOMBRE/FIRMA DE JEFE DE ÁREA | | | | | |
| KILOMETROS INICIALES | | CONSULTAS ESTAMOS PARA SERVIRLES | | JEFE DE TALLER AGRICOLA/MARINO | 6553-5783 |
| KILOMETROS FINALES | | JEFE DE TALLER INDUSTRIAL 6612-1994 | | ADMINISTRACION DE TALLER | 6302-4751 |

REPORTE DE TRABAJO

MTO-FR-02
FECHA: 14/02/17
VERSIÓN: 02

FECHA:

21/02/18

#/EQUIPO:

Prua Grade 8750H4

ODO.:

PROYECTO:

HORAS

2448.5

Criso
8

HORAS DE TRABAJO:

DETALLE:

Reparaciones, Cambio de Aceite,
Patas y engrase.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Engrase General (cantidad) | 25/l |
| Aceite de Motor (cantidad) | 59/l |
| Filtro de Aceite # | BD 1309 |
| Filtro de Diesel # | BF1257 BF 788 |
| Filtro de Aire # | — |
| Aceite de Transmision (cantidad) | |
| Filtro de Transmision # | |
| Aceite de Diferencial (cantidad) | |
| Aceite Hidraulico (cantidad) | |
| Filtro hidraulico # | |
| Liquido Refrigerante (cantidad) | |
| Correas (cantidad) | |
| cable (cantidad) | |
| Par Brache (Cantidad) | |
| Kit de Sellos (Cantidad) | |
| Par de Resortes (Cantidad) | |
| Par de Griper (Cantidad) | |
| Handler (Cantidad) | |
| Manguera 3/8 | |
| Manguera 1/4 | |

NOTAS

El filtro de Aire no fue
Cambiado por el que trae
este carro.

TÉCNICO:

Luis / Sol.6.

OPER. (RESPONSABLE):

W 096 0

REPORTE DE TRABAJO

MTO-FR-02
FECHA: 14/02/17
VERSIÓN: 02

FECHA:

22-11-18

#/EQUIPO:

CHUA 04

ODO.:

445315

HORAS

PROYECTO:

PSA

HORAS DE TRABAJO:

DETALLE:

SE REVISTE MOTOR PROV. DATOS DE
VUELOS PISTON #6 SE INSTALO PISTON
NUEVO, AULLS NUEVOS, CARRISSE Y SELLOS NUEVOS
SE INSTALO CAGELOTE OTRO POR QUÉ EL DEL
MOTOR SE DANÓ. EL CAGELOTE TENDIA VALVO
LOS NUEVOS, GUIA, PARAFUSOS Y SELLOS. SE ARRODAN
CON EL MOTOR SI EXPLOSIONA.
GUERRA EN PRUEBA.

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Engrase General (cantidad) | |
| Aceite de Motor (cantidad) | 6 Gal. |
| Filtro de Aceite # | 1 |
| Filtro de Diesel # | 1 |
| Filtro de Aire # | NO |
| Aceite de Transmision (cantidad) | |
| Filtro de Transmision # | |
| Aceite de Diferencial (cantidad) | |
| Aceite Hidraulico (cantidad) | |
| Filtro hidraulico # | |
| Liquido Refrigerante (cantidad) | |
| Correas (cantidad) | |
| cable (cantidad) | |
| Par Brache (Cantidad) | |
| Kit de Sellos (Cantidad) | |
| Par de Resortes (Cantidad) | |
| Par de Griper (Cantidad) | |
| Handler (Cantidad) | |
| Manguera 3/8 | |
| Manguera 1/4 | |

SE REEMPLAZO NOTAS

CAMBIO DE ACEITE DEL
MOTOR Y EL FILTRO DE
ACEITE, TRANSMISION SR
CARRISSE Y SELLOS NUEVOS
SEL PBO43 SE UTILIZO
6 GALONES ACEITE ISLAND

NUEVO FILTRO ACEITE BD 7309
MOTOR

* SE TRANSITO ALQUILADO EL
MOTOR LOS DIAS FECHAS
LUNES = 7-6 1/2 PM = 19-11-18
MARTES = 7-6 PM = 20-11-18
MIERCOLES = 7-8:30 PM = 21-11-18
JUNES = 7-4 PM = 22-11-18

TÉCNICO:

WCH

OPER. (RESPONSABLE):

MF

REPORTE DE TRABAJO

MTD-FR-02
FECHA: 14/02/17
VERSIÓN: 02

FECHA:

#/EQUIPO:
ODO.:
HORAS28/5/18
Monte Carga CLARK
01046PROYECTO:
HORAS DE TRABAJO:

CR1501

DETALLE:

Solo cambio de FILTROS de Diesel, FILTRO de aceite, FILTRO de Aceite de la Transmisión y se le suministró 4 galones de aceite de motor

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS:

| | |
|----------------------------------|---------|
| Engrase General (cantidad) | |
| Aceite de Motor (cantidad) | 4.5 gal |
| Filtro de Aceite # | 1 |
| Filtro de Diesel # | 2 |
| Filtro de Aire # | |
| Aceite de Transmisión (cantidad) | |
| Filtro de Transmisión # | 1 |
| Aceite de Diferencial (cantidad) | |
| Aceite Hidráulico (cantidad) | |
| Filtro hidráulico # | |
| Líquido Refrigerante (cantidad) | |
| Correas (cantidad) | |
| cable (cantidad) | |
| Par Brache (Cantidad) | |
| Kit de Sellos (Cantidad) | |
| Par de Resortes (Cantidad) | |
| Par de Griper (Cantidad) | |
| Handler (Cantidad) | |
| Manguera 3/8 | |
| Manguera 1/4 | |

NOTAS

TÉCNICO:

Luis

OPER. (RESPONSABLE):



ORDEN DE INTERVENCIÓN

Nº 3642

AVERIA MANTENIMIENTO REVISIÓN GRAL.

FACTURAR

CLIENTE

MANTENIMIENTO

REVISIÓN GRAL.

SCIENTIFIC

OBRA PRICE STAFF

POBLACIÓN

No. HORAS MÁQUINA 740

No. HORAS ULTIMA REVISIÓN

No. DE MÁQUINA PB-105

FECHA Y HORA DE LLAMADA 20/02/2019

MODELO HA-16-Px

REPAIR

HORA INICIO

• 2000

DETALLES VERIFICADOS

| DETALLES VERIFICADOS | | B | R | M |
|----------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | LETREROS DE SEGURIDAD | | | |
| 2 | LETREROS DE PANRENTAL | ✓ | | |
| 3 | LLAVES DE CONTACTO | ✓ | | |
| 4 | ESTADO DE BARANDILLAS | ✓ | | |
| 5 | ESTADO DE PINTURA | ✓ | | |
| 6 | VELOCIDADES | ✓ | | |
| 7 | VELOCIDAD LENTA PLATAF. ELEVADA | ✓ | | |
| 8 | ESTADO DE LOS NEUMATICOS | ✓ | | |
| 9 | REAPRETE TORNILLOS RUEDAS | ✓ | | |
| 10 | CIERRES ARMARIOS Y CAPOS | ✓ | | |
| 11 | ALARMAS SONORAS | ✓ | | |
| 12 | CLAXON | ✓ | | |
| 13 | PAROS DE EMERGENCIA | | | |
| 14 | PILOTOS | | | |
| 15 | LUMINOSOS | | | |
| 16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| 17 | CARGADOR BATERIAS | | | |
| 18 | AGUA DESTILADA BATERIAS | | | |
| 19 | DENSIDAD VASOS BATERIAS | | | |
| 20 | ESTADO TERMINALES BATERIA | | | |
| | CONTACTO PRINCIPAL MOTOR / BOMBA | | | |

| B = BIEN R = REGULAR M = MAL | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | B | R |
| 21 | REDAL SEGURIDAD PLATAFORMA | | |
| 22 | NIVEL ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | |
| 23 | NIVEL ACEITE DEL MOTOR | ✓ | |
| 24 | FILTRO DE AIRE | ✓ | |
| 25 | FILTRO GAS OIL | ✓ | |
| 26 | VÁLVULA DESCENSO DE EMERGENCIA | ✓ | |
| 27 | ENGRASE DE ROTULAS | ✓ | |
| 28 | ENGRASE PATINES TIJERA | | |
| 29 | FILTRO ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | |
| 30 | LATIGUILLOS HIDRÁULICOS | ✓ | |
| 31 | FUGAS HIDRÁULICAS | ✓ | |
| 32 | FUGAS GAS - OIL | ✓ | |
| 33 | REVISIÓN INCLINÓMETRO | ✓ | |
| 34 | REVISIÓN FRENIOS | ✓ | |
| 35 | REV. CILINDROS DIRECCIÓN Y ELEVACIÓN | ✓ | |
| 36 | REV. CORREA DEL ALTERNADOR | ✓ | |
| 1 | HOJA DE CONTROL DE REVISIONES | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Descripción avería: -

Observaciones: REVISIÓN COMPLETA DEL EQUIPO. FUNCIONAMIENTO CORRECTO
APRETAR TIJERAS HIDRÁULICAS. ENGRASE COMPLETO. RELEVO ACEITE
Motor.

MATERIALES UTILIZADOS

GRAFIPRINT,S.A. 391-8532/ 6490-3707

AVERIA

MANTENIMIENTO

REVISIÓN GRAL.

FACTURAR

№ 3647

| CLIENTE | OBRA | POBLACIÓN |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| No.HORAS MÁQUINA 6032 | No. HORAS ULTIMA REVISIÓN 6032 | No. DE MÁQUINA PR-262 |
| FECHA Y HORA DE LLAMADA 22/2/19. | MODELO HA-16-PX HAWCOTE | |
| REPARACIÓN EFECTUADA | | TÉCNICO CARLOS ELS |
| FECHA | HORA INICIO | HORA TÉRMINO |

DETALLES VERIFICADOS

| | | B | R | M |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | LETREROS DE SEGURIDAD | | | |
| 2 | LETREROS DE PANRENTAL | ✓ | | |
| 3 | LLAVES DE CONTACTO | ✓ | | |
| 4 | ESTADO DE BARANDILLAS | ✓ | | |
| 5 | ESTADO DE PINTURA | ✓ | | |
| 6 | VELOCIDADES | ✓ | | |
| 7 | VELOCIDAD LENTA PLATAF. ELEVADA | ✓ | | |
| 8 | ESTADO DE LOS NEUMATICOS | | ✓ | |
| 9 | REAPRENTE TORNILLOS RUEDAS | ✓ | | |
| 10 | CIERRES ARMARIOS Y CAPOS | | ✓ | |
| 11 | ALARMAS SONORAS | ✓ | | |
| 12 | CLAXON | ✓ | | |
| 13 | PAROS DE EMERGENCIA | | ✓ | |
| 14 | PILOTOS | | | |
| 15 | LUMINOSOS | | | |
| 16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| 17 | CARGADOR BATERIAS | | | |
| 18 | AGUA DESTILADA BATERIAS | | | |
| 19 | DENSIDAD VASOS BATERIAS | | | |
| 20 | ESTADO TERMINALES BATERIA | | | |
| | CONTACTO PRINCIPAL MOTOR / BOMBA | | | |

B = BIEN R = REGULAR M = MAL

| | | B | R | M |
|----|--------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------|
| 21 | REDAL SEGURIDAD PLATAFORMA | | | |
| 22 | NIVEL ACEITE HIDRÁULICO | | | |
| 23 | NIVEL ACEITE DEL MOTOR | | | |
| 24 | FILTRO DE AIRE | | | |
| 25 | FILTRO GAS OIL | | | |
| 26 | VÁLVULA DESCENSO DE EMERGENCIA | | | |
| 27 | ENGRASE DE ROTULAS | | | |
| 28 | ENGRASE PATINES TIJERA | | | |
| 29 | FILTRO ACEITE HIDRÁULICO | | | |
| 30 | LATIGUILLOS HIDRÁULICOS | | | |
| 31 | FUGAS HIDRÁULICAS | | | |
| 32 | FUGAS GAS - OIL | | | |
| 33 | REVISIÓN INCLINÓMETRO | | | |
| 34 | REVISIÓN FRENIOS | | | |
| 35 | REV. CILINDROS DIRECCIÓN Y ELEVACIÓN | | | |
| 36 | REV. CORREA DEL ALTERNADOR | | | |
| 1 | HOJA DE CONTROL DE REVISIONES | SI | <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Descripción avería:

Observaciones: REVISIÓN COMPLETA DEL EQUIPO. FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

(ABR) manzana DE TECNOA EN EL PENDULAR. ENGRASE (OPRES)

MATERIALES UTILIZADOS

GRAFIPRINT,S.A. 391-8532/ 6490-3707

ORDEN DE INTERVENCIÓN

Nº 3643

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AVERIA | <input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> REVISIÓN GRAL. | <input type="checkbox"/> FACTURAR |
| CLIENTE | OBRA | POBLACIÓN | |
| No. HORAS MÁQUINA 1393 | No. HORAS ULTIMA REVISIÓN 1300 | No. DE MÁQUINA PR-257 | |
| FECHA Y HORA DE LLAMADA | MODELO TH13B5 | | |
| REPARACIÓN EFECTUADA | | TÉCNICO | |
| FECHA | HORA INICIO | HORA TÉRMINO | |

DETALLES VERIFICADOS

| | | B | R | M |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | LETREROS DE SEGURIDAD | | | |
| 2 | LETREROS DE PANRENTAL | | | |
| 3 | LLAVES DE CONTACTO | | | |
| 4 | ESTADO DE BARANDILLAS | | | |
| 5 | ESTADO DE PINTURA | | | |
| 6 | VELOCIDADES | | | |
| 7 | VELOCIDAD LENTA PLATAF. ELEVADA | | | |
| 8 | ESTADO DE LOS NEUMATICOS | | | |
| 9 | REAPRETE TORNILLOS RUEDAS | | | |
| 10 | CIERRES ARMARIOS Y CAPOS | | | |
| 11 | ALARMAS SONORAS | | | |
| 12 | CLAXON | | | |
| 13 | PAROS DE EMERGENCIA | | | |
| 14 | PILOTOS | | | |
| 15 | LUMINOSOS | | | |
| 16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| 17 | CARGADOR BATERIAS | | | |
| 18 | AGUA DESTILADA BATERÍAS | | | |
| 19 | DENSIDAD VASOS BATERÍAS | | | |
| 20 | ESTADO TERMINALES BATERÍA | | | |
| | CONTACTO PRINCIPAL MOTOR / BOMBA | | | |

| | | B | R | M |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 21 | URETAL SEGURIDAD PLATAFORMA | | | |
| 22 | NIVEL ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | | |
| 23 | NIVEL ACEITE DEL MOTOR | ✓ | | |
| 24 | FILTRO DE AIRE | ✓ | | |
| 25 | FILTRO GAS OIL | ✓ | | |
| 26 | VALVULA DESCENSO DE EMERGENCIA | | | |
| 27 | ENGRASE DE ROTULAS | ✓ | | |
| 28 | ENGRASAR PATINES TIJERA | | | |
| 29 | FILTRO ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | | |
| 30 | LATIGUILLOS HIDRÁULICOS | ✓ | | |
| 31 | FUGAS HIDRÁULICAS | ✓ | | |
| 32 | FUGAS GAS - OIL | ✓ | | |
| 33 | REVISIÓN INELTÍNÓMETRO | | | |
| 34 | REVISIÓN FRENO | ✓ | | |
| 35 | REV. CILINDROS DIRECCIÓN Y ELEVACIÓN | | | |
| 36 | REV. CORREA DEL ALTERNADOR | | | |
| 1 | HOJA DE CONTROL DE REVISIONES | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |

Descripción avería: -

Observaciones: REVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO. LLANTAS EN BUEN ESTADO. ENGRASE COMPLETO DEL BOM. CAMBIO FILTRO DIÉSEL Y AIRE.

MATERIALES UTILIZADOS

GRAFIPRINT,S.A. 391-8532/ 6490-3707



ORDEN DE INTERVENCIÓN

ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA



AVERIA MANTENIMIENTO

REVISIÓN GRAL.

FACTURAR

No. 4359

| CLIENTE | OBRA | POBLACIÓN |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| No. HORAS MÁQUINA 774 | No. HORAS ÚLTIMA REVISIÓN 770 | No. DE MÁQUINA PR- 0000 468 |
| FECHA Y HORA DE LLAMADA 18/03/2019. | MODELO 251 GESE | |

| | |
|----------------------|-------------|
| REPARACIÓN EFECTUADA | TÉCNICO |
| FECHA | HORA INICIO |

DETALLES VERIFICADOS

| | LETREROS DE SEGURIDAD | B | R | M |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | LETREROS DE PANRENTAL | ✓ | | |
| 2 | LLAVES DE CONTACTO | ✓ | | |
| 3 | ESTADO DE BARANDILLAS | ✓ | | |
| 4 | ESTADO DE PINTURA | ✓ | | |
| 5 | VELOCIDADES | ✓ | | |
| 6 | VELOCIDAD LENTA PLATAF. ELEVADA | ✓ | | |
| 7 | ESTADO DE LOS NEUMATICOS | ✓ | | |
| 8 | REAPRETE TORNILLOS RUEDAS | ✓ | | |
| 9 | CIERRES ARMARIOS Y CAPOS | ✓ | | |
| 10 | ALARMAS SONORAS | ✓ | | |
| 11 | CLAXON | | | |
| 12 | PAROS DE EMERGENCIA | | | |
| 13 | PILOTOS | | | |
| 14 | LUMINOSOS | | | |
| 15 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| 16 | CARGADOR BATERIAS | | | |
| 17 | AGUA DESTILADA BATERÍAS | | | |
| 18 | DENSIDAD VASOS BATERÍAS | | | |
| 19 | ESTADO TERMINALES BATERÍA | | | |
| 20 | CONTACTO PRINCIPAL MOTOR / BOMBA | | | |

B = BIEN R = REGULAR M = MAL

| | | B | R | M |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 21 | REDAL SEGURIDAD PLATAFORMA | | | |
| 22 | NIVEL ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | | |
| 23 | NIVEL ACEITE DEL MOTOR | ✓ | | |
| 24 | FILTRO DE AIRE | ✓ | | |
| 25 | FILTRO GAS OIL | ✓ | | |
| 26 | VÁLVULA DESCENSO DE EMERGENCIA | ✓ | | |
| 27 | ENGRASE DE ROTULAS | ✓ | | |
| 28 | ENGRASE PATINES TIJERA | | | |
| 29 | FILTRO ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | | |
| 30 | LATIGUILLOS HIDRÁULICOS | ✓ | | |
| 31 | FUGAS HIDRÁULICAS | ✓ | | |
| 32 | FUGAS GAS - OIL | ✓ | | |
| 33 | REVISIÓN INCLINÓMETRO | ✓ | | |
| 34 | REVISIÓN FRENIOS | ✓ | | |
| 35 | REV. CILINDROS DIRECCIÓN Y ELEVACIÓN | | | |
| 36 | REV. CORREA DEL ALTERNADOR | | | |
| 1 | HOJA DE CONTROL DE REVISIONES | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |

Descripción avería:

Observaciones: REVISIÓN GENERAL DEL FRIJO. EN BASE COMPLETO. (AMBICIO
ACEITE Y FILTROS.

MATERIALES UTILIZADOS



AVERIA MANTENIMIENTO

REVISIÓN GRAL.

FACTURAR

Nº 4360

ORDEN DE INTERVENCIÓN

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| CLIENTE | OBRA | POBLACIÓN |
| No. HORAS MÁQUINA 5251. | No. HORAS ULTIMA REVISIÓN | No. DE MÁQUINA PR-528 |
| FECHA Y HORA DE LLAMADA 20/03/19. | MODELO AD16 | HANOTTE |
| REPARACIÓN EFECTUADA | | TÉCNICO |
| FECHA | HORA INICIO | HORA TÉRMINO |

DETALLES VERIFICADOS

| | LETTEROS DE SEGURIDAD | B | R | M |
|---|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | LETTEROS DE SEGURIDAD | | | |
| 2 | LETTEROS DE PANRENTAL | | | |
| 3 | LLAVES DE CONTACTO | | | |
| 4 | ESTADO DE BARANDILLAS | | | |
| 5 | ESTADO DE PINTURA | | | |
| 6 | VELOCIDADES | | | |
| 7 | VELOCIDAD LENTA PLATAF. ELEVADA | | | |
| 8 | ESTADO DE LOS NEUMATICOS | | | |
| 9 | REAPRETE TORNILLOS RUEDAS | | | |
| 0 | CIERRES ARMARIOS Y CAPOS | | | |
| 1 | ALARMAS SONORAS | | | |
| 2 | CLAXON | | | |
| 3 | PAROS DE EMERGENCIA | | | |
| 4 | PILOTOS | | | |
| 5 | LUMINOSOS | | | |
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | |
| 7 | CARGADOR BATERIAS | | | |
| 8 | AGUA DESTILADA BATERÍAS | | | |
| 9 | DENSIDAD VASOS BATERÍAS | | | |
| 0 | ESTADO TERMINALES BATERÍA | | | |
| 0 | CONTACTO PRINCIPAL MOTOR / BOMBA | | | |

B = BIEN R = REGULAR M = MAL

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 21 | REDAL SEGURIDAD PLATAFORMA | B | R | M |
| 22 | NIVEL ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | | |
| 23 | NIVEL ACEITE DEL MOTOR | ✓ | | |
| 24 | FILTRO DE AIRE | ✓ | | |
| 25 | FILTRO GAS QIL | ✓ | | |
| 26 | VÁLVULA DESCENSO DE EMERGENCIA | ✓ | | |
| 27 | ENGRASE DE ROTULAS | ✓ | | |
| 28 | ENGRASES PATINES TIERRA | ✓ | | |
| 29 | FILTRO ACEITE HIDRÁULICO | ✓ | | |
| 30 | LATIGUILLOS HIDRÁULICOS | ✓ | | |
| 31 | FUGAS HIDRÁULICAS | ✓ | | |
| 32 | FUGAS GAS - OIL | ✓ | | |
| 33 | REVISIÓN INCLINÓMETRO | ✓ | | |
| 34 | REVISIÓN FRENOS | ✓ | | |
| 35 | REV. CILINDROS DIRECCIÓN Y ELEVACIÓN | ✓ | | |
| 36 | REV. CORREA DEL ALTERNADOR | | | |
| 1 | HOJA DE CONTROL DE REVISIONES | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |

Descripción avería: _____

Observaciones: Revisión GENERAL DEL EQUIPO. Cambio ACEITE MOTOR y Freno

ACEITE y Diesel ENGRASE con 250.

FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

MATERIALES UTILIZADOS

| CANTIDADES | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Horas viaje ida y vuelta | Horas de trabajo | Total horas | Total Km ida y vuelta | FIRMA TÉCNICO |
| | | | |  |
| | | | | FIRMA DEL CLIENTE |

RUC 875331-1-509984 DV 03

DILUPA PANAMA, S.A.

VIA FERNANDEZ DE CORDOBA VISTA HERMOSA

EDIF HIM DILUPA LOCAL 86 CORREG P. NUE

(24 DIC) TEL. 396-8873 FAX: 396-8918

FACTURA

RUC/CIP: CONTADO

TFDM110000740-00035587

Nombre: LINER JUAREZ

TFDM110000740

FACTURA

Vendedor: Sucursal 24 Diciembre

FACTURA:

TFDM110000740-00035587 FECHA: 25-04-2019


HORA: 08:48

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | SUBTOTAL |
|----------|----------|---|--------|----------|
| 1 | BF1052 | In Line Fuel Filter (A) | 8.50 | 8.50 |
| 1 | BF788 | Secondary Fuel Spin On (A) | 7.10 | 7.10 |
| 1 | BT427 | Heavy Duty Lube Spin-On (A) | 5.25 | 5.25 |
| 2 | RP037M55 | Repsol Diesel Turbo Thpd 15w40 5 Litros (A) | 21.48 | 42.96 |
| | | DESC | | -2.15 |

SUBTTL A (7.00%)

SUBTOTAL DESCUENTOS

SIRVASE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER RECLAMO O REVOLUCIONANTES DE 24 HORAS.
ESTE DOCUMENTO NOS FACULTA A PROCEDER COMO LO INDICA EL CODIGO DE COMERCIO Y LAS LEYES DE
PANAMA. TODA FACTURA QUE EXCEDA EL PLAZO CONVENIDO PUEDE SER 3% INTERESES MENSUALES.



SUBTOTAL

ITBMS A DILUPA PANAMA, S.A.

ENTREGADO

B/.61.66

B/.4.32

B/.65.98

B/.61.66

-B/.2.15

TOTAL

R.U.C. 875331-1-509984 DV 03

FECHA: 25-04-19

FIRMA:

EFFECTIVO
CAMBIO

B/.80.00

B/.14.02

Liner juarez

Cose 580 L

yo Propietario le hago el mantenimiento

DOCUMENTO N°7.
PROGRAMA DE MANEJO DE HIDROCARBUROS

| Sustancia: | Hidrocarburos | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| accidente sucede en | accidente | procedimiento de respuesta | | | | |
| Manejo en las operaciones | Derrame Filtracion | responsable | E.P.P. | | | |
| | | capataz Coordinador de seguridad Industrial operarios de material | | | | |
| | | Materiales | | | | |
| | | material Absorbente: Arena tierra palas extitor ABC | mascarilla N95, guantes de Nitrilo botas de caucho, lentes de seguridad botiquin de primeros auxilios. | | | |
| | | respuesta en si | | | | |
| | | Evaluar la magnitud del riesgo del accidente, identificar el origen de la fuga e informar al supervisor del area | | | | |
| | | De existir accidentados suministrar los primeros auxilios | | | | |
| | | aislar la zona en la cual se produjo el derrame. Utilizando el EPP adecuado | | | | |
| | | si el derrame se presenta en terreno impermeabilizado, poner una berma de tierra alrededor del derrame | | | | |
| | | si el derrame se presenta en terreno no impermeabilizado excavar hasta no encontrar filtraciones. | | | | |
| Primeros Auxilios | | | | | | |
| Tras Inhalacion: trasladar a la persona a lugar fresco y ventilado. Si no esta respirando, aplicarle respiracion artificial y llamar al 911 | | | | | | |
| Tras ingestion: referirse a MSDS del producto | | | | | | |
| Tras contacto con los ojos: lavar con abundante agua con un minimo de 20 min manteniendo los parpados abiertos | | | | | | |
| Tras contacto con la Piel: despojarse inmediatamente de la ropa contaminada, lavar con abundante agua y jabon neutro. | | | | | | |

DOCUMENTO N°8.
EVIDENCIAS DE LIMPIEZA Y ASEO



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 783469, 260

CONTADO

CRÉDITO

Fecha y Hora:

22-ene-2019 07:04 AM

Sitio de Disposición:

MISTI
PAQUETE
PESOS

Permiso de Operación N°: 00

Operador: KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGÁNICOS

Facturado a:

JJ PLUS

Nombre/céd./Firma del Conductor
Firma

Nombre del Funcionario en Pesas
Gerardo J. V.

Fecha y Firma de Revisado
378

R.U.C. N°: 00

No. de Placa: CA4162

Peso Vacío: 3.70

Peso Lleno: 4.24

Peso Neto: 0.54


Monto: B/9.18



Facebook: AAUD panamá



Twitter: @AAUD_Panama



YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº



AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 809006

1,257,614

CONTADO

CRÉDITO

Fecha y Hora: 14-mar-2019 11:05 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS ORGÁNICOS

Facturado a:

JJ PLUS

Nombre/ced./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas
FIRMA: _____

FECHA: _____

Fecha y Firma de Revisado



Facebook: AAUD panamá



Twitter: @AAUD_Panama

R.U.C. No.: 00

No. de Placa: CA4162

Peso Vacío: 3.70

Peso Lleno: 3.97

Peso Neto: 0.27

Monto: B/8.00

YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

DOCUMENTO N°9
NOTA DONDE INDICA EL INICIO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

PriceSmart Panamá, S.A.
Apartado 0832-2443
World Trade Center
Panamá, Rep. de Panamá
Tel. (507) 307-5200
Fax: (507) 214-7059



Panamá, 15 de agosto de 2019


Señores
Ministerio de Ambiente
Regional Metropolitana
E. S. D.

Respetados Señores:

Por este medio yo, **PABLO EDUARDO FRANCESCHI GUIZADO**, varón panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal **No. 8 - 423 - 837**, en mi calidad de **APODERADO LEGAL** de la sociedad **PRICESMART PANAMA, S.A.**, sociedad Anónima registrada en Ficha No. 308071 del Registro Público de Panamá, con oficinas ubicadas en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá **informo que el inicio de las actividades de construcción** del proyecto denominado **"PRICESMART METRO PARK, PANAMÁ"**, ubicado en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Juan Díaz, el cual cuenta con Resolución de Aprobación N° 207 de 2 de octubre de 2017, **se dieron en el mes de Enero del presente año**,

Sin otro particular

Atentamente


LIC. PABLO EDUARDO FRANCESCHI GUIZADO
APODERADO LEGAL
PRICESMART PANAMA, S.A.

www.pricesmart.com
PriceSmart es una marca registrada de PriceSmart, Inc.