



MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

**Verificación de Coordenadas**

N° Solicitud: \_\_\_\_\_

Fecha de solicitud: 17 DE SEPTIEMBRE -2019

Proyecto “**CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SUCURSALES DEL ÁREA OCCIDENTAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ EN EL DISTRITO DE ALANJE; PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.**”

Categoría: 1 Expediente: DRCH-I-F-64-2019

Provincia: CHIRIQUÍ

Distrito: ALANJE

Corregimiento: ALANJE

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: \_\_\_\_\_ Dirección Regional de: CHIRIQUÍ

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

\_\_\_\_\_  
COORDENADAS UTM WGS84

\_\_\_\_\_  
AREA APROXIMADA DEL POLIGONO 3279 m2

\_\_\_\_\_  
LAS COORDENADAS SE LOCALIZAN FUERA DE ÁREA PROTEGIDA Y SE UBICAN EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO Y CORREGIMIENTO DE ALANJE.

Procesado por: **Amarilis Yudith Tugrí**

\_\_\_\_\_  
Fecha de Entrega: **17 DE SEPTIEMBRE 2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario