

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO  
AMBIENTAL CATEGORÍA II Y LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL  
PROYECTO  
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE  
POLLOS”**

**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:**

**DIEORA IA-486-2009**

**PROMOTOR:**

**GLOBAL CONSTRUCTION AND DESING, S.A.**


**LOCALIZACIÓN:**

**CORREGIMIENTO DE CAIMITO, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE**

**NOMBRE**

Francisco Javier  
Santos C.

**FIRMA**



**REGISTRO DE AUDITOR**

**DIPROCA-AA-006-  
2014, Act 2018**



**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

**Índice**

<b>2. Introducción .....</b>	4
<b>3. Aspectos Técnicos .....</b>	5
<b>3.1. Breve descripción del proyecto, que incluya su localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial (si la hay). ....</b>	5
<b>3.1.1. Localización del Proyecto .....</b>	5
<b>3.2. Equipo utilizado en el proyecto, personal, avance de actividad y problemas enfrentados durante la etapa del proyecto y soluciones propuestas. ....</b>	6
<b>3.2.1. Equipos, Maquinarias .....</b>	6
<b>3.2.2. Insumos .....</b>	6
<b>3.2.3. Personal.....</b>	6
<b>3.2.4. Avance de Actividades.....</b>	6
<b>3.2.5. Actividades y problemas de la obra. ....</b>	7
<b>3.3. Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en etapa de operación).....</b>	7
<b>4. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental.....</b>	7
<b>4.1. Cronograma de cumplimiento del PMA y Resolución de Aprobación .....</b>	7
<b>5. Nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Adendas, Ampliaciones y Resolución de Aprobación.....</b>	17
<b>5.1. 2Medidas contempladas en la resolución de aprobación y Plan de Manejo Ambiental.....</b>	19
<b>5.3. Resultado .....</b>	33
<b>5.3.1. Resultados de las medidas de mitigación correspondiente a la resolución y plan de manejo ambiental .....</b>	33
<b>6. Observaciones y recomendaciones generales para el promotor.....</b>	35
<b>7. Anexo .....</b>	36

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

## **2. Introducción**

El presente documento corresponde al informe de cumplimiento ambiental, para el periodo mayo 2019 a agosto 2019, del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Categoría II, “Construcción y Operación de una granja para engordes de Pollo”, mismo que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente mediante resolución DIEORA IA-486-20109.

El objetivo de la inspección y seguimiento ambiental del Proyecto, es el de contar con una herramienta de control, fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas en materia de protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales con vistas a evaluar y determinar la adopción de medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la legislación ambiental aplicable al proyecto.

Para obtener los datos de este informe el auditor, en coordinación con el representante del Departamento ambiental del Proyecto, “Construcción y Operación de una granja para engordes de Pollo”, realizó visitas a campo, reuniones, entrevistas y revisión de documentación presentada por el promotor.

El contenido del presente informe emprende los contenidos establecidos en el Manual de Procedimiento para la Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución AG- 0347-2013 (ver sección 6.8.): portada, introducción, aspectos técnicos cronograma de cumplimiento, nivel de cumplimiento, conclusiones, recomendaciones y anexos.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**3. Aspectos Técnicos**

**3.1. Breve descripción del proyecto, que incluya su localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial (si la hay).**

La empresa promotora, GLOBAL CONSTRUCCITION AND DESING, S. A. presentó para evaluación y aprobación el Estudio de Impacto Ambiental, categoría II para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”, el cual fue aprobado mediante resolución IA- 486-2009.

El Proyecto consiste en la construcción de cuatro módulos de cuatro galeras cada uno, bajo sistema de ambiente controlado, tecnología que permita hacer uso más eficiente de la energía, materiales e insumos requeridos para la actividad, proporcionando a los animales un ambiente óptimo para su crecimiento y desarrollo, logrando mayor productividad por unidad de superficie.

Las dimensiones de cada galera son de 150 metros de largo por 16 metros de ancho, con una capacidad para atender 36,000 aves, para un total de 144,00 por módulo. Además, dentro de cada módulo, también se contempla la construcción de oficina, viviendas para los trabajadores, controles de bioseguridad.

Es importante señalar, que están en operación tres, de los cuatro módulos establecidos en el proyecto, por lo que queda pendiente la construcción del último, el cual una vez se dé inicio se informará al Ministerio de Ambiente en el correspondiente informe de seguimiento. Además, la empresa continúa realizando las actividades en cumplimiento de las medidas de mitigación aprobadas en el PMA y Resolución de aprobación, de manera que se realice la actividad en armonía con el ambiente.

**3.1.1. Localización del Proyecto**

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”, se ubica en el corregimiento de Caimito, distrito de Capira y provincia de Panamá.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

**3.2. Equipo utilizado en el proyecto, personal, avance de actividad y problemas enfrentados durante la etapa del proyecto y soluciones propuestas.**

A continuación descripción de los equipos, maquinarias, insumos y personal que se requiere para el funcionamiento de la Planta de Sacrificio.

**3.2.1. Equipos, Maquinarias**

Dentro de los equipos utilizados dentro de la finca de engorde encontramos los siguientes:

**Comederos**

**Ventiladores**

**Planta eléctrica**

**Vehículo para traslado de  
insumos, materiales o  
personal.**

**3.2.2. Insumos**

- alimento para pollos
- Antibióticos para los pollos
- agua
- Equipo de protección personal

**3.2.3. Personal**

Actualmente en la etapa de operación la granja de engorde cuenta con 21 colaboradores, que incluye Ing. Zootecnistas, capataz y operarios y cuidadores de pollo.

**3.2.4. Avance de Actividades.**

El proyecto se encuentra en su fase de operación donde se ha logrado culminar la construcción de tres galeras de las 4 galeras que se pretende construir.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**3.2.5. Actividades y problemas de la obra.**

Actualmente no ha presentado mayores inconvenientes la operación de la fincas de engorde, el problema del área en general son las fluctuaciones en el sistema eléctrico, ya que con frecuencia se interrumpe el servicios por causas externas, pero el proyecto ha manejado esta situación utilizando plantas eléctricas para estos casos de emergencias.

Dentro de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del plan de manejo ambiental y resolución de aprobación tenemos las siguientes:

- Uso de equipo de protección personal
- Controles de Bioseguridad
- Colocación de señalización preventiva y de advertencia
- Recolección de residuos sólidos

**3.3. Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en etapa de operación).**

Las fincas se dedica a la producción de pollos de engorde y actualmente la producción de los tres módulos construidos cuenta con aproximadamente doscientas mil aves.

**4. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental**

**4.1. Cronograma de cumplimiento del PMA y Resolución de Aprobación**

A continuación se presentan las medidas de mitigación contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental aprobado y las medidas consideradas en la Resolución de Aprobación.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

**Tabla N° 5 Cronograma de ejecución de las medidas de mitigación contempladas en la resolución de aprobación.**

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
1	Aplicación de materia orgánica al suelo.	Operación
2	Mantenimiento correspondiente al equipo y maquinaria utilizada en construcción y operación.	Construcción y operación
3	Valoración, tratamiento y estabilización de residuos orgánicos (gallinaza), promover reutilización.	Operación
4	Tratamiento adecuado de animales muertos mediante el uso de celdas de compostaje	Operación
5	Construir infraestructura contra erosión.	Construcción
6	Siembra de grama en áreas susceptible a erosión	Construcción y operación
7	Construir sistema de tanque séptico cumpliendo con las normas y reglamentos sanitarios vigentes	Construcción
8	Aplicar medidas de prevención y control para garantizar que no se produzcan vertidos a los sistemas de drenaje y pendiente del terreno.	Operación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

<b>N.</b>	<b>MEDIDA DE MITIGACION</b>	<b>FASE DE IMPLEMENTACIÓN</b>
9	Planificación estratégica tomando en consideración los parámetros técnicos ambientales con relación al trazado de las calles cunetas, drenajes y construcciones con su infraestructura básica en coordinación con MINSA, Municipio y Ministerio de Ambiente.	Planificación y construcción
10	Construcción de calles con especificaciones técnicas para minimizar erosión.	Construcción
11	Construcción de taludes con pendientes y permitan uso de grama.	Construcción
12	Drenajes pluviales naturales o artificiales recubiertos de vegetación	Construcción y operación
13	Plan de arborización y revegetación	Construcción
14	Mantener botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo	Construcción y operación
15	Colocación de avisos restrictivos e informativos para prevenir accidentes por movimiento de equipos	Construcción y operación
16	Inspecciones periódicas en área de trabajo a fin de detectar y eliminar criaderos de mosquitos	Construcción y operación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
**Mayo 2019– Agosto 2019**

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
17	Ejecución de programa de bioseguridad	Operación
20	Programa de limpieza y desinfección	Operación
21	Depositar escombros y desperdicios en sitios o áreas aprobados y delimitadas previamente por autoridades correspondientes	Construcción y operación
22	Construir calles con pendientes que permitan la protección de los suelos y cubrir con grama	Construcción
23	Terraceo adecuado para evitar inestabilidad en los taludes que se construyan	Construcción
24	Desarrollar un plan de rescate y fauna	Construcción
25	Sustitución del producto IVEGAN PREMIX por el producto AMBIFLUD TRIAZIN para el control de moscas	Operación
26	Sustitución del formaldehido por el Bio Senty 904	Operación
27	Aguas pluviales serán manejadas mediante la construcción de canales o cunetas para conducirlas a los drenajes, depresiones, zanjas u otro accidente geográfico natural.	Construcción y operación
28	Medidas contra gripe aviar: prohibir ingreso de personal no	Operación

**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
**Mayo 2019– Agosto 2019**  
**Auditora: Francisco Javier Santos**

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
	autorizada, cerca entorno a la granja, portones cerrados solo acceso a personal autorizado, uso de arco desinfección, baños y recinto de cambio de ropa, pediluvio, aves puestas en celdas de compostaje.	
29	Siilos de alimento limpios y desinfectados una vez vacíos	Operación
30	Pruebas periódicas bacteriológicas del agua almacenada en los tanques	Operación
31	Pruebas químicas del agua una vez al año	Operación
32	Lectura diaria del cloro	Operación
33	Limpieza de los tanques y tuberías una vez al año	Operación
34	Recolección y eliminación rápida de aves muertas para prevenir proliferación de moscas	Operación
35	Evitar que los alimentos se rieguen en las camas	Operación
36	Disponer dispositivos de desechos lejos de la producción	Operación
37	Uso de productos en el alimento para evitar desarrollo de larvas en la gallinaza	Operación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
38	Rotación de insecticida para evitar resistencia y aplicación a tiempo	Operación
39	Uso de insecticidas de buena actividad, persistencia y biodegradables y que no sean residuales.	Operación
40	Coordinación con el MIDA y MINSA la realización de pruebas periódicas de laboratorio de patología	Operación
41	Ejecución de plan de capacitación para el personal en riesgo a la salud y al ambiente, aplicación de buenas prácticas operativas en cría y ceba de aves, y gestión de residuos sólidos	Operación
42	Residuos de medicamentos y veterinarios y plaguicidas serán recogidos y dispuestos en contenedores cerrados debidamente rotulados antes de disponerlos en relleno sanitario	Operación
43	Proporción de equipo de protección: casco, gorro, mascarilla con filtro, lentes, overol manga larga, guantes de caucho, botas de hule	Operación
44	Para prevenir contaminación por hidrocarburo: Ubicación de la planta auxiliar lejos de cursos de agua, tina de contención, plan de mantenimiento preventivo de equipo electromecánico, disposición material absorbente, recolección de material de mantenimiento residual.	Operación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
**Mayo 2019– Agosto 2019**  
**Auditora: Francisco Javier Santos**

<b>N.</b>	<b>MEDIDA DE MITIGACION</b>	<b>FASE DE IMPLEMENTACIÓN</b>
45	Desechos en construcción se recolectarán en área adecuada y luego se trasladará a vertedero. En operación se clasificarán en domésticos y de riesgo.	Construcción
46	Aplicación de medidas de control de erosión.	Construcción y operación
47	Cumplir con las normas, permisos, aprobaciones y reglamentos para el diseño, construcción y ubicación, de todas las actividades e infraestructuras que conlleva el desarrollo del proyecto emitido por las autoridades e instituciones competentes en este tipo de actividad.	Construcción y operación
48	Cumplir de la ley 66 de 10 de septiembre de 1947 “Código Sanitario”.	Construcción y operación
49	Cumplir con las normas COPANIT-35-2000, establecidas para a descarga de efluentes líquidos directamente de cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas.	Construcción y operación
50	Cumplir con la Resolución AG-00-26-2002, Cronograma de Caracterización y Cumplimiento para la Descarga de Efluentes Líquidos.	Operación
51	Cumplir con el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción y Rehabilitación de Carreteras y Puentes del	Construcción

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
	Ministerio de Obras Públicas.	
<b>52</b>	Cumplir con el Decreto de Ruido 306 de 4 de septiembre de 2002, que adopta el Reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambiente laboral.	Operación
<b>53</b>	Presentar ante la Administración Regional del Ambiente del Ministerio de Ambiente en Panamá Oeste un Plan de Reforestación que deberás ser aprobada por dicha instancia.	Planificación
<b>54</b>	En caso de que para el desarrollo del proyecto requiera de la extracción de agua, el promotor deberá cumplir con la ley No. 35 de 22 de septiembre de 1966 sobre Uso de las Aguas.	Construcción y operación
<b>55</b>	Cumplir con el Decreto 71 de 2 de febrero de 1964. Por la cual se aprueba el reglamento sobre la ubicación de industrias que constituyan un peligro y molestias públicas y condiciones sanitarias mínimas que deben llevar las mismas.	Operación
<b>56</b>	Cumplimiento con la Resolución 506 del 6 de octubre de 2000 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 “Higiene y Seguridad Ambiental Condiciones de Higiene y seguridad en Ambientes de Trabajo donde se Genere Ruido.	Construcción y operación

**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
57	Antes del inicio de las actividades el promotor deberá cumplir con la Resolución No. AG-0235-2003. Por la cual se establece la tarifa para el pago en concepto de indemnización ecológica por la expedición de permisos de tala rasa y eliminación de sotobosque o formaciones de gramíneas, que se requiera para la ejecución de obras de desarrollo e infraestructura y edificaciones.	Construcción
58	Cumplir con la norma DGNTI-COPANIT 47-2000 para usos y disposición final de lodos.	Operación
59	Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001. Condiciones de Higiene y Seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajos producidas por sustancias químicas.	Operación
60	El promotor está obligado a evitar efectos erosivos en el suelo donde se va a construir. Implementa acciones efectivas e inmediatas durante la fase de construcción y operación que controlen la escorrentía superficial y transporte de sedimentos.	Construcción y operación
61	Disponer en sitios autorizados los desechos sólidos y líquidos generados durante la etapa de construcción y operación. De ninguna manera se permitirá la acumulación de desperdicios en los predios y sitios donde se desarrolle el referido proyecto.	Construcción y operación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	FASE DE IMPLEMENTACIÓN
62	En caso de darse hallazgo de artefactos de valor histórico o arqueológico el promotor deberá dar aviso de inmediato al Instituto Nacional de Cultura.	Construcción y operación
63	Presentar cada tres meses, ante la Administración Regional del Ambiente correspondiente, para evaluación y aprobación, mientras dure la implementación de las medidas de mitigación, un informe sobre la aplicación y la eficiencia de las medidas, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II y en esta Resolución. Dicho informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de la Empresa Promotora de proyecto al que corresponde el Estudio de Impacto Ambiental en cuestión.	Construcción y operación
64	Colocar, antes de iniciar la ejecución del proyecto, un letrero en un lugar visible dentro del área del Proyecto, según el dato adjunto.	Construcción y operación
65	Informar al Ministerio de ambiente previo al inicio de la ejecución del proyecto de las modificaciones o cambios en las técnicas y medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II aprobado, con el fin de verificar si estos requieren la aplicación del Artículo 15 del citado Decreto Ejecutivo 209 de 5 d3 septiembre de 2006.	Construcción y operación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**5. Nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Adendas, Ampliaciones y Resolución de Aprobación.**

Para la confección de este informe, se utilizaron como términos de referencia las medidas de mitigación presentadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Estudio de Impacto Ambiental categoría II, aprobado para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**, y la Resolución de Aprobación de dicho documento.

Para dar seguimiento a dichas medidas, se realizaron inspecciones de campo al proyecto, verificando cada una de las medidas propuestas y haciendo la verificación de la documentación existente, por medio de un protocolo de inspección. Los valores utilizados para la evaluación del cumplimiento y eficacia de las medidas son los siguientes:

**Cuadro N° 4 Cumplimiento de las Medidas de Mitigación**

<b>Cumplimiento de medidas de Mitigación</b>
<b>Cumple</b>
<b>No cumple</b>
<b>No Aplica la medida</b>

**Fuente: Elaborado por el Auditor.**

En el Plan de Manejo Ambiental y la Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, se consideraron 63 medidas que incluyen acciones de mitigación, prevención y corrección, para los impactos ambientales y socioeconómicos generados en el proyecto; sin embargo durante este periodo que comprende desde el mes de mayo de 2019 hasta el mes de agosto de 2019, solamente aplicaron 52 medidas de mitigación y no aplicaron 17 medidas. Los detalles de la eficiencia en el cumplimiento de las diferentes medidas de mitigación

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

aplicables al Proyecto, se pueden observar en el numerales 5.1 del presente informe.

### 5.1. Medidas contempladas en la resolución de aprobación y Plan de Manejo Ambiental.

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
1	Aplicación de materia orgánica al suelo.	No aplica	No Aplica	La gallinaza no es aplicada el suelo, la misma es vendida a productores de abono para un mejor aprovechamiento
2	Mantenimiento correspondiente al equipo y maquinaria utilizada en construcción y operación.	No aplica	No aplica	Actualmente no se cuenta con maquinaria en el proyecto.
3	Valoración, tratamiento y estabilización de residuos orgánicos (gallinaza), promover reutilización.	No aplica	No aplica	La gallinaza es vendida a productores de abono.
4	Tratamiento adecuado de animales muertos mediante el uso de celdas de compostaje	Cumple	EF1: Sistema de Compostaje	Actualmente el sistema de compostaje para el manejo de animales muertos se encuentra funcionando adecuadamente.
5	Construir infraestructura contra erosión.	contra	EF2: Taludes Revegetados	Los taludes se mantienen con vegetación para evitar la erosión, además que existe revegetación natural.
6	Siembra de grama en áreas susceptibles a erosión	Cumple	Ver EF2	Los taludes se mantienen con vegetación para evitar la erosión, además que existe revegetación natural.

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
7	Construir sistema de tanque séptico cumpliendo con las normas y reglamentos sanitarios vigentes	Cumple	Se observó durante la inspección	El sistema de fosas séptica de aguas residuales.
8	Aplicar medidas de prevención y control para garantizar que no se produzcan vertidos a los sistemas de drenaje y pendiente del terreno.	Cumple	Se observó durante la inspección	No existe vertido de aguas residuales a los drenajes.
9	Planificación estratégica tomando en consideración los parámetros técnicos ambientales con relación al trazado de las calles, cunetas, drenajes y construcciones con su infraestructura básica en coordinación con MINSA, Municipio y Ministerio de Ambiente.	Cumple	EF 3: Instalaciones generales de la finca	Se tomaron en consideración los parámetros técnicos ambientales a momento de la construcción ya sea para calles, cunetas, drenajes entre otros.
10	Construcción de calles específicas técnicas para minimizar erosión.	Cumple	Ver EF3	Se tomaron en cuenta las especificaciones técnicas para la construcción de las calles internas.
11	Construcción de taludes pendientes y permitan uso de grama.	Cumple	Ver EF2	Los taludes se construyeron con pendientes que permitían el uso de grama.
12	Drenajes pluviales naturales	o Cumple	EF 4 Drenajes	Los drenajes pluviales se mantienen revegetados y los que no se encuentran con

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	artificiales recubiertos de vegetación	Pluviales		losas de concreto para evitar la erosión.
13	Plan de arborización y revegetación	Cumple	EF5 Arborización y revegetación	Las áreas arborizadas se mantienen con su desarrollo apropiado.
14	Mantener botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo	Cumple	EF6 Botiquín de Primeros Auxilios y números emergencias.	Cada módulo cuenta con botiquín de primeros auxilios y números de teléfonos en caso de emergencia.
15	Colocación de avisos restrictivos e informativos para prevenir accidentes por movimiento de equipos	No aplica	No aplica	No se mantienen maquinarias o equipos que generen riesgos.
16	Inspecciones periódicas en área de trabajo a fin de detectar y eliminar criaderos de mosquitos	Cumple	No aplica	Se realizan inspecciones periódicas en las galeras y predios de la granja.
17	Ejecución de programa de Bioseguridad	Cumple	EF7: Medidas de Bioseguridad	Se cuenta con área de baño como mecanismos de bioseguridad, del mismo modo cuenta de pediluvio para ingresar a las galeras y para los camiones que ingresan al sitio.
20	Programa de limpieza y desinfección	Cumple		Se cuenta con programa de limpieza y desinfección.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
21	Depositar escombros y desperdicios en sitios o áreas aprobados y previamente delimitadas correspondientes	No aplica	No aplica	En la actualidad no se encuentran con escombros en la fincas de ser necesario el promotor tendrá presentes esta medida de mitigación
22	Construir calles con pendientes que permitan la protección de los suelos y cubrir con grama	Cumple	Ver EF3	Las calles se mantienen en buen estado debido a que se respetó el diseño en función a la pendiente presentada en el terreno.
23	Terraceo adecuado para evitar la inestabilidad en los taludes que se construyan	Cumple	Ver EF2	El Terraceo se revegeto para evitar la inestabilidad de los taludes.
24	Desarrollar un plan de rescate y fauna	Cumple	No aplica	El plan fue presentado en informes anteriores.
25	Sustitución del producto IVEGAN PREMIX por el producto AMBIFLUD TRIAZIN para el control de moscas	Cumple	No aplica	Se realizó la sustitución de estos productos.
26	Sustitución del formaldehido por el Bio Sentry 904	Cumple	No aplica	Se realizó la sustitución de estos productos.
27	Aguas pluviales serán manejadas mediante la construcción de canales o cunetas para conducirlas a los	Cumple	Ver EF3 Y EF4	Los drenajes pluviales se realizaron mediante cunetas que llevan las aguas a los

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	drenajes, depresiones, zanjas u otro accidente geográfico natural.			drenajes naturales.
28	Medidas contra gripe aviar: prohibir ingreso de personal no autorizada, cerca entorno a la granja, portones cerrados solo acceso a personal autorizado, uso de arco desinfección, baños y recinto de cambio de ropa, pediluvio, aves puertas en celdas de compostaje.	Cumple	Ver EF 8 Cerca perimetral de la finca	Se cuenta con cerca perimetral de la finca del mismo modo se cuenta con letreros de prohibido el paso a personal no autorizado.
29	Silos de alimento limpios y desinfectados una vez vacíos	Cumple		Se realiza la limpieza de os silos una vez termine el ciclo.
30	Pruebas periódicas bacteriológicas del agua almacenada en los tanques	Cumple		Las pruebas reposan en los archivos de la empresa.
31	Pruebas químicas del agua una vez al año	Cumple		Las pruebas reposan en los archivos de la empresa.
32	Lectura diaria del cloro	Cumple	EF9 Kit de monitoreo de cloro se lleva registro sobre el rango de Clorinación que se realiza. Anexo 2: Formulario de	Se cuenta con el kit de monitoreo de cloro y se lleva registro sobre el rango de Clorinación que se realiza.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
33	Limpieza de los tanques y tuberías una vez al año	Cumple	Control de Rango de Clorinación.	Los tanques son limpiados anualmente
34	Recolección y eliminación rápida de aves muertas para prevenir proliferación de moscas	Cumple	Ver EF1	Los animales muertos son recolectados al iniciar las labores y son llevados al sistema de compostaje.
35	Evitar que los alimentos se rieguen en las camas	Cumple		El alimento es suministrado de comederos mecanizados lo que evita el derrame del alimento.
36	Disponer dispositivos de desechos lejos de la producción	Cumple		Los desechos son depositados lejos de las galeras
37	Uso de productos en el alimento para evitar desarrollo de larvas en la gallinaza	Cumple		El alimento es suministrado a través de comederos mecanizados por los que se evita la generación de larvas.
38	Rotación de insecticida para evitar resistencia y aplicación a tiempo	No aplica	No aplica	Actualmente no se ha utilizado insecticida puesto que no ha sido necesario.
39	Uso de insecticidas de buena actividad, persistencia	No aplica	No aplica	Actualmente no se ha utilizado insecticida puesto que no ha sido necesario.

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	biodegradables y que no sean residuales.			
40	Coordinación con el MIDA y MINSA la realización de pruebas periódicas de laboratorio de patología	Cumple		Se realizan pruebas patológicas por parte del MIDA.
41	Ejecución de plan de capacitación para el personal en riesgo a la salud y al ambiente, aplicación de buenas prácticas operativas en cría y ceba de aves, y gestión de residuos sólidos	Cumple		Se dictan capacitaciones anuales.
42	Residuos de medicamentos y veterinarios y plaguicidas serán recogidos y dispuestos en contenedores cerrados debidamente rotulados antes de disponerlos en relleno sanitario	Cumple		Los desechos son recolectados en cestos para su posterior traslado al vertedero.
43	Proporción de equipo de protección: casco, gorro, mascarilla con filtro, lentes, overol manga larga, guantes de caucho, botas de hule	Cumple	Anexo 3	Dotación de equipo para el personal y visitante
44	Para prevenir contaminación por	Cumple	EF10	Planta Las plantas eléctricas se encuentran

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	hidrocarburo: Ubicación de la planta auxiliar lejos de cursos de agua, tina de contención, plan de mantenimiento preventivo de equipo electromecánico, disposición material absorbente, recolección de material de mantenimiento residual.		Eléctrica	ubicadas lejos de los cursos de agua.
45	Desechos en construcción se recolectarán en área adecuada y luego se trasladará a vertedero. En operación se clasificarán en domésticos y de riesgo.	Cumple		Los desechos son enviados a los vertederos. Su recolección son todos los lunes.
46	Aplicación de medidas de control de erosión.	Cumple	Ver EF2	Se revegeto los taludes para evitar erosión.
47	Cumplir con las normas, permisos, aprobaciones y reglamentos para el diseño, construcción y ubicación, de todas las actividades e infraestructuras que conlleva el desarrollo del proyecto emitido por las autoridades e instituciones competentes en este tipo de actividad.	Cumple		El promotor tiene presente el cumplimiento de esta medida.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA			
N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA
48	Cumplir de la ley 66 de 10 de Septiembre de 1947 “Código Sanitario”.	Cumple	El promotor tiene presente el cumplimiento de esta medida.
49	Cumplir con las normas COPANIT-35-2000, establecidas para a descarga de efluentes líquidos directamente de cuerpos y masas de agua superficiales y subterráneas.	Cumple	El promotor tiene presente el cumplimiento de esta medida.
50	Cumplir con la Resolución AG-00-26-2002, Cronograma de Caracterización y Cumplimiento para la Descarga de Efluentes Líquidos.	No aplica	No aplica Esta actividad o genera aguas residuales
51	Cumplir con el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción y Rehabilitación de Carreteras y Puentes del Ministerio de Obras Públicas.	Cumple	No Aplica El promotor tiene presente el cumplimiento
52	Cumplir con el Decreto de Ruido 306 de 4 de septiembre de 2002, que adopta el Reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación,	No Aplica	No aplica La finca se encuentra ubicada en área apartada y en si no genera ruido

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	así como en ambiente laboral.			
53	Presentar ante la Administración Regional del Ambiente del Ministerio de Ambiente en Panamá Oeste un Plan de Reforestación que deberás ser aprobada por dicha instancia.	Cumple	Ver EF5	Se mantienen las áreas arborizadas y revegetadas.
54	En caso de que para el desarrollo del proyecto requiera de la extracción de agua, el promotor deberá cumplir con la ley No. 35 de 22 de septiembre de 1966 sobre Uso de las Aguas.	Cumple		La solicitud fue entrega a Mi Ambiente y nos encontramos a la espera de respuesta.
55	Cumplir con el Decreto 71 de 2 de febrero de 1964. Por la cual se aprueba el reglamento sobre la ubicación de industrias que constituyan un peligro y molestias públicas y condiciones sanitarias mínimas que deben llevar las mismas.	Cumple		Las actividades que se realizan no generan molestias públicas, además las residencias se encuentran alejadas.
56	Cumplimiento con la Resolución 506 del 6 de octubre de 2000 Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 "Higiene y Seguridad Ambiental	No aplica	No aplica	La actividad no genera ruidos molestos.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	Condiciones de Higiene y seguridad en Ambientes de Trabajo donde se Genere Ruido.			
57	Antes del inicio de las actividades el promotor deberá cumplir con la Resolución No. AG-0235-2003. Por la cual se establece la tarifa para el pago en concepto de indemnización ecológica por la expedición de permisos de tala rasa y eliminación de sotobosque o formaciones de gramíneas, que se requiera para la ejecución de obras de desarrollo e infraestructura y edificaciones.	Cumple		Se realizó el pago en concepto de indemnización ecológica de tres módulos al momento de iniciar el cuarto modulo se procederá a pagar indemnización ecológica.
58	Cumplir con la norma COPANIT 47-2000 para disposición final de lodos.	DGNTI- usos y	No Aplica	No Aplica La actividad no genera lodos.
59	Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001. Condiciones de Higiene y Seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajos producidas por sustancias químicas.	Cumple	Ver anexo 3	El promotor tiene presente el cumplimiento de esta actividad.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
60	El promotor está obligado a evitar efectos erosivos en el suelo donde se va a construir. Implementa acciones efectivas e inmediatas durante la fase de construcción y operación que controlen la escorrentía superficial y transporte de sedimentos.	Cumple	Ver EF2 Y EF3	Se cumple dicha medida de mitigación
61	Disponer en sitios autorizados los desechos sólidos y líquidos generados durante la etapa de construcción y operación. De ninguna manera se permitirá la acumulación de desperdicios en los predios y sitios donde se desarrolle el referido proyecto.	Cumple		Se depositan en bolsas que son recolectadas cada lunes para su disposición final
62	En caso de darse hallazgo de artefactos de valor histórico o arqueológico el promotor deberá dar aviso de inmediato al Instituto Nacional de Cultura.	Cumple		El promotor tiene presente el cumplimiento de esta medida.
63	Presentar cada tres meses, ante la Administración Regional del Ambiente correspondiente, para evaluación y	Cumple		Se realizó la entrega a Mi Ambiente del informe de cumplimiento ambiental.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	<b>MEDIDA DE MITIGACION</b>	<b>ESTATUS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>EVIDENCIA ASOCIADA</b>	<b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA</b>
	verificar si estos requieren la aplicación del Artículo 15 del citado Decreto Ejecutivo 209 de 5 d3 septiembre de 2006.			

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

N.	MEDIDA DE MITIGACION	ESTATUS DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA ASOCIADA	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA
	aprobación, mientras dure la implementación de las medidas de mitigación, un informe sobre la aplicación y la eficiencia de las medidas, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II y en esta Resolución. Dicho informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de la Empresa Promotora de proyecto al que corresponde el Estudio de Impacto Ambiental en cuestión.			
64	Colocar, antes de iniciar la ejecución del proyecto, un letrero en un lugar visible dentro del área del Proyecto, según el dato adjunto.	Cumple	EF11: Letrero EsIA	Se mantiene instalado el letrero de EsIA en la finca.
65	Informar al Ministerio de ambiente previo al inicio de la ejecución del proyecto de las modificaciones o cambios en las técnicas y medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II aprobado, con el fin de	Cumple		El promotor tiene presente el cumplimiento de esta medida en caso de requerirse.

**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

### **5.3. Resultado**

#### **5.3.1. Resultados de las medidas de mitigación correspondiente a la resolución y plan de manejo ambiental**

El porcentaje de cumplimiento total de las medidas contempladas en la resolución y plan de manejo ambiental se clasifican en función de la aplicación de la medida de mitigación tres (3) tipos porcentajes que han sido evaluados de la siguiente manera: Si se realiza la aplicación de la medida, no se realiza la aplicación de la medida y no aplica la medida de mitigación. (Ver Tabla N° 4).

Cumplimiento de medidas de Mitigación	% de cumplimiento
Cumple	83
No Cumple	0
No Aplica	17

En cuanto a los niveles de cumplimiento contempladas en la RESOLUCIÓN y en el PMA del Estudio de Impacto Ambiental, al respecto se debe mencionar que el 83% de las medidas de mitigación son aplicadas, lo que se evidencia en la faena diaria del Promotor debido a que está al día en cuanto a las regulaciones en materia ambiental. El 17% de las medidas no aplican para el presente periodo de informe de seguimiento ambiental.


**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**Gráfica 1. Medidas contempladas en la Resolución Y PMA.**



**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**6. Observaciones y recomendaciones generales para el promotor**

Durante este periodo, después de realizadas las inspecciones ambientales al proyecto se recomienda lo siguiente:

- Realizar limpieza en área exterior de los módulos periódicamente.
- Mantener los canales limpios libres de residuos.
- Continuar la aplicación de las medidas de bioseguridad
- Continuar las aplicaciones de las medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto ambiental.

**7. Anexo**

**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
**Mayo 2019– Agosto 2019**  
**Auditora: Francisco Javier Santos**

## **ANEXO 1**

### **EF1 Sistema de Compostaje**



### **EF2 Taludes Revegetados**



**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
**Mayo 2019– Agosto 2019**  
**Auditora: Francisco Javier Santos**

**EF3 Instalaciones de la Finca (calles, cunetas, etc)**



**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

**EF4 Drenajes Pluviales**



**EF5 Arborización y Revegetación**



**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019


Auditora: Francisco Javier Santos

**EF6 Botiquín de primeros auxilios y números de emergencias**



**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

## **EF7 Medidas de Bioseguridad**



**PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS”**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**EF8 Cerca Perimetral de la finca**




**EF9 Kit de Monitoreo de Cloro**



**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**  
Mayo 2019– Agosto 2019  
Auditora: Francisco Javier Santos

**EF10 Planta Eléctrica**



**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**Mayo 2019– Agosto 2019**

**Auditora: Francisco Javier Santos**

**EF11 Letrero de EsIA**



**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

**EF12: Señalización ambiental y Ocupacional**



PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA GRANJA PARA ENGORDE DE POLLOS"

## INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Mayo 2019– Agosto 2019

Auditora: Francisco Javier Santos

### EF 13: Extintores





Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana

Crecimiento en desarrollo

Bota talla 42

Orugas El Fuerte/porza

Bota de seguridad.

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Nicardo Arroyo

Posición: Supervisor

Área: Fuerte y Oficina A.

CADASA hace entrega formal de botas a Nicardo Arroyo el día de hoy 23-7-15, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
*Crecimiento en desarrollo*

Talla 412  
Bota blanca caucho  
Corjia - Dona María A

Señor (a)

Nombre del Colaborador: José Zurdo

Posición: Galponero

Área: Finca Dona María A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a José Zurdo  
el día de hoy 12-07-2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

José Zurdo Jiménez

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana

Crecimiento en desarrollo

Bota de Caucho

Granja Doña María A

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Evelio Mendoza

Posición: Guipero.

Área: Donc A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Evelio Mendoza.

el día de hoy 23 - 7 - 2019., la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames

Jefe de Gestión Humana Encargada

Firma

Evelio Mendoza



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana

Crecimiento en desarrollo

Talla 42

Bota blanca caucho

Finca Doña María A

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Evelio Mendoza

Posición: Guarnero

Área: Finca Doña María A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Evelio Mendoza  
el día de hoy 12 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames

Jefe de Gestión Humana Encargada

Evelio Mendoza  
9-911-1369

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana

Crecimiento en desarrollo

Talla 42

Bota caucho blanca  
Crona - Doma M'n'a A

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Dionicio Montezuma

Posición: Galponero / Supervisor

Área: Fincia Doma M'n'a A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Dionicio Montezuma  
el día de hoy 12 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Dionicio Montezuma

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
*Crecimiento en desarrollo*

Talle 42

Doña María A

Bota blanca de caucho

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Luis Gil Morón

Posición: Galponeo

Área: Finca Doña María A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Luis Gil Morón  
el día de hoy 12 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Sesión Ataviada

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
Crecimiento en desarrollo

Talla 42

Gorja Dorca M.V.C.A.  
Bota blanca de caucho

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Feliciano Burdo

Posición: Gualponeiro

Área: Finca Dona María A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Feliciano Burdo  
el día de hoy 12 - 07 - 19, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

\_\_\_\_\_  
Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Feliciano Burdo C

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
Crecimiento en desarrollo

Tullo 112

Bota caucho blanca  
Donña María A.

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Matías Zurdo

Posición: Galpante

Área: Finca Donña María A.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Matías Zurdo  
el día de hoy 12 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

\*Matías Zurdo

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión humana  
Crecimiento en desarrollo  
Talla 42  
Bronjas - Dona M.  
Botas blancas cau

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Samuel Areuya

Posición: Jefe de Bronjas

Área: Finca Dona María B.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Samuel Areuya  
el día de hoy 12-07-2015, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
*Crecimiento en desarrollo*

Talla 44  
Botas caucho. Blanca  
Crona Dona María c

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Omesimo Adm.

Posición: Galpero.

Área: Tienda Dona María B.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Omesimo Adm  
el día de hoy 12-07-19, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Omesimo Adm

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
Crecimiento en desarrollo

Talla 40  
Bota syntida d.  
Botas de caucho

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Jhony Solime

Posición: Galponero.

Área: Fineu Daria María B.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Jhony Solime  
el día de hoy 12-7-19, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Jhony Solime

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
Crecimiento en desarrollo

Talla 42

Corrijas - Doña María  
Botas blancas Caucho

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Julian Montezuma

Posición: Cajera

Área: Tiener Doña María B.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Julian Montezuma  
el día de hoy 12 - 07 - 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Julian Montezuma R.

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



## Gestión humana

Crecimiento en desarrollo

Talla 43

Arroja → Dña María  
Bota de caucho, blanca

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Domiciano Bejerano

Posición: Guarnero.

Área: Tienda Dña María B.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Domiciano Bejerano el día de hoy 12-07-2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Vianka Adames

Jefe de Gestión Humana Encargada

Domiciano Bejerano

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
*Crecimiento en desarrollo*

Talla 40  
Botas de caucho  
Beta Caucho,

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Alex Rodríguez

Posición: Galponero

Área: Firma Dona Mica B.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Alex Rodríguez,  
el día de hoy 12 - 07 - 2015, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

---

Vianka Adames  
Jefe de Gestión Humana Encargada

Alex Rodríguez

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión humana  
Crecimiento en desarrollo  
Dona María C  
Bota caucho  
Talla 410

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Juan Carlos Aguilar

Posición: Supervisor Grange

Área: Dona María C.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Juan Carlos Aguilar  
el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Jefe de Gestión Humana

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión humana  
Crecimiento en desarrollo  
Dona María C  
Bota caucho  
Talla 39

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Cefirino Mendoza

Posición: Guarapiche

Área: Dona María C

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Cefirino Mendoza  
el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Jefe de Gestión Humana

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana

Crecimiento en desarrollo  
Dona María C

Bota Cauchó

Tulla 42

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Silvano Jiménez

Posición: Galponero

Área: Dona María C.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Silvano Jiménez  
el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Jefe de Gestión Humana

\* Silvano Jiménez

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión humana  
Crecimiento en desarrollo  
Dona María C  
Bota caucho  
Talla 40

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Norberto Túro

Posición: Guías

Área: Dona María C.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Norberto Túro  
el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Jefe de Gestión Humana

\*norberto Túro

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana

Crecimiento en desarrollo

Draña María C

Bota caucho

Talla 42

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Mingo Salinas

Posición: Galpónero

Área: Draña María C.

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Mingo Salinas, el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Jefe de Gestión Humana

Mingo Salinas

Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
Crecimiento en desarrollo

Bota caucho

Talla 40

Dama María C

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Felipe Tugn

Posición: Guarnero.


Área: Dama María C

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Felipe Tugn  
el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.


Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.



Jefe de Gestión Humana



Firma



Multiplicamos confianza y ganancia.



Gestión  
humana  
Crecimiento en desarrollo

Talla 39  
Bota caucho  
Dona María C

Señor (a)

Nombre del Colaborador: Elias Rodríguez

Posición: Jefe de personal

Área: Dona María C

CADASA hace entrega formal de botas de caucho a Elias Rodríguez  
el día de hoy 11 de julio de 2019, la cual es de uso obligatorio.

Cualquier colaborador cuya bota presente algún desperfecto deberá reportarlo de inmediato con Gestión Humana, para presentar solicitud formal del cambio; los cambios de las botas solo se efectuaran por desgastes de uso de las mismas siempre y cuando se pueda evidenciar y por cronograma de entrega de dotación.

CADASA no reemplazara botas cuyo daño sea por descuido del colaborador, pérdida o robo; si se diera cambio de botas por lo antes descrito el colaborador debe asumir el monto de la misma el cual será descontado de planilla.

Aquellos colaboradores que no utilicen las botas, Elementos de Protección Personal (EPP), dotación de la compañía, o que modifiquen la dotación de la compañía, serán sancionados por incumplimiento de instrucciones, la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos por lo que agradecemos acogerse a las normas y procesos establecidos.

Jefe de Gestión Humana

Firma