



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 30-9-2019

Proyecto: **"ADENDA #2. CONTRATO DIAC-AL- 14 – 17.**
"REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE AGUA BUENA,
CORREGIMIENTOS DE CAÑAS Y EL CACAO, DISTRITO DE
TONOSÍ. PROVINCIA DE LOS SANTOS".

Categoría: I Expediente: DRLS-I-F-12-2019

Provincia: LOS SANTOS
Distrito: TONOSÍ
Corregimiento: EL CACAO-CANAS

Técnico Evaluador solicitante:
Nivel Central: _____ Dirección Regional de: LOS SANTOS

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Coordenadas UTM wgs84
Las coordenadas se ubican fuera de Áreas consideradas protegidas.
La línea desde el punto 1 al 57 consta de una distancia aproximada de 1 km + 113 m²
y desde el punto de 58 al 127 consta de una distancia aproximada de 1 km + 368 m², y
se ubica en la provincia de los santos, distrito de Tonosí y corregimiento de El cacao-
canas.

Procesado por: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de Entrega: **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario