

Nº 0348

Cliente: _____

Nº de Equipo: **125**

Proyecto / Patio: **Proyecto de min chile**

EQUIPO

| MOTOR | MARCA | MODELO | SERIE / PLACA | HOROMETRO |
|--------------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| Caterpillar | | 320BL | | 10079.1 |

PROXIMO MANTENIMIENTO

| No. VISITA | MECANICO ENCARGADO | FECHA | HORA DE LLEGADA | HORAS DE SERVICIO | HORA DE SALIDA | TRABAJO TERMINADO |
|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 12-4-19 | | | | |
| | | abril | | | | |

TRABAJOS REALIZADOS

- 1- Filtro de aire plomario Bs. 3937
- 1- Filtro de aire secundario Bs. 3736
- 1- Filtro de aceite de motor 10-0739
- 1- Filtro de diésel 5T-86 20
- 1- Tubo de hidráulico 093-7521
- 1- Saqueo de aceite 438-5386
- 1- Elemento hidráulico 126-2081
- 10-0 tubos de aceite muelle 1500-20

TRABAJOS PENDIENTES

| | |
|---|---|
| FIRMA DE MECANICO: <i>Eduardo Ríos</i> | ENCARGADO DE TALLER: <i>Eduardo Ríos</i> |
| CEDULA No: <i>3-710-903</i> | CEDULA No: <i>3-722-240</i> |

Nº 0343

R.U.C 2524123-1-822243 D.V. 68
 Via Transístmica, Chile
 Km22, delante de Planta Tropigas
 Teléfono: 6229-4024/ 6676-0966 / 6673-3062

Cliente: _____

Nº de Equipo: **126**

Proyecto / Patio: **Proyecto 2 Dan - Chulibra**

EQUIPO

| MOTOR | MARCA | MODELO | SERIE / PLACA | HOROMETRO |
|-----------------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| — | <i>Castor 6</i> | 320DL | — | 742.3 |
| PROXIMO MANTENIMIENTO | | | | 992.3 |

| No. VISITA | MECANICO ENCARGADO | FECHA | HORA DE LLEGADA | HORAS DE SERVICIO | HORA DE SALIDA | TRABAJO TERMINADO |
|------------|--------------------|---------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| — | — | 10-4-19 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |

TRABAJOS REALIZADOS

- 1- Filtro de aire Primario 131- 88 22
- 1- Filtro de aceite secundario 131- 88 21
- 1- Filtro de aceite de motor 1R00739
- 2- Filtro de diésel 364- 52 87
- 1- Filtro hidráulico 5T-8670
- 1- Filtro hidráulico 093-72521
- 1- Separador de agua 438- 53 86
- 1- 20 galones de aceite de motor 1570-40 C

TRABAJOS PENDIENTES

FIRMA DE MECANICO: *Elvio Calvo*

ENCARGADO DE TALLER: *—*

CEDULA No: **3-710-903**

CEDULA No: **3-722-2484**

Nº 0345

R.U.C 2524123-1-822243 D.V. 68
 Vía Transistmica, Chilibre
 Km22, delante de Planta Tropigas
 Teléfono: 6229-4024/ 6676-0966 / 6673-3062

Cliente: _____

Proyecto / Patio: Proyecto de IDAE - chilibre

Nº de Equipo: #30

EQUIPO

| MOTOR | MARCA | MODELO | SERIE / PLACA | HOROMETRO |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| | <u>Mack</u> | <u>back DM</u> | | <u>23,741.8</u> |
| PROXIMO MANTENIMIENTO | | | | <u>24.04.8</u> |

| No. VISITA | MECANICO ENCARGADO | FECHA | HORA DE LLEGADA | HORAS DE SERVICIO | HORA DE SALIDA | TRABAJO TERMINADO |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | <u>10.04.19</u> | | | | <u>✓</u> |
| | | <u>abril</u> | | | | |
| | | | | | | |

TRABAJOS REALIZADOS

- 1- Filtros de aceite PA-2312
- 2- Filtro de aceite de motor B-76
- 1- Filtro de diesel B-877
- 1- Filtros de colon LPM-4860
- 1- Filtro combustible LP-2232
- 1- 10 galones de aceite de motor 15W-40

TRABAJOS PENDIENTES

FIRMA DE MECANICO: Eduardo C. H.

ENCARGADO DE TALLER:

CEDULA No: 3-710-903

CEDULA No:

Nº 0344

R.U.C 2524123-1-822243 D.V. 68
Via Transistmica, Chilibue
Km22, delante de Planta Tropigas
Teléfono: 6229-4024/ 6676-0966 / 6673-3062

Cliente: _____

Proyecto / Patio: Proyecto de ZAN - chilhue _____

Nº de Equipo: 106

| EQUIPO | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| MOTOR | MARCA | MODELO | SERIE / PLACA | HOROMETRO | |
| <u>Volvo</u> | | <u>SD 110</u> | | <u>29 69.8</u> | |
| PROXIMO MANTENIMIENTO | | | | | <u>3,219.8</u> |

TRABAJOS REALIZADOS

- 1- Tifón Secundario de Agua BS- 3995
- 1- Filtrado aceite motor LFP-222
- 2- Tifón de Combustible BF- 7888
- 1 Separador de agua BF- 1358- SP
- 5-0 Galones de aceite de motor 15W- 40

TRABAJOS PENDIENTES

FIRMA DE MECANICO: Elías Caff

ENCARGADO DE TALLER: C. Gómez

CEDULA No: 3-710-903

CEDULA No: _____

CEDULA No: 3-710-2984