



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 3-10-2019

Proyecto: **"REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN EL DISTRITO DE PESÉ. "CORREGIMIENTOS EL BARRERO Y LAS CABRAS: CAMINO PUEBLO NUEVO-LAS FLORES"**

Categoría: I Expediente: DRHE-I-F-24-2019

Provincia: HERRERA

Distrito: PESÉ

Corregimiento: LAS CABRAS-BARRERO

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: HERRERA

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Coordinadas UTM wgs84
Las coordenadas se ubican fuera de Áreas consideradas protegidas.
La línea según la secuencia de los puntos, consta de una distancia de 4 km+591 m de distancia y se ubica en la provincia de Herrera, distrito de Pesé y corregimiento de Las cabras-barrero.

Procesado por: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de Entrega:**3 DE OCTUBRE DEL 2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario