

## **ANEXO – 6.2**

### **CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 82-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	26 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-1		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,5°C		H= 46%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-1 Lab# 171-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	700
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-1 Lab# 171-19</b>
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	14,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	32750,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	6,9
Turbiedad	NTU	2130-B	12,3
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-1 Lab# 171-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 171-19	Una muestra de agua superficial CPW-1. Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 82-2019*  
Licenciado Enzo De Gracia  
Químico-Idoneidad No.0540




**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 82-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	26 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-2		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,5°C		H= 46%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	Una muestra de agua superficial CPW-2 Lab# 172-19
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	11500
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	Una muestra de agua superficial CPW-2 Lab# 172-19
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	28,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	592,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	24,5
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	Una muestra de agua superficial CPW-2 Lab# 172-19
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1
<b>Identificación de Muestras</b>			
<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>		<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 172-19	Una muestra de agua superficial CPW-2. Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 82-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	26 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-3		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,5°C	H= 46%	

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-3 Lab# 173-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	400
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-3 Lab# 173-19</b>
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	2540-D	2,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	242,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	2,0
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-3 Lab# 173-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 173-19	Una muestra de agua superficial CPW-3. Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 82-2019*  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 82-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	26 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-4		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,5°C	H= 46%	

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-4 Lab# 174-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	600
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-4 Lab# 174-19</b>
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	2540-D	4,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	340,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	4,4
Turbiedad	NTU	2130-B	9,4
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-4 Lab# 174-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 174-19	Una muestra de agua superficial CPW-4. Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 82-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.	
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II	
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019	
<b>Fecha de Muestreo</b>	26 de marzo de 2019	
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-5	
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--	
<b>Muestreo realizado por</b>	--	
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia	
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,5°C	H= 46%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Uma muestra de agua superficial CPW-5 Lab# 175-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	2000
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Uma muestra de agua superficial CPW-5 Lab# 175-19</b>
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	2540-D	2,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	258,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	1,9
Turbiedad	NTU	2130-B	7,3
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Uma muestra de agua superficial CPW-4 Lab# 175-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 175-19	Una muestra de agua superficial CPW-5. Chame y Bejuco, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 82-2019*  
Licenciado Enzo De Gracia  
Químico-Idoneidad No.0540

Nº 0115

Página 1 de 1

**URS**

Gerente del Proyecto:

Kathia Barahona

Teléfono: 265-0601/02/03

Ave. Samuel Lewis y Calle 54

Obarrio, Torre Generali, Piso PH

Panamá, Ciudad de Panamá

Tels. 265-0601/206-0602 . Fax. 265-0605

Correo: kathia.barahona@arecom.com

Muestreador(es): E. Montenegro

V. Valentín

Laboratorio: CIAQSA

No. Cotización:

26/03/19

Nombre del Proyecto:

EsTA Corredor de Playa Fase II

Ubicación del Muestreo:

Chame y Bejuco

Fecha:

26/03/19

Ubicación del Muestreo:

Chame y Bejuco

Fecha:

26/03/19

Gerente del Proyecto:

Kathia Barahona

Teléfono: 265-0601/02/03

Correo: kathia.barahona@arecom.com

Muestreador(es): E. Montenegro

V. Valentín

Laboratorio: CIAQSA

No. Cotización:

26/03/19

Código de Muestra:

CPW-1

Código de Matriz:

AS

(S=Simple/C=Compuesta)

Toma de Muestra:

CPW-1

Fecha:

26/03/19

Hora:

11:00 AM

Tipo de Muestra:

AS

(S=Simple/C=Compuesta)

CONDICIONES DE LAS MUESTRAS:

Acetato y grasas

Griferías Fugas

DBD

Solídos Totales

Solídos Suspensión

Lubricidad

OBSERVACIONES:

CPW-1 registro salinidad 3.95%

Eduardo Montenegro

26/3/19

6:48 PM

ENTREGADA POR:

Eduardo Montenegro

26/3/2017

6:18 PM

Entregada con Hielo (Sí/No):

Sí

Señal de custodia (Sí/No):

Sí

Muestras intactas (Sí/No):

Sí

RECIBIDA POR:

Eduardo Montenegro

26/3/2017

6:18 PM

Temp. (°C):

18

CONDICIONES DE LAS MUESTRAS:

CPW-1 registro salinidad 3.95%

Eduardo Montenegro

26/3/19

6:48 PM

Entregadas con Hielo (Sí/No):

Sí

Señal de custodia (Sí/No):

Sí

Muestras intactas (Sí/No):

Sí

Códigos de Matriz: Agua potable (AP), Agua Superficial (AS), Agua Residual (AR), Agua Subterránea (UW), Agua Salada (SW), Suelo (S), Sedimentos(Sed), Otros (O)

Calle Andrés Mojica  
San Francisco # 15  
Teléfono: 226-5936  
E-mail: soquib@wipet.com



Nº de Trabajo:

No 9486

# Centro de Investigaciones Químicas, S. A.

## RECIBO DE MUESTRAS IAQ- 82-2019.

## DATOS ADMINISTRATIVOS

CONFECCIONAR INFORME A NOMBRE DE:

URS Holdings Inc.

CONFECCIONAR FACTURA A NOMBRE DE:

URS Holdings Tax.

DATOS DEL CONTACTO (Nombre, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico)

Ing. Ruth Pachano 265-0601

## DATOS DE LA(S) MUESTRA(S)

Fecha de la (s) muestra (s)	26-3-2019	Hora de Toma de Muestra (s)	11:10 AM - 2:10 PM
-----------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------

## DETALLE DE LA(S) MUESTRA(S)

Cantidad de Muestra	Tipo de Envase	Muestreo Realizado por		
		P	V	E
2-4				
4/0				

1,40 muestras de Agua  
Superficie  
- CPW-1 - CPW-5  
- CPW-2  
- CPW-3  
- CPW-4

Lugar de Muestreo

Chama y Bajío, Rro. de Panamá Este.

## ANÁLISIS REQUERIDOS

ST, SS, DBOs, CF,  
Ay6, ND.

Clasa  
Coralia

## OBSERVACIONES

Proyecto: EsIA Lomada de Baja  
Fase II.

S13 ADM

Entregadas por: Eduardo Montaña

Recibidas por: EN

Fecha: 26-3-2019

Hora: 6:18 pm



**INFORME DE ANÁLISIS**  
**Agua Superficial**

**IAQ 84-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	27 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-6		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,7°C		H= 48%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-6 Lab# 181-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	4100
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-6 Lab# 181-19</b>
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	22,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	224,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	<1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	13,0
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-6 Lab# 181-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 181-19	Una muestra de agua superficial CPW-6. Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 84-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	27 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-7		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,7°C	H= 48%	

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-7 Lab# 182-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	5800
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-7 Lab# 182-19</b>
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	6,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	192,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	2,3
Turbiedad	NTU	2130-B	4,7
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-7 Lab# 182-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 182-19	Una muestra de agua superficial CPW-7. Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

IAQ 84-2019  
Licenciado Enzo De Gracia  
Químico-Idoneidad No.0540



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 84-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.	
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II	
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019	
<b>Fecha de Muestreo</b>	27 de marzo de 2019	
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-11	
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--	
<b>Muestreo realizado por</b>	--	
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia	
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,7°C	H= 48%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-11 Lab# 183-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	700
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-11 Lab# 183-19</b>
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	2540-D	2,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	246,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	4,6
Turbiedad	NTU	2130-B	4,8
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-11 Lab# 183-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 183-19	Una muestra de agua superficial CPW-11. Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**

CADENA DE CUSTODIA

N.º 0118

Página 1 de 1

Nombre del Proyecto: <b>Corredor de Playa Fase II</b>		Gerente del Proyecto: <b>Kathleen Barahona</b>		Ubicación del Muestreo: <b>Chame</b>		Teléfono: <b>265-0601/02/03</b>		Correo: <b>Kathleen.barahona@ecem.com</b>		Ave. Samuel Lewis y Calle 54 Obarrio, Torre Generali, Piso PH Panamá, Ciudad de Panamá Tels. 265-0601/206-0602 · Fax. 265-0605	
Fecha: <b>27/03/2019</b>		Laboratorio: <b>CIQSA</b>		No. Cotización:							
Nº	Código de Muestra	Toma de Muestra		# de Recipientes		Análisis Requeridos					
		Fecha	Hora								
1	CPW-6	AS	27/3/19	11:00 AM	3						
2	CPW-7	AS	27/3/19	11:50 AM	3						
3	CPW-11	AS	27/3/19	1:15 PM	3						
OBSERVACIONES:											
<b>CPW-11: Cuerpo de agua con caudal discontinuo.</b>											
RECIBIDA POR:		ENTREGADA POR:		CONDICIONES DE LAS MUESTRAS		Temp. (°C):					
<b>Edward C. Montenegro</b> <i>27/3/2019 3:39pm</i>		<b>Enzo Delgado</b> <i>27/3/2019 3:39pm</i>				Entregadas con Hielo (Sí/No):					
						Sello de custodia (Sí/No):					
						Muestras intactas (Sí/No):					

Códigos de Matriz: Agua potable (AP), Agua Residual (AR), Agua Superficial (AS), Agua Subterránea (UW), Suelo (S), Sedimentos(Sed), Otros (O)

Calle Andrés Mojica  
San Francisco # 15  
Teléfono: 226-5936  
E-mail: soquib@wipet.com



Nº de Trabajo:

Nº

9488

## Centro de Investigaciones Químicas, S. A.

## RECIBO DE MUESTRAS IAQ- 84-2019

## DATOS ADMINISTRATIVOS

CONFECCIONAR INFORME A NOMBRE DE:

CONFECCIONAR FACTURA A NOMBRE DE:

URS Holdings Inc.

URS Holdings Inc.

DATOS DEL CONTACTO (Nombre, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico)

Ing. Kathia Braham / 265 0601

## DATOS DE LA(S) MUESTRAS(S)

Fecha de la (s)  
muestra (s)

27-3-2019

Hora de Toma  
de Muestra (s)

10:00 AM - 11:15 pm

## DETALLE DE LA(S) MUESTRA(S)

Cantidad de Muestra	Tipo de Envase	Muestreo Realizado por		
		P	V	E
2.1L		✓	✓	✓

Lugar de  
Muestreo

Chamá, Pro. del Litoral de Dto.

CIAQ  
COPIA

## ANÁLISIS REQUERIDOS

ST, SS, DBOD<sub>5</sub>, CF,  
Ay6, NTU

## OBSERVACIONES

Proyecto: Construcción de Playa Fase II.

Entregadas por: Edward Montenegro

Recibidas por: DEDO

Fecha: 27-3-2019

Hora: 3:37 pm



**INFORME DE ANÁLISIS**  
**Agua Superficial**

**IAQ 87-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.	
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II	
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019	
<b>Fecha de Muestreo</b>	28 de marzo de 2019	
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-13	
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--	
<b>Muestreo realizado por</b>	--	
<b>Lugar de Muestreo</b>	San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia	
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,9°C	H= 46%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-13 Lab# 191-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	1500
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-13 Lab# 191-19</b>
Sólidos Suspensidos Totales	mg/L	2540-D	1,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	234,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	2,6
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-13 Lab# 191-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 191-19	Una muestra de agua superficial CPW-13. San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

IAQ 87-2019  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 87-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	28 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-17		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,9°C	H= 46%	

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-17 Lab# 192-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	2600
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-17 Lab# 192-19</b>
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	1,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	94,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	1,5
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-17 Lab# 192-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

<b>Identificación de Muestras</b>		
<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 192-19	Una muestra de agua superficial CPW-17. San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 87-2019*  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 87-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	28 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-22		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,9°C	H= 46%	

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	Una muestra de agua superficial CPW-22 Lab# 193-19
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	1900
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	Una muestra de agua superficial CPW-22 Lab# 193-19
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	<0,1
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	68,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	<1,0
Turbiedad	NTU	2130-B	1,1
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	Una muestra de agua superficial CPW-22 Lab# 193-19
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 193-19	Una muestra de agua superficial CPW-22. San Carlos, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 87-2019*  
Licenciado Enzo De Gracia  
Químico-Idoneidad No.0540

CADENA DE CUSTODIA

N° 0117

Página / de /

Nombre del Proyecto: <b>Carretera de Playa Fase II</b>		Gerente del Proyecto: <b>Kathia Barrechong</b>	
Ubicación del Muestreo: <b>San Carlos</b>		Teléfono: <b>265-0601/02/03</b>	
Fecha: <b>28/03/2019</b>		Correo: <b>Kathia.barrechong@aecom.com</b>	
Laboratorio: <b>CQSA</b>		Muestreador(es): <b>E. Montenegro V. Valentín</b>	
No. Cotización: <b>28/03/2019</b>			
Nº	Código de Muestra	Toma de Muestra	
		Fecha	Hora
1	CPW-13 AS	28/3/19	10:31 AM
2	CPW-17 AS	28/3/19	11:21 AM
3	CPW-22 AS	28/3/19	12:05 PM
Código de Matriz			
Tipo de Muestra (S=Simple/C=Compleja)			
# de Recipientes			
Análisis Requeridos			
Sólidos Totales			
Sólidos Suspensos			
Glicofanes Focales			
Acetatos y Grasas			
Turbidez			
Preservantes			
0. Ninguno			
1. HSO			
2. HNO			
3. HCl			
4. NaOH			
5. NaSO			
6. MeOH			
7. Otros			

Códigos de Matriz: Agua potable (AP), Agua Superficial (AS), Agua Residual (AR), Agua Subterránea (UW), Agua Salada (SW), Suelo (S), Sedimentos (Sed), Otros (O)

Calle Andrés Mojica  
San Francisco # 15  
Teléfono: 226-5936  
E-mail: soquib@wipet.com



Nº de Trabajo:

No

9491

## Centro de Investigaciones Químicas, S. A.

RECIBO DE MUESTRAS IAQ- 87-2019

## DATOS ADMINISTRATIVOS

CONFECCIONAR INFORME A NOMBRE DE:

CONFECCIONAR FACTURA A NOMBRE DE:

URS Holdings Inc.

URS Holdings Inc.

DATOS DEL CONTACTO (Nombre, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico)

Tay. Vallenar Parahona 2650601

## DATOS DE LA(S) MUESTRA(S)

Fecha de la (s) muestra (s)	28-3-2019	Hora de Toma de Muestra (s)	10:30 AM - 12:00 pm.
-----------------------------	-----------	-----------------------------	----------------------

## DETALLE DE LA(S) MUESTRA(S)

Tres muestras de Agua Superficial	Cantidad de Muestra	Tipo de Envase		
		P	V	E
- CPW-13	2.1L	✓	✓	✓
- CPW-17	4L			
- CPW-22				

Muestreo Realizado por

Caja de Pensiones y Jubilaciones de la Seguridad Social (COPIA)

Lugar de Muestreo San Carlos Pro. de Bismarck Sector Playa

CIQ S13 ADM

## ANÁLISIS REQUERIDOS

ST, SS, DBOs, CF, Aq6,  
NTD.

## OBSERVACIONES

Proyecto: Corredor de Playa Fase II.

Entregadas por: Edmundo MontañezRecibidas por: RGFecha: 28-3-2019Hora: 11:58 pm



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 90-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.	
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II	
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019	
<b>Fecha de Muestreo</b>	29 de marzo de 2019	
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-23	
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--	
<b>Muestreo realizado por</b>	--	
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia	
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,7°C	H= 45%

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-23 Lab# 196-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	1000
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-23 Lab# 196-19</b>
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	2,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	194,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	2,1
Turbiedad	NTU	2130-B	3,6
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-23 Lab# 196-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 196-19	Una muestra de agua superficial CPW-23. Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 90-2019*  
Licenciado Enzo De Gracia  
Químico-Idoneidad No.0540



**INFORME DE ANÁLISIS  
Agua Superficial**

**IAQ 90-2019**

<b>Usuario</b>	URS Holdings Inc.		
<b>Proyecto</b>	EsIA Corredor de Playa Fase II		
<b>Fecha de Informe</b>	4 de abril de 2019		
<b>Fecha de Muestreo</b>	29 de marzo de 2019		
<b>Muestra</b>	Una muestra de agua superficial CPW-24		
<b>Procedimiento de Muestreo Utilizado</b>	--		
<b>Muestreo realizado por</b>	--		
<b>Lugar de Muestreo</b>	Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá		
<b>Analistas</b>	Lic. Enzo De Gracia		
<b>Condiciones Ambientales del Laboratorio</b>	T°= 23,7°C	H= 45%	

<b>Parámetros Bacteriológicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-24 Lab# 197-19</b>
Coliformes Fecales	CFU/100mL	9222-D	1700
<b>Parámetros Físico Químicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-24 Lab# 197-19</b>
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	2540-D	2,0
Sólidos Totales	mg/L	2540-B	294,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L	5210-B	2,0
Turbiedad	NTU	2130-B	1,6
<b>Parámetros Orgánicos</b>		<b>Standard Method No.</b>	<b>Una muestra de agua superficial CPW-24 Lab# 197-19</b>
Aceites y Grasas	mg/L	5520-B	<0,1

**Identificación de Muestras**

<b>Identificación de Laboratorio</b>	<b>Identificación</b>	<b>Ubicación Satelital</b>
Lab # 197-19	Una muestra de agua superficial CPW-24. Chame, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá	--

**Importante:** Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio. Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días.

*IAQ 90-2019*  
**Licenciado Enzo De Gracia**  
**Químico-Idoneidad No.0540**

CADENA DE CUSTODIA

Nº 0119

Página 1 de 1

URS						
Nombre del Proyecto: <i>Corredor de Playas (Tramo II)</i>		Gerente del Proyecto: <i>Kathie Barahona</i>				
Ubicación del Muestreo: <i>Chame</i>		Teléfono: 265-0601/02/03 Correo: <i>kathie_barahona@recom.com</i>				
Fecha: <i>29/3/2019</i>		Muestreador(es): <i>V. Valentín</i>				
Laboratorio: <i>CTQSA</i>		No. Cotización: <i>29/3/2019</i>				
Nº	Código de Muestra	Toma de Muestra			Análisis Requeridos	
		Fecha	Hora	# de Recipientes	Preservantes	
Código de Matriz						
(S=Simple/C=Compuesta)						
Tipo de Muestra						
Suelos Totales						
Suelos Suspensos						
Células Focales						
Acetatos y grasas						
Turberidad						
Análisis Requeridos						
No. Cotización:		Toma de Muestra		Análisis Requeridos		
29/3/2019		29/3/2019		Análisis Requeridos		
1 CPW-23		AS		# de Recipientes		
2 CPW-24		AS		Preservantes		
1 CPW-23		AS		0. Ninguno		
2 CPW-24		AS		1. H2O		
3 CPW-23		AS		2. HNO		
4 CPW-24		AS		3. HCl		
5 CPW-23		AS		4. NaOH		
6 CPW-24		AS		5. NaSO		
7 CPW-23		AS		6. MeOH		
8 CPW-24		AS		7. Otros		
OBSERVACIONES:						
<i>Río Chame CPW-23: Río con olor marisco</i>						
ENTREGADA POR: <i>V. Valentín</i>						
RECIBIDA POR: <i>Franco Díaz</i>						
CONDICIONES DE LAS MUESTRAS						
Temp. (°C):						
Entregadas con Hielo (Sí/No):						
Sellos de custodia (Sí/No):						
Muestras intactas (Sí/No):						
Fecha: <i>29/3/2019</i> Hora: <i>4:09 PM</i>						
Fecha: <i>29/3/2019</i> Hora: <i>4:09 PM</i>						
Fecha: <i>29/3/2019</i> Hora: <i>4:09 PM</i>						
Fecha: <i>29/3/2019</i> Hora: <i>4:09 PM</i>						
Códigos de Matriz: Agua potable (AP), Agua Superficial (AS), Agua Residual (AR), Agua Subterránea (UW), Agua Salada (SW), Suelo (S), Sedimentos(Sed), Otros (O)						

Calle Andrés Mojica  
San Francisco # 15  
Teléfono: 226-5936  
E-mail: soquib@wipet.com



Nº de Trabajo:

Nº 9494

**Centro de Investigaciones Químicas, S. A.**  
**RECIBO DE MUESTRAS IAQ- 90-2019**

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

CONFECCIONAR INFORME A NOMBRE DE:

URS Holdings Inc.

CONFECCIONAR FACTURA A NOMBRE DE:

URS Holdings Inc.

DATOS DEL CONTACTO (Nombre, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico)

Day. Kathia Bonilla 2650601

**DATOS DE LA(S) MUESTRA(S)**

Fecha de la (s) muestra (s)	29-3-2019	Hora de Toma de Muestra (s)	11:05 AM - 11:55 AM
-----------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------

**DETALLE DE LA(S) MUESTRA(S)**

Cantidad de Muestra	Tipo de Envase	Muestreo Realizado por		
		P	V	E
2	2	✓	✓	✓

**Dos muestras de Agua Superficie**

- CPW-23
- CPW-24

**CIQSA COPIA**

CIQ S13 ADM

Lugar de Muestreo	Chancay, Prov. de Panamá de los
-------------------	---------------------------------

**ANÁLISIS REQUERIDOS**

ST, SS, DRD, KF, Ag6  
NO3

**OBSERVACIONES**

Proyecto Construcción de Playa  
Tigres II.

Entregadas por: Verónica Valente

Recibidas por: DEVS

Fecha: 29-3-2019

Hora: 11:09 pm