

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: 98
Fecha de solicitud: 3/10/2019

Proyecto: RECUPERACION DE FINCA POR
INUNDACION MARINA

Categoría: II Expediente: DEIA-II-F-106-2019

Provincia: PANAMA OESTE
Distrito: CHAME

Corregimiento: PUNTA CHAME.

Técnico Evaluador solicitante: JORGE SANCHEZ
Nivel Central: DEIA Dirección Regional de: NIVEL CENTRAL.

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM EN WGS 84

-VERIFCAR LA COORDENADA N°2
-LAS COORDENADAS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 SE LOCALIZAN SOBRE EL
LIMITE DEL AREA DE USO MULTIPLE BAHIA DE CHAME
-LAS COORDENADA 11, 12 Y 13 SE LOCALIZAN EN EL ESTERO.
-SE RECOMINDA VERIFICAR EN CAMPO LA UBICACION DE LAS
COORDENAS RESPECTO AL AREA PROTEGIDA.

Procesado por: JESUS DIMAS MARTINEZ MORENO


Fecha de Entrega: 3/10/2019

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario

7



6



ESTE MAPA FUE HECHO SOBRE LA BASE
PROYECCION UNIVERSAL DE MERCATOR, ZONA 17,
DATO HORIZONTAL: DATO NORTEAMERICANO, 1927,
ELIPSOIDE: CLAVIER, 1866, (Norte America)
Base-Mapa Topografico Escala 1:50,000

DIRECCION DE AMBIENTE
MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

RECUPERACION DE FINCA POR

INUNDACION MARINA

PROVINCIA DE PANAMA OESTE

DISTRITO DE CHAME

CORREGIMIENTO DE PUNTA CHAME

COORDENADAS DEL PROYECTO:

SOLICITUD N° 98 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2010

JESUS DIAZ G.M.

(5)

Mapa sin título

Escribe una descripción para tu mapa.

