



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: 16
Fecha de solicitud: 14/10/2019

Proyecto: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO VIAL SISTEMA DE DRENAJE Y SISTEMA ELECTRICO EN EL COE DE CURUNDU

Categoría: 1 Expediente: _____

Provincia: PANAMA
Distrito: PANAMA

Corregimiento: CURUNDU _____

Técnico Evaluador solicitante: PMA METRO _____
Nivel Central: _____ Dirección Regional de PMA METRO _____

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Procesado por: JESUS DIMAS MARTINEZ MORENO

Fecha de Entrega: 15/10/2019 _____

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario