


# **INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE APLICACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION**

## **PROYECTO:**

**"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZALEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, ESPECIFICAMENTE AL CENTRO EDUCATIVO LOMA DE LOS GONZALEZ**



**Ubicado en el Corregimiento de El Cristo, Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé**

**Promotor: MEDUCA**

**Preparado por: Arroyo y Asociados, S.A.**



**Auditor Ambiental: Isabel Murillo DIPROCA-AA029-2015/ACT-2017**

**agosto 2019**