

# **THE SANDS AVENIDA BALBOA**



**Promotor Desarrollos y Proyectos Istmeños, S.A.**

**Septiembre 2019**

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Nombre del Proyecto	<b>The Sands Avenida Balboa</b>
Promotor	<b>Desarrollos y Proyectos Istmeños, S.A.</b>
Representante Legal	<b>Einar Alberto González Batista</b>
Ubicación del proyecto	<b>Corregimiento de Calidonia, distrito y provincia de Panamá. Avenida Balboa</b>
Resolución de aprobación	<b>DRPM-IA-048-2017, de 2 de marzo de 2017</b>
Modificación	<b>DRPM-IA- MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>
Informe de Cumplimiento	<b>Segundo Informe de Cumplimiento</b>
Auditor Ambiental	 <b>Ing. Diana Velasco</b> <b>DIPROCA-AA-032-2017/act.2019</b>
Período del Informe	<b>Julio - Septiembre 2019</b>

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

<b>INDICE GENERAL</b>		<b>PÁG.</b>
<b>1</b>	Introducción	4
<b>2</b>	Aspectos Técnicos	5
	a. Breve descripción del proyecto	
	b. Equipos utilizados en el proyecto, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante las etapas del proyecto y soluciones propuestos	7
	c. Datos de producción	7
<b>4</b>	Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental (Cronograma de Cumplimiento) y Resolución de Aprobación	7
<b>5</b>	Nivel de Cumplimiento del PMA, adendas y Resolución de aprobación.	7
<b>6</b>	Objetivos	8
<b>7</b>	Metodología	8
<b>8.</b>	Observaciones y Recomendaciones generales para el promotor	15
<b>9</b>	Anexos	16

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

### **INTRODUCCIÓN**

La promotora Desarrollos y Proyectos Istmeños, S.A., presenta el Segundo Informe de Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de aprobación DRPM-IA - 048-2017, de 2 de marzo de 2017, Modificado mediante Resolución DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio del Ambiente, al Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, “**THE SANDS AVENIDA BALBOA**”.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), predice todos los posibles Impactos Ambientales que pudieran ocasionar, la actividad de construcción arquitectónica de dos torres, área comercial, estacionamientos, por lo que es necesario realizar el seguimiento y control ambiental y de seguridad de higiene ocupacional por parte de la empresa para tomar las medidas preventivas y correctivas de manera de llevar el proyecto de manera sostenible con el ambiente, no afectar a los moradores del área y a los trabajadores.

El proyecto “**THE SANDS AVENIDA BALBOA**”, inició construcción en el mes de diciembre de 2018, y el período al que corresponde el informe (julio a septiembre de 2019), evidenció un avance del proyecto del 23%, de acuerdo a la información suministrada por la empresa constructora (Ver documentación fotográfica en los Anexos).

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### 2. ASPECTOS TÉCNICOS

#### A. Breve Descripción del Proyecto.

El proyecto “**THE SANDS AVENIDA BALBOA**” se desarrollará en la finca con código de ubicación 8704, Folio Real N° 26869(F). El proyecto “**THE SANDS AVENIDA BALBOA**” está situado en la Avenida Balboa, la avenida más prestigiosa de la Ciudad de Panamá y frente a la Cinta Costera; a pocos pasos de la Línea 1 de Metro (5 de mayo y Lotería), paradas de metro bus y muy cerca del Casco Viejo, supermercados, hospitales y mucho más. Compuesto por 3 plantas subterráneas y 42 niveles de altura, distribuidos de la siguiente forma:

- **Niveles -100 @ -300:** están compuestos por 376 estacionamientos dedicados para el área comercial del edificio y zonas destinadas a depósitos.
- **Nivel 000:** está compuesto por un total de 4 lobby: 3 lobby destinados a las áreas residenciales y 1 lobby dedicado al área comercial. También nos encontramos 12 unidades de locales comerciales, acceso a los estacionamientos superiores e inferiores, y alrededor del edificio nos encontramos grandes aceras y amplios jardines.
- **Nivel 100:** está compuesto por un total de 12 locales comerciales con superficies variadas
- **Nivel 200:** estarán compuestos por 49 estacionamientos, 7 locales comerciales de diferentes tamaños y todos con vista a la Avenida Balboa. También cuenta con varias zonas destinadas a depósitos.
- **Nivel 300 @ 400:** está compuestos por 50 estacionamientos cada nivel, 13 locales comerciales de diferentes tamaños y todos con vista a la Avenida Balboa. También cuenta con varias zonas destinadas a depósitos.
- **Nivel 500 @ 600:** está compuestos por 75 estacionamientos en cada nivel y cuenta con varias zonas destinadas a depósitos.
- **Niveles 700:** están compuestos por aproximadamente 78 estacionamientos y cuenta con varias zonas destinadas a depósitos.

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

**- Nivel 800:** se encuentra el área social del edificio compuesta por piscina de niños, piscina de adultos, jacuzzi, mini sala de cine, área de niños, área de juegos, BBQ, zona de billares, gimnasio, baños, 2 locales comerciales y una amplia zona ajardinada.

**-Niveles 900 @ 1000:** está compuesto por un total de 21 unidades de apartamentos por nivel, desglosado de la siguiente manera: 19 apartamentos típicos de 33m<sup>2</sup>; 1 apartamento de punta con balcón de 112.11m<sup>2</sup> y otra punta con balcón de 76.57m<sup>2</sup>. En cada planta nos encontramos un amplio lobby para separar la torre 100 de la torre 200.

**-Niveles 1300 @ 1400:** está compuesto por un total de 13 unidades de apartamentos por nivel, desglosado de la siguiente manera: 11 apartamentos típicos de 50m<sup>2</sup>; 1 apartamento de punta con balcón de 112.11m<sup>2</sup> y otra punta con balcón de 76.57m<sup>2</sup>. En cada planta nos encontramos un amplio lobby para separar la torre 100 de la torre 200.

**-Niveles 1100@1200, 1500@2400, 3000@3400:** está compuesto por un total de 14 unidades de apartamentos por nivel, desglosado de la siguiente manera: 12 apartamentos típicos de 50m<sup>2</sup>; 1 apartamento de punta con balcón de 112.11m<sup>2</sup> y otra punta con balcón de 76.57m<sup>2</sup>. En cada planta nos encontramos un amplio lobby para separar la torre 100 de la torre 200.

**-Niveles 2500:** está compuesto por un total de 19 unidades de apartamentos por nivel, desglosado de la siguiente manera: 17 apartamentos típicos de 33m<sup>2</sup>; 1 apartamento de punta con balcón de 112.11m<sup>2</sup> y otra punta con balcón de 76.57m<sup>2</sup>. En cada planta nos encontramos un amplio lobby para separar la torre 100 de la torre 200.

**-Niveles 2600 @ 2700:** está compuesto por un total de 15 unidades de apartamentos por nivel, desglosado de la siguiente manera: 13 apartamentos típicos de 33m<sup>2</sup>; 1 apartamento de punta con balcón de 250m<sup>2</sup> y otra punta con balcón de 76.57m<sup>2</sup>. En cada planta nos encontramos un amplio lobby para separar la torre 100 de la torre 200.

**-Niveles 2800 @ 2900:** está compuesto por un total de 10 unidades de apartamentos por nivel, desglosado de la siguiente manera: 8 apartamentos típicos de 72m<sup>2</sup>; 1 apartamento de punta con balcón de 112.11m<sup>2</sup> y otra punta con balcón de 76.57m<sup>2</sup>. En cada planta nos encontramos un amplio lobby para separar la torre 100 de la torre 200.

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

**-Niveles 3500:** están destinado para uso múltiple comercial con una superficie aproximada de 1,036.54m<sup>2</sup> por nivel.

**-Niveles 3600:** está destinado para SKY BAR con diversos bares. Esta última planta está preparada para ser el SKY más modernos y grande de Centro América.

b. Equipo utilizado en el proyecto, personal avance de actividades y problemas enfrentado durante las etapas del proyecto y soluciones propuestas.

- J Retroexcavadora
- J Camiones Volquete
- J Camiones mezcladores de concreto
- J Grúa eléctrica
- J Carpinteros, Albañiles, Reforzadores, Soldadores, Ayudantes

c. Datos de producción o uso y problemas que se presenten.

No aplica el proyecto se encuentra en la fase de construcción y no se ha presentado problemas en el proyecto.

4. Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental

La programación de las actividades se presenta en este informe con las medidas establecidas en el PMA y su Resolución de aprobación y modificación.

5. Nivel de cumplimiento del PMA, adendas y Resolución de aprobación.

En este periodo el promotor se encuentra cumpliendo 100% lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y en la Resolución de aprobación se cumple un 81.3%, no cumple un 6.2% y no aplica 12.5%.

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

### **6. OBJETIVO**

1. Verificar el cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y de la Resolución de aprobación DRPM-IA-048-2017, del 2 de marzo de 2017, Modificado mediante Resolución DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.
2. Elaboración del Informe de Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental Categoría I “
3. Cumplimiento de las normativas ambientales con las autoridades competentes.

### **7. METODOLOGÍA**

La metodología utilizada:

- ]/ Inspección de campo.
- ]/ Fotografías
- ]/ Evaluación de cada una de las medidas establecidas versus las actividades ejecutadas en el proyecto.

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION <b>RESOLUCION DRPM-IA-048 -2017 de 2 de marzo 2017</b> <b>Modificado mediante RESOLUCIÓN DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
Artículo 2: ADVERTIR al PROMOTOR del proyecto THE SANDS AVENIDA BALBOA, que deberá incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución y de la normativa ambiental vigente.	<input checked="" type="checkbox"/>		Se cumple con todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución y de la normativa ambiental vigente	
a. Tramitar en la Dirección Regional de Panamá Metropolitana el pago en concepto de la Indemnización Ecológica, por lo que contará con treinta (30) días hábiles, previo inicio de construcción. El promotor deberá contar con la aprobación de la Resolución de Indemnización Ecológica, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución AG-0235-2003 de 12 de junio de 2003.			No aplica en el área de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental no existía cubierta vegetal.	
b. Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en lugar visible, con el contenido establecido en formato adjunto.	<input checked="" type="checkbox"/>		Se cumple con la medida, el letrero esta en un área visible.	Foto No.1
c. Construir una cerca perimetral, la cual servirá de protección y realizar los trabajos de desarrollo dentro de la misma.	<input checked="" type="checkbox"/>		Cuenta con su cerca perimetral para protección del proyecto.	Foto No. 16 y 17
d. Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana	<input checked="" type="checkbox"/>		Se presenta el segundo Informe de Cumplimiento.	

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION <b>RESOLUCION DRPM-IA-048 -2017 de 2 de marzo 2017</b> <b>Modificado mediante RESOLUCIÓN DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
un (1) Informe cada tres (3) meses una vez iniciado fase de construcción, un (1) informe final; sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta Resolución. Estos informes deberán ser elaborado por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente e independiente del promotor. Se deberá entregar un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).				
e. Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.	<b>X</b>		Hasta el momento de ejecución del proyecto no hay hallazgo de objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.	
f. Cumplir con la Ley 6 de 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.	<b>X</b>		En el proyecto no se maneja residuos aceitosos derivados de hidrocarburo.	
g. Responsabilizarse del Manejo Integral de los Desechos Sólidos que se generarán en el área de desarrollo del proyecto, con su respectiva ubicación final, durante las fases de construcción,	<b>X</b>		Se responsabilizan del manejo integral de sus desechos sólidos.	Copia de la disposición final de los desechos sólidos Anexo No. 4

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION <b>RESOLUCION DRPM-IA-048 -2017 de 2 de marzo 2017</b> <b>Modificado mediante RESOLUCIÓN DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
operación y abandono; cumpliendo con la Ley 66 de 10 de noviembre de 1946- Código Sanitario.				
h. Cumplir con el Decreto Ejecutivo No.2 de 15 de febrero de 2000, que reglamenta la salud, la higiene en la industria de la construcción.	X		Cumple con el Decreto No. 2 de 15 de febrero de 2000, que reglamenta la salud, la higiene en la industria de la construcción.	Evidencia presentada en el primer informe.
i. El promotor del proyecto deberá contar con un Plan de Contingencia para el caso de derrames de hidrocarburos durante la fase de construcción del proyecto.		X	En el proyecto se maneja hidrocarburo, por lo que se deberá elaborar el Plan de Contingencia.	
j. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000, que reglamenta la descarga de efluentes líquidos directamente al sistema de recolección de aguas residuales.			No aplica se encuentran en fase de construcción	
k. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 que adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial para el Control de la Contaminación Atmosférica en ambientes de Trabajos producidas por sustancias químicas.	X		La empresa constructora las pocas sustancias químicas que maneja en el proyecto le tiene un control a las mismas, solamente le falta la ubicación de las hojas de seguridad d ellos productos.	
l. Cumplir con el Decreto No. 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para	X		Se cumple el proyecto se encuentra en un área de alto	

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION <b>RESOLUCION DRPM-IA-048 -2017 de 2 de marzo 2017</b> <b>Modificado mediante RESOLUCIÓN DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.			trafico vehicular todo el día.	
m. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 sobre Higiene y Seguridad en ambiente de trabajo donde se genera vibraciones.	X		Se cumple con la norma se le dota del equipo de protección a los trabajadores	Anexo No. 3 Listados de dotación de los equipos de seguridad
Artículo 5. Advertir al Promotor, que, si decide desistir de manera definitiva del proyecto, obra o actividad, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, antes de la fecha en que pretende iniciar la implementación de su Plan de Recuperación Ambiental y de Abandono.	X		No se tiene previsto desistir del proyecto.	
Artículo 6: Advertir al Promotor, que deberá presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación del proyecto The Sands Avenida Balboa, de conformidad con el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012.	X		El proyecto presento una modificación el cual fue aprobado mediante Resolución DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.	Resolución de modificación fue presentada en el primer informe de cumplimiento.

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
Se trabajará en horario diurno de lunes a viernes 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 7:30 a.m. a 12:30 m.d.	X		Se cumple con el horario de trabajo	
Procurar cumplir con la DGNTI-COPANIT 44-2000 y el Decreto 306 de control de Ruidos	X		Se cumple con el Decreto 306 de control de ruidos.	
Registros de las revisiones, mantenimiento e imprevisto del equipo.	X		Se lleva el registro, de mantenimiento	Anexo No.4 Copia de los formularios de los registros de mantenimiento de equipos y maquinarias
Mantenimiento Preventivo (PTS, CO y CO <sub>2</sub> )	X		Se cumplen con los mantenimientos preventivos.	Anexo No.4 Copia de los formularios de los registros de mantenimiento de equipos y maquinarias
Humedecer el terreno para evitar la erosión del suelo por efecto de los vientos en época seca.	X		Durante la época seca se realiza y de igual manera se efectúa en la época lluviosa	
Observar la ubicación de los receptáculos con tapas	X		Cuentan con los receptáculos de desechos sólidos.	
Los materiales deben estar protegidos en un área delimitada para ellos así evitar se sean levantados por el viento.	X		Todo el material se encuentra dentro del área del proyecto.	Foto No.8 y 10

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION <b>RESOLUCION DRPM-IA-048 -2017 de 2 de marzo 2017</b> <b>Modificado mediante RESOLUCIÓN DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
Monitoreo de Calidad de aire ambiental	<b>X</b>		El monitoreo de calidad de aire se efectuará en para el mes de diciembre se presentará en el tercer informe.	
Verificar que los equipos que no estén en uso se apaguen (PTS, CO y CO2 emisiones vehiculares)	<b>X</b>		Se verifica por parte de la oficial de seguridad que se cumpla con esta medida.	
Los materiales deben estar protegidos en un área delimitada para ellos así evitar se sean levantados por el viento.	<b>X</b>		Todo el material se encuentra dentro del área del proyecto.	Foto No. 8 y 10
Áreas de acceso al público desinfectadas y libres de desechos	<b>X</b>		Se cumple con esta medida	
Letrinas portátiles en el área de trabajo	<b>X</b>		Cuentan con baños higiénicos y letrinas portátiles.	Foto No. 18,19 y 20
Verificar que los desechos no lleguen a los drenajes	<b>X</b>		Se verifica diariamente	
Verificar que las conexiones al alcantarillado estén en correcto funcionamiento	<b>X</b>		Se verifica diariamente	
Mantener cubículos para los desechos sólidos que se generen	<b>X</b>		Cuentan con los receptáculos de desechos sólidos	
Los materiales deben estar protegidos en un área delimitada para ellos así evitar se sean levantados por las aguas en época de lluvia	<b>X</b>		Todo el material se encuentra dentro del área del proyecto.	Foto No. 8 y 10
Verificar que el personal cuente con el equipo mínimo de seguridad, cascos, botas, arnés, líneas de vida,	<b>X</b>		Los trabajadores se le dota del equipo de protección personal.	Foto No. 23,24 y 25

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

MEDIDA DE MITIGACION <b>RESOLUCION DRPM-IA-048 -2017 de 2 de marzo 2017 Modificado mediante RESOLUCIÓN DRPM-IA-MOD-040-2018, de 23 de noviembre de 2018.</b>	CUMPLE		OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
	SI	NO		
chalecos, mascarillas en caso de trabajar con material respirable.				Anexo No.3 Listado de dotación de equipos de seguridad
Se instalarán todos los dispositivos y equipamientos exigidos según lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008 por medio de la cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción.	X		Se cumple con la seguridad, salud e higiene en la industria de la construcción	

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

Conclusiones y Recomendaciones para el promotor.

De acuerdo a la inspección y evaluaciones realizadas al proyecto de “THE SANDS AVENIDA BALBOA”, podemos indicar que las medidas de mitigación contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y la Resolución de Aprobación, se cumple en este período.

En este informe se presentan los avances de los trabajos que se realizan en este período.

### **RECOMENDACIONES**

- ✓ La empresa seguir cumpliendo con lo establecido en el EsIA, PMA y Resolución.
- ✓ Instalar los receptáculos para la disposición de los desechos domésticos
- ✓ Instalación de las letrinas portátiles de acuerdo a lo que establece la norma en lugares donde se encuentren los trabajadores.
- ✓ Mantener el área de tránsito vehicular limpia y libre de concreto.
- ✓ Implementar las medidas para evitar los posibles derrames de hidrocarburos en el proyecto.

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

Anexo No. 1

- ) Fotos

Anexo No. 2

- ) Copia de las listas de Capacitaciones

Anexo No. 3

- ) Copia del listado de dotación de los equipos de protección personal
- ) Copia de los Certificados de Fumigación

Anexo No. 4

- ) Copia de las Facturas de Disposición de desechos sólidos
- ) Copia de los registros de mantenimiento de equipos y maquinarias

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### ANEXO No. 1

Foto No. 1  
Letrero Informativo



Foto No. 2  
Letrero Informativo de Entrada y Salida



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Foto No. 3 y 4  
Avance del proyecto




## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Foto No. 5 y 6  
Avance del proyecto



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Foto No. 7 y 8  
Avance del proyecto



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Foto No.9 y 10  
Avance del proyecto



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Foto No. 11,12 y 13  
señalizaciones



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Foto No. 14 y 15  
Área de comedor de los trabajadores



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Fotos No 16 y 17  
Calles sin obstrucción por parte del proyecto




## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Fotos No. 18, 19 y 20  
Servicios higiénicos



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Fotos No.21  
Mural Informativo



Fotos No. 22  
Señalización eléctrico



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Fotos No. 23,24 y 25  
Trabajadores con equipo de protección personal



## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

# **ANEXO No. 2**

# **CAPACITACIONES**

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### Informe de Capacitación



Para: **Ingeniera Yarisel Agrazal**  
Ingeniero Residente/Proyecto The Sands

De: **Yazmina Hernández**  
SISO

Asunto: **Charla de seguridad del 17 de septiembre de 2019**

Tema: **condiciones y actos inseguros/ Puntos sobre seguridad**

Personal de The Sands con su debido equipo de seguridad

Contratista	Cantidad de Trabajadores	Actividades
DMR	236 Trabajadores	Estructura
Inegsa	17 Trabajadores	Eléctricos
Pipe Pluming	17 Trabajadores	Plomeros
<b>Subtotal 270</b>	<b>Administrativos 7</b>	<b>Total 277</b>

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

	
<p>En esta charla se habló sobre las condiciones y los actos inseguros , sobre puntos generales y si finalizo con unos puntos de seguridad.</p>	<p><b>Acto inseguro:</b> omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador que aumenta las posibilidades que ocurra un accidente.</p> <p><b>Condición insegura:</b> situación intrínseca en nuestro ambiente de trabajo que aumenta la posibilidad que un accidente ocurra.</p> <p><b>Prevención de riesgos</b> Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados de las actividades y tareas propias del trabajo.</p>

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### Listado de Capacitación



#### Charlas de Seguridad

Tema: Actos inseguros  
 Oficial de Seguridad: Joséma Hernandez  
 Duración de la charla: 45 minutos Fecha: 17 de Sept. 2019

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
1. Albito Rodriguez	9-710-743	Rupi plumb	Albito Rodriguez
2. Jorges Quiriz	8-342-556	The Sands	Jorges Quiriz
3. Dulceco octava	8-529-658	The Sands	Dulceco
4. Edwin Belista	8-775-215	The Sands	Edwin Belista
5. Eleser destillo	2-723-1082	The Sands	Eleser destillo
6. Acistides Areña	9-157-596	Plomeria (P)	Acistides Areña
7. Carlos Arcos	2-709-2085	The Sands	Carlos Arcos
8. Alberto Castro	8-520-482	Albarri	Alberto Castro
9. Luis Hernandez	8-859-627	The Sands	Luis Hernandez
10. Marcos Condeles	8-832-7	Plomeria	Marco Condeles
11. Ricardo Asias	8-719-1703	The Sands	Ricardo Asias
12. Rafaella Sosa	5-708-1035	The Sands	Rafaella Sosa
13. Fabiola Olay	4-231-443	El sol de ab	Fabiola Olay
14. Julian Javilla	4-782-949		Julian Javilla
15. Luis Hernandez	9-330-649		Luis Hernandez
16. Luis Sacristan	3-726-1258	The sands	Luis Sacristan
17. Carlos Rodriguez	9-495-923	Rupi plumb	Carlos Rodriguez
18. Irvin Sanchez	8-768-2206	Ripe plumb	Irvin Sanchez
19. Jon Carlos Solorzano	5-708-1083	The Sands	Jon Carlos Solorzano
20. Rafaela Pachard	8-818-1230	The Sands	Rafaela Pachard
21. Alexis Olivares	8-900-1579	The Sands	Alexis Olivares
22. Cecilia Chavarria	8-891-569		Cecilia Chavarria
23. Juan R. Tellez	8-888-2005		Juan R. Tellez
24. Luis Oros	6-53-726		Luis Oros
25. Luis P. Tellez	8-313-779	DMR	Luis P. Tellez
26. Luis P. Tellez	8-719-683	DMR	Luis P. Tellez
27. Luis del Valle	3-716-1703		Luis del Valle
28. Luis P. Tellez	9-704-1989		Luis P. Tellez
29. Luis P. Tellez	2-700-946	DMR	Luis P. Tellez
30. Luis Vazquez	2-134-28		Luis Vazquez

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Charlas de Seguridad

Tema: Actos inseguros  
 Oficial de Seguridad: José Rhinó Hernández  
 Duración de la charla: 45 minutos Fecha: 17 de Sept. 2019

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
31. <u>Diego Alejandro</u>	<u>8-391-70417</u>		<u>Miguel Hernández</u>
32. <u>Antonio C. Téllez</u>	<u>47-134-1243</u>		<u>José Rhinó Hernández</u>
33. <u>Miguel Hernández</u>	<u>8-976-2066</u>	<u>Estudiante</u>	<u>Miguel Hernández</u>
34. <u>Arni Caceres</u>	<u>9-719-1955</u>	<u>PLOMERO</u>	<u>Arni Caceres</u>
35. <u>Nicanga Clara</u>	<u>44-781-1702</u>	<u>Plomero</u>	<u>Nicanga Clara</u>
36. <u>Joel Sanchez</u>	<u>8-788-063</u>	<u>Plomero</u>	<u>Joel Sanchez</u>
37. <u>José Raúl Rodríguez</u>	<u>8-969-2183</u>	<u>Plomero</u>	<u>José Raúl Rodríguez</u>
38. <u>Jaqueline Sosa</u>	<u>9-237-114</u>	<u>Dogal</u>	<u>Jaqueline Sosa</u>
39. <u>Edmundo Ruiz</u>	<u>3</u>		
40. <u>Seba Tarcovio</u>	<u>8-986-160</u>	<u>Dogal</u>	<u>Seba Tarcovio</u>
41. <u>José Andrés Arias</u>	<u>E-8-99621</u>		<u>José Andrés Arias</u>
42. <u>Edmundo Bonilla</u>	<u>9-773-89</u>	<u>Dogal</u>	<u>Edmundo Bonilla</u>
43. <u>José Pinto</u>	<u>4-234-1441</u>	<u>ALBANILERIA</u>	<u>José Pinto</u>
44. <u>Arni Jata</u>	<u>8-958-53</u>	<u>Dogal</u>	<u>Arni Jata</u>
45. <u>Alejander Rodríguez</u>	<u>4-752-2315</u>	<u>Dogal</u>	<u>Alejander Rodríguez</u>
46. <u>Jonathan Arambula</u>	<u>8-949-2365</u>		
47. <u>Edmundo Salazar</u>	<u>8-802-132</u>	<u>Dogal</u>	<u>Edmundo Salazar</u>
48. <u>Edmundo Riquelme</u>	<u>9-152-835</u>	<u>D.M.R</u>	<u>Edmundo Riquelme</u>
49. <u>Eduardo Muñoz</u>	<u>8-719-1236</u>	<u>Dogal ingenieros</u>	<u>Eduardo Muñoz</u>
50. <u>Alberto Moreno</u>	<u>8-762-1691</u>	<u>D.M.R</u>	<u>Alberto Moreno</u>
51. <u>Johnny Pach</u>	<u>8-83-945</u>		<u>Johnny Pach</u>
52. <u>Julio C. Caceres</u>	<u>8-742-1873</u>	<u>D.M.R</u>	<u>Julio C. Caceres</u>
53. <u>José Hernández</u>	<u>8-867-1666</u>	<u>D.M.R</u>	<u>José Hernández</u>
54. <u>Orlando</u>	<u>9-202-059</u>	<u>D.M.R</u>	<u>Orlando</u>
55. <u>Orlando PUSA</u>	<u>9-124-2007</u>		
56. <u>Alfredo Caceres</u>	<u>9-711-1674</u>	<u>P.P.</u>	<u>Alfredo Caceres</u>
57. <u>Juanito Vélez</u>	<u>9-180-264</u>	<u>P.P.</u>	<u>Juanito Vélez</u>
58. <u>Desmierdes</u>	<u>8-753-706</u>	<u>INE65A</u>	<u>Desmierdes</u>
59. <u>José Cárdenas</u>	<u>8-807-1655</u>	<u>INE65A</u>	<u>José Cárdenas</u>
60. <u>Johnny Pérez</u>	<u>8-897-1120</u>	<u>INE65A</u>	<u>Johnny Pérez</u>

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Charlas de Seguridad

Tema: Condiciones y Actos Inseguros.

Oficial de Seguridad: Yazmin Hernandez.

Duración de la charla: 45 minutos. Fecha: 17 de Sept. 2019

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
61. Alexis Ruiz	5-714-2062	DMR	Alexis Ruiz
62. Eladio	9-424547	DMR	Eladio
63. Norbel Alvarado	5-7041581		Norbel Alvarado
64. O. A. M	8-454-983	DMG	O. A. M
65. Tintiag I.P.C		DMG	
66. William Bengururu	5-710-1544	DMR	William Bengururu
67. G. C. S. Tocano	5-714-439	DMR	G. C. S. Tocano
68. Ruben Arvelo	8-0085636	DMR	Ruben Arvelo
69. Ulises Lopez	5-20645	DMR	Ulises Lopez
70. Cesar	9120379		Cesar
71.			
72. Rafael	5-707-687		
73. Ecuador Lino	5-16-2649		Ecuador Lino
74. Mariano Hernandez	8-8521752		Mariano Hernandez
75.	5-100-1307		
76. Edgar	3-862-1663		Edgar
77. Luis Lopez	8-919277	PPe Plumb. 72	Luis Lopez
78. Jean Gonzalez	8-948-1512	PPe Plumb. 72	Jean Gonzalez
79. Jose Torres	8-735-1369	DMR	Jose Torres
80. Tomás Rojas	8-238-1005	DMR	Tomás Rojas
81. Heriberto Rueda	8-810-2014	DMR	Heriberto Rueda
82. Cesar Corcille	9-152-270		Cesar Corcille
83. Jose Bautista	8-902-3202	DMR	Jose Bautista
84. Graciela Valls	8-399-576	DMR	Graciela Valls
85. Graciela Casquel	8-493-1597	DMR	Graciela Casquel
86.	8-770-1412	DMR	
87. Luis Beltrán	8-870-334		Luis Beltrán
88. Juan Bonilla	9-739-743		Juan Bonilla
89. Del Holmer	8-787-726		Del Holmer
90. Gloria Pineda	9-196-463		Gloria Pineda

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Charlas de Seguridad

Tema: Condicionar y Actos Inseguros.

Oficial de Seguridad: Yazmira Hernández

Duración de la charla: 45 minutos - Fecha: 17 de Sept. 2019

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
1. Carlos Araya	8-839-1431	INEEA	Carlos Araya
2. Franklin Caballero	8-2133-660	INEEA	Franklin Caballero
3. Edgar Fariño	8-812-420	DUGAL	Edgar A.
4. Esteban Esteban	8-249-476	DUGAL	Esteban
5. José Gómez	8-380-1274	DUGAL	José Gómez
6. Esteban Rodríguez	8-477-163	DOSKAC	Esteban
7. José Gómez	8-1520-7704		José Gómez
8. Pedro Jiménez	8-24515	DMR	Pedro Jiménez
9. OMAR RODRIGO	8-519-885	DMR	OMAR RODRIGO
10. Fabián Pérez	8-167-779	DMR	Fabián Pérez
11. Roxi Pérez	8-186-3605		Roxi Pérez
12. Alexander Carvajal	8-721-1034	DMR	Alexander Carvajal
13. Raquel de Rosario	8-463-210	DMR	Raquel de Rosario
14. Julio Pérez	8-435-200	DMR	Julio Pérez
15. Nicolás Luján	8-212-5742	DMR	Nicolás Luján
16. Alvaro Gómez	8-734-801	DMR	Alvaro Gómez
17. Juan A. Castillo	8-484-1999	DMR	Juan A. Castillo
18. Germán Casiano	8-203-220	DMR	Germán Casiano
19. Mateo García	8-942-000	DMR	Mateo García
20. Ernesto A. Herrera	8-705-558	DMR	Ernesto A. Herrera
21. Germán Gómez	8-139-603	DMR	Germán Gómez
22. Ivonne Pérez	8-429-829	DMR	Ivonne Pérez
23. Luis Ramírez	8-516-1126	DMR	Luis Ramírez
24. Rodolfo Carvajal	8-594-2081	DMR	Rodolfo Carvajal
25. Roberta Gómez	8-848-885	DMR	Roberta Gómez
26. Gerardo Pérez	8-711-2195	DMR	Gerardo Pérez
27. ERIC MARTINEZ	8-501-824	DMR	Eric Martínez
28. Juan Pérez	8-715-7301	DMR	Juan Pérez
29. Edy Apudaga	8-118-1066	DMR	Edy Apudaga
30. Héctor Cárdenas	8-411-1855	DMR	Héctor Cárdenas

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

### Charlas de Seguridad

Tema: Condicionar y Actos Insurgentes.

Oficial de Seguridad: Gazmina Fernández.

Duración de la charla: 45 minutos Fecha: 17 de Sept. 2019.

	Nombre	Cédula	Empresa	Firma
121	Alfonso - Iñaki	8-446-321		
122	Alfredo - Gómez	8-446-321		
123	Alvaro - Ora	8-446-321	Digicel	
124	Alvaro - López	9-171-819	Digicel	
125	Alvaro - Orellana	8-446-321	Digicel	
126	Alvaro - Palau	1-324-237		
127	Alvaro - Peraza	5-706-940		
128	Alvaro - Rivas	8-785-720	DRM	
129	Alvaro - Soto	6-23-323	DRM	
130	Alvaro - Vazquez	8-243-12821	DRM	
131	Alvaro - Vazquez	8-715-2136	Megaf	
132	Alvaro - Vazquez	9-714-3141	Digicel	
133	Alvaro - Vazquez	8-224-1153	DRM	
134	Alvaro - Vazquez	8-710-1133	Digicel	
135	Alvaro - Vazquez	8-756-20116	DRM	
136	Alvaro - Vazquez	910-9637	DRM	
137	Antonio - Del Rio	8-779-1815	DRM	
138	Antonio - Lopez	4-937-5295	DRM	
139	Angel - Diaz	8-905-442	DRM	
140	Angel - Diaz	8-705-1043	DRM	
141	Angel - Diaz	8-777-1676	DRM	
142	Angel - Diaz	2-1312-3072	DRM	
143	Angel - Diaz	8-530-2083	DRM	
144	Angel - Diaz	9-435-1627	DRM	
145	Angel - Diaz	2-611-167	DRM	
146	Angel - Diaz	8-779-1029	DRM	
147	Angel - Diaz	8-906-2171	DRM	
148	Angel - Diaz	8-783-421	DRM	
149	Angel - Diaz	8-476-4411	DRM	
150	Angel - Diaz	8-827-2237	DRM	

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



## MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

## DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 Mitradei  Mitradei Panamá  @Mitradei Panamá  MinisterioTrabajoPe <http://www.mitradei.gob.pa> Tel: 504-4112

## Charlas de Seguridad

## Tema: Condiciones y Actos Insurgentes

Oficial de Seguridad: Yazmina Hernandez


## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
— GOBIERNO NACIONAL —

## MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

## DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN



## Charlas de Seguridad

Tema: Actos inseguros  
Oficial de Seguridad: Yosyminu Hernández  
Duración de la charla: 45 minutos. Fecha: 17 - Sept. 2019

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
167 Juan Rodriguez	9-7011449	DMR	J. Rodriguez
168 Alberto Ospina	9-7042252	—	Alberto Ospina
169 Edwin Espinosa	4-233-676	—	Edwin Espinosa
170 Camilo Pacion	4-752-1870	—	Camilo Pacion
171 Franklin Smith	9-733-2025	—	Franklin Smith
172 Jose Zambrano	8-805-19059	—	Jose Zambrano
173 David Ospina	2714 1501	—	David Ospina
174 Pedro Ospina	8-232-609	—	Pedro Ospina
175 Edmundo Ospina	2150276	DMR	Edmundo Ospina
176 Dorotea Ospina	9-136-727	—	Dorotea Ospina
177 Juan Carlos Paez	8-704-95	DMR	Juan Carlos Paez
178 Leonor Escobar	2-703-381	DMR	Leonor Escobar
179 Gustavo Ospina	2704 878	DMR	Gustavo Ospina
180 Alexis Mijares	8-711-854	INESSA	Alexis Mijares
181 Jennifer Sanchez	9-725-992	INESSA	J. Sanchez
182 Juan Martinez	8-880-987	INESSA	J. Martinez
183 Sleyden Gomez	8-94154	INESSA	Sleyden Gomez

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
— GOBIERNO NACIONAL —

## MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL

## DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

 @mitradeP  Mitrade Panamá  @Mitrade\_Panama  MinisterioTrabajoP <http://www.mitrade.gob.pa/> Tel.: 507-2

## Charlas de Seguridad

Tema: Actos inseguros  
Oficial de Seguridad: Yoselinio Hernández  
Duración de la charla: 45 minutos Fecha: 17-9-2019

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



MINISTERIO DE TRABAJO  
Y DESARROLLO LABORAL

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

[@mitradel](#) [Mitradel Panamá](#) [@MitradelPanama](#) [MinisterioTrabajoPA](#) <http://www.mitradel.gob.pa> Tel: 504-4112

### Charlas de Seguridad

Tema:

Caída a destello Nivel

Oficial de Seguridad:

Yezmin Flores

Duración de la charla:

01/00 Fecha: 19/08/19

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
Abelardo Vela	8-158112		
Patricia Gómez	8-782-2376	INEGSA	
Patricia Bautista	8-510-400	DRPA	
Sergio A. Caff	8-784-199	DML	
Patricia Aban	8-7041381	DML	
Ricardo Vargas	2-134-28	DML	
Patricia Gómez	8-802-1941	DML	
Patricia Gómez	8-719-1703	DML	
Patricia Gómez	8-808-309	DML	
Patricia Gómez	8-486-660	DML	
Patricia Gómez	8-313-585	DML	
Patricia Gómez	8-956-949	DML	
Patricia Gómez	8-717-1123	DML	
Patricia Gómez	8-933-786	DML	
Patricia Gómez	8-905-912	DML	
Patricia Gómez	8-732-944	DML	
Patricia Gómez	4-751-443	DML	
Patricia Gómez	8-00237922	DML	
Luis Sacristán	3-226-153	DML	
Daniel Castillo	8-899-841	DML	
Patricia Gómez	8-832-945	DML	
Patricia Gómez	8-949-591	DML	
Alejandro Gómez	8-721-1059	DML	
Patricia Gómez	8-783-424	DML	
Patricia Gómez	4-752-1884	DML	
Patricia Gómez	8-335-1165	DML	
Patricia Gómez	8-805-1450	DML	
Patricia Gómez	8-703-381	DML	
Patricia Gómez	8-802-2003	DML	
Patricia Gómez	2-714-1501	DML	

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### Charla de Seguridad 8/8/19 Electricos - Plomeros

- 1) Luis Almada
- 2). Jorge González
- 3) Arcadio Osorio
- 4) Alexis Macías
- 5) JOHNNY Pérez
- 6) Luis Gilos Madrid
- 7) Alexander Del Cid
- 8) Carlos Sánchez P.
- 9) Edward González R.
- 10) JUAN Soldado
- 11) Joel Angel Pérez Saldarriaga.
- 12) Sleyden Joel Núñez
13. Eric Batista
- 14) Luis Barría
- 15) Junior Sánchez
- 6 Wilfredo Chango
7. Donald Gajares
- 8) Elvis MORALES
19. Víctor Rodríguez
- 10- Carlos Araúz P.
- 11) Jacinto Cruz

- 1) Damián Pérez a
- 2/ Savaria Piz
- 3) Felipe Rodríguez
- 4) L R D
- 5) CARLOS RODRÍGUEZ
- 6) José Rodríguez
- 7) FRANCISCO Quintana
- 8) Monse Pérez
- 9) Ignacio Pérez
- 10) Manuel Pérez
- 11) Noel Gómez
- 12) Ani Corcino
- 13) Rodán Pérez.

1. Forma. I de del año  
en los:

2) Extintor.

3) ED P.

4) Orden de Limpieza.

Sindicato: Plaza Hotel

S. S. S. S.

+ Maribel Camargo

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE TRABAJO  
Y DESARROLLO LABORAL

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

[@mitradel](#) [Mitradel Panamá](#) [@MitradelPanama](#) [MinisterioTrabajoPa](#) <http://www.mitradel.gob.pa> Tel: 504-4112

### Charlas de Seguridad

Tema: Seguridad en la Losa.  
 Oficial de Seguridad: \_\_\_\_\_  
 Duración de la charla: 1 hora Fecha: 12/8/19

Nombre	Cédula	Empresa	Firma
Jairo	PE 12-1381	Drogel	
6-escoriaz	5-27-649	Drogel	
CARLOS RODRIGUEZ	8-415-913	DROGEL	
61-68010000	5-244-437	Drogel	
Rafael	3-25-1637	Drogel	
Alvaro	8-069-4638	Drogel	
Yanet	9-221522	DROGEL	
Ricardo	8-719684	DROGEL	
Alvaro	6-411837	Drogel	
10-10-10	8-787-2169	Drogel	
Matias	7-700-90	Drogel	
WILMER	5-501-1597	D	
Julio	9-704-1984	Drogel	
REGULACIONES	9-114557	Drogel	
Guillermo	4-136-1208	Drogel	
Alvaro	9-139-63	Drogel	
Paula	9-100-2114	Drogel	
Luisa	8-224-1153	D	
Cesar	9-116-463	Drogel	
Juan Roberto	2-715-109	Drogel	
Maria	9-212-598	Drogel	
Diego	9-171-812	Drogel	
Edmundo	8-300-224	D	
Ayra	9-715-1753	PHONERO	
Patricia	9-737-119	41-4411	
Monica	3-522-221	16	
Germena	2-203-220	Drogel	
Nilson	8-236-2393	Drogel	
Felipa	4-742-2402	97	
Felipe	4-134-267	PHONERO	

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



## Charlas de Seguridad

Tema: Seguridad  
Oficial de Seguridad: \_\_\_\_\_  
Duración de la charla: 1 hora Fecha: 12/8/19

Duración de la charla \_\_\_\_\_ min. Firma \_\_\_\_\_

Nombre Cédula Empresa Firma

**ANEXO No.3**

**EQUIPO DE SEGURIDAD**

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### LISTADO DE DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



#### BITACORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha	Nombre del Trabajador	Casco	Lentes /Oscuros/Claros	Mascarilla	Guantes	Tapones	Firmas
17-9-2019	X Leonel Avila	✓	✓		✓		X Leonel Avila
17-9-2019	X Alex Gonzalez		✓		✓		X Alex Gonzalez
17-9-2019	X Muñiz J. P. G.	✓	✓		✓		X Muñiz J. P. G.
17-9-2019	X Luis Holmes						X Luis Holmes
17-9-2019	X Moises Corrales		✓				X Moises Corrales
17-9-2019	X Jose Madrid.		✓				X Jose Madrid.
17-9-2019	X Oriel Aguilera				✓		X Oriel Aguilera
17-9-2019	X Tomas Ruiz	✓	✓	✓	✓		X Tomas Ruiz
17-9-2019	X Irvin Moreno.	✓	✓				X Irvin Moreno.
17-9-2019	X Ovidio Camario				✓		X Ovidio Camario
17-9-2019	X Sabugara			✓			X Sabugara
17-9-2019	X Luis Camario	✓	✓	✓			X Luis Camario
17-9-2019	X Ruben Blandon.					✓	X Ruben Blandon.
18-9-19	X Jose Olavarria		✓				X Jose Olavarria
18-9-19	X Juan Jose		✓				X Juan Jose
18-9-19	X Jorge Bania		✓				X Jorge Bania
18-9-19	X Jairn Butcher	✓	✓				X Jairn Butcher
18-9-19	X Alexis Olivares.					✓	X Alexis Olivares.

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### BITACORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

a	Nombre del Trabajador	Casco	Lentes		Mascarilla MAZORCA CARPO	Guantes	Tapones	Firmas
			Oscuros	Claros				
19	Joel Sanchez					✓		
19	Harardo Capote		✓					
19	Jose Pinto			✓				
19	Ruben Salas		✓					
19	Ricardo Gutierrez		✓					
19	Rolando Bramillo			✓	3. 3			
19	Iriga Barriga					2		
2019	Orville Bonilla		✓					
2019	Irvin Saldana					✓		
2019	William Barquicurra					✓		
2019	Eduardo Brion					✓		
2019	Humberto Saboguia			✓				
2019	Jain Felipe		✓			✓		
2019	Eduardo Clarke					✓		
2019	Edwin Zafista			✓				
2019	Gustavo Vazquez					✓		
2018	Andres Rodriguez			✓				
2019	Aaron Gomez					✓		

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



# BITÁCORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha de entrega	Nombre del trabajador	Eslinga Doble	Arnés	Capote	Firmas
-9-19	Victor Nieto		✓		<i>Victor Nieto</i>
-9-19.	Humberto Bonilla		✓		<i>Humberto Bonilla</i>
-9-19.	Antonio Castillo	Resarcimiento			<i>Antonio Castillo</i>
-9-19.	Domingo Dominguez		✓		<i>Domingo Dominguez</i>
-9-19.	Copiloto Rodriguez		✓		<i>Copiloto Rodriguez</i>
-9-19.	Edith Martinez		✓		<i>Edith Martinez</i>
-9-19.	José Barba		✓		<i>José Barba</i>
-9-19.	Andrés Palacio		✓		<i>Andrés Palacio</i>
-9-19.	Carlos Rodriguez		✓		<i>Carlos Rodriguez</i>
-9-19.	Cladio Lopez		✓		<i>Cladio Lopez</i>
-9-19.	Coralia Rodriguez		✓		<i>Coralia Rodriguez</i>
-9-19.	Daniel Masallos		✓		<i>Daniel Masallos</i>
9-2019.	José Arias.		✓		<i>José Arias</i>

### Precursors

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### BITACORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Nombre del Trabajador	Casco	Lentes		mascarilla	capotes	Guantes		Tapones	Firmas
			Oscuros	Claros			normal	nitrilo		
24-9-2019	Julio Santos	✓	✓				✓			<i>Julio Santos</i>
24-9-2019	Reynaldo Dominguez	✓	✓				✓			<i>Reynaldo Dominguez</i>
24-9-2019	Luis Rodriguez	✓	✓				✓			<i>Luis Rodriguez</i>
24-9-2019	Felipe Moreno	✓	✓				✓			<i>Felipe Moreno</i>
24-9-2019	Angel Perez	✓	✓				✓			<i>Angel Perez</i>
24-9-2019	Eric Pinzo						✓			<i>Eric Pinzo</i>
24-9-2019	Ovidio Camano						✓			<i>Ovidio Camano</i>
25-9-2019	Luis Hel MES						✓			<i>Luis Hel MES</i>
25-9-2019	Luis Biliado						✓			<i>Luis Biliado</i>
25-9-2019	Fernando Foster						✓			<i>Fernando Foster</i>
25-9-2019	Armando Dominguez		✓							<i>Armando Dominguez</i>
25-9-2019	Antonio Castillo		✓							<i>Antonio Castillo</i>
25-9-2019	Coronado						✓			<i>Coronado</i>
25-9-2019	Ariel Bonilla		✓				✓			<i>Ariel Bonilla</i>
25-9-2019	Hector Ramos						✓			<i>Hector Ramos</i>
25-9-2019	Humberto Seburga						✓2			<i>Humberto Seburga</i>
25-9-2019	William Baraguira									<i>William Baraguira</i>
25-9-2019	Edwin Batista		✓							<i>Edwin Batista</i>

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### BITACORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Nombre del Trabajador	Casco	Lentes		mascarilla	capotes	Guantes		Tapones	Firmas
			Oscuros	Claros			normal	nitrilo		
25-9-2019	Edilberto Valdez.						✓			
25-9-2019	Diego Colos						✓			
25-9-2019	Claudia Jimenez									
25-9-19	Pal Sanchez				✓		✓			
25-9-19	Eduardo Ortiz				✓					
25-9-19	Ariadna Bonilla				Herramienta (Reactor nitrilo) Entregado					
26-9-19	Jair Felipe.		✓				✓			
26-9-19	Noeis Coronado		✓				✓			
26-9-19	Daniel Magallan						✓			
26-9-19	Antonio Castillo						✓			
26-9-19	William Barquero.						✓			
26-9-19	Emanuel Rengifo.						✓			
26-9-19	Humberto Sabogana.			✓						
26-9-19	Armando Dominguez.						✓			
27-9-19	Bladimir Monroy						✓			
27-9-19	Jose OPratten.						✓			
27-9-19	Humberto Sabogana.				✓				✓	
27-9-19	Andrea Oliveren						✓			

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### BITACORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Fecha	Nombre del Trabajador	Casco	Lentes		mascarilla	capotes	Guantes		Tapones	Firmas
			Oscuros	Claros			normal	nitrilo		
27-9-19	Alejo Olivares						✓			✓ Alejo Olivares
27-9-19	Enmanuel Guillén						✓			✓ Enmanuel Guillén
27-9-19	✓ Andry Pachón						✓			✓ Andry Pachón
27-9-19	Adrián Recalde						✓			✓ Adrián Recalde
27-9-19	Olivares Radke						✓			✓ Olivares Radke
27-9-19	Jean C. Saburaga						✓			✓ Jean C. Saburaga
27-9-19	Andrea Pérez						✓✓			✓ Andrea Pérez
27-9-2019	✓ Arvin Saldarriaga						✓			✓ Arvin Saldarriaga
28-9-2019	Diego Pérez				✓					✓ Diego Pérez
28-9-2019	Sergio Soto						✓			✓ Sergio Soto
28-9-2019	Andrés Pachón						✓			✓ Andrés Pachón
28-9-2019	Bladimir Monroy						✓			✓ Bladimir Monroy
28-9-2019	Alexander Caicedo						✓			✓ Alexander Caicedo
	Reinaldo Juramilla				✓					✓ Reinaldo Juramilla
30-9-2019	✓ Sebastián Gómez						✓			✓ Sebastián Gómez
30-9-2019	✓ Joshua Del Cid.				✓					✓ Joshua Del Cid.
30-9-2019	Eduardo Mulsante						✓			✓ Eduardo Mulsante
30-9-2019	Jean Saburaga						✓			✓ Jean Saburaga

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### BITACORA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

a	Nombre del Trabajador	Casco	Lentes		Mascarilla NARANJA CAPOT	Guantes	Tapones	Firmas
			Oscuros	Claros				
2019- Jonathan Vrieta.								
2019- José Pucero		✓	✓					
2019- Alondra Chávez			✓					
2019- Luis Holmes						✓		
2019- Ramiro Domínguez					1			
2019- Héctor Rodríguez					1			
2019- S. Quirós					1			
2019- Marcelino Hernández						✓		
2019- Ciriaco Olivares (P)			✓			✓		
2019- José Madrid						✓		
2019- Ramiro Domínguez						✓		
2019- Jorge Bocan				✓		✓		
2019- Luis Carlos Sabogara						✓		
2019- Roberto Castillo						✓		
2019- Ramiro Domínguez			✓					
2019- Marcelo Gómez			✓			✓		
2019- Nicanor Mendoza			✓			✓		
2019- Aaron Gómez			✓	✓				


## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Bitácora de entrega de Uniformes

Fecha de Entrega	Nombre del trabajador	Talla de Pantalón (3)	Talla de Suéter 5	Firmas
1-2019	Aaron Games	✓ Talla 38.		X Diego
1-2019	Juan Camano	- 38 (3)	XL (5)	X Juan
1-2019	Reynaldo Rodriguez	✓ Talla 40	M (5)	X Reynaldo
1-2019	William Barquero	30 (3)	2XL (5)	X William Barquero
1-2019	Tito Gonzalez	36 (3)	M (5)	X Tito Gonzalez
1-2019	Dante Polanco	34 (3)	M (5)	X Dante Polanco
1-2019	Eric Martinez	34 (3)	L (5)	X Eric
1-2019	Ogustine Ortiz	36 (3)	M (5)	X Ogustine
1-2019	Wildaldo Delgaza	32 (3)	N (5)	X Wildaldo
1-2019	Isaac Medrano	32 (3)	M (5)	X Isaac Medrano
1-2019	Smith Peria	34 (3)	N (5)	X Smith Peria
1-2019	Hector Ramos	30 (3)	N (5)	X Hector Ramos
1-2019	Alexis Olivares	32 (3)	S (5)	X Alexis Olivares
1-2019	Alexis Ruiz	36 (3)	L (5)	X Alexis Ruiz
1-2019	Oracio Camano	32 (3)	M (5)	X Oracio Camano
1-2019	Vicente Ortega	32 (3)	M (5)	X Vicente Ortega
1-2019	Yan Carlo Silvquia	38 (3)	XL (5)	X Yan Carlo Silvquia
	Marcelino Hernandez	(Error era para quinientos).	XL	
-9-2019	Luis Lozano	38	XL	X Luis Lozano
9-2019	Andres Polacio	34	XL	X Andres Polacio
9-2019	Rodolfo Botacio	38	2XL	X Rodolfo Botacio
9-2019	Rigoberto de la Cruz	38	3XL	X Rigoberto de la Cruz

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



## Bitácora de entrega de Uniformes

Nombre del trabajador	Talla de Pantalón	Talla de Suéter	Firmas
Esmir Valdivieso	34	XL	Esmir V
Edgar Vasquez	32	M	Edgar V
Ricardito Delgaza	32	M	Ricardito D
Jairo Pinga	38	XL	Jairo P
Rodrigo Tosibaldo	40	3XL	Rodrigo T
Luis Tuya	38	2XL	Luis Tuya
Elijo Pejada	36	2XL	Elijo Pejada
José Olivares	34	L	José Olivares
Sergio Soto	34	XL	Sergio Soto
José Medina	36	L	José Medina
José Luis	38	XL	José Luis
Jorge Barría	30-32	S	Jorge Barría

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

1471 P

M.R. CONSTRUCCION		Bitácora de entrega de Botas de cueros      Reposición		
a de Entrega	Nombre del trabajador	Fecha de Reposición	Talla	Firma del trabajador
18/19	Martin Camayo	27/12/19	42	x Martin Camayo
18/19	Jony Colino	27/12/19	41	
18/19	Sofia Soto	27/12/19	43	x Sofia Soto
18/19	Jairo Camayo	27/12/19	44	x Jairo Camayo
18/19	Alonso Quintero	27/12/19	44	x Alonso Quintero
18/19	Josue Quintero	27/12/19	43	x Josue Quintero
18/19	Yaneth Alfonso	27/12/19	43	x Yaneth Alfonso
18/19	Edgar Apuricio	27/12/19	41	x Edgar Apuricio
18/19	Andres Molina	28/12/19	41	x Andres Molina
18/19	Julian Bolaños	28/12/19	45	x Julian Bolaños
18/19	Edwin Espinoza	28/12/19	42	x Edwin Espinoza
18/19	Edwin Gómez	28/12/19	42	x Edwin Gómez
18/19	Alonso Vasquez	28/12/19	43	x Alonso Vasquez
18/19	Dolalfo Bolaños	30/12/19	42	x Dolalfo Bolaños
18/19	Dolalfo Bolaños	30/12/19	42	x Dolalfo Bolaños
18/19	Edwin Jimenez	30/12/19	42	x Edwin Jimenez
18/19	Manuel	30/12/19	43	x Manuel
18/19	Orimar Vazquez	30/12/19	47	x Orimar Vazquez
18/19	Orlando Vazquez	30/12/19	40	x Orlando Vazquez
18/19	Alvaro	31/12/19	44	x Alvaro
18/19	Tito Angel	4/1/20	42	x Tito Angel
19	Edwin Corrao	7/1/20	40	x Edwin Corrao
19	Edwin Corrao	7/1/20	40	x Edwin Corrao

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Bitácora de entrega de Uniformes

*Botas*

*Reposición*

ha de regalo	Nombre del trabajador	Capote	Bofas de canchas	Bofas de cuero	Firmas
7/19	Guillermo Montes	Refrigerado	8/12/19	#40	
7/19	Edmundo Montes		8/12/19	#42	
7/19	Victor Alvarado		8/12/19	#42	
7/19	José Pérez		8/12/19	#42	
7/19	Guillermo Pérez		8/12/19	#42	
7/19	Vicente Gutiérrez		8/12/19	#42	
7/19	Alberto Pérez		8/12/19	#42	
7/19	People Group		8/12/19	#42	
7/19	Jack Pérez		8/12/19	#42	
8/19	Edmundo Escobar		13/12/19	#43	
8/19	Emmanuel Pérez		16/12/19	#42	
8/19	Miguel Pérez		16/12/19	#42	
9/19	Edmundo Lugo		16/12/19	#42	
1/19	Juan Espinoza		16/12/19	#42	
1/19	Germán Cárdenas		16/12/19	#42	
1/19	Juan Pérez		16/12/19	#42	
1/19	José Pérez Corado		20/12/19	#42	
1/19	David Castillo		21/12/19	#44	
1/19	Guillermo Pérez			#41	

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Bitácora de entrega de Botas de cueros Reposición

Fecha de Entrega	Nombre del trabajador	Fecha de Reposición	Talla	Firma del trabajador
7/2019	Obras Ferrer	2/1/2020	41	
7/2019	Juan P. Ferrer	2/1/2020	42	
7/2019	Diego V. Vidal	1/1/2020	44	
7/2019	José Muñoz Gómez	1/1/2020	44	
7/2019	Patricia P. P. P.	1/1/2020	44	
7/2019	Carlos Abel Rodriguez	5/1/2020	44	
7/2019	Nicolas Trejos	5/1/2020	44	
7/2019	Edulberto Valdez	6/1/2020	40	
7/2019	Alejandro Castillo	6/1/2020	42	
7/2019	Señor Curtis	6/1/2020	44	
7/2019	Tonyo Borrero	7/1/2020	41	
7/2019	Maria Herrera	7/1/2020	44	
7/2019	Edulberto Valdez	9/9/2020	Cuello 40	X Esteban Valdez
7/2019	Juan Perez	11/1/2020	Cuello 40	X Santos Roger
7/2019	Angel Perez	11/1/2020	Cuello 40	X Angel Perez
7/2019	Hector Ramos	11/1/2020	38	X Hector Ramos
7/2019	Juan Borrero	11/1/2020	41	X Juan Borrero
7/2019	Robert Alvaro	11/1/2020	Cuello 44	X Robert Alvaro

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Bitácora de entrega de Botas de Reposición


Fecha de entrega	Nombre del trabajador	Fecha de reposición	Talla	Firmas del trabajador
1-2019	Alberto Castip	12-1-2020	45 (caucho)	Alberto Castip
9-2019	Edmundo Ortiz	12-1-2020	45 (cuero)	Edmundo Ortiz
9-2019	Gonzalo Leñez	12-1-2020	43 (cuero)	Gonzalo Leñez
7-2019	Juan Rodriguez	12-1-2020	40 (cuero)	Juan Rodriguez
9-2019	Juan Rojas NO	12-1-2020	40 (cuero)	Juan Rojas NO
9-2019	Raymundo Sanjose	12-1-2020	40 (cuero)	Raymundo Sanjose
9-2019	William Bariguirura	12-1-2020	39 (cuero)	William Bariguirura
9-2019	Ovidio Comarce	12-1-2020	42 (cuero)	Ovidio Comarce
9-2019	Tito Gonzalez	12-1-2020	43 (cuero)	Tito Gonzalez
9-2019	Jair Degradios	12-1-2020	42 (cuero)	Jair Degradios
9-2019	Jesús Ibarra	12-1-2020	43 (cuero)	Jesús Ibarra
9-2019	Jadrick Stadet	12-1-2020	42 (cuero)	Jadrick Stadet
9-2019	Julián Javilla	12-1-2020	41 (cuero)	Julián Javilla
9-2019	Miguel Hernandez	12-1-2020	40 (cuero)	Miguel Hernandez
9-2019	Isidro Castillo	12-1-2020	43 (cuero)	Isidro Castillo
9-2019	Irvin Moreno	12-1-2020	46 (cuero)	Irvin Moreno
9-2019	Humberto Bonilla	12-1-2020	42 (cuero)	Humberto Bonilla
9-2019	José Lumbiano	12-1-2020	42 (cuero)	José Lumbiano
9-2019	Edwin Cuesta	12-1-2020	45 (cuero)	Edwin Cuesta
9-2019	Edwin Pacheco	12-1-2020	42 (cuero)	Edwin Pacheco
9-2019	Reymundo Rodriguez	12-1-2020	42 (cuero)	Reymundo Rodriguez
9-2019	Víctor Manuel Quintao	12-1-2020	42 (cuero)	Víctor Manuel Quintao

soldado

???

Practic


## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Bitácora de entrega de Botas de Reposición

1a de rega	Nombre del trabajador	Fecha de reposición	Talla	Firmas del trabajador
9/19	Ricardo Chvez	12/1/9/2020	41 (Cuero)	Ricardo Chvez
9/19	Jon Carlos Sabogaca	12/1/9/2020	39 (Cuero)	Jon Carlos Sabogaca
9/19	José Sauceda	13/1/1/2020	45 cuero.	José Sauceda
9/19	Robert Maughan	13/1/1/2020	42 Cuero	Robert Maughan
9/19	Bladimir Escobar	13/1/1/2020	45 (Cuero)	Bladimir Escobar
9/19	Bladimir Escobar	13/1/1/2020	45 Cuero	Bladimir Escobar
9/19	Javier Reyes	14/1/1/2020	40 Cuero	Javier Reyes
9/19	Javier Reque	16/1/1/2020	46 cuero	Javier Reque
9/19	Angel Gómez	16/1/1/2020	8 cuero	Angel Gómez
9/19	Mina Eustasio	16/1/1/2020	11 cuero	Mina Eustasio
9/19	Arcadio Olivares	16/1/1/2020	—	Arcadio Olivares
9/19	Ricardo Chvez	17/1/1/2020	47 (Cuero)	Ricardo Chvez
9/19	Rayardon Villalba	17/1/1/2020	47 cuero	Rayardon Villalba
9/19	Espinoza Medina	17/1/1/2020	46 Cuero	Espinoza Medina
9/19	Roberto Alvarado	17/1/1/2020	46 Cuero	Roberto Alvarado
9/19	Lorazón	17/1/1/2020	46 Cuero	Lorazón
9/19	Martin Lopez.	17/1/1/2020	47 cuero	Martin Lopez
9/19	Gilberto Moreno	17/1/1/2020	41 cuero	Gilberto Moreno
9/19	Arcadio Olivares	17/1/1/2020	43 Cuero	Arcadio Olivares
9/19	José Rivera	17/1/1/2020	42 cuero	José Rivera
9/19	Oscar de Canto	18/9/2019.	42 (cuero)	Oscar de Canto

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### Bitácora de entrega de Botas de Reposición

Fecha de entrega	Nombre del trabajador	Fecha de reposición	Talla	Firmas del trabajador
7-2019	Jonathan Riosgo	18-1-2020	41 cuero	Jonathan Riosgo
7-2019	José Olivares (padre)	18-1-2020	45 cuero	X José Olivares
7-2019	Ariel Bonilla	18-1-2020	40 Cuero	X Ariel Bonilla
7-2019	Mario Monroy	18-1-2020	43 Cuero	X Mario Monroy
7-2019	Hector Ramos	19-1-2020	40 caucho	X Hector Ramos
-2019	Ricardo Smith	19-1-2020	45 caucho	X Ricardo Smith
7-2019	Willian Berigoriruna	19-1-2020	40 Caucho	X Willian Berigoriruna
7-2019	Tito González	19-1-2020	46 Caucho	X Tito González
-2019	Ovidio Tamanano	19-1-2020	43 Caucho	X Ovidio Tamanano
-2019	Santiago Macklin	19-1-2020	43 Caucho	X Santiago Macklin
7-2019	Marcelino Hernández	19-1-2020	44 cuero	X Marcelino Hernández
7-2019	José Pinto	20-1-2020	44 Caucho	X José Pinto
7-2019	Juan Carlos Reyes	20-1-2020	41 Caucho	X Juan Carlos Reyes
7-2019	José Ríos	20-1-2020	44 Caucho	X José Ríos
-2019	Edwin Vásquez	20-1-2020	45 Caucho	X Edwin Vásquez
-2019	Erick Narváez	20-1-2020	42 Cuero	X Erick Narváez
7-2019	Isaac Núñez	20-1-2020	41 Caucho	X Isaac Núñez
7-2019	Andrés Palacio (Haladino) entrega X			
-2019	Edgar Vásquez	24-1-2020	42 Caucho	X Edgar Vásquez
-2019	Martín Monroy	24-1-2020	40 cuero	X Martín Monroy
7-2019	Jonathan Gómez	25-1-2020	44 Cuero	X Jonathan Gómez
7-2019	José M. Mardel	25-1-2020	39 Cuero	X José Mardel

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**



## Bitácora de entrega de Botas de Reposición

a de ga	Nombre del trabajador	Fecha de reposición	Talla	Firmas del trabajador
9-19	Angel Pery.	25-1-19	#46 Cauchi	x Angel Pery
9-19	Julio Ponce	25-1-19	#47 Cauchi	x Julio Ponce
9-19	Emanuel Hernandez	25-1-19	#48 Cauchi	x Emanuel Hernandez
9-19	Gustavo Olvera (hyp)	25-1-19	#49 Cauchi	x Gustavo Olvera

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

# **FUMIGACIÓN**

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Copia de la Certificación de Fumigación

	ALCALDÍA DE PANAMÁ	373370
<b>CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS</b>		
Yo, _____	<i>Roberto Gibbs</i>	
con C.I.P. / Pasaporte No. _____	8-740-637	
Propietario de la fumigadora: _____	Tecni Master	
Teléfono: _____	1707520-1-687820 DV 84	Licencia No.: _____
Ubicada en: _____	Tel.: 397-2051/52	
<b>POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR</b>		
Que hemos fumigado el establecimiento denominado: <i>Proyecto The Sands</i>		
Corregimiento: <i>Colón</i>	Fecha de fumigación: <i>16-3-2019</i>	
Fecha de vencimiento: <i>16-9-2019</i>		

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 Nº 050

El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052

Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor #

Trimestral

Bimestral

Mensual

#### ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL

No. 8045

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora\_tecnimaster1

 tecnifumi

FECHA: 24/08/19 HORA: \_\_\_\_\_ COSTO: \_\_\_\_\_

CLIENTE: the sands

DIRECCIÓN: DUS BALBOA

TEL.: \_\_\_\_\_ CERTIFICADO No.: \_\_\_\_\_

#### Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavandería	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra

| Comedor | Depósitos | Lavandería | Bar | Escaleras | Gimnasio | Chatarra |
| Comedor | Depósitos | Lavandería | Bar | Escaleras | Gimnasio | Cubículos |

#### Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input checked="" type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

#### Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nébulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input checked="" type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

#### Producto Utilizado:

Duritx 1 Onza por galón Lovicim

#### Cebos:

\_\_\_\_\_

#### Recomendaciones:

**LEA EL REVERSO DE LA PAGINA**


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas orgánico-fosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
- Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
- La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.

 Rohit

Técnico responsable:



Firma del Cliente:

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



Yo, Roberto Gibbs,  
con C.I.P. / Pasaporte No. 8-740-637  
Propietario de la fumigadora: Tecni Master  
Teléfono: 1707520-1-687820 DV 84 Licencia No.: \_\_\_\_\_  
Ubicada en: Tel.: 397-2051/ 52

### POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR

Que hemos fumigado el establecimiento denominado: Proyecto The Sands  
Corregimiento: Colón  
Fecha de fumigación: 5-9-2019 Fecha de vencimiento: 5-11-2019

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 Nº 050

El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052

Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor # \_\_\_\_\_

Trimestral

Bimestral

Mensual

### ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL No. 7712

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora\_tecnimaster1

 tecnifumi

FECHA: 26/09/19 HORA: 3:30 PM COSTO: 150 + 7%

CLIENTE: the sands Areas Estancadas + Roedores

DIRECCIÓN: AV. Balboa

TEL.: 66725911 CERTIFICADO No.: \_\_\_\_\_

#### Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavanderia	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra

Cubículos

#### Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input checked="" type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

#### Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input checked="" type="checkbox"/> Nebulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input checked="" type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

#### Producto Utilizado:

Duruliz 1 Onza por galón bonavici

#### Cebos:


\_\_\_\_\_

#### Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

\_\_\_\_\_

- \* De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas orgánico-fosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
- \* Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
- \* La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.

  
Técnico responsable:

  
Firma del Cliente:

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



Proyecto The Sands

### Informe de Fumigación del Proyecto

Para: Ingeniera Yarikel Agrazal  
Residente Proyecto The Sands

Realizado por: Yazmina Hernández  
Encargada SISO


Fecha: jueves 5 de septiembre de 2019

Actividades que se desarrollaron en el proyecto todas las áreas y niveles fueron fumigados para mitigar los mosquitos y roedores

La fumigadora dejó constancia.

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### Evidencia de la Fumigación en distintas áreas



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

### **ANEXO No.4**

# **FACTURA DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS**

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

### Copia de la Factura de Disposición de Desechos



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DSECHOS No. 891599  
1,340,054

CONTADO

CRÉDITO

Fecha y Hora: 02-sep-2019 09:59 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICL

Facturado a:

DOGAL INGENIEROS S.A

R.U.C. N°: 00

No. de Placa: AM1704

Peso Vacío: 3.04

Peso Lleno: 4.18

Peso Neto: 1.14

Monto: B/16.53



Facebook: AAUD panamá



Twitter: @AAUD\_Panama



YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501  
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 865035 ✓

CONTADO

CRÉDITO

Fecha y Hora:

08-06-2018 09:53:31

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

Operador:

ENTIDAD PÚBLICA

Tipo de Desecho:

DESECHOS INDUSTRIALES

Facturado a:

ESPECIAL INGENIEROS S.A.

R.U.C. N°:

No. de Placa:

Peso Vacío:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Monto:

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

PAGADO

Fecha y Firma de Revisado



Facebook: AAUD panamá



Twitter: AAUD\_Panama



YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501  
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

Q4  
23/7/18

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 862690

2011-10-27

CONTADO

CRÉDITO

Fecha y Hora:

2011-10-27 10:47:33

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

Operador:

Facturado a:

PERITOS INDUSTRIALES S.A.

R.U.C. No.:

No. de Placa:

Peso Vacío:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook://AAUD panama



Twitter:@AAUD\_Panama



YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501  
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO



### CTURA POR DISPOSICIÓN DE DSECHOS

No. 868801  
1,317,294

CONTADO

CRÉDITO

Fecha y Hora: 15-jul-2019 02:35 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación Nº: 00

Operador: KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICL

Facturado a:

DOGAL INGENIEROS S.A.



Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

R.U.C. Nº: 00

No. de Placa: AM1704

Peso Vacío: 3.04

Peso Lleno: 4.23

Peso Neto: 1.19

Fecha y Firma de Revisado

Monto: B/17.26



Facebook: AAUD panamá



Twitter: @AAUD\_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMA, REP. DE PANAMA Tels.: 506-1500 / 506-1501  
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

Nº

REGISTRO

## **SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO**

# **COPIA DE LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS**

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

Copia de los registros de mantenimiento de equipos y maquinarias



FORMATO DE INSPECCION DIARIA DEL MONTACARGAS							
INSPECCION VISUAL	SAT	INS	N/A	INSPECCION OPERACIONAL	SAT	INS	N/A
1.- Llantas/revestimiento/presión de aire	✓			14.- Claxon.	✓		
2.- Todas las luces	✓	Pend.		15.- Dirección hidráulica	✓		
3.- Dispositivos de advertencia	✓			16.- Freno	✓		
4.- Número de horas/millaje	✓			17.- Freno de emergencia	✓		
5.- Relojes indicadores	✓			18.- Seguro de arranque en posición neutra	✓		
6.- Daños a la carrocería	✓			19.- Inclinación de las cuchillas	✓		
7.- Escapés de aceite/fluido/combustible/aire	✓			20.- Subir y bajar las cuchillas	✓		
8.- Nivel de aceite del motor	✓			21.- Aditamentos hidráulicos	✓		
9.- Nivel del refrigerante	✓			22.- Estado y seguro de las cuchillas	✓		
10.- Nivel de combustible	✓			23.- Cinturón de seguridad	✓		
11.- Nivel de aceite hidráulico	✓			24.- Transmisión/Dirección	✓		
12.- Batería	✓			25.- Equipo de protección contra incendio	✓		
13.- Puntos de lubricación externa				26.- Alarma de reversa			
Marca:	Calatrava	Capacidad:	1	Identificación:	001	Horas/Millaje:	206013
Comentarios:	Se le van a rebasar las luces ya que tiene forzado el visor						

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

**D M R**

### FORMATO DE INSPECCION DIARIA DEL MONTACARGAS

INSPECCION VISUAL	SAT	INS	N/A	INSPECCION OPERACIONAL	SAT	INS	N/A
1.- Llantas/revestimiento/presión de aire	✓			14.- Claxon	✓		
2.- Todas las luces	✓			15.- Dirección hidráulica	✓		
3.- Dispositivos de advertencia	✓			16.- Freno	✓		
4.- Número de horas/millaje	✓			17.- Freno de emergencia	✓		
5.- Relojes/Indicadores	✓			18.- Seguro de arranque en posición neutra	✓		
6.- Daños a la carrocería	✓			19.- Inclinación de las cuchillas	✓		
7.- Escapes de aceite/fluido/combustible/a	✓			20.- Subir y bajar las cuchillas	✓		
8.- Nivel de aceite del motor	✓			21.- Aditamentos hidráulicos	✓		
9.- Nivel del refrigerante	✓			22.- Estado y seguro de las cuchillas	✓		
10.- Nivel de combustible	✓			23.- Cinturón de seguridad	✓		
11.- Nivel de aceite hidráulico	✓			24.- Transmisión/Dirección	✓		
12.- Batería	✓			25.- Equipo de protección contra incendio	✓		
13.- Puntos de lubricación externa	✓			26.- Alarma de reversa	✓		
Marca:	Capacidad:	Identificación:	Horas/Millaje:	Fecha:		Hora:	
Caterpillar	1			27/06/19		1:46 pm	


Comentarios:



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

**D M · R**


### FORMATO DE INSPECCION DIARIA DEL MONTACARGAS

INSPECCION VISUAL	SAT	INS	N/A	INSPECCION OPERACIONAL	SAT	INS	N/A
1.- Llantas/revestimiento/presión de aire	✓			14.- Claxon	✓		
2.- Todas las luces	✓			15.- Dirección hidráulica	✓		
3.- Dispositivos de advertencia	✓			16.- Freno	✓		
4.- Número de horas/millaje	✓			17.- Freno de emergencia	✓		
5.- Rejones indicadores	✓			18.- Seguro de arranque en posición neutra	✓		
6.- Daños a la carrocería	✓			19.- Inclinación de las cuchillas	✓		
7.- Escapes de aceite/fluido/combustible/a	✓			20.- Subir y bajar las cuchillas	✓		
8.- Nivel de aceite del motor	✓			21.- Aditamentos hidráulicos	✓		
9.- Nivel del refrigerante	✓			22.- Estado y seguro de las cuchillas	✓		
10.- Nivel de combustible	✓			23.- Cinturón de seguridad	✓		
11.- Nivel de aceite hidráulico	✓			24.- Transmisión/Dirección	✓		
12.- Batería	✓			25.- Equipo de protección contra incendio	✓		
13.- Puntos de lubricación externa	✓			26.- Alarma de reversa			
Marca:	Capacidad:	Identificación:	Horas/Millaje:	Fecha:	Hora:		
Caterpillar	1			30/7/19	10:25am		
Comentarios:							
							

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

**D M R**

### FORMATO DE INSPECCION DIARIA DEL MONTACARGAS

INSPECCION VISUAL	SAT	INS	N/A	INSPECCION OPERACIONAL	SAT	INS	N/A
1.- Llantas/revestimiento/presión de aire	✓			14.- Claxon	✓		
2.- Todas las luces	✓			15.- Dirección hidráulica	✓		
3.- Dispositivos de advertencia	✓			16.- Freno	✓		
4.- Número de horas/millaje	✓			17.- Freno de emergencia	✓		
5.- Relojes indicadores	✓			18.- Seguro de arranque en posición neutra	✓		
6.- Daños a la carrocería	✓			19.- Inclinación de las cuchillas	✓		
7.- Escapes de aceite/fluido/combustible/a	✓			20.- Subir y bajar las cuchillas	✓		
8.- Nivel de aceite del motor	✓			21.- Aditamentos hidráulicos	✓		
9.- Nivel del refrigerante	✓			22.- Estado y seguro de las cuchillas	✓		
10.- Nivel de combustible	✓			23.- Cinturón de seguridad	✓		
11.- Nivel de aceite hidráulico	✓			24.- Transmisión/Dirección	✓		
12.- Batería	✓			25.- Equipo de protección contra incendio	✓		
13.- Puntos de lubricación externa	✓			26.- Alarma de reversa	✓		
Marca:	Capacidad:	Identificación:	Horas/Millaje:	Fecha:	Hora:		
Caterpillar	1			27/8/19	2:39 pm.		
Comentarios:							
							

## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

**D M R**

### FORMATO DE INSPECCIÓN DIARIA DEL MONTACARGAS

INSPECCIÓN VISUAL	SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL	SAT	INS	N/A
1.- Llantas/revestimiento/presión de aire	✓			14.- Claxon	✓		
2.- Todas las luces	✓			15.- Dirección hidráulica	✓		
3.- Dispositivos de advertencia	✓			16.- Freno	✓		
4.- Número de horas/millaje	✓			17.- Freno de emergencia	✓		
5.- Relojes/Indicadores	✓			18.- Seguro de arranque en posición neutra	✓		
6.- Daños a la carrocería	✓			19.- Inclinación de las cuchillas	✓		
7.- Escapes de aceite/fluido/combustible/a	✓			20.- Subir y bajar las cuchillas	✓		
8.- Nivel de aceite del motor	✓			21.- Aditamientos hidráulicos	✓		
9.- Nivel del refrigerante	✓			22.- Estado y seguro de las cuchillas	✓		
10.- Nivel de combustible	✓			23.- Cinturón de seguridad	✓		
11.- Nivel de aceite hidráulico	✓			24.- Transmisión/Dirección	✓		
12.- Batería	✓			25.- Equipo de protección contra incendio	✓		
13.- Puntos de lubricación externa	✓			26.- Alarma de reversa	✓		
Marca:	Capacidad:	Identificación:		Horas/Millaje:	Fecha:	Hora:	
Caterpillar	1				13/9/19.	9:41 am	

Comentarios:



## SEGUNDO INFORME DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS JP "Todo en Equipo Pesado" La Chorrera Urbanización Las Colinas - Tel.: 6301-2212				INFORME DE SERVICIOS
Fecha: <u>25/08/2019</u>				
Nombre del Cliente:				
Nombre del Técnico	Ubicación del Equipo	No. de Orden de Servicio	No. de Orden de Trabajo	
<u>José Pineda</u>	<u>AVE. BALBOA</u>			
Marca	Modelo	No. de Serie	Horómetro	
<u>BOBCAT</u>	<u>S250</u>	<u>A5GM300460</u>	<u>042.8</u>	
PROCEDIMIENTOS - Describir los pasos realizados para:				
<input checked="" type="checkbox"/> Diagnóstico <input checked="" type="checkbox"/> Reparación				
<p><u>DIAGNÓSTICOS: Falla en Sistema Eléctrico (Lucos De Luces, Frenos, Bombas)</u></p> <p><u>Reparación de Sistemas De Luces De Luces, Frenos, Bombas, Cables (2)</u></p> <p><u>Reparación de Sistemas De Luces (Frenos, Frenos, Bombas, Cables (2))</u></p> <p><u>Reparación de Circuito Eléctrico, Frenos, Bombas De Agua De Piscinas (R)</u></p> <p><u>Recambio de 11 Fusibles (25A, 15A, 20A, 15A)</u></p> <p><u>Reinicio de Relés 896045 - 1CHC-R1.</u></p> <p><u>Recambio de Sellos (Tipo O-ring) (Cuerpo Válvula - Sistema Frenos)</u></p>				
CAUSA DEL PROBLEMA - Describa el daño y su causa probable.				
<u>Fallas de Funcionamiento de sistemas de luces, bomba remolcado. Otros,</u>				
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES Algun otro problema que necesite atención.				
<p><u>OBS: Recambiar (4) Relés 896045 1CHC-R1.</u></p> <p><u>OBS: Revisar Baterías (Parking)</u></p> <p><u>OBS: Reinicio de Frenos - Reinicio de Encendido del Motor.</u></p>				
Trabajo realizado por Técnico (Firma y Fecha)		Declaración - Trabajo realizado conforme		
<u>José Pineda</u>		<u>Mac Guevara</u> <small>Aceptado por el cliente (Firma y Fecha)</small>		
<u>Ing. Pedro G.</u>				