



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: _____
Fecha de solicitud: 25 DE OCTUBRE -2019

Proyecto BYSSM HYDROPONICS Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Categoría: 1 Expediente: DRCH-I-F-99-2019

Provincia: CHIRIQUÍ

Distrito: DOLEGA

Corregimiento: ROVIRA

Técnico Evaluador solicitante:

Nivel Central: _____ Dirección Regional de: CHIRIQUÍ

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM WGS84
AREA APROXIMADA DEL POLIGONO 1 ha + 749m2, SEGÚN LA SECUENCIA PROPORCIONADA.
LAS COORDENADAS SE LOCALIZAN FUERA DE ÁREA PROTEGIDA Y SE UBICAN EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, DISTRITO DE DOLEGA Y CORREGUIMIENTO DE ROVIRA.

Procesado por: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de Entrega: **28 DE OCTUBRE 2019**

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario