

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL No. 2
Periodo: julio – septiembre 2019



**“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
COMBATE EN LA CIUDAD DEPORTIVA IRVING SALADINO”**

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN: DRPM-IA-010-2019

AUDITOR



MASIEL CABALLERO
DIPROCA- AA-001-2011

PANAMA, 2019

Contenido

2. INTRODUCCIÓN.....	3
2.1. Objetivos del Informe.....	4
2.2. Información del Proyecto.....	4
3. ASPECTOS TÉCNICOS	5
3.1. Descripción del Proyecto.....	5
3.2. Equipo utilizado, personal, avances de actividades y problemas enfrentados y sus soluciones propuestas.....	6
3.2.1. Equipos	6
3.2.2. Personal	
3.2.3. Avances.....	7
3.2.4 Problemas y soluciones propuestas.....	7
3.2.5 Datos de producción o uso	8
4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA FUNCION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	8
5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ADENDAS, AMPLIACIONES Y RESOLUCIONES DE APROBACION.....	9
5.1. Análisis Cuantitativo de Cumplimiento.....	20
5.2. Resumen de monitoreos ambientales.	20
5.3. Buenas practicas	20
6. ANEXOS	22
Anexo 1. Anexos Fotográfico	22
Anexo 2. Otros	27

2. INTRODUCCIÓN

El seguimiento ambiental de un proyecto es una herramienta orientada a verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales que el promotor de la obra debe poner en práctica para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir posibles efectos ambientales negativos, causados por el desarrollo de las actividades.

La gestión ambiental, también designada como gestión del medio ambiente implica a aquella serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con el desarrollo sostenible del mismo.

El Plan de Manejo Ambiental se ha establecido para aquellos impactos ambientales que requieren de un monitoreo en el tiempo. El seguimiento de cada impacto comenzará de forma conjunta con el inicio de cada Etapa del Proyecto en el cual se generan.

El presente informe contiene toda la información recopilada durante la ejecución de actividades durante el periodo de julio a septiembre de 2019, para el proyecto **“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMBATE EN LA CIUDAD DEPORTIVA IRVING SALADINO”**, cuyo promotor es PANDEPORTES, aprobado mediante Resolución DRPM-010-2019 de 18 de enero de 2019.

La resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), establece que el Promotor deberá presentar un (1) informe cada tres meses y un (1) informe final sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación y compensación contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y su resolución de aprobación.

El alcance de las inspecciones de seguimiento, vigilancia y control ambiental, han tenido como objetivo verificar mediante una evaluación objetiva, el Plan de Manejo Ambiental, la Resolución de aprobación y legislaciones ambientales vigentes, a fin de corroborar

que las acciones durante su construcción son adecuadas y efectivas para proteger al ambiente y a sus colaboradores.

2.1. Objetivos del Informe

- Verificar el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, prevención, compensación y contingencias, incorporadas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, así como las establecidas en las Resolución DRPM-010-2019 de 18 de enero de 2019.
- Identificar acciones correctivas y/o preventivas que deban aplicarse para atender los aspectos ambientales identificados durante el periodo en evaluación que pudieran generar impactos ambientales adversos.

2.2. Información del Proyecto

Nombre del Promotor: INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
Proyecto: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMBATE EN LA CIUDAD DEPORTIVA IRVING SALADINO
Tipo de EsIA: Categoría I
Representante Legal: Eduardo Cerdas (Director de PANDEPORTES)
Registro Público: Persona Jurídica
Dirección: Corregimiento Juan Díaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá
Enlace (s) de la empresa: José Guerrero
Teléfonos: 63307951 e-mail: jguerrero@cepacifico.net
Otros contactos: Masiel Caballero – Ana Gabriela Elizondo
Teléfono: 63795390 e-mail: Masiel.caballero@gmail.com
6521-3903 e-mail: agelizondoq@gmail.com

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Descripción del Proyecto.

El proyecto “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMBATE EN LA CIUDAD DEPORTIVA IRVING SALADINO” consiste en la construcción de un edificio de dos plantas para la práctica de disciplinas deportivas como judo, boxeo, lucha, esgrima, taekwondo, karate. Cada deporte contará con ring para la práctica de estos, en el nivel 00 se encontrarán los ring de judo que tendrá un área de 261.8 m², ring de competencia con un área de 866.25 m², ring de boxeo con un área de 192.9 m², baños, duchas, dos (2) saunas, cubículos para la prensa, árbitros y técnicos, cuarto de aseo, cuarto de generador, área de boletería y vestíbulos. En el nivel 100 se encontrarán el ring de esgrima con un área de 95.23 m², un ring de lucha con un área 236.25 m², ring de taekwondo con un área de 267.75 m², ring de karate con un área de 228.37 m², baños, tres (3) cuartos para depósitos, sala de reuniones y oficina para la administración. El edificio también contará con seis (6) plazas para estacionamientos, la cual una de ellas será para discapacitados y área verde.

El área del proyecto se ubica en Juan Díaz en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Las coordenadas del polígono son las que se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Coordenadas UTM (WGS-84) del proyecto

Puntos	Coordenadas UTM (WGS-84) (m)	
1	668163 E	998863 N
2	668191 E	998884 N
3	668225 E	998909 N
4	668237 E	998884 N
5	668250 E	998860 N
6	668243 E	998848 N
7	668234 E	998833 N
8	668227E	998822 N
9	668182 E	998845 N

(Fuente: Datos de campo)



Figura 1. Polígono y entorno del proyecto

(Fuente: Google Earth, 2018)

3.2. Equipo utilizado, personal, avances de actividades y problemas enfrentados y sus soluciones propuestas

3.2.1. Equipos

Para el período en evaluación se realizaron las siguientes actividades:

Para iniciar la construcción se coloca la cerca perimetral del proyecto, para luego realizar la demolición de las estructuras existentes en el área en la cual se desarrollará el proyecto, posteriormente se realiza la nivelación y adecuación del terreno y se procede a la

construcción de fundaciones: utilizaron equipos de control de vegetación, movimiento y nivelación de tierra, de protección personal y señalización, entre otros.

Equipos utilizados:

- Equipo de protección personal: casco, botas, chalecos reflexivos, tapones de oído u orejeras, guantes, lentes, etc.
- Herramientas manuales como: pala, pico, carretilla, palustre, martillo.
- Equipo para la nivelación y adecuación del terreno como: camiones volquetes, tractor, pala mecánica, bulldócer, camión grúa.
- Plantas eléctricas

3.2.2. Personal

Durante el periodo de este informe se registra la presencia de 15 trabajadores para las actividades:

- Capataz
- Carpintero
- Ayudantes
- Topógrafo
- Operadores
- Oficial de seguridad/ambiente
- Ingenieros

3.2.3. Avances.

Para el próximo periodo a evaluar se presentarán las actividades constructivas propias de las instalaciones del Centro de Combate.

3.2.4 Problemas y soluciones propuestas.

Para este periodo no se evidenciaron problemas ambientales ni sociales.

3.2.5 Datos de producción o uso

Durante los trabajos de adecuación del terreno se tomaron todas las previsiones para que los trabajos se realizarán de la manera correcta y poder iniciar con las fundaciones e instalación de estructuras metálicas.

4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA FUNCION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Plan	Responsable
Medidas de Mitigación Ambiental	Promotor/Contratista
Programa de Monitoreo	Promotor/Contratista
Acciones preventivas	Promotor/Contratista

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ADENDAS, AMPLIACIONES Y RESOLUCIONES DE APROBACION.

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
1	Tramitar en la Dirección Regional de Panamá Metropolitana el pago en concepto de indemnización ecológica, por lo que contará con treinta (30) días hábiles, previo al inicio de la construcción.	Resolución DRPM-010-2019	Pendiente	Construcción	Dentro del área solo se verá afectado un árbol de mango. A la fecha el mismo no ha sido talado. Se tiene pendiente la solicitud al Ministerio de Ambiente para la tala de este.	Promotor
2	Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Oeste, un informe, cada tres (3) meses durante la etapa de construcción y un (1) informe final; sobre la implementación de	Resolución DRPM-010-2019	Ejecutada	Construcción	El primer Informe de Seguimiento Ambiental se presentó el 12 de agosto. Se presentará el Segundo Informe de Seguimiento correspondiente al periodo de julio - septiembre de 2019 de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y la Resolución que lo aprueba.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
	las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Resolución. Estos informes deberán ser elaborados por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente profesional idóneo e independiente del promotor del proyecto.					
3	Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.	Resolución DRPM-010-2019	Ejecutada	Construcción	<p>Se observa en la parte frontal de la obra el letrero solicitado en la Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental.</p> <p>Ver evidencia fotográfica</p>	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
4	Construir una cerca perimetral, la cual servirá de protección y realizar los trabajos de desarrollo del proyecto dentro de la misma.	Resolución DRPM-010-2019	Ejecutada	Construcción	<p>Se ha colocado la cerca perimetral a fin de proteger a los transeúntes y delimitar el área de trabajo.</p> <p>Ver evidencia fotográfica</p>	Promotor
5	El promotor deberá implementar un Plan de Prevención de accidentes para los colaboradores y transeúntes del área, el cual deberá ser ejecutado	Resolución DRPM-010-2019	En ejecución	Construcción	<p>Se presenta en Anexos Portada del Plan de Seguridad, Salud e Higiene presentado al Ministerio de Trabajo e implementado en obra.</p>	Promotor
6	Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.	Resolución DRPM-010-2019	En Ejecución	Construcción	<p>A la fecha no se ha encontrado objeto de valor histórico o arqueológico.</p>	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
7	Responsabilizarse del Manejo Integral de los Desechos Sólidos que se generarán en el área de desarrollo del proyecto, con su respectiva ubicación final, durante las fases de construcción, operación y abandono, cumpliendo con la Ley 6 de 10 de noviembre de 1946- Código Sanitario	Resolución DRPM-010-2019	En Ejecución	Construcción	Se cuenta con un área designada a la recolección temporal de los desechos. Se recomienda que la misma sea señalizada y bajo techo.	Promotor
8	Cumplir con el Decreto Ejecutivo No.2 de 15 de febrero de 2000 “Por el cual se reglamenta la seguridad, salud e higiene en la industria de la construcción”.	Resolución DRPM-010-2019	En ejecución	Construcción	Se presenta en Anexos Portada del Plan de Seguridad, Salud e Higiene presentado al Ministerio de Trabajo e implementado en obra.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
9	El promotor del proyecto deberá contar con un Plan de Contingencia para el caso de derrames de hidrocarburos durante la fase de construcción	Resolución DRPM-010-2019	En ejecución	Construcción	Se cuenta con el Plan de Contingencia el cual forma parte de los contenidos del Plan de Seguridad, Salud e Higiene presentado al Ministerio de Trabajo e implementado en obra.	Promotor
10	Realizar el mantenimiento periódico de manera eficiente de las letrinas portátiles que indica el EsIA, serán utilizadas durante la fase de construcción.	Resolución DRPM-010-2019	En ejecución	Construcción	Se observó en campo un total de 4 letrinas portátiles. Evidencia en anexo: Registro de mantenimiento de las letrinas	Promotor
11	Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 que Adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial para Control de la Contaminación Atmosférica en	Resolución DRPM-010-2019	Pendiente	Construcción	No se suministró evidencia de los Análisis de Calidad de Aire.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
	ambientes de Trabajo producidas por Sustancias Químicas.					
12	Cumplir con el Decreto No.306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el Reglamento para el Control de ruidos en Espacios Públicos, Áreas residenciales o Habitación, así como también en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.	Resolución DRPM-010-2019	Pendiente	Construcción	No se suministró evidencia de los Análisis de ruido.	Promotor
13	Cumplir con el Reglamento Técnico COPANIT 45-2000 Sobre Higiene y Seguridad en ambiente de trabajo donde se genere Vibraciones.	Resolución DRPM-010-2019	Pendiente	Construcción	Para próximo informe se presentará monitoreo de vibraciones de ser necesario.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
14	Si llegase a presentarse cualquier conflicto durante el desarrollo del proyecto, que ocasione afectaciones a la población contigua al mismo, el promotor del proyecto deberá actuar siempre mostrando su mejor disposición y buena fe en función de conciliar con las partes involucradas.	Resolución DRPM-010-2019	En ejecución	Construcción	A la fecha de presentación del Informe no se presentado conflicto con la comunidad circundante.	Promotor
15	Proteger el material proveniente de las demoliciones en los sitios de almacenamiento temporal.	Plan de Manejo Ambiental	Ejecutada	Construcción	El material de las demoliciones ha sido retirado del proyecto, no se almaceno en este.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
16	Se les exigirá a los transportistas de combustibles y proveedores, no tocar las bocinas a intensidades elevadas y de manera innecesaria.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Se establecerán medidas para que durante los trabajos los operadores de equipos y demás cumplan con los compromisos indicados en el PMA.	Promotor
17	Humedecer los materiales expuestos al arrastre del viento.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Por estar en temporada de lluvia no es necesario aplicar esta medida, sin embargo, las acumulaciones de materiales se cubren con plástico como medida de protección contra el arrastre del viento. Ver evidencia en anexos.	Promotor
18	Apagar la maquinaria cuando no esté en funcionamiento para evitar la emisión de gases de combustión interna.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Se evidencio en campo que las maquinarias al momento de no estar en uso se mantenían apagadas.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
19	Utilizar maquinaria en buen estado para evitar la generación de emisiones contaminantes debido a los gases de combustión interna de la maquinaria.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	<p>Se cuenta con las hojas de mantenimiento de equipos.</p> <p>Evidencia: Hoja de mantenimiento de equipos</p>	Promotor
20	Rociar agua de ser necesario, durante las actividades que puedan producir polvo.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Debido a la temporada de lluvia no es necesario la aplicación de esta medida. Sin embargo, de ser necesario en alguna actividad se aplicará	Promotor
21	Los trabajadores deben utilizar equipo de seguridad personal (EPP) apropiado para la labor, dado el caso, máscaras para polvo y orejeras, según sea el caso.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	<p>Se observa a los trabajadores utilizando los EPP.</p> <p>Evidencia: Registro de entrega de EPP y la utilización del mismo.</p>	Promotor


No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
22	Cubrir con lonas los camiones que transporten los escombros.	Plan de Manejo Ambiental	Ejecutada	Construcción	Para el traslado de los materiales producto de las demoliciones los camiones contaban con las lonas para evitar la dispersión de estos.	Promotor
23	Contar con un área debidamente señalizada para el acopio y retiro de desechos sólidos generados en el proyecto.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Se observa un área en la cual se acopian los desechos. Se recomienda que la misma se encuentre bajo techo y señalizada. Ver evidencia en anexos.	Promotor
24	Contar con recipientes con tapa para la recolección y posterior disposición de los desechos sólidos generados.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Se cuenta en obra con los recipientes con tapa para la recolección de los desechos. Se recomienda su señalización.	Promotor
25	Contar con equipos y materiales para atender posibles derrames accidentales de hidrocarburos.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	Ver en Anexos fotográficos los materiales para atender derrames. Se recomienda tener bandejas de contención.	Promotor

No.	Medidas de Mitigación	Referencia	Estatus de la Actividad	Etapa de cumplimiento	Comentarios del Auditor	Responsable del cumplimiento ambiental
26	Delimitar el área del proyecto.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	<p>Se colocó la cerca perimetral en el área del proyecto.</p> <p>Ver evidencia fotográfica</p>	Promotor
27	Colocar letreros para señalizaciones de seguridad y salud (señales obligatorias, advertencias de peligro, prohibición).	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	<p>Se observa en campo las señalizaciones de seguridad, obligatorias y advertencia de peligro.</p> <p>Ver evidencia fotográfica</p>	Promotor
28	Capacitar a los trabajadores sobre la importancia del uso del equipo de protección personal.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	<p>Se realizan las capacitaciones en Seguridad por parte del personal del contratista.</p> <p>Evidencia: Registro de capacitaciones al personal</p>	Promotor
29	Dotar del equipo de protección adecuado de acuerdo con la función del trabajador.	Plan de Manejo Ambiental	En ejecución	Construcción	<p>Se observa en campo el uso de EPP.</p> <p>Evidencia: Registro de entrega de EPP.</p>	Promotor

5.1. Análisis Cuantitativo de Cumplimiento.

El grado de cumplimiento general del proyecto a las medidas de mitigación indicadas en el Plan de Manejo Ambiental y en la Resolución DRPM-010-2019, se basa en el análisis de la cantidad de medidas de mitigación que fueron ejecutadas, que se encuentran en ejecución o que no aplicaban al momento.

Del total de medidas de mitigación (29) establecidas en el PMA y la Resolución de aprobación, se ha ejecutado un 17.24% de las mismas, mientras que el 68.96% corresponden a medidas que se encuentran en ejecución y un 13.79% pendiente de ejecución.



5.2. Resumen de monitoreos ambientales.

Para este período no se llevaron a cabo monitoreos ambientales, estos serán presentados en próximo informe.

5.3. Buenas prácticas

Para el presente periodo se ha aplicado medidas tales como:

- Promover el uso racional de los recursos naturales utilizados en la obra.
- Diseñar procedimientos que aseguren la eficiencia y el ahorro energético.
- Promover la reutilización en origen de materiales y productos en la obra.

-
- Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos sustituyéndolos, por otros amigables con el medioambiente.
 - Velar por la seguridad en la obra y proteger la vida y la salud de los trabajadores en todo momento.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROMOTOR.

1. Durante el periodo de este informe el Promotor se evidencio la aplicación de medidas y la preparación para las actividades propias de la construcción del proyecto.
2. No se han registrado cambio o variaciones en el Proyecto que pudieran conllevar a la modificación del Plan de Mitigación Ambiental aprobado en el EsIA.

6. ANEXOS

Anexo 1. Anexos Fotográficos



Foto No.1 Letrero Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental



Foto No.2 Valla perimetral del proyecto.



Foto No.3 Acopio de materiales



Foto No.4 Inodoros portátiles



Foto No. 5 Colocación de plástico en los acopios de materiales particulados



Foto No. 6 Trabajadores utilizando el equipo de protección personal en diferentes actividades.



Foto No. 7 Tanques para la disposición de los desechos sólidos.



Foto No. 8 Equipo de atención a accidentes (extintor y botiquín)



Foto No. 9 Equipo de contención contra derrames



Foto No. 10 Señalización y vista general de la obra



Foto No. 11 Camión volquete con su lona como medida de protección contra el polvo.

Anexo 2. Otros

- **Plan de Seguridad, Salud e Higiene:** en el mismo se encuentra el Plan de Contingencia.



PLAN DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
ELABORADO PARA EL PROYECTO:
**“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
COMBATE EN LA CIUDAD DEPORTIVA IRVING SALADINO”**

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PREPARADO POR:

LICENCIADO JOSE URIEL ARAUZ MARTINEZ

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

REGISTRO No 247 FOLIO No 94

DAVID, PROVINCIA DE CHIRQUI, REP. DE PANAMA

ENERO 2019

➤ **Entrega del Primer Informe de Seguimiento Ambiental.**

----- Forwarded message -----
De: prefasia@miambiente.gob.pa
Date: lun., 12 de agosto de 2019 3:21 a. m.
Subject: Informe de Seguimiento Ambiental
To: masiel.caballero@gmail.com <masiel.caballero@gmail.com>



República de Panamá
Ministerio de Ambiente
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental

Estimado (a): MASIEL INÉS CABALLERO MOSQUERA

Le informamos que el Ministerio de Ambiente ha recibido el Informe de Seguimiento Ambiental TRIMESTRAL en relación al proyecto aprobado mediante Resolución DRPM-IA-010-2019, correspondiente al periodo ABRIL-JUNIO del año 2019.

Recordar que la entrega de los informes de seguimiento ambiental debe ser de acuerdo a la periodicidad establecida en la resolución de aprobación del Instrumento de gestión ambiental.

Atentamente,

➤ **Registro de la entrega del equipo de protección personal correspondiente al periodo de julio a septiembre 2019:**

PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD									Nº	ADM3-5		
Nombre del proyecto			Almacén	Estructuras	Abañería y acabados		Otro:					
Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)							Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla	T. Oídos			
27 G 19	Fernando Palencia					✓				2	Fernando Palencia	Lentes claros y oscuros
27 G 19	Aristides Canto				✓		✓			2	Aristides Canto	Guantes para protección contra el sol
27 G 19	Gasper Payne							✓		1	Gasper Payne	Lentes oscuros
27 G 19	Wilmer Mirenda								✓	1	Wilmer Mirenda	Lentes para proteger los ojos
27 G 19	Jean del Leon				✓	✓		✓		1	Jean del Leon	✓
28 G 19	Jean del Leon								✓	1	Jean del Leon	Lentes oscuros y guantes
28 G 19	Francisco Gonzalez				✓					1	Francisco Gonzalez	Guantes desechables
28 G 19	Jean del Leon				✓				✓	2	Jean del Leon	Guantes desechables
3 7 19	Aristides Canto				✓					1	Aristides Canto	Lentes oscuros
4 7 19	Camilo Garcia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		6	Camilo Garcia	2 pantalones
4 7 19	Camilo Garcia	✓								1	Camilo Garcia	✓
4 7 19	Anal Valencia				✓					1	Anal Valencia	✓
4 7 19	Gabriel Sotena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		6	Gabriel Sotena	2 pantalones
5 7 19	Sonethen del Cid					✓				1	Sonethen del Cid	✓
5 7 19	Evervel Cruz					✓				1	Evervel Cruz	✓
8 7 19	Fernando Peña					✓				1	Fernando Peña	✓
10 7 19	Gasper Payne					✓				1	Gasper Payne	✓
10 7 19	Neftali Rodriguez						✓			1	Neftali Rodriguez	Lentes oscuros
11 7 19	Sonethen del Cid						✓			2	Sonethen del Cid	Lentes oscuros y lentes claros
12 7 19	Aristides Canto						✓			1	Aristides Canto	✓
12 7 19	Jean del Leon					✓				1	Jean del Leon	✓

PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD									Nº	ADM3-5		
Nombre del proyecto			Almacén	Estructuras	Abañería y acabados		Otro:					
Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)							Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla	T. Oídos			
13 7 19	Camilo Garcia			*						3	Camilo Garcia	Sueltos talle L
13 7 19	Gabriel Sotena			*						3	Gabriel Sotena	Sueltos talle XL
13 7 19	Francisco Gonzalez			*						5	Francisco Gonzalez	Sueltos talle M
13 7 19	Jean del Leon			*						3	Jean del Leon	Sueltos talle Small
16 7 19	José Lunes	*								1	José Lunes	✓
16 7 19	Aristides Canto	*								1	Aristides Canto	✓
16 7 19	Sonethen del Cid	*								1	Sonethen del Cid	✓
16 7 19	Neftali Rodriguez	*								1	Neftali Rodriguez	✓
17 7 19	Evervel Cruz			*						1	Evervel Cruz	✓
17 7 19	Neftali Rodriguez			*						1	Neftali Rodriguez	✓
18 7 19	Anal Valencia				*					1	Anal Valencia	✓
18 7 19	Gabriel Sotena			*						1	Gabriel Sotena	Guante de centro
22 7 19	Aristides Canto				*					1	Aristides Canto	Lentes oscuros
24 7 19	Evervel Cruz				*					1	Evervel Cruz	Lentes oscuros
24 7 19	Fernando Palencia			*						1	Fernando Palencia	✓
24 7 19	Aristides Canto						✓			1	Aristides Canto	mesa de Ducha
25 7 19	Elias Acosta	*								1	Elias Acosta	✓
26 7 19	Neftali Canto			*						1	Neftali Canto	✓
26 7 19	Sonethen del Cid			*						1	Sonethen del Cid	✓
27 7 19	Francisco Gonzalez			*						1	Francisco Gonzalez	Guante de centro
27 7 19	Evervel Cruz			*						1	Evervel Cruz	Guante de centro

CEP	PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD								Nº	ADM3-5
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	----	--------

Nombre del proyecto	Centro de Contacto	Almacén	Estructuras	Alfalería y acabados	Otro: X
---------------------	--------------------	---------	-------------	----------------------	---------

Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)								Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla	T. Oídos				
30/7/19	Francesca González				*					15	F. González		
31/7/19	Neftaly Rodríguez					*				1	N.R		
1/8/19	Cecilia Hackett	*	*	*	*	*				9	Cecilia Hackett		
1/8/19	Nicola Vega	*	*	*	*	*				9	Nicola Vega		
1/8/19	Jorge Broc	*	*	*	*	*				8	Jorge Broc	Bo. de Cucho	
1/8/19	Pedro Magallán									1	Pedro Magallán		
1/8/19	Camilo González				*					1	Camilo González		
2/8/19	Jean de Leon	*								1	Jean de Leon		
2/8/19	Jeaneth del Cid	*			*					3	Jeaneth del Cid	Bo. de Cucho	
2/8/19	Juvenal Cruz	*								1	Juvenal Cruz	Bo. de Cucho	
2/8/19	Neftaly Rodríguez				*					2	N.R	Pantalones	
2/8/19	Oriel Martínez				*					2	Oriel Martínez	Pantalones	
2/8/19	Aristides Cordero				*					2	Aristides Cordero	Pantalones	
2/8/19	Camilo Broc				*					2	Camilo Broc	Pantalones	
2/8/19	José Lluna				*					2	José Lluna	Pantalones	
2/8/19	Fernando Palacios				*					2	Fernando Palacios	Pantalones	
2/8/19	André Velencoso				*					2	André Velencoso	Pantalones	
2/8/19	Juvenal Cruz				*					1	Juvenal Cruz		
2/8/19	Jeaneth del Cid				*					1	Jeaneth del Cid		
3/8/19	Juvenal Cruz				*					1	Juvenal Cruz		
3/8/19	Jean de Leon				*					2	Jean de Leon		

CEP	PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD								Nº	ADM3-5
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	----	--------

Nombre del proyecto	Centro de Contacto	Almacén	Estructuras	Alfalería y acabados	*	Otro:
---------------------	--------------------	---------	-------------	----------------------	---	-------

Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)								Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones	
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla	T. Oídos					
3/8/19	Fernando Palacios				*	*				Otro trabajador	4	Fernando Palacios	Centro Clases y Cuarto de Juego	
3/8/19	Juvenal Cruz				*	*				11	3 Juvenal			
3/8/19	Francesca González				*	*				11	3 F. González			
3/8/19	José Lluna				*					11	2 J. Lluna			
3/8/19	Oriel Martínez				*	*				11	3 Oriel Martínez			
3/8/19	Neftaly Rodríguez				*					11	2 N.R			
3/8/19	Aristides Cordero				*	*				11	3 Aristides Cordero			
3/8/19	André Velencoso				*	*				11	3 André Velencoso			
3/8/19	Gabriel Sartorio				*					11	2 Gabriel Sartorio			
3/8/19	Camilo González				*					11	2 Camilo González			
3/8/19	Nicola Vega				*					11	2 Nicola Vega			
3/8/19	Jorge Broc				*					11	2 Jorge Broc			
3/8/19	Cecilia Hackett				*					11	2 Cecilia Hackett			
3/8/19	Jeaneth del Cid				*					11	2 Jeaneth del Cid			
3/8/19	Ariadna Díaz									1	1 Ariadna Díaz			
6/8/19	André Velencoso									1	1 André Velencoso			
6/8/19	Camilo González				*					1	1 Camilo González			
7/8/19	Jorge Broc				*					1	1 Jorge Broc			
8/8/19	Francesca González				*					1	1 F. González			
9/8/19	André Velencoso									1	1 André Velencoso			
12/8/19	Jorge Broc	*								1	1 Jorge Broc	Bo. de Cucho		

CEP | **PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD** | N° ADM3-5

Nombre del proyecto **Puentecita Combate** | Almacén | Estructuras | Alberca y acabados | * Otro:

Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)							Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla				
15/8/19	19 Juan Cruz				*				Overall	3	Juan - P	Guantes y Uniforme
15/8/19	19 Jorge Baca				*				Overall	2	Jorge Baca	"
15/8/19	19 Arnulfo Luna				*				Overall	3	20 Se'	Sexto H
15/8/19	19 Ariel Valencia				*				Overall	3	Ariel V. G	Sexto H
15/8/19	19 Juaneth del Cid				*				Overall	3	Juaneth del Cid	Sexto H
15/8/19	19 Oscar Martinez				*				Overall	3	Oscar Martinez	Sexto H
15/8/19	19 Carlos Baca				*				Overall	3	Carlos Baca	Sexto Ext
15/8/19	19 Nestor Rodriguez				*				Overall	3	Nestor Rodriguez	Sexto S
15/8/19	19 Fernando Pineda				*				Overall	3	Fernando Pineda	Sexto H y L
16/8/19	19 Arístides Canto				*				Overall	3	Arístides Canto	Sexto L
16/8/19	19 Ernesto Hatchett				*				Overall	1	Ernesto Hatchett	"
16/8/19	19 Jesus Pineda	*	*	*	*	*			Overall	1	Jesus Pineda	2 pantalones, botas new 3 sombrero, botas de cau
19/8/19	19 Juan Cruz								Overall	1	Juan - P	
19/8/19	19 Jorge Baca								Overall	1	Jorge Baca	Guantes y Lentes
19/8/19	19 Arístides Canto				*	*			Overall	1	Arístides Canto	Guantes y Lentes
19/8/19	19 Oscar Martinez								Overall	1	Oscar Martinez	
19/8/19	19 Juaneth del Cid								Overall	2	Juaneth del Cid	
19/8/19	19 Ernesto Hatchett								Overall	1	Ernesto Hatchett	
19/8/19	19 Jesus Pineda								Overall	1	Jesus Pineda	
19/8/19	19 Jose Lunes								Overall	1	20 Se'	
19/8/19	19 Nicolas Vega								Overall	1	Nicolas Vega	
19/8/19	19 Juan del Cid								Overall	1	Juan del Cid	

CEP | **PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD** | N° ADM3-5

Nombre del proyecto **Puentecita Combate** | Almacén | Estructuras | Alberca y acabados | * Otro:

Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)							Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla				
29/8/19	19 Arístides Canto				✓					1	Arístides Canto	
31/8/19	19 Nicolas Vega				✓					1	Nicolas Vega	
31/8/19	19 Juan Cruz				✓					1	Juan - P	
2/9/19	19 Ernesto Hatchett				✓					2	Ernesto Hatchett	
2/9/19	19 Jesus Pineda	✓	✓	✓	✓	✓				2	Jesus Pineda	Pantalon S, 3/4 Guantes y Casco Pineda
2/9/19	19 Francisco Gonzalez	✓	✓	✓	✓	✓				2	Francisco Gonzalez	Guantes y Casco Pineda
2/9/19	19 Necto Diaz	✓	✓	✓	✓	✓				1	Necto Diaz	Casco
3/9/19	19 Edilma R				✓					5	Edilma R	Casco
3/9/19	19 Jesus Pineda				✓	✓				1	Jesus Pineda	Pantalon S, Guantes y Casco
3/9/19	19 Necto Diaz				✓	✓				1	Necto Diaz	Sexto XL
4/9/19	19 Roberto Gonzalez	✓	✓		✓	✓				1	Roberto Gonzalez	Sexto S
4/9/19	19 Jesus Pineda	✓								1	Jesus Pineda	Sexto XL
6/9/19	19 Gabriel Santoyo				✓					1	Gabriel Santoyo	Botas de combate
6/9/19	19 Carmelo Garcia				✓					1	Carmelo Garcia	Botas de combate
9/9/19	19 Nestor Rodriguez				✓					1	Nestor Rodriguez	CAMICOGA SIA
9/9/19	19 Fernando Pineda				✓					1	Fernando Pineda	AVPC
9/9/19	19 Juan Cruz					✓				1	Juan Cruz	Sexto Plana
9/9/19	19 Juan Cruz	✓								1	Juan Cruz	Gato Oscuro
10/9/19	19 Juan Cruz				✓					1	Juan Cruz	Pantalon S, Guantes y Casco
10/9/19	19 Juaneth del Cid					✓				1	Juaneth del Cid	Pantalon S, Guantes y Casco
10/9/19	19 Fernando Gonzalez				✓					2	Fernando Gonzalez	Casco

CEP	PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD							Nº	ADM3-5
-----	---	--	--	--	--	--	--	----	--------

Nombre del proyecto		Almacén	Estructuras	Aberriera y acabados		Otro:	
---------------------	--	---------	-------------	----------------------	--	-------	--

Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)							Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla				
10/9/19	Lorenzo Pobes				✓	✓				2	Lorenzo Pobes	
10/9/19	José Pérez				✓					1	José Pérez	
11/9/19	Roberto González			✓						5	Roberto González	2 gafas de sol 5 sueltos
11/9/19	Carlos Pineda			✓						2	Carlos Pineda	Sueltos (2)
11/9/19	Emilio Rodríguez			✓						2	Emilio Rodríguez	Sueltos
11/9/19	Hector Díaz	✓		✓						3	Hector Díaz	2 sueltos.
12/9/19	Ernesto Hackett				✓					1	Ernesto Hackett	
13/9/19	Nicolas Vega				✓					1	Nicolas Vega	
13/9/19	Arnel Velasco				✓					1	Arnel Velasco	
13/9/19	Jesús de León				✓					1	Jesús de León	
13/9/19	Emilio Rodríguez				✓					1	Emilio Rodríguez	
18/9/19	Aristides Canto				✓					1	Aristides Canto	
18/9/19	Cielo Martínez				✓					1	Cielo Martínez	
19/9/19	Carmelo García									1	Carmelo García	2 gafas de sol
19/9/19	Roberto González									2	Roberto González	2 gafas de sol
20/9/19	Jesúsvel Cruz					✓				2	Jesúsvel Cruz	Lentes Oscuros
21/9/19	Jesús Pineda				✓					1	Jesús Pineda	
21/9/19	Nicolas Vega				✓					1	Nicolas Vega	
23/9/19	Jorge Broc					✓				1	Jorge Broc	Lentes Oscuros
23/9/19	Gasper Regue					✓				1	Gasper Regue	Lentes Claros
23/9/19	Celedonio Broc					✓				1	Celedonio Broc	Lentes Oscuros

CEP	PLANILLA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD							Nº	ADM3-5
-----	---	--	--	--	--	--	--	----	--------

Nombre del proyecto		Almacén	Estructuras	Aberriera y acabados		<input checked="" type="checkbox"/>	Otro:
---------------------	--	---------	-------------	----------------------	--	-------------------------------------	-------

Fecha	Nombre solicitante / trabajador	Cantidades (marcar sólo donde aplica)							Otros:	Cantidad	Firma	Observaciones
		Botas	Casco	Uniforme	Guantes	Lentes	Arnés	Mascarilla				
23/9/19	Carmelo García				✓					1	Carmelo García	Gafas de sol repuesto
23/9/19	Roberto González				✓					1	Roberto González	repuesto
23/9/19	Hector Díaz				✓					1	Hector Díaz	repuesto
23/9/19	Jorge Broc				✓			✓		2	Jorge Broc	
23/9/19	Jesúsvel Cruz							✓		1	Jesúsvel Cruz	
26/9/19	Jesúsvel Cruz				✓					1	Jesúsvel Cruz	
26/9/19	Jorge Broc				✓					1	Jorge Broc	
26/9/19	Gasper Regue				✓					1	Gasper Regue	
26/9/19	Franco G.					✓				1	Franco G.	Lentes Claros
26/9/19	Ernesto Hackett				✓					1	Ernesto Hackett	
27/9/19	Aristides Canto				✓					1	Aristides Canto	
27/9/19	Jesúsvel Cruz				✓					1	Jesúsvel Cruz	
27/9/19	Jorge Broc				✓					2	Jorge Broc	Lentes Oscuros.
27/9/19	Aristides Canto				✓					2	Jorge Broc	Lentes Oscuros.
28/9/19	Jesúsvel Cruz				✓					1	Jesúsvel Cruz	Lentes Oscuros.
28/9/19	Jorge Broc				✓					1	Jorge Broc	Lentes Oscuros.
28/9/19	Aristides Canto				✓					1	Aristides Canto	Lentes Oscuros.
28/9/19	Arnel Velasco				✓					1	Arnel Velasco	Lentes Oscuros.
29/9/19	Gasper Regue				✓					1	Gasper Regue	Lentes Oscuros.
4/10/19	Nicolas Vega				✓	✓				1	Nicolas Vega	Lentes Oscuros.
4/10/19	Carmelo García				✓					1	Carmelo García	Gafas de sol repuesto
4/10/19	Ernesto Hackett				✓					1	Ernesto Hackett	Gafas de sol repuesto
7/10/19	Jorge Broc				✓					1	Jorge Broc	
8/10/19	Jorge Broc					✓				1	Jorge Broc	
8/10/19	Gasper Regue					✓				1	Gasper Regue	Lentes Claros
8/10/19	Celedonio Broc					✓				1	Celedonio Broc	

➤ Limpieza de letrinas portátiles

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A. Orden de Limpieza
Tel. 229-1068

Fecha: 2010-07-06 Ruta: CDE/STA MARIA

Limpieza Rutinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.
Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO
Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6305-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [4] 10138, 12737, 12703, 12543

Observación

Firma del Operador Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A. Orden de Limpieza
Tel. 229-1068



Fecha: 2010-07-13 Ruta: CDE/STA MARIA

Limpieza Rutinaria Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.
Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO
Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6305-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [4] 10138, 12737, 12703, 12543

Observación

Firma del Operador Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-07-13

Ruta: CDE/STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO


Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [4] 10138, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-07-20

Ruta: CDE/STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO


Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar

Sencillo [4] 10138, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-07-27

Ruta: CDE/STA MARIA

Limpieza Rutinaria


Limpieza Adicional


Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.
Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO
Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO. JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpliar

Sencillo [4] 10138, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-08-03

Ruta: CDE/STA MARIA

Limpieza Rutinaria


Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.
Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO
Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO. JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpliar

Sencillo [4] 10138, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1058

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-08-10

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.

Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO

Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO. JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY


Sanitarios a Limpiar

Sencillo (4) 10138, 12737, 12708, 12548

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1058

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-08-17

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO

Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO. JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar

Sencillo (4) 10138, 12737, 12708, 12543

Observación



Firma del Operador



Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-08-24

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO

Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Lavar

Sendilla [4] 10136, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-09-07

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO


Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Lavar

Sendilla [4] 10136, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-09-11

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO

Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO. JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar

Servicio {4} 10138, 12703, 12543, 12737

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-09-21

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO

Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO. JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar

Servicio {4} 10138, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANTARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2019-09-14

Ruta: CDE-STA MARIA

Limpieza Rutinaria

Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A.


Proyecto: C-0002920 / JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO


Dirección: JUAN DIAZ CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO, JHONNY JIMÉNEZ / 6395-1970 ENT.
ANTHONY

Sanitarios a Limpiar:

Sencillo {4} 10138, 12737, 12703, 12543

Observación


Firma del Operador


Firma del Cliente

➤ Registro de Inducciones

REGISTRO DE ASISTENCIA		CEP
PROYECTO: CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PACÍFICO ENTRENAMIENTO DE INDUCCIÓN INSTRUCTOR: ING. RESIDENTE:		
FECHA: <u>1/8/19</u> ENTRENAMIENTO SSO — PÚBLICO OBJETIVO <u>Trabajadores</u>		HORA: <u>9:00 A.M.</u> TEMA: <u>La Destrucción</u>
ASISTENCIA		
NOMBRE/ CÉDULA	CARGO/EMPRESA	FIRMA
Camilo GARCIA N.R. Juan C.	Albañil/C.E.P. Carpintero/C.E.P.	Camilo Garcia N.R. Juan C.
Alberto Arave 8-520-1081 Jeronimo Del Cid 8-93-208 Jose A Luna 19-129-778 Ariel V G 15-703-1982 Auriles Canto - 3-223-1207	Ayudante Ayudante General Ayudante Ayudante General A.G.	Alberto Arave Jeronimo Del Cid Jose A Luna Ariel V G Auriles Canto
Ariel Martinez Leon Dariospine / E 886217	Ayudante General Ayudante	Ariel Martinez Leon Dariospine
Hector Diaz Jorge Bracco Jesus O. Rincon	Ayudante Ayudante Ayudante	Hector Diaz Jorge Bracco Jesus O. Rincon

REGISTRO DE ASISTENCIA



PROYECTO: CENTRO DE COMBATE IRVING SALADINO

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y

EDIFICACIONES DEL PACÍFICO

ENTRENAMIENTO DE INDUCCIÓN

INSTRUCTOR:

Alejandro Davis
ING. RESIDENTE: José Guarrone

FECHA:

2/9/19

HORA:

7:00

ENTRENAMIENTO SSO

PÚBLICO OBJETIVO

Trabajadores

TEMA:

Proyecto de Seguridad
de Seguridad

ASISTENCIA

NOMBRE/ CÉDULA	CARGO/EMPRESA	FIRMA
Carlo 8-717737	Alumno	
Y 12 670470	CP	NIC
Jonathan Del C. 833120	A.G	
Georgina Reyes P.	Pionero	
José Alcina	Ayudante	
Jesus Cayola	Ayudante	
Juan Cruz P	Carpintero	
Carlos Beccie 8-129-289	Cañatero	
Alberto Cota 3-713-315	A.G	

➤ **Mantenimiento de equipos**



AV. BRASIL, 1000
CEP 13010-000
Curitiba - PR

RENTALS

AV. BRASIL, 1000
CEP 01030-000
SANTOS - SP

AV. 25 DE MAYO, SANTANDER
Los Boquerones - Egido, Carlos Santamaría
A 11 Km de la Juventud Ejercitada.
Santiago de Nicaragua República de Nicaragua
Tel. +505 998-3825

✓ **SLICLIRSA, PANAMA**
Via Túpac - Colonia Brisas del Gold
(Please a Office 39001)
Juan Diaz, Panama City
Tel.: +507 283-0365



PARTE DE AVERÍA

REVISIÓN

P. 20816

• UTM OF UTMAS AMONGST ASIAN COUNTRIES IN CORRELATION

NOMENCLATURE

附录二

MS. SERIE 16f. 137

RECITAL PARTIE

MODA MUSICA | 11.11.11 | www.modamusica.com

卷之六

13610

НОВА МАДРИД 1626.

CANTIDAD	ARTÍCULO / REFERENCIA	OBSERVACIONES
1	H2903 DF ASSET	
1	BP789 DF ASSET	
10	Llave de ASSET DF MOTOR	1/2 de trabajo
		1/2 de trabajo
FDO. MECÁNICO	CONFORME CLIENTE	
		

INFORMACIÓN ADICIONAL MECÁNICAS

- Existe una tabla de los motores de la flota en el reverso de esta página con sus datos principales de filtro y capacidades.
 - En las rémigas con cuenta horas es obligatorio rellenar las horas de la máquina para su registro en el programa.
 - Una vez en la obra, si hay otra rémiga de la flota, se deben apuntar y anotar en el campo inferior "Observaciones" para actualizar los datos con los que el programa de promoción de mantenimientos trabaja.

SE RECOMIENDA RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS:

- | INTRODUCE NUELLERAS LOS SIGUIENTES CAMPOS: | | OK | Mal | Observaciones |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Estado general de la maquinaria. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Golpes, roturas, abolladuras,.... | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Frenos. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Equipos de Seguridad (cinturón, rotativo,...) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Engrase. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Neumáticos. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Mecanismo(s) revisados. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Nierlich & Fitter

- Aceite motor.
 - Aceite hidráulico.
 - Aceite grupos.
 - Anticongelante.
 - Filtro aceite.
 - Filtro aire.
 - Filtro combustible.

AB Observaciones


No obstante, tanto los materiales empleados (líquidos, filtros, piezas,...) como la mano de obra, se incluirán en la tabla superior.



✓ SUCURSAL DAVID
Via Interamericana - Núm 110
(Gardênia - KTC)
David, Ceará - República
Tel: +55 85 775-4094
david@gerenteis.com.br

✓ SUCURSAL SANTIAGO
Las Bucaretones, Caja, Carlos Santander
A 1 km de la Junta Central.
Santiago de Veraguas, República de Panamá
TEL: 6807-998-3520
santacruz@veraguas.com.pa

AV. 25 DE MAYO, PANAMA
Via Tocumen - salida hacia del Cielo
(Frente a CITIC - Bepal)
Barrio Diaz, Panama City
Tel.: (507) 295-0683
panamasecure@mail.com.co



PARTE DE AVERÍA

REVISIÓN

REVISION

© 2014 KUTV-TV 26. All rights reserved.

EPC 2008-0005 | 11/03/2018 | 1

MECHANICAL

INFORMACIÓN ADICIONAL - MECÁNICOS

- Existe una tabla de los motores de la flota en el reverso de esta página con sus datos principales de filtros y capacidades.
 - En las maquinetas con cuenta horas es obligatorio rellenar las horas de la maquinaria para su registro en el programa.
 - Una vez en la obra, si hay otra maquinaria de la flota, se deben apuntar sus horas en el cuadro inferior “Observaciones” para actualizar los datos con los que el programa de pronóstico de mantenimientos trabaja.

SE RECOMIENDA RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS:

ESTADO MEXICANO DE JALISCO

- Golpes, roturas, abollones,...
 - Frenos.
 - Equipos de Seguridad (cinturón, rotativo, ...)
 - engrase.
 - Neumáticos.
 - Matrícula (si procede).

bit wird es zu klein.

- Aceite motor.
 - Aceite hidráulico.
 - Aceite grados.
 - Anticongelante.
 - Filtro aceite
 - Filtro agua.
 - Filtro combustible.

OK Mai Observaciones

No obstante, tanto los materiales empleados (líquidos, filtros, presas, ...) como la mano de obra, se incluirán en la tabla superior.

