



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCION



ELABORADO POR:

Nombre del Proyecto	Tres Lotes
Resolución de Aprobación	DRPM-IA-2013-2017
Promotor	Inversiones Villambroz S.A / LA QUINCE S DE R.L.
Ubicación	Barrio Santa Ana, entre calles 15 Oeste y 14 Oeste, corregimiento de Santa Ana, Distrito y Provincia de Panamá.
Numero del Informe	108-133-19-002-T210-V.0
Nombre del Auditor Ambiental, Firma y Registro del Auditor	Mirtha Ríos DIPROCA-AA-044-2016/Act. 2018 
Período del Informe	Segundo informe



CUADRO DE CONTENIDO

I.	Introducción:	3
II.	Aspectos técnicos:.....	4
III.	Programación de las actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental	5
IV.	Nivel del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Adendas, Ampliaciones y Resolución de Aprobación:	5
V.	Observaciones y recomendaciones generales para el promotor:.....	14
VI.	Conclusiones:	14
	Anexo 1: Vistas Fotográficas	15
	Anexo 2: Registros de fumigacion	20
	Anexo 3: Registro de mantenimiento de los equipos	28
	Anexo 4: Registro de disposición final de basura	30
	Anexo 5: Registros de entrada y salida de los trabajadores	36
	Anexo 6: Registros de entrega de equipo de protección personal	52
	Anexo 7: Registro de capacitaciones.....	68
	Anexo 8: Acuse primer informe	77



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
DEL PROYECTO
“TRES LOTES”
Fase de construcción**

I. Introducción:

El presente informe de seguimiento corresponde al segundo informe, en la fase de construcción del Proyecto “TRES LOTES” aprobado a través de la Resolución DRPM-IA-011-2017 de 24 de enero del 2017. Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, presentado al Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana el día 29 de septiembre de 2016. A través de este estudio el promotor del proyecto, la sociedad INVERSIONES VILLAMBROZ, S.A./LA QUINCE S. DE R.L, se compromete a cumplir con todos requisitos mínimos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de dicho documento, así como con su correspondiente Resolución de Aprobación y todas las leyes/normas/decretos ambientales y de seguridad y salud ocupacional vigentes y aplicables al proyecto.

Las inspecciones de seguimiento al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Tres Lotes”, su Plan de Manejo Ambiental (PMA), la Resolución de Aprobación y la Legislación vigente en materia ambiental y de salud y seguridad ambiental aplicables, se realizaron en el periodo evaluado en el área del proyecto ubicado en el Corregimiento de Santa Ana , Distrito y Provincia de Panamá, donde se llevan a cabo las actividades.

El objetivo de las inspecciones fue el de evaluar el grado de cumplimiento de la empresa “Inversiones Villambroz, S.A./LA QUINCE S. DE R.L., con los criterios legales aplicables. Además de determinar el grado de cumplimiento, porcentaje de avance y la efectividad de las medidas de adecuación y control establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, Plan de Manejo Ambiental (PMA), Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la legislación Ambiental vigente en la República de Panamá, así como de establecer acciones de mejora.



Se utilizaron como criterios de referencia los siguientes puntos:

- Medidas presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, PMA, la Resolución de Aprobación y la Legislación Ambiental vigente.
- Para la evaluación del grado de cumplimiento se realizaron inspecciones de campo, revisión de la documentación suministrada por el contratista y empresa promotora, verificación de las medidas ambientales, de salud y seguridad ocupacional y entrevistas al personal encargado de la obra.

El porcentaje de cumplimiento obtenido en el periodo se obtuvo al hacer un promedio de todos los porcentajes de evaluación de cada una de las medidas. Estas a su vez se ponderaron, sacando un promedio de las acciones en cumplimiento (vs) las que no están en cumplimiento. Por ejemplo: si en una medida menciona que los trabajadores deben usar equipos de protección como: casco, botas, orejeras y guantes; pero la empresa solo cumple con la utilización de tres de los equipos, se ponderaría en un 75%.

Este informe se divide en 6 capítulos, en los cuales se describe el proyecto, la metodología utilizada para la elaboración y ponderación de las medidas a cumplir, el resultado de la implementación de las medidas, así como conclusiones y recomendaciones.

II. Aspectos técnicos:

El proyecto Tres Lotes está localizado en el corregimiento de Santa Ana, y la promotora es INVERSIONES VILLAMBROZ, S.A./LA QUINCE S. DE R.L., cuyas oficinas están ubicadas en Calle 15 Oeste, Casco Antiguo, distrito de Panamá, Provincia de Panamá.

Tres Lotes es un proyecto el cual consiste en la construcción de un edificio de planta baja más tres (3) altos con acceso a Calle 14 y 15 Santa Ana. En la planta baja se instalarán cinco (5) locales comerciales y dos (2) patios abiertos y áreas de servicios. Las plantas 100, 200 y 300 cuenta con 13 (trece) apartamentos cada una, siete (7) de estos con una (1) recámara y seis (6) con dos (2) recámaras, para hacer un total de 39 apartamentos. La estructura del edificio será de columnas y vigas de acero. Con losa de concreto sobre láminas portantes de acero corrugado, las paredes externas de bloques de concreto, paredes internas de marcos ligeros de acero galvanizados, con cerramiento de péneles de gypsum o fibrocemento y cubierta de acero galvanizado ondulado calibre 24



El diseño y desarrollo del proyecto respetará y agregará valor con los atributos arquitectónicos urbanos del entorno inmediato, a la vez que recompone la trama urbana del predio, con la intención de complementar el entorno del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá.

Los insumos a utilizar en la construcción del proyecto son: acero, cemento, arena, piedra, bloques, andamios, carriolas, material selecto, capa base, madera para formaletas, alambre, azulejos, cerámica, lámparas, vidrio, aluminio y pinturas entre otros.

III. Programación de las actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental

El proyecto “Tres Lotes” se encuentra actualmente en fase del levantamiento de la infraestructura. Entre las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, Resolución de Aprobación, en el periodo evaluado están:

- Entrega de equipo de protección personal a los trabajadores
- Capacitaciones en temas de seguridad, uso de equipo de protección personal y reciclaje.
- Vías de acceso al proyecto y vía principal limpias.
- Disposición final de desechos domésticos en sus respectivos tinacos.


IV. Nivel del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Adendas, Ampliaciones y Resolución de Aprobación:

El resultado de la evaluación del periodo evaluado es de 97,14%, obtenido del total de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la resolución de aprobación.

En la gráfica No.1 se presentan el porcentaje de cumplimiento alcanzado por la empresa en el presente periodo.



GRÁFICO DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)



Grafica No1: Histórico de Indicadores del Proyecto

Este indicador corresponde la sumatoria de todos los porcentajes de las medidas dividido entre la cantidad de medidas.

La evaluación de las medidas correspondientes presente periodo se detallan en el cuadro de seguimiento presentado a continuación:



CUADRO DE CUMPLIMIENTO


I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1
Promotor: Inversiones Villalbroz, S.A / La Quince S. De R.L
Auditor: Ing. Mirtha Ríos
Representante de la empresa: Eneida Choy

Medidas establecidas en PMA	Proceso o Actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Fase de Planificación							
Obtención de permisos	Planificación	NA	Permisos previos a la fase de construcción	Evidencia entregada en el primer informe de seguimiento Anexo 2 Aprobación de permisos	Permisos emitidos por la autoridad correspondiente previo a la construcción: - Permiso de construcción y grúa, emitido por el Municipio de Panamá y la junta comunal de Santa Ana. - Permiso de uso de acera, emitido por la Alcaldía de Panamá - Autorización para cierre parcial, emitido por la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre (ATT)	NA	Promotor/MIAMBIENTE
Fase de Construcción							
Todo montículo o acumulación de materiales generados por la preparación del terreno deben ser cubiertos por plástico negro para evitar la propagación de material particulado y polvos a causa del viento.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Suelo	Verificar la colocación de plásticos o mallas para evitar la propagación de polvo	Verificado en campo	Durante inspección se verificó que materiales de construcción estaban debidamente cubiertos, para evitar la propagación de polvo al aire.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Contar con Kits para el manejo de derrames	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Suelo	Verificar que se cuente con el kit para el manejo de derrames de hidrocarburos	NA	La medida no aplica, ya que no se almacenan hidrocarburos dentro del área del proyecto.	NA	Promotor/MIAMBIENTE
Mantener el equipo en buen estado para reducir derrames de combustible y aceite.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Suelo	Verificación de equipos mecánicos y sustentación en informes	Anexo 3 Mantenimiento de equipos	La promotora cumple con la medida. Se presenta registro de los mantenimientos de los equipos.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
El material removido de la preparación del terreno, deberá ser colocado fuera del paso de escorrentías y canales de agua. Los mismos será trasladado a Cerro Patacón en un término no mayor de dos días.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Suelo	Verificar traslado de material extraído y/o removido por medio de facturas de la empresa contratada o por otros medios que lo corroboren.	NA	La medida no aplica, ya que la etapa de movimiento de tierra finalizó. El proyecto se encuentra en levantamiento de la infraestructura.	NA	Promotor/MIAMBIENTE
Se designaran puntos específicos para almacenamiento de desechos sólidos, separados dependiendo de su clasificación (por ejemplo: escombros generados por la obra, desechos sólidos, desechos peligrosos, aceites e hidrocarburos utilizados, comunes entre otros)	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Suelo	Inspección en campo	Anexo 1 Vistas Fotográficas	En el proyecto cuenta con lugar para el almacenamiento de los desechos comunes y desechos generados por la obra.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
No dejar las maquinas y vehículos encendidos mientras estas no estén en uso.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Ruido	Verificar que los trabajadores cumplan	Verificado en campo	Durante la inspección realizada se observó que las maquinarias permanecen apagadas si no están en uso.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Mantener el equipo en buen estado para reducir la generación de ruido.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Ruido	Verificar que el equipo cumpla con su programa de mantenimiento	Anexo 3 Mantenimiento de equipos	Se presenta registro de mantenimiento de los equipos utilizados en la obra para este periodo, los cuales evidencian que los mismos se encuentran en buen estado.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Trabajar solo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Ruido	Verificar que los trabajos solo se realicen en horarios diurnos para reducir malestar a los residentes del área	Anexo 5 Registro de entrada y salida de trabajadores	El horario de trabajo establecido es sólo en turno diurno, no se realizan trabajos fuera de este horario. Se presentan evidencias de los registros de asistencia de los trabajadores.	100%	Promotor/MIAMBIENTE



I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1

Promotor: Inversiones Villalobos, S.A / La Quince S. De R.L

Auditor: Ing. Mirtha Ríos

Representante de la empresa: Eneida Choy

Medidas establecidas en PMA	Proceso o Actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Se deberá mantener el área húmeda, en especial en época seca, para reducir la generación de polvo.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Aire	Verificar que se humedezcan las áreas	Verificado en campo	Durante inspección se evidencio que el área se encontraba húmeda.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
No almacenar pilas de materiales susceptibles al viento sin cobertura anclada o bien sujetada para reducir su levantamiento.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Aire	Verificar que se cubran con lona los materiales como agregados	Anexo 1 Vistas Fotográficas	Durante inspección se evidencio que el proyecto cuenta con un lugar para almacenar materiales de construcción ,repuestos y herramientas.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Reducir la emisión de gases por equipo deteriorado dándole mantenimiento a los equipos.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Aire	Verificar que se le de el correcto mantenimiento a los equipos y se coloque filtros eficientes.	Anexo 3 Mantenimiento de equipos	Se presenta registro de mantenimiento de los equipos utilizados en la obra, los cuales evidencian que los mismo se encuentran en estado óptimo.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Los camiones que trasladan material deben contar con lonas protectoras.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Aire	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras.	Verificado en campo	Al momento de inspección no se encontraban camiones trasladando material al proyecto, sin embargo mediante conversaciones con el encargado del proyecto, el mismo afirmó que los mismos utilizan lonas para prevenir la propagación de polvo.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
En caso de hallazgo fortuito de recursos arqueológicos, deberá procederse de la siguiente forma: 1. El promotor deberá suspender temporalmente las actividades que se estén llevando a cabo que puedan alterar el estado actual del sector donde ocurrió el hallazgo (un radio de 10 metros). Esto con tal de evitar afectaciones a los contextos arqueológicos. 2. El promotor tendrá que contratar un Arqueólogo profesional registrado ante la DNPHINAC para que tome las medidas pertinentes tendientes a mitigar el impacto a los recursos arqueológicos. 3. El Arqueólogo que resulte contratado deberá desarrollar una propuesta metodológica que tendrá que presentar a la DNPH-INAC para solicitar el permiso de exploración correspondiente. 4. Una vez culminado el proceso de campo y análisis, deberá entregarse a la DNPHINAC el informe correspondiente, así como también los materiales arqueológicos debidamente embalados e identificados.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Patrimonio Histórico	Reportes de hallazgos arqueológicos	NA	No se han encontrado hallazgos arqueológicos, hasta el momento. De hallarlos se procederá con el cumplimiento de la medida.	NA	Promotor/MiAmbiente/INAC
Seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Cultura, Dirección de Patrimonio Histórico, emitidas en las resoluciones No. 109-16/DNPH, No. 110-16/DNPH y No. 108-16/DNPH	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Patrimonio Histórico	Monitorear durante las etapas de construcción del proyecto y en caso de hallazgo reportarlos inmediatamente a las autoridades pertinentes.	NA	Durante el desarrollo de la obra no se encontraron hallazgos arqueológicos.	NA	Promotor/MiAmbiente/INAC
Seguir las recomendaciones adjuntas en la prospección arqueológica del área del proyecto.	Preparación del terreno/ Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Patrimonio Histórico	Cumplir con la medida	NA	Durante el desarrollo de la obra no se encontraron hallazgos arqueológicos.	NA	Promotor/MiAmbiente/INAC
Todo el material removido, como sedimentos, escombros, lodo y demás materiales no serán apilados o desecharados a menos de 25 metros de drenajes pluviales.	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Agua	Verificar el cumplimiento de esta medida	Verificado en campo Anexo 1 Vistas Fotográficas	Durante inspección se evidencio, drenajes pluviales libres de sedimentos.	100%	Promotor/MIAMBIENTE


I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1
Promotor: Inversiones Villalbroz, S.A / La Quince S. De R.L
Auditor: Ing. Mirtha Ríos
Representante de la empresa: Eneida Choy

Medidas establecidas en PMA	Proceso o Actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
No lavar bajo ninguna circunstancia los camiones de cemento en el área del proyecto	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones/ Construcción	Agua	Verificar el cumplimiento de esta medida	Verificado en campo	Durante inspección, mediante entrevista, se evidencio que los equipos que trasladan concreto se lavan fuera del área del proyecto.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Capacitar al personal con las medidas para ahorrar el recurso hídrico durante todas las fases de construcción	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Aqua	Registros de capacitaciones en temas de producción mas limpia y ahorro de recursos	Anexo 7 Registros de capacitaciones	En el presente periodo se brindaron charlas sobre el saneamiento básico dentro del proyecto en el cual se toco el tema de ahorro del recurso hídrico.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Utilizar dispositivos que permitan regular el flujo de agua necesario en mangueras durante la fase de preparación del terreno	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Aqua	Verificar que se cumpla la medida	Verificado en campo	Durante inspección se evidencio el cumplimiento de la medida.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Proporcionar los equipos de protección personal a los trabajadores, según la actividad a realizar, establecidos en el D.E N° 2 del 15 de febrero del 2008.	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Seguridad Obrera	Registros de entrega de equipo de protección personal	Anexo 6 Registro de entrega de EPP	La empresa cumple con la medida , se evidencia registro de entrega del equipo de protección personal a los trabajadores.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Previo al ingreso de los trabajadores a una excavación, se inspeccionaran las condiciones de las paredes laterales de la excavación según lo establecido en el D.E N° 2 del 15 de febrero del 2008.	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Seguridad Obrera	Verificar el cumplimiento de esta medida	Verificado en campo	Se cumple con la medida. Se realizan periódicamente inspecciones y se cumple con los reglamentos de seguridad.	100%	Promotor/MITRADEL
Se cumplirá con las medidas establecidas en el Capítulo II del D.E N° 2 del 15 de febrero del 2008, en cuanto a seguridad en los trabajos de excavaciones.	Excavaciones, Instalación de Cimientos y Fundaciones	Seguridad Obrera	Verificar el cumplimiento de esta medida	Anexo 7 Registros de capacitaciones Evidencia presentada en el primer informe de seguimiento Anexo 8 Plan de seguridad Anexo 6 Entrega de EPP	La promotora cumple con los siguientes puntos expuestos en el articulo: Cumplimiento de normas de seguridad y salud del trabajo en la construcción, Capacitaciones a los trabajadores en temas de primeros auxilios, seguridad, aprobación de Plan de salud y seguridad, entrega de EPP.	100%	Promotor/Ambiente
Utilizar dispositivos de señalización vial, en lugares visibles y a distancias no menores de 10 metros antes y después del proyecto.	Construcción	Relaciones con la comunidad	Verificar que se coloquen las señalizaciones	Verificado en campo Anexo 1 Vistas Fotográficas	Durante la inspección se observó que en las áreas aledañas al proyecto se mantienen señalizaciones viales	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Mantener las vías libres de escombros, lodo y todo tipo de desechos que puedan entorpecer y obstaculizar las vías y la calidad de circulación vial.	Construcción	Relaciones con la comunidad	Verificar que no se obstaculice el transito vehicular	Verificado en campo	Se evidencio mediante inspección que las vías que conducen al proyecto están libres de escombros.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Informar con 48 horas de anticipación a los residentes cercanos al área de los ruidos que serán causado por el levantamiento de los pilotes para las fundaciones de la construcción.	Construcción	Relaciones con la comunidad	Volantes notificando a la comunidad	NA	Hasta el momento no se han recibido quejas del proyecto por parte de los vecinos, por lo tanto se considera que esta medida no aplica.	NA	Promotor/MIAMBIENTE


I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1
Promotor: Inversiones Villalbroz, S.A / La Quince S. De R.L
Auditor: Ing. Mirtha Ríos
Representante de la empresa: Eneida Choy

Medidas establecidas en PMA	Proceso o Actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Una vez terminadas las labores diarias los trabajadores limpiaran los restos de lodo en las vías. Esto será realizado con palas y una carretilla para recoger el material que se encuentre en las vías.	Construcción	Relaciones con la comunidad	Verificar que la vías se encuentren libres de restos de lodo de camiones	Anexo 1 Vistas Fotográficas	Se evidencio en inspección que las vías se encuentran libres de lodo.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Capacitar a los trabajadores sobre la importancia del uso del equipo de protección personal	Construcción	Seguridad Obrera	Verificar la lista de asistentes a las capacitaciones	Anexo 7 Registro de capacitaciones	La promotora cumple con la medida. Se les brinda capacitación a los trabajadores sobre el correcto uso de equipo de protección personal.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Dotar del equipo de protección auditiva a aquellos trabajadores expuestos a mas de 85 dBA en 8 horas.	Construcción	Seguridad Obrera	Verificar que los trabajadores utilicen correctamente los equipos de protección auditiva/verificar documentos que constaten la entrega del equipo de protección auditiva	NA	Durante el periodo evaluado no se realizaron mediciones de ruido ambiental, por que se desconoce si amerita la utilización de equipos de protección auditiva por parte de los trabajadores.	NA	Promotor/MIAMBIENTE
Los trabajadores expuestos a material particulado en concentraciones mayores a 10mg/m ³ en 8 horas, deberán utilizar mascarillas para polvo.	Construcción	Seguridad Obrera	Verificar que los trabajadores utilicen correctamente los equipos de protección respiratoria	Verificado en campo	Durante el periodo evaluado no se evidencio la entrega de equipo de protección respiratoria.	0%	Promotor/MIAMBIENTE
Entregar a los trabajadores los equipos de protección personal, como botas, cascos.	Construcción	Seguridad Obrera	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal	Anexo 6 Registro de entrega de EPP	Se cumple con la medida. Se presenta registros de entrega de equipo de protección personal a los trabajadores.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Implementar un programa de seguridad y salud ocupacional en el proyecto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 2 de 2008.	Construcción	Seguridad Obrera	Verificar que se apliquen las medidas de seguridad y Plan de seguridad	Anexo 7 Registro de capacitaciones en uso de EPP Anexo 6 Registro de entrega de EPP	Se cumple con las medidas expuestas como: uso de equipo de protección personal por parte de los trabajadores y Capacitaciones en tema de seguridad ocupacional a los trabajadores.	100%	Promotor/MITRADEL
Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de mitigación de los impactos ambientales	Construcción	Seguridad Obrera	Presentar registros de asistencia a las capacitaciones	Anexo 7 Registro de capacitaciones	La promotora cumple con la medida. Se les brinda capacitación a los trabajadores sobre el correcto uso de equipo de protección persona, primeros auxilios, reciclaje.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Realizar mediciones de Ruido Ambiental	Monitoreos Ambientales	Ruido	Verificar informe de ensayo de Ruido Ambiental	NA	Durante el periodo evaluado no se realizaron mediciones de ruido ambiental. Las mismas se tienen programadas para el siguiente periodo.	NA	Promotor/MIAMBIENTE
En caso de que la medición de ruido ambiental, refleje valores por encima de la norma en los vecinos mas cercanos, el promotor deberá realizar medición de ruido ambiental en octavas de banda, con el objetivo de determinar si el proyecto aporta el ruido que se percibe en estos puntos.	Monitoreos Ambientales	Ruido	Verificar informe de ensayo de Ruido Ambiental	NA	Durante el periodo evaluado no se realizaron mediciones de ruido ambiental. Las mismas se tienen programadas para el siguiente periodo.	NA	Promotor/MIAMBIENTE


I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1
Promotor: Inversiones Villalbroz, S.A / La Quince S. De R.L
Auditor: Ing. Mirtha Ríos
Representante de la empresa: Eneida Choy

Medidas establecidas en PMA	Proceso o Actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Llevar los desechos sólidos o de construcción y cualquier otro que se genere al relleno sanitario de Cerro Patacón.	Construcción	Suelo	Verificar a través de los recibos, el depósito de desechos en Cerro Patacón	Anexo 4 Registro de disposición final de basura	Se cumple con la medida. Los desechos sólidos y de construcción son trasladados al relleno de Cerro Patacón.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Los sitios de botadero para materiales voluminosos no podrán ser designados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	Construcción	Suelo	Verificar a través de inspecciones de campo	Verificado en campo	Durante inspección se verificó que el botadero está lejos de los drenajes pluviales y cuerpo de agua.	100%	Promotor/MIAMBIENTE
Resolución de Aprobación							
Presentar ante la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio de Ambiente, cada tres (3) meses y durante la fase de construcción un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un Auditor Ambiental certificado por el Ministerio de Ambiente e independiente del promotor del proyecto, tal cual se indica en el Artículo 57 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo 975 del 23 de agosto de 2012. Se deberá entregar un (1) original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Informes de seguimiento	Anexo 9 Acuse de entrega del primer informe	Se presenta en este periodo el segundo informe de seguimiento al plan de manejo ambiental y medidas de la resolución	100%	Promotor
Construir una cerca perimetral, la cual servirá de protección y realizar los trabajos de desarrollo del proyecto dentro de la misma.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	Verificado en campo	Se evidenció mediante inspección, la colocación de la cerca alrededor del área del proyecto.	100%	Promotor
Implementar medidas de mitigación para prevenir que los canales y drenajes pluviales de alcantarillados sean afectados por las actividades del desarrollo y operación del proyecto.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	Verificado en campo	Se evidencia mediante inspección, drenajes libres de escombros y materiales producto de la construcción	100%	Promotor
Reportar de inmediato al Instituto Nacional de Cultura (INAC), el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	NA	Esta medida no aplica, ya que no han encontrado restos arqueológicos hasta el momento.	NA	Promotor
Cumplir con la Ley 6 de 11 de enero de 2007, que dicta normas sobre el manejo de residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética en el territorio nacional.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Registros de disposición final de desechos aceitosos	NA	Se verificó durante inspección en entrevista con los encargados del proyecto que al momento en que se les realiza mantenimiento a los equipos, se hace el retiro de aceite usado y residuos aceitoso, por lo tanto la medida no aplica	NA	Promotor
El promotor del proyecto, deberá contar con un Plan de contingencia para el caso de derrames de hidrocarburos durante la fase de construcción del proyecto.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Plan de contingencia/Brigada	NA	Dentro del área del proyecto, no se almacenan hidrocarburos ni desechos aceitosos, por lo que la medida no aplica.	NA	Promotor
Dar atención en lo correspondiente, a cualquier denuncia o señalamiento de molestia que pudiesen manifestar los vecinos del proyecto. Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo del proyecto el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fe.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	NA	Esta medida no aplica, ya que no se han generado conflictos con la población aledaña al proyecto.	NA	Promotor



I10-02 Medidas del PMA o PAMA v.1

Promotor: Inversiones Villalbroz, S.A / La Quince S. De R.L

Auditor: Ing. Mirtha Ríos

Representante de la empresa: Eneida Choy

Medidas establecidas en PMA	Proceso o Actividad	Factor Ambiental	Indicador de Efectividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Responsable de la medida
Responsabilizarse del Manejo Integral de los Desechos sólidos que se generaran en el área de desarrollo del proyecto, con su respectiva ubicación final, durante las fases de construcción, operación y abandono; cumpliendo con la Ley 66 de 10 de noviembre de 1946- Código Sanitario	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	Anexo 4 Registro de disposición final de basura	Se cumple con la medida. Los desechos sólidos y de construcción son trasladados al relleno de Cerro Patacón.	100%	Promotor
Cumplir con el Decreto No. 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Resultados Monitoreo de Ruido Ambiente / Monitoreo de Ruido Ocupacional	NA	Durante el periodo evaluado no se realizaron mediciones de ruido ambiental ni dosimetrías de ruido. Los mismos están programados para el siguiente periodo de evaluación.	NA	Promotor
Cumplir con el reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 que adopta el reglamento de higiene y seguridad industrial. Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo que generen Vibraciones.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	Verificado en campo	Se evidencio que los trabajadores no se encuentran por tiempos prolongados en trabajos que generen vibraciones.	100%	Promotor/MITRADEL
Para la descarga de aguas residuales deberá cumplir con lo establecido en Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000 Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplimiento del Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 39-2000	NA	La medida no aplica ya que el proyecto se encuentra en fase de acabados, la misma será aplicada en la fase de operación.	NA	Promotor
Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución , un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en el formato adjunto.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Verificar en sitio la implementación del letrero	Anexo 1 Vista fotográficas	Se presenta foto del letrero del proyecto.	100%	Promotor
Advertir al promotor, que si decide desistir de manera definitiva del proyecto, obra o actividad, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Panamá Metropolitana, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, antes de la fecha en que pretende iniciar la implementación de su Plan de Recuperación Ambiental y de Abandono.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	No aplica	No aplica	La medida no aplica, ya que no se prevé abandonar el proyecto.	N/A	Promotor
Advertir al promotor, que deberá presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación del proyecto TRES LOTES, de conformidad con el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	No aplica	No Aplica	Esta medida no aplica, ya que no se ha realizado ninguna modificación.	N/A	Promotor
Advertir al promotor, que si infringe la presente resolución o , de otra forma, provoca riesgo o daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme a lo dispuesto en el texto único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, sus reglamentos y normas complementarias.	Construcción	Resolución DRPM-IA-011-2017	Cumplir con la medida	Verificado en campo	Se cumple con la medida el promotor esta anuente a ella.	100%	Promotor
						97.06%	



V. Observaciones y recomendaciones generales para el promotor:

Dentro del periodo en evaluación se presentó el siguiente hallazgo de incumplimiento:

- Los trabajadores no utilizan mascarillas para el polvo.

Además, se recomienda mantener el 100% de cumplimiento en las medidas que lo obtuvieron.

VI. Conclusiones:

- La empresa promotora INVERSIONES VILLAMBROZ, S.A./LA QUINCE S. DE R.L., en su proyecto: TRES LOTES, ha obtenido en el período en evaluación un 97,14% de cumplimiento al manejo de las medidas ambientales del proyecto.
- La empresa promotora INVERSIONES VILLAMBROZ, S.A./LA QUINCE S. DE R.L., presenta documentos y vistas fotográficas en los anexos que sustentan las medidas de mitigación implementadas en el periodo evaluado.

7. Anexos

Anexo 1: Vistas Fotográficas

Anexo 2: Registros de fumigacion

Anexo 3: Registro de mantenimiento de los equipos

Anexo 4: Registro de disposición final de basura

Anexo 5: Registros de entrada y salida de los trabajadores

Anexo 6: Registros de entrega de equipo de protección personal

Anexo 7: Registro de capacitaciones

Anexo 8: Acuse primer informe



Anexo 1

Empresa: Inversiones Villambroz / La Quince S. De R.L

Proyecto: Tres Lotes

Período Evaluado: Construcción



Fotografía No. 1: Se observa botiquín de primeros auxilios.

Fuente: por Grupo ITS.



Fotografía No. 2: Se observa tinaquera para el deposito de desechos

Fuente: Grupo ITS.





Fotografía No. 5: Se observa lugar de almacenamiento de materiales.

Fuente: Grupo ITS.



Fotografía No. 6: Se observa números de emergencia a la vista de los trabajadores.

Fuente: Grupo ITS.



Fotografía No. 7: Vista del proyecto y trabajadores utilizando el equipo de protección personal.

Fuente: Grupo ITS.



Anexo 2

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 Nº 050
El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052
Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor # _____

Trimestral

Bimestral

Mensual

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL

No. 8093

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora_tecnimaster1
 tecnifumi

FECHA: 23/07/19 HORA: 3:30 PM COSTO: 120 + 7%

CLIENTE: Tres Balcones (2da visita del mes)

DIRECCIÓN: Santa Ana

TEL.: 6949 9601 / 3892217 CERTIFICADO No.: _____
66726911

Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Coínas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavanderia	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra
						<input type="checkbox"/> Cubículos

Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nebulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input type="checkbox"/> Termo nebulización	Colocación de cebos

Producto Utilizado:

VRN 17 1 Onza por galón _____


Cebos:

Pt 102

Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

- * De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas orgánico-fosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
* Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
* La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.


Técnico responsable:


Firma del Cliente:

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 N° 050
El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052
Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor # _____

Trimestral

Bimestral

Mensual

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL No. 7844

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora_tecnimaster1
 tecnifumi

FECHA: 06/06/19 HORA: 3:00 PM COSTO: 120 + 7%^o

CLIENTE: Tres Balcones

DIRECCIÓN: Santa Ana

TEL.: 66725911

CERTIFICADO No.: _____

Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavanderia	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra
						<input type="checkbox"/> Cubículos

Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

Descripción del servicio realizado:

Aspersor perimetralmente Nebulización
 Aspersión y rociado Termo nebulización

Inyección
 Colocación de cebos

Producto Utilizado:

Dormix

1 Onza por galón

Cebos:

Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PÁGINA

Proyecto (Motariz) Pisos

- * De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas órganofosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
- * Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
- * La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.

Técnico responsable:

Firma del Cliente:

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 Nº 050
El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052
Cel.: 6813-6544
E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor # _____

Trimestral

Bimestral

Mensual

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL No. 7735

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora_tecnimaster1
 tecnifumi

FECHA: 03/10/19 HORA: 1:00 PM COSTO: 120 + IVA

CLIENTE: Proyecto Tres Balcónes

DIRECCIÓN: Santa Ana

TEL.: 66225911 CERTIFICADO No.: _____

Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sála	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavanderia	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra

Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nebulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

Producto Utilizado:

1 Onza por galón

Cebos:


Recomendaciones:


LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

* De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas órganofosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.

* Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.

* La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.


Técnico responsable:


Firma del Cliente:

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 N° 050
El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052
Cel.: 6813-6544
E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor # _____

Trimestral

Bimestral

Mensual

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL

No. 8181

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora_tecnimaster1
 tecnifumi

FECHA: 27/09/19 HORA: 3:30 PM COSTO: 120 + IVA

CLIENTE: Tres Balcones

DIRECCIÓN: _____

TEL.: 69499601

CERTIFICADO No.: _____

Áreas Tratadas:

<input checked="" type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input checked="" type="checkbox"/> Drenaje
<input checked="" type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input checked="" type="checkbox"/> Basureros
<input checked="" type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input checked="" type="checkbox"/> Camiones
<input checked="" type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavanderia	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input checked="" type="checkbox"/> Chatarra
						<input checked="" type="checkbox"/> Cubículos

Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input checked="" type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nebulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input checked="" type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

Producto Utilizado:

Jac

1 Onza por galón

Cebos:

Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

- * De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas orgánico-fosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
* Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
* La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.

Rachal

Técnico responsable:

David Gómez

Firma del Cliente:

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 N° 050

El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052

Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL

No. 8010

Vendedor # _____

Trimestral

Bimestral

Mensual

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

 fumigadora_tecnimaster1
 tecnifumi

FECHA: 04/09/19 HORA: 3:30 COSTO: 120 + 7%

CLIENTE: Tres Balcones

(2d visita Agosto)

DIRECCIÓN: Sta Ana

TEL.: 3872214

CERTIFICADO No.: 4047 93

Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavandería	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra
						<input type="checkbox"/> Cubículos


Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input checked="" type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Acaros	<input type="checkbox"/> Pulgas


Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nebulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input checked="" type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

Producto Utilizado:

 1 Onza por galón

Cebos:



Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

- * De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas orgánico-fosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
* Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
* La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.

Técnico responsable:


Firma del Cliente:

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 Nº 050

El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052

Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

Vendedor # _____

Trimestral

Bimestral

Mensual (Zve)

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL

No. 8123

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

fumigadora_tecnimaster1

tecnifumi

FECHA: 13/08/19 HORA: 3:30 PM COSTO: 120 + IVA.

CLIENTE: Tres Balcones 1er visita Agosto

DIRECCIÓN: Sta XNA

TEL.: 6672 911 / 3872217 CERTIFICADO NO.: _____

Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavandería	<input type="checkbox"/> Bar	<input type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra

Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input checked="" type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Acaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nebulización	<input type="checkbox"/> Inyección
<input type="checkbox"/> Aspersión y rociado	<input checked="" type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

Producto Utilizado:

1 Onza por galón

Cebos:

1000

Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

(5-2)

Julián

- * De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas organo-fosforados suministrar sulfatos de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
- * Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
- * La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.

Técnico responsable:

Roberto

Firma del Cliente:

26/8/19

FUMIGADORA MASTER

R.U.C. 1707520-1-687820 D.V. 84 Nº 050

El Ingenio, calle 2, Plaza 37, local # 3 Tel.: 397-2052

Cel.: 6813-6544

E-mail: fumimaster@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO - COMERCIAL

No. 7999

Vendedor #

Trimestral

Bimestral

Mensual

Sitio Web: www.fumigadoratecnimaster.com

fumigadora_tecnimaster1
tecnifumi

FECHA: 07/03/19 HORA: 10:00 PM COSTO: 120 + 79 =

CLIENTE: Tres Balcones

DIRECCIÓN: SANTA ANA

TEL.: 66725911

CERTIFICADO No.: 359949

Áreas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cocinas	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Tienda	<input type="checkbox"/> Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Lobby	<input type="checkbox"/> Aviones	<input type="checkbox"/> Drenaje
<input type="checkbox"/> Baño (s)	<input type="checkbox"/> Angares	<input checked="" type="checkbox"/> Caja	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Bodega	<input type="checkbox"/> Talleres	<input type="checkbox"/> Basureros
<input type="checkbox"/> Sala	<input checked="" type="checkbox"/> Vestidores	<input type="checkbox"/> Exteriores	<input type="checkbox"/> Salones	<input checked="" type="checkbox"/> Pasillos	<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Camiones
<input type="checkbox"/> Comedor	<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos	<input type="checkbox"/> Lavandería	<input type="checkbox"/> Bar	<input checked="" type="checkbox"/> Escaleras	<input type="checkbox"/> Gimnasio	<input type="checkbox"/> Chatarra

Plagas Tratadas:

<input type="checkbox"/> Cucaracha	<input type="checkbox"/> Hormigas	<input type="checkbox"/> Comején	<input checked="" type="checkbox"/> Mosquitos	<input type="checkbox"/> Garrapatas	<input type="checkbox"/> Arañas	<input type="checkbox"/> Abejas
<input type="checkbox"/> Roedores	<input type="checkbox"/> Gusanos	<input type="checkbox"/> Polillas	<input checked="" type="checkbox"/> Gorgojos	<input type="checkbox"/> Chinches	<input type="checkbox"/> Ácaros	<input type="checkbox"/> Pulgas

Descripción del servicio realizado:

<input type="checkbox"/> Aspersor perimetralmente	<input type="checkbox"/> Nebulización	<input checked="" type="checkbox"/> Inyección
<input checked="" type="checkbox"/> Aspersión y rocío	<input type="checkbox"/> Termo nebulización	<input type="checkbox"/> Colocación de cebos

Producto Utilizado:


Du Ruja 1 Onza por galón

Cases:

Recomendaciones:

LEA EL REVERSO DE LA PAGINA

- * De haber efectos secundarios por insecticidas piretroides, su tratamiento es según los síntomas presentados, de ser a causa de insecticidas organo-fosforados suministrar sulfato de atropina como antídoto, en caso de ingestión de cebos rodenticidas suministrar vitamina K1 como antídoto.
- * Todo daño ocasionado durante la fumigación debe ser reportado a la compañía fumigadora de inmediato, la omisión de este procedimiento libera de responsabilidad a la fumigadora por daños causados. Es potestad de la fumigadora obtener todos los presupuestos que estima necesarios para la debida reparación de daños.
- * La fumigación tiene garantía de 15 días. De presentar problemas en los 15 días, se le hará refuerzo en el área afectada.


Técnico responsable:


Firma del Cliente:



Anexo 3

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS JP
 "Todo en Equipo Pesado"
 La Chorrera Urbanización Las Colinas - Tel.: 6301-2212

INFORME DE SERVICIOS

Fecha: 6 abr Sep 2019

Nombre del Cliente:

Nombre del Técnico	Ubicación del Equipo	No. de Orden de Servicio	No. de Orden de Trabajo
<i>Tec Dimonte</i>	<i>Lote mta</i>		
Marca	Modelo	No. de Serie	Horómetro
Gandul	524D	0277 323	

PROCEDIMIENTOS - Describir los pasos realizados para: Diagnóstico Reparación

*Se procedió a el cambio al aceite filtro el motor
 en 600 horas (Mantenimiento 250h) si se tuvieron que
 el flujo a la bomba*

CAUSA DEL PROBLEMA - Describa el daño y su causa probable.

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES Algun otro problema que necesite atención.

*Recomendaciones, se hizo reemplazo de
 engranes (alburazos)*

Trabajo realizado por Técnico (Firma y Fecha)	Declaración - Trabajo realizado conforme
<i>Tec Dimonte</i>	
Aceptado por el cliente (Firma y Fecha)	



Anexo 4



selsaseo

SVS N° 60222

USUARIO : Balcones

FECHA : 1/19

VEHICULO : No 3

TURNO : Mixto

Conductor : IRVING DS

Hora de inicio : 7:10

Hora final : 7:30

Total horas : _____

Tipo de Residuo : BASURA : CALICHE : MIXTO :

Tamaño de Caja :

15 Yardas : 20 Yardas : 30 Yardas :

Número Interno : 1 Caja

Observaciones : _____

Recibido por : F Nombre _____


Impresión AY (2034726) SVS 00001 - 05000
Firma

22-6-2022



ser aseo

SVS N° 2770

USUARIO : Proyecto Balancas

FECHA : 1-10-19

VEHICULO : 1101

TURNO : Noche

Conductor : Juan Diaz

Hora de inicio : 22:00

Hora final : 03:35

Total horas : _____

Tipo de Residuo : BASURA : CALICHE : MIXTO :

Tamaño de Caja :

15 Yardas : 20 Yardas : 30 Yardas :

Número Interno : _____

Observaciones : _____

Impresora JV (203-4728) SVS 00001 - 5009

Recibido por : _____ Nombre _____

Firma

ser aseo SVS N° 58165

USUARIO : Proyecto Balancas

FECHA : 10/10/19

VEHICULO : 1103

TURNO : Noche

Conductor : Sergio Diaz

Hora de inicio : 22:25

Hora final : 03:35

Total horas : _____

Tipo de Residuo : BASURA : CALICHE : MIXTO :

Tamaño de Caja :

15 Yardas : 20 Yardas : 30 Yardas :

Número Interno : Cajera

Observaciones : _____

Impresora JV (203-4728) SVS 00001 - 06000

Recibido por : P Nombre _____

Firma



serviaseo

SVS N° 53906

USUARIO: Proyectos Balcones FECHA: 12/06/19
VEHICULO: 1103 TURNO: Dia
Conductor: Jorge Carrejal Hora de inicio: 07:15
Hora final: _____
Total horas: _____

Tipo de Residuo: BASURA: CALICHE: MIXTO:

Tamaño de Caja:

15 Yardas: 20 Yardas: 30 Yardas:

Número Interno: _____

Observaciones: _____

Recibido por: _____
Nombre: _____

Firma



SVS N° 56851

USUARIO: PROYECTO BALCONES. FECHA: 27/06/19
VEHICULO: 1102 TURNO: D
Conductor: CARLOS AMADOR Hora de inicio: 12:23
Hora final: 12:30
Total horas: _____

Tipo de Residuo: BASURA: CALICHE: MIXTO:

Tamaño de Caja:

15 Yardas: 20 Yardas: 30 Yardas:

Número Interno: _____

Observaciones: _____

Recibido por: _____
Nombre: _____

Firma



SERVIASEO

SVS

Nº 58594

USUARIO: Proyecto Balcones
VEHICULO: 109
Conductor: Octavio Poy

FECHA: 26/8/2012

TURNO: Mañana

Hora de inicio: 07:45

Hora final: 10:15

Total horas:

Tipo de Residuo: BASURA: CALICHE: MIXTO:

Tamaño de Caja:

15 Yardas: 20 Yardas: 30 Yardas:

Número Interno:

Observaciones:

Recibido por:

Nombre

Firma



SERVIASEO

SVS

Nº 58484

USUARIO: Proyecto Balcones FECHA: 15/8/12

VEHICULO: 109

TURNO:

Conductor:

Hora de inicio:

Hora final:

Total horas:

Tipo de Residuo: BASURA: CALICHE: MIXTO:

Tamaño de Caja:

15 Yardas: 20 Yardas: 30 Yardas:

Número Interno: 0828

Observaciones:

Recibido por: _____
Nombre
Firma

Impresión JV (203-4726) SVS 00001 - 06000



seraseo

SVS

Nº 56240

USUARIO : Proyecto Balneario
VEHICULO : J. 11106
Conductor : Jacinto

FECHA : 13/7/19
TURNO : deurnr
Hora de inicio : 12:30 pm
Hora final : 1:10 pm
Total horas : _____

Tipo de Residuo : BASURA : CALICHE : MIXTO :

Tamaño de Caja :

15 Yardas : 20 Yardas : 30 Yardas :

Número Interno : _____

Observaciones : _____

Imprenta J.V. (203-472) SVS 00001 - 05600

Recibido por : Pedro Diaz

Nombre

Firma



SVS

Nº 57098

USUARIO : Proyecto Balneario
VEHICULO : _____
Conductor : _____

FECHA : 23/7/19
TURNO : 13
Hora de inicio : 12:30
Hora final : 1:18
Total horas : _____

Tipo de Residuo : BASURA : CALICHE : MIXTO :

Tamaño de Caja :

15 Yardas : 20 Yardas : 30 Yardas :

Número Interno : _____

Observaciones : _____

Imprenta J.V. (203-472) SVS 00001 - 05600

Recibido por : Torres J.L.

Nombre

Firma



Anexo 5

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES

FECHA: Lunes 16/9/19

	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	TIEMPO	SOBRE HORAS	ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA	
																APROBACION
1	DIOGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	7:00	DIOGENES	3:30	DBS		✓						
2	HIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00	Hiran Yearwood	?			✓						
3	ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00	Zoraida Avila	5:30	Zoraida Avila		✓						
4	FLORENCE	NUNEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE												
5	ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00	Aniceto de Fria	3:30	Punto de		✓						
6	JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00	Juan Morales	3:30	Juan Morales		✓						
7	ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00	Ernesto Rodriguez	3:30	Ernesto Rodriguez		✓						
8	INOCENCIO	URENA	9-183-778	ALBAÑIL												
9	CRISTOPHER	BATISTE	8-814-748	ALBAÑIL						✓						
10	HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL	10:40	Herosteides Batista	3:30	Herosteides Batista		✓						
11	JONATHAN	FUENTES		ALBAÑIL	7:00	Jonathan Fuentes	3:30	Ja		✓						
12	NIEVE	AGUILA		ALBAÑIL	7:00	Nieve Aguil	3:30	Nieve Aguil		✓						
13	JUAN	FUENTES		ALBAÑIL	7:00	Juan Fuentes	3:30	Juan Fuentes		✓						
14	GIL	HERRERA		ALBAÑIL	7:00	Gil H	3:30	Gil H		✓						
15	JOSE	MENDOZA	8-484-220	ALBAÑIL	8:00	Jose Mendoza	2 1/2	2 1/2		✓						
16	LEONIDAS	PARDO	9-188-811	ALBAÑIL	7:00	Leonidas P.	3:30	Leonidas P.		✓						
17	JOSE	MENDOZA	8-484-220	ALBAÑIL												

36	RAMON	AGUILAR	2-98-2363	AYUDANTE SISO	7:00 Ramon Aguilar 5:30 Ramon Aguilar ✓		
37	MARLON	RAMIREZ	E-8-107029	GYPERO	7:00 Marlon 5:30 Marlon ✓		
38	KEVIN	DIAZ	8-997-1012	GYPERO	7:00 Kevin Diaz 5:30 Kevin Diaz ✓		
39	ENRIQUE	RAMIREZ	E-8-107010	GYPERO	7:00 Enrique Ramirez 5:30 Enrique Ramirez ✓		
40	FELIPE	JOSEPH		PASTERO	7:00 Felipe Joseph 5:30 Felipe Joseph ✓		
41	LUIS	CEDEÑO	8-730-1659	GYPERO	7:00 Luis Cedeno 5:30 Luis Cedeno ✓		
42	JORGE	GONZALEZ		PASTERO			
43	JAISON	LEJARDE		PASTERO	7:00 7:50 AM 5:30 7:50 PM ✓		
44	NICACIO	CACERES	8-747-619	GYPERO	7:00 Nicacio Caceres 3:30 Nicacio Caceres ✓		
45	CRISTOPHER	VALDES	8-882-2258	AYUDANTE GYPSON	7:00 Christopher Valdes ? ✓		
46	SAUL	ALVARADO		AYUDANTE GYPSON	7:00 Saul Alvarado 5:30 Saul Alvarado ✓		
47	CRISTHIAN	ORTEGA	2-735-721	AYUDANTE GYPSON			
48	VICTOR	LONDOÑO	8-779-694	GYPERO	7:00 Victor Londoño 3:30 Victor Londoño ✓		
49	ENRIQUE	CONCEPCION	9-714-1716	ELECTRICO	7:00 Enrique 3:30 Enrique ✓		
50	ALAN	GONZALEZ	9-735-1822	AYUDANTE ELECTRICO			
51	JUSE	PINEDA	9-720-783	ELECTRICO			
52	EDUARDO	GONZALEZ	8-884-1815	ELECTRICO			

Jobs a Córdoba \$ 91013.55 - 2.000 Jobs a Córdoba \$ 5.30 ✓

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES
FECHA: *lunes 29/8/97*

	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	Sobre	TIEMPO	HORAS ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA APROBACION
1	DIÓGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	7:00	<i>DG</i>	3:30	<i>DG</i>							
2	HIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00	<i>Hiran Yearwood</i>									
3	ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00	<i>Zoraida Avila</i>	3:30	<i>Zoraide Avila</i>							
4	FLORENCIO	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	7:00		3:30								
7	ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00	<i>Aniceto de Fria</i>	3:30	<i>Aniceto de Fria</i>							
8	JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00	<i>Juan Morales</i>	3:30	<i>Juan Morales</i>							
9	ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00	<i>Ernesto Rodriguez</i>	3:30	<i>Ernesto Rodriguez</i>							
10	INOCENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL	7:00	<i>Inocencio ureña</i>	3:30	<i>Inocencio ureña</i>							
11	ISIDRO	OSFORD	8-411-662	ALBAÑIL	7:00	<i>Isidro Osford</i>	3 1/2	<i>Isidro Osford</i>							
12	HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL	7:00	<i>Herosteides Batista</i>	3:30	<i>Herosteides Batista</i>							
13	ARIEL	CISNEROS	8-845-94	AYUDANTE ALB.	7:00	<i>Ariel Cisneros</i>	3:30	<i>Ariel Cisneros</i>							
14	JUAN	RUDAS	6-75-608	AYUDANTE ALB.	7:00	<i>Juan Rudas</i>	3:30	<i>Juan Rudas</i>							
15	EMANUEL	TORRES	8-946-1824	AYUDANTE ALB.	7:00	<i>Emanuel Torres</i>	3:30	<i>Emanuel Torres</i>							
16	EDGAR	OLMOS	1-30-79	AYUDANTE ALB.	7:00	<i>Edgar Olmos</i>	3:30	<i>Edgar Olmos</i>							
17	EDIONEL	RODRIGUEZ	9-206-1114	AYUDANTE ALB.	7:00	<i>Edionel Rodriguez</i>	3:30	<i>Edionel Rodriguez</i>							
18	JACINTO	CHONG	8-258-186	AYUDANTE ALB.	7:00	<i>Jacinto Chong</i>	3:30	<i>Jacinto Chong</i>							
19	JOSE	MOSQUERA	5-710-171	ABASTECIMIENTO	7:13	<i>Jose Mosquera</i>	3:30	<i>Jose Mosquera</i>							

37	JOSE	PINEDA	9-720-783	ELECTRICO	7:00 AM	Seré A Pineda	3:30 PM	Seré A Pineda ✓				
38	EDUARDO	GONZALEZ	8-884-1815	ELECTRICO	7:00 AM	Eduardo Gonzalez	3:30	Eduardo Gonzalez ✓				
39	EDGAR	CAMILO	9-752-2019	AYUDANTE ELECTRICO	7:00 AM	Edgar Camilo	3:30 P.M.	Edgar Camilo ✓				

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES

FECHA: Jueves 2/9/19.

	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	SOBRE TIEMPO	HORAS ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA APROBACION
1	DIOGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	7:00 AM	Diogenes	3:30 PM							
2	HIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00 AM	Hiran Yearwood	3:30 PM							
3	ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00 AM	Zoraida Avila	5:30 PM	Zoraida Avila						
4	FLORENCE	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	7:00 AM		7:30 AM							
7	ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00 AM	Aniceto De Fria	3:30 PM	Pascual Rodriguez						
8	JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00 AM	Juan Morales	3:30 PM	Juan Morales						
9	ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00 AM	Ernesto Rodriguez	3:30 PM	Ernesto Rodriguez						
10	INOCENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL										
11														
12	HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL	7:00 AM	Herosteides Batista	3:30 PM	Herosteides Batista						
13	VLADIMIR	ESCOBAR		ALBAÑIL	7:00 AM	Vladimir Escobar	4:30 PM	Vladimir Escobar						
14	JUAN	FUENTES		ALBAÑIL	7:00 AM	Juan Fuentes	3:30 PM	Juan Fuentes						
15	ARIEL	CISNEROS	8-845-94	AYUDANTE ALB.	7:00 AM	Ariel Cisneros	3:30 PM	Ariel Cisneros						
16	JUAN	RUDAS	6-75-608	AYUDANTE ALB.	7:00 AM	Juan Rudas	3:30 PM	Susan DR						
17	EMANUEL	TORRES	8-946-1824	AYUDANTE ALB.	7:00 AM	Emanuel Torres	3:30 PM	Emanuel Torres						
18	EDGAR	OLMOS	1-30-79	AYUDANTE ALB.	7:00 AM	Edgar Olmos	3:30 PM							
19	EDIONEL	RODRIGUEZ	9-206-1114	AYUDANTE ALB.	7:00 AM	Edionel Rodriguez	3:30 PM	Edionel Rodriguez						

37	SAUL	ALVARADO		AYUDANTE GYPSON	7:00	Saul Alvarado	5:30	Saul Alvarado	✓			
38	CRISTHIAN	ORTEGA	2-735-721	AYUDANTE GYPSON								
39	VICTOR	LONDONO	8-779-694	GYPSERO	7:30	Victor Londono	5:30	Victor Londono	✓			
40	ARIEL	CARDENAS	8-876-625	OPERADOR	7:00	Ariel Cardenas	3:30	Ariel Cardenas	✓			
41	ENRIQUE	CONCEPCION	9-714-1716	ELECTRICO	7:00	Enrique Concepcion	5:30	Enrique Concepcion	✓			
42	ALAN	GONZALEZ	9-735-1822	AYUDANTE ELECTRICO	7:00	Alan Gonzalez	3:30	Alan Gonzalez	✓			
43	JOSE	PINEDA	9-720-783	ELECTRICO	7:00	José Pineda	3:30	José Pineda	✓			
44	EDUARDO	GONZALEZ	8-884-1815	ELECTRICO	7:00	Eduardo Gonzalez	3:30	Eduardo Gonzalez	✓			
45	EDGAR	CAMILO	9-752-2019	AYUDANTE ELECTRICO	7:00	Edgar Camilo	3:30	Edgar Camilo	✓			
)												

7:00 - 1:30 = 5:30 = Felipe Joseph ✓

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES
FECHA: *Jueves 12/19/19*

	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	SOBRE TIEMPO	HORAS ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA APROBACION
1	DIOGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	7:00 <i>DRB</i>		3:30 <i>DRB</i>		✓					
2	HIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00 <i>Hir Yearwood</i>		3:30 <i>Hir Yearwood</i>		✓					
3	ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00 <i>Zoraida Avila</i>		3:30 <i>Zoraida Avila</i>		✓					
4	FLORENCIO	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	7:00 <i>Flo Nunez</i>		3:30 <i>Flo Nunez</i>		✓					
7	ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00 <i>Aniceto de Fria</i>		3:30 <i>Aniceto de Fria</i>		✓					
8	JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00 <i>Juan Morales</i>		3:30 <i>Juan Morales</i>		✓					
9	ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00 <i>Ernesto Rodriguez</i>		3:30 <i>Ernesto Rodriguez</i>		✓					
10	INOCENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL	7:00 <i>Inocencio Urena</i>		3:30 <i>Inocencio Urena</i>		✓					
11	ISIDRO	OSFORD	8-411-662	ALBAÑIL	7:00 <i>Isidro Osford</i>		3:30 <i>Isidro Osford</i>		✓					<i>R.T.</i>
12	HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL	7:00 <i>Herosteides Batista</i>		3:30 <i>Herosteides Batista</i>		✓					
13	ARIEL	CISNEROS	8-845-94	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Ariel Cisneros</i>		3:30 <i>Ariel Cisneros</i>		✓					
14	JUAN	RUDAS	6-75-608	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Juan Rudas</i>		3:30 <i>Juan Rudas</i>		✓					
15	EMANUEL	TORRES	8-946-1824	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Emanuel Torres</i>		3:30 <i>Emanuel Torres</i>		✓					
16	EDGAR	OLMOS	1-30-79	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Edgar Olmos</i>		3:30 <i>Edgar Olmos</i>		✓					
17	EDIONEL	RODRIGUEZ	9-206-1114	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Edionel Rodriguez</i>		3:30 <i>Edionel Rodriguez</i>		✓					<i>R.T.</i>
18	JACINTO	CHONG	8-258-186	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Jacinto Chong</i>		3:30 <i>Jacinto Chong</i>		✓					
19	JOSE	MOSQUERA	5-710-171	ABASTECIMIENTO	7:00 <i>Jose Mosquera</i>		3:30 <i>Jose Mosquera</i>		✓					

Hector Gonzalez 247221149 Albañil 7:00 hasta 3:30pm 3:30 Hector Gonzalez ✓

37	JOSE	PINEDA	9-720-783	ELECTRICO	7:00	<i>Jose A Pineda</i>	3:30	<i>Jose A Pineda</i>	✓			
38	EDUARDO	GONZALEZ	8-884-1815	ELECTRICO	7:00 AM	<i>Eduardo Gonzalez</i>	3:30 P.M.	<i>Eduardo Gonzalez</i>	✓			
39	EDGAR	CAMILO	9-752-2019	AYUDANTE ELECTRICO	7:00 A.M.	<i>Edgar Camilo</i>	3:30 P.M.	<i>Edgar Camilo</i>	✓			

Tarea final 37:00 Tarea final 3:30 ✓

15

POGAL INGENIEROS, S.A.
PUNTO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES
FECHA: *Jueves 13/12/18*

	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	SOBRE TIEMPO	HORAS ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA APROBACION
1	DIOGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	7:00 08/12/18		3:30 08/12/18							
2	MIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00 13/12/18		3:30 13/12/18							
3	ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00 13/12/18		3:30 13/12/18							
4	FLORENCIO	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	7:00 13/12/18		3:30 13/12/18							
7	ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00 Aniceto Dfria		3:30 Dfriapka							
8	JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00 Juan Moraes		3:30 Juan Moraes							
9	ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00 Ernesto Rodriguez		3:30 Ernesto Rodriguez							
10	INOCENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL										
11	ISIDRO	OSFORD	8-411-662	ALBAÑIL	7:00 Isidro Osford	5% 1500 Ofes	3:30 Isidro Osford							
12	HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL										
13	ARIEL	CISNEROS	8-845-94	AYUDANTE ALB.	7:00 Ariel Cisneros		3:30 Ariel Cisneros							
14	JUAN	RUDAS	6-75-608	AYUDANTE ALB.	7:00 Juan Rudas		3:30 Juan Rudas							
15	EMANUEL	TORRES	8-946-1824	AYUDANTE ALB.										
17	EDGAR	OLMOS	1-30-79	AYUDANTE ALB.	7:00 Edgar Olmos		3:30 Edgar Olmos							
18	EDIONEL	RODRIGUEZ	9-206-1114	AYUDANTE ALB.	7:00 Edionel Rodriguez		3:30 Edionel Rodriguez							
19	JACINTO	CHONG	8-258-186	AYUDANTE ALB.	7:00 Jacinto Chong		3:30 Jacinto Chong							
20	JOSE	MOSQUERA	5-710-171	ABASTECIMIENTO	7:00 Jose Mosquera		3:30 Jose Mosquera							

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES
FECHA: *Mesioles 3/7/13.*

NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	SOBRE TIEMPO	HORAS ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA APROBACION		
1 DIOGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	200 <i>DGB</i>		530 <i>GB</i>		✓							
2 HIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00 <i>Hiran Yearwood</i>		5:30 <i>Hiran Yearwood</i>		✓							
3 ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00 <i>Zoraida Avila</i>		5:30 <i>Zoraida Avila</i>		✓							
4 FLORENCIO	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	20 <i>Flo</i>		3:30 <i>Flo</i>		✓							
5 JOSE	TORRES	8-338-379	ALBAÑIL	7:20 <i>José Torres</i>		3:30 <i>José Torres</i>		✓							
6 JEREMIAS	CEBALLOS	8-773-1737	ALBAÑIL	7:00 <i>Jeremias C</i>		3:30 <i>Jeremias C</i>		✓							
7 ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00 <i>Aniceto de Fria</i>		3:30 <i>Aniceto de Fria</i>		✓							
8 JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00 <i>Juan Morales</i>		5:30 <i>Juan Morales</i>		✓							
9 ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00 <i>Ernesto Rodriguez</i>		3:30 <i>Ernesto Rodriguez</i>		✓							
10 INOCENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL	7:00 <i>Inocencio ureña</i>		3:30 <i>Inocencio ureña</i>		✓							
11 ISIDRO	OSFORD	8-411-662	ALBAÑIL	7:00 <i>Isidro Osford</i>		3:30 <i>Isidro Osford</i>		✓							
12 HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL	7:00 <i>Herosteides Batista</i>		3:30 <i>Herosteides Batista</i>		✓							
13 LEONARDO	PIGGOTT	8-411-743	ALBAÑIL	7:00 <i>Leonardo Piggott</i>		3:30 <i>Leonardo Piggott</i>		✓							
14 ARIEL	CISNEROS	8-845-94	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Ariel Cisneros</i>		3:30 <i>Ariel Cisneros</i>		✓							
15 JUAN	RUDAS	6-75-608	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Juan Rudas</i>		3:30 <i>Juan Rudas</i>		✓							
16 EMANUEL	TORRES	8-946-1824	AYUDANTE ALB.	7:00 <i>Emanuel Torres</i>		3:30 <i>Emanuel Torres</i>		✓							

7:00 Carlos fernandez Carlos fernandez RT 530 ✓

35	NICACIO	CACERES	8-747-619	GYPSERO						✓				
36	CRISTOPHER	VALDES	8-882-2258	AYUDANTE GYPSON	7.00 Christopher Valdes	5.30 Christopher Valdes				✓				
37	CRISTHIAN	ORTEGA	2-735-721	AYUDANTE GYPSON	7.00 Cristhian Ortega	5.30 Cristhian Ortega				✓				

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES
FECHA: *Lunes 3 de Junio '19.*

NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	SOBRE	TIEMPO	ALTURA	HORAS MARTILLO	HORAS LLUVIA	RT	FIRMA APROBACION		
1	DIogenes	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ	7:00 <i>Diogenes</i>	3:30 <i>Diogenes</i>								✓		
2	JOSE	MOSQUERA	5-710-171	AYUDANTE	7:00 <i>Jose Mosquera</i>	3:30 <i>Jose Mosquera</i>								✓		
3	FLORENCIO	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	7:00 <i>Florencio Nuñez</i>	5:30 <i>Florencio Nuñez</i>								✓		
4	EDGAR	OLMOS	1-30--79	AYUDANTE	7:00 <i>Edgar Olmos</i>	5:30 <i>Edgar Olmos</i>								✓		
5	ELVIN	MUÑOZ	8-886-1808	AYUDANTE	7:00 <i>Elvin Muñoz</i>	3:30 <i>Elvin Muñoz</i>								✓		
6	JOSE	TORRES	8-338-379	ALBAÑIL	7:00 <i>Jose Torres</i>	3:30 <i>Jose Torres</i>								✓		
7	CRISTOPHER	BATISTE	8-814-748	SOLDADOR	7:00 <i>Christopher Batiste</i>	3:30 <i>Christopher Batiste</i>								✓		
8	JEREMIAS	CEBALLOS	8-773-1737	ALBAÑIL	7:00 <i>Jeremias Ceballos</i>	3:30 <i>Jeremias Ceballos</i>								✓		
9	ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL	7:00 <i>Aniceto De Fria</i>									✓		
10	EDIONEL	RODRIGUEZ	9-206-1114	AYUDANTE	7:00 <i>Edionel Rodriguez</i>	3:30 <i>Edionel Rodriguez</i>								✓		
11	CRISTHIAN	ORTEGA	2-735-721	AYUDANTE	7:00 <i>Christian Ortega</i>	5:30 <i>Christian Ortega</i>								✓		
12	JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00 <i>Juan Morales</i>	5:30 <i>Juan Morales</i>								✓		
13	ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00 <i>Ernesto Rodriguez</i>	3:30 <i>Ernesto Rodriguez</i>								✓		
14	JOSE	MENDOZA	8-484-220	CARPINTERO	7:00 <i>Jose Mendoza</i>	5:30 <i>Jose Mendoza</i>								✓		
15	HECTOR	RIVAS	5-706-443	SOLDADOR										✓		
16	INICENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL	7:00 <i>Inicencio Urena</i>	3:30 <i>Inicencio Urena</i>								✓		
17	ISIDRO	OSFORD	8-411-662	ALBAÑIL	7:00 <i>Isidro Osford</i>	5:30 <i>Isidro Osford</i>								✓		

36	LEONARDO	PIGGOTT	8-411-743	ALBAÑIL	Fico Leonardo Piggott 330	Fico Leonardo Piggott ✓					
37	JACINTO	CHONG	8-258-186	AYUDANTE	Fico jacinto chong 330	Fico jacinto chong ✓					

DOGAL INGENIEROS, S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL PROYECTO BALCONES

FECHA: Jueves 17/6/19.

NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	HORA DE		FIRMA	SALIDA	FIRMA	SOBRE		HORAS	HORAS	HORAS	RT	FIRMA	
				ENTRADA					TIEMPO	ALTURA						APROBACION
1 DIOGENES	GUITIERREZ	4-122-240	CAPATAZ GENERAL	7:00	08/06/19	5:30	08/06/19									
2 HIRAN	YEARWOOD	8-312-794	CAPATAZ ALBAÑILERIA	7:00	Hirian Yearwood	7:30	Hirian Yearwood									
3 ZORAIDA	AVILA	8-718-886	ALMACENISTA	7:00	Zoraida Avila	5:30	Zoraida Avila									
4 FLORENCIO	NUÑEZ	8-265-251	PRINCIPIANTE	7:00	Florencio Nuñez	3:30	Florencio Nuñez									
5 JOSE	TORRES	8-338-379	ALBAÑIL	7:00	Jose Torres	3:30	Jose Torres									
6 JEREMIAS	CEBALLOS	8-773-1737	ALBAÑIL	7:00	Jeremias C	3:30	Jeremias C									
7 ANICETO	DE FRIA	7-108-308	ALBAÑIL													
8 JUAN	MORALES	2-702-626	ALBAÑIL	7:00	Juan Morales	3:30	Juan Morales									
9 ERNESTO	RODRIGUEZ	9-203-946	ALBAÑIL	7:00	Ernesto Rodriguez	3:30	Ernesto Rodriguez									
10 INOCENCIO	UREÑA	9-183-778	ALBAÑIL	7:00	Inocencio Urena	3:30	Inocencio Urena									
11 ISIDRO	OSFORD	8-411-662	ALBAÑIL	7:00	Isidro Osford	3:30	Isidro Osford									
12 LUIS	MINA	8-403-820	ALBAÑIL													
13 HEROSTEIDES	BATISTA	8-774-1375	ALBAÑIL													
14 LEONARDO	PIGGOTT	8-411-743	ALBAÑIL	7:00	Leonardo Piggott	3:30	Leonardo Piggott									
15 ARIEL	CISNEROS	8-845-94	AYUDANTE ALB.	7:00	Ariel Cisneros	3:30	Ariel Cisneros									
16 JUAN	RUDAS	6-75-608	AYUDANTE ALB.	7:00	Juan Rudas	3:30	Juan Rudas									

35	NICACIO	CACERES	8-747-619	GYPSERO	7:00	Nicasio Cáceres	3:30	Nicasio Cáceres	✓				
36	CRISTOPHER	VALDES	8-882-2258	AYUDANTE GYPSON	7:00	Christopher Valdez	3:30	Christopher Valdez	✓				
37	CRISTHIAN	ORTEGA	2-735-721	AYUDANTE GYPSON	7:00	Christian Ortega	3:30	Christian Ortega	✓				



Anexo 6

PROYECTO BALCONES

LISTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ELABORADA POR: DARIO QUINTANA

PROYECTO BALCONES
LISTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ELABORADA POR: DARIO QUINTANA

PROYECTO BALCONES
LISTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ELABORADA POR: DARIO QUINTANA

Entrega de Balas (Renovación).

Nombre	Talla	Fechas Firmas
José Mosquera	8/40	21/7/19 José Mosquera
Christopher Baptiste	8/40	21/7/19
Eduardo	8/40	24/6/19 Eduardo
Oriel Cisneros	9/41	5/7/19 Oriel C.
Enrique Ramírez	10/42	5/7/19 Enrique
Luis Celeste	10/42	5/7/19 Luis A. Celeste
Roberto J. Turiaga	13/45	5/7/19 Roberto Turiaga
Ernesto Rodríguez	9/41	15/7/19 Ernesto Rodríguez
Josénto Chong	9/41	15/7/19 Josénto Chong
Ramón Guiles	9/41	16/7/19. Ramón Guiles
Guillermo Ruiz P.	8/40	1/8/19. Guillermo Ruiz
Florencio Quiñez	9/41	15/7/19 Florencio Quiñez
Zamora Sánchez	8/40	3/8/19 Zamora Sánchez
Diego Mandado	8/40	2/8/19 D. Mandado
Juan Morales	8/40	1/8/19 Juan Morales
Emanuel Flores	8/40	1/8/19 Emanuel Flores
Inocencio Varela	8/40	26/7/19 Inocencio Varela
Eugenio Núñez	9/1	1/8/19 Eugenio Núñez
José Diego Montaño	8/40	2/8/19 José Montaño
Yader Ramírez	10/42	21/8/19 Yader Ramírez

Entrega de Uniforme

27/7/19.

Electores	Sextos	Pantalon	Bostos	Firmas
① Enrique Cárdenas 5M	5	3-34	41-9	Enrique Cárdenas
② José Pérezola 5L	3	3-34	40-8	José Pérezola
③ Alan González 5M	3	3-32	41-9	Alan González
④ Edgar Camilo 5M	3	3-32	42-10	Edgar Camilo
⑤ Edmundo González 5M	2	{ 2-34 1-33	42-10	Edmundo González
Oriel Castrillo 5S	2	3-30	40-8	Oriel Castrillo
Victor González 5S.	2	{ 1-30 2-31	8-874-625	Victor González 874-694
Hector González 18		3-36	45	Hector González
Vladimir Escobar 5M		3-36	43	Vladimir Escobar
2/7/19			14	Ja. Sosa León
Jaén González 4XJ		* 1-36		Ja. Sosa León
- Juan Escobar 3M		{ 2-34 1-34	8/10	Juan Escobar
Saul Alvarado 3S		* 3-31	39	Saul Alvarado
Jorge González 5M		{ 2-34 1-33	9/12	Jorge González
Angela Yane 13 M		3-32	* 42	Angela Yane
Eduardo Herrera 3S		3-34	* 40	Eduardo Herrera
Jonathan Escobar 3M		3-36	12	Jonathan Escobar
Roberto Ulises 3XJ				Roberto Ulises
Felipe Joseph 3M		3-34	42	Felipe Joseph
Johan Escobar 5M		3-31	40	Johan Escobar
Mire Aguirre 3M		2-34	20	Mire Aguirre

Entrega de Uniforme

	Pant	Sacadas	Botas
Luis González	34	L ²	38 Juan Rodriguez
Juan Rodríguez	38(31)	5(L) ³	40 Juan Rodriguez
Leonidas Páez	30(31)	5(L) ²	38 Leonidas Pe
Oscar Sánchez	34	2	42 Oscar Sánchez
Juan Rodríguez			
José Salas	{ 236 134	5 H	42 José Salas
Emilio Jiménez	3-32	5 H	40 Emilio Jiménez

	Pant	Sacadas	
José Hosquera	1-32	1-61	27/8/19
Diego Gómez	1-32	1-41	28/8/19.
Ganer Zamora	1-31	1-5	28/8/19

Lecturas presentes

Emanuel Flores 3-10-2019

Ramón Ogur 3/10/2019

Juan Soto 4-10-2019

Juan Rodriguez 4-10-2019

Miguel Ángel

Emanuel Flores 5-10-2019

Leopoldo P. 9188-8711 10/10/19
10/10/19

Yahir Díaz 11/10/19

Jesús A. González 14-10-19

Edy Braga 14/10/19

José Montoya 11/10/2019

Edgar Cañiz 12/10/2019

Jim O'Zuna 12/10/2019

Juan Rodriguez 14-10-12019

Angel Flores

Enrique Condepean 14/10/2019

Nicasio Cáceres 14/10/2019

Ramón Ogur

Emanuel Flores

Guillermo Rui 15-10-2019

Juan O'Rourke 16-10-2019

Juan O'Rourke 16-10-2019

17-10-2019

Herrantes

1/8/2019 Javier Zamora
 1/8/2019 Christopher Waller
 5/8/2019 Cristhian Ortega.

5/8/2019 LENTES TRASSPARENTES. Edson Camilo H.

6/8/2019 Gafetes aluminio Ceniza

7/8/2019 Gafetes Alm Gonzalez

7-8-1/2019 Gafetes Tacos Dendy

7-8-1/2019 Ramon Guante.

8/9/19 Flores Nunez

9/9/2019 Flores Nunez

8-1-9-19 Flores Nunez

11-1-9-19 Flores Nunez

9/9/2019 Jimenez Zamora

10-8-2019 Flores Nunez

12-8-2019 Flores Nunez

12-8-2019 Flores Nunez

14-8-2019 SOSO Mosequas

15 Christopher Boffatti 2019-14

20/9/19 Ramon agent Yurka
 Flores Nunez.

Fahimelliz

) 9/9/2019 /

Florales y gafetes de aluminio

11/9/19

Florales Nunez

Joselito & wife

Christopher Boffatti

16/9/19 Botas y guantes 17/9/19

— R. — R.

Herrantes Botas 17/9/19 Lovato

Ing. Flores A. 18/9/19

19/9/19

Christopher Waller

Aureliano 21/9/19

Oscar Sosa 28/9/19

- Hacantes
- 16/8/19 - Nicacio Caceres
 17/8/19 Juan O. Jimenez
 17/8/19 Santiago Mojica
 19-8-2019 - Juan P.R.
 20-8-2019 - Christopher Otoya
 1-8-2019 Angel Gómez Guatiz
 1-8-2019 Jose Mosquera
 2-8-2019 Christopher Otoya
 2-8-2019 Juan
 Wantas - D. B.
Medios
 4-2019 - Emmanuel Tornero
 1-2-2019 Juan P.R.
 4 Santiago Mojica
 5 Guillermo Ruiz
 26- Jose D. Mendoza
 26- Juan P. Rengos
 26- Walter Saenz Soto
 26- Ramón Aguilera
 26- Juan O. Jimenez
 26- Rafael Gonzales
 26- Quintero J. M. Morales 29-8-19
- Prisión preventiva
- 26/8/2019
 26/8/2019
 28/8/19
 27-28/8/19
 28/8/19
 28/8/19
 28/8/19

Gueants

Ulldecona

Jordi Llansó 29/8/19

Jordi Llansó 29/8/19

Jordi Llansó 30/8/19

Jordi Llansó 31/8/19

Jordi Llansó 31/8/19

Jordi Llansó 31/8/19

Jordi Llansó 31/8/19

~~Jordi Llansó~~ 31/8/19

~~Jordi Llansó~~ 31/8/2019

SIL HERRERA 3/9/2019

Jordi Llansó 3.9.2019

Victor Lindero 4.9.2019 ENTRES

Alejo Caneiro 5.9.2019

Santiago Miquel 5.9.19

Diego Caneiro 5.11.2019

Diego Caneiro 3-8-13-682 5/9/19

Diego Caneiro 5.11.2019

Diego Caneiro 8-6-13-684 5/9/19

Tanum 2019 20 - 20

GRANDES

Juan A. Sánchez	1-10-2019
José A. Cárdenas	2/10/19
Ariel Cárdenas C.	Victor Landón 2/10/19
Emmanuel Flores 17-20101	Alejandro Cárdenas 2/10/19
José Mendoza	8-484-220
Juan A. Pineda	17-9-2019
Juan Morales	
Juan Rodríguez	2-747-2437
Guadalupe Ramírez gal	2-982365
Ariel Cárdenas C.	8-845-94
Sesapefloscares	5-710-171
Guillermo Ruiz	8-312-613
José Mendoza	8-484-220
Alberto Díaz Brias	7-108-381
José A. Sánchez O.	2-721-70 - 23/9/19
Carmen Cárdenas S.	8-939-625 - 25/9/19
Gonzalo Párraga	9-188-811 77/9/19 Lentas Escenas
Lorena das Pardo	22/8/18
Leónidas Pardo	30/8/19 9-188-811

LENTES CLAROS

NOMBRE	FECHA
Sergio Hoyos	18/6/19
Erista Pérez Valdés	18/7/19
Jim O'Zuna	17/7/19
Jim O'Zuna	20/7/19
Jorge Hoyos	21/8/19
Guillermo Ruiz	2/8/19
Claudia	28/1/19
Jim Nandy	8-8-2019
Jim Nandy	
Luis Fernando	22-8-2019
Elisa Lira	
Rogelio Paulino = Alejandro P. Esteban	3/9/2019
José Guillermo Aguilera Vargas	22/7/19
Angela Lilia	21/9/2019
Alejandra	2/9/19
Bogotá 2019	5/9/19
Juan Rodríguez	20/9/19
Juan Carlos Prada	23-9-19
Ramón Juante	29/9/19
Yonny Anderson	28-9-19
A. A. Linares	30-9-19
Sergio Mazzoni	30-2019
Yonny Anderson	14/10/19
J. A. G. L.	10/10/19

Levamos os carros
Bianca Alvaro

Juan Rodriguez

Víctor fundador

Jorge González

Jorge González

Daniel Sánchez

Emmanuel Flores - (6-10-2010)

LENTE OSCURO

LENTE OSCURO



Anexo 7

Registro de asistencia charla

FECHA DEL EVENTO:

8.10.2019
DD MM AAAA

DURACIÓN:

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

TIPO DE EVENTO:

Capacitación: Reunión: Investigación: Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR:

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	CIP.	CARGO
1	Zapata, Pedro	8-718-896	Almacenero
2	Eugenio, Camilo	4-752-2014	Ayudante
3	Luis Angel Gonzalez	8-884-1816	ELECTRICO
4	José A. Jiménez	6-720-783	Electrico
5	Fuentes, Luis Jose	8-769-7176	Obrero
6	Miguel Angel Lopez del	11-186459	Gypsum Lopas de
7	Enrique, Ramirez	6-8-107010	SUPPLY
8	Luis A. Leonel	8-7301659	Gypsum
9	Enrique, Cesar Paez	9-714-1716	ELECTRICO
10	Tomas, Armando	5-142445	ELECTRICO
11	Yoshi, Carlos C.	5-703-1004	ELECTRICO
12	Adriel, Morales	8-393-682	ELECTRICO
13	Juan Jose, Espinoza	8-853-2289	ALBAÑIL
14	Mario, D. Martinez	8-304-521	CONSTRUCTOR
15	Angel A. Gómez	8-845-94	Ayudante
16	ANGELO, De FRIAS	2-108-381	Ayudante
17	Jesus, Gutierrez	8-945-1652	Obrero
18	Hector, Gutierrez	8-216-1641	Obrero
19	Juan, Zuniga	8-450-1585	Obrero
20	Jose, Gomez	1-110-1966	Albanil
21	Juan, Gutierrez	8-380-7116	
22	OSCAR, GOMEZ	8-924-338	Plomero
23	Juan, Gomez	9-709-2481	baldosa
24	Manuel, Rodriguez	3-774-694	ELECTRICO
25	Victor, Londoño, Pimentel	9-735-1022	Ayudante electrico
26	Alba, Gonzalez	2-882-2258	Obrero
27	Guillermo, Chaves	8-358-186	Albañil
28	Jacinto, Chong	8-947-815	Ayudante
29	Santiago, Mejia	8-894-999	Plomeria
30	Adriana, Sanchez	8-747-619	Gypsum
	OBSERVACIONES: Ricardo, Garcia	3-938-2430	Hacienda
	Angel, Toma	8-916-1824	Albañil
	Enmanuel, Ornes	2-205-1491	RRM MTA DOB
	Eric, Correa	8-805-865	Baldacero
	Jonathan, Rodriguez	9-720-2186	Plomero
	Jose, Gavarrer, J	4-728-1468	
	Carolina, R.	8-770-1585	Plomero
	Franklin, Castillo		Plomero

Firma del encargado SSO:

Firma del Ing. Residente:

Registro de asistencia a charla

FECHA DEL EVENTO:

15.10.2019
DD MM AAAA

DURACIÓN:

Minutos

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

TIPO DE EVENTO:

✓ Reunión: Investigación: Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR*:

Firma del encargado SSO:

Firma del Int. Residente:

Sehr geehrte
Herr Präsident
Ober
Hauswirths Befehl

2024-01-13 12

Age
Alfred

Registro de asistencia charla

FECHA DEL EVENTO:

9.9.2019
DD MM AAAA

DURACIÓN:

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

TIPO DE EVENTO:

Capacitación: Reunión: Investigación: Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR*:

Balcones
Trabajos en estructuras expuestas, apilaje, plomería etc.

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	CIP.	CARGO
1	José A Pineda	9-720-283	Electricista
2	Alfonso González	8-735-1822	Ayudante electricista
3	Emmanuel R. Sánchez	E-8-107-010	Asistente
4	Edmundo González	8-884-1815	Electricista
5	Edgar Gómez	9-752-3019	ayudante eléctrico
6	Sergio Cárdenas	5-624-975	LUT
7	ALVISETO VILLAR	7-108-581	O BÁNII
8	Tacintscheng	5-258-186	AYUDANTE
9	Juan Moreno	7-702-626	Ayudante
10	J. C. Latorre	8-744-604	AYUDANTE
11	MANUEL Rodríguez	9-709-2881	Ayudante SSO
12	Marcel Batho Nocent	8-404-321	CAPATAZ
13	Osvaldo A. Pineda	6-75-108	Ayudante
14	EPIC Cobalt, S.A.N	2-77-141	REMITIDOR
15	José M. Sánchez	8-904-888	Ayudante
16	J. Serrato O. Lopez	8-411-667	LUTERO O. Lopez
17	J. Serrato O. Lopez	8-712-21530	Plomero
18	Javier Arredondo	2-712-928	Plomero
19	Miguel Lafarga	8-747-614	EMPRESA
20	Diego Bautista	8-714-700	SSO DADM
21	Santiago Mejica	8-917-815	ayudante Plomaria
22	Toribio Tapia	11-186-58	Taicon le Pardo
23	José M. Luis	8-484-220	JEAN INTERS
24	Sergio Alvarado Sotomayor	8-945-1659	Ayudante de auxiliar
25		8-265-25	
26	José Gómez	5-703-1044	Electricista CP
27	Edgar C. C.		Ayudante
28	Enrique Pérez	4-728-1466	
29	Carmen Castillo	8-770-1095	Plom. Electrico
30	José Luis Díaz	8-719-886	Plomero electricista
OBSERVACIONES:			
Sergio A. Moreno			
Emanuel Torres			
Cristopher Díaz			
Jesús Fernando			
SSO Mexicana			
Tomas			
Pascuala Ojeda			
Edwin Morales			
Ariel A. Cárdenas			
SAUER ZAYORA			
Gaudencio Huerta			
Firma del encargado SSO:		Firma del Ing. Residente:	
<i>Darwin C. Gutiérrez</i>			

Registro de asistencia charla

FECHA DEL EVENTO:

26/3/2019
DD MM AAAA

DURACIÓN:

Minutos

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

TIPO DE EVENTO:

Capacitación: Reunión: Investigación: Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR*:

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	C.I.P.	CARGO
1	Enrique Ramírez	E-2-10720	GIPSER
2	Jorge Roberto C.	E-703-10114	Electricista
3	Diego	E-10703	GIPSUM
4	Pedro Roldan	E-703-906	Albañil
5	Emilia	E-728-1406	
6	Edgardo Camilo	E-752-2014	Ayudante
7	Sergio Rincón	E-720-703	Electrico
8	Alejo González	E-735-1822	Ayudante electrico
9	Luis	E-724-415	PORTERO
10	Enrique Gómez	E-714-176	
11	William Arreaga	E-705-381	Mecánico
12	Jesús Rojas	E-884-099	Diseñador
13	NICASIO CALDERON	E-747-619	GIPSOL
14	JUAN MORELOS	E-702-622	
15	Victor J. Sánchez	E-774-694	GIPSUM
16	Carolina Gómez	E-713-908	Platero
17	Graciela Bustam	E-714-718	SCRAP DAPOL
18	Edwin M. Pérez	E-911-815	Ayudante (Plomeria)
19	David P. Martínez	E-404-321	COMPATAZ
20	Juan P. Freitas	E-73-603	Ayudante
21	Luisito Chong	E-255-1516	Ayudante
22	Luis Gómez	E-777-736	PORTERO
23	Julio Gómez	E-103-301	PORTERO
24	Edgar Gómez	E-924-538	Plomeria
25	Rafael Pérez	E-714-176	Ayudante
26	Luis Gómez	E-484-220	
27	Edwin Pérez	E-901-2048	
28	Henry Gómez	E-724-1325	Ayudante
29	Carrie R. Rodríguez	E-707-2451	Mujer Kepo
30	Chucho Cisneros	E-845-94	Ayudante de Mantenimiento
		E-740-121	17.4
		E-750-1585	2.4
		E-730-1659	GIPSUM
		E-712-7911	SCRAP DAPOL
		E-016-1824	Ayudante

OBSERVACIONES:

so a la persona
Juan O.
Sergio Pérez
Giovanni Ruiz
Juan Pérez
Edmundo Flores

Firma del encargado SSO:

Firma del Ing. Residente:

Registro de asistencia charla

FECHA DEL EVENTO:

12.08.19

DD MM AAAA

DURACIÓN:

Minutos

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

TIPO DE EVENTO:

Balcones
 Charla "Inducción sobre Salud y Seguridad Ocupacional"

Capacitación: Reunión: Investigación: Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR*:

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	C.I.P.	CARGO
1	Federico González	2-804-1815	Electricista
2	Han González	9-735-1822	Ayudante eléctrico
3	José A. Pérez	9-725-1833	Electrico
4	Victor Vázquez	2-772-6014	Cap. Sist. Eléct.
5	Eduardo Carillo	9-752-2019	Electricista Eléctrico
6	Javier ZAMORA	2-750-1585	Administrativo
7	Alberto Rodríguez	9-704-1114	Asistente
8	Ramón Ayala	2-715-3363	Electricista
9	Luis Munguía	2-901-1140	Electricista
10	Miguel Angel Munguía	6-703-1114	Electricista
11	José Luis Ortega	2-735-721	Analista Quality
12	Juan A. Rueda	6-725-6613	Analista
13	ERNESTO Roldán Jerez	9-703-946	Analista Medio Amb.
14	Fernando Ruiz	8-265-251	
15	Juan Morales	2-702-1225	Electricista
16	Sergio Gómez	2-112-4612	Puesto Fijo de Trabajo
17	Hernández Bustamante	8-777-1315	Electricista
18	Sergio Pérez Gómez	9-710-7613	Electricista
19	Jaime Pérez Pérez	8-312-613	Electricista
20	Carmen Pérez C.	8-845-941	Analista
21	Luis Fernando	8-777-732	Analista
22	José Luis Chávez	8-257-196	Analista
23	Emmanuel Pérez	8-046-1624	Analista
24	Bernardina Vaca (2018)	5-703-1353	Ayudante
25	Juan Pérez	8-933-1174	Analista
26	Edgar Chávez	6-65-466	Analista
27	Óscar Solís	8-803-1791	Analista
28	Jonathan Rodríguez	8-803-805	Diseño
29	Nicacio Cárdenas	8-747-619	Supervisor
30	Juan Jiménez	8-007-5883	Ayudante

OBSERVACIONES:

1. Punto 23: Es de los que dicen ofendido.
 2. Punto 24: Es de los que dicen ofendido.
 3. Punto 25: Es de los que dicen ofendido.
 4. Punto 26: Es de los que dicen ofendido.
 5. Punto 27: Es de los que dicen ofendido.
 6. Punto 28: Es de los que dicen ofendido.
 7. Punto 29: Es de los que dicen ofendido.
 8. Punto 30: Es de los que dicen ofendido.

Firma del encargado SSO:	Firma del Ing. Residente:
--------------------------	---------------------------

Porfirio B. Ortíz

Registro de asistencia - charla

FECHA DEL EVENTO:

29/7/2019

DD MM AAAA

DURACIÓN:

Minutos

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

Balcones
Rescate

TIPO DE EVENTO:

Capacitación: Reunión: Investigación: Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR:

WV

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	CIP.	CARGO
1.	Juan Hernández Ríos	3-312 613	Investigador
2.	Juan Hernández Ríos	3-312 613	Investigador
3.	Juan Hernández Ríos	3-312 613	Investigador
4.	Concepción Gómez	2-78-107010	GYPSEIRO
5.	Ricardo Cárdenas	8-730-1654	Equipo
6.	Eduardo Fernández	9-752-2014	Ayudante = Electricidad
7.	Eduardo Fernández	9-8811-1815	Electricista
8.	Ricardo Gómez	9-735-1932	Ayudante electrico
9.	Edwin Gómez	8-736-1102	Electricista
10.	José A. Martínez	9-72-283	Electricista
11.	Emilia Concepción	9-714-1716	Ayudante si me faltó
12.	Javier Zamora	8-750-1585	Ayudante
13.	Cristhian Ortega	2-735 721	Ayudante
14.	Alfonso Díaz	7-100-341	Albañil
15.	Alfonso Díaz	8-882-2258	Equivalente
16.	Alfonso Díaz	8-744-1375	Albañil
17.	Jorge Lugo	5-1624415	Electricista
18.	Jorge Lugo	8-10-1014	GYPSEIRO
19.	Juan Morales	2-702-620	Albañil
20.	Ernesto Rodríguez	9-703-946-	Albañil
21.	Florencio Núñez	9-265-251	Albañil
22.	Jacinto Chong	8-758-186	Ayudante
23.	Jacinto Chong	8-104-1014	Ayudante
24.	Jacinto Chong	8-478-538	Plomero
25.	Armando Gómez	7-879-621	Operador
26.	Armando Gómez	9-193-778	Acuña
27.	Armen A. Rueda	6-75-104	Operador
28.	Ramón Gómez	2-98-0363	Ayudante
29.	Adiel A. Cárdenas	8-845-94	Ayudante alternativa
30.	Ernesto Torrel	3-946-1924	Ayudante
OBSERVACIONES			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			
Zuleidy Gómez			
Jacinto Chong			
Edwin Gómez			
Ricardo Gómez			
Alfonso Díaz			
Juan Morales			
Ernesto Rodríguez			
Florencio Núñez			
Jacinto Chong			
Armando Gómez			
Armen A. Rueda			
Ramón Gómez			
Adiel A. Cárdenas			
Ernesto Torrel			
Cristhian Bautista			
Higinio Vázquez			
Javier Zamora			
Ismael Oñate			
Santiago Mejía			
Nicasio Cáceres			

RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE OBRA

FECHA DEL EVENTO:

9.7.2019

DURACIÓN:

HORARIO:

LUGAR:

NOMBRE DEL EVENTO:

Balcones
Primeros Auxilios

TIPO DE EVENTO:

Capacitación Reunión Investigación Charla de seguridad: Inducción: Reinducción: Entrenamiento:

FACILITADOR:

Dra. E. Chávez

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	C.I.P.	CARGO
1	Jorge Vásquez	8-909-2048	Soldador
2	Javier Gómez	8-750-1585	Ayudante
3	Carlos Hernández	8-761-22-62	Ayudante
4	Eduardo Gómez	8-316-716	Ayudante
5	Alberto Cornejo	6-703-1044	Electricista
6	José M. Mendoza	8-484-220	Capitán
7	Fernando O. Sánchez	9-265-251	
8	DS	4-172-240	003
9	Damón Aguirre	2-98-2363	Ayudante
10	José Mosquera /	5-710-121	D. G.
11	Leticia C. Col		Ayudante
12	Javier Moreno	2-702-626	
13	Cristhian Ortega	2-435-735	Ayudante
14	Edwin Chávez	8-882-2258	Ayudante
15	Juan D. Taveras	8-338-379	Albanil
16	Eloísa Medina B.	8-886-1808	Ayudante
17	Juan A. Gómez P.	8-895-94	Ayudante
18	Leopoldo Chávez	8-774-1375	Albanil
19	Franisco Rodríguez	9-203-946	Albanil
20	Edwin V. L. 155077	8-411-741	Albanil
21	Eduardo Pérez	4-228-1406	
22	Xavier Gómez	8-717-906	Plomero
23	Isaac Gómez	8-924-538	Plomero
24	José M. Vazquez	8-3084-888	Ayudante G.
25	J. R. M. 105 (R. H. 105)	8-718-1727	Albanil
26	Sergio González	8-838-429	Ayudante
27	Comendador Torres	8-946-1824	Ayudante
28	Juan Fernández	8-077-732	
29	Franklin Castillo	8-770-1085	Tiempo Eléctrico
30		6-308-1500	Albañil

OBSERVACIONES:

JAVIER Rojas Gómez	8-947-1194	Calefactorado.
Jorge Armenta	8-929-1658	Ayudante
Jacinto Hernández	8-437-1124	A.G.
Jeaneth G. Rodríguez	8-865-805	DO/CO
Santiago Pérez	8-947-815	Ayudante Plomería
Emmanuel Ramírez	6-8-10-7010	8-155077
ALVIO DE FER 31	7-100-396	Albañil
Zambrano Gómez	8-718-896	Albañil

Firma del encargado SSO: Dra. E. Chávez Firma del Ing. Residente:Dra. E. ChávezJ. Guyor
8/7/19

Registro de asistencia charla

FECHA DEL EVENTO:

3, 6, 2019

DD MM AAAA

DURACIÓN:

Minutos

HORARIO:

LUGAR:

Balcones

NOMBRE DEL EVENTO:

10 Factores humanos que Causan Accidentes.

TIPO DE EVENTO:

Capacitación Reunión Investigación Charla de seguridad Inducción Reinducción Entrenamiento

FACILITADOR*:

#	NOMBRES Y APELLOS DEL ASISTENTE	CIP.	CARGO
1	Zoraida Soto	8-718-986	Almacinista
2	Maria Woodward	8-342-791	auxiliar
3	Alejito Del Rio	7-108-381	Albañil
4	Monica	6-8-101-125	auxiliar
5	Juan Ferrández	8-277-732	ayudante
6	Diego Cisneros Luevano	8-845-99	ayudante
7	Carmen Flores	8-946-1024	ayudante
8	Guadalupe Valdez	8-382-2258	ayudante
9	Ramón	2-98-2368	ayudante
10	Jeanne Sanchez	8-834-883	ayudante
11	Eduardo		Ayudante
12	Julio R. Ruiz	0-265-251	
13	Julio Rodriguez	8-268-846	JULIO RODRIGUEZ
14	Hectoriano Brito	8-774-1375	Albañil
15	Fernando Rodriguez	9-203-946	Albañil
16	Jacinto Chang	8-258-186	Ayudante
17	Edmundo Rodriguez	8-206-144	Albañil
18	José M. Rodriguez	5-210-121	D. Y
19	Jay D. Flores	8-328-399	Albañil
20	Franklin Castillo	8-270-1085	Ayudante Electrico
21	Luis A. N.	4-718-1465	grill
22	Xavier Garcia	2-212-908	Plomero
23	Cristobal Gallardo	8-814-718	Soldador
24	Edwin Ochoa	8-924-538	Plomero
25	Jeronimus Ceiba loc	8-773-1737	Alpinil
26	Luis M. Luna	8-403-820	Alpinil
27	Serial A. Morales	8-904-3048	Soldador
28	Edwin Maria B	8-886-1808	Ayudante
29	Tony Morales	2-702-626	Albañil
30	Guillermo Ruiz	8-312-613	ayudante
OBSERVACIONES:			
<u>Justo Correa</u>			
<u>José M. Mendoza</u>			
<u>Guadalupe</u>			
<u>Guadalupe</u>			
<u>Cristhian Ortíz</u>			
<u>Cristhian Ortíz</u>			

Firma del encargado SSO:

Dra. Paola Ortega

Firma del Ing. Residente:

J. Gaynor
3/5/19



Anexo 8

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


FASE DE CONSTRUCCION

Jonio
2019 APR - 4 12:57PM
MIN. DE AMBIENTE

DRPM



ELABORADO POR:

Nombre del Proyecto	Tres Lotes
Resolución de Aprobación	DRPM-IA-2013-2017
Promotor	Inversiones Villambroz S.A / LA QUINCE S DE R.L.
Ubicación	Barrio Santa Ana, entre calles 15 Oeste y 14 Oeste, corregimiento de Santa Ana, Distrito y Provincia de Panamá.
Numero del Informe	108-133-19-001-T103-V.0
Nombre del Auditor Ambiental, Firma y Registro del Auditor	Mirtha Ríos DIPROCA-AA-044-2016/Act. 2018 
Período del Informe	Primer informe