



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Nº Solicitud: 59
Fecha de solicitud: 6/11/2019

Proyecto: REESTRUCTURACIÓN Y MEJORAS AL
ATRACADERO SEPJALA

Categoría: 1 Expediente: _____

Provincia: BOCAS DEL TORO
Distrito: BOCAS DEL TORO

Corregimiento: PUNTA LAUREL

Técnico Evaluador solicitante: BOCAS DEL TORO
Nivel Central: _____ Dirección Regional de: BOCAS DEL TORO

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

COORDENADAS UTM EN WGS 84
AREA APROXIMADA DEL POLIGONO 153.00 M²

Procesado por: JESUS DIMAS MARTINEZ MORENO

Fecha de Entrega: 8/11/2019

Nota: Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario