

MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Verificación de Coordenadas

Fecha de solicitud: **2 DE ENERO- 2020**

Proyecto: **“DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE CHITRÉ. “CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CALLE EL FOITO, CALLE LA TABLITA, CALLE JUAN GOMEZ VIA A LA PISTA LA HERRADURA, CALLE COMEXA Y RAMAL DERECHO DE LA CALLE COMEXA”, PROVINCIA DE HERRERA.”**

Categoría: **I**

Expediente: **DRHE-I-F-39-2019**

Provincia: **HERRERA**

Distrito: **CHITRÉ**

Corregimiento: **SAN JUAN BAUTISTA**

Técnico Evaluador solicitante: **FRANCISCO CORTEZ**

Dirección Regional de: **HERRERA**

**Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):**

Coordenadas presentadas en UTM WGS 84

Las coordenadas se ubican fuera de área considerada como protegida y tienen las siguientes medidas:

PUNTOS	MEDIDAS
Comexa	3 km +037 m
El foito	1 km+ 024 m
Calle ju	3km +159 m
La tablita	4 km+412 m
Ramal derecho Comexa	1 km+716 m

Las mismas se ubican en la provincia de herrera, distrito de Chitré y corregimiento de san juan bautista.

Técnico encargado: **Amarilis Judith Tugrí**

Fecha de respuesta: **7 DE ENERO DEL 2020**

**Nota:** Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario