



**INFORME DE ANALISIS
Agua Natural**

IAQ 105-2019

Usuario	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	
Proyecto	Ampliación del Cauce del Río Juan Díaz	
Fecha de Informe	23 de abril de 2019	
Fecha de Muestreo	16 de abril de 2019	
Muestra	Una muestra de agua del Río Juan Díaz	
Procedimiento de Muestreo Utilizado	--	
Muestreo realizado por	--	
Lugar de Muestreo	Río Juan Díaz, Provincia de Panamá, República de Panamá	
Analistas	Lic. Enzo De Gracia	
Condiciones Ambientales del Laboratorio	T°= 23,5°C	H= 47%

Metales	Standard Method No.	Una muestra de agua del Río Juan Díaz Lab# 234-19
Calcio	mg/L	3500 Ca
Magnesio	mg/L	3500 Mg
Hierro ⁺²	mg/L	3500 Fe
Hierro ⁺³	mg/L	3500 Fe
Sodio	mg/L	3500Na
No. de Laboratorio	Identificación	
Lab # 234-19	Una muestra de agua del Río Juan Díaz. Provincia de Panamá, República de Panamá	
		Ubicación Satelital
		671062 998767

N.D. : No Detectable

Importante: Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras analizadas por el Laboratorio.
Las muestras se retienen en el laboratorio por un período de 30 días

IAQ 105-2019
**Licenciado Enzo De Gracia
Químico-Idoneidad No.0540**