

SECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
INFORME DE VERIFICACIÓN DE COORDENADAS
No. 08-2020
De 12 de NOVIEMBRE 2020

I. ANTECEDENTES

El día 9 de NOVIEMBRE de 2020 se solicita la generación de una cartografía que permita determinar la ubicación y área del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Categoría I; titulado: “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE PESES Y CAMARÓN ARRIBA, CORREGIMIENTO DE CAMARON ARRIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLE, DISTRITO DE BESIKÓ, ESPECÍFICAMENTE AL CENTRO EDUCATIVO CAMARÓN ARRIBA” promovido por MINISTERIO DE EDUCACIÓN ubicado en el corregimiento de CAMARÓN ARRIBA distrito de BESIKÓ Comarca de NGÄBE BÜGLÉ.

La verificación de las coordenadas fue solicitada por el Técnico (a) Evaluador (a): YAJAIRA CHUNG, procedente de La DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Después de revisado y analizado el mapa de ubicación del proyecto obtenido de las coordenadas proporcionadas se observan los siguientes hallazgos:

1. LAS COORDENADAS PROPORCIONADAS SE ENCUENTRAN FUERA DE ÁREAS QUE SE CONSIDEREN COMO PROTEGIDAS.
2. LOS PUNTOS PROPORCIONADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COMARCA NGÄBE BÜGLE, DISTRITO DE BESIKÓ, CORREGIMIENTO DE CAMARÓN ARRIBA, DENTRO DE LA CUENCA RÍO FONSECA ENTRE RÍO CHIRIQUÍ Y RÍO SAN JUAN.
3. EL ÁREA TOTAL DEL POLÍGONO 1 (POR CONSTRUIR), ES DE 7630 M², Y LA DEL POLÍGONO 2 (POLÍGONO EXISTENTE) ES DE 4833M².

Adjunto:

- Mapa de ubicación del proyecto.

No. De Expediente: DEIA-I-F-060-2020

Elaborado por:

Amarilis Y. Tugrí
AMARILIS Y. TUGRÍ
Geógrafa profesional

Revisado por:

Ana Lilia Castillero Pinzón
ANALILIA CASTILLERO PINZÓN
Jefa del Departamento de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental

(ACP) / (at)

