

ACTA DE INSPECCIÓN

-DRPM -APA-2015

Fecha: 8/12/15 Hora de inicio: 11:00 Hora de terminación: _____

Nombre del Proyecto/Empresa Centro Comal y Eduardo Dujovinsky

Nombre del Representante Legal Dr. Jorge Andrés Carrillo

Dirección Puerto Llanos

Objetivo de la inspección: Verificación de la calidad de la obra y el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1733 de 2014

Participantes de la inspección Jorge Jiménez Palma

Descripción de la inspección:

Se realizó la inspección de la obra de construcción del Centro Comal y Eduardo Dujovinsky, ubicada en el sector de Puerto Llanos, en el municipio de San Carlos, departamento de Boyacá. La obra consiste en la construcción de una estructura de concreto armado, con una superficie de 1.500 m². La inspección se realizó el día 8 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas. El inspeccionado es el Sr. Jorge Andrés Carrillo, representante legal de la obra. El inspeccionador es el Sr. Jorge Jiménez Palma, representante del Ministerio de Ambiente. La inspección se realizó en la obra, donde se observó el avance de la construcción y se tomaron fotografías de la obra. Se concluye que la obra cumple con los requisitos de la Ley 1733 de 2014.

Firma de los participantes:

[Firma]

Nombre y Cédula

Jimara A. Palma G.

[Firma]

8-814-567