



**SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES**
Informe SINAPROC-DPM-376/ 7-10-2019

MEMORIA FOTOGRÁFICA




Foto N° 1

Foto N° 1: Vista de la calle de asfalto que es acceso al terreno donde se desarrollará el proyecto residencial, además de las viviendas existentes en el sector.



Foto N° 2

Foto N° 2: Vista del camino que colinda en el lateral izquierdo del terreno a desarrollar.



Foto N° 3

Foto N° 3: Vista de la estructura de la iglesia en el lateral derecho.