

**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL**

Verificación de Coordenadas

Fecha de solicitud: **18 DE ENERO 2021**

Proyecto: **“LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE TERRENO PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA”**

Categoría: **I**

Expediente: **DRHE-I-F-03-2021**

Provincia: **HERRERA**

Distrito: **OCÚ**

Corregimiento: **OCÚ (CAB)**

Técnico Evaluador solicitante: **FRANCISCO CORTEZ**

Dirección Regional de: **HERRERA**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

Coordenadas presentadas en UTM WGS 84

Las coordenadas se ubican fuera de área considerada como protegida.

El polígono tiene un área de **9ha + 8373 m2** y se ubican en la provincia de herrera, distrito y corregimiento de Ocú.

Técnico encargado: **Amarilis Yudith Tugrí**

Fecha de respuesta: **21 DE ENERO DEL 2021**

Nota: *Se adjunta el mapa de ubicación del proyecto a este formulario*