

FOTOS DEL PROYECTO



Fuente: El Consultor

Foto No.1 Vista del área del proyecto, al fondo se observa la primera galera ya construida y aprobada por Mi Ambiente perteneciente al cliente y que fue aprobado a través de la Resolución No. Resolución ARAPM-APA-083-2013 del 22 de marzo de 2013.



Fuente: El Consultor

Foto No.2 Vista del área proyecto, completamente limpio y cercado.



Fuente: El Consultor

Foto No.3 Se observa otra vista del área del proyecto para la cosntrucción de la próxima galera.



Fuente: El Consultor

Foto No.4 Vista del área de acceso al proyecto, por la vía principal o carretera vieja lugar de Agua Bendita.



Fuente: El Consultor

Foto No.5 Aquí se observa la otra galera que pertenece al cliente y que ya fue aprobada Resolución No. Resolución ARAPM-APA-083-2013 del 22 de marzo de 2013.



Fuente: El Consultor

Foto No.6 Aquí se observa una enorme zanja que atraviesa la zona en estudio proveniente de aguas residuales generadas por las actividades o locales comerciales cercanos o colindantes al proyecto lo cual genera malos olores y presencia de mosquitos a la comunidad. La misma será debidamente canalizada.