


AR



MEMORANDO DSH-0976-2021

PARA : Domiluis Dominguez
Director de Evaluación de impacto Ambiental

DE : José Victoria
Director de Seguridad Hídrica

ASUNTO : Criterio técnico sobre el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II “EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO PAVO, ACOPIO DE MATERIAL Y PLANTA TRITURADORA, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA ATALAYA – MARIATO – QUEBRO – LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS PANAMÁ.”

Fecha : 02 de agosto de 2021

Dando respuesta al MEMORANDO DEEIA-0446-0907-2021, en donde se solicita emitir nuestros comentarios referentes al Estudio “EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO PAVO, ACOPIO DE MATERIAL Y PLANTA TRITURADORA, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA ATALAYA – MARIATO – QUEBRO – LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS PANAMÁ” a desarrollarse en el corregimiento de Arenas, Distrito de Mariato, Provincia de Veraguas.

Sin otro particular, atentamente.

JOSE VICTORIA

JV/KI

	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por: <u>Samuel</u>	
Fecha: <u>3/8/2021</u>	
Hora: <u>9:47am</u>	

Observaciones a Estudio de Impacto Ambiental

Estudio: “EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE RÍO PAVO, ACOPIO DE MATERIAL Y PLANTA TRITURADORA, PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA ATALAYA – MARIATO – QUEBRRO – LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS PANAMÁ.”

Categoría: II

Expediente: DEIA-II-M-060-2021

Observaciones Generales:

Pag.	Sección	Declara	Observaciones
46	5. DESCRIPCION DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD	Se han identificado 18 diferentes zonas con bancos de material pétreo que pudieran utilizarse, ubicados en los meandros del río Pavo, aproximadamente a lo largo de dos kilómetros aguas arriba y a un kilómetro aguas abajo del único puente que cruza este cauce. Igualmente se han identificado 4 caminos de acceso a los diferentes bancos, los cuales son servidumbres públicas, de acuerdo a lo establecido en el plano maestro de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).	Describir detalladamente el proceso de extracción para los puntos que están distantes de las 4 rutas de acceso ya existentes y de la vía principal, representadas en el mapa. Indicar si habrá intervención en el bosque de galería en algunos de estos puntos.

Técnico en Conservación de Suelos

Jonatan Rodríguez



Jefa del Departamento de Conservación de Suelos

Karina Lince

