


MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL

Tel. 500-0855 – Ext. 6715/6047

GEOMATICA-EIA-CAT I-0308-2021



De: **Alex O. De Gracia C.**
Jefe del Departamento de Geomática

Fecha de solicitud: **2 DE AGOSTO DE 2021**

Proyecto: **“REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DE CALLES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PITALOZA, DISTRITO DE LOS POZOS.”**

Categoría: I Técnico Evaluador solicitante: **ARITZEL FERNÁNDEZ**
Provincia: **HERRERA** Dirección Regional de: **HERRERA**
DISTRITO: **LOS POZOS**
Corregimiento: **LA PITALOZA**

Observaciones (hallazgos o información que se debe aclarar):

En respuesta a la solicitud del día 2 de agosto del 2021, vía correo electrónico, donde se solicita la verificación de las coordenadas para determinar la ubicación del proyecto de Estudio de Impacto Ambiental, categoría I, denominado “REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DE CALLES EN EL CORREGIMIENTO DE LA PITALOZA, DISTRITO DE LOS POZOS.”, le informamos lo siguiente:

Se verificaron los datos proporcionados obteniendo como resultado 5 Tramos: Tramo 1, con una longitud de 1,456.68m, Tramo 2, con una longitud de 788.52m, Tramo 3, con una longitud de 145.97m, Tramo 4, con una longitud de 931.41m y Tramo 5, con una longitud de 458.68m. Los mismos se ubican fuera de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

De acuerdo al Diagnóstico Cobertura Boscosa y Uso de la Tierra, año 2012 los tramos se ubican en la categoría de "Pasto"; "Rastrojo y vegetación arbustiva" y "Bosque latifoliado mixto secundario"; y de acuerdo a la capacidad agrológica de los suelos los tramos se ubican en el tipo VII-No arable, con limitaciones muy severas, apta para pastos, bosques, tierras de reserva.

Técnico responsable: **Pastor Barahona**
Fecha de respuesta: **11 DE AGOSTO DEL 2021**

Adj: Mapa
aodgc/pb

CC: Departamento de Geomática.

**PROVINCIA DE HERRERA - VERIFICACIÓN DE COORDENADAS
(REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS
DE CALLES EN EL CORREGIMIENTO
DE LA PITALOZA, DISTRITO DE LOS POZOS)**

